


Uitzetten en laden produkt



Uitzetten en laden produkt

Voor de hieronder genoemde klanten moeten chargenummers van producten genoteerd worden op de gele bon.

Tevens wordt vermeldt voor welke klanten ook een analyse certificaat gemaakt moet worden op de Kwaliteitsafd.

- Heijmans Assendelft	
- Soluciones Viales S.A.	
- NWM	
- Ballast Nedam	
- Van Rens Nederland	
- De Groote, Merelbeke	
- Schiphol	
- Roemenie	Analyse certificaat laten maken
- Suni	Analyse certificaat laten maken
- Signalinea	Analyse certificaat laten maken
- Aximum	Analyse certificaat laten maken
- Sewald	
- Kisan & Termotek Turkije	Analyse certificaat laten maken
- Wolfschmidt	
- SEVISAL	Analyse certificaat laten maken
- SEVIPA	Analyse certificaat laten maken
- Proviasa (Costa Rica)	Analyse certificaat laten maken
- Al Barami (Oman)	Analyse certificaat laten maken
- CNK Senalizacion (Guatemala)	Analyse certificaat laten maken
- HTM Northeast (Thailand)	Analyse certificaat laten maken
- Hiecotraffic (Korea)	Analyse certificaat laten maken
- Somasign	

N.B. 1 keer per jaar wordt de traceerbaarheid van de Plusbeads gecheckt.