

3.1.1	klasse 1				voldoet
	klasse 3	MACRYNAL SM 636/70 BAC (GB1117)	max 4 volle vaten	800,0	
		THIXATROL FX 2050 (GH1733)	max 1 vol vat	500,0	
		Oplosmiddelen in Jerrycans	max 4 pallets van 24 jerrycans à 25 kg	2400,0	
		Alle MMA en oplosmiddelhoudende producten	100 - 250 ton	250000,0	
	klasse 4.1				
	klasse 4.2				
	klasse 4.3				
	klasse 5.1				
	klasse 5.2				
	klasse 6.1				
	klasse 6.2				
	klasse 7				
	klasse 8	Velupox vergharder speciaal (60160)	max. 132 x 2,9 kg	400,0	
	klasse 9	PERKADOX CH34 RP (R6045)	max 4 pallets á 455,4 kg (30 dozen met 132 zakjes)	1,8	
		Velupox producten (alle kleuren)	maximaal 100 blikken van 15 kg	1,5	
3.1.2.	Hoeveelheden zijn groter dan genoemd in tabel 1.2				n.v.t.
3.1.3.	Geen werkvoorraad				n.v.t.
3.1.4.	Geringe opslag niet gevaarlijke koopmansgoederen < 10 ton (spanningsvrij)				voldoet
3.1.5.	Geen lege ongereinigde verpakkingen opslaan				n.v.t.
3.2.1.	Opslagvoorziening is een brandcompartiment van 436 8 m ²				voldoet
3.2.2.	De WBDBO wanden en andere ruimtes is ten minste 60 min.				voldoet
3.2.3.	Opslagvoorziening is uitpandig Naar het zuiden is de afstand tot de inrichtingsgrens ca. 10 m. Naar het oosten is de afstand tot andere bouwwerken > 10 m. Binnen deze afstanden vindt geen opslag plaats van brandbare stoffen m.u.v. laad en los activiteiten. In de nieuwe UPD zijn aan de gevels sprinklerkoppen voorzien om overslag te vermijden.				voldoet
	Afstand tot losplaats tankwagens is > 7 meter. Om overslag te vermijden wordt een deluge systeem geplaatst met schuim bijmenging				investering
	In de nieuwe UPD zijn aan de gevels sprinklerkoppen voorzien om overslag te vermijden.				investering
3.2.4.	Het gereed product magazijn is niet inpandig				n.v.t.
3.2.5.	Opslag niet op een verdieping				n.v.t.
3.2.6.	Meerdere opslag voorzieningen naast elkaar , mag geen overslag plaatsvinden				n.v.t.
3.2.7.	Dak opslagvoorziening is niet brandgevaarlijk conform NEN6063				voldoet
3.2.8.	beton vloer voldoet aan Euroklasse 1 (onbrandbaar)				voldoet
3.2.9.	Brandwerendheid moet voldoen aan criteria NEN6069: R, REI, RE, EI en EI1				voldoet
3.2.10.	De brandwerende deur moet altijd zelfsluitend zijn				voldoet
3.2.11.	Er vervallen geen voorschriften				nvt
3.2.12.	3.2.11 geldt niet.				nvt
3.2.13.	Opslag belemmert geen vluchtroute				voldoet
3.3.1 - 3.3.4	Opslagvoorziening valt niet onder Brandveiligheid opslagkast				n.v.t.
3.4.1	Geen ompak werkzaamheden vinden plaats				n.v.t.
3.4.2	Geen wikkelmachines in de opslagvoorziening				n.v.t.
3.4.3	Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen conform gebruiksaanwijzing verpakkingen.				voldoet
3.4.4	Voor alle gereede producten geldt maximale stapeling is 2				voldoet
3.4.5	Geen breekbare enkelvoudige verpakkingen				n.v.t.
3.4.6	Bewegingen en verblijfsduur leectrischje EX heftrucks is beperkt voor noodzakelijke werkzaamheden ter plaatse.				n.v.t.
3.4.7	Verpakte gevaarlijke stoffen regelmatig controleren op lekkages en beschadigingen				voldoet
3.4.8	Onverenigbare combinaties komen niet voor				voldoet
3.4.9	Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen worden direct geïmmobiliseerd, geneutraliseerd of geabsorbeerd worden. Absorptie materiaal is aanwezig.				voldoet
3.4.10	In de inrichting een actuele instructie aanwezig zijn voor de te nemen maatregelen.				voldoet
3.4.11	Bij toegang van de inrichting moet een actuele instructie aangebracht zijn voor de te nemen maatregelen bij lekkages en gegevens bevatten van de BHV				voldoet

3.4.12	Procedures voor hygiene en good housekeeping	voldoet
3.5.1.	De loer van het gereedproduct magazijn is vloeistofkerend. Maatregelen zijn getroffen conform de NBR (zie bodemrisico analyse).	voldoet
3.5.2.	Vloeistof dichtheid conform beoordeling overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit.	n.v.t.
3.5.3.	De vloeren worden halfjaarlijks visueel geïnspecteerd (Zie logboek). Er is een incidenten procedure aanwezig Het opruimen van geëlekte of gemorste stoffen is gewaarborgd	voldoet
3.6.1	Product opvang is $218 + 146 = 364 \text{ m}^3$ voldoende voor bluswater en product opvang.	voldoet
3.7.1	Stellingen/constructie zijn bestand, stabiel en bestendig.	voldoet
3.7.2	Stellingen/constructie zijn beveiligd tegen aanrijden.	voldoet
3.7.3	Beschadigde constructies/stellingen worden gerepareerd en nogmaals worden geïnspecteerd.	voldoet
3.7.4	Stelling constructie moet jaarlijks visueel op doelmatigheid gecontroleerd worden. De inspectie resultaten (zie logboek) minstens 5 jaar bewaren.	voldoet
3.7.5	Onverenigbare combinaties komen niet voor	n.v.t.
3.7.6	Losse brandbare pallets worden buiten opslagvoorziening opgeslagen.	voldoet
3.7.7	Losse brandbare pallets in opslagvoorziening niet toegestaan ook niet onder voorwaarden.	voldoet
3.7.8	Pallets in de opslagvoorziening zijn niet meegenomen in de risico afweging van UPD.	n.v.t.
3.8.	De explosieveiligheid is Arbo gerelateerd, meegenomen in RI&E. Er zijn uitsluitend gesloten UN verpakkingen in gebruik. Er zijn uitsluitend explosieveilige elektrische voorzieningen. Er is voldoende natuurlijke ventilatie.	voldoet
3.9.1	Doeltreffende maatregelen indien onbedoeld dampen vrijkomen. Uitsluitend UN verpakkingen Opvang schoonhouden. Voldoende natuurlijke ventilatie .	voldoet
3.10.1	Hemelwater mag niet ongecontroleerd wegstromen. Afsluiter geplaatst in afvoer hemelwater.	voldoet
3.11.1	De verpakkingen van de gevaarlijke stoffen zijn UN goedgekeurd.	voldoet
3.11.2	Etikettering van aanwezige gevaarlijke stoffen conform CLP-GHS	voldoet
3.11.3	Verpakking is bestendig tegen weersinvloeden.	voldoet
3.12.1.	Blusmiddel aanwezig tenminste 5 kg in draagbaar blustoestel	voldoet
3.13.1	Algemeen geldt rookverbod en geen open vuur	voldoet
3.13.2	Aan buitenzijde nabij deur waarschuwborden plaatsen	voldoet
3.13.3	MSDS-en in inrichting beschikbaar	voldoet
3.14.1	Werkzaamheden binnen inrichting in aanwezigheid deskundige (BHV-er)	voldoet
3.14.2.	Bestuurders van transportmiddelen goed opgeleid en geïnstrueerd.	voldoet
3.15.1	Per opslagvoorziening een representatief journaal voor hulperleners. Vervoersnaam technische benaming (zie ADR-3.1.2 en ADR klasse)	voldoet
3.15.2	In journaal vermelden niet gevaarlijke stoffen.	voldoet
3.16.1	De opslagvoorziening is niet ongecontroleerd toegankelijk.	voldoet
3.17.1	De deuren in de opslag voorziening zijn van binnen uit zonder sleutel te openen.	voldoet
3.17.2	Er zijn 2 vluchtroutes	voldoet
3.17.3	Noodverlichting en vluchtroute aanduiding conform bouwbesluit	voldoet
3.18.1	Aanwezige hete lucht verwarming met oppervlakte temperatuur < 100°C. stookruimte heeft geen open verbinding.	voldoet
3.19.1	Bedrijfsnoodplan is aanwezig	voldoet
3.19.2.	Bedrijfsnoodplan wordt tenminste 1x per 3 jaar geevalueerd en zonodig gewijzigd.	voldoet
3.19.3	Oogdouches en nooddouches zijn in de inrichting aanwezig.	voldoet
3.19.4	Persoonlijk beschermingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar en voldoen.	voldoet
3.19.5	adequate BHV organisatie is aanwezig	voldoet
4.1	Uitgangspunt is beschermingsniveau 1 Sprinkler blussysteem, branddetectie met doormelding en opvang is aanwezig.	voldoet
4.1a	Schuiminmenging en vergroten sprinklerkoppen (PGS14)	investering

4.1.1	De juiste voorschriften worden in acht genomen.	voldoet
4.1.2	ADR-klasse 6.1 en 8 komen niet voor.	n.v.t.
4.1.3	ADR-klasse 6.1 en 8 komen niet voor.	n.v.t.
4.2.1	Uitgangspunt is beschermingsniveau 1	voldoet
4.2.2	Grenswaarden tabel 4.1 worden overschreden	voldoet
4.3.1	Koopmansgoederen worden in aparte vakken opgeslagen en ndioen voorkomend spanningsvrij.	voldoet
4.3.2	Andere beschermingsniveaus dan 1 zijn er niet	n.v.t.
4.4.1	Toegangsdeuren en blussystemen zijn te allen tijde vrij gehouden	voldoet
4.5.1	Vloeroppervlak is 436 m ²	voldoet
4.5.2	In de opslag voorziening zijn 2 gangpaden van 3,5 m aanwezig waardoor het grootste vak ca. 240 m ² is.	voldoet
4.5.3	Er is geen sprake van onverenigbare goederen.	n.v.t.
4.5.4.	De UPD beschrijft de wijze van opslag onder beschermingsniveau 1 met sprinkler blusinstallatie.	voldoet
4.5.5	Er is geen sprake van beschermingsniveau 2a of 3.	n.v.t.
4.5.5	Er is geen sprake van beschermingsniveau 4.	n.v.t.
4.6.1	Bluswateropvang moet 25% van de nominale capaciteit zijn, maximaal 260 m ³	voldoet
4.6.2	Er is sprake van 1 PGS15 opslagvoorziening.	voldoet
4.7.1	Product opvang in beschermingsklasse 1 is 10% en is 93 m ³	voldoet
4.8.1	Een VBB-systeem is aanwezig	voldoet
4.8.1a	Een VBB-systeem is aanwezig, maar moet aangepast worden conform de nieuwe UPD	investering
4.8.2	Er is geen sprake van beschermingsniveau 2a.	n.v.t.
4.8.3	Er is geen sprake van beschermingsniveau 4.	n.v.t.
4.8.4	Er is geen sprake van beschermingsniveau 4.	n.v.t.
4.8.5	Er is geen sprake van beschermingsniveau 2a of 3.	n.v.t.
4.8.6	Er is geen sprake van beschermingsniveau 3 of 4.	n.v.t.
4.8.7	Nieuwe UPD zal beschikbaar komen.	voldoet
4.8.8	Veritas zal als type A inspectie instelling de UPD beoordelen.	voldoet
4.8.9	De opslag voorziening is al 25 jaar operationeel op basis van de oude PvE	voldoet
4.8.9a	Op voorstel van Veluvine wordt een overgangstermijn van 2 jaar gehanteerd de opslag voorziening 5 jaar operationeel op basis van de oude PvE	Overgang termijn
4.8.10	De VBB wordt 1x per jaar door een type A inspectie instelling getoet conform de nieuwe UPD	Overgang termijn
4.8.11	Het Management zorgt voor overeenstemming van de VBB en de UPD	Overgang termijn
4.9.1	Bluswatervoorziening 500 m ³ is aanwezig. Brand overslag is niet aannemenlijk (gevel sprinklers).	voldoet
4.9.2	bluswater voorziening voor koeling wordt als aanvullend beschouwd.	voldoet
5	Geen tijdelijke opslag - crossdokking	n.v.t.
6	Geen opslag gasflessen	n.v.t.
7	Geen opslag spuitbussen en gaspatronen	n.v.t.
8.1.1 - 8.5.6	Geen opslag gevaarlijke stoffen 4.1, 4.2, en 4.3	n.v.t.
9.1.1 - 9.2.4.	Geen opslag organische peroxiden ADR 5.2 in jerrycans van 22,5 kg	n.v.t.
10.1.1 - 10.8.2	Geen opslag tankcontainers conform § 6.8 ADR	n.v.t.