

3.1.1.	Uitsluitend: MMA en oplosmiddelhoudende UN1263 producten in ADR-Klasse 3 F1 II en III ca. 10x 0,5 cc Epoxyverf UN3082 ADR-klasse 9 M6 III Ongevaarlijk producten als Plusbeads en Waterafdonbare verven. Geen peroxide.	voldoet
3.1.2.	Hoeveelheden zijn alleen voor de UN1263 ADR-Klasse 3 groter dan genoemd in tabel 1.2	voldoet
3.1.3.	Geen werkvoorraad	n.v.t.
3.1.4.	Geen opslag koopmansgoederen	n.v.t.
3.1.5.	Geen lege ongereinigde verpakkingen opslaan	n.v.t.
3.2.1.	Opslagvoorziening is een brandcompartiment van 3,3 x 4,0 = 13,2 m2	voldoet (Heijmans)
3.2.2.	De WBDBO wanden bedragen ten minste 60 min bedragen	voldoet (Heijmans)
3.2.3.	Er gelden geen WBDBO-afstanden. Er wordt voldaan zie 3.2.2.	n.v.t.
3.2.4.	Opslag in een inpandige voorziening is ten hoogste 2400 kg bij een 100% bezetting. Aantal planken in monsterkast 16 Aantal bussen per plank in monsterkast 8 Gemiddeld gewich busje in monsterkast 0,7 kg Aantal monsterkasten 25 Bezettingsgraad in monsterkast 75%	voldoet
3.2.5.	Opslag niet op een verdieping	n.v.t.
3.2.6.	Meerdere opslag voorzieningen naast elkaar, mag geen overslag plaatsvinden	n.v.t.
3.2.7.	Dak opslagvoorziening niet brandgevaarlijk conform NEN6063	voldoet (Heijmans)
3.2.8.	Vloer voldoet aan Euroklasse 1 (onbrandbaar)	voldoet (Heijmans)
3.2.9.	Brandwerendheid moet voldoen aan criteria NEN6069 R, REI, RE, EI en EI1	voldoet (Heijmans)
3.2.10.	De brandwerende deur moet altijd zelfsluitend zijn	voldoet (Heijmans)
3.2.11.	Er is sprake van opslag van brandbare producten	nvt
3.2.12.	Er is een vrije ruimte van tenminste 2 meter.	voldoet
3.2.13.	Opslag belemmert geen vluchtroute	voldoet
3.3.1 - 3.3.4	Valt niet onder Brandveiligheid opslagkast	n.v.t.
3.4.1	Geen ompak werkzaamheden vinden plaats	n.v.t.
3.4.2	Geen wikkelmachines in de opslagvoorziening	n.v.t.
3.4.3	Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen conform gebruiksaanwijzing	voldoet
3.4.4	Er zijn geen (gestapelde) pallets	n.v.t.
3.4.5	Geen breekbare enkelvoudige verpakkingen	n.v.t.
3.4.6	Bewegingen en verblijfsduur transportmiddelen niet in de opslagvoorziening	n.v.t.
3.4.7	Verpakte gevaarlijke stoffen regelmatig controleren op lekkages en beschadigingen	voldoet
3.4.8	Onverenigbare combinaties komen niet voor	voldoet
3.4.9	Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen moeten geïmmobiliseerd, geneutraliseerd of geabsorbeerd worden. Absorptie materiaal moet in of nabij aanwezig zijn.	voldoet
3.4.10	In de inrichting een actuele instructie aanwezig zijn voor de te nemen maatregelen (bedrijfsnoodplan).	voldoet
3.4.11	Bij toegang van de inrichting moet een actuele instructie aangebracht zijn voor de te nemen maatregelen bij lekages en gegevens bevatten van de BHV	voldoet
3.4.12	Procedures voor hygiëne en good housekeeping	voldoet
3.5.1.	De IBC vloer is betegeld container is vloeistofkerend, waardoor er een verwaarloosbaar bodemrisico (NBR) is. Uitsluitend dichte verpakkingen	voldoet (Heijmans)
3.5.2.	Vloeistof dichtheid conform beoordeling overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit. Zie Bodemrisico analyse. Certificatie s niet nodig.	voldoet (Heijmans)
3.5.3.	De vloeren worden halfjaarlijks visueel geïnspecteerd (Zie logboek). Er is een incidenten procedure aanwezig. Het opruimen van gelekte of gemorste stoffen is gewaarborgd.	voldoet

3.6.1	Product opvang is 1,32 m3 ruimschoots voldoende voor 10% van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen (0,16 m3).	voldoet (Heijmans)
3.7.1	Stellingen/constructie zijn bestand, stabiel en bestendig.	voldoet (Heijmans)
3.7.2	Stellingen/constructie zijn beveiligd tegen aanrijden.	n.v.t.
3.7.3	Beschadigde constructies/stellingen moeten worden gerepareerd en nogmaals worden geïnspecteerd.	n.v.t.
3.7.4	Stelling constructie moet jaarlijks visueel op doelmatigheid gecontroleerd worden. De inspectie resultaten (zie logboek) minstens 5 jaar bewaren.	n.v.t.
3.7.5	Onverenigbare combinaties komen niet voor	n.v.t.
3.7.6	Losse brandbare pallets buiten opslagvoorziening opslaan.	n.v.t.
3.7.7	Losse brandbare pallets in opslagvoorziening niet toegestaan ook niet onder voorwaarden.	n.v.t.
3.7.8	Pallets in de opslagvoorziening zijn niet meegenomen in de risico afweging van UPD.	n.v.t.
3.8.	De desbetreffende QC monsters zijn uitsluitend verpakt in gesloten kleinverpakkingen (0,5 liter blik) vallend onder LQ.	voldoet
	De elektrische voorzieningen zijn EX uitgevoerd. Er is 4-voudige ventilatie (.....m3/uur)	voldoet (Heijmans)
3.9.1	4-voudige ventilatie om onbedoeld vrijkomende dampen te verwijderen (zie vs 3.8).	voldoet (Heijmans)
3.10.1	Hemelwater mag niet ongecontroleerd wegstromen.	n.v.t.
3.11.1	Verpakkingen zijn bestendig.	voldoet
3.11.2	Etikettering van aanwezige gevaarlijke stoffen conform CLP-GHS	voldoet
3.11.3	Verpakking is bestendig tegen weersinvloeden.	n.v.t.
3.12.1.	Blusmiddel aanwezig 5 kg in draagbaar blustoestel is aanwezig.	voldoet
3.13.1	Algemeen geldt rookverbod en geen open vuur	voldoet
3.13.2	Aan buitenzijde nabij deur waarschuwborden plaatsen	voldoet
3.13.3	MSDS-en in inrichting beschikbaar	voldoet
3.14.1	Werkzaamheden binnen inrichting in aanwezigheid deskundige (BHV)	voldoet
3.14.2	Bestuurders van transportmiddelen goed opgeleid en geïnstrueerd.	n.v.t.
3.15.1	Per opslagvoorziening een representatief journaal voor hulperleners. Vervoersnaam technische benaming (zie ADR-3.1.2 en ADR klasse)	voldoet
3.15.2	In journaal vermelden niet gevaarlijke stoffen.	voldoet
3.16.1	De opslagvoorziening is in pandig en niet ongecontroleerd toegankelijk.	voldoet
3.17.1	De toegangsdeur vanuit de kwaliteitsafdeling is van binnenuit zonder sleutel te openen.	voldoet (Heijmans)
3.17.2	Het verste punt in de monsteropslag is minder dan 15 meter. De opslagvoorziening heeft daarom 1 vluchtroute met een deur naar buiten. De deur draait naar buitenen is al van binnenuit te openen.	voldoet (Heijmans)
3.17.3	De opslagvoorziening is voorzien van noodverlichting en vluchtroute-aanduiding.	voldoet (Heijmans)
3.18.1	Er is geen verwarming aanwezig	n.v.t.
3.19.1	Bedrijfsnoodplan is aanwezig	voldoet
3.19.2.	Bedrijfsnoodplan wordt tenminste 1x per 3 jaar geëvalueerd en zonodig gewijzigd.	voldoet
3.19.3	Oogdouches en nooddouches zijn in de afdeling aanwezig.	voldoet
3.19.4	Persoonlijk beschermingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar en voldoen.	voldoet
3.19.5	Adequate BHV organisatie is aanwezig	voldoet
4.1.1 - 4.9.2	Geen opslag boven 10 ton, dus ook geen VBB blussysteem noodzakelijk.	n.v.t.
5.2.1 - 5.7.6	Geen tijdelijke opslag - crossdocking	n.v.t.
6.1.1 - 6.3.6	Geen opslag gasflessen	n.v.t.
7.1.1 - 7.5.2	Geen opslag spuitbussen 3en gaspatronen	n.v.t.
8.1.1 - 8.5.6	Geen opslag gevaarlijke stoffen 4.1, 4.2, en 4.3	n.v.t.
9.1.1 - 9.2.4.	Geen opslag organische peroxiden ADR 5.2 in jerrycans van 22,5 kg	n.v.t.
10.1.1 - 10.8.2	Geen opslag tankcontainers conform § 6.8 ADR	n.v.t.