

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

[info@dommel.nl](mailto:info@dommel.nl)

[www.dommel.nl](http://www.dommel.nl)

# Watervergunning

**Z49747**

## **Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 17 april 2018 een aanvraag ontvangen van . De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3616475. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z49747/O97571. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een dam met duiker;

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie P, nummer 2277. Dit is in een overig gebied. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder OWL33150, en wordt beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van de Bosscheweg.

## **Algemene overwegingen**

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### **Specifieke overwegingen**

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Op genoemd perceel wordt een dam met duiker in een b-watergang aangelegd. Deze b-watergang ligt op eigendom van de initiatiefnemer. De watergang is aangelegd als onderdeel van het plan Bosscheweg en zou functioneren als infiltratiesloot. Initiatiefnemer geeft aan dat de watergang nagenoeg het hele jaar droog staat. Daarbij wordt aangegeven dat plan Bosscheweg nog niet in ontwikkeling is.

Op grond van artikel 3.1, eerste lid van Keur Waterschap de Dommel is het verboden om zonder vergunning een dam met duiker aan te leggen. De aanvraag is getoetst aan beleidsregel 5 “duikers en bruggen”. Het aanleggen van een dam met duiker mag geen wateroverlast of schaarste veroorzaakt. In de sloot dient een infiltratiebuis worden aangelegd met een diameter van 300 mm. De sloot dient verder opgevuld te worden met grof zand. Hierdoor kan het water beter infiltreren.

Mocht in de toekomst de situatie dusdanig veranderen dat deze watergang nodig is voor de waterberging zal verzocht worden om de watergang te herstellen.

Derhalve kan de activiteit onder voorwaarden, zoals opgenomen in het besluiten, worden vergund.

### **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan

De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een kunstwerk

In een watergang OWL33150 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie P, nummer 2277, een en ander overeenkomstig bij dit besluit behorende kadastrale tekening, onder de volgende voorschriften.

### **Voorschriften**

#### **Duiker**

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
  - diameter doorstroomopening: ten minste 0.30 meter
  - hoogte binnenonderkant buis: gelijk met de waterbodem, gemeten bij een onderhoudstoestand overeenkomstig de vigerende keur.
  - lengte: 57 meter.
2. De aan te leggen buis dient een geperforeerde buis te zijn, een zogenaamde drainage buis of infiltratiebuis.
3. De watergang wordt opgevuld met grof zand wat water doorlatend is.
4. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten

van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.

5. Het onderhoud van de doorstroomprofielen van de duiker berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker gelegen in niet leggerwatergangen over op de aangelanden.
6. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
7. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Boxtel, 6 augustus 2018  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*