

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4436103
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0193405
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0193405

Ingediend op	23-05-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Handelsweg 3, 7251JG Vorden (Vorden, Handelsweg 3)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251JG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Handelsweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08080691

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Glago Holding B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7251JG 3, Handelsweg Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

SPOED I.V.M. BRANDSCHADE !

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Handelsweg 3 7251JG Vorden, afgebrande pand ,
Restanten golfplaten, 01A, RISICOKLASSE_2
Handelsweg 3 7251JG Vorden, toegangswegen en opritten ,
Restanten golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01A: 500 M3
01: 25000 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VordenHandelsweg3_in- nv2_pdf	VordenHandelsw- eg3_inv2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-05-23	In behandeling