

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5094845
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0257541
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0257541

Ingediend op	15-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	het Gulik 2, 7251CS Vorden (Vorden, Het Gulik 2)
Opmerking	nvt
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	tekening is onderdeel van de rapportage
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09099978
(Statutaire) naam	Enzerink BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	G.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Meenink
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7255NR
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Woonplaats	Hengelo (Gld)

4 Correspondentieadres

Adres	Varsselseweg 49 7255NR Hengelo (Gld)
-------	---

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251CS
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	het Gulik
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

het Gulik 2 7251CS Vorden, Ontluchttingsbuis vanuit de
douche naar de zolder. , Ontluchttingsbuis, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2A
het Gulik 2 7251CS Vorden, Zeil op de vloer van de keuken
en de berging. , Zeil, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2
het Gulik 2 7251CS Vorden, Kit in de kozijnen van de
slaapkamers, keuken en de aanbouw. , Kit, Bron 6: M6 en
M6a, RISICOKLASSE_1
het Gulik 2 7251CS Vorden, Vlakke plaat onder de
schouw in de woonkamer. , Vlakke plaat, Bron 4: M4,
RISICOKLASSE_2
het Gulik 2 7251CS Vorden, Ontluchttingskokers vanuit
de keuken door de toiletruimte op de 1ste verdieping
naar de zolder. , Ontluchttingskokers, Bron 2: M2,
RISICOKLASSE_2A
het Gulik 2 7251CS Vorden, Dak van de berging ,
Golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
het Gulik ...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 6: M6 en M6a: 22.60 M
Bron 4: M4: 0.60 M2
Bron 2: M2: 7.5 M
Bron 1: M1: 2.85 M
Bron 3: M3: 17.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

erkende verwerker

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

mutatie woning van ProWonen

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	I20095-1.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-15	In behandeling
VordenHetGulik2_macht_pdf	VordenHetGulik-2_macht.pdf	Anders	2020-04-15	In behandeling