

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5082881
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0256699
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0256699

Ingediend op	09-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schiphorsterstraat 3, 7227NG Toldijk (Toldijk S...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7227NG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schiphorsterstraat
Plaatsnaam	Toldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R. Wenneker

Adres eigenaar bouwwerk

7227NG 3, Schiphorsterstraat Toldijk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Schiphorsterstraat 3 7227NG Toldijk, Dak_van_schuur_ , 1
Golfplaten , Golfplaten_-1, RISICOKLASSE_2
Schiphorsterstraat 3 7227NG Toldijk,
Bloembak_naast_schuur , 2 Bloembak , Bloembak_-2,
RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten_-1: 68 M2
Bloembak_-2: 1 STUKS

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20133.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-09	In behandeling
ToldijkSchiphorsterstraat3_macht.jpg	ToldijkSchiphorsterstraat3_macht.jpg	Anders	2020-04-09	In behandeling