

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5275557
Aanvraagnaam	Asbest 4005002 MSR Halfweg Halseweg 54 te Halle
Uw referentiecode	32762

Ingediend op	26-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het betreft hier de sloopmelding van een middenspanningsruimte.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025ET
Huisnummer	54
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	betreft de middenspanningsruimte nr. 54T
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Liander N.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Utrechtseweg 68, 6812AH, Arnhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

betreft een middenspanningsruimte

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

De asbestverwijderingswerkzaamheden worden z.s.m.
uitgevoerd zodra de acceptatie binnen is.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bron 001: Mespatronen 2 st.
Bron 003: Verontreiniging 6 m2
Bron 008: MS-eindsluiting 1 st.
Bron 009: MS-eindsluiting 2 st.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 001: Mespatronen 2 st.
Bron 003: Verontreiniging 6 m2
Bron 008: MS-eindsluiting 1 st.
Bron 009: MS-eindsluiting 2 st.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Remondis Lichtenvoorde

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
4005002_SC540_Halle- __pdf	4005002_SC540_- Halle .pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-26	In behandeling
bag-viewer-02031000- 00435451_pdf	bag-viewer-020- 3100000435451.pdf	Tekening slopen	2020-06-26	In behandeling