

Heilig Hartkerk Breda


definitief herpositionering glas-in-lood

datum : 29-09-2020

Begane grond



kapel | boven entree | herplaatsing glas-in-lood boven biechtstoel in noordgevel | foto 56 restauratieplan DBVH

kapel | tegen woning scheidende wand | 5x glas-in-lood uit noordgevel onder roosraam | 5x 830x3420mm | Spb-E | Spb-Es | Spb-F | foto 68 restauratieplan DBVH



Souterrain

wand tegenover liftportaal | 3x glas-in-lood uit noordgevel boven biechtstoel | 2x 660x2100mm | 1x 830x2950mm | 2x Spb-B | 1x Spb-C | foto 130 restauratieplan DBVH



Parkeerkelder

wand bij talud en entree souterrain | 6x glas-in-lood zijbeuken zuidgevel en noordgevel | 6x 830x1965mm | 3x Spb-G | 3x Spb-Gs | foto's 72-73-74-115 (3 ramen kerk As 5/H-K) restauratieplan DBVH



Heilig Hart Hof | Begane grond

vides bij trappenhuizen 1 t/m 4 | 4x glas-in-lood uit absis | 4x 830x6100mm | 4x Spb-K | foto 96-97-98-99-100 restauratieplan DBVH


trappenhuis 5 | 1x glas-in-lood uit Mariakapel | foto 19 restauratieplan DBVH



Heilig Hart Hof | Doorsnede B1 | Doorsnede B2

vides bij trappenhuizen 1 t/m 4 | 4x glas-in-lood uit absis | 4x 830x6100mm | 4x Spb-K | foto 96-97-98-99-100 restauratieplan DBVH

vide bij trappenhuis 5 | 1x glas-in-lood uit Mariakapel | foto 19 restauratieplan DBVH



© francine broos interieurarchitecten | 2020