

Nummer	Omschrijving	Tekening nummer	Beheer	Onderhoudsplicht	Opmerking
1	duiker bij buffer Ubachsberg	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
2 en 3	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
15	duiker (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
4	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	Waterschap	belanghebbende	
5	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	provincie	
17	lozing (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	gemeente	belanghebbende	
6	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
19	duiker (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	gemeente	belanghebbende	
19A	lozing (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	gemeente	belanghebbende	
7	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
20	lozing (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	gemeente	belanghebbende	
8 en 9	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
27	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	nr. 27 wordt vervangen door nr. 8/9
28	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
10	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
11	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
32	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	nr. 32 wordt vervangen door nr.10/11

12	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
34	duiker (wordt vervangen)		waterschap	belanghebbende	nr. 34 wordt vervangen door nr. 12
13	duiker bij buffer	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
39	duiker bij buffer (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	nr. 39 wordt vervangen door nr. 13
16	verdediging / bodembekleding	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
18	duiker (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
20	lozing (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	gemeente	gemeente	
21	duiker (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
22	lozing (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
23	duiker (niet meer in primair watersysteem aanwezig)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	gemeente	gemeente	
24	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
25	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
26	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
29	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
30	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
31	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
32	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	

33	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
35	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
36	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
36	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
37	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
38	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
40	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
40A	aan te leggen leegloop buffer/duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap/belanghebbende	
40B	leegloop (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	nr. 40B/40C wordt vervangen door nr. 40A
40C	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
41	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
42	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
43	aan te leggen instroom buffer	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
45	aan te leggen duiker/leegloop buffer/onsluiting weg	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
44	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	nr. 44 wordt vervangen door nr. 45
46	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
50	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
47	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	nr. 47 wordt vervangen door nr. 50
48	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
49	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	

49A	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
49B	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	49B wordt vervangen door 49A
49D	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
49C	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	49D wordt vervangen door 49C
49E	aan te leggen dassentunnel	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
52	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
51	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	nr. 51 wordt vervangen door nr. 52
53	aan te leggen duiker (Vrouwendelweg)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
54	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
55	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	nr. 55 worden vervangen door nr. 53
56	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
57	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	
58	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
59	aan te leggen duiker/leegloop buffer	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
60	aan te leggen duiker/leegloop buffer	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
61	aan te leggen duiker/leegloop buffer	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
62	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	op plaats nr. 62 komt buffer
65	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente/belanghebbe nde	
63	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	nr. 63 wordt vervangen door nr. 65
64	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	

66	bestaande koker (instroom buffer) aanpassen	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	waterschap	
68A	aan te leggen duiker	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
67	duiker (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	nr. 67 wordt vervangen door nr. 68A
68	lozing (wordt vervangen)	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	belanghebbende	
69	bestaande duiker aanpassen	1220-SIT-T01-01-5 ViForis	waterschap	gemeente	