

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5941085
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0326696
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0326696

Ingediend op	24-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Slotsteeg 3, 7255LH Hengelo (Gld) (Hengelo Slot...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255LH
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Slotsteeg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255LH 3, Slotsteeg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Slotsteeg 3 7255LH Hengelo (Gld),
Op_een_gedeelte_van_het_dak_van_de_schuur , 2
golfplaten, golfplaten-2, RISICOKLASSE_2
Slotsteeg 3 7255LH Hengelo (Gld),
Op_een_gedeelte_van_het_dak_van_de_schuur , 1
golfplaten, golfplaten-1, RISICOKLASSE_2A
Slotsteeg 3 7255LH Hengelo (Gld),
Op_het_afdak_achter_de_schuur , 3 golfplaten ,
golfplaten_-3, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

golfplaten-2: 98.20 M2
golfplaten-1: 138.60 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21150.pdf	Asbestinventarisatierapport	24-03-2021	In behandeling
HengeloSlotsteeg3_macht.jpg	HengeloSlotsteeg3_macht.jpg	Anders	24-03-2021	In behandeling