

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6432907
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0368256
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0368256
Ingediend op	11-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Prins Bernhardlaan 68, 7221BD Steenderen (211007)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode 7221BD

Huisnummer 68

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Prins Bernhardlaan

Plaatsnaam Steenderen

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?  Ja  
 Nee



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk KvK-nummer: 34108286  
Vestigingsnummer: 000000000000  
Bedrijfsnaam: Alliander N.V.

Adres eigenaar bouwwerk 6812AH 68, Utrechtseweg Arnhem

Wat is de functie van het  
bouwwerk? verdeelstation Liander

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd? 12-11-2021  
van 8 uur tot 16 uur

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit. Prins Bernhardlaan 68 7221BD Steenderen, Gebouw I MS-  
ruimte , Buispatronen, (4004377-007, RISICOKLASSE\_1  
Prins Bernhardlaan 68 7221BD Steenderen, Gebouw I MS-  
ruimte , MS-eindsluiting, 4004377-006, RISICOKLASSE\_1  
Prins Bernhardlaan 68 7221BD Steenderen, Gebouw  
I LS ruimte, Kruipruimte , Stelplaatjes, 4004377-004,  
RISICOKLASSE\_2  
Prins Bernhardlaan 68 7221BD Steenderen, Gebouw I LS  
ruimte , Mespatronen, 4004377-001, RISICOKLASSE\_1

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd? 4004377-001: 12 STUKS  
(4004377-007: 3 STUKS  
4004377-006: 1 STUKS  
4004377-004: 3 STUKS

Wat is de afvoerbepemming van  
het verwijderde asbest? van Dalen infra Huissen

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?  Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	4004377_SC540_- Steenderen-.pdf	Asbestinventarisatierapport	11-10-2021	In behandeling