

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6527075
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0376921
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0376921

Ingediend op	18-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lamstraat 21, 7227NA Toldijk (11800578)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7227NA
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lamstraat
Plaatsnaam	Toldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Lamstraat 21
7227 NA Toldijk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

medio december 2021

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Lamstraat 21 7227NA Toldijk, Veldschuur , Golfplaten los, Bron 3.1, RISICOKLASSE_1
Lamstraat 21 7227NA Toldijk, Veldschuur , Golfplaten gevelbeplating, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 21 7227NA Toldijk, Veldschuur , Golfplaten gevelbeplating, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 21 7227NA Toldijk, Veldschuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3.1: 6 M2
Bron 3: 18 M2
Bron 2: 20 M2
Bron 1: 270 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AI2021-040 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-11-2021	In behandeling