

Reactienota ontwerplegger deelgebieden 7 (Vledder) en 8 (De Weerribben)

9 februari 2021

Criteria voor indeling watergangen

A-watergangen:

- Meer dan 25 liters per seconde afvoer en/of wateraanvoer van meer dan 5 liters per seconde gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteendoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit en waterberging/NBW.
- Onderhoud door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

B-watergangen:

- Afvoer tussen de 10 tot 25 liters per seconde en/of tussen de 3 en 5 liters per seconde aanvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteendoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit, waterberging/NBW en watergangen die van belang zijn voor ontwatering en afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.
- Onderhoudsplicht voor aanliggende eigenaren.
- Onderhoud wordt jaarlijks gecontroleerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta middels schouw.

C-watergangen:

- Alle overige watergangen.
- Het waterschap ziet niet op onderhoud toe, wel op instandhouding (niet dempen, tenzij vrijstelling of vergunning van het waterschap).
- Onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij eigenaar kadastrale ondergrond.

Nr.	Betreft watergang	Statuswijziging in ontwerplegger	Zienswijze van belanghebbende	Reactie van WDO Delta	Leidt tot aanpassing in legger t.o.v. ontwerplegger
1.1	W2030	A>B	Indiener vindt het opvallend dat in zijn omgeving nauwelijks A-watergangen wijzigen.	In de omgeving zijn alle watergangen theoretisch en praktisch beoordeeld. De uitkomst is dat in deze omgeving weinig A-watergangen van status veranderen. Hieruit blijkt dat deze watergangen al redelijk goed zijn ingedeeld volgens de nieuwe hydrologische criteria. Uitzondering hierop is watergang W2030.	Nee
1.2			Indiener geeft aan dat in de folder over Waterschapszorg van WDO Delta wordt geschreven dat WDO Delta verantwoordelijk is voor het regionale watersysteem. Hij vindt het vreemd dat hij dan toch verplicht wordt	In de folder van Waterschapszorg wordt inderdaad benoemd dat het WDO Delta verantwoordelijk is voor het regionaal watersysteem. Wettelijk gezien heeft het waterschap tot taak de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voor zover deze taak	

1.3			<p>tot het onderhoud van een B-watergang.</p> <p>Indiener vindt dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het onderhoud van de betreffende watergang, omdat zijn perceel niet grenst aan de watergang. Tussen de watergang en zijn perceel bevindt zich een strook van 1,5 meter die in bezit is van WDODelta. Daarom is indiener van mening dat hij niet verplicht kan worden om een sloot in eigendom van WDODelta te onderhouden. Als WDODelta dit toch doet, wil de belanghebbende de juridische onderbouwing hiervan ontvangen.</p>	<p>niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen. Dit geldt ook voor het oppervlaktewater. Bij de invulling van de taak gaat het o.a. om de volgende vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor welke watergangen wil het waterschap bemoeienis met het onderhoud? - welke van die watergangen wil het waterschap zelf onderhouden en voor welke van die watergangen wil het waterschap het onderhoud toedelen aan 'aangelanden'? <p>Beheer en onderhoud zijn twee verschillende zaken. A-watergangen onderhoudt het waterschap zelf. Voor B-watergangen legt het waterschap de onderhoudsplicht neer bij de aangelanden (eigenaren en gebruikers van aangrenzende percelen).</p> <p>Het bestuur van het waterschap stelt de legger vast waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen (op grond van artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet). Onderhoudsplichtig zijn diegenen die in de legger ingevolge de Waterschapswet zijn aangewezen (art. 2.1, eerste lid van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta). In de legger oppervlaktewaterlichamen van WDODelta worden de onderhoudsplichtigen aangewezen voor de A- en B-watergangen. Bij B-watergangen worden de eigenaren van het aangrenzende perceel ('aangelanden') als onderhoudsplichtige aangewezen. Dit is bij de onderhavige B-watergang ook het geval. In de Keur van WDODelta is in artikel 2.1, derde lid, bepaald: <i>"Als een aan een oppervlaktewaterlichaam grenzend perceel minder dan twee meter breed is, wordt het daarachter gelegen perceel als aangrenzend perceel</i></p>	
-----	--	--	--	---	--

1.4			<p>Indiener wil graag de wetgeving ontvangen, op grond waarvan WDODelta het recht heeft om in het 'Besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels ter bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta' van september 2017 de mogelijkheid voor zichzelf creëert om de aangrenzende eigenaren verantwoordelijk te maken voor het onderhoud door te stellen dat dat het geval is wanneer het aangrenzend perceel (in eigendom van WDODelta) minder dan 2 meter breed is.</p>	<p><i>aangemerkt.</i> ". In de situatie van indiener is dat het geval.</p> <p>In artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet is bepaald: "Het algemeen bestuur maakt de verordeningen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen." De keur is een verordening. De keur is bij uitstek de verordening waarin bepalingen worden opgenomen over onderhoud en gebruik van waterstaatswerken, waaronder oppervlaktewaterlichamen. De bepaling over 'de strook minder dan 2 m breed' is daar een voorbeeld van.</p>	
1.5			<p>Indiener is van mening dat de aard van zijn perceel (bos) zodanig is, dat hij geen belang heeft bij de sloot en het onderhoud daarvan. Hij is van mening dat zijn perceel niet draineert op W2030. De sloot loopt ongeveer 80 meter langs zijn bos. Het bos neemt maar al te graag al de regen op die valt. Ook loopt het bosperceel vlak bij de sloot omhoog, zodat er geen water rechtstreeks over de bodem in de waterweg loopt. Een klein deel van de watergang, ongeveer 30 meter, loopt langs een deel van het perceel dat, in de lengterichting van de sloot, (dus niet er naar toe) sterk afloopt. Achter dat deel is een brede sloot die niet op W2030 is aangesloten. Daarop draineert het perceel. Overigens met weinig succes volgens indiener, want er staat haast nooit water in en het onderste deel van het gazon is nat.</p>	<p>In het kader van Waterschapszorg heeft het algemeen bestuur van het waterschap criteria vastgesteld voor de indeling van watergangen (zie de inleiding van deze reactienota). Wie onderhoudsplichtig is hangt daarmee samen. Voor de aanwijzing van aangelanden als onderhoudsplichtige, is niet bepalend of zij een concreet aanwijsbaar eigen belang hebben bij de betreffende watergang of het onderhoud daarvan. Een aanliggende eigenaar onderhoudt een watergang immers niet alleen voor zijn eigen belang, maar ook in het belang van andere belanghebbenden die afhankelijk zijn voor een goede water aan- en afvoer door de watergang.</p>	

1.6			<p>Indiener is van mening dat zijn situatie anders is dan bij de boeren die van watergangen profiteren.</p> <p>Als de door het waterschap voorgenomen leggerwijziging onherroepelijk wordt, wil hij graag dat het waterschap het onderhoud uitvoert, tegen door hem te betalen redelijke kosten daarvan.</p>	<p>Het waterschap onderhoudt de A-watergangen en de aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van B-watergangen. Het waterschap wil juist met de invoering van Waterschapszorg hierin eenduidigheid creëren. U kunt een loonwerker of aannemer inhuren om het deel van de watergang te onderhouden waar u onderhoudsplichtig voor bent. Eventueel in overleg met de overige aanliggende eigenaren.</p>	
2.1	W2765, W2735 en W2725	Alle drie A>C	<p>Op basis van het afwaterend oppervlak achter deze watergangen en de kwel vanuit de Schipsloot, vindt indiener dat er veel water door de betreffende watergangen gaat. Daarom verzoekt hij de watergangen als A watergang te blijven aanmerken.</p>	<p>De betreffende watergangen zijn theoretisch en praktisch getoetst. In deze toetsing is het afwaterend oppervlak bepaald aan de hand van de maaiveldhoogte en praktische kennis van het waterschap. Dit is voor watergangen W2765, W2735 en W2725 respectievelijk 2, 5 en 4 ha. Bij het bepalen van de hoeveelheid water die door de watergangen stroomt, is ook rekening gehouden met extra afvoer door kwel vanuit de Schipsloot. Uit de toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door deze watergangen stroomt dan alsnog dermate weinig is, dat deze niet voldoen aan de criteria voor een A- watergang, maar passen binnen de criteria voor een C-watergang.</p>	Nee
2.2			<p>Indiener verzoekt om, als WDODelta tot het besluit komt dat de betreffende watergangen niet de A-status kunnen houden, deze dan ten minste te wijzigen in B-watergangen. Ter vergelijking noemt indiener dat watergang W2645 wel omgezet wordt naar een B-watergang, terwijl deze watergang eenzelfde afwaterend oppervlakte heeft en geen kwel vanuit de Schipsloot. Daarom vindt indiener dat, als watergang W2645 een B-watergang moet zijn, de watergangen</p>	<p>Watergang W2645 is aanvullend theoretisch en praktisch getoetst. Hieruit volgt dat de hoeveelheid water die door watergang W2645 stroomt zodanig is, dat het terecht is dat deze een B-status krijgt. Bij deze toetsing is geen rekening gehouden met extra afvoer door kwel. Dat deze watergang toch aangemerkt wordt als B-watergang, komt onder andere doordat deze watergang een afwaterend oppervlak heeft van ruim 9 ha. Dit is meer dan watergangen W2765, W2735 en W2725 hebben.</p>	

			W2765, W2735 en W2725 eveneens B-watervangsten moeten worden omdat deze meer water hebben af te voeren. De situatie lijkt niet vergelijkbaar, omdat het hier om drie watervangsten gaat. Echter het afwaterend oppervlak en het aantal sloten is gelijk als het gaat om W2765, W2735 en W2725, vergeleken met het "blok" waar W2645 in ligt. Indiener is van mening dat het daarom een vergelijkbare situatie is die een gelijke behandeling verdient.	Uit de aanvullende toetsingen blijkt dat zowel het afwaterend oppervlak als ook de hoeveelheid af te voeren water niet vergelijkbaar is voor watervang W2645 enerzijds en watervangsten W2765, W2735 en W2725 anderzijds. Daarom is het terecht dat watervang W2645 een B-status krijgt en dat watervangsten W2765, W2735 en W2725 een C-status krijgen.	
3	S6864	B>C	Indieners geven aan dat volgens het waterschap de hoeveelheid water die gemiddeld één à twee dagen per jaar door de watervang stroomt dermate weinig is, dat het dit vraagt om statuswijziging van de watervang (van B naar C). Zij concluderen dat dan de overige 363 dagen wel voldoende water door de watervang stroomt om deze de B-status te laten houden. Als het waterschap de watervang toch wijzigt naar een C-status, zien indieners zich genoodzaakt bezwaar maken bij de Provincie Overijssel en anders door gaan tot aan de Raad van State.	De betreffende watervang is theoretisch en praktisch getoetst. Uit deze toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door deze watervang stroomt dermate weinig is, dat deze niet voldoet aan de criteria voor een B-watervang, maar past binnen de criteria voor een C-watervang. Dit betreft een gemiddelde jaarlijkse maximum hoeveelheid gedurende 1 à 2 dagen per jaar. Het is dus niet zo dat in de overige 363 dagen meer water door de betreffende watervang stroomt, in tegendeel, juist minder.	Nee
4	W8826 en W8827 (Ambtshalve)	A>B		Beide watervangsten liggen in het verlengde van elkaar. De hoeveelheid water die door beide watervangsten in de praktijk stroomt is meer dan de hoeveelheid water die in theorie is berekend. Na overleg met en akkoord van de omgeving wordt voorgesteld om de voorgenomen wijzigingen niet door te voeren, maar beide watervangsten de A-status te laten houden.	Ja, A-status blijft behouden
5	W2190 (Ambtshalve)	A		Betreffende watervang werd eerder gebruikt om water het gebied in te laten en had daardoor een belangrijke wateraanvoerfunctie. In 2003 is echter tijdens de verbetering van het Brongebied Vledder Aa gekozen om het omliggende gebied van deze watervang niet meer van gebiedsvreemd water te	Ja, wijzigt naar een C-status

				voorzien. Hierdoor wordt door de watergang geen water meer aangevoerd en wordt een hoeveelheid water afgevoerd die passend is voor een C-watergang. Omgeving is akkoord met deze wijziging.	
6	555495 (Ambtshalve)	C		Het betreft de huidige C-watergang die A-watergangen W4050 en W4135 verbindt. Deze watergang krijgt de code: 555495. De watergang is ca. 550 m lang en ligt langs een overige kering. De functie van deze watergang is om in een aanvoersituatie het water beter door de hele polder te kunnen verdelen. Dat is Essentieel in deze polder met grote wegzijging (Baarlingerpolder bij Baarlo, ten noorden van Blokzijl). Om dit goed te kunnen doen, wordt de watergang in de huidige situatie al onderhouden door WDODelta. De watergang past binnen de wateraanvoer criteria voor een A-watergang. Omgeving is akkoord met deze wijziging.	A