

Reactienota ontwerplegger deelgebied 16 (Haerst-Genne)

6 april 2022

Kenmerken van de drie categorieën watergangen

A-watergangen:

- Meer dan 25 liter per seconde afvoer en/of wateraanvoer van meer dan 5 liter per seconde gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden t.a.v. aanvoer van water, GGOR, waterkwaliteit en waterberging/NBW;
- Onderhoud door WDODelta.

B-watergangen:

- Afvoer tussen de 10 en 25 liter per seconde en/of tussen de 3 en 5 liter per seconde aanvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit, waterberging/NBW en watergangen die van belang zijn voor ontwatering en afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom;
- Onderhoud door aanliggende eigenaren.

C-watergangen:

- Alle overige watergangen.
- Het waterschap ziet niet op onderhoud toe, wel op instandhouding (niet dempen, tenzij vrijstelling of vergunning van het waterschap).
- Privaatrechtelijke onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de kadastrale ondergrond (artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek, boek 5, geeft regels over onderhoud als de grens van twee erven in de lengterichting onder een watergang loopt).

Zienswijzen

Nr.	Betreft watergang	Status in ontwerplegger	Zienswijze	Reactie van WDODelta	Leidt tot aanpassing in legger t.o.v. ontwerplegger
1	SZ6940-SZ6960, SZ6980-SZ7000, SZ7100-SZ7120, SZ7087-SZ7090, SZ7080-SZ7200, SZ7540-SZ7570, SZ7280-SZ7540, SZ7345-SZ7450, SZ7340-SZ7345, SZ7340-SZ7400, SZ7150-SZ7160,	B>C B>C Ongewijzigd A B>C B>C B>C B>C B>C B>C B>C B>C	Indiener is niet akkoord met de genoemde wijzigingen van een B- naar een C-status. Het gaat om watergangen die langs openbare wegen liggen en op grond van de 'oude' legger gedeeltelijk in onderhoud waren bij de gemeente Zwolle. Het onderhoud wordt nu naar beider tevredenheid uitgevoerd door de gemeente Zwolle. Als dit zo blijft, is er geen probleem. Indiener wil garantie dat dit zo blijft. Indiener geeft aan dat anders een kostenverhoging komt voor zijn	De kenmerken van A-, B- en C-watergangen staan aan het begin van deze reactienota genoemd. De watergangen die van de B- naar de C-status wijzigen, voldoen niet aan de aan- en afvoercriteria om B-watergang te blijven/te zijn. In de zienswijze wordt dat ook niet ontkend. De zienswijze richt zich meer op tevredenheid van indiener met de huidige situatie (waarbij de gemeente kennelijk het onderhoud over de volle breedte van de watergangen uitvoert) en vrees voor kostenverhoging. Dat zijn echter geen criteria voor het waterschap om Waterschapszorg gestalte te geven.	Nee.

	SZ7310-SZ7330 SZ7290-SZ7295	A>C A>C	bedrijf die niet gecompenseerd wordt in een lagere waterschapsheffing. Door de wijziging bij een aantal watergangen van een A- naar een C-status, vindt indiener dat de waterhuishouding op zijn aan- en achterliggende percelen onvoldoende geborgd is. De kosten voor het onderhoud van deze watergangen liggen bij indiener als grondeigenaar en worden niet gecompenseerd door een lagere waterschapsheffing. Indiener vindt dat door genoemde wijzigingen de waterhuishouding, volgens indiener een kerntaak van het waterschap, in kwaliteit wordt aangetast en de kosten bij de grondeigenaar worden gelegd, terwijl deze voor die waterschapstaak ook al belast wordt door de waterschapsheffing.	Het feit dat de gemeente in de praktijk het onderhoud uitvoert, doet niets af aan het feit dat indiener formeel ook voor de helft van de watergang onderhoudsplichtig is, tot aan de leggerwijziging. Zorg bij de ene eigenaar/aangeland over het onderhoud door een andere eigenaar/aangeland is geen criterium. Bij watergangen met een C-status kan indiener het onderhoud aan de watergang uitvoeren. Het waterschap legt echter geen onderhoudsverplichting op en houdt dan ook geen schouw (controle) op het onderhoud aan C-watergangen. Artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek, boek 5, geeft regels over onderhoud als de grens van twee erven in de lengterichting onder een watergang loopt (wat de verplichtingen en rechten van de eigenaren ter weerszijden zijn). Eigenaren kunnen elkaar daarop aanspreken. De betreffende twee watergangen die van de A-status naar de C-status wijzigen, zijn theoretisch en praktisch getoetst. Dit betekent dat een hydroloog deze watergangen heeft doorgerekend en dat dit is getoetst aan de praktijkkennis en ervaring van de gebieds- en peilbeheerder. Uit deze toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door deze watergangen stroomt dermate klein is, dat die niet voldoen aan de criteria voor een A-watergang, maar passen binnen de criteria voor een C-watergang. Het belang van C-watergangen is niet zodanig dat het waterschap een onderhoudsverplichting oplegt, laat staan dat het waterschap het onderhoud zelf nog zou moeten uitvoeren.	
--	--------------------------------	------------	--	---	--

				De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied. Die taak omvat onder meer de zorg voor het watersysteem. Doel daarvan is onder meer een waterpeil/waterbeheer dat past bij de functies van de betreffende gebieden en voorkoming en waar nodig beperking van wateroverlast. Voor de taakuitoefening is het niet noodzakelijk dat het waterschap bemoeienis heeft met het onderhoud van alle watergangen. Om die reden heeft waterschap in 2017 criteria vastgesteld voor de indeling in A-, B- en C-watergangen. Het waterschap richt zich daarbij op het zelf onderhouden van de voor het watersysteem belangrijkste watergangen, de A-watergangen. Het belang van de meestal wat kleinere B-watergangen voor het watersysteem is zodanig dat het onderhoud daarvan bij de aanliggende eigenaren wordt neergelegd, waarbij jaarlijks de nakoming van de onderhoudsplicht wordt gecontroleerd (schouw). C-watergangen zijn veelal kleinere perceelsloten of bermsloten. Zoals opgemerkt heeft het waterschap in 2017 criteria vastgesteld waaraan een A-, B- of C-watergang moet voldoen. Die worden nu ingevoerd met het programma Waterschapszorg. Op die wijze wil het waterschap een eenduidige indeling van het watersysteem invoeren voor het gehele beheergebied. Daarbij worden de onderhoudsverplichtingen ook op een eenduidige wijze toebedeeld.	
2	SZ8330-SZ8600, SZ8600-SZ8610 SZ8270-SZ8370, SZ8190-SZ8230,	A>B A>B B>C B>C	Indiener geeft aan dat volgens de brief van het waterschap d.d. 27 januari 2022, zij door het waterschap geïnformeerd is over de veranderingen van het beheer en onderhoud van watergangen rond de	Volgens de administratie van het waterschap, heeft het waterschap de indiener op 23 april 2021 een brief gestuurd met kenmerk Z/21/040384-162070, waarin de veranderingen van het beheer en onderhoud door het	Ja, watergangen SZ8330- SZ8600 en

	SZ8210-SZ8270, SZ8170-SZ8180, SZ8180-SZ8250A SZ8170-SZ8240A, SZ8800-SZ8900	B>C B>C B>C B>C B>C	percelen van de indiener en dat er persoonlijke gesprekken zijn gevoerd. Indiener geeft aan dat zij helaas deze brieven niet heeft ontvangen en er geen persoonlijke gesprekken met de indiener zijn geweest. Op 8 februari 2022 is een medewerker van het waterschap alsnog bij indiener langs geweest en hebben zij gesproken over de door het waterschap voorgenomen wijzigingen. Indiener wil graag dat watergangen SZ8600- SZ8610 en SZ83330-SZ8600 een A-status houden, in verband met de waterafvoer. Deze watergangen zijn nodig voor de waterafvoer, omdat deze	programma Waterschapszorg worden aangekondigd. Dit is een brief die naar alle belanghebbenden van het programma Waterschapszorg in het gebied Haerst-Genne is verzonden, bij aanvang van de informele ronde (de periode dat het waterschap informerende gesprekken heeft gevoerd met de belanghebbenden). In deze brief is aangegeven dat het waterschap persoonlijk contact opneemt als een verandering tot gevolg heeft dat het onderhoud door het waterschap aan de betreffende grondeigenaar wordt overgedragen, of dat het waterschap dit onderhoud wil overnemen. Indiener is alleen grondeigenaar langs watergangen die wijzigen van een B- naar een C-status. Hierdoor is er geen sprake van dat onderhoud wordt overgedragen of overgenomen door waterschap of indiener. Daarom heeft het waterschap niet op eigen initiatief verder persoonlijk contact gezocht met indiener. In eerder genoemde brief staat echter ook dat, mocht er behoefte zijn aan persoonlijk contact om verder te praten over bijvoorbeeld een wijziging van een B- naar een C-status, contact opgenomen kan worden met een medewerker van het programma Waterschapszorg. Met indiener is geen persoonlijk contact opgenomen over de door indiener genoemde watergangen die het waterschap voornemens is te wijzigen van een A- naar een B-status, omdat indiener bij deze watergangen geen aanliggend eigenaar is. De betreffende twee watergangen zijn theoretisch en praktisch getoetst. Dit betekent dat een hydroloog deze watergangen heeft doorgerekend en dat dit is getoetst aan de praktijkkennis en ervaring van de gebieds- en	SZ8600- SZ8610 houden A-status en watergangen SZ8270- SZ8370, SZ8190- SZ8230, SZ8170- SZ8180 en SZ8800- SZ8900 houden een B-status.
--	--	---------------------------------	---	---	--

			tussen twee andere A-watergangen liggen. Indiener wil graag dat watergangen SZ8270-SZ8370, SZ8190-SZ8230, SZ8210-SZ8270, SZ8170-SZ8180, SZ8180-SZ8250A, SZ8170-8240A en SZ8800-SZ8900 een B-status houden, zodat er verplicht schouw gemaakt wordt door iedere aanliggende eigenaar. Indiener geeft aan dat dit anders niet gebeurt. Indiener verzoekt een duiker af te sluiten bij watergangen SZ8070-SZ8080 en SZ5220-SZ5230 (duiker SZ5220-SZ8080 red.).	peilbeheerder. Uit deze toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door deze watergangen gaat, inderdaad passend is bij een A-watergang. Deze watergangen blijven dus ongewijzigd een A-watergang. Dit zal ook meegedeeld worden aan de aanliggende eigenaren van deze A-watergangen. De door indiener genoemde watergangen zijn allen theoretisch en praktisch getoetst. Hieruit volgt bij nader inzien dat de watergangen SZ8270-SZ8370, SZ8190-SZ8230, SZ8170-SZ8180 en SZ8800-SZ8900 in aanmerking komen voor de B-status, omdat de waterafvoer door deze watergangen voldoet aan de criteria voor een B-watergang. Bij de overige genoemde watergangen is dat niet het geval. In de zienswijze wordt dat ook niet ontkend. Zorg bij de ene eigenaar/aangeland over het onderhoud door een andere eigenaar/aangeland is geen criterium voor de categorie-indeling. Het waterschap voert geen controle uit op het onderhoud aan C-watergangen. Dit neemt niet weg dat ook bij de C-status de aangelanden onderhoud aan een watergang kunnen uitvoeren. Artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek, boek 5, geeft regels over onderhoud als de grens van twee erven in de lengterichting onder een watergang loopt (wat de verplichtingen en rechten van de eigenaren ter weerszijden zijn). Eigenaren kunnen elkaar daarop aanspreken. De door indiener genoemde duiker is geen onderdeel van de leggerwijziging. Desondanks wordt het volgende hierover opgemerkt:	
--	--	--	--	--	--

			Indiener vindt het een zeer slechte zaak dat veel bermsloten C sloten worden, omdat dan niemand meer 'schouw hoeft te maken'.	De duiker is onderdeel van het lokale (polder)watersysteem. De duiker verbindt een B-watgang en een toekomstige C-watgang binnen hetzelfde peilvak. Na contact met de indiener is duidelijk wat het achterliggende doel is van het afsluiten van deze duiker. Indiener heeft in een gesprek aangegeven dat in een A-watgang (SZ5230-SZ5250) binnen hetzelfde peilvak zand opgehoopt is door kwel vanuit de nabij gelegen zandwinplas, wat ervoor zorgt dat in natte perioden veel water door de duiker stroomt en wateroverlast veroorzaakt bij het perceel van indiener. Het waterschap zal daarom onderzoeken op welke locaties in de genoemde A-watgang zand is opgehoopt en dit zand dan verwijderen, mogelijk door de hele watgang te baggeren. De verwachting is dat dit het probleem van de indiener oplost, zodat de genoemde duiker niet afgesloten hoeft te worden. Het waterschap voert geen controle uit op het onderhoud aan C-watgangen. Dit neemt niet weg dat ook bij de C-status de aangelanden onderhoud aan een watgang kunnen uitvoeren. Artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek, boek 5, geeft regels over onderhoud als de grens van twee erven in de lengterichting onder een watgang loopt (wat de verplichtingen en rechten van de eigenaren ter weerszijden zijn). Eigenaren kunnen elkaar daarop aanspreken.	
--	--	--	--	---	--