

Programma van Eisen (addendum / erratum)

Documentnummer: 1.4814sw.298

Pagina: 1 van 6

Datum opmaak: 12-03-2018

1. Gegevens	
Documentnummer (addendum / erratum)	1.4814sw.298
Datum opmaak (addendum / erratum)	12-03-2018
Opsteller van het PvE (addendum / erratum)	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Takkebijsters 58 4817 BL BREDA
Documentnummer (bronbestand)	1040-PvE-BMI-OAI versie 5.0
Datum opmaak (bronbestand)	16-11-2016
Opsteller van het PvE en NvA (bronbestand)	Dentech Beveiliging B.V. Ambachtlaan 23a 4871 ED ETTEN-LEUR
Uitgangspunt	De inhoud van het als 'bronbestand' aangeduide document blijft, met uitzondering van de in dit Programma van Eisen beschreven items, van kracht. Bedoelde delen in het bronbestand komen pas te vervallen na volledige formalisatie van dit Programma van Eisen.
Bouwwerk Volgens bijlage 1, behorende bij artikel 6.20 van "Bouwbesluit 2012"	- Deel AlleeWonen: Woonfunctie voor zorg, groepszorgwoning voor 24-uurs zorg - Deel stichting Elisabeth: Gezondheidszorgfunctie met bedgebied Argusvlinder 298, 4814 SW BREDA
Inspectiecertificaat Conform de respectievelijke artikelen 6.20 lid 6 en 6.23 lid 4 van het "Bouwbesluit 2012", alsmede artikel 1.10 uit de "Regeling Bouwbesluit 2012"	X Jaarlijks ☐ Bij oplevering en daarna met een frequentie van eenmaal per drie jaar ☐ Niet van toepassing ☐ Anders, zie toelichting
	<u>Toelichting:</u>



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2022-001463-V01

Programma van Eisen (addendum / erratum)

Documentnummer: 1.4814sw.298

Pagina: 2 van 6

Datum opmaak: 12-03-2018

1. Gegevens		
Doel van de installatie	X Persoonlijke bescherming X Schadebeperking X Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Gelijkwaardige veiligheid zoals toegelicht bij 'Toetsingskader'	
Eigenaar	AlleeWonen, Spoorstraat 200 te BREDA Stichting Elisabeth, Leuvenaarstraat 91 te BREDA	
Eisende partij(en)	X Bevoegd Gezag ☐ Verzekeraar X Eigenaar ☐ Gebruiker ☐ Anders, zie toelichting	

Programma van Eisen (addendum / erratum)

Documentnummer: 1.4814sw.298

Pagina: 3 van 6

Datum opmaak: 12-03-2018

2. Eisen brandmeldsysteem

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis					
8.6 Erratum	Sturingen automatische brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G) HM = handbrandmelder AM = automatische brandmelder X = aansturing direct O = niet van toepassing	<u>Installatie</u>	<u>Algemeen</u>	<u>Detectiezones</u>	<u>AM</u>	<u>HM</u>	
		Ontruimingsalarmering	zie “3. Eisen ontruimingsalarmsysteem”				
		Deurvasthoudinrichting bouwdeel A	O	1-6 + 19	X	X	
		Deurvasthoudinrichting bouwdeel B/C	X	O	O	O	
		Luchtbehandeling ¹	O	7-18 + 20	X	X	
		RWA ²	O	1-4	X	X	
		Lift bouwdeel A	X	O	O	O	
		Lift bouwdeel B/C	X	O	O	O	
		Ontgrendelen elektrisch vergrendelde deuren bouwdeel A	O	1-6 + 19	X	X	
		Ontgrendelen elektrisch vergrendelde deuren bouwdeel B/C	O	7-18 + 20	X	X	
		Brandwerende rolluiken ³	X	O	O	O	
		Brandweersleuteldepot	X	O	O	O	
		Brandweeringang	X	O	O	O	
		Flitslicht	X	O	O	O	
<u>Toelichting:</u> Voor zover niet anders aangeduid dienen aansturingen en actiepatronen volgens het boekwerk “Brandbeveiligingsinstallaties” te worden uitgevoerd. ¹ Alleen voor bouwdeel B en C; 100% luchttoevoer en 100% luchtafvoer, recirculatie uit. ² Alleen voor bouwdeel A (Atrium); Zie PvE OBJ000759(patio)-PvE-RWA9v10) d.d. 31-03-2016 ³ Rolluiken sluiten							
6.2.2 Erratum	Opties brandmeldcentrale C = akoestische of optische signaalgevers van brandalarmeringsapparatuur (ontruimingsalam) E = doormeldapparatuur voor brandmeldingen G = automatische brandbeveiligingsinstallaties	O Niet van toepassing O Verificatie van meldingen O Vertraging van de uitgangssignalen naar C X Vertraging van de uitgangssignalen naar E O Vertraging van de uitgangssignalen naar G O Anders, zie toelichting					
		<u>Toelichting:</u> Vertraging van uitgangssignalen naar doormeldapparatuur voor brandmeldingen (E) moet kunnen worden ingesteld. Bij oplevering wordt vertraging ingesteld op 0 minuten. Het aanbrengen van deze optie is uitsluitend toegestaan in overleg met en na schriftelijke bevestiging van het Bevoegd Gezag (Brandweer). Deze bevestiging dient als aanvulling op dit PvE in het logboek te worden opgenomen					

Programma van Eisen (addendum / erratum)

Documentnummer: 1.4814sw.298

Pagina: 4 van 6

Datum opmaak: 12-03-2018

3. Eisen ontruimingsalarmsysteem																					
§ NEN 2575-4	Omschrijving		Eis																		
4.3 Erratum	De prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid		99,7%																		
	Toelichting op bijzondere situaties:																				
6.1.1 7 Erratum	Bijzondere omgevingsfactoren alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op standaardruimten en de draadloze stilalarminstallatie		Ruimte:	Omstandigheden:																	
	Toelichting:																				
7.3 Erratum	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering		<table><tr><td>BP</td><td>HHM</td><td>HM</td><td>AM</td><td>BL</td></tr><tr><td colspan="5">Draadloze stilalarm installatie (in alarmeringszone A, B, C en D)</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>o</td></tr></table>				BP	HHM	HM	AM	BL	Draadloze stilalarm installatie (in alarmeringszone A, B, C en D)					X	X	X	X	o
	BP	HHM	HM	AM	BL																
Draadloze stilalarm installatie (in alarmeringszone A, B, C en D)																					
X	X	X	X	o																	
		Toelichting:																			
6.1.3 Erratum	Doormelding van storingen naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen		Indien er geen sprake is van een geïntegreerde brandmeldinstallatie-/ontruimingsalarminstallatie, dient een voorziening te worden getroffen dat ook storingen van de ontruimingsalarminstallatie als apart criterium worden doorgemeld aan een Particuliere Alarmcentrale (PAC).																		
			Om een goede en betrouwbare ontvangst en opvolging van storingsmeldingen mogelijk te maken is het van belang dat de Particuliere Alarmcentrale is erkend volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021-1, ('Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales' van het CCV), dat de verbinding tussen de brandmeldinstallatie en de meldkamer (PAC) voldoet aan DP3 (AL 2) volgens NEN-EN 50136-1:2012 en dat de doormeldeenheid voldoet aan het gestelde in EN 54-21.																		
6.2 Erratum	Taal tekst op bedieningspaneel		X Nederlands o Anders, zie toelichting																		
	Toelichting:																				
6.5 Erratum	Taal tekst op ontvangsttoestel		X Nederlands o Anders, zie toelichting																		
	Toelichting:																				

Programma van Eisen (addendum / erratum)

Documentnummer: 1.4814sw.298

Pagina: 5 van 6

Datum opmaak: 12-03-2018

2. Eisen brandmeldsysteem			
§ NEN 2535	Omschrijving		Eis
7.1.2 Erratum	Omvang ontruimingsgebied	<u>Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten:</u>	
7.1.3 Erratum	Alarmeringszones	Gehele gebouw	
	<u>Toelichting:</u>		
7.1.4 Erratum	Stilalarmgroepen	<u>Aantal ontvangsttoestellen</u> 5 stuks / 1 groep	<u>Aangestuurd door</u> Alle alarmeringszones
7.2 Erratum	Prioriteiten	Niet van toepassing	
15.2.3 Erratum	Locatie en aantal bedieningspanelen (BPOA)	Er moet één bedieningspaneel ontruimingsalarm worden aangebracht in de hoofdentree/receptiebalie, in de teampost van bouwdeel C is het nevenbedienpaneel geplaatst.	

Programma van Eisen (addendum / erratum)

Documentnummer: 1.4814sw.298

Pagina: 6 van 6

Datum opmaak: 12-03-2018

4. Goedkeuring		
Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegd Gezag Eisende Partij namens het College van Burgemeester en Welhouders van Breda	Gemeente Breda Afdeling Veiligheid, Toezicht & Handhaving Postbus 90156 4800 RH BREDA T: 14076	
Eigenaar - Eisende Partij - Namens 'Gebruiker' verantwoordelijk voor realisatie van en appel aan de prestatie-els onechte en ongewenste brandmeldingen - Administratieve en organisatorische verplichtingen zoals beschreven in deel "4. Aanvullende eisen"	Surplus Leuvenaarsestraat 91 4811 VJ BREDA T: 0168-331860	
Eigenaar - Eisende Partij - Namens 'Gebruiker' verantwoordelijk voor realisatie van en appel aan de prestatie-els onechte en ongewenste brandmeldingen - Administratieve en organisatorische verplichtingen zoals beschreven in deel "4. Aanvullende eisen"	AlleeWonen Postbus 3522 4800 DM BREDA T: 088-2552000	
Interne controle	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Postbus 2243 4800 CE BREDA T: 076-5728181	
Opsteller van het PvE	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Postbus 2243 4800 CE BREDA T: 076-5728181	

4. Akkoord voor uitvoering (in te vullen door het Brandmelderbedrijf)		
Naam	Paraaf	Datum
		20-04-2018

Leon Braspenning

Van:
Verzonden: woensdag 17 juni 2015 13:32
Aan:
Onderwerp: rookluiken
Bijlagen: Goedkeuring loskoppelen Rookluiken..docx

Hoi Leon.

Bijgaand het document waarbij de brandweer de opdracht geeft voor loskoppeling rookluiken.
Let er op dat het allen onzen rookluiken betreft.
Wil je deze info ook opslaan in de BHV map op de locatie!.

Service en Comfort, Adviseur arbo/veiligheid/milieu



Elisabeth Centrum
Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ Breda
Postbus 90103, 4800 RA Breda

Verzonden: maandag 4 mei 2015 15:42

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Rookluiken Westerwiek

Beste Janes,

Inderdaad hebben de rookluiken geen functie meer in het kader van rookbeheersing ten behoeve van ontruiming en/of repressieve inzet.

De sturing/bediening van de rookluiken dient losgekoppeld te worden van de BMI.

Met vriendelijke groet,

BRANDWEER

Midden en West Brabant