

Ontwerpbesluit

Vaststellen ernst en spoedeisendheid

Datum

31 mei 2022

Zaaknummer

2022-007008

Onderwerp

Wet bodembescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Gemeente Renkum
T.a.v. de heer H. Gelder
Postbus 9100
6860 HA OOSTERBEEK

Gewijzigd

Locatie verontreiniging

Oosterbeek Noordoost (buurt Talud)

Plaats

Oosterbeek

Gemeente

Renkum

Nummer verontreiniging

GE027401503

Melder

Gemeente Renkum

Beste meneer Gelder,

Op 21 april 2022 ontvingen wij een melding van bovengenoemde bodemverontreiniging. Hierbij stellen wij de ernst en spoedeisendheid van deze verontreiniging vast.

Conclusie: ernstige verontreiniging, niet spoedeisend

In de bijlage staat een uitleg en motivering van deze conclusies. Ook leest u aan welke voorschriften u moet voldoen. Zo gelden er onder andere gebruiksbepalingen. Ik verzoek u vriendelijk deze bijlage goed door te nemen. De bijlage is onderdeel van dit besluit.

Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Gewijzigd

Gewijzigd

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

31 mei 2022

Zaaknummer

2022-007008

Blad

2 van 5

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

- 03693991, 03693992, 03693993, 03693996

BIJLAGE

1 Conclusie

Ernstige verontreiniging, niet spoedeisend

De bodem is ernstig verontreinigd. Bij het huidige gebruik zijn er echter geen onaanvaardbare risico's en is ook geen sanering nodig. Er kunnen situaties ontstaan waarbij sanering wel noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten. In dat geval heeft u daar instemming van de provincie voor nodig.

2 Voorschriften

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden.

2.1 Overige meldingsverplichtingen

2.1 Overige meldingsverplichting(en)

Voor graven en andere werkzaamheden op of in de verontreinigde grond heeft u toestemming nodig van de provincie.

3 Motivering

- 3.1 Ontvangen documenten
- 3.2 Beschrijving situatie
- 3.3 Situatie verontreiniging
- 3.4 Onderbouwing ernst verontreiniging
- 3.5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging

3.1 Ontvangen documenten

- Infrastructureel onderzoek Oosterbeek Noordoost, Buurt Talud, Buro Antares, 29 september 2021, kenmerk: MST\401272\29-09-2021\Versie 2.
- Aferkend bodemonderzoek ter plaatse van Reuvensweg te Oosterbeek (boring 145), Buro Antares, 22 maart 2022, kenmerk: MRO/401667-02/22-mrt-2022\Versie 1.
- Verificatie bodemonderzoek ter plaatse van Veritasweg te Oosterbeek (boring 114), Buro Antares, 22 maart 2022, kenmerk: MRO/401667-01/22-mrt-2022\Versie 1.
- Risicobeoordeling Oosterbeek Noordoost, Buurt Talud, Buro Antares, 22 maart 2022, kenmerk: MRO/401667-03/22-mrt-2022\Versie 1.

3.2 Beschrijving situatie

Het onderzoek is uitgevoerd voor geplande infrastructurele werken in de buurt Talud in Oosterbeek Noordoost. Het betreft de straten: Schoolstraat, Badhuisstraat, Taludweg, Lebretweg (deels), Jan van Embdenweg, Backerstraat, Noorderweg, Hilhorstweg, Veritasweg, Stephanieweg, Reuvensweg, Van Ewijkweg en de Stortweg. De projectlocatie staat kadastraal bekend als gemeente Oosterbeek, sectie C, nummer 2735, 2943, 3354, 4386, 4391, 4420, 4437, 5097, 5104, 5310, 5311, 5604, 5679, 5824, 5926.

3.3 Situatie verontreiniging

De grond bestaat ter plaatste tot 55 meter uit zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig en humeus. Het grondwater is aangetroffen op gemiddeld 22 m-mv. De richting van de grondwaterstroming is globaal zuidelijk.

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijken de volgende waarden.

De kwaliteit van de grond onder de wegen varieert van schoon tot licht en matig verontreinigd met kobalt, minerale olie, PCB, lood, zink, kwik en PAK. Plaatselijk zijn sterke verontreinigingen met PAK, kobalt en minerale olie aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat elders onder de wegen nog plaatselijk sterke verontreiniging aanwezig is.

De aangetroffen verontreinigingen hangen waarschijnlijk samen met de aanwezige funderingslaag.

Het hele werkgebied voor de reconstructiewerkzaamheden wordt gezien als één geval van ernstige bodemverontreiniging.

3.4 Onderbouwing ernst verontreiniging

De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen voor in een bodemvolume van meer dan 25 m³ vaste bodem en/of 100 m³ grondwater. Op grond van de concentraties en de omvang is sprake van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming). De verontreiniging is erg heterogeen en is vermoedelijk het gevolg van de aanwezige fundatielaag onder de wegen.

3.5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging

Er is een standaard risicobeoordeling uitgevoerd. De aanwezige bodemverontreiniging leidt bij het huidige en voorgenomen gebruik niet tot onaanvaardbare risico's voor mens of milieu. De grens van het saneringscriterium wordt niet overschreden. Saneren is niet spoedeisend.

4 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel voortvloeit.

5 Meer informatie

5.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op www.gelderland.nl/Kaartenencijfers. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

Gewijzigd

5.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Op <https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding> vindt u verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering.

Gewijzigd

5.3 Registratie bij het Kadaster

De verontreiniging is erg heterogeen aanwezig waardoor de verontreinigingscontour moeilijk is vast te stellen. Daarnaast is slechts op een klein deel binnen het geval (het werkgebied) een overschrijding van de interventiewaarden aangetroffen en is het onderzoek uitsluitend uitgevoerd voor het verrichten van infrastructurele werken. Daarom wordt aangesloten bij de systematiek van de BUS-saneringen en vindt er geen kadastrale registratie plaats.

6 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37 en 55;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012';
- Provinciale milieuverordening;
- Algemene Wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4;
- Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.