

## Reactienota ontwerplegger deelgebied 17 (Zuidwolde)

16 juni 2022

### Kenmerken van de drie categorieën watergangen

#### A-watergangen:

- Meer dan 25 liter per seconde afvoer en/of wateraanvoer van meer dan 5 liter per seconde gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteendoelen gelden t.a.v. aanvoer van water, GGOR, waterkwaliteit en waterberging/NBW;
- Onderhoud door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

#### B-watergangen:

- Afvoer tussen de 10 tot 25 liter per seconde en/of tussen de 3 en 5 liter per seconde aanvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteendoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit, waterberging/NBW en watergangen die van belang zijn voor ontwatering en afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom;
- Onderhoud door aanliggende eigenaren.

#### C-watergangen:

- Alle overige watergangen;
- Het waterschap ziet niet op onderhoud toe, wel op instandhouding (niet dempen, tenzij vrijstelling of vergunning van het waterschap);
- Privaatrechtelijke onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de kadastrale ondergrond (artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek, boek 5, geeft regels over onderhoud als de grens van twee erven in de lengterichting onder een watergang loopt).

Nr.	Betreft watergang	Statuswijziging in ontwerplegger	Zienswijze van belanghebbende	Reactie van WDO Delta	Leidt tot aanpassing in legger t.o.v. ontwerplegger
1	W9027 en 575018	A>B en A>C	Indiener vindt niet dat het onderhoud zomaar 'op het bordje' van indiener geschoven kan worden zonder enige vorm van compensatie. Indiener geeft aan geen mogelijkheden te hebben voor het onderhoud van de sloot en zegt hiervoor dus derden te moeten inhuren. Dit brengt jaarlijks kosten met zich mee. Indiener zegt veel waterschapslasten te betalen. Door deze statuswijzigingen van de watergangen moet indiener de slootwatergangen ook nog laten onderhouden en dit zelf bekostigen.	De betreffende twee watergangen zijn theoretisch en praktisch getoetst. Dit betekent dat een hydroloog deze watergangen heeft doorgerekend en dat dit is getoetst aan de praktijkkennis en ervaring van de gebieds- en peilbeheerder. Uit deze toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door deze watergangen gaat, niet past binnen de criteria voor een A-watergang, maar binnen de criteria voor een B-respectievelijk een C-watergang. Deze	Nee

			<p>Indiener heeft geen enkele zekerheid op toewijzing van het stuk sloot in eigendom.</p> <p>De buurman kan deze sloot zomaar dicht gooien. Indiener wil daarom weten waar hij terecht moet als dit zich voordoet.</p>	<p>wijzigingen betekenen dat indiener mede onderhoudsplichtige wordt voor de B-watergang (W9027), evenals de andere perceeleigenaren aan deze watergang. Dit geldt vanaf 2023. Het waterschap controleert jaarlijks het onderhoud bij de zogenaamde najaarsschouw. De verschuiving van de onderhoudstaak bij deze watergangen is het gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap uit 2017 om nieuwe criteria vast te stellen voor A-, B- en C-watergangen (zie aan het begin van deze reactienota). Het onderhoud van sommige watergangen draagt het waterschap daardoor over, maar bij andere watergangen neemt het waterschap het onderhoud juist over.</p> <p>Nadat de wijzigingen formeel zijn vastgesteld, neemt het waterschap contact op met indiener om te praten over de aankoop van de watergang en het eventueel naastliggende onderhoudspad en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.</p> <p>B- watergangen mogen niet gedempt worden. Aan demping van C-watergangen zijn, afhankelijk van het gebied, voorwaarden verbonden en ook voorschriften. Demping van andermans sloot is uit privaatrechtelijk oogpunt niet toegestaan.</p>	
2	WH6-2-06_A	A>C	Tijdens het informele gesprek met het waterschap op 15 september 2021 heeft indiener aangegeven het niet eens te zijn met de statuswijziging. Volgens indiener ligt de watergang in een laag deel van de percelen en is het er vaak nat. Het is volgens indiener daarom	De betreffende watergang is theoretisch en praktisch getoetst. Dit betekent dat een hydroloog deze watergangen heeft doorgerekend en dat dit is getoetst aan de praktijkkennis en ervaring van de gebieds- en peilbeheerder. Uit deze toetsing volgt dat	Nee

			<p>beter dat de watergang een A-status behoudt en dat het onderhoud op dezelfde wijze door WDODelta uitgevoerd blijft worden.</p>	<p>de hoeveelheid water die door deze watergangen stroomt, niet past binnen de criteria voor een A-watergang. Deze hoeveelheid water past binnen de criteria voor een C-watergang.</p> <p>Dat de watergang zorgt voor de ontwatering van een lager gelegen deel van de percelen, is geen reden om de watergang een A-status te geven. Een watergang kan hard nodig zijn voor de ontwatering van een perceel, maar tegelijk niet voldoen aan de aan- of afvoercriteria voor een A-watergang. Daar is in dit geval ook sprake van. Omdat indiener over de gehele lengte van de betreffende watergang, aan weerszijden kadastraal eigenaar is, kan indiener de watergang de functie voor ontwatering laten houden.</p>	
--	--	--	---	---	--