

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7186039
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0430155
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0430155
Ingediend op	12-08-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Slotsteeg 5, 7255LH Hengelo (Gld) (Hengelo, Slo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255LH
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Slotsteeg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255LH 5, Slotsteeg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Slotsteeg 5 7255LH Hengelo (Gld),
Binnenzijde_van_schuur_2 , 5 Kachel, Kachel-5,
RISICOKLASSE_1
Slotsteeg 5 7255LH Hengelo (Gld),
In_de_ramen_van_schuur_2 , 4 Stopverf, Stopverf-4, NVT
Slotsteeg 5 7255LH Hengelo (Gld),
Rondom_ontluchtingskanaal_op_het_dak_van_schuur_2 , 3
Vlakke platen , Vlakke_platen_-3, RISICOKLASSE_2
Slotsteeg 5 7255LH Hengelo (Gld), Dak_van_schuur_2 , 2
Golfplaten, Golfplaten-2, RISICOKLASSE_2A
Slotsteeg 5 7255LH Hengelo (Gld), Dak_van_schuur_1 , 1
Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Kachel-5: 1 STUKS
Vlakke_platen_-3: 4 STUKS
Golfplaten-2: 172 M2
Golfplaten-1: 208 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22586.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-08-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	12-08-2022	In behandeling