

Verklaring

Bestaande waterloop

Hoogteijn

Talud nieuwe waterloop

Bestaande bodenhoogte

12.50+

Ontwerp bodenhoogte

Bestaand beekprofiel versmallen door aanbrengen dood hout

Bestaand beekprofiel opschonen

Bestaande waterloop dengen

Perceel ophogen

Waterverdeelwerk aanbrengen

Locatie nieuwe beverdam aanbrengen beaver deciever

Duiker handhaven

Duiker aanbrengen

Bestaand fiets-/wandelpad verwijderen

Aanbrengen fiets-/wandelpad bestaande uit halfverharding

Aanbrengen halfverharding wegen en parkeerplaats

Nieuwe brug

Bestaande afstering verwijderen

Aanbrengen afstering

Opnemen en herplanten fruitbomen

Aanplant fruitbomen

Aanplant bomen/ knotbomen

Busleiding gevaarlijke inhoud

Datatransport

Gas lage druk

Gas hoge druk

Hoogspanning

Middenspanning

Laagspanning

Riool vrijverval

Riool onder druk

Water

* Kabels- en leidingen zijn gevectoriseerde lijnen. Deze kunnen enigszins afwijken van het originele bestand.

Verklaring KLIC

Busleiding gevaarlijke inhoud

Datatransport

Gas lage druk

Gas hoge druk

Hoogspanning

Middenspanning

Laagspanning

Riool vrijverval

Riool onder druk

Water

* Kabels- en leidingen zijn gevectoriseerde lijnen. Deze kunnen enigszins afwijken van het originele bestand.



Principe afbeelding boom in de uitstroming beek

Afrastering verwijderen

Fiets-/voetpad aanbrengen uitgevoerd in halfverharding

Afrastering aanbrengen conform bestaande

Bestaande beekprofiel optimaliseren voor visop trek.
Bodemhoogte verlagen en aansluiten op gemiddeld Maaspeil
Bestaande bomen, struweel handhaven
Bodem breedte 1,0m, taluds tot 0,40m boven bodemhoogte
1,5 daarna aansluitend op bestaand talud



Principe afbeelding brug over beek

Bestaand pad verwijderen.
Fiets-/voetpad omleggen.
Parkeerterrein inrichten voor 6 auto's uitvoeren in halfverharding.
Bestaande fruitbomen zo veel mogelijk handhaven. 13 stuks opnemen en herplanten in nieuwe structuur en 6 stuks nieuwe aanplanten.

Nieuwe brug met leuningen aanbrengen
Belastbaarheid voetgangers en fietsers
Breedte 2,50 meter, overspanning 25,0 meter
Brugdek 14,25+
Bestaande bomen handhaven

Bestaande picknick plaats handhaven, incl. beplanting

Bestaande deel van pad handhaven en uitbreiden tot uitkijkpunt door plaatsen van banken.

Bestaande bestorting in Maasoever verwijderen

Es, beuk Ø 400-600mm aanbrengen in de monding, bevestigd aan vier stalen palen met ketting

Bestaande brug en constructie verwijderen

Gemiddeld Maaspeil 11,15m+

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO
0	06-12-2021		PSA		BCO		BCO

0	0
---	---