

Bestaande beekprofiel optimaliseren voor visoptrek.
 Bodemhoogte verlagen en aansluiten op gemiddeld Maaspeil
 Bestaande bomen, struweel handhaven
 Bodembreedte 1,0m1, taluds tot 0,40m1 boven bodemhoogte
 1:1,5 daarna aansluitend op bestaand talud

Opperdonk Veldweg

Bestaand pad verwijderen.
 Fiets-/voetpad omleggen.
 Parkeerterrein inrichten voor 6 auto's uitvoeren in halfverharding.
 Bestaande fruitbomen zo veel mogelijk handhaven. 13 stuks opnemen
 en herplanten in nieuwe structuur en 6 stuks nieuwe aanplanten.

Dp parkeerplaats

Nieuwe brug met leuning
 Belastbaarheid voetgangers en fietsers
 Breedte 2,50 meter, overspanning 25,0 meter
 Brugdek 14.25+.
 Bestaande bomen handhaven

Bestaande picknick plaats handhaven, incl.
 beplanting

Bestaande deel van pad handhaven en uitbreiden
 tot uitkijkpunt door plaatsen van banken.















Bestaande bestorting in Maasoever verwijderen

Es, beuk ϕ 400-600mm aanbrengen in de monding,
 bevestigd aan vier stalen palen met ketting

Bestaande brug en constructie verwijderen

Gemiddeld Maaspeil 11,15m+

Verklaring

-  Bestaande waterloop
-  Hoogtelijn
-  Talud nieuwe waterloop
-  Bestaande bodemhoogte
-  Ontwerp bodemhoogte
-  Bestaand fiets-/wandelpad verwijderen
-  Aanbrengen fiets-/wandelpad bestaande uit halfverharding
-  Aanbrengen halfverharding wegen en parkeerplaats
-  Nieuwe brug
-  Bestaande afstrating verwijderen
-  Aanbrengen afstrating
-  Opnemen en herplanten fruitbomen
-  Aanplant fruitbomen
-  Aanplant fruitbomen

0	06-12-2021		PSA	BCO	BCO
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par	Verificator

Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek

Onderdeel
 DO Situatie uitmonding Lottumse Molenbeek

Opdrachtgever
 Waterschap Limburg

Fase
 Definitief ontwerp

Projectnummer
 WSL039-0001

Takenlijstnummer
 2021-2733

Schaal
 1: 200

Behorende bij doc. nr.

Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek
 Schiedamsedijk 6, 6666 BG Lottum
 Postbus 14, 6642 AA Rhenen

Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek
 Postbus 2302, 5202 CH 't Hartogenbosch

088 - 3366333
 info@kragten.nl
 www.kragten.nl

kragten