

Eneco Warmteproductie Utrecht B.V.
T.a.v. de heer M.P. Leker
Keulsekade 181
3534 AC UTRECHT

Datum 9 maart 2023
Zaaknummer Z/22/728626
Briefnummer D2023-118784
Uw nummer OLO nr. 7468267
Onderwerp Afrondingsbrief sloopmelding

Contactpersoon De heer R. Bakker
Telefoonnummer 030-7023105
E-mailadres r.bakker@rudutrecht.nl
Aantal bijlage(n) 1
Pagina 1 van 3

Geachte heer Leker,

Op 16 december 2022 hebben wij uw sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit 2012 ontvangen. Deze melding betreft het verwijderen van asbesthoudende dakleien van het piramidevormige dak boven de portiersloge.

Op 21 december 2022 is het asbestinventarisatierapport van KP Adviseurs B.V. met rapportnummer 220836-A01 en rapportdatum 20 december 2022 ingediend.

Wij hebben dit asbestinventarisatierapport beoordeeld en akkoord bevonden.

De voorgenomen sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met in acht neming van de aandachtspunten. Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de heer R. Bakker van de RUD Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030-7023105 of via r.bakker@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het zaaknummer waaronder de melding is geregistreerd: Z/22/728626.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



mr. B.B. (Boris) van de Water
Strategisch manager/teamleider
RUD Utrecht

Bijlage: - Aandachtspunten

Aandachtspunten:

- U dient minstens twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
- U dient de beëindiging van de sloopwerkzaamheden te melden, uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van gereedkomen van de sloop. Volgens artikel 9 lid 1 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 moet een eindbeoordeling worden uitgevoerd. Binnen twee weken na de uitvoering van de werkzaamheden moet u een afschrift van deze eindbeoordeling aan ons overleggen.
- Wanneer niet alle asbesthoudende materialen worden verwijderd, is de eigenaar/aanvrager verplicht aan de gebruiker te melden waar het asbest zich bevindt. Hieraan mogen geen werkzaamheden worden verricht. Tevens adviseren wij de eigenaar/aanvrager om de achtergebleven asbesthoudende onderdelen te voorzien van een asbeststicker. Ook adviseren wij de eigenaar/aanvrager een asbestbeheersplan op te stellen.
- Wij adviseren de eigenaar/aanvrager te handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 tot en met 8.9 van het Bouwbesluit 2012.