



Aan WABO loket
Kopie aan :
Datum 12 november 2024
Betreft Kapaanvraag het Park hoofdroute

Voor het project het Park hoofdroute moet een kapvergunning worden aangevraagd voor 10 bomen in verband en met restauratie en herinrichting van het Park volgens voorlopig IP 2300051 d.d. 25-10-2024.

7 bomen worden gerooid 3 bomen worden verplant.

(zie bijlagen)

De kadastrale gegevens zijn DHV00, sectie G, perceel 719.

De bomen staan op openbaar grondgebied in de nabijheid van Baden Powelllaan 2, 3016GJ te Rotterdam. Er is geen machtiging van een particuliere aanvrager nodig.

Het betreft het rooien van 7 bomen en het verplanten 3 bomen welke vallen onder de onder de plaatselijke verordening van de gemeente Rotterdam.

De te rooien bomen worden niet verplant vanwege de kwaliteit en/of soorteigenschappen. Onderstaand zal per boom een korte verklaring gegeven worden waarom voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd wordt.

Het project "IP Hoofdroute het Park" is onderdeel van de totale restauratie en herinrichting van het Rijksmonument het Park.

De gemeente Rotterdam voert deze restauratie uit in samenwerking met stichting Droom en Daad.

In de periode 2019-2022 zijn verschillende deelgebieden in het Park gerestaureerd: eerst de oostkant, toen het zuidelijk deel en daarna het noordelijk deel van het Park. In 2024 is een begin gemaakt met herinrichting van de buitenruimte rondom het Parkpaviljoen (voormalige tbc-herstellingsoord en later gemeentewerf). Vanaf 2025 volgt restauratie van de Hoofdroute, dit is de hoofd wandelstructuur (noord-zuid en oost-west), waarlangs diverse horeca- en evenementenvelden zijn gelegen.

Belangrijk onderdeel van de restauratie van de Hoofdroute is het verwijderen van het asfalt, dit wordt vervangen door halfverharding en gebakken klinkers. Tevens worden paden (en wegen) opnieuw geprofileerd, zodat de beleving weer aansluit bij de oorspronkelijke visie en uitgangspunten van de eerste ontwerpers van het Park, vader en zoon Zocher. Belangrijk is hier het terugbrengen of versterken van zichtlijnen in relatie tot groen- en waterpartijen. Daarnaast worden verdwenen plantvakken opnieuw aangebracht en wordt de boomstructuur, daar waar nodig, hersteld c.q. aangepast.

Te rooien bomen



Bomen 65050 bm22 (30cm)
65050 bm93 (45cm)
65050 bm67 (53cm)

Dit zijn 3 boomhazelaars van redelijke kwaliteit. De bomen zijn echter te dicht bij een monumentale zomereik geplant. De bomen zullen elkaar wederzijds gaan beconcurreren waardoor lelijke kronen zullen ontstaan. Dat is met name ongewenst voor de monumentale eik. Hazelaars zijn net als andere katjesdragers moeilijk te verplanten wanneer ze eenmaal geruime tijd vast hebben gestaan op een locatie. Resultaten in Rotterdam vallen tegen. Daarnaast wil men niet in het wortelpakket van de eik graven om deze niet te beschadigen hetgeen zou gebeuren wanneer deze 3 bomen verplant zouden worden.. Daarom is besloten deze 3 boomhazelaars te rooien.



Boom 98036 bm38 (70cm)

Gewone paardekastanje boom is aangetast door kastanjeziekte. Boom vormde onderdeel van een grote groep paardekastanjes, deze zijn enige jaren geleden besmet geraakt. In de afgelopen jaren zijn deze bomen afgestorven. Foto is van vorig jaar, boom staat er nu nog slechter bij. Daarom is besloten deze boom te rooien.



Boom 44633 bm56 (85cm)

Gewone paardekastanje boom is aangetast door kastanjeziekte. Boom vormde onderdeel van een grote groep paardekastanjes, deze zijn enige jaren geleden besmet geraakt. . In de afgelopen jaren zijn deze bomen afgestorven. Foto is van vorig jaar, boom staat er nu nog slechter bij. Daarom is besloten deze boom te rooien.



65051 bm43 (35cm)

Ruwe berk, kwaliteit matig (topstrefte waarschijnlijk door wateroverlast). Voorplein voor Harbourclub wordt aangepast. De rotonde verdwijnt. Deze boom is als begeleiding van de rotonde geplant. Doordat de rotonde verdwijnt heeft deze boom geen logische standplaats meer. De boom staat bovendien in de zichtas naar het symetrische gebouw van de Harbourclub. Daarom is het gewenst dat deze boom verdwijnt.

Berken zijn net als andere katjesdragers moeilijk te verplanten wanneer ze eenmaal geruime tijd vast hebben gestaan op een locatie. Resultaten in Rotterdam vallen tegen. Daarom is besloten deze boom te rooien.



65051 bm141 (40cm)

Treurberk, kwaliteit matig (topsterfte, waarschijnlijk door wateroverlast). Voorplein voor Harbourclub wordt aangepast. De rotonde verdwijnt. Deze boom is als begeleiding van de rotonde geplant. Doordat de rotonde verdwijnt heeft deze boom geen logische standplaats meer. De boom staat bovendien in de zichtas naar het symetrische gebouw van de Harbourclub. Daarom is het gewenst dat deze boom verdwijnt.

Berken zijn net als andere katjesdragers moeilijk te verplanten wanneer ze eenmaal geruime tijd vast hebben gestaan op een locatie. Resultaten in Rotterdam vallen tegen. Daarom is besloten deze boom te rooien.

Te verplanten bomen



65052 bm109 (30cm)

65051 bm1 (30cm)

65051 bm2 (30cm)

Dit betreft 3 koningslindes die nog relatief jong zijn (1994). De bomen zijn qua leeftijd, formaat en soort goed verplantbaar. De bomen staan in een groep dicht bij een grote iep. De verwachting is dat op termijn de bomen elkaar zullen gaan verdringen. Daarom is besloten deze lindes te verplanten.

Tevens worden 3 bomen verplant welke niet onder de plaatselijke verordening vallen.



65052 bm36 en 65052 bm37 2x IJzerhout 11cm.



96471 bm11 Tulpenboom (10cm)

Op bijgaande beplanting technische tekening 23-00051 van 17 10 2024 zijn de te rooien bomen en de te verplanten bomen aangegeven.

De opdacht voor de vergunningsaanvraag wordt gegeven door bureau projectmanagement van Stadsontwikkeling. De eigenaar van de grond is de gemeente Rotterdam.

Er worden 53 nieuwe bomen herplant (uiteraard exclusief de te verplanten bomen). Zie beplantingstekening 23-00051 12-11-2024.

De omwonende moeten d.m.v. een bewonersbrief tijdig over de aanvang van de werkzaamheden worden ingelicht.

Boom nummer	Soort	Diameter	Reden kap/verplanten
ROOIEN			
65050 bm22	Boomhazelaar	30cm	groeit in kroon van monumentale eik
65050 bm93	Boomhazelaar	45cm	groeit in kroon van monumentale eik
65050 bm67	Boomhazelaar	53cm	groeit in kroon van monumentale eik
98036 bm38	Paardekastanje	70cm	kastanjeziekte
44633 bm56	Paardekastanje	85cm	kastanjeziekte
65051 bm43	Ruwe berk	35cm	topsterfte blokkeerd zichtlijn
65051 bm141	Treurberk	40cm	topsterfte blokkeerd zichtlijn
VERPLANTEN			
65052 bm109	Koningslinde	30cm	boom verdringt een grote iep
65051 bm1	Koningslinde	30cm	boom verdringt een grote iep
65051 bm2	Koningslinde	30cm	boom verdringt een grote iep