



Legenda

- 242. Verwijderen van bestaande dam en duiker.
- 244. Bestaande stuw vervangen.
- 256. Bestaande zes dammen verplaatsen zodat er minimaal 10m tussenruimte ontstaat daarnaast worden het dan buislangtes van 12m.
- 257. Bestaande zes dammen verplaatsen zodat er minimaal 10m tussenruimte ontstaat daarnaast worden het dan buislangtes van 12m.
- 258. Bestaande zes dammen verplaatsen zodat er minimaal 10m tussenruimte ontstaat daarnaast worden het dan buislangtes van 12m.
- 259. Ingezakte taluds herstellen doormiddel van het plaatsen van beschoeiing.
- 265. Bestaande twee duikers vervangen voor één nieuwe duiker.
- 267. Nieuwe dam en duiker aanbrengen.
- 270. Beton storten in de kom.
- 270A. Verwijderen inlaat

19-12-2023		Topografie: © Kadaster	
Code	Datum	Gekeurd door	Controle door
		Adres / telefoonnummer: Dijk van Oudemweg 186 Postbus 60, 9000 AB Zele www.wdodelta.nl	
Project: Waterschapszorg		Status:	
Omschrijving: Deelgebied 17 Zuidwilde Kruispunten raastbasi		Fase:	
Tekeningnummer: Tekeningnummer		Schaal: 1:15.000	
Blad: 1		Aantal: 1	