

FIGuur 1 - Projectgebied



Binnen dit project wordt de koppeling van het HW-A-stelsel en het Gemeengde stelsel in de Dr. Poldstraat verwiderd en wordt het bestaande HW-A-stelsel aan een nieuw aan te leggen HW-A-stelsel gekoppeld. Dit nieuwe HW-A-stelsel bevindt zich in de Dr. Poldstraat en afzonderlijk van de bestaande HW-A-stelsel. Volgens het waterschap zijn hier nu geen waterkantieproblemen bekeend.

De markt, Pastoor Coolenplein en een deel van de Timmerwolffstraat is momenteel al heringericht en daarbij is beschieden rooleringsaanlegd (Groene omlijning fig. 1). Deze rooleringswater achter nog niet af op een HW-A-stelsel maar wordt nog steeds via een gemengd stelsel afgevoerd naar de RWZI.

De Predikherenstraat en omgeving in Standaarduitten wordt heringericht (rode omlijning figuren 1). Zowel de bogengrondse als de ondergrondse infrastructuur wordt vervangen. Gedurende deze vervanging wordt het openbaar verhard oppervlak – en zoveel mogelijk dakoppervlak – afgekoppeld en gescheiden afgevoerd naar het oppervlaktewater middels een hemelwaterloop.

1 Inleidning

onderwerp	Vergunningingaanvraag lozing HWA op watergang
datum	18 december 2023
OVK06519 Standdaarbuiten	Gemeente Moerdijk
uw kenmerk	Aanvraag Watervergunning
bestemd voor	ter aantenne van Vergunningverlener W5 Brabantse Delta
refereertie	233203-ADB-ME-0001-V1
projecnummer	233203
gecontroleerd door	

memo

FIGUUR 2 – verhard oppervlak per deelgebied



Bij elkaar opgeteld is dit in totaal 23.300 m².

14.386 m².

In het road omlijnde gebied, wat wordt heringericht, is 11.413 m² aan openbare verharding aanwezig. Gezien de lage respons vanuit de buur voor het afkoppelen van dakoppervlak wordt geschat dat maximaal 30% van het dakoppervlak zal worden afgekoppeld, dit omvat totaal 2973 m². Het road omlijnde gebied omvat dus totaal

8914 m².

In het eerder afgekoppelde omlijnde gebied is enkel het openbaar verhard oppervlak afgekoppeld. Dit is in totaal debeteten bij het nieuwe HWA-uitstroombuut behandeld.

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het hemelwaterstelsel + wadi's alsmede de berekeningen van volumes en debieten bij het nieuwe HWA-uitstroombuut beschreven.

2 Ontwerp HWA, berekening volumes en debieten





2.2 Ontwerp HWA-stelsel + wadi
In bijlage 1 is het ontwerp van het hemelwaterstelsel + de wadi opgenomen. De wadi vangt het water van de Predikherenstraat en de Vliverstraat af. Indien de wadi volledig is gevuld kan deze middels overstromtconstructies in de Marktzeilenlaan en Predikherenstraat/Vliversstraat overstromen op het HWA stelsel. Het HWA-stelsel is weergegeven in bijlage 1 en wateraf op watergang OVK06519 te laten lozen. Uit contact met het waterschap blijkt dat het de voorkeur heeft om het HWA op watergang OVK06519 te laten momenteel ook al een gemengde overstort met nummer O256.042 aanwezig.

2.3 Berekening debieten in volumes in watergang OVK06519
Om een inschatting te kunnen maken of watergang OVK06519 negeertieve gevolgen ondervindt van het hemelwater heeft het waterschap gevraagd wat de volumes en debieten zijn wat uit het hemelwaterstelsel stroomt en wat de volumes en debieten zijn die momenteel uit de gemengde overstort stromen. Het waterschap wil voor het uitscheidpunt van het nieuwe hemelwaterstelsel en de bestaande gemengde overstort O256.042 weten wat de piekdebieten en volumes zijn voor Bu108 (t=2) en Bu110 (t=10) uit de leidraad rijdering van Rioned.

Om dit te berekenen is het gebruikte RWA-stelsel in Infoworks ICM gemodelleerd. De resultaten van de uitgevoerde berekening zijn weergegeven in tabel 1.

- Er zijn 2 optrekkingen te plaatzen bij de tabel:
- Het bestaande gemengde stelsel is doorgereden met een model wat in oppervlak voor het SSW. Dit model is nog niet volledig gevuld. De berekende getallen voor de bestaande overstort dienen gelezen te worden als een indicatie.
- Ook het gemengde stelsel kan gaan overstorten bij de zwaaide breuk (zwaarder dan bu108 bij 30% daken + 100% openbare verharding afkoppelen) en de totale belasting op de watergang kan dus in theoretische toename bij de buien. Of dit gebeurt hangt af van meerderde aspecten zoals het functioneren van het gesloten systeem en de beschikbare bergruimte in het systeem. Bij aanleg van de Wadi zal deze bergruimte toename en de beschikbare bergruimte afnemen.
- De gemeente heeft aangegeven variant 2, met wadi, uit te gaan voeren.

Hoewel het op dit moment niet bekend kan worden, kan gesteld worden dat er in deze variant minder water naar de watergang OVK06519 getransporteerd wordt dan reeds het geval is middels de gemengde overstort. Dit komt zoals gezegd door de wadi, die een deel van de neerslag brengt. Bijkomend voordeel hierbij is dat de waterkwaliteit uit het HWA-stelsel (normaaltijd) beter is dan wat er uit de overstort de watergang in stroomt. Daarbij zal de overstort van het gemengde stelsel Waterschappelijk niet meer in werking treden bij Bu108 en nauwelijks bij Bu110, omdat er veel verhard oppervlak is afgekoppeld van het gemengde stelsel. De overstort blijft wel in stand om zeer extreme situaties op te vangen.



Model/Variant	Piekdebit [m³/s]	Bui08	Bui10	Bui08	Bui10	Total volume [m³]
1. HWA-uitsroompunt						
Zonder wadi						
Met daken [50%]						
2. HWA-uitsroompunt						
Met daken [30%]						
3. HWA-uitsroompunt						
Zonder daaken						
4. (bestand) Gemeengde Overstort 0256.042						
Met Wadi	0,191	0,284	0,365	0,345	510	642
						1201

Tabel 1 – Piekdebetten en volumes verschillende varianten




- In dit hoofdstuk worden de conclusies van de notitie opgesomd.
1. Gemeente is van plan om 23.300 m² aan verhard oppervlak af te koppelen van het gemeengde stelsel;
 2. Gemeente wil HWA-stelsel (variant 2) laten uitstromen op watergang OVK06519;
 3. Gemeengde stelsel loopt momenteel al op OVK06519;
 4. Naast HWA-stelsel wordt ook een wadi aangelegd om 177 m³ aan neerslag te bergen en vertrekken af te laten vloeden middels onderliggende drain;
 5. HWA-stelsel loopt tijdens Bu108 en Bu110 minder water op watergang OVK06519 dan de gemeengde overstort nu doet;
 6. Naarleug HWA-stelsel loopt gemeengde overstort waarschijnlijk geen water meer bij Bu108 en nauwelijks bij Bu110 waardoor waterkwaliteit in OVK06519 verbeterd.

3 Conclusie



Tekening Predikherenstraat e.o.
Bijlage 1





Mailcontact gemeente en waterschap
Bijlage 2



Programmeren & Monitoreren
Senior adviseur waterbeheer - Hydrololoog


Met vriendelijke groet,

Excuses voor de aanpassing van mijn advies.

Net nog even met enkele collega's besproken: het lijkt ons toch beter de HWA te laten uitstromen op OVK06519 gezien er benedenstrooms lachtert bekaend zijn over de afwatering van de kern op het buitengebied. Door uit te laten stromen op OVK06519 watert de HWA net zoals nu af langs beide kanten van de snelweg waardoor deze verdeling beter is.

Goedemiddag,

Onderwerp: RE: Debieten uitstroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

Verzonden: maandag 11 december 2023 11:58

Gemeente Moerdijk | Postnummer 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen | moerdijk.nl



Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij

Projectleider Civiele Techniek

Met vriendelijke groet,

Zie onderstaande. Toch een kleine wijziging in de uitstroom. Kunnen jullie dit nog aanpassen?
 Ook de watervergunning zal dus voor deze watergang aangeveraagd moeten worden.

Heren,

Onderwerp:
 FW: Debieten uitstroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

Verzonden:
 maandag 11 december 2023 12:03

Subject: RE: Debieten uitsroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

From: [REDACTED]
To: Rij...
Sent: [REDACTED]
Cc: St...
Stan Knijff

Vervolgd en vanaf Outlook voor Android

Met vriendelijke groet,
 Stan Knijff

Dat kan nog niet. Dat model is nog niet werkend en gevalideerd. En dat is bij een volgende werk wel de bedoeling.

Hoi Steffi,

U ontvangt niet vakk-e-mail van stan.knijff@moerdijk.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Onderwerp: RE: Debieten uitsroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

ade

Bouwigeelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda



W: www.brabantsedelta.nl
 E: s...@brabantsedelta.nl
 T: +31 76 564 1111



Senior adviseur waterbeheer - Hydraulics

Stan Knijff

Met vriendelijke groet,

Dat's jammer maar het is niet anders!

Ok,

Onderwerp: RE: Debieten uitsroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

Bouwigeelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda



W: www.brabantsedelta.nl
 E: s...@brabantsedelta.nl



- Er is geen sprake meer van een hemelwateruitlaat op OVK12059? **Klopt**
 overstort op het gemeengd stelsel blijft dus behouden voor meer extreme gebeurtenissen? **Klopt**
 - Ik neem aan dat er bij Bu1D0 dus geen overstort uit het gemeengd stelsel meer zal optreden? **Klopt** De
 bedankt voor je snelle reactie. Terugkomend op je vragen:

Beste Natasja,

Onderwerp: RE: Debieten uitsroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

Van:	[REDACTED]
Aan:	[REDACTED]
Verz:	[REDACTED]
CC:	[REDACTED]

Bouwringlaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda



W: www.brabantsedelta.nl



Hoi Gijs,
 Idd nog watervergunning aanvragen
 Met vriendelijke groet,

Onderwerp: RE: Debieten uitsroomvoorziening project Predikherenstraat e.o.

Van:	[REDACTED]
Aan:	[REDACTED]
Verzonden:	maandag 4 december 2023 08:30
CC:	[REDACTED]

Bouwringlaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda



W: www.brabantsedelta.nl



T: +31 78 561 1118
E: s_daperez@brabantsedelta.nl

Nog even een aantal vragen:
 Welk model is meteen beschikbaar? Al voorlopig maar welke mogelijkheden zijn er voor de definitieve keuze?
 Welk model is goedkoopste? Welk model is het meest duurzaam?

Hallo Gijs,

Watervergunning moeten aanvragen?

Wij zullen in het ontwerp het HWA laten aansluiten op OVK21828. Ik neem aan dat we nog wel een officiële

MERDIJK
Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij
Gemeente Meroerdijk | Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen | merdijk.nl

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
CC: S
Verz.

Onderwerp: RE: Debieter uitstroomborzening project Predikherenstraat e.o.

Nog even als laatste check: ik neem aan dat er bij Buil08 en Buil10 dus geen overstort uit het gemeengd stelsel zal optreden? De overstort op het gemeengd stelsel blijft dus behouden voor meer extreme gebeurtenissen?

Er is geen sprake meer van een hemelwateruitlaat op OVK21828?

Steffi heeft aangegeven dat de uitstroomborzen van de HWA uit te laten komen ter plaatse van Opite 2 op de luchfoto (aanstuiting op OVK21828). Dit is namelijk een heel ruime watersysteem.

Als je de twee vragen nog even voor ons kan beantwoorden dan kan het project op Groen.

Met vriendelijke groet,

Beste Gijs,

Nog even als laatste check: ik neem aan dat er bij Buil08 en Buil10 dus geen overstort uit het gemeengd stelsel zal optreden? De overstort op het gemeengd stelsel blijft dus behouden voor meer extreme gebeurtenissen?

Er is geen sprake meer van een hemelwateruitlaat op OVK21828?

Steffi heeft aangegeven dat de uitstroomborzen van de HWA uit te laten komen ter plaatse van Opite 2 op de luchfoto (aanstuiting op OVK21828). Dit is namelijk een heel ruime watersysteem.

Als je de twee vragen nog even voor ons kan beantwoorden dan kan het project op Groen.

Met vriendelijke groet,

Bouwighelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda



Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Wederdienst vrijdag

Van: G
Aan: R
CC: Sté
Verz.: R
Onderwerp: RE: Debieter uitstroomborzening project Predikherenstraat e.o.

Nu ook de impact van de wadi meegenomen in het overzicht. De wadi gaan we sowieso aanbrengen.

Onderstaand de uitwerking van Rundt. Het lozingssdebeiet na reconstructie is lager dan in de huidige situatie. Momenteel zitten de daken van de woningen aangesloten op het Gemeengd stelsel (in de nieuwe situatie hetzelf). De woningen die we gaan afkoppelen, worden bovengronds afgekoppeld (met een foot of afkoppelse), zodat het water bij voorkeur in de groenstroken terecht komt. Het is nu nog niet bekend hoeveel bewoners hier aan mee willen werken.


Goedemiddag Natasja,

Onderwerp: Debieten uitstroombaanleg project Predikherenstraat E.O.

Gemeente Moerdijk | Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen | moerdijk.nl

Met vriendelijke groet,

Model	Piekdekbeleit [m ³ /s]	Total volume [m ³]
HW-A-uitstroompunt (na reconstructie)	Bui108	Bui108
Met dakken	Zondervadi	0,255
HW-A-uitstroompunt (na reconstructie)	wadi	0,486
Met dakken	Met Wadi	0,212
HW-A-uitstroompunt (na reconstructie)	Met Wadi	0,41
Met dakken		404
HW-A-uitstroompunt (na reconstructie)		716
Zonder dakken		365
Gemengde Overstort	Met Wadi	0,191
Zonder dakken		642
0256.042		
Huidige situatie		1201



Op initiatief van deze watergang capaciteit van zjin er voor de lozing 2 opties. Optie 1 is de watergang waar De bestaande gemengde oversort zal op dezelfde plek blijven (optie 1).

Huidige situatie Gemeengd stelsel	0,284	0,345	510	1201
-----------------------------------	-------	-------	-----	------

Lukt het juilie om hier z.s.m. op te reageren? Dan kunnen wij het DO gaan afronden.

Projectleider Civiele Techniek
14 0168 | 06 15 32 03 42

25 NOVEMBER 2008

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

Digitized by srujanika@gmail.com

Gemeente Moezdijk | Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen | moezdijk.nl
Gemeente Moezdijk | Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
Proclamer! De gemeente Moezdijk steelt naer een optimaal dienstverlening en zorgvuldige affandeling van vragien. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, will u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen? Voor informatie over de gemeente Moezdijk, gemeentelijk beleid en gemeentelijke productuen en diensten kan u terecht op www.moezdijk.nl. Reageert u via de e-mailadressem van de website dan ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht. De gemeente Moezdijk maakt geen gebruik van e-mail voor het bekendmaken van besluiten of het sluiten van overeenkomsten. Ook aanvaardt de gemeente Moezdijk alleen oniusite ontvangers.