

Reactienota op zienswijze

n.a.v. Ontwerp-omgevingsvergunning wateractiviteit project Nieuwe Wetering Bovenloop in Broekland en Wijhe

1. Procedure

Op 12 mei 2025 is de omgevingsvergunning wateractiviteit voor het project Nieuwe Wetering Bovenloop in Broekland en Wijhe bij het waterschap ingediend. Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

Deze vergunningen hebben daarom van 22 mei 2025 tot en met 2 juli 2025 ter inzage gelegen, conform artikel 16.65 Omgevingswet (Ow) en afdeling 3.4 van de Awb.

Over de ontwerp-vergunning is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ingediend en de zienswijze is voorzien van alle benodigde gegevens. De zienswijze is daarom ontvankelijk.

Deze reactienota bevat de samenvatting en beantwoording van de zienswijze ten aanzien van bovengenoemd plan.

2. Zienswijzen

Hieronder zijn de ingediende zienswijze en antwoorden per indiener opgenomen in een tabel.

Om privacyredenen is de indiener aangeduid met een nummer. De verklaring van het nummer vindt u in een vertrouwelijke bijlage.

Nr.	Zienswijze (samenvatting)	Reactie dagelijks bestuur	Aanpassing omgevingsvergunning wateractiviteit?
1.1	Indiener heeft slechte ervaringen met eerdere werkzaamheden van het waterschap aan de Nieuwe Wetering. Om te voorkomen	Het is vervelend om te horen dat er in het verleden slechte ervaringen zijn met het waterschap rondom werkzaamheden aan de	Dit punt leidt niet tot aanpassing van de vergunning of het ontwerp.

	dat de werkzaamheden die het waterschap uit gaat voeren (aanleggen natuurvriendelijke oevers op bestaande onderhoudspaden van het waterschap) de percelen van indiener beschadigen, wil de indiener afspraken maken over de uitvoering.	Nieuwe Wetering. Rondom projecten, zoals de herinrichting van de Nieuwe Wetering, worden afspraken rondom onderhoud vastgelegd in het onderhoudsplan . ⚠	
1.2	Indiener wil dat de aannemer bij elke uitvoering contact opneemt met de eigenaar van de percelen om te bekijken of het perceel niet te nat is en daarmee toegang onmogelijk is. Indiener wil ook de mogelijkheid hebben om de werkzaamheden uit te stellen als de omstandigheden te nat zijn en om te voorkomen dat het perceel beschadigd.	In overleg met de eigenaar wordt er samen met de aannemer bekeken of de grond voldoende draagkracht heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt is dat er langs de Nieuwe Wetering een werkstrook van 10.m breed nodig is om de werkzaamheden goed en efficiënt uit te kunnen voeren. De verwachting is dat dit de meeste kans heeft in de maanden juli en augustus, maar dit is weersafhankelijk. Met de aannemer worden er voor deze specifieke locaties afspraken gemaakt over het materieel en hoe met dit materieel wordt omgegaan tijdens de werkzaamheden op het perceel. Hierbij moet	Dit punt leidt niet tot aanpassing van de vergunning of het ontwerp.

Met opmerkingen [MH1]: Waarom kunnen we niet toezeggen. Dat we actief contact zoeken voorafgaand aan de uitvoering. We zijn nu ook al in gesprek?

Met opmerkingen [AS2R1]: @Paul Penning

Met opmerkingen [PP3R1]: wat hier speelt zijn twee soorten uitvoering. Het baggeren en maaien van de watergang beheer en uitvoeren van KRW maatregelen. Dat laatste zijn wij helemaal aan zet en zeggen we ook dingen toe. Wat uitvoering beheer betreft daar wringt nu juist de schoen, daar is in het verleden veel misgegaan, deze inwoner heeft geen vertrouwen in de mensen die het beheer gaan uitvoeren en probeert nu via het project ook het stukje beheer vast te leggen in een overeenkomst. De afdeling beheer staat hier anders in.

		gedacht worden aan geen volle vrachten grond in de kipper, niet onnodig draaien met machines op het perceel enz. Na afloop van de werkzaamheden worden de werkstroken opnieuw ingezaaid en wordt de grondbewerking uitgevoerd die nodig is om de structuur in de bodem te herstellen. In overleg met de eigenaar wordt er een graszaadmengsel uitgekozen.	
1.3	Indiener wil dat onderhoud aan de natuurvriendelijke oever altijd in overleg gebeurt en alleen als de draagkracht van het perceel dat toelaat.	Het maaien/onderhouden van de natuurvriendelijke oever van de Nieuwe Wetering zal eens in de 3 tot 5 jaar uitgevoerd worden. Wanneer er sprake is van overmatige rietgroei, dan kan het waterschap beslissen om vaker te maaien/te onderhouden. Voordat er gemaaid/onderhouden gaat worden wordt er eerst contact opgenomen met de eigenaar of gebruiker van het aanliggende perceel. Het maaisel zal direct worden afgevoerd door het waterschap. De	Dit punt leidt niet tot aanpassing van de vergunning of het ontwerp.

		maaiwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een kraan met maaikorf en een sleepmat of een trekker met kipper. Het materieel en het gebruik van het materieel zullen afgestemd worden op de draagkracht van het perceel. Mocht het zo zijn dat er schade aan het perceel ontstaat tijdens de maaiwerkzaamheden, dan wordt deze schade hersteld door het waterschap en eventuele gewasderving gecompenseerd. Een gehanteerde norm binnen het waterschap om schade te definiëren is 5 cm inzakking/insporing van het perceel veroorzaakt door het materieel. Afspraken over contact voorafgaand aan de werkzaamheden rondom onderhoud van de natuurvriendelijke oevers worden vastgelegd in het onderhoudsplan.	
--	--	--	--

1.4	Indiener vraagt zich af waarom er over de 10-jaarlijkse baggerwerkzaamheden geen afspraken gemaakt kunnen worden, terwijl dat over de andere werkzaamheden wel kan. Juist bij de baggerwerkzaamheden in 2021 ging het mis, was het perceel niet toegankelijk en werd er meer baggerspecie op het land aangebracht dan in eerste instantie uitbetaald. Indiener stelt daarom voor om op dit moeilijk bewerkbare land vooraf algemene afspraken te maken, de vergoedingen te schrappen en dat het waterschap alle maaisel en baggerspecie afvoert. Al dan niet in niet volledig gevulde kippers. Ook wil indiener voorafgaand aan de werkzaamheden contact over de werkzaamheden en toestemming geven voor toegang tot het perceel voordat tot werkzaamheden wordt overgegaan.	Voordat het uitvoeren van baggerwerkzaamheden wordt er eerst contact gelegd met de eigenaar van het aanliggende perceel. Er worden dan afspraken gemaakt en over de hoeveelheid bagger die er vrijkomt en over de vergoeding die hier tegenover staat. De eigenaar kan eventuele wensen kenbaar maken aan het waterschap en samen met de technisch specialist van de afdeling Beheer watersysteem en dijken (BWSD) wordt er gekeken of deze wensen ingewilligd kunnen worden en of er maatwerk mogelijk is. De werkwijze zoals hierboven beschreven is een standaard werkwijze van de afdeling BWSD en is in die hoedanigheid niet te koppelen aan de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project de Nieuwe Wetering Bovenloop.	Dit punt leidt niet tot aanpassing van de vergunning of het ontwerp.
-----	---	--	---

Met opmerkingen [AS4]: @Paul Penning kun jij hier wat zinnigs over zeggen?

Met opmerkingen [PP5R4]: zie tekst

1.5	Het is wenselijk om een extra toegang te maken in de hoek van het perceel. Bij het gebruiken van de huidige ingang van het perceel moet er precies door het allerlaagste deel van het perceel gereden worden. Dit is een kwestie van een extra duiker toevoegen.	We voegen een extra duiker, zodat het allerlaagste deel van het perceel vermeden kan worden.	Dit punt leidt wel tot een aanpassing van het ontwerp, maar het betreft een niet-vergunningplichtige wijziging.
1.6	Voorafgaand aan de werkzaamheden (realiseren natuurvriendelijke oever) wil de indiener piketpaaltjes geplaatst zien, zodat indiener kan controleren of alleen de grond/het eigendom van WDODelta afgegraven wordt.	Dit is akkoord.	Dit punt leidt niet tot aanpassing van de vergunning of het ontwerp.
1.7	Door het vergraven van de onderhoudspaden verplaatsen de bufferstroken verder landinwaarts. Dit betekent dat indiener (en andere boeren) meer mest duur moet afvoeren. Indiener vraagt zich af of het mogelijk hier compensatie voor te krijgen.	Door het afgraven van het schouwpad voor een natuurvriendelijke oever verplaatst de insteek van de watergang. Daarmee verschuift ook de bufferstrook. Dit brengt met zich mee dat agrariërs minder mest op hun percelen kunnen uitrijden. Om hen hierin tegemoet te komen is er compensatie beschikbaar.	Dit punt leidt niet tot aanpassing van de vergunning of het ontwerp.

3. Ambtelijke wijzigingen

Tussen de terinzagelegging van de vergunning en vaststelling zijn de gesprekken in het buitengebied doorgegaan. Dit heeft in een enkel geval geleid tot een nieuw inzicht en daarmee ambtelijke wijzigingen aan de ontwerpvergunning. De gemaakte ambtelijke wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Locatie	Wijziging	Waarom
De profielen 50, 51, 52, 53, 54, 55 en 56 aan de westzijde van de Nieuwe Wetering Bovenloop.	Het schouwpad langs de profielen 53, 54 en 55 niet afgraven. Dit wordt aangepast in het ontwerp en in de vergunning.	Ter voorkoming van schade aan de bomen die langs het schouwpad staan. Verder is het oppervlakte niet nodig om aan de hydrologie en bergingsopgave te voldoen, omdat er op een andere locatie extra moeraszone wordt gecreëerd.

Met opmerkingen [MP6]: @Alie Stegerman check: dit is wél een wijziging in ontwerp én vergunning toch?

Met opmerkingen [AS7R6]: Klopt! Heb het bij wijziging nog even toegevoegd.