

Dijkvak 1A											
ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0001-LS-Std	Elektrisch Laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		In ophoping	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0002-EL5-LvR	Elektrisch Laagspanning	Prov. Utrecht	Electriciteitskabel	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0003-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatiekabel	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0004-DAT-KPN	Datatransport	KPN	Kabelbed	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0005-DAT-Zig	Datatransport	Ziggo	Manthuis 0,10m	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0006-WA-VIT	Waterleiding	Vitens	Waterleiding 0,10m	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0007-EMS-Std	Elektrisch Middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0008-EL5-Std	Elektrisch Laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				
0009-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatiekabel	Nee		In ophoping, kruist referentielijn	Ophoging beperkt, betreft 0,10 - 0,30 m				

Dijkvak 1B

Geen kabels en leidningen

Dijkvak 2

Geen kabels en leidningen

Dijkvak 3

Geen kabels en leidningen

Dijkvak 4

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0010-WAT-VIT	Waterleiding	Vitens	Waterleiding	Ja		Kruist referentietlijn					
0011-WAT-ZWS	Waterleiding	Waternet	Waterleiding	Ja		Kruist referentietlijn					

Dijkvak 5

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0012-DAT-RWS	Datatransport	Rijkswaterstaat	Glasvezel	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0013-EL5-RWS	Elektrisch Laagspanning	Rijkswaterstaat	Koper	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0014-DAT-RWS	Datatransport	Rijkswaterstaat	Glasvezel	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0015-EL5-RWS	Elektrisch Laagspanning	Rijkswaterstaat	Koper	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0016-EL5-RWS	Elektrisch Laagspanning	Rijkswaterstaat	Koper	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0017-EL5-RWS	Elektrisch Laagspanning	Rijkswaterstaat	Koper	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0018-EL5-Std	Elektrisch Laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0019-EMS-Std	Elektrisch Middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		Kruist referentietlijn					

Dijkvak 6

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0020-DAT-KPN	Datatransport	KPN	Kabelbed	Ja	Laag	Kruist referentietlijn					
0021-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatiekabel	Ja	Laag	Kruist referentietlijn					

Dijkvak 7

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0022-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0023-EMS-Std	Elektrisch hogespanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0024-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatiekabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0025-DAT-EUR	Datatransport	Eurofiber	Telecommunicatiekabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0026-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0028-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0029-WAT-VIT	Waterleiding	Vitens	WOPPE	Ja		Kruist referentietlijn					
0030-DAT-ZWS	Datatransport	Ziggo	Manthuis 125	Ja		Kruist referentietlijn					
0031-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0032-GHD-DEF	Gas hoge druk	Defensie Pijpleiding organisatie	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn - Status: Vervallen					
0033-GHD-DEF	Gas hoge druk	Defensie Pijpleiding organisatie	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn - Status: Vervallen					
0034-DAT-KPN	Datatransport	KPN	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0035-DAT-KPN	Datatransport	KPN	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0036-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0037-WAT-Std	Waterleiding	Stedin	OPPE	Ja		Kruist referentietlijn					
0072-R-VR	Universeel rooip	Provincie Utrecht	Rooileiding	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					

Dijkvak 8

Geen kabels en leidningen

Dijkvak 9

Geen kabels en leidningen

Dijkvak 10

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0038-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0039-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Telecommunicatie	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0040-GHD-DEF	Gas hoge druk	Defensie Pijpleiding organisatie	G 100m	Ja		Kruist referentietlijn - Status: Vervallen					
0041-EMS-Std	Elektrisch hogespanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0042-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0043-DAT-ZWS	Datatransport	Ziggo	Manthuis 0,175	Ja		Kruist referentietlijn					
0044-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0045-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0046-WAT-VIT	Waterleiding	Vitens	Waterleiding	Ja		Kruist referentietlijn					
0047-DAT-EUR	Datatransport	Eurofiber	Telecommunicatie	Ja		Kruist referentietlijn					
0048-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0049-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0050-EMS-Std	Elektrisch hogespanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0051-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatie	Ja		Kruist referentietlijn					

Dijkvak 11

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0052-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatie	Ja		Kruist referentietlijn					
0053-DAT-KPN	Datatransport	KPN	Kabelbed	Ja		Kruist referentietlijn					
0054-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatie	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0055-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0056-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0057-EL5-GRV	Perceelgrens	Gemeente stichtse vecht	Rooileiding 0,50m	Nee		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging					
0058-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn					
0073-Gemaal	Gemaal	Gemeente stichtse vecht	Gemaal	Nee		In ophoging stuurboerm					

Dijkvak 12

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0059-EL5-RWS	Elektrisch laagspanning	Rijkswaterstaat	Electriciteitskabel	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0059-EL5-RWS	Elektrisch laagspanning	Rijkswaterstaat	Electriciteitskabel	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0070-DAT-RWS	Datatransport	Rijkswaterstaat	Telecommunicatie	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0060-EL5-RWS	Elektrisch laagspanning	Rijkswaterstaat	Electriciteitskabel	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					
0071-DAT-RWS	Datatransport	Rijkswaterstaat	Glasvezel	Nee		Geen raakvlak, ligt in viaduct					

Dijkvak 13

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0061-WAT-WAT	Waterleiding	Watermet	Manthuis stal	Ja		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging (stuurboerm)					
0062-WAT-VIT	Waterleiding	Vitens	63 PE waterleiding	Ja		Aan binnenzijde dijkversterking, valt onder ophoging (stuurboerm) en kruist referentietlijn					
0063-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatiekabel	Nee		In ophoging stuurboerm					
0064-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Nee		In ophoging stuurboerm					

Dijkvak 14

Geen kabels en leidningen

Dijkvak 15

ID	Soort	Eigenaar	Type	Kruisend	Risico	Opmerking	Beheersmaatregel	Reactie nuts	Verdichtlegging	VTA-VTM	POS
0065-DAT-Std	Datatransport	Stedin	Telecommunicatie	Ja		Kruist referentietlijn, houden beschouwing	Kabel en/of leiding opzoeken in het werk en inmeten t.b.v. bepalen oplossing beschouwing				
0066-EMS-Std	Elektrisch middelspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn, houden beschouwing	Kabel en/of leiding opzoeken in het werk en inmeten t.b.v. bepalen oplossing beschouwing				
0067-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn, houden beschouwing	Kabel en/of leiding opzoeken in het werk en inmeten t.b.v. bepalen oplossing beschouwing				
0068-EL5-Std	Elektrisch laagspanning	Stedin	Electriciteitskabel	Ja		Kruist referentietlijn,	Kabel en/of leiding opzoeken in het werk en inmeten t.b.v. bepalen oplossing beschouwing				