



# PRAKTISCHE DENKERS

over infra, geo, archeo en milieu

## Evaluatie bodemsanering ter plaatse van de W.A. Scholtenstraat te Assen

opdrachtgever  
datum  
auteur  
projectleider  
projectnummer  
status

Bork Sloopwerken B.V.  
13 september 2022  
de heer D. Bakker  
de heer R. Vedder  
22300835  
definitief

**Protocol  
6001**



## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Locatiegegevens en verontreinigingssituatie</b>	<b>2</b>
2.1	Locatiegegevens	2
2.2	Voorgaand onderzoek en verontreinigingssituatie	2
<b>3</b>	<b>Saneringsdoelstelling en saneringsvariant</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Uitvoering van de sanering</b>	<b>5</b>
4.1	Vorbereiding	5
4.2	Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen	5
4.3	Uitvoeren van de saneringswerkzaamheden	5
4.4	Afvoer verontreinigde grond	5
4.5	Milieukundige begeleiding	6
4.5.1	Processturing	6
4.5.2	Verificatie	6
4.6	Nazorg	6
<b>5</b>	<b>Samenvatting en conclusies</b>	<b>8</b>

## BIJLAGEN

Bijlage 1	Situering locatie
Bijlage 2	Ontgravingstekening
Bijlage 3	Kadastrale gegevens
Bijlage 4	Foto's sanering
Bijlage 5	Kwaliteitsverklaring aanvullend
Bijlage 6	Overzicht afgevoerde grond
Bijlage 7	Verklaring van functiescheiding
Bijlage 8	Analysecertificaten
Bijlage 9	Toetsingsresultaten

## 1 Inleiding

In opdracht van Bork Sloopwerken B.V. heeft MUG Ingenieursbureau b.v. de milieukundige begeleiding uitgevoerd conform BRL SIKB 6000, protocol 6001 tijdens de uitvoering van een bodemsanering van een verontreiniging ter plaatse van de W.A. Scholtenstraat te Assen.

### Aanleiding

In het kader van de geplande nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het terrein, is een bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek is gebleken dat binnen de locatie een sterke verontreiniging met zink aanwezig is, die behoort tot een groter geval van ernstige bodemverontreiniging. Vastgesteld is dat er sprake is van een historische geval van bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1 januari 1987).

De voorgenomen nieuwbouw op het terrein, samen met de resultaten van het onderzoek, geven aanleiding tot het nemen van saneringsmaatregelen.

### Doelstelling

Het doel van de sanering is het gedeeltelijk verwijderen van de aangetroffen bodemverontreinigingen. Aangezien er sprake is van een perceeloverschrijding van de verontreinigingscontour, beperkt de sanering zich uitsluitend tot dat oppervlak dat behoort tot het desbetreffende kadastrale perceel.

Onderhavig evaluatierapport heeft als doel om de gevolgde werkwijze te beschrijven, zodat de saneringsmaatregelen op een milieuhygiënisch en gezondheidskundig verantwoorde wijze plaatsvinden conform de geldende wet- en regelgeving. Dit evaluatierapport wordt ter instemming ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Drenthe).

### Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de saneringslocatie en de verontreinigingssituatie. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de saneringsdoelstelling en de saneringsvariant besproken. De uitvoering van de saneringsmaatregelen inclusief de milieukundige begeleiding en nazorg worden besproken in hoofdstuk 4. De samenvatting en conclusie worden opgenomen in hoofdstuk 5.



## 2 Locatiegegevens en verontreinigingssituatie

### 2.1 Locatiegegevens

De saneringslocatie is gesitueerd op een onbebouwd perceel aan de W.A. Scholtenstraat te Assen, ten noordoosten van het centrum van Assen en onderdeel van een bedrijventerrein. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Assen, sectie U met perceelnummer 1069. Het perceel heeft een oppervlak 1860 m<sup>2</sup>. Op het aangrenzende perceel (oostzijde) bevindt zich een verzinkerij en een metaalbedrijf (Wiltonstraat 5-7). Hier zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, waaruit is gebleken dat er een sterke verontreiniging met zink aanwezig is die de perceelgrenzen overschrijdt. Ook het grondwater is hier sterk verontreinigd tot een diepte van 7 m-mv.

Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de saneringslocatie en bijlage 2 een overzichtstekening van de saneringslocatie. In bijlage 3 zijn de recente kadastrale gegevens opgenomen. In onderstaande afbeelding zijn de verschillende deellocaties binnen de onderzoekslocatie (rode contour) ten opzichte van de omgeving weergegeven.



Afbeelding 1. Situering saneringslocatie (bron: kadastralekaart.com, 2022)

### 2.2 Voorgaand onderzoek en verontreinigingssituatie

Op de saneringslocatie zijn recentelijk twee bodemonderzoeken uitgevoerd om de verontreinigingssituatie in beeld te brengen:

- 'Verkennd bodemonderzoek ten zuiden van de WA Scholtenstraat 2 te Assen (herziene versie)', AsmA B.V., kenmerk 11259, 10 mei 2019;
- 'Aanvullend bodemonderzoek ten zuiden van de WA Scholtenstraat 2 te Assen', AsmA B.V., kenmerk 11259, 4 september 2019.

Uit de rapportages is gebleken dat in de bovengrond tot circa 1,0 m-mv sprake is van verontreiniging met koper, nikkel en zink. De sterke verontreinigingen in de bodem hebben een totale omvang van circa 650 m<sup>3</sup>. Onderhavige sanering omvat een deel van dit totale volume (circa 250 m<sup>3</sup>).

Het grondwater blijkt tot een diepte van 4,0 m-mv licht tot sterk verontreinigd met nikkel en zink. Het totale bodemvolume met verontreinigd grondwater bedraagt circa 5000 m<sup>3</sup>. Een deel hiervan wordt in onderhavige sanering ongedaan gemaakt.

### 3 Saneringsdoelstelling en saneringsvariant

Het algemene doel van de sanering is het wegnemen van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu, die het gevolg zijn van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Vastgesteld is dat er sprake is van een historisch geval van bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1 januari 1987). Het uitgangspunt is dat de aangetoonde sterke verontreinigingen een belemmering vormt voor de voorgenomen herinrichting van de locatie. Daarnaast is vastgesteld dat volledige verwijdering van de verontreinigingen (ook buiten de perceelgrenzen) voor deze situatie niet kosteneffectief is en te grote gevolgen voor de omgeving zal hebben.

De doelstelling van de saneringswerkzaamheden is daarom om de aanwezige sterk verontreinigde grond uitsluitend binnen de desbetreffende perceelgrenzen te verwijderen tot een maximale diepte van 1,0 m-mv over een oppervlakte van 350 m<sup>2</sup>. De terugsaneerwaarde is vastgesteld op klasse industrie in horizontale richting en klasse wonen in verticale richting. De perceelgrens geldt hierbij als uiterlijke saneringsgrens.

In het kader van de Wet bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering 2013 is als saneringsvariant voor gekozen functiegericht te saneren. Hierbij wordt de sterk verontreinigde grond zover ontgraven en verwijderd als in het kader van de aan te brengen leeflaag en de civieltechnische werkzaamheden noodzakelijk is.

## 4 Uitvoering van de sanering

### 4.1 Voorbereiding

Voorafgaand aan de daadwerkelijke saneringswerkzaamheden is de saneringslocatie ingericht met begrenzend hekwerk en de benodigde bebordingen om betreding door derden te voorkomen. Om beschadiging van eventueel aanwezige kabels en leidingen te voorkomen, heeft de aannemer een KLIC-melding bij het Kadaster uitgevoerd.

### 4.2 Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

De saneringswerkzaamheden zijn onder toezicht van een R-DLP'er (Deskundig Leidinggevende Projecten) van de aannemer en een milieukundig begeleider uitgevoerd. Hierbij was geen veiligheidsklasse van toepassing ('basishygiëne'). Voorafgaand aan de werkzaamheden is er door de aannemer een V&G-plan opgesteld dat goedgekeurd is door een HVK'er (Hoger Veiligheidskundige).

### 4.3 Uitvoeren van de saneringswerkzaamheden

#### *Algemeen*

Op 20 en 21 juni 2022 zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Bork Sloopwerken B.V. , een saneringsaannemer die gecertificeerd en erkend is voor BRL 7000, protocol 7001.

#### *Uitvoering*

Het terrein is voorafgaand aan de graafwerkzaamheden ingericht en de ontgravingscontouren zijn uitgezet door de milieukundig begeleider. De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd met een hydraulisch aangedreven graafmachine.

Er is gestart met het ontgraven tot een diepte van 1,0 m-mv over het gehele verontreinigde oppervlak binnen de perceelgrenzen. De vrijkomende grond is direct opgeladen voor transport naar een erkende verwerker.

Na het bereiken van de ontgravingsgrenzen zijn van de putbodem en -wanden controlemonsters samengesteld om de saneringsresultaten vast te stellen. Op basis van de analyseresultaten is er een signaleringsfolie aangebracht ter plaatse van een putwand (W04). Ter plaatse van deze wand blijkt namelijk nog een restverontreiniging aanwezig te zijn op het aangrenzende perceel. Na aanbrengen van de folie is de ontgraving buiten de saneringswerkzaamheden aangevuld met schoon zand dat voldoet aan minimaal kwaliteitsklasse wonen. Enkele foto's van de signaleringsfolie zijn opgenomen als bijlage 4. De kwaliteitsverklaring van het aanvulzand is opgenomen als bijlage 5.

### 4.4 Afvoer verontreinigde grond

In totaal is ter verwerking 653,30 ton (circa 408 m<sup>3</sup>) sterk verontreinigde grond van de locatie afgevoerd naar Indaver TOP Groningen B.V. te Groningen. Het transport van de grond heeft met transportbegeleidingsbiljetten plaatsgevonden onder afvalstroomnummer 01A132700128.

Het transport heeft plaatsgevonden in een daarvoor geschikte transportauto met vloeistofdichte laadbak en hydraulisch afsluitende kleppen.

Als bijlage 6 is een weegoverzicht van de afgevoerde grond opgenomen.



## 4.5 Milieukundige begeleiding

### 4.5.1 Processturing

Het ontgraven van de verontreinigde bodem heeft onder milieukundige begeleiding conform BRL 6000, protocol 6001 plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gecertificeerd milieukundig begeleider van MUG Ingenieursbureau, de heer A.W. van Erp.

MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen deel uit te maken van de bedrijfsorganisatie van de eigenaar van de locatie en/of de opdrachtgever van de uitgevoerde werkzaamheden. MUG Ingenieursbureau heeft de werkzaamheden als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. Een verklaring van externe functiescheiding is als bijlage 7 opgenomen.

### 4.5.2 Verificatie

Gedurende de saneringswerkzaamheden zijn de putbodem en -wanden van de ontgraving, gesitueerd zowel binnen het perceel als aan de grenzen, bemonsterd. De verificatiemonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket bodem. De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 8. De toetsingsresultaten zijn opgenomen als bijlage 9.

De bodem van de ontgraving is opgedeeld in vijf vlakken. Van elk vlak is een monster samengesteld (B01 t/m B05). Daarnaast zijn er vier verschillende putwanden gedefinieerd (W01 t/m W04) waarvan ook monsters zijn samengesteld. W01 en W04 bevinden zich hierbij aan de grenzen van het kadastrale perceel. W02 en W03 zijn opgedeeld in twee dieptetrajecten voor welke ook de monsters zijn opgesplitst: 0-0,5 m-mv en 0,5-1,0 m-mv.

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat ter plaatse van de putbodems B01, B02, B03 en B05 geen verhogingen zijn aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarden (< AW). Ter plaatse van B04 zijn hoogstens licht verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. Indicatief wordt de bodem hier beoordeeld als klasse wonen.

Met betrekking tot de wanden blijkt dat er voor de toplaag van W02 en W03 geen verhoogde gehalten zijn aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarden. Voor W01 en de diepere laag van W02 en W03 (50-100 cm-mv) zijn daarentegen nog licht verhoogde gehalten aan zink, nikkel, minerale olie of PAK aangetoond. Deze grond wordt indicatief beoordeeld als klasse industrie.

Verder blijkt dat ter plaatse van W04 op de zuidelijke perceelgrens nog een overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond voor de parameter zink. Deze grond is daarmee 'niet toepasbaar'. Op deze grens is daarom een folie aangebracht ter signalering van de contour van achterblijvende restverontreiniging.

Omdat in combinatie met het signaleringsdoek, zowel in verticale als in horizontale richting wordt voldaan aan de terugsaneerwaarden (respectievelijk wonen en industrie), is de saneringsdoelstelling behaald.

## 4.6 Nazorg

Na verificatie kan worden gesteld dat de aangetroffen sterke verontreinigingen binnen de perceelgrenzen van de saneringslocatie tot een diepte van ten minste 1,0 m-mv in zijn geheel is verwijderd. In combinatie met de aangebrachte signaleringsfolie en een later opgebrachte laag van schone grond (kwaliteitsklasse wonen), kan worden gesproken van een milieuhygiënisch acceptabele stabiele eindsituatie.

In het kader van nazorg is de huidige en/of toekomstige eigenaar van het perceel, ten aanzien van de achterblijvende restverontreiniging, verantwoordelijk voor het in stand houden van de signaleringsfolie. Zowel wijzigingen in gebruik van de locatie als eventuele verdere ontgravingen ter plaatse van de restverontreiniging, dienen te worden gemeld aan het bevoegd gezag en kunnen uitsluitend worden voltrokken na diens instemming. Ten tijde van eventuele toekomstige graafwerkzaamheden ter plaatse van de restverontreiniging, dient de ontgraven grond op erkende wijze te worden verwerkt. Buiten de meldingsplicht gelden er op de saneringslocatie in de toekomst geen gebruiksbeperkingen.

## 5 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Bork Sloopwerken B.V. heeft MUG Ingenieursbureau b.v. de milieukundige begeleiding uitgevoerd conform BRL SIKB 6000, protocol 6001 tijdens de uitvoering van een bodemsanering van een verontreiniging ter plaatse van de W.A. Scholtenstraat te Assen.

### Aanleiding

In het kader van de geplande nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het terrein, is een bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek is gebleken dat binnen de locatie een sterke verontreiniging met zink aanwezig is, die behoort tot een groter geval van ernstige bodemverontreiniging. Vastgesteld is dat er sprake is van een historische geval van bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1 januari 1987). De voorgenomen nieuwbouw op het terrein samen met de resultaten van het onderzoek, geven aanleiding tot het nemen van saneringsmaatregelen.

### Doelstelling

De doelstelling van de saneringswerkzaamheden is daarom om de aanwezige sterk verontreinigde grond uitsluitend binnen de desbetreffende perceelgrenzen te verwijderen tot een maximale diepte van 1,0 m-mv over een oppervlakte van 350 m<sup>2</sup>. De terugsaneerwaarde is vastgesteld op klasse industrie in horizontale richting en klasse wonen in verticale richting. De perceelgrens geldt hierbij als uiterlijke saneringsgrens.

### Uitgevoerde saneringswerkzaamheden

Op 20 en 21 juni 2022 zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Bork Sloopwerken B.V., een saneringsaannemer die gecertificeerd en erkend is voor BRL 7000, protocol 7001.

Er is ontgraven tot een diepte van 1,0 m-mv over het gehele verontreinigde oppervlak binnen de perceelgrenzen. De vrijkomende grond is direct opgeladen voor transport naar een erkende verwerker. Op basis van de analyse-resultaten is er een signaleringsfolie aangebracht ter plaatse van de zuidelijke putwand (W04) op de grens van het kadastrale perceel. Ter plaatse van deze wand blijkt namelijk nog een restverontreiniging aanwezig te zijn op het aangrenzende perceel.

Na het aanbrengen van de folie is de ontgraving buiten de saneringswerkzaamheden aangevuld met schoon zand dat voldoet aan minimaal kwaliteitsklasse wonen.

### Conclusie


Met uitzondering van W04 wordt voor alle putwanden en putbodems voldaan aan de saneringsdoelstelling. De achterblijvende restverontreiniging op het zuidelijk aangrenzende perceel is gemarkeerd met een signaleringsfolie.

Hiermee is sprake van een stabiele eindsituatie. In het kader van nazorg is de huidige en/of toekomstige eigenaar van het perceel verplicht om de aangebrachte folie in stand te houden en eventuele wijzigingen in gebruik en toekomstige graafwerkzaamheden ter plaatse van de restverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag.

Met de onderhavige evaluatierapportage kan de uitgevoerde bodemsanering worden afgesloten. Het bevoegd gezag, Wbb (provincie Drenthe), dient hiervoor eerst in te stemmen met de evaluatierapportage en de hierin beschreven saneringswerkzaamheden, alsmede de resultaten daarvan.



## **Bijlage 1      Situering locatie**








## **Bijlage 2      Ontgravingstekening**



## LEGENDA

- bestaande bebouwing
- huisnummer
- kadastrale grens
- kadastraal nummer
- ontgravingsvlak
- ontgravingsdiepte in m-mv
- putbodem monsternamen
- putwand monsternamen
- doorsnede



Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.  
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.



Zernikelaan 8  
9351 VA LEEK  
Postbus 136  
9350 AC LEEK  
0594 55 24 20  
info@mug.nl  
www.mug.nl

0	S0z	DBa	Eerste uitgave	20-07-2022
Wijz.	Gef.	Gec.	Omschrijving	Datum
Project:				Projectnummer: 22300835
Evaluatie sanering W.A. Scholtenstraat				Bijlage: 02
Assen				Schaal: 1:200
Opdrachtgever:				Formaat: A3
Asma ingenieursbureau				DEFINITIEF
Onderdeel:				
ontgravingstekening				



## **Bijlage 3      Kadastrale gegevens**



## Eigendomsinformatie

### ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Assen U 1069](#)

Kadastrale objectidentificatie : 053870106970000

<b>Locaties</b>	W.A. Scholtenstraat 26 A 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000038998</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 B 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000038999</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 C 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039000</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 D 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039001</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 E 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039002</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 F 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039003</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 G 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039004</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 H 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039005</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 J 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039006</a>
	W.A. Scholtenstraat 26 K 9403 AK Assen Verblijfsobject ID: <a href="#">0106010000039007</a>
<b>Kadastrale grootte</b>	1.860 m <sup>2</sup>
<b>Grens en grootte</b>	Vastgesteld
<b>Coördinaten</b>	234678 - 558374
<b>Omschrijving</b>	Terrein (nieuwbouw wonen)
<b>Koopsom</b>	€ 93.775
<b>Koopjaar</b>	2013
<b>Ontstaan uit</b>	<a href="#">Assen U 748</a>



BETREFT

Assen U 1069

UW REFERENTIE

22300835

GELEVERD OP

18-07-2022 - 15:30

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11132239918

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-07-2022 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-07-2022 - 14:59

BLAD

2 van 2

## AANTEKENINGEN

**Publiekrechtelijke beperking** Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming

**Basisregistratie Kadaster**

**Betrokken bestuursorgaan** [Provincie Drenthe](#)

**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 64238/00157](#)

**Ingeschreven op** 28-04-2014 om 14:51

## RECHTEN

### 1 Eigendom (recht van)

**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 63026/14](#)

**Ingeschreven op** 27-06-2013 om 13:55

**Naam gerechtigde** [Remkes Assen Vastgoed B.V.](#)

**Adres** Havenkade 14  
9403 AH ASSEN

**Statutaire zetel** ASSEN

**KvK-nummer** [58210814](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Assen

U

1069

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster

## **Bijlage 4      Foto's sanering**



**Foto's sanering W.A. Scholtenstraat Assen**

**Projectnummer: 22300835**

**Datum: 20 en 21 juni 2022**



Foto 1 (ontgraving)



Foto 2 (ontgraving)





Foto 3 (ontgraving)



Foto 4 (hekwerk)





Foto 5 (signaleringsfolie)



Foto 6 (signaleringsfolie)

## **Bijlage 5      Kwaliteitsverklaring aanvulzand**



Grondonderzoek conform  
Besluit bodemkwaliteit ter  
plaatsse van:

**Stroetenweg (zandwinning)  
te Ubbena**

projectnummer

**211302**





## INHOUD

<b>1.</b>	<b>INLEIDING.....</b>	<b>4</b>
1.1	Aanleiding en doelstelling .....	4
1.2	Kwaliteitsborging algemeen .....	4
1.3	Kwaliteitsborging onderzoek .....	4
1.3.1	Normen onderzoeksstrategie .....	5
1.3.2	Partijdefinitie .....	5
1.3.3	Veldwerkzaamheden .....	5
1.3.4	Laboratoriumwerkzaamheden .....	6
1.4	Leeswijzer .....	6
<b>2.</b>	<b>VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017).....</b>	<b>7</b>
2.1	Basisinformatie .....	7
2.2	Systematiek vooronderzoek .....	7
2.3	Samenvatting vooronderzoek .....	8
2.3.1	Gebruik en beïnvloeding van de locatie .....	8
2.3.2	Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit.....	8
2.3.3	Bodemopbouw en geohydrologie (proefboringen).....	8
2.4	Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek .....	9
2.5	Afwijkingen vooronderzoek .....	9
2.6	Te beantwoorden onderzoeksvragen .....	9
2.7	Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie .....	9
2.8	Onderzoekshypothese.....	10
2.9	Korrelverdeling RAW .....	10
<b>3.</b>	<b>VELDWERKZAAMHEDEN .....</b>	<b>11</b>
3.1	Inmeten.....	11
3.2	Verificatie partijdefinitie .....	11
3.3	Monstername.....	11
3.4	Afwijkingen protocol en strategie .....	11
<b>4.</b>	<b>ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING .....</b>	<b>12</b>
4.1	Analysemonsters.....	12
4.2	Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden .....	12
4.3	Bespreking analyseresultaten.....	12
<b>5.</b>	<b>SAMENVATTING EN CONCLUSIES .....</b>	<b>13</b>
5.1	Samenvatting .....	13
5.2	Conclusies en aanbevelingen.....	13

## BIJLAGEN

1.1	Regionale ligging depot
1.2	Situatieschets met ligging depot
2	Monsternemingsplan en waarnemingsformulier
3	Analyseresultaten
4	Toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit
5	Procescertificaat Monsterneming Partijkeuringen
6	Analysemethoden



## 1. INLEIDING

In opdracht van Trip Popken BV is door Eco Reest BV een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena.

De te bemonsteren partij en herkomst is aangegeven door de opdrachtgever.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen.

### 1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen het zand te verwijderen en elders te hergebruiken.

Doel van het onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van het zand vast te stellen teneinde de hergebruikmogelijkheden te bepalen.

De opdrachtgever heeft het zand gewonnen uit de aanliggende zandwinplas en is voornemens het zand, mogelijk in delen, af te zetten bij derden.

### 1.2 Kwaliteitsborging algemeen

Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren:



Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens "NEN-EN-ISO 9001:2015", voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.



Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen.

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het beste advies voor zijn vraagstuk.

Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de opdrachtgever en derden.

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen.

### 1.3 Kwaliteitsborging onderzoek

De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.

In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht.



### 1.3.1 Normen onderzoeksstrategie

In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de bodemonderzoeksstrategieën.

**Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen**

Aspect onderzoek	Toegepaste norm
Strategie voor uitvoeren van (chemisch) grondonderzoek	Protocol 1001

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn beschreven in respectievelijk § 2.6 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.3 “Afwijkingen protocol en strategie”.

### 1.3.2 Partijdefinitie

Een partij is een identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit, die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast. Grond en baggerspecie in depot mogen worden aangemerkt als één partij (tot een maximum van 10.000 ton), indien:

- Er sprake is van een eenduidige en gelijke textuur, bepaald overeenkomstig NEN 5706;
- Er sprake is van aaneengesloten depots;
- De aangetroffen bijmengingen van de individuele partijen, qua samenstelling en percentage, bepaald conform protocol 2001, gelijk zijn;
- Er sprake is van een gelijke milieuhygiënische kwaliteit (vastgesteld aan de hand van een indicatieve partijkeuring, verkennend bodemonderzoek, bodemverwachtingenkaart (waterbodem), historisch bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart van gemeente of waterkwaliteitsbeheerder).

Het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie is uitsluitend toegestaan, indien deze in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500 door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.

Eventuele afwijkingen op de partijdefinitie, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn weergegeven in § 3.2.

### 1.3.3 Veldwerkzaamheden

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend door het ministerie van I en W.

Het procescertificaat van Eco Reest BV Zuidwolde en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters. Dit is inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever, die -ingeval van monsters aan grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend).

Het certificaatnummer is K96988, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.

Het veldwerk heeft plaats gevonden conform protocol 1001: “Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie” waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers.

Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn weergegeven in § 3.3 “Afwijkingen protocol en strategie”.

Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 5. De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende website:

<https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/>

#### 1.3.4 Laboratoriumwerkzaamheden

De analyses zijn uitgevoerd conform AP04 “Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van I en W.

Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6.

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”.

### 1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de basisgegevens van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de veldwerkzaamheden van het onderzoek beschreven. De chemische analyses en bespreking van de analyseresultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven.

## 2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017)

### 2.1 Basisinformatie

Uit de informatie verstrekt door de opdrachtgever voorafgaand aan het onderzoek blijkt het volgende.

Het onderzoek betreft spuitzand uit de naastgelegen zandwinput. Het spuitzanddepot ligt op een gedeelte van de percelen die kadastraal geregistreerd zijn als Assen sectie AB nrs. 151 en 152, x: 233.706, y: 563,379

Op het terrein van de zandwinning zijn 3 spuitzanddepots aanwezig, waarin vanuit de zandwinput via een spuitleiding zand wordt gewonnen. De milieuhygiënische kwaliteit van 1 van de 3 depots is in dit onderzoek bepaald. Het onderzochte depot betreft het noordelijke depot. De onderzoeksresultaten hebben slechts betrekking op dit depot. De opdrachtgever heeft aangegeven dat het depot qua hoeveelheid minder dan 10.000 ton zand bevat.

### 2.2 Systematiek vooronderzoek

Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.

Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, zoals hierna weergegeven.

Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het vooronderzoek bepaald. Hierbij worden enkele onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden op een deze onderzoeksvragen. Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld en de onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.4) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.

De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek). In het onderhavige geval is aanleiding D uit de NEN5725:2017 geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. Het vooronderzoek is verricht conform de eisen van aanleiding 'D' uit tabel 1 'Onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek':

*D) opstellen hypothese over milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring volgens 6.2.4.*

Het vooronderzoek omvat de volgende (verplichte) thema's: 'Bodemopbouw en geohydrologie', 'Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit' en 'Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten en ongewoon voorval'.

In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: , inspectie schil depot, het kadaster, historisch kaartmateriaal (topotijdreis.nl), het bodemloket en voorgaand onderzoek.

De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in § 2.3.

## 2.3 Samenvatting vooronderzoek

### 2.3.1 Gebruik en beïnvloeding van de locatie

#### **Voormalig gebruik**

De zandwinning op de locatie bestaat uit twee zandwinplassen en een centraal gelegen zanddepot. Aan de noordzijde van het depot bevindt zich plas 1, waar in het verleden zand is gewonnen. Aan de zuidzijde bevindt zich plas 2, waar vanaf eind jaren 70 van de vorige eeuw zand wordt gewonnen. De omgeving heeft een agrarische bestemming.

Op de topografische kaarten van Topotijdreis is de zandwinning vanaf 1970 zichtbaar op kaartmateriaal. Daarvoor had het terrein vermoedelijk een agrarische bestemming.

#### **Huidig gebruik**

Op het terrein van de zandwinning zijn 3 spuitzanddepots aanwezig, waarin vanuit zandwininput via een spuitleiding zand wordt gewonnen. Het onderzochte depot betreft het noordelijke depot.

#### **Asbestverdacht?**

Ter plaatse zijn geen asbesthoudende toepassingen bekend.

### 2.3.2 Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit

#### **Geval van ernstige bodemverontreiniging**

Ter plaatse van de partij en de directe omgeving zijn bij de verschillende geraadpleegde bronnen geen bodembedreigende activiteiten of gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging bekend.

#### **Kwaliteit o.b.v. Besluit bodemkwaliteit**

Het betreft zand uit een zandwinlocatie. De zandwinplas maakt geen onderdeel uit van een bodemkwaliteitskaart m.b.t. ontgravingskaart boven- en ondergrond.

#### **Uitgevoerde bodemonderzoeken**

Op basis van voorgaande onderzoeken (o.a. 121426 d.d. 11 maart 2013, 130653 d.d. 4 juli 2013, 130902 d.d. 9 september 2013, 140832 d.d. 27 juni 2014, 141747 d.d. 12 december 2014, 150904 d.d. 17 juli 2015, 151596 d.d. 18 december 2015, 160881A d.d. 15 juli 2016, 170475, d.d. 4 april 2017, 171710 d.d. 19 oktober 2017, 181745 d.d. 22 augustus 2018, 190311 d.d. 7 maart 2019, 191762 d.d. 4 september 2019, 192720 d.d. 9 december 2019, 200739 d.d. 25 mei 2020, 201810 d.d. 19 oktober 2020, 210343 d.d. 23 maart 2021) is de verwachting dat het zand niet verontreinigd is. Tijdens de laatste onderzoeken zijn tevens gemiddelde gehalten aan PFAS bepaald. Deze lagen beneden de maximale samenstellingswaarden klasse Landbouw/Natuur.

### 2.3.3 Bodemopbouw en geohydrologie (proefboringen)

#### **Bodemopbouw**

Uit de inspectie van de schil van het depot blijkt dat er sprake is van matig fijn zand.

#### **Antropogene lagen**

In de proefboringen zijn geen antropogene lagen aangetroffen.

## 2.4 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek

Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig in relatie tot het doel van het onderzoek, aangezien er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn en er in voldoende mate antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar.

## 2.5 Afwijkingen vooronderzoek

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 5725:2017 naar voren gekomen.

## 2.6 Te beantwoorden onderzoeksvragen

Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te geven op de geformuleerde onderzoeksvragen.

### 2.2 Te beantwoorden onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag	Antwoord (op basis paragraaf 2.3)
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?	De partij betreft zand dat is gewonnen uit een zandwininput. De depotlocatie is weergegeven in bijlage 1.2. De partij is in het veld aangegeven door de opdrachtgever. De afbakening is voldoende.
Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden?	N.v.t. (zandwinlocatie, geen ontgravingskaarten boven- en ondergrond op van toepassing).
Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de verdachte parameters?	Nee, uit het vooronderzoek blijken geen zaken die duiden op potentiële bronnen voor bodemverontreiniging.
Is de bodem asbestverdacht?	Nee, uit het vooronderzoek blijken geen aanwijzingen dat ter plaatse sprake is van asbesthoudende toepassingen, of anderszins asbesthoudende bijmengingen in de bodem.
Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaats vinden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging?	Nee, uit het vooronderzoek blijken geen bodembedreigende activiteiten. De locatie is aangemerkt als onverdacht voor asbest en er zijn geen bodemonderzoeken bekend waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van ernstige bodemverontreiniging.
Is de bodem sterk verontreinigd? (boven interventiewaarde)	Nee, zie bovenstaande motivatie.

## 2.7 Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie

Op 8 juli 2019 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' gepresenteerd. PFAS betreft een groep poly- en geperflueerde alkyl verbindingen met unieke oppervlakte-actieve eigenschappen. Hierdoor zijn ze zowel water- als olieafstotend en goed bestand tegen hitte of zuren.

Dit tijdelijk handelingskader houdt in dat vanaf 8 juli 2019 PFAS standaard geanalyseerd dient te worden bij het uitvoeren van partijkeuringen ten behoeve van het ontgraven en opnieuw toepassen van grond. Derhalve zijn de betreffende parameters, e.e.a. conform de eisen uit het tijdelijk handelingskader, opgenomen in het analysepakket van onderhavige partijkeuring.

Op 1 juli 2020 zijn door de staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat aanpassingen uitgebracht op het beleid PFAS. De toetsing betreffende PFAS van onderhavige partij vindt plaats conform deze aanpassingen.

## 2.8 Onderzoekshypothese

Het onderzoek is opgezet onder procescertificaat op grond van de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming voor partijkeuringen 1000”, conform het protocol 1001 “Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.”

Het betreft de onderzoeksopzet voor een partijkeuring voor grond “in depot”. Hierbij is een maximale partijgrootte van 10.000 ton vereist. In onderhavig geval betreft het derhalve één deelpartij.

De verwachting is, op basis van de beantwoorde onderzoeksvragen dat de grond niet verontreinigd is en voldoet aan de klasse Landbouw/natuur. De partij is aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen van asbest.

## 2.9 Korrelverdeling RAW

Op verzoek van de opdrachtgever zijn aanvullend op het grondonderzoek conform Besluit bodemkwaliteit vijf zeefkrommes bepaald. Dit in verband met de toekomstige toepassingsmogelijkheden in weg- en waterbouwkundige werken en de eisen ten aanzien van korrelgrootteverdeling. De resultaten van de zeefkrommes zijn weergegeven in bijlage 3.

Uit de oorspronkelijke zeefkrommes bleek dat ter plaatse van raai 1 en raai 2 sprake was van afwijkende resultaten. De korrelverdeling vertoont in raai 1 en raai 2 een afwijkende verdeling op basis van de verwachtingen en voorgaande keuringen op de locatie.

Hierop is op 21 oktober 2021 een herbemonstering en heranalyse uitgevoerd van zowel raai 1, als raai 2. De resultaten van deze zeefkrommes zijn opgenomen aan het einde van bijlage 3.



### 3. VELDWERKZAAMHEDEN

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie.

#### 3.1 Inmeten

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 24 augustus 2021.

De werkzaamheden hebben bestaan uit:

Het inmeten en beschrijven van het depot. Het depot heeft een hoeveelheid van circa 5.950 m<sup>3</sup> (circa 9818 ton). In tabel 3.1 is de hoeveelheid van de partij opgenomen en de vorm van de partij. Er is sprake van één deelpartij.

**Tabel 3.1 Inmetingen per deelpartij**

Deelpartij	Vorm (Lengte x Breedte x Diepte)	Hoeveelheid in m <sup>3</sup>
Deelpartij 1	85 x 35 x 2	Ca. 5.950
Totale Hoeveelheid		Ca. 5.950 (Ca. 9819 ton)

In bijlage 1.2 is een situatietekening van het depot opgenomen met de ligging van de monsterpunten per (deel)partij.

#### 3.2 Verificatie partijdefinitie

Na visuele inspectie is vastgesteld dat er sprake is van een homogene samenstelling van de partij en de partij is aaneengesloten. Het depot voldoet aan de partijdefinitie en is in onderhavig onderzoek als één deelpartij beschouwd.

#### 3.3 Monstername

De maximale korrelgrootte (D<sub>95</sub>) is middels inschatting gelijk gesteld aan 16 mm. Er zijn systematisch verdeeld over de partij 2 x 56 grepen bemonsterd met behulp van een edelmanboor. Er zijn 2 monsters samengesteld van minimaal 10,08 kg.

Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld op textuur en bijzonderheden. Het betreft matig fijn zand. Zintuiglijk zijn in het opgeboorde materiaal geen puin, asbestverdacht materiaal, asfaltdeeltjes of andere bijzonderheden geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging.

#### 3.4 Afwijkingen protocol en strategie

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van het geldende protocol 1001 naar voren gekomen.

## 4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING

Na bemonstering van de grond zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse aangeboden aan het laboratorium.

### 4.1 Analysemonsters

Er zijn van de partij twee mengmonsters geanalyseerd op het standaardpakket grond. Dit pakket bestaat uit de volgende stoffen en voorbehandeling:

- voorbehandeling conform AP-04;
- droge stof;
- zware metalen (Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Nikkel, Lood, Molybdeen, Zink);
- polychloorbifenylen (PCB's);
- minerale olie d.m.v. gaschromatografie (GC);
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);
- lutum;
- organische stof.

Conform de eisen in het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' zijn PFAS aan het analysepakket toegevoegd. De PFAS-analyses vallen niet onder de AP04-accreditatie.

Het vooronderzoek alsmede de resultaten van het veldwerk hebben geen aanleiding gegeven tot het toevoegen van extra analyses aan bovenstaand standaardpakket.

Op verzoek van de opdrachtgever zijn verder vijf zeefkrommes bepaald binnen het laboratorium van MOS Grondmechanica te Rotterdam, in verband met de toekomstige toepassingsmogelijkheden in weg- en waterbouwkundige werken en de eisen ten aanzien van korrelgrootteverdeling. Deze analyses vallen niet onder de AP04-accreditatie.

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

### 4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden

Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden ten opzichte van AP04. De spreiding tussen duplomonsters is niet groter dan een factor 2,5.

### 4.3 Bespreking analyseresultaten

De analyseresultaten zijn getoetst aan het generieke toetsingskader van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de tabel van bijlage 4 zijn de gemiddelde resultaten getoetst aan samenstellingswaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit. De toetsingswaarden voor hergebruik van PFAS-houdende grond zijn afkomstig uit de 'Aanpassingen beleid PFAS' d.d. 1 juli 2020 van de Minister voor Milieu en Wonen. De toetsingswaarden zijn opgenomen aan het eind van bijlage 4.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gemiddelde concentraties van de onderzochte parameters liggen beneden de maximale samenstellingswaarden van de klasse Landbouw/Natuur. De partij voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.

## 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien.

### 5.1 Samenvatting

In opdracht van Trip Popken BV is door Eco Reest BV een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena.

Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen het zand te verwijderen en elders te hergebruiken. Doel van het onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van het zand vast te stellen teneinde de hergebruikmogelijkheden te bepalen.

Op het terrein van de zandwinning zijn 3 spuitzanddepots aanwezig, waarin vanuit de zandput via een spuitleiding zand wordt gewonnen. De milieuhygiënische kwaliteit van 1 van de 3 depots is in dit onderzoek bepaald. Het onderzochte depot betreft het noordelijke depot.

### 5.2 Conclusies en aanbevelingen

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gemiddelde concentraties van de onderzochte parameters liggen beneden de maximale samenstellingswaarden van de klasse Landbouw/Natuur. Het depot voldoet aan de Kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.

Het plan om grond te verwerken moet ten minste vijf werkdagen van te voren worden gemeld bij <https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl>

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

- de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;
- het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf indien de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
- het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen;
- het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m<sup>3</sup>. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m<sup>3</sup> moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.

Eco Reest BV

J.R.W. Staal

# BIJLAGE 1

Behoort bij rapport:  
Stroetenweg  
Ubbena  
211302

### Regionale ligging onderzoekslocatie






foto 1



foto 4



foto 2



foto 3



water


Stroetenweg

Dp1

vp

water

schaal 1:1000



Ubbenaseweg

0 25 50 75 100m

OPDRACHTGEVER  
Trip Popken BV  
ONDERZOEKSLOCATIE  
Stroetenweg (zandwinning)  
Ubbona  
TEKENAAR  
pkd  
AUTHORISATOR  
JRS  
WERKNUMMER  
211302

SCHAAL  
1: 2500  
FORMAAT  
A3  
BILAGE  
1.2

MILIEU ADVIESBUREAU  
**EcoReest**  
Kantoor Zuidwolde  
Industrieweg 20  
7921 JP Zuidwolde  
T 0528 - 33 11 00  
Kantoor Appingedam  
Opwierdenweg 160  
9902 RH Appingedam  
T 0596 - 57 12 30

DATUM  
01-09-2021  
WIJZNR  
C0

# BIJLAGE 2

Behoort bij rapport:  
Stroetenweg  
Ubbena  
211302

# MONSTERNEMINGSPLAN BOUWSTOFFEN

versie 5.2 / 24-11-2014

BASISGEGEVENS		
<b>opdrachtnummer:</b> <b>211302</b>  <b>datum opdracht:</b> 9 augustus 2021  <b>soort onderzoek:</b> Depot/In-situ onderzoek (VKB protocol 1001)  <b>projectleider:</b> J.R. Staal	<b>projectadres:</b> adres : Stroetenweg (zandwinning)  plaats : Ubbena	
	<b>opdrachtgever:</b>  naam : contactpersoon: telefoonnummer : mobiel nummer :	Trip Popken BV  dhr. J. Popken  0592-342166
<b>PLANNING VELDWERK:</b>		<b>24 augustus 2021</b>

PARTIJGEGEVENS				
<b>Partijgrootte:</b>	Max. 10.000 ton		6.000 m <sup>3</sup>	
<b>Aantal verwachte deelpartijen:</b>	1		=aantal monsternemingsformulieren	
<b>Hoedanigheid:</b>	O nat		X droog	
<b>Beschikbaarheid:</b>	x statische partij		O in situ (diepte: ..... m-mv)	
<b>Grondsoort:</b>		Hoofbestanddeel en bijmengsel	Massa in ton/m <sup>3</sup> Vaste m <sup>3</sup> (in-situ)	Massa in ton/m <sup>3</sup> Losse m <sup>3</sup> (depot)
	O	Grond, zwak siltig	1,85	1,65
	O	Grond, sterk siltig	1,80	1,60
	x	Zand, zwak siltig	1,85	1,65
	O	Zand, sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
	O	Leem, zwak zandig	1,70	1,50
	O	Leem, sterk zandig	1,70	1,50
	O	Klei, zwak zandig	1,75	1,55
	O	Klei, sterk zandig	1,70	1,50
	O	Veen, matig zandig/kleiig	1,25	1,15
	O	Veen, sterk zandig/kleiig	1,40	1,25
<b>Soortelijk gewicht (ton/m<sup>3</sup>):</b>	Zie bovenstaand			
<b>Verwachte korrelgrootte:</b>	x D <sub>95</sub> < 16 mm		O D <sub>95</sub> > 16 mm	
<b>Bijmengingen verwacht:</b>	x nee		O ja, nl.	
<b>Diameter grofste asbestdeeltje (schatting):</b>	x < 20 mm	O > 20 mm < 40 mm	O > 40 mm	
<b>Veiligheidsmaatregelen:</b>	x standaard		O anders, nl.	
<b>Bijzonderheden (verwachte kwaliteit)</b>	Kwaliteit vermoedelijk Landbouw/Natuur.			

BASISGEGEVENS	
Projectnummer:	211302
Locatie:	Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena

MONSTERNEMING		
Aantal grepen per partij :	x 2 x 50 grepen	O 2 x 6 grepen
Aard materiaal :	x schone grond	O verontreinigde grond
Wijze van monsterneming :	x systematisch	O gestratificeerd aselekt
	O partij geheel verplaatsen	O partij deels verplaatsen
Indelen in deelpartijen :	x nee	O ja: deelpartijen
Voorgeschreven indeling :	O ja	x nee, omdat 1 dp
Bepalen homogeniteit partij:	x visuele inspectie depot	O proefboringen in situ
!!! Foto's nemen en de richting intekenen op de veldwerktekening !!!		

DEELPARTIJ-, GREEP- EN MONSTERGROOTTE				
(Deel)partij grootte	1: < 10.000 ton	2: ton	3: ton	4: ton
x D <sub>95</sub> < 16 mm (1 - 2 - 3 - 4 ) (schone grond)	greepgrootte: monster grootte: monstergewicht:	180 gram 2 x 50 grepen 2 x 9 kg		
O D <sub>95</sub> > 16 mm (1 - 2 - 3 - 4 )	greepgrootte: monstergewicht :	Bepalen met weegproef .... Monsters van elk ... x .... Kg		

OVERIGE MONSTERNEMINGGEGEVENS			
Apparatuur :	O guts Ø 3 cm	x edelman Ø 5cm	O ..... Ø ....cm
Diepte monsterneming	x Maximaal	m-mv	O m-mv
Monstercodering :	x standaard		O anders:
Monsterverpakking :	x emmer (8 liter)		O anders:
Laboratorium :	Analytico te Barneveld		
Bijzonderheden :	Tevens 4 of 5 raaien zeefkrommes, e.e.a. in overleg met Jan Popken Deze keer gaan de emmers naar het lab van MOS Grondmechanica. Graag emmers in voorportaal Zuidwolde neerzetten en vandaar uit zal de koerier ze ophalen.		

VERIFICATIE VOORBESPREKING UITVOERING			
	NAAM	PARAAF	DATUM
PROJECTLEIDER :	J.R. Staal		24 augustus 2021
MONSTERNEMER :	J. Kemper		24 augustus 2021

# MONSTERNEMINGSFORMULIER

BASISGEGEVENS				
opdrachtnummer: <b>211302</b>	projectadres: adres : Stroetenweg (zandwinning)			
datum opdracht: 9 augustus 2021	plaats : Ubbena			
soort onderzoek: Depot/In-situ onderzoek (VKB protocol 1001)	opdrachtgever:			
	naam :	Trip Popken BV		
	contactpersoon:	dhr. J. Popken		
	telefoonnummer :	0592-342166		
projectleider: J.R. Staal	mobiel nummer :			
Uitvoering datum veldwerk :		29/8/21		
Begintijd:	800	uur	Eindtijd:	
Monsternemer :	<input checked="" type="radio"/> JK /	<input type="radio"/> WA /	<input type="radio"/> TB /	<input type="radio"/> WW /

INSPECTIE DEPOT / TERREIN			
Last Minute Risico Analyse*:	- Kan er veilig gewerkt worden?	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
	- Is de locatie goed bereikbaar?	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
	- KLIC-melding aanwezig?	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
	- Voldoen PBM's aan situatie?	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
Grondsoort :	23 8/21		
Soortelijk gewicht (kg/m³) :	<input checked="" type="radio"/> Lijst z.o.z.	O Weegproef:	
Partijgrootte:	5550	m³	98,8 ton
Partijgrootte bepaald :	<input checked="" type="radio"/> opmeting		O anders:.....
Geschat vochtpercentage :	15 %	Bepaald :	<input checked="" type="radio"/> schatting <input type="radio"/> meting
Vastgestelde korrelgrootte :	<input checked="" type="radio"/> D <sub>95</sub> < 16 mm		O D <sub>95</sub> > 16 mm
Korrelgrootte bepaald :	O zieving over ..... mm	Zeefproef: Zandzeef beoordeeld niet waargenomen	
Visuele inspectie asbest uitgevoerd :	O nee	<input checked="" type="radio"/> ja, resultaat:	
Bijmengingen waargenomen :	<input checked="" type="radio"/> nee	O ja, nl.	
Profielbeschrijving proefboringen :	Veld Apps		
X-Y coördinaten :	Veld Apps		
Bijzonderheden:	Ramen afgeleid met dhr. J. Popken		

\* Als één van de vragen niet met JA beantwoord kan worden **ALTIJD** contact opnemen met kantoor



<b>BASISGEGEVENS</b>
Projectnummer: <b>211302</b>
Locatie: Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena

<b>MONSTERNEMING</b>		
Wijze monsterneming :	<input checked="" type="radio"/> conform plan	<input type="radio"/> afwijking:
Indeling in deelpartijen :	<input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nee
Aanduiding in het veld :	<input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nee
Verticale indeling grepen :	<input checked="" type="radio"/> conform plan	<input type="radio"/> afwijking:

<b>DEELPARTIJ-, GREEP- EN MONSTERGROOTTE</b>						
Deelpartij	Grootte Deelpartij (m³)	Aantal grepen	Monstergewicht (kg) en barcodes			
			A	Barcode	B	Barcode
1	5950	2 x 56	11,3	0540323517	11,3	0540323518

<b>OVERIGE MONSTERNEMINGSGEGEVENS</b>																
Apparatuur :	<input type="radio"/> guts Ø 5 cm	<input checked="" type="radio"/> edelman Ø 5cm	<input type="radio"/> ..... Ø ....cm													
Monstercodering :	<input checked="" type="radio"/> standaard		<input type="radio"/> anders:													
Monsterverpakking :	<input checked="" type="radio"/> emmer (8 liter)		<input type="radio"/> anders:													
Monsteropslag en transport :	<input checked="" type="radio"/> gekoeld	<input type="radio"/> anders:														
Laboratorium :	Analytico te Barneveld															
Bijzonderheden :	<table border="1"> <tr> <td>R1</td> <td>0540323512</td> <td>R4</td> <td>0540323515</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>0540323513</td> <td>R5</td> <td>0540323516</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>0540323514</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				R1	0540323512	R4	0540323515	R2	0540323513	R5	0540323516	R3	0540323514		
R1	0540323512	R4	0540323515													
R2	0540323513	R5	0540323516													
R3	0540323514															

Foto's plaatsen in het mapje met projectnummer 211302 en richting intekenen op veldschets

<b>OVERIGE MONSTERNEMINGSGEGEVENS</b>

<b>VERIFICATIE UITVOERING</b>			
	NAAM	PARAAF	DATUM
MONSTERNEMER :	J. Kemper		24 augustus 2021
PROJECTLEIDER :	J.R. Staal		24 augustus 2021

**BIJLAGEN:**

- ☒ KAART LIGGING LOCATIE
- ☒ KAART INDELING (DEEL)PARTIJEN
- ☒ KAART OMVANGSBEPALING

- ☒ KAART RUIMTELIJKE VERDELING GREPEN
- ☒ VERSLAG ZEEFTEST
- ☒ FOTO'S

# BIJLAGE 3

Behoort bij rapport:  
Stroetenweg  
Ubbena  
211302

Eco Reest  
T.a.v. Jan Rolf Staal  
Industrieweg 20  
7921 JP ZUIDWOLDE

## Analyscertificaat

Datum: 31-Aug-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2021136458/1
Uw project/verslagnummer	211302
Uw projectnaam	Ubbena
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-Aug-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC No. 09088623  
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 211302  
 Uw projectnaam Ubbena  
 Uw ordernummer  
 Uw monsternemer Jan Kemper

Certificaatnummer/Versie 2021136458/1  
 Startdatum analyse 24-Aug-2021  
 Datum einde analyse 31-Aug-2021  
 Rapportagedatum 31-Aug-2021/13:57  
 Bijlage A, B, C  
 Pagina 1/3

Analyse	Eenheid	1	2
<b>Voorbehandeling</b>			
A Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	11.4	11.3
A Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1.0	<1.0
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd	Uitgevoerd	
<b>Bodemkundige analyses</b>			
A Droge stof	% (m/m)	93.4	93.1
A Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	<0.7
A Lutum	% (m/m) ds	1.5	1.7
<b>Metalen</b>			
A Barium (Ba)	mg/kg ds	14	22
A Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20
A Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
A Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Kwik, niet vluchtig (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4.0	<4.0
A Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5
A Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10
A Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	<20
<b>Minerale olie</b>			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<10	<10
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35
<b>Polychloorbifenylen, PCB</b>			
A PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010

### Nr. Uw monsteromschrijving

1 Dp1a, Dp1a: 0-200  
 2 Dp1b, Dp1b: 0-200

### Opgegeven monstermatrix

Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12236827  
 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12236828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A  
 KvK/CoC No. 09088623  
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting  
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV  
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),  
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)  
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN  
 RvA L010

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 211302  
Uw projectnaam Ubbena  
Uw ordernummer  
Uw monsternemer Jan Kemper

Certificaatnummer/Versie 2021136458/1  
Startdatum analyse 24-Aug-2021  
Datum einde analyse 31-Aug-2021  
Rapportagedatum 31-Aug-2021/13:57  
Bijlage A, B, C  
Pagina 2/3

Analyse	Eenheid	1	2
A PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 <sup>1)</sup>	0.0049 <sup>1)</sup>

### Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)

Q perfluorbutaan zuur (PFBA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorpentaan zuur (PFPeA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorhexaan zuur (PFHxA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorheptaan zuur (PFHpA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluoroctaan zuur (PFOA) lineair	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluoroctaan zuur (PFOA) vertakt	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluornonaan zuur (PFNA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluordecaan zuur (PFDA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluordodecaan zuur (PFDoA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluortridecaan zuur (PFTrDA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluoroctadecaan zuur (PFODA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorbutaansulfon zuur (PFBS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorpentaansulfon zuur (PFPeS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorhexaansulfon zuur (PFHxS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorheptaansulfon zuur (PFHpS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluoroctaansulfon zuur (PFOS) lineair	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluoroctaansulfon zuur (PFOS) vertakt	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluordecaansulfon zuur (PFDS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q 4:2 fluortelomeer sulfon zuur (4:2 FTS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q 6:2 fluortelomeer sulfon zuur (6:2 FTS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q 8:2 fluortelomeer sulfon zuur (8:2 FTS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q 10:2 fluortelomeer sulfon zuur (10:2 FTS)	µg/kg ds	<0.1	<0.1

### Nr. Uw monsteromschrijving

1 Dp1a, Dp1a: 0-200  
2 Dp1b, Dp1b: 0-200

### Opgegeven monsternatrix

Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12236827  
Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12236828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC No. 09088623  
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
V: VLAREL erkende verrichting  
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV  
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),  
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)  
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN  
RvA L010

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 211302  
Uw projectnaam Ubbena  
Uw ordernummer  
Uw monsternemer Jan Kemper

Certificaatnummer/Versie 2021136458/1  
Startdatum analyse 24-Aug-2021  
Datum einde analyse 31-Aug-2021  
Rapportagedatum 31-Aug-2021/13:57  
Bijlage A, B, C  
Pagina 3/3

Analyse	Eenheid	1	2
Q N-methylperfluorooctaansulfonamideacetaat (MeFOSA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q N-ethylperfluorooctaansulfonamideacetaat (EtFOSA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q N-methylperfluorooctaansulfonamide (MeFOSA)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q 8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)	µg/kg ds	<0.1	<0.1
Q som PFOA (*0,7)	µg/kg ds	0.1 <sup>1)</sup>	0.1 <sup>1)</sup>
Q som PFOS (*0,7)	µg/kg ds	0.1 <sup>1)</sup>	0.1 <sup>1)</sup>

### Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 <sup>1)</sup>	0.35 <sup>1)</sup>

### Fysisch-chemische bepalingen

Meettemperatuur (pH-CaCl <sub>2</sub> )	°C	22	22
A Zuurgraad (pH-CaCl <sub>2</sub> )		4.5	4.3

### Nr. Uw monsteromschrijving

- 1 Dp1a, Dp1a: 0-200  
2 Dp1b, Dp1b: 0-200

### Opgegeven monstermatrix

Grond/Bouwstof (BSB/AP04)	12236827
Grond/Bouwstof (BSB/AP04)	12236828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNP0227924525  
BIC: BNPNL2A  
KvK/CoC No. 09088623  
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting  
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
V: VLAREL erkende verrichting  
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
Pr. coörd.







**Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021136458/1**

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
12236827	Dp1a, Dp1a: 0-200				
0540323517	Dp1a	0	200	24-Aug-2021	
12236828	Dp1b, Dp1b: 0-200				
0540323518	Dp1b	0	200	24-Aug-2021	



**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPNL2A  
KvK/CoC No. 09088623  
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021136458/1**

Pagina 1/1

**Opmerking 1)**De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van  $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  
P.O. Box 459 E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
3770 AL Barneveld NL Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC No. 09088623  
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021136458/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
<b>Voorbehandeling</b>			
Aangeleverde monsterhoeveelheid	W7101	Voorbehandeling	AP04 V
Artefacten	W7101	Voorbehandeling	AP04 V
UitScan Cryo	W0106	Voorbehandeling	AS3000
<b>Bodemkundige analyses</b>			
Droge stof AP04	W7104	Gravimetrie	AP04-SG-II/SB-I & NEN-EN 15934
Organische stof AP04	W7109	Gravimetrie	AP04-SG-IV NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W7173	Sedimentatie	AP04-SG-III en NEN 5753
<b>Metalen</b>			
Barium (Ba) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) AP04	W0423	ICP-MS	AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
<b>Minerale olie</b>			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	AP04-SG-XI/SB-V en NEN-EN-ISO 16703
<b>Polychloorbifenylen, PCB</b>			
PCB (7)	W0271	GC-MS	AP04-SG-X & SB-IV
<b>Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)</b>			
PFAS (28) Handelingskader	W0323	LC-MSMS	Eigen methode
Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000	W0323	LC-MSMS	Eigen methode
<b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK</b>			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	AP04-SG-IX/SB-III & NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	AP04-SG-IX/SB-III & NEN-ISO 18287
<b>Fysisch-chemische bepalingen</b>			
Zuurgraad (pH-CaCl2)	W0524	Potentiometrie	AP04-SG-I / SB-XI

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Betreft : Laboratoriumonderzoek t.b.v. project  
Korrelverdeling RAW  
te  
NNB

Opdrachtgever : Eco Reest B.V.  
T.a.v. Dhr. J.R.W. Staal  
Industrieweg 20  
7921 JP ZUIDWOLDE DR  
NL

Behandeld door : S. van Winsen (088-5130250)

Kenmerk : R2102462-01

Datum : 7 september 2021

**MOS GRONDMECHANICA B.V.**

Correspondentieadres: Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam

Telefoonnummer: +31(0)88-5130200

Hoofdkantoor Rotterdam Albert Plesmanweg 47 3088 GB

Rotterdam

Vestiging Helmond Vossenbeemd 90B 5705CL

Helmond

Vestiging Enter De Bleek 40 7468 DL

Enter

Vestiging Amsterdam Pleimuiden 8B 1046 AG

Amsterdam

## 1. ALGEMENE INFORMATIE

Dit rapport bevat de resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project (211302).

## 2. INFORMATIE UITVOERING

Na opdracht van opdrachtgever zijn op de zandmonsters van Raai 1 tot en met 5 analyses uitgevoerd. De onderstaande uitgevoerde proeven zijn conform norm/werkvoorschrift uitgevoerd.

5 Korrelverdelingen incl. 20u + 2u (NEN-EN-ISO 17892-4, NEN 5104)

5 Gloeiverlies bepalingen (RAW 2015 Proef 28)

De resultaten van de korrelverdelingen (incl. RAW toetsing) en de gloeiverlies bepalingen zijn in de bijlagen van dit rapport toegevoegd.



S. van Winsen (088-5130250)

Rotterdam, 7 september 2021

Mos Grondmechanica B.V.

Gecontroleerd door:

A.K.



## Inhoud

Bijlage A    Korrelverdelingen

Bijlage B    Gloeiverlies


# Bijlage A

## Korrelverdelingen





Boring	Monster	MV [m] t.o.v. MV	DIEPTE [m] t.o.v. MV
3	Raai 3	-	0.00 / -3.00



Parameters (alle fracties)								Parameters (zandfractie)				Overige waarden				
	D10 [μm]	D50 [μm]	D60 [μm]	D70 [μm]	D90 [μm]	C <sub>u</sub> [-]	C <sub>c</sub> [-]	D10 <sub>z</sub> [μm]	M <sub>z</sub> [μm]	D60 <sub>z</sub> [μm]	D70 <sub>z</sub> [μm]	D90 <sub>z</sub> [μm]	C <sub>u,z</sub> [-]	M <sub>g</sub> [mm]	<63μm/<2mm [%]	>2mm [%]
3	53	91	98	105	124	1.86	1.21	74	96	102	108	128	1.38	-	14.1	-

$C_u = D_{60} / D_{10} =$  Gelijkmatigheidscoëfficiënt

$C_c = (D_{30})^2 / (D_{60} * D_{10}) =$  Krommingscoëfficiënt

$M_z = M_{63} = D_{50_z} =$  Zandmediaan

$C_{u,z} = D_{60_z} / D_{10_z} =$  Gelijkmatigheidscoëfficiënt (zandfr.)

$M_g = M_{2000} =$  Grindmediaan

Zeefopening [mm]																		
	0.001	0.002	0.0063	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.15	0.3	0.6	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	40.0	63.0	125.0
Gecumuleerde doorval [massa %] t.o.v. droge stof																		
3	-	1.4	2.1	-	-	14.1	49.2	90.5	99.2	99.87	99.96	99.98	100.0	-	-	-	-	-

## Toetsing (RAW 2015)

### Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)

de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%

1.42%

voldoet

de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

14.13%

voldoet

### Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie < 2 mm

14.13%

voldoet

de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

2.13%

voldoet

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.00%

voldoet

### Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie < 2 mm

14.13%

voldoet niet

de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

0.13%

geen permanente draineerfunctie

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.00%

voldoet

### Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

0.00%

voldoet niet

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

85.87%

voldoet niet

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5

1.11

voldoet

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.00%

voldoet





The graph displays a grain size distribution curve. The x-axis represents sieve size in millimeters (mm) on a logarithmic scale, ranging from 0.002 mm to 63.00 mm. The left y-axis shows the percentage of material passing through the sieve ('Door de zeef [%']'), ranging from 0 to 100. The right y-axis shows the percentage of material retained on the sieve ('Op de zeef [%']'), also ranging from 0 to 100. The background is divided into four color-coded regions representing different soil fractions: Lutumfractie (light green, < 0.002 mm), Siltfractie (pink, 0.002 - 0.063 mm), Zandfractie (yellow, 0.063 - 2.0 mm), and Grindfractie (blue, > 2.0 mm). A red curve with circular markers at each data point illustrates the cumulative percentage passing.

Korrelgrootte [mm]	Door de zeef [%]
0.002	~1
0.020	~2
0.063	~18
0.090	~57
0.125	~95
0.180	100
0.250	100
0.355	100
0.500	100
2.000	100
63.00	100

$$M_g = M_{2000} = \text{Grindmediaan}$$
[illegible]

voldoet  
voldoet niet  
voldoet  
voldoet

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de diverse grondmonsters en de resultaten van de toetsing conform de publicatie 'Standaard RAW Bepalingen 2015'. Hierbij is de geschiktheid van de monsters bepaald voor 4 verschillende categorieën zand:

- Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
- Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)
- Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)
- Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

Boring	Monster	Diepte van/tot [m] t.o.v. MV	Zand in ophoging of aanvulling	Zand in zandbed	Draineerzand	Straatzand
1	Raai 1	0.00 / -3.00	✓	✗	✗	✗
2	Raai 2	0.00 / -3.00	✓	✗	✗	✗
3	Raai 3	0.00 / -3.00	✓	✓	✗	✗
4	Raai 4	0.00 / -3.00	✓	✗	✗	✗
5	Raai 5	0.00 / -3.00	✓	✗	✗	✗

Voor de resultaten van alle toetscriteria per categorie wordt verwezen naar het grafiekblad van de korrelverdelingen.

## Bijlage B

### Gloeiverlies

Opdracht : 2102462

Plaats : nnb

Project : Korrelverdeling RAW

## GLOEIVERLIES / ORG. STOFGEHALTE

RAW 2015 Proef 28

Boring	Monster of bus- nummer	Diepte t.o.v. MV		Gloeiverlies % (m/m) *	Organisch stofgehalte % (m/m) *
		van [m]	tot [m]		
Raai1	1	0.00	-3.00	0.2	0.0
Raai2	2	0.00	-3.00	0.3	0.0
Raai3	3	0.00	-3.00		0.0
Raai4	4	0.00	-3.00	0.1	0.0
Raai5	5	0.00	-3.00		0.0

\* op basis van droge grond



# MOS GRONDMECHANICA B.V.

Hieronder treft u de dienstverlening van Mos Grondmechanica b.v. aan. Voor specifieke diensten die niet direct in het overzicht terug zijn te vinden kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.



## VELDWERK

Sonderen op land, water en in beperkte ruimte, elektrisch, waterspanning, dissipatie, seismisch, magnetisch, geleidbaarheid, Bolconus, T-bar en slagsonderen

Geotechnisch boren en (on)geroerde monsternamen  
Peilbuizen en waterspanningsmeters plaatsen  
X, Y en Z metingen en Lintvoegmetingen  
Plaatdruk-, CBR- en CPM proeven  
In situ doorlatenheidspoeven

## LABORATORIUM

Classificatie proeven (o.a. vol. gewicht, KVD, PI)  
Samendrukkingsproeven (Oedometer en CRS)  
Triaxiaalproeven  
DS en DSS-proeven  
Doorlatenheidspoeven  
Dichtheidsbepaling (Proctor en CBR)  
Cementbentoniet onderzoek

## GEOMONITORING

Deformatiemeting (inclino- en extensometing)  
(Grond)waterspanningsmeting  
Zettingsmonitoring  
Trillingsmonitoring (SBR)  
Akoestisch doormeten van palen (CUR 109)  
Online meetgegevens via portal

## MILIEU (MOS MILIEU B.V.)

Verkennd-, nader- en saneringsonderzoek  
Partijkeuringen besluit bodemkwaliteit (Bbk)  
Saneringsbegeleiding. Waterbodemonderzoek.  
Vergunning aanvragen.  
2nd Opinion / Contra-Expertise Bodemonderzoeken.

Meer weten? Bezoek onze website [www.mosgeo.com](http://www.mosgeo.com)  
Vragen? Mail ons op [info@mosgeo.com](mailto:info@mosgeo.com)  
Offerte aanvragen? Mail ons op [offerte@mosgeo.com](mailto:offerte@mosgeo.com)

## GEOTECHNISCH ADVIES

Paalfundering  
Fundering op staal  
Grondkerende constructies  
Bouwputontwerp  
Omgevingsbeïnvloeding (Plaxis)  
Zettingsanalyse (bouwrijp maken, opslagtanks)  
Taludstabiliteit  
Tankbouwadvies  
Trillingsprognose  
Schade expertise  
Review en 2nd Opinion

## GEOHYDROLOGISCH ADVIES

Bemalingen (incl. retourbemalingen)  
Vergunningsaanvragen  
Pompproeven  
Omgekeerde Osmose  
Barrièrewerking  
Drainage  
Infiltratie hemelwater

## BEMALINGEN (MOS GRONDWATERTECHNIEK)

Bronbemaling  
Ondergrondse energie-opslag  
Pomp- en leidingsystemen  
Brandputten

## OVERIG

Uitvoeringsbegeleiding

Mos Grondmechanica opereert vanuit 4 vestigingen in Nederland. Via het zusterbedrijf Mosgeo b.v. worden, daar waar onze specifieke kennis en ervaring wordt gevraagd, wereldwijd projecten uitgevoerd.

## MOS GRONDMECHANICA B.V.

Correspondentieadres :	Albert Plesmanweg 47, 3088 GB, Rotterdam	Centraal telefoonnummer :	+31(0)88-5130200
Hoofdkantoor	Albert Plesmanweg 47	3088 GB	Rotterdam
Vestiging Helmond	Vossenbeemd 90B	5705 CL	Helmond
Vestiging Enter	De Bleek 40	7468 DL	Enter
Vestiging Amsterdam	Pleimuiden 8B	1046 AG	Amsterdam
Mosgeo B.V.	Albert Plesmanweg 47	3088 GB	Rotterdam



Opdracht : 2102904  
Plaats : nvt  
Project : Korrelverdeling RAW

---

Betreft : Laboratoriumonderzoek t.b.v. project  
Korrelverdeling RAW  
te  
NVT

Opdrachtgever : Eco Reest B.V.  
T.a.v. Dhr. J.R.W. Staal  
Industrieweg 20  
7921 JP ZUIDWOLDE DR  
NL

Behandeld door : K. van Elst (088-5130250)

Kenmerk : R2102904-01

Datum : 29 oktober 2021

**MOS GRONDMECHANICA B.V.**

Correspondentieadres: Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam

Telefoonnummer: +31(0)88-5130200

Hoofdkantoor Rotterdam Albert Plesmanweg 47 3088 GB

Rotterdam

Vestiging Helmond Vossenbeemd 90B 5705 CL

Helmond

Vestiging Enter De Bleek 40 7468 DL

Enter

Vestiging Amsterdam Pleimuiden 8B 1046 AG

Amsterdam

## 1. ALGEMENE INFORMATIE

Dit rapport bevat de resultaten van het op 2 aangeleverde zandmonsters uitgevoerde laboratoriumonderzoek (211713 - Ubbena ).


## 2. INFORMATIE UITVOERING

Op de door de opdrachtgever aangeleverde 2 zandmonsters (Raai 1 + 2) zijn t.b.v. RAW toetsing de onderstaande proeven conform norm/werkvoorschrift uitgevoerd.

2 Korrelverdelingen incl. 20u + 2u (NEN-EN-ISO 17892-4)

2 Gloeiverlies bepalingen (RAW 2015 Proef 28)

De resultaten van de korrelverdelingen (incl. RAW toetsing) en de gloeiverlies bepalingen zijn in de bijlagen van dit rapport toegevoegd.




K. van Elst (088-5130250)

Rotterdam, 29 oktober 2021

Mos Grondmechanica B.V.

Gecontroleerd door:



C. van Elst

## Inhoud

Bijlage A Korrelverdelingen


Bijlage B Gloeiverlies

# Bijlage A

## Korrelverdelingen



Boring	Monster	MV [m] t.o.v. MV	DIEPTE [m] t.o.v. MV
RAA1	1	-	0.00 / -3.00



Parameters (alle fracties)								Parameters (zandfractie)				Overige waarden				
	D10 [μm]	D50 [μm]	D60 [μm]	D70 [μm]	D90 [μm]	C <sub>u</sub> [-]	C <sub>c</sub> [-]	D10 <sub>z</sub> [μm]	M <sub>z</sub> [μm]	D60 <sub>z</sub> [μm]	D70 <sub>z</sub> [μm]	D90 <sub>z</sub> [μm]	C <sub>u,z</sub> [-]	M <sub>g</sub> [mm]	<63μm/<2mm [%]	>2mm [%]
RAA1	54	99	105	112	144	1.96	1.25	77	103	109	115	148	1.41	-	12.9	-

$C_u = D_{60} / D_{10} =$  Gelijkmatigheidscoëfficiënt

$C_c = (D_{30})^2 / (D_{60} * D_{10}) =$  Krommingscoëfficiënt

$M_z = M_{63} = D_{50_z} =$  Zandmediaan

$C_{u,z} = D_{60_z} / D_{10_z} =$  Gelijkmatigheidscoëfficiënt (zandfr.)

$M_g = M_{2000} =$  Grindmediaan

Zeefopening [mm]																		
	0.001	0.002	0.0063	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.15	0.3	0.6	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	40.0	63.0	125.0
Gecumuleerde doorval [massa %] t.o.v. droge stof																		
RAA1	-	1.2	2.3	-	-	12.9	37.2	82.8	96.4	98.8	99.74	99.96	100.0	-	-	-	-	-

## Toetsing (RAW 2015)

### Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)

de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%

1.25%

de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

12.94%

voldoet

voldoet

voldoet

### Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie < 2 mm

12.94%

de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

2.27%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.20%

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

### Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie < 2 mm

12.94%

de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

1.15%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.20%

voldoet niet

voldoet niet

geen permanente draineerfunctie

voldoet

### Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

0.00%

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

87.06%

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5

1.19

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.20%

voldoet niet

voldoet

voldoet niet

voldoet

voldoet



In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de diverse grondmonsters en de resultaten van de toetsing conform de publicatie 'Standaard RAW Bepalingen 2015'. Hierbij is de geschiktheid van de monsters bepaald voor 4 verschillende categorieën zand:

- Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
- Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)
- Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)
- Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

Boring	Monster	Diepte van/tot [m] t.o.v. MV	Zand in ophoging of aanvulling	Zand in zandbed	Draineerzand	Straatzand
RAAI1	1	0.00 / -3.00	✓	✓	✗	✗
RAAI2	1	0.00 / -3.00	✓	✓	✗	✗

Voor de resultaten van alle toetscriteria per categorie wordt verwezen naar het grafiekbild van de korrelverdelingen.

## Bijlage B

## Gloeiverlies

Boring	Monster of bus- nummer	Diepte t.o.v. MV		Gloeiverlies % (m/m) *
		van [m]	tot [m]	
Raai 1	1	0.00	-3.00	0.2
Raai 2	1	0.00	-3.00	0.2

\* op basis van droge grond

# BIJLAGE 4

Behoort bij rapport:  
Stroetenweg  
Ubbena  
211302



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van partij grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer	211302
Uw projectnaam	Ubbena
Uw ordernummer	
Datum monstername	24-08-2021
Monsternemer	Jan Kemper
Certificaatnummer	2021136458
Startdatum	24-08-2021
Rapportagedatum	31-08-2021

Analyse	Eenheid	1	2	GSSD gem.	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	Industrie	IW
<b>Bodemtype correctie</b>											
Organische stof		0,7	0,7	0,7							
Lutum		1,5	1,7	1,6							
<b>Voorbehandeling</b>											
Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	11,4	11,3								
Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1,0	<1,0								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd								
<b>Bodemkundige analyses</b>											
Droge stof	% (m/m)	93,4	93,1	93,25							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	<0,7								
Lutum	% (m/m) ds	1,5	1,7								
<b>Metalen</b>											
Barium (Ba)	mg/kg ds	14	22	69,75		20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	<0,20	0,241	<= AW	0,2	0,6	1,2	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	<3,0	7,383	<= AW	3	15	30	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	7,241	<= AW	5	40	54	54	190	190
Kwik, niet vluchtig (Hg)	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,0502	<= AW	0,05	0,15	0,3	0,83	4,8	36
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4,0	<4,0	8,167	<= AW	4	35	70		100	100
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	<1,5	1,05	<= AW	1,5	1,5	3	88	190	190
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10	11,02	<= AW	10	50	100	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	<20	33,22	<= AW	20	140	200	200	720	720
<b>Minerale olie</b>											
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	17,5							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	17,5							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	17,5							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<10	<10	35							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	17,5							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	17,5							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	122,5	<= AW	35	190	190	190	500	5000
<b>Polychloorbifenylen, PCB</b>											
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010	0,0035							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0245	<= AW	0,0049	0,02	0,04	0,04	0,5	1
<b>Perfluorkoolwaterstoffen(PFC)</b>											
perfluorbutaanzuur (PFBA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorpentaanzuur (PFPeA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorhexaanzuur (PFHxA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorheptaanzuur (PFHpA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,9		7	7	
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,9		7	7	
perfluornonaanzuur (PFNA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluordecaanzuur (PFDA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluordodecaanzuur (PFDoA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluortridecaanzuur (PFTTrDA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluoroctadecaanzuur (PFODA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat (MeF)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOS)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)	µg/kg ds	<0,1	<0,1	0,07		0,1	1,4		3	3	
som PFOA (*0,7)	µg/kg ds	0,1	0,1	0,14		0,1	1,9		7	7	
som PFOS (*0,7)	µg/kg ds	0,1	0,1	0,14		0,1	1,4		3	3	
<b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK</b>											
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,035							
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	0,35	<= AW	0,5	1,5	3	6,8	40	40
<b>Fysisch-chemische bepalingen</b>											
Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	22	22								
Zuurgraad (pH-CaCl2)		4,5	4,3								

Legenda		
Nr.	Analytico-nr	Monster
1	12236827	Dp1a, Dp1a: 0-200
2	12236828	Dp1b, Dp1b: 0-200

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

RG Eis	Vereiste rapportagegrens
<= AW	kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
GSSD gem.	Gestandaardiseerd gehalte van het gemiddelde
AW x 2	Tweemaal Achtergrondwaarde
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

TABEL 1: TOEPASSINGSNORMEN VOOR HET TOEPASSEN VAN GROND EN BAGGERSPECIE OP DE LANDBODEM (IN UG/KG D.S.)<sup>(1)</sup>

<b>Toepassingseis (o.b.v. andere parameters)*</b>	<b>Bijzonderheden t.a.v. grondwater bij de toepassing</b>	<b>PFOS (ug/kg)</b>	<b>PFOA (ug/kg)</b>	<b>Overige PFAS (per individuele stof en incl. GenX) (ug/kg)</b>
<b>Landbouw/natuur (&lt; AW200)</b>	Geen	1,4	1,9	1,4
	Toepassing onder grondwaterniveau <sup>(2)</sup>	1,4	1,9	1,4
	Toepassing binnen grondwaterbeschermingsgebied	0,1	0,1	0,1
<b>Wonen of Industrie</b>	Geen	3,0	7,0	3,0
	Toepassing onder grondwaterniveau <sup>(2)</sup>	1,4	1,9	1,4
	Toepassing binnen grondwaterbeschermingsgebied	0,1	0,1	0,1

*\*De toepassingseis is het resultaat van de dubbele toets aan zowel de eis die geldt voor de functie (landbouw/natuur, wonen of industrie) als de eis die geldt voor niet verslechteren van de bodemkwaliteit/stand-still (landbouw/natuur, wonen of industrie). De strengste van de beide toetsen is de toepassingseis.*

*(1) Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10% organisch stof geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. Boven 30 % organisch stof wordt gerekend met een percentage van 30% (dit is overeenkomstig de systematiek zoals die op dit moment al voor PAK geldt).*

*(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van 'onder grondwaterniveau': op een diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld. Als de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.*

# BIJLAGE 5

Behoort bij rapport:  
Stroetenweg  
Ubbena  
211302



## Procescertificaat K96986/04

Uitgegeven 2021-02-01 Vervangt K96986/03  
Geldig tot 2024-02-01

### Monsterneming voor partijkeuringen

#### VERKLARING VAN KIWA

Op basis van het uitgevoerd certificatieonderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, bestaat het gerechtvaardigd vertrouwen dat de door

### Eco Reest B.V.

uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit procescertificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 1000, "Monsterneming voor partijkeuringen" versie 9.0 d.d. 1 februari 2018, inclusief wijzigingsblad d.d. 28 maart 2019, voor het toepassingsgebied:

- Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website Rijkswaterstaat directie Leefomgeving: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Ron Scheepers  
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

*Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Onderneming  
Eco Reest B.V.  
Industrieweg 20  
7921 JP Zuidwolde  
Tel. 0528-373982  
[info@ecoreest.nl](mailto:info@ecoreest.nl)  
[www.ecoreest.nl](http://www.ecoreest.nl)  
KvK. 59436247



## Monsterneming voor partijkeuringen

---

### PROCESSPECIFICATIE

---

Het proces is van toepassing op:

1. Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat door Eco Reest B.V. verrichte monsterneming van partijkeuringen, voor zover dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocol(len) en binnen par. 1.2 van de BRL SIKB 1000 beschreven reikwijdte beoordelingsrichtlijn, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de opdracht tot en met de overdracht van de monsters aan een AP04 erkend laboratorium of BRL SIKB 1000 erkende organisatie en de rapportage van de monsterneming inclusief de daarbij behorende veldwerk-rapportage, bij voortdurend voldoen aan de in dit procescertificaat vastgestelde processpecificaties;
  2. Kiwa Nederland B.V. verklaart dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag;
  3. Het certificaat voor de BRL SIKB 1000 van Eco Reest B.V. wordt ondersteund door een audit van het managementsysteem (systeem 6), zoals beschreven in NEN\_EN-ISO/IEC 17067;
  4. Kiwa Nederland B.V. verklaart dat met in achtneming van het nevenstaande uitgevoerde certificatie-onderzoek het procescertificaat voor de BRL SIKB 1000 van Eco Reest B.V. in zijn toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen met betrekking tot de relevante protocollen.
- 

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Deze certificatieregeling is gebaseerd op de eisen die gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen alsmede het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) voor de uitvoering van monsterneming. In de offerte of opdrachtbevestiging en in de rapportage naar de opdrachtgever zal een verwijzing naar de BRL Monsterneming voor partijkeuringen worden gemaakt onder vermelding van het protocol dat voor de monsterneming is gehanteerd.

Tevens zal in de offerte of opdrachtbevestiging worden vermeld de partijgrootte en het aantal grepen per partij. In de rapportage zal daarnaast worden vermeld dat de certificaathouder de genomen monsters heeft aangeboden aan een door de Minister erkend laboratorium volgens de bepalingen in AP04 en dat de monsters conform dit programma moeten worden onderzocht.

---

### GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK

Indien de certificaathouder in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze BRL worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan worden. In alle onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van de partijkeuring op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen is gecertificeerd. De certificaathouder kan, indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in de BRL, op aanbiedingen en rapportages gebruik maken van het keurmerk "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB" zoals dit op de voorzijde van dit certificaat is opgenomen.

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of:
    - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
    - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
    - 1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en gebruik) geen afwijkingen vertoont
  2. In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot:
    - 2.1 Eco Reest B.V.  
en zo nodig met:
    - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
    - 2.3 Schemabeheerder SIKB
-



# BIJLAGE 6

Behoort bij rapport:  
Stroetenweg  
Ubbena  
211302



De Stichting Raad voor Accreditatie,  
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,  
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

## **Eurofins Analytico B.V. Barneveld**

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in EN ISO/IEC 17025:2017.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

**L 010**

is verleend op 15 maart 1983

Deze verklaring is geldig tot

**1 april 2021**

**Verlengd tot 1 april 2022**

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie,  
namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

MILIEU ADVIESBUREAU

EcoReest

Advies vanuit een groen hart



## **Bijlage 6      Overzicht afgevoerde grond**

Afvalstroomnummer		01A132700128						
Locatie van herkomst		W.A. Scholtenstraat Assen						
Bestemming		Indaver TOP Groningen B.V.					omrekenfactor T/1600	
Vracht:	Datum	Tijd	Bonnummer	Weegbon	Transporteur	Kenteken	Tonnage (kg)	Kuub los (m3)
1	20-jun	09:56	BD54267042	GR297075	W. Trip	50-BDK-7	29.840	18,65
2	20-jun	10:27	BD54267041	GR297092	De Hondsrug	27-BGS-6	33.960	21,23
3	20-jun	11:02	BD54267040	GR297090	HoTrans	51-BFK-9	28.140	17,59
4	20-jun	11:23	BD54267039	GR297096	W.Trip	50-BDK-7	27.500	17,19
5	20-jun	12:02	BD54267038	GR297104	De Hondsrug	27-BGS-6	31.020	19,39
6	20-jun	13:19	BD54267036	GR297115	W. Trip	50-BDK-7	28.840	18,03
7	20-jun	13:02	BD54267037	GR297110	Siebrand Hogenbirk	51-BFK-9	28.420	17,76
8	20-jun	13:59	BD54267033	GR297128	De Hondsrug	27-BGS-6	33.180	20,74
9	20-jun	14:31	BD54267034	GR297136	HoTrans	51-BFK-9	30.140	18,84
10	20-jun	14:39	BD54267032	GR297139	W. Trip	50-BDK-7	25.880	16,18
11	20-jun	15:16	BD54267035	GR297145	De Hondsrug	27-BGS-6	30.160	18,85
12	21-jun	08:21	BD54267031	GR297169	W. Trip	50-BDK-7	27.800	17,38
13	21-jun	08:30	BD54267020	GR297170	W. Trip	53-BDT-8	32.440	20,28
14	21-jun	08:36	BD54267027	GR297171	De Hondsrug	27-BGS-6	31.500	19,69
15	21-jun	08:40	BD54267019	GR297172	Bouw Logistics	87-BGJ-4	30.700	19,19
16	21-jun	09:47	BD54267018	GR297178	W. Trip	50-BDK-7	29.600	18,50
17	21-jun	09:59	BD54267017	GR297179	W. Trip	53-BDT-8	29.220	18,26
18	21-jun	10:39	BD54267060	GR297190	De Hondsrug	27-BGS-6	31.380	19,61
19	21-jun	-	BD54267059	-	Bouw Logistics	87-BGJ-4	35.180	21,99
20	21-jun	11:03	BD54267058	GR297196	W. Trip	50-BDK-7	24.340	15,21
21	21-jun	11:20	BD54267057	GR297203	W. Trip	53-BDT-8	26.140	16,34
22	21-jun	12:57	BD54267056	GR297213	De Hondsrug	27-BGS-6	27.920	17,45
Totaal uitgevoerd							653.300	408,31

## **Bijlage 7      Verklaring van functiescheiding**





### Verklaring interne functiescheiding

Intern	<input type="checkbox"/>	Extern	<input type="checkbox"/>	Beide	<input checked="" type="checkbox"/>
Projectnummer:		:		22300835	
Projectnaam		:		Sanering W.A. Scholtenstraat Assen	
Protocol		:		6001	

**MF228.1020**

Hierbij verklaar ik dat de werkzaamheden in het kader van de milieukundige begeleiding bij onderhavig project onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 6000. Bij uitvoering van de werkzaamheden is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

#### WIJZE VAN AFHANDELING

**Naam : A.W. van Erp**

**Datum : 20-06-2022**

**Ondertekening :**

## **Bijlage 8      Analysecertificaten**

MUG Ingenieursbureau b.v.  
T.a.v. de heer R. Vedder  
Zernikelaan 8  
9351VA LEEK

Uw kenmerk : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
Ons kenmerk : Project 1371632  
Validatieref. : 1371632\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: DPJQ-HEUZ-ABID-RAKM  
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 juni 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.  
H.J.E. Wenckebachweg 120  
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80  
CSOmegam@eurofins.com  
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980  
BIC BNPANL2A  
BTW nr. NL8139.67.132.B01  
KvK nr. 34215654

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1371632  
 Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
 Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

## Uw Monsterreferenties

7225010 = B01 (100-110)

7225011 = B02 (100-110)

7225013 = W02 (0-50) (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
Ontvangstdatum opdracht :	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
Startdatum :	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
Monstercode :	7225010	7225011	7225013
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

## Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

## Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	84,8	84,9	79,6
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	< 0,2	0,4	6,5
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	14,4	13,5	1,6

## Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba)	mg/kg ds	46	42	22
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0,20	< 0,20	< 0,20
S kobalt (Co)	mg/kg ds	6,2	< 3,0	< 3,0
S koper (Cu)	mg/kg ds	5,2	< 5,0	7,5
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 10	16
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	10	13
S zink (Zn)	mg/kg ds	41	91	140

## Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35	190
-------------------------------------	----------	------	------	-----

## Organische parameters - aromatisch

## Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	0,09
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	0,07
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	0,35	0,46

## Organische parameters - gehalogeneerd

## Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: DPJQ-HEUZ-ABID-RAKM

Ref.: 1371632\_certificaat\_v1

## ANALYSECERTIFICAAT

**Projectcode** : 1371632  
**Uw project omschrijving** : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
**Opdrachtgever** : MUG Ingenieursbureau b.v.

**Uw Monsterreferenties**  
 7225014 = W02 (50-100) (50-100)

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 20/06/2022  
**Ontvangstdatum opdracht** : 20/06/2022  
**Startdatum** : 20/06/2022  
**Monstercode** : 7225014  
**Uw Matrix** : Grond

**Monstervoorbewerking**  
 S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd  
 S gewicht artefact g n.v.t.  
 S soort artefact n.v.t.  
 S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

**Algemeen onderzoek - fysisch**  
 S droge stof % 86,5  
 S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,4  
 S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,1

**Anorganische parameters - metalen**  
 S barium (Ba) mg/kg ds < 20  
 S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20  
 S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0  
 S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0  
 S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05  
 S lood (Pb) mg/kg ds < 10  
 S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5  
 S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4  
 S zink (Zn) mg/kg ds < 20

**Organische parameters - niet aromatisch**  
 S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

**Organische parameters - aromatisch**  
*Polycyclische koolwaterstoffen:*  
 S naftaleen mg/kg ds < 0,05  
 S fenantreen mg/kg ds < 0,05  
 S anthraceen mg/kg ds < 0,05  
 S fluoranteen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(a)antracene mg/kg ds < 0,05  
 S chryseen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05  
 S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05  
 S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

**Organische parameters - gehalogeneerd**  
*Polychloorbifenylen:*  
 S PCB -28 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -52 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -101 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -118 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -138 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -153 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -180 mg/kg ds < 0,001  
 S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1371632  
 Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
 Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Uw Monsterreferenties  
 7225012 = W01 (0-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/06/2022  
 Ontvangstdatum opdracht : 20/06/2022  
 Startdatum : 20/06/2022  
 Monstercode : 7225012  
 Uw Matrix : Grond

**Monstervoorbewerking**  
 S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd  
 S gewicht artefact g n.v.t.  
 S soort artefact n.v.t.  
 S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

**Algemeen onderzoek - fysisch**  
 S droge stof % 85,6  
 S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,8  
 S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

**Anorganische parameters - metalen**  
 S barium (Ba) mg/kg ds < 20  
 S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20  
 S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0  
 S koper (Cu) mg/kg ds 7,4  
 S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05  
 S lood (Pb) mg/kg ds < 10  
 S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5  
 S nikkel (Ni) mg/kg ds 12  
 S zink (Zn) mg/kg ds 100

**Organische parameters - niet aromatisch**  
 S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

**Organische parameters - aromatisch**  
*Polycyclische koolwaterstoffen:*  
 S naftaleen mg/kg ds < 0,05  
 S fenantreen mg/kg ds < 0,05  
 S anthraceen mg/kg ds < 0,05  
 S fluoranteen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05  
 S chryseen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05  
 S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05  
 S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05  
 S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

**Organische parameters - gehalogeneerd**  
*Polychloorbifenylen:*  
 S PCB -28 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -52 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -101 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -118 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -138 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -153 mg/kg ds < 0,001  
 S PCB -180 mg/kg ds < 0,001  
 S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005



## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1371632
Uw project omschrijving	: 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen
Opdrachtgever	: MUG Ingenieursbureau b.v.

## Opmerkingen m.b.t. analyses

## Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

**Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)**

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.


**Sommatie van concentraties voor groepsparameters**

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7225010  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : B01 (100-110)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7225011  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : B02 (100-110)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7225013  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : W02 (0-50) (0-50)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



## OLIEFRACTIEVERDELING

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1) fractie > C10 - C19 | <1 % |
| 2) fractie C19 - C29   | 4 %  |
| 3) fractie C29 - C35   | 90 % |
| 4) fractie C35 -< C40  | 7 %  |

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7225014  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : W02 (50-100) (50-100)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7225012  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : W01 (0-100)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

→  
oliefractieverdeling

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1371632  
Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

## Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
7225010	B01 (100-110)	B01	1-1.1	4137487AA
7225011	B02 (100-110)	B02	1-1.1	4137464AA
7225013	W02 (0-50) (0-50)	W02	0-0.5	4137396AA
7225014	W02 (50-100) (50-100)	W02	0.5-1	4137394AA
7225012	W01 (0-100)	W01	0-1	4137406AA



---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1371632  
**Uw project omschrijving** : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
**Opdrachtgever** : MUG Ingenieursbureau b.v.

---

**Analysemethoden Grond (AS3000)****AS3000**

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8

---

MUG Ingenieursbureau b.v.  
T.a.v. de heer R. Vedder  
Zernikelaan 8  
9351VA LEEK

Uw kenmerk : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
Ons kenmerk : Project 1372157  
Validatieref. : 1372157\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: PKJL-UJVP-ANHS-GOQE  
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 juni 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.  
H.J.E. Wenckebachweg 120  
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80  
CSOmegam@eurofins.com  
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980  
BIC BNPANL2A  
BTW nr. NL8139.67.132.B01  
KvK nr. 34215654

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1372157  
 Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
 Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

## Uw Monsterreferenties

7226292 = B03 (100-110)

7226293 = B04 (100-110)

7226294 = B05 (100-110)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
Ontvangstdatum opdracht :	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
Startdatum :	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
Monstercode :	7226292	7226293	7226294
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

## Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

## Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	85,6	86,0	85,2
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	14,6	13,7	15,1

## Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba)	mg/kg ds	39	40	54
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0,20	< 0,20	< 0,20
S kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3,0	4,4	3,5
S koper (Cu)	mg/kg ds	< 5,0	6,9	< 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 10	< 10
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	9	11	9
S zink (Zn)	mg/kg ds	120	23	< 20

## Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	------	------	------

## Organische parameters - aromatisch

## Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	3,7	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	0,09	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	0,23	< 0,05
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0,05	0,12	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	0,16	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	0,11	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	0,12	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	0,09	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	0,08	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	4,8	0,35

## Organische parameters - gehalogeneerd

## Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: PKJL-UJVP-ANHS-GOQE

Ref.: 1372157\_certificaat\_v1

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1372157  
 Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
 Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

## Uw Monsterreferenties

7226295 = W03 (0-50) (0-50)  
 7226296 = W03 (50-100) (50-100)  
 7226297 = W04 (0-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
Ontvangstdatum opdracht	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
Startdatum	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
Monstercode	7226295	7226296	7226297
Uw Matrix	Grond	Grond	Grond

## Monstervoorbewerking

	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S AS3000 (steekmonster)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S gewicht artefact g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

## Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	83,0	85,3	77,5
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	7,9	< 0,2	8,3
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	2,0	13,4	4,0

## Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	29	35
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0,20	< 0,20	0,40
S kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3,0	< 3,0	< 3,0
S koper (Cu)	mg/kg ds	< 5,0	< 5,0	8,1
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	11	< 10	22
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	4	4	11
S zink (Zn)	mg/kg ds	63	< 20	530

## Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	61	< 35	97
-------------------------------------	----------	----	------	----

## Organische parameters - aromatisch

## Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	0,15	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	3,3	< 0,05	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	1,7	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	7,5	0,08	< 0,05
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	4,2	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	3,7	< 0,05	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	2,9	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	3,9	< 0,05	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1,6	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	1,6	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	31	0,40	0,35

## Organische parameters - gehalogeneerd

## Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: PKJL-UJVP-ANHS-GOQE

Ref.: 1372157\_certificaat\_v1

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1372157  
Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

## Opmerkingen m.b.t. analyses

## Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

**Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)**

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.


**Sommatie van concentraties voor groepsparameters**

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7226292  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : B03 (100-110)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7226293  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : B04 (100-110)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)


Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.



## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7226294  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : B05 (100-110)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7226295  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : W03 (0-50) (0-50)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



## OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	<1 %
2) fractie C19 - C29	7 %
3) fractie C29 - C35	85 %
4) fractie C35 -< C40	8 %

minerale olie gehalte: 61 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7226296  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : W03 (50-100) (50-100)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7226297  
Uw project : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
omschrijving  
Uw referentie : W04 (0-100)  
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

## OLIECHROMATOGRAM



## OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	<1 %
2) fractie C19 - C29	7 %
3) fractie C29 - C35	83 %
4) fractie C35 -< C40	9 %

minerale olie gehalte: 97 mg/kg ds

**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

## ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1372157  
Uw project omschrijving : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

## Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
7226292	B03 (100-110)	B03	1-1.1	4137477AA
7226293	B04 (100-110)	B04	1-1.1	4137473AA
7226294	B05 (100-110)	B05	1-1.1	4137472AA
7226295	W03 (0-50) (0-50)	W03	0-0.5	4137469AA
7226296	W03 (50-100) (50-100)	W03	0.5-1	4137462AA
7226297	W04 (0-100)	W04	0-1	4137474AA

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1372157  
**Uw project omschrijving** : 22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen  
**Opdrachtgever** : MUG Ingenieursbureau b.v.

---

**Analysemethoden Grond (AS3000)****AS3000**

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8

---

## **Bijlage 9      Toetsingsresultaten**



Project	<b>22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen</b>						
Certificaten	<b>1371632</b>						
Toetsing	<b>T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem</b>						
Toetsversie	<b>BoToVa 3.1.0</b>			Toetsdatum: 22 juni 2022 08:31			

Monsterreferentie	<b>7225010</b>						
Monsteromschrijving	B01 (100-110)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND

<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	0.2	<b>10</b>				
Lutum	% (m/m ds)	14.4	<b>25</b>				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	84.8	<b>84.8</b>	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
barium (Ba)	mg/kg ds	46	<b>70</b>	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.20</b>	-	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	6.2	<b>9.3</b>	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	5.2	<b>7.5</b>	-	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.04</b>	-	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 9</b>	-	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	<b>22</b>	-	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	41	<b>60</b>	-	140	200	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	<b>&lt; 0.35</b>	-	1.5	6.8	40
<i>Polychloorbifenylen</i>							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5

Toetsoordeel monster 7225010:				Altijd toepasbaar			
-------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Monsterreferentie		<b>7225011</b>						
Monsteromschrijving		B02 (100-110)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.4	<b>10</b>					
Lutum	% (m/m ds)	13.5	<b>25</b>					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	84.9	<b>84.9</b>	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	42	<b>67</b>	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.20</b>	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	<b>&lt; 3.3</b>	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	<b>&lt; 5.2</b>	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.04</b>	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 9</b>	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	10	<b>15</b>	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	91	<b>140</b>	-	140	200	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	<b>&lt; 0.35</b>	-	1.5	6.8	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7225011:				Altijd toepasbaar				

Monsterreferentie		<b>7225012</b>						
Monsteromschrijving		W01 (0-100)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	1.8	<b>10</b>					
Lutum	% (m/m ds)	1.0	<b>25</b>					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	85.6	<b>85.6</b>	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	<b>&lt; 54</b>	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.24</b>	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	<b>&lt; 7.4</b>	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	7.4	<b>15</b>	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.05</b>	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 11</b>	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	12	<b>35</b>	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	100	<b>240</b>	IND	140	200	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	<b>&lt; 0.35</b>	-	1.5	6.8	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7225012:				Klasse industrie				

Monsterreferentie		7225013						
Monsteromschrijving		W02 (0-50) (0-50)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	6.5	10					
Lutum	% (m/m ds)	1.6	25					
Droogrest								
droge stof	%	79.6	79.6	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	22	85	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.20	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	7.5	13	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	16	23	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	13	38	WO	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	140	300	IND	140	200	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	190	290	IND	190	190	500	
Polycyclische koolwaterstoffen								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	0.09	0.09					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	0.07	0.07					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.05	0.05					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.46	0.46	-	1.5	6.8	40	
Polychloorbifenylen								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0011					
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.0075	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7225013:				Klasse industrie				

Monsterreferentie		7225014						
Monsteromschrijving		W02 (50-100) (50-100)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	4.1	25					
Droogrest								
droge stof	%	86.5	86.5	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	< 43	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.23	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 6.0	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 6.8	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 11	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	< 4	< 7	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 30	-	140	200	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 120	-	190	190	500	
Polycyclische koolwaterstoffen								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	6.8	40	
Polychloorbifenylen								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.024	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7225014:				Altijd toepasbaar				
Legenda								
@	Geen toetsoordeel mogelijk							
-	<= Achtergrondwaarde							
IND	Industrie							
WO	Wonen							

Project	<b>22300835-Bodemsanering W.A. Scholtenstraat te Assen</b>						
Certificaten	<b>1372157</b>						
Toetsing	<b>T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem</b>						
Toetsversie	<b>BoToVa 3.1.0</b>			Toetsdatum: 22 juni 2022 08:33			

Monsterreferentie	<b>7226292</b>						
Monsteromschrijving	B03 (100-110)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND

<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	0.2	<b>10</b>				
Lutum	% (m/m ds)	14.6	<b>25</b>				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	85.6	<b>85.6</b>	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
barium (Ba)	mg/kg ds	39	<b>59</b>	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.20</b>	-	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	<b>&lt; 3.1</b>	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	<b>&lt; 5.0</b>	-	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.04</b>	-	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 9</b>	-	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	9	<b>13</b>	-	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	120	<b>170</b>	WO	140	200	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>				
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	<b>&lt; 0.35</b>	-	1.5	6.8	40
<i>Polychloorbifenylen</i>							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>				
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5

Toetsoordeel monster 7226292:				Altijd toepasbaar			
-------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Monsterreferentie		<b>7226293</b>						
Monsteromschrijving		B04 (100-110)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.2	<b>10</b>					
Lutum	% (m/m ds)	13.7	<b>25</b>					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	86	<b>86.0</b>	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	40	<b>63</b>	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.20</b>	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.4	<b>6.8</b>	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	6.9	<b>10</b>	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.04</b>	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 9</b>	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	11	<b>16</b>	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	23	<b>34</b>	-	140	200	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	3.7	<b>3.7</b>					
fenantreen	mg/kg ds	0.09	<b>0.09</b>					
anthraceen	mg/kg ds	0.05	<b>0.05</b>					
fluoranteen	mg/kg ds	0.23	<b>0.23</b>					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.12	<b>0.12</b>					
chryseen	mg/kg ds	0.16	<b>0.16</b>					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.11	<b>0.11</b>					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.12	<b>0.12</b>					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.09	<b>0.09</b>					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.08	<b>0.08</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	4.8	<b>4.8</b>	WO	1.5	6.8	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7226293:				Klasse wonen				

Monsterreferentie	<b>7226294</b>							
Monsteromschrijving	B05 (100-110)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.2	<b>10</b>					
Lutum	% (m/m ds)	15.1	<b>25</b>					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	85.2	<b>85.2</b>	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	54	<b>79</b>	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.20</b>	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	3.5	<b>5.1</b>	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	<b>&lt; 5.0</b>	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.04</b>	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 9</b>	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	9	<b>13</b>	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	<b>&lt; 20</b>	-	140	200	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	<b>&lt; 0.35</b>	-	1.5	6.8	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7226294:				Altijd toepasbaar				



Monsterreferentie		<b>7226295</b>						
Monsteromschrijving		W03 (0-50) (0-50)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	7.9	<b>10</b>					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	<b>25</b>					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	83	<b>83.0</b>	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	<b>&lt; 54</b>	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.19</b>	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	<b>&lt; 7.4</b>	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	<b>&lt; 6.0</b>	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.05</b>	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	11	<b>16</b>	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	4	<b>12</b>	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	63	<b>130</b>	-	140	200	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	61	<b>77</b>	-	190	190	500	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	0.15	<b>0.15</b>					
fenantreen	mg/kg ds	3.3	<b>3.3</b>					
anthraceen	mg/kg ds	1.7	<b>1.7</b>					
fluoranteen	mg/kg ds	7.5	<b>7.5</b>					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	4.2	<b>4.2</b>					
chryseen	mg/kg ds	3.7	<b>3.7</b>					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	2.9	<b>2.9</b>					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	3.9	<b>3.9</b>					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1.6	<b>1.6</b>					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	1.6	<b>1.6</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	31	<b>31</b>	IND	1.5	6.8	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.00089</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.0062</b>	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7226295:				Klasse industrie				

Monsterreferentie		<b>7226296</b>						
Monsteromschrijving		W03 (50-100) (50-100)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	<b>Gestand.Res.</b>	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.2	<b>10</b>					
Lutum	% (m/m ds)	13.4	<b>25</b>					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	85.3	<b>85.3</b>	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	29	<b>46</b>	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	<b>&lt; 0.21</b>	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	<b>&lt; 3.3</b>	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	<b>&lt; 5.2</b>	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.04</b>	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	<b>&lt; 9</b>	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	<b>&lt; 1.0</b>	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	4	<b>6</b>	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	<b>&lt; 21</b>	-	140	200	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	<b>&lt; 120</b>	-	190	190	500	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
fluoranteen	mg/kg ds	0.08	<b>0.08</b>					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	<b>&lt; 0.035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.4	<b>0.40</b>	-	1.5	6.8	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	<b>&lt; 0.0035</b>					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	<b>&lt; 0.024</b>	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7226296:				Altijd toepasbaar				

Monsterreferentie	7226297							
Monsteromschrijving	W04 (0-100)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	8.3	10					
Lutum	% (m/m ds)	4.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	77.5	77.5	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	35	110	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.4	0.52	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 6.1	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	8.1	13	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	22	30	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	11	28	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	530	1000	NT>I	140	200	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	97	120	-	190	190	500	
Polycyclische koolwaterstoffen								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	6.8	40	
Polychloorbifenylen								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.00084					
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.0059	-	0.02	0.04	0.5	
Toetsoordeel monster 7226297:				Niet Toepasbaar > Interventiewaarde				

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I	Niet toepasbaar > Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
IND	Industrie
WO	Wonen

**MUG Ingenieursbureau b.v.**

Zernikelaan 8  
9351 VA Leek  
Postbus 136  
9350 AC Leek

0594 55 24 20  
[info@mug.nl](mailto:info@mug.nl)  
[www.mug.nl](http://www.mug.nl)

# PRAKTISCHE DENKERS

*over infra, geo, archeo en milieu*