


Bijlage 8 Vragenformulier historische gegevens

Dit formulier kan gebruikt worden als bewijsmiddel van de kwaliteit van grond voor grondverzet binnen het beheersgebied van de Omgevingsdienst Rivierenland. Verdachte en/of verontreinigde locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, zie ook de Nota bodembeheer. Informatie over verdachte, onderzochte en gesaneerde locaties is te vinden op www.bodemloket.nl.

1. Naam aanvrager	Datum: 6 april 2022	
Naam:	Woonstichting De Kernen	Handtekening: E. Bressers
Adres:	Korenstraat 1	
Postcode en woonplaats:	5321 GV Hedel	
2. Herkomst-/toepassingslocatie	Herkomstlocatie	Toepassingslocatie
Adres:	Steigerboom 9	A. van Drielstraat 16-18-20
Postcode en plaats:	5331 KA Kerkdriel	5308 JZ Aalst (Gld)
Kadastraal adres ¹ of x,y- coördinaten	Van Gent, Zand- & Grindhandel	Gemeente Aalst (Gld), sectie: A nummer: 1623
3. Ontgraving/toepassing in boven-/ondergrond	0 Bovengrond, tot 0,5 m 0 Ondergrond, vanaf 0,5 m <input checked="" type="checkbox"/> Onbekend/licht in depot	<input checked="" type="checkbox"/> Maaiveld 0 Bovengrond, tot 0,5 m 0 Ondergrond, vanaf 0,5m
3. Gebruik locatie (beschrijving)		
Voorheen (check boomgaarden op www.topotijdreis.nl):	Zand- & Grindhandel, certificaat is bijgevoegd	Tijdelijke opslag zand t.b.v. de reconstructie van de E.P. van Ooijenstraat te Aalst
Huidig:		
4. Bodemonderzoek beschikbaar? ²	Nee <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>	Nee <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
5. Bijzonderheden locatie		
Gedempte sloot aanwezig (geweest)?	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>
Verharding/ erf ophoging aangebracht?	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>
Eerder grond of baggerspecie opgebracht?	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>
Calamiteit (bijvoorbeeld lekkage, brand, dumping afval etc.)	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>
Panden met asbest (bv. golfplaat) aanwezig (geweest)?	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>	Nee <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>
Op of nabij de ontgraving locatie plaagsoorten (bv. Japanse Duizendknoop) ?	Nee/onbekend <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>	Nee/onbekend <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/>
<p><i>Bij ja op één van de vorige vragen, de desbetreffende bijzonderheden hieronder nader toelichten en ook aangeven op tekening. Toelichting:</i></p> <p>Het perceel is in 2020/2021 gebruikt voor opslag van materialen, keet etc. t.b.v. de reconstructiewerkzaamheden aan de E.P. van Ooijenstraat te Aalst. Ook is er tijdelijk zand in depot geplaatst (telkens enkele vrachten). Het zand was afkomstig van Van Gent Zand- & Grindhandel te Kerkdriel en een certificaat van het zand is bijgevoegd.</p>		

¹ Het kadastraal adres is op te zoeken op www.kadastralekaart.com.

² Bolletjes: aanstrepen welke van de opties van toepassing is

³ Als een ja wordt aangestreept, bij het veld toelichting de naam van het adviesbureau, rapportnummer en de datum van het/de rapport(en) vermelden. Indien digitaal beschikbaar svp. dit document ook meesturen met dit formulier.

Indien één van bovenstaande vragen met ja wordt beantwoord en/of de toelichting onvolledig is, kan aanvullend historisch onderzoek of veldonderzoek nodig zijn om te bepalen of grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart mogelijk is.