


Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H585 22-12-00




Boring: H586 22-12-00



Boring: H587 22-12-00



Boring: H588 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H589 22-12-00




Boring: H590 22-12-00



Boring: H591 22-12-00



Boring: H592 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H593 22-12-00



Boring: H594 22-12-00



Boring: H595 22-12-00



Boring: H596 22-12-00




getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H597 22-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: H598 22-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H599 22-12-00



□▲ Klei, matig zandig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: H600 22-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H601 22-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H602 22-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin-grijs, geen olie-water
reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: H603 22-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, matig
humeus. Donkerbruin-grijs,
geen olie-water reactie, zwak
wortelhoudend.

□▲ Klei, zwak siltig, matig humeus.
Donkerbruin, geen olie-water
reactie, zwak wortelhoudend.

□ Klei, matig zandig. Donkergrijs,
geen olie-water reactie.

□ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.

Boring: H604 22-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H605 22-12-00




Boring: H606 22-12-00



Boring: H607 22-12-00



Boring: H608 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Phivierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H609 22-12-00




Boring: H610 22-12-00



Boring: H611 22-12-00



Boring: H612 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H613 22-12-00




□▲ Klei, matig zandig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: H614 22-12-00




□▲ Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H615 22-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H616 22-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H617 22-12-00




□▲ Klei, matig zandig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: H618 22-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H619 22-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H620 22-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H621 21-12-00



Boring: H622 21-12-00



Boring: H623 22-12-00



Boring: H624 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H625 22-12-00



Boring: H626 22-12-00



Boring: H627 22-12-00



Boring: H628 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H629 22-12-00




Boring: H630 22-12-00



Boring: H631 20-12-00



Boring: H632 22-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H633 22-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H634 22-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H635 22-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H636 22-12-00



□▲ Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.


getekend volgens NEN 5104

Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving	
Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H645 20-12-00




- ▲ Uiterst grindhoudend, stabilisatie.
- ▲ Zand, matig fijn, kleilig. Donkergrijs, geen olie-water reactie, matig grindhoudend.

Boring: H646 20-12-00




- Klei, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin, geen olie-water reactie.

Boring: H647 20-12-00



- Klei, zwak siltig, matig humeus. Bruin, geen olie-water reactie.
- ▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.
- Klei, matig zandig. Lichtbruin, geen olie-water reactie.

Boring: H648 20-12-00



- Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H637 21-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs, geen olie-water reactie, zwak schelphoudend, zwak wortelhoudend.

Boring: H638 21-12-00



▲ Klei, zwak siltig. Grijs, geen olie-water reactie, zwak schelphoudend, zwak wortelhoudend.

Boring: H639 21-12-00




▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin, geen olie-water reactie, zwak schelphoudend.

▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, zwak veenhoudend.

■ Zand, matig fijn, zwak siltig. Donkergrijs, geen olie-water reactie.

■ Zand, zeer fijn, zwak siltig. Lichtbruin, geen olie-water reactie.

Boring: H640 21-12-00



▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs, geen olie-water reactie, matig schelphoudend.


getekend volgens NEN 5104

Projectnr: 20007205


Boorstaten en Profielbeschrijving	
Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H641 21-12-00




Boring: H642 22-12-00



Boring: H643 22-12-00



Boring: H644 20-12-00




'getekend volgens NEN 5104'

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Phuvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H649 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, matig humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: H650 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend, zwak
wortelhoudend.

□▲ Klei, matig zandig.
Donkerbruin, geen olie-water
reactie.

□▲ Zand, zeer fijn, kleilig. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak
veenhoudend.


□▲ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water
reactie.

Boring: H651 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, matig humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H652 20-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, geen olie-water reactie, zwak
wortelhoudend.

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H653 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
matig wortelhoudend.

Boring: H654 21-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H655 21-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: H656 20-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H657 21-12-00




Boring: H658 20-12-00



Boring: H659 21-12-00



Boring: H660 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H661 20-12-00



Boring: H662 20-12-00



Boring: H663 20-12-00



Boring: H664 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H665 20-12-00



Boring: H666 20-12-00



Boring: H667 20-12-00



Boring: H668 20-12-00



getekend volgens NEN 5104




Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H669 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig. Grijsbruin, geen olie-water reactie, zwak schelphoudend.

Boring: H670 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijsbruin, geen olie-water reactie.

Boring: H671 20-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: H672 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig. Donkerbruin, geen olie-water reactie, matig schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H673 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, sterk humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: H674 20-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H675 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie.

□ Klei, matig zandig. Grijsbruin, geen olie-
water reactie.

□ Zand, uiterst fijn, zwak siltig. Grijs, geen
olie-water reactie.

Boring: H676 20-12-00



□ Klei, zwak siltig, matig humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H677 20-12-00




Boring: H678 20-12-00



Boring: H679 20-12-00



Boring: H680 20-12-00




getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H681 20-12-00



Boring: H682 20-12-00



Boring: H683 20-12-00



Boring: H684 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H685 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, matig wortel-
houdend.

Boring: H686 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: H687 20-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H688 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: H689 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak schelp-
houdend, zwak wortelhoudend.

Boring: H690 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: H691 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: H692 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, matig humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: H693 20-12-00




Boring: H694 20-12-00



Boring: H695 20-12-00



Boring: H696 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: I421 15-12-00




Boring: I422 15-12-00



Boring: I423 15-12-00



Boring: I424 15-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I425 15-12-00



▲ Klei, zwak siltig. Bruin, matig schelp-
houdend, zwak wortelhoudend.

Boring: I426 14-12-00




□ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus. Bruingrijs, geen olie-water
reactie.

□ Klei, matig zandig. Grijs, geen olie-
water reactie.


□ Klei, zwak zandig. Grijs, geen olie-water
reactie.

Boring: I427 14-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: I428 14-12-00



□ ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak puin-
houdend.

□ ▲ Klei, matig zandig. Grijs, geen
olie-water reactie, zwak hout-
houdend.

□ Klei, zwak zandig. Grijs, geen
olie-water reactie.

□ ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie,
matig veenhoudend.

□ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I429 14-12-00




□ Zand, matig fijn, zwak siltig. Bruingrijs,
geen olie-water reactie.

Boring: I430 14-12-00




□ Klei, zwak zandig. Grijs, geen olie-water
reactie.

Boring: I431 14-12-00



□▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus. Bruingrijs, geen olie-water
reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: I432 14-12-00



□ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I433 15-12-00




▲ Klei, zwak zandig. Bruin, zwak wortel-
houdend.

Boring: I434 15-12-00




▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin, matig
schelphoudend.

Boring: I435 15-12-00



□▲ Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: I436 15-12-00



□▲ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I437 15-12-00




☐ ▲ Zand, matig fijn, kleiig. Bruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: I438 15-12-00



☐ ▲ Zand, matig fijn, kleiig. Bruingrijs, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend.

Boring: I439 15-12-00




☐ ▲ Zand, matig fijn, kleiig. Bruingrijs, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend, zwak schelp-houdend.

☐ Klei, matig zandig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie.

☐ Klei, sterk zandig. Donkerbruin, geen olie-water reactie.

Boring: I440 15-12-00



▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin, zwak schelp-houdend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: I441 15-12-00




Boring: I442 14-12-00



Boring: I443 14-12-00



Boring: I444 14-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenvweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I445 14-12-00




□ Klei, zwak zandig. Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: I446 14-12-00



□ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie.

Boring: I447 15-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Donkerbruin, zwak roesthoudend.

Klei, zwak siltig. Donkergrijs.

Veen, mineraalarm. Zwart.

Zand, matig fijn, zwak siltig. Bruin.

Boring: I448 15-12-00



□▲ Zand, matig fijn, kleilig. Geelbruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I457 14-12-00




□ Klei, zwak zandig. Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: I458 15-12-00




▲ Zand, zeer fijn, kleilig. Bruin, zwak grindhoudend.

Boring: I459 15-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Bruin, zwak wortelhoudend.

Boring: I460 15-12-00



▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin, matig schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I453 15-12-00



▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, matig schelphoudend.

Boring: I454 15-12-00




Zand, zeer fijn, zwak siltig. Lichtbruin-geel.

Klei, zwak siltig. Grijs.


▲ Klei, zwak zandig. Donkergrijs, zwak schelphoudend.

Boring: I455 15-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin, matig schelphoudend.

Boring: I456 14-12-00



□ ▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, zwak schelphoudend.

□ Klei, matig zandig. Donkerbruin, geen olie-water reactie.

□ Zand, matig fijn, zwak siltig. Grijs, geen olie-water reactie.

□ Veen, zwak zandig. Donkerbruin, geen olie-water reactie.

□ Zand, matig fijn, kleilig. Bruin, geen olie-water reactie.

□ Zand, matig fijn, zwak siltig. Grijs, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I449 15-12-00




▲ Klei, zwak zandig, matig humeus.
Donkerbruin, zwak wortelhoudend,
zwak schelphoudend.

Boring: I450 15-12-00



▲ Klei, matig zandig. Lichtbruin, matig
schelphoudend.

Boring: I451 15-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Lichtbruin, zwak schelphoudend.

▲ Klei, zwak siltig. Bruin, matig schelp-
houdend.

Zand, uiterst fijn, kleiig. Bruin.

Boring: I452 15-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin,
matig schelphoudend.

Klei, matig zandig.
Donkerbruin.

Zand, zeer fijn, kleiig. Bruin.

Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtgrijs.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I461 15-12-00




▲ Zand, zeer fijn, kleiig. Lichtbruin,
zwak schelphoudend.

Boring: I462 15-12-00




□▲ Zand, zeer fijn, kleiig. Geelbruin, geen
olie-water reactie, zwak schelp-
houdend.

Boring: I463 15-12-00



□▲ Zand, zeer fijn, kleiig. Geelbruin, geen
olie-water reactie, zwak schelp-
houdend.

Boring: I464 15-12-00



□ Zand, matig fijn, kleiig. Lichtbruin, geen
olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: I465 14-12-00



Boring: I466 15-12-00



Boring: I467 15-12-00



Boring: I468 15-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving

Boring: I469 15-12-00




▲ Klei, zwak zandig. Bruin, zwak roesthoudend, matig schelphoudend, zwak wortelhoudend.

▲ Klei, zwak siltig. Zwak schelphoudend.


Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs.

Boring: I470 14-12-00




▲ Klei, zwak zandig. Grijs, matig schelphoudend.

Boring: I471 14-12-00



Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin.

Boring: I472 14-12-00



Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J542 17-12-00




□ Zand, matig fijn, kleilig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie.

Boring: J543 17-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: J544 17-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie.

Boring: J545 17-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving

Boring: I473 14-12-00



Boring: I474 15-12-00



Boring: I475 15-12-00



Boring: I476 15-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J550 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Lichtbruin, zwak wortelhoudend,
matig schelphoudend.

Boring: J551 17-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak
humeus. Lichtbruin, zwak
wortelhoudend.

▲ Klei, zwak siltig. Zwak roest-
houdend, zwak schelphoudend.

Klei, matig zandig. Grijs.


Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtgrijs-wit.

Boring: J552 17-12-00



▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: J553 17-12-00



Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin.

Klei, zwak zandig. Bruin.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J554 17-12-00




- ▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: J555 17-12-00




- ▲ Klei, matig zandig. Bruingrijs,
geen olie-water reactie, zwak
wortelhoudend.
- ▲ Klei, zwak zandig. Donkerbruin-
grijs, geen olie-water reactie,
zwak roesthoudend.
- ▲ Klei, matig zandig.
Donkerbruin, geen olie-water
reactie.
- Zand, matig fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.

Boring: J556 18-12-00



- Zand, matig fijn, zwak siltig. Geelbruin,
geen olie-water reactie.

Boring: J557 18-12-00




- Zand, matig fijn, zwak siltig. Bruingrijs,
geen olie-water reactie.

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J558 18-12-00




□ Zand, matig fijn, zwak siltig. Geelbruin,
geen olie-water reactie.

Boring: J559 18-12-00




□ Zand, matig fijn, zwak siltig. Geelbruin,
geen olie-water reactie.

Boring: J560 17-12-00



□▲ Klei, zwak zandig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: J561 17-12-00



□▲ Klei, zwak zandig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend, zwak schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J562 17-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: J563 17-12-00




▲ Klei, zwak zandig, matig humeus.
Bruin, zwak schelphoudend.

Boring: J564 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig, matig humeus.
Bruin, zwak wortelhoudend, zwak
schelphoudend.

Boring: J565 17-12-00



▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin, zwak
schelphoudend.

▲ Klei, zwak siltig. Donkerbruin, zwak
wortelhoudend, zwak roesthoudend.

Zand, zeer fijn, kleilig. Lichtbruin.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J566 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, zwak wortelhoudend.

Boring: J567 17-12-00




▲ Klei, zwak siltig. Grijs, zwak
wortelhoudend, matig schelp-
houdend.

▲ Klei, zwak siltig. Bruin, zwak
wortelhoudend.


Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtgrijs.

Boring: J568 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig, matig humeus.
Lichtbruin, zwak schelp-
houdend.

Boring: J569 17-12-00



▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin, matig
schelp-
houdend.

▲ Klei, zwak siltig. Donkerbruin, matig
wortelhoudend.

Zand, zeer fijn, kleilig. Lichtbruin-grijs.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J570 17-12-00



▲ *Klei, zwak zandig. Bruin, matig schelp-houdend, zwak wortelhoudend.*


Boring: J571 17-12-00



▲ *Klei, zwak siltig. Bruin, zwak schelp-houdend.*


Klei, zwak zandig. Donkerbruin.

Boring: J572 17-12-00



□▲ *Klei, zwak zandig. Bruingrijs, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend, zwak schelp-houdend.*

Boring: J573 17-12-00



□▲ *Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruingrijs, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend, zwak schelp-houdend.*

□▲ *Klei, zwak siltig. Bruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend.*

□ *Klei, matig zandig. Donkerbruin, geen olie-water reactie.*

'getekend volgens NEN 5104'


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J574 17-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: J575 18-12-00




□ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Geelbruin, geen olie-water
reactie.

□▲ Klei, zwak zandig, Bruingrijs,
geen olie-water reactie.


□ Zand, zeer fijn, zwak siltig. Grijs,
geen olie-water reactie.

Boring: J576 17-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: J577 17-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.


getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J578 17-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: J579 17-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: J580 17-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: J581 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, matig schelp-houdend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: J502 18-12-00




▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: J582 17-12-00




▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
zwak schelphoudend, zwak wortel-
houdend.

Boring: J583 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin, zwak
schelphoudend, zwak wortelhoudend.

Boring: J584 17-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Bruin, zwak wortel-
houdend, zwak schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104

Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk : "Groot Harderwold"

Opdrachtgever : Cammingha Groep


Locatie adres : Pluvierenweg / Ganzenweg
te Zeewolde

Datum : januari 2001


Projectnr. : 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G287 18-12-00




Boring: G288 18-12-00



Boring: G289 18-12-00



Boring: G290 18-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G291 20-12-00




Boring: G292 20-12-00



Boring: G293 20-12-00



Boring: G294 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G295 20-12-00




Boring: G296 20-12-00



Boring: G297 20-12-00



Boring: G298 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G299 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend, zwak wortel-
houdend.

Boring: G300 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
matig wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: G301 20-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, geen olie-water reactie, zwak
schelphoudend.

Boring: G302 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, matig wortel-
houdend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G303 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend, matig schelphoudend.

Boring: G304 18-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, matig schelphoudend.

Boring: G305 18-12-00



□▲ Zand, matig fijn, zwak siltig. Lichtbruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: G306 18-12-00



□▲ Zand, zwak siltig. Lichtbruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G307 18-12-00




Boring: G308 18-12-00



Boring: G309 18-12-00



Boring: G310 18-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G311 20-12-00




Boring: G312 20-12-00



Boring: G313 20-12-00



Boring: G314 20-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G315 20-12-00




Boring: G316 20-12-00



Boring: G318 20-12-00



Boring: G319 20-12-00




getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G320 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: G321 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G322 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G323 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak houthoudend, matig wortel-
houdend.

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G324 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, matig humeus. Bruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: G325 18-12-00




□▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend.

Boring: G326 18-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.

Boring: G327 18-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend.

□▲ Klei, zwak zandig. Bruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend, zwak wortelhoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G328 18-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.


Boring: G329 18-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, matig schelp-
houdend.


□▲ Klei, zwak zandig. Donkerbruin, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: G330 18-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak schelp-
houdend, zwak wortelhoudend, zwak
houhoudend.

Boring: G331 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water
reactie, zwak wortelhoudend,
zwak schelphoudend.

□▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin,
geen olie-water reactie, zwak
schelphoudend.

□▲ Klei, zwak zandig. Donkergrijs,
geen olie-water reactie.

□ Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.


getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G332 20-12-00



▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.


Boring: G333 20-12-00



□ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.


□ Zand, zeer fijn, zwak siltig. Grijsbruin,
geen olie-water reactie.

Boring: G334 20-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Donkerbruin, geen
olie-water reactie, matig schelp-
houdend.

Boring: G335 20-12-00



▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin,
geen olie-water reactie, zwak
schelphoudend.

□ Klei, zwak zandig. Donkerbruin,
geen olie-water reactie.

□ Zand, zeer fijn, kleilig.
Donkergrijs, geen olie-water
reactie.

□ Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water
reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G336 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G337 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, matig humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: G338 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig. Bruin, geen olie-
water reactie, zwak schelphoudend,
zwak wortelhoudend.

Boring: G339 20-12-00



□ Klei, zwak zandig. Bruin, geen olie-
water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G340 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, sterk humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: G341 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie.

Boring: G342 19-12-00



□ ▲ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak grindhoudend.

Boring: G343 18-12-00



□ ▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G344 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, zwak hout-houdend, zwak wortelhoudend.

Boring: G345 18-12-00




□▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend, zwak wortelhoudend.

Boring: G346 18-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend, matig wortel-houdend.

Boring: G347 18-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin, geen olie-water reactie, matig schelp-houdend.

□▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin, geen olie-water reactie, matig schelp-houdend.

□▲ Klei, zwak zandig. Donkerbruin, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I413 14-12-00




□ Zand, matig fijn, zwak siltig. Bruingrijs,
geen olie-water reactie.

Boring: I414 14-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, zwak schelphoudend.

Boring: I415 15-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Bruin, matig schelp-
houdend.

Boring: I416 15-12-00




▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, zwak schelphoudend.

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: I417 15-12-00




□▲ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: I418 15-12-00




□▲ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Bruin, geen olie-water reactie, zwak
wortelhoudend.

Boring: I419 15-12-00



□▲ Zand, matig fijn, kleilig, Bruingrijs,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend, zwak schelphoudend.

Boring: I420 15-12-00




□▲ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G348 18-12-00




Boring: G349 18-12-00



Boring: G350 18-12-00



Boring: G351 19-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G352 19-12-00



▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: G353 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, matig humeus.
Donkerbruin, geen olie-water
reactie.

□ Klei, zwak zandig. Donkerbruin,
geen olie-water reactie.

□ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.

□ Zand, uiterst fijn, zwak siltig.
Lichtgrijs, geen olie-water
reactie.

Boring: G355 20-12-00




□ Klei, zwak zandig. Donkerbruin, geen
olie-water reactie.

□ Klei, matig zandig. Grijsbruin, geen olie-
water reactie.

□ Zand, zeer fijn, zwak siltig. Grijs, geen
olie-water reactie.

Boring: G356 20-12-00



▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin, geen olie-
water reactie, zwak schelphoudend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G357 20-12-00




□ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie.

Boring: G358 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G359 20-12-00



□ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: G360 20-12-00



□ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G361 19-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, geen olie-water reactie, zwak
grindhoudend, zwak wortelhoudend.

Boring: G362 19-12-00




□▲ Klei, zwak zandig. Lichtbruin, geen
olie-water reactie, zwak schelp-
houdend, zwak wortelhoudend.

Boring: G363 18-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruin, geen olie-water reactie, matig
schelphoudend.

Boring: G364 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak hout-
houdend.

getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving	
Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G365 18-12-00




□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: G366 18-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend, zwak wortel-
houdend.

Boring: G367-1 18-12-00



□▲ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water
reactie, zwak wortelhoudend.


□▲ Klei, zwak zandig. Bruin-
lichtbruin, geen olie-water
reactie, zwak wortelhoudend.

□ Klei, zwak zandig. Donkergrijs,
geen olie-water reactie.

□▲ Klei, matig zandig. Donkergrijs,
geen olie-water reactie, zwak
veenhoudend.

□ Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water
reactie.

Boring: G367-2 18-12-00



□ Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water reactie.

'getekend volgens NEN 5104'


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G368 18-12-00




- ▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend.

Boring: G369 18-12-00




- ▲ Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.
- ▲ Klei, matig zandig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie, zwak schelp-
houdend.
- Klei, matig zandig. Donkerbruin, geen
olie-water reactie.

Boring: G370 18-12-00



- ▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, zwak schelp-
houdend.

Boring: G371 19-12-00



- ▲ Klei, zwak zandig, zwak
humeus. Lichtbruin, geen
olie-water reactie, zwak wortel-
houdend, zwak schelphoudend.
- Klei, zwak zandig. Donkerbruin,
geen olie-water reactie.
- Zand, matig fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.
- Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water
reactie.


getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G372 18-12-00



□▲ Klei, zwak zandig, matig humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.


Boring: G373 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig. Lichtbruin, geen olie-
water reactie, matig schelphoudend.


□ Klei, matig zandig. Donkergrijs, geen
olie-water reactie.

Boring: G374 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak wortel-
houdend.

Boring: G375 20-12-00



□ Klei, zwak zandig. Lichtbruin,
geen olie-water reactie.

□▲ Klei, zwak siltig. Bruin, geen
olie-water reactie, matig
schelphoudend.

□ Klei, zwak zandig. Donkergrijs,
geen olie-water reactie.

□ Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water
reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G376 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie, zwak schelp-
houdend.

Boring: G377 20-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G378 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig. Geen olie-water
reactie, zwak schelphoudend.

Boring: G379 18-12-00



□. Klei, zwak zandig. Bruingrijs; geen olie-
water reactie.


getekend volgens NEN 5104

Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving	
Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G380 18-12-00




□ Klei, zwak zandig, matig humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G381 18-12-00




□ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G382 18-12-00



□ Klei, matig zandig. Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G383 18-12-00



□▲ Klei, zwak zandig. Bruingrijs, geen olie-water reactie, zwak wortelhoudend.


'getekend volgens NEN 5104'

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G384 18-12-00




▲ Klei, matig zandig. Bruingrijs, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend.

Boring: G385 18-12-00




▲ Klei, zwak zandig, matig humeus. Donkerbruin, geen olie-water reactie, zwak schelp-houdend, matig wortel-houdend.

Boring: G386 18-12-00



▲ Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin, geen olie-water reactie, zwak wortel-houdend.

Boring: G387 18-12-00



▲ Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin, geen olie-water reactie, matig wortel-houdend.

▲ Klei, zwak zandig. Bruin, geen olie-water reactie, zwak wortel-houdend.

▲ Klei, zwak zandig. Donkergrijs, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G388 18-12-00




Boring: G389 18-12-00



Boring: G390 18-12-00



Boring: G391 18-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G392 18-12-00



□ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G393 18-12-00




□▲ Klei, zwak zandig. Bruingrijs,
geen olie-water reactie, zwak
schelphoudend.

□ Klei, zwak zandig. Bruingrijs,
geen olie-water reactie.


□ Zand, zeer fijn, zwak siltig.
Grijs, geen olie-water reactie.

Boring: G394 18-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G395 18-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

□ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin-grijs, geen olie-water
reactie.

□ Klei, matig zandig. Donkerbruin, geen
olie-water reactie.


getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G396 18-12-00




□ Zand, matig fijn, kleilig, sterk humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G397 18-12-00




□ Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G398 18-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

Boring: G399 18-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G400 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G401 18-12-00




□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G402 18-12-00



□ Zand, matig fijn, kleilig. Bruingrijs, geen
olie-water reactie.

Boring: G403 20-12-00



□▲ Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak houthoudend, zwak wortel-
houdend.

getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G404 18-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Bruingrijs, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G405 20-12-00




▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie,
zwak schelphoudend.

Boring: G406 18-12-00



▲ Zand, matig fijn, zwak siltig.
Lichtbruin, geen olie-water reactie,
zwak wortelhoudend, matig schelp-
houdend.

Boring: G407 20-12-00



▲ Klei, zwak zandig. Donkerbruin, geen
olie-water reactie, zwak houthoudend,
zwak wortelhoudend.

▲ Klei, zwak siltig. Bruin, geen olie-
water reactie, zwak schelphoudend.


getekend volgens NEN 5104

Boorstaten en Profielbeschrijving


Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205

bijlage: profielbeschrijving


Boring: G408 20-12-00




Boring: G409 20-12-00



Boring: G410 18-12-00



Boring: G411 18-12-00



getekend volgens NEN 5104


Projectnr: 20007205

Boorstaten en Profielbeschrijving

Werk	: "Groot Harderwold"
Opdrachtgever	: Cammingha Groep
Locatie adres	: Pluvierenweg / Ganzenweg te Zeewolde
Datum	: januari 2001
Projectnr.	: 20007205


bijlage: profielbeschrijving

Boring: G317 21-12-00



□ Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin,
geen olie-water reactie.

Boring: G354 21-12-00



□ Klei, matig zandig, matig humeus.
Donkerbruin, geen olie-water reactie.

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig


peilbuis



monsters



overig



klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie