



**&RESULTAAT**

## **ADDENDUM VERGUNNINGEN**

Verhagen V.O.F.  
Rukven 6  
5473 VS HEESWIJK DINTHER

Projectleider Bouw



**Datum**

14-12-2023



**&RESULTAAT**

## **INHOUD**

<b>1 TOELICHTING.....</b>	<b>2</b>
1.1 Puntsgewijze toelichting Verzoek Aanvullende Gegevens .....	2



**&RESULTAAT**

## 1 TOELICHTING

### 1.1 PUNTSGEWIJZE TOELICHTING VERZOEK AANVULLENDE GEGEVENS

Bij het verzoek aanvullende gegevens zijn de volgende opmerkingen gemaakt. Hier beschouwen wij puntsgewijs de opmerkingen:

#### ***Plattegrondtekening***

De plattegrondtekening komt niet geheel overeen met de werkelijkheid (vanaf luchtfoto bekeken). Wij verzoeken u de plattegrondtekening hierop aan te vullen of te motiveren waarom dat niet noodzakelijk is:

- Stal 1 heeft op tekening maar 6 nokventilatoren terwijl er op de luchtfoto 7 zijn + 1 rechts (vanaf voorkant) vooraan;

Op de tekening staan nu 7 nokventilatoren met 1 rechts vooraan (welke een luchtinlaat betreft)

- In stal 1 zijn ventilatoren met nr. 15 ingetekend. Deze ventilatoren staan echter niet met de benodigde informatie genoemd in de legenda;

Het renvooi is nu geüpdate, waardoor de legenda weer overeenkomt met de tekening.

- Op de tekening staat niet aangegeven wat de afmeting betreft van het luchtkanaal van stallen 4 en 7. Dit dient u aan te vullen. Hiernaast ontvangen wij ook graag een onderbouwning over dat het luchtkanaal van stal 4 de benodigde afmeting behaald;

De afmetingen zijn aangeduid op de tekening.

- Vanaf voorzijde gezien, aan de linkerkant van stal 7, staan op de luchtfoto 4 grote en 1 kleine voedersilo. Op de tekening staan er hier geen. Ook liggen hier op de luchtfoto 2 sleufsilos, op tekening geen;

De silo's zijn toegevoegd. De sleufsilos verdwijnen door de plaatsing van de nieuw te bouwen stal.

- Tussen stal 2 en 3 staan op tekening 4 voedersilos en op de luchtfoto 3;

In de beoogde situatie staat hier één silo meer.

- Vanaf de voorzijde gezien staan er 10 voedersilos op tekening voor stal 4 (tussen stal 1 en 4), op de luchtfoto maar 7;

Dat is niet correct, er zijn inmiddels extra silos geplaatst die nog niet op de luchtfoto zichtbaar waren.

- Tussen stal 4 en 5 staan er op de luchtfoto 2 voedersilos en op de plattegrondtekening maar 1;

In de beoogde situatie zullen deze niet meer aanwezig zijn tussen de stallen.

- Tussen stal 1 en 2 is op de tekening een kuilplaat aanwezig welke op de luchtfoto niet lijkt te zijn (niet als kuilplaat.).

Dit betreft inderdaad een zeugenuitloop en is zodanig aangeduid op de tekening.



## **&RESULTAAT**

### ***V-stacks***

Volgens ons kloppen niet alle EP hoogtes welke zijn opgenomen in de V-stacks berekening. Van stallen 3, 4 en 5/6 komen wij op andere hoogtes uit. Dit dient aangepast of toegelicht te worden.

In de V-stacks berekening kloppen niet alle benamingen onder 'brongegevens'. Er staat namelijk bij stal 8 dat dit EP I is. Maar conform de plattegrond tekening betreft stal 8 doorsnede J.

Bij stal 9 staat in de Vstacks dat dit EP J betreft. Conform de plattegrondtekening betreft stal 9 doorsnede B. Dit dient aangepast te worden.

Deze EP-hoogtes zijn aangepast. Op de doorsnede staat inderdaad een andere letter, maar deze letter voor de doorsnede heeft niet iets te maken met het bijbehorende emissiepunt. Dat staat hier los van.

### ***Akoestisch onderzoek***

Op basis van de aangegeven bronnen en activiteiten zijn overschrijdingen van de richtwaarden voor een landelijke omgeving volgens tabel 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening mogelijk. De aanvraag dient te worden aangevuld met een akoestisch onderzoek .

Het rapport van het akoestisch onderzoek moet inzicht geven in de geluidbelastingen bij de woningen in de omgeving in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) en eventuele incidentele bedrijfssituaties (IBS) en/of regelmatige afwijkingen (RA-RBS). Toetsing moet plaatsvinden aan de hand van de systematiek volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Er is een akoestisch onderzoek opgesteld door Geurts. Deze is separaat toegevoegd bij de aanvullende gegevens.

### **Optie toegevoegd aan de aanvraag.**

Er is ook een optie toegevoegd aan de aanvraag waarbij een optie is toegevoegd die voldoet aan de IOV.