

## Uw gegevens

Voorletters en Achternaam	
Bedrijfsnaam	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Telefoonnummer	
E-mailadres	
Adres onderzoekslocatie	Molenweg Nes
Postcode en plaats onderzoekslocatie	9163 HM Nes Ameland

## Historische informatie locatie

Is er sprake van een gedempte sloot?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er sprake van een puinverharding?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er op de locatie puin aanwezig of is er sprake van zintuiglijk waarneembare puinbijmenging?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Is de locatie verdacht ten aanzien van bodemverontreiniging vanwege activiteiten uit het verleden?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt, of is op andere wijze bekend, dat er een verontreiniging aanwezig is?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Staat de locatie bekend als een ernstig geval van bodemverontreiniging (Wbb-Locatie)?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er sprake van een (bedrijfs)locatie met bodembedreigende activiteiten?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Liggen of hebben op het terrein tanks (ondergronds en/of bovengronds) gelegen?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Als alle bovenstaande vragen met nee beantwoord zijn is er sprake van een homogene zone volgens de bodemkwaliteitskaart.

Als één of meerdere vragen met ja beantwoord zijn, is er sprake van een verdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging. Een uitgebreider historisch onderzoek of een (chemisch) bodemonderzoek kan meer uitsluitsel geven.

## Ondertekening

Datum: 18-01-2024 / \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_