

## Checklist jaarlijkse inspectie bovengrondse tankinstallatie conform PGS 30

| 1. Uitgevoerd door |                                    |                |                 |
|--------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Naam               | Marees Installatie & Techniek B.V. | Telefoonnummer | 0224-532309     |
| Adres              | Havenweg 14                        | PC + Plaats    | 1767 EC Kolhorn |

| 2. Locatie gegevens |  |                      |            |
|---------------------|--|----------------------|------------|
| Naam klant          | Nannings Metaalhandel B.V.   | Postadres            |            |
| Adres tank          | Kernweg 24   |                      |            |
| PC + Plaats         | 1627 LH Hoorn  | PC + Plaats          |            |
| Mailadres klant     | <a href="mailto:info@nanningsmetaalhandel.nl">info@nanningsmetaalhandel.nl</a> | Datum werkzaamheden: | 25-08-2021 |
| Opmerking           |  |                      |            |

| 3. Algemene tankgegevens boven- of ondergrondse tankinstallatie |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Tanknummer  | 204239  | Opgeslagen product  | Diesel  |
| Inhoud in (m <sup>3</sup> )                                     | 2 m <sup>3</sup>  | Installatiejaar   | -   |
| Tank opstelling (Hor./vert.)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Horizontaal<br><input type="checkbox"/> Verticaal | <input type="checkbox"/> Ondergronds<br><input checked="" type="checkbox"/> Bovengronds | Materiaal tank<br><input checked="" type="checkbox"/> Staal<br><input type="checkbox"/> Kunststof |

| 4. Staat van de tank                        |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| Is de uitwendige staat van de tank in orde? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Corrosie aan de tank waargenomen?           | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |

| 5. Vulpunt en vulpuntmorsbak  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Is het vulpunt in goede staat?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Identificatie plaatjes met de juiste productaanduiding en tankinhoud op peil-, vul- en leegzuigpunten aanwezig?             | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| De opvangbak is schoon en vrij van product?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Is het vulpunt vloeistofdicht?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Is het vulpunt afgesloten met een slot?   | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Vulpunt morsbak voor afsluitbare losslang heeft een inhoud van min. 5 liter?  | <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nee            | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Vulpunt morsbak voor niet afsluitbare losslang heeft een inhoud van min. 65 liter?  | <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nee            | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Aansluitstrip(s) op vulmond (voor ontvlambare producten) ten behoeven van potentiaalvereffening met de tankwagens aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nee            | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |

| 6. Controle  |                             |                              |   |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| Lekdetectiecontrole  | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Lekdetectie zonder vloeistof, systeem aangesloten en gecontroleerd volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |



| 7. Leidingen en peilleiding                     |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Zijn de bovengrondse appendages in goede staat? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Zijn de bovengrondse leidingen in goede staat?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Bevestiging leidingen in orde?                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| De leidingen zijn tegen corrosie beschermd?     | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| De peilleiding is voorzien van een afsluitdop?  | <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nee            | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Peil en/of waterverwijderleiding aanwezig?      | <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nee            | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Vertoont de slang haarscheurtjes?               | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Is de algehele staat van de slang in orde?      | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Zijn er lekkages waargenomen?                   | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt            |

| <b>8. Water/sludge controle</b>  |  |   |                              |
|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| Water/sludge controle uitgevoerd | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee            | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Water/sludge aangetroffen?       | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |

| <b>9. Ontluchting</b>                                   |  |                              |   |
|---|--|------------------------------|---|
| Ontluchting in goede staat?                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Bevestiging ontluchting in orde?                        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt            |
| Is de ontluchting geaard (alleen bij K1 of K2 product)? | <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |

| <b>10. Opmerkingen</b>  |
|---|
| <p>De lekbak is niet schoon. In de lekbak ligt rommel en er staat water in.<br/>Advies: schoonmaken en water verwijderen</p> <p>Er staat een grijper tegen de achterzijde van de tank welke de tank indeukt/beschadigd.<br/>Advies: grijper vrijmaken van de tank en het verwerk herstellen</p> |

| <b>11. Resultaat</b> |   |
|----------------------|---|
| Installatie is:      | <input checked="" type="checkbox"/> In orde <input type="checkbox"/> In orde na (herstel)werkzaamheden<br><input type="checkbox"/> Niet in orde <input type="checkbox"/> Niet gekeurd |
| Advies voor herstel  |   |

| <b>12. Ondertekening</b> |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Naam:                    |  | Functie:      | Inspecteur  |
| Datum:                   | 25-08-2021  | Handtekening: |  |

# Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)