




**Quickscan Flora en Fauna**

Algemeen		Overzichtsfoto locatie					
Datum:	31-7-2024						
Opdrachtgever:	Provincie Gelderland						
Contactpersoon:	Dhr J Havekes						
Objectnummer:	IWVN346 0042						
Boomnummer	0042						
Plaats:	Warnsveld						
Wegnummer	N346						
Hectometer	1,938						
Inspecteur:	T. van de Hoef						
Boomgegevens							
Boomsoort Wetenschappelijk:	Fraxinus excelsior						
Boomsoort Nederlands:	Gewone es						
Stamdiameter dbh (cm):	38						
Boomhoogte (m):	20 m						
Takvrije stamlengte (m):	6 m						
Kroondiameter (m):	8 m						
Situatie							
Conditie:	Slecht						
Kwaliteit:	Slecht						
Standplaats:	Ruwe berm						
Gevaarzetting:	Verhoogd						
Toekomstverwachting:	< 5 jaar						
Geschiktheid Flora en Fauna							
Bijen drachtboom:	Nee						
Vlinder Waardboom	Nee						
Vogel voedselboom	Nee						
Inheemse soort	Ja						
Deel van structuur	Lijnstructuur						
Pot. soortenrijkdom (insecten)	145						
Pot. soortenrijkdom (specialisten)	43						
Bloeimaand	4						
Ecologisch Advies							
Ecologische waarde	35			Laag			
Quickscan/naderonderzoek:	Geen nader onderzoek						
Visuele Rust en verblijfplaatsen							
<b>Aanwezige holtes:</b>	Nee					<b>Aanwezige holtes:</b>	
Hoogte in de Boom (m):						Hoogte in de Boom (m):	
Diameter opening:						Diameter opening:	
Aanwezige sporen:						Aanwezige sporen:	
<b>Aanwezige Nesten:</b>	Nee					<b>Aanwezige Nesten:</b>	
Locatie in boom						Locatie in boom	
Omschrijving Vorm/ grootte		Omschrijving Vorm/ grootte					
Aanwezige sporen		Aanwezige sporen					

## Overzichtsfoto Rust- en Verblijfplaats/ Sporen



### Opmerkingen

Er zijn geen holtes of nesten aanwezig. Geen omgevingsfactoren. Lijnstructuur wordt niet onderbroken bij kap van de boom.