

# Oost-Souburg, Hof Vlugtenbu-rg - 1281A SRu 2 publiceerbaar

## Uw verzoek

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Ingediend bij</b>    | <b>Gemeente Vlissingen</b>  |
| <b>Soort</b>            | Informatie  |
| <b>Activiteit(en)</b>   | Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden |
| <b>Doel</b>             | Definitief  |
| <b>Status</b>           | Ingediend   |
| <b>Verzoeknummer(s)</b> | 20241204 01128 000 (ingediend op 04-12-2024)                      |

## Project


**Naam van dit project**

Oost-Souburg, Hof Vlugtenbu-rg - 1281A SRu

**Projectomschrijving**

Toevoegen apparteme-nteng-ebouw (Heerenhu-ys)

## Locatie

**Teken een gebied op de kaart**

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Vlissingen  
d.d. 17-12-2024

## Algemeen

**Geef uw verzoek een naam**

Oost-Souburg, Hof Vlugtenbu-rg - 1281A SRu 2

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

**KVK-nummer**

08135809

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

Harmonische Architectuur BV

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Harmonische Architectuur Hoogenberk B. V.'.*

**RSIN**

814532871

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Adresgegevens gemachtigd bedrijf

**Straatnaam**

Velperweg

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Voorsterweg'.*

**Huisnummer**

157

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '139'.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

6824 MB

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '6971KD'.*

**Plaats**

Arnhem

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Brummen'.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Ja

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.*

**E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer****KVK-nummer**

59049685

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

VastGoed Dekker

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'VastGoed Dekker B.V.'.*

**RSIN**

853296327

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Noordweg

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

423

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

4333KD

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Middelburg

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Contactpersoon**

**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

Projectcoördinator

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Voorvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

binnenlands adres

**Straatnaam**

geen openbare informatie

**Huisnummer**

geen openbare informatie

**Huisletter**

geen openbare informatie

**Huisnummertoevoeging**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaats**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden

**Is dit de eerste keer dat u informatie aanlevert over de stikstofemissie bij bouw- of sloopwerkzaamheden bij dit project?**

Ja

## Bijlagen

### Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden

#### Informatieplicht: Stikstofemissie

| Document  | Vertrouwelijk |
|---|---------------|
| GO Bijlage 1 AERIUS 25218.001 Aanlegfase D2.pdf   | Nee           |
| GO Bijlage 1 AERIUS Gebruiksfase.pdf  | Nee           |
| GO Bijlage 1 Rapport onderzoek stikstofdepositie Hof Vlugtenburg 11 in Oost-Souburg.pdf | Nee           |
| GO Bijlage 2 Ecologische Quicksan Hof Vlugtenburg V1.pdf                                | Nee           |
| GO Bijlage 3 Akoestisch onderzoek Vlugtenburg Vliex akoestiek.pdf                       | Nee           |
| GO VL4028-241120-BOPA DEF.pdf   | Nee           |