



BRAAKSMA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU



1738 PRINSENBOSCH GILZE FOTOBEEK GEBOUW 39

PROJECTNUMMER: 1738

FASE: DEFINIEFONTWERP

DOCUMENTNUMMER: 39 - DO-3811

DATUM: 11-06-2024



BRAAKSMA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU




BRAAKSMA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU



1 INLEIDING

Op de datum 24 mei 2023 heeft Braaksma & Roos Architectenbureau in opdracht van COA een visuele technische opname gedaan naar de staat van de casco/schil van Gebouw 39 op het terrein van het Prinsenbosch te Gilze. Deze opname is uitgevoerd v.a. het maaiveld, betreedbare daken en niet in gebruik zijnde ruimten.

In het voor u liggende fotoboek vind u de begeleidende foto's behorende bij het 1738_Herstelplan gebouw 35, 39, 40 en 41.





VOORGEVEL



22.5 Overtollig ijzerwerk in de gevel



30.6 Lood is niet terug gezet na het schilderen van de kozijnen



Natuursteen element is versleten, hoeft niks mee te gebeuren

ACHTERGEVEL



Verticale en horizontale scheur in metselwerk



ZIJGEVEL LINKS



22.3 gevel is opnieuw gevoegd, verkeerde voeg, platvol.

BEGANE GROND



22.12 Scheur boven raam



41.2 Scheur in tegelwerk op de muur, Drie tegels zijn gebroken

EERSTE VERDIEPING



22.13 Verticale scheur in muur, van boven tot beneden