



Voorgevel (west)

Linkerzijgevel (noord)

- Werkzaamheden gevels
Geen beeldwijziging
Onderhoudswerkzaamheden
- Voegwerkherstel, daar waar slecht, samenstelling cf bestaand
 - Houtrotherstel, daar waar slecht
 - Schilderwerk, kleurstelling cf bestaand
 - Lood- en zinkwerk daar waar slecht

MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

Hendrick de Keyser Monumenten

Herengracht 172
1016 BP Amsterdam

tel: 020 5210630

email: info@hendrickdekeyser.nl

website: www.hendrickdekeyser.nl

Werk: Restauratie Raadhuis | Lagedijk 104-106 te Zaandijk

Onderdeel: Gevelaanzichten | Nieuw

Datum: 18-02-2025	A - a.	E - e.
Schaal: 1 : 50	B - b.	F - f.
Formaat: A1	C - c.	G - g.
Getekend: SL	D - d.	H - h.

Blad: BA-21a