

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VERWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

X afzender [992283] Zwart Infracare B.V.

straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

De Pijp 3

2
factuuradres [971238] Marees B.V.
postbus of straat + nr Postbus 7
postc. + woonpl. 1775 ZG Middenmeer

3^a
ontdoener
straat + nr [992283] Zwart Infracare B.V.
postc. + woonpl.

De Pijp 3

1693 HL Wervershoof

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^a
locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl.

datum aanvang transport

De Pijp 3

Wervershoof

29-06-2022

4^a
locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport

Van der Velden Buren B.V.

Graafschapsstraat 6a

4116 GE Buren (Gld.)

29-06-2022

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

Van der Velden Buren B.V.

Graafschapsstraat 6a

4116 GE Buren (Gld.)

VIHB-nummer

GL501461VIHB

kenteken

BZ-ZD-98

P. van IJzendoorn

route-inzameling

☐ ja ☒ nee

inzamelaarsregeling

☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten

☐ ja ☒ nee

(zie toelichting)

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

verw. meth.

D01

780

130508*

bulk

05K5R2992283

Olie/Water/Slib

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

afvalstroomnummer

Plaats

Slanglengte

Kontaktpers.

Tel. nr.

Aantal putten : 1

R. leidingen :

Frequentie : Op Afroep

Voldoende : J/N

Personeel Groep Werk Over Reis Stag Totaal

Ledigen en reinigen olie-/benzine-/slibafscheider(s) + controleput.

Monstername!

afpraak + vijfjaarlijkse inspectie obas

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Voor aansprakelijkheid vervoerder T.O.Z.

handtekening afzender

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbijl.

handtekening ontvanger

handtekening afzender

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbijl.

handtekening ontvanger

handtekening afzender

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbijl.

handtekening ontvanger



van der Velden
rioleringsbeheer

Van der Velden Rioleringsbeheer Buren B.V.

Graafschapsstraat 6a, 4116 GE Buren

Telefoon [redacted] Fax [redacted]



735558



Kwaliteit - Milieu - Veiligheid

ISO 9001
ISO 14001
VCA**

www.dekra-seal.com

HA 50036364



van der Velden
rioleringsbeheer

Rapportage

5 JAARLIJKSE INSPECTIE OLIE-AFSCHEIDINGSINSTALLATIE(S)

*De procedure en werkwijze van onze inspecties betreffende de
olie-afscheidingsinstallaties worden uitgevoerd conform norm NEN-EN 858-2*



Inspectierapport olie-afscheidingsinstallatie

Locatie	Zwart Infracare B.V. rel nr. 992283
Datum inspectie	29 juni 2022
Naam inspecteur	
Ligging olie-afscheider	ACHTER SEHUTTING in Boesjes THV Staat


Gegevens slibvanger			
Aantal slibvangers voor installatie	NUT		
Merk, type	O		
Datum plaatsing	VOOR 1-1-2008 / NA 1-1-2008		
Afmeting			
Materiaal soort	kunststof / beton / metaal		
Inspectieresultaten slibvanger	voldoet	nvt	opmerkingen
Systeem vloeistofdicht (controle op lek dichtheid, visueel)	Ja / Nee		
Toestand constructie (wanden, schotten en afdekking)	Ja / Nee		
Toestand interne coatingen	Ja / Nee		
Staat van ingebouwde onderdelen (remschot, in- en uitlaat)	Ja / Nee		
Niveau te hoog geweest			Ja / Nee
Drijfslag in cm			.. cm
Sliblaag in percentage			... %
Opmerkingen:			
Geïntegreerde Afscheider	Ja / Nee		

Gegevens olie-afscheider			
Maximale opslag capaciteit (4/5 deel vlotter slag)	NAW		
Merk, type	MERIN Boesjes		
Datum plaatsing	VOOR 1-1-2008 / NA 1-1-2008		
Afmeting	600h		
Materiaal soort	kunststof / beton / metaal		
Coalescentiefilter aanwezig	Ja / Nee	(opm.)	
Overloopinstallatie / Skimmer aanwezig	Ja / Nee	(opm.)	
Niveau-alarm aanwezig	Ja / Nee	(opm.)	
Waar loost de afscheider op?	DWA / HWA / oppervlaktewater / onbekend.		
Inspectieresultaten olie-afscheider	voldoet	nvt	Opmerkingen
Systeem vloeistofdicht (controle op lek dichtheid, visueel)	Ja / Nee		
Toestand constructie (wanden, schotten en afdekking)	Ja / Nee		
Toestand interne coatingen	Ja / Nee	NUT	
Staat van ingebouwde onderdelen (remschot, in- en uitlaat)	Ja / Nee		
Coalescentiefilter	Ja / Nee	NUT	
Controle werking vlotter	Ja / Nee	NAW	VLOTTER 1005 SYSTEEM
Controle werking Niveau-alarm	Ja / Nee	NUT	
Niveau te hoog geweest			Ja / Nee
Drijfslag in cm			1.. cm
Sliblaag in percentage			30%
Opmerkingen / Advies:			



Gegevens monsternameput			
Monsternameput aanwezig	Ja / <u>Nee</u>		
Materiaalsoort	kunststof / beton / metaal		
Afstand tot olieafscheider cm		
Inspectieresultaten monsternameput	voldoet	nvt	Opmerkingen
Toestand constructie (wanden, schotten en afdekking)			
Niveau te hoog geweest	Ja / Nee		
Opmerkingen:			

Advies reinigingsfrequentie		Voldoet
Slibvanger	Op afroep	<u>Ja / Nee</u>
Olie-afscheider	Op afroep	<u>Ja / Nee</u>
Opmerkingen / Advies:		

Technisch advies
Advies:
Manco's (afkeuring):
Keuring afscheider
Olie-afscheidingsinstallatie is: Goedgekeurd / Afgekeurd

Handtekening inspecteur:



