

Checklist jaarlijkse inspectie bovengrondse tankinstallatie conform PGS 30

| 1. Uitgevoerd door | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Naam | Marees Installatie & Techniek B.V. | Telefoonnummer | 0224-532309 |
| Adres | Havenweg 14 | PC + Plaats | 1767 EC Kolhorn |

| 2. Locatie gegevens | | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|
| Naam klant | Nannings Metaalhandel B.V. | Postadres | |
| Adres tank | Kernweg 24 | | |
| PC + Plaats | 1627 LH Hoorn | PC + Plaats | |
| Mailadres klant | info@nanningsmetaalhandel.nl | Datum werkzaamheden: | 25-08-2021 |
| Opmerking | | | |

| 3. Algemene tankgegevens boven- of ondergrondse tankinstallatie | | | |
|---|---|---|---|
| Tanknummer | 204239 | Opgeslagen product | Diesel |
| Inhoud in (m ³) | 2 m ³ | Installatiejaar | - |
| Tank opstelling (Hor./vert.) | <input checked="" type="checkbox"/> Horizontaal <input type="checkbox"/> Verticaal | <input type="checkbox"/> Ondergronds <input checked="" type="checkbox"/> Bovengronds | Materiaal tank <input checked="" type="checkbox"/> Staal <input type="checkbox"/> Kunststof |

| 4. Staat van de tank | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| Is de uitwendige staat van de tank in orde? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Corrosie aan de tank waargenomen? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |

| 5. Vulpunt en vulpuntmorsbak | | | |
|---|--|---|---|
| Is het vulpunt in goede staat? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Identificatie plaatjes met de juiste productaanduiding en tankinhoud op peil-, vul- en leegzuigpunten aanwezig? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| De opvangbak is schoon en vrij van product? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Is het vulpunt vloeistofdicht? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Is het vulpunt afgesloten met een slot? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Vulpunt morsbak voor afsluitbare losslang heeft een inhoud van min. 5 liter? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Vulpunt morsbak voor niet afsluitbare losslang heeft een inhoud van min. 65 liter? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Aansluitstrip(s) op vulmond (voor ontvlambare producten) ten behoeven van potentiaalvereffening met de tankwagens aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |

| 6. Controle | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| Lekdetectiecontrole | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Lekdetectie zonder vloeistof, systeem aangesloten en gecontroleerd volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |



| 7. Leidingen en peilleiding | | | |
|---|--|---|---|
| Zijn de bovengrondse appendages in goede staat? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Zijn de bovengrondse leidingen in goede staat? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Bevestiging leidingen in orde? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| De leidingen zijn tegen corrosie beschermd? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| De peilleiding is voorzien van een afsluitdop? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Peil en/of waterverwijderleiding aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |
| Vertoont de slang haarscheurtjes? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Is de algehele staat van de slang in orde? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Zijn er lekkages waargenomen? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |

| 8. Water/sludge controle | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| Water/sludge controle uitgevoerd | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Water/sludge aangetroffen? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |

| 9. Ontluchting | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| Ontluchting in goede staat? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Bevestiging ontluchting in orde? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Nvt |
| Is de ontluchting geaard (alleen bij K1 of K2 product)? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> Nvt |

| 10. Opmerkingen |
|---|
| <p>De lekbak is niet schoon. In de lekbak ligt rommel en er staat water in. Advies: schoonmaken en water verwijderen</p> <p>Er staat een grijper tegen de achterzijde van de tank welke de tank indeukt/beschadigd. Advies: grijper vrijmaken van de tank en het verwerk herstellen</p> |

| 11. Resultaat | |
|----------------------|---|
| Installatie is: | <input checked="" type="checkbox"/> In orde <input type="checkbox"/> In orde na (herstel)werkzaamheden <input type="checkbox"/> Niet in orde <input type="checkbox"/> Niet gekeurd |
| Advies voor herstel | |

| 12. Ondertekening | | | |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Naam: |  | Functie: | Inspecteur |
| Datum: | 25-08-2021 | Handtekening: |  |

Noot

In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)