

Notitie: Begeleidend schrijven aanvullende gegevens
Locatie: Ockhuizenweg 22 Son en Breugel

Reek, 03-03-2026

Kenmerk: BJ/901068.CA024

Kenmerk: Z-2024-009506/D-2025-234528

Op 23 december 2025 is de brief met het verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren (kenmerk: Z-2024-009506/D-2025-234528) ontvangen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van ventilatiesystemen en het verplaatsen van de warmtewisselaar, het aggregaat en silo's, voor de Ockhuizenweg 22 te Son en Breugel.

In de brief wordt opgemerkt dat er meer gegevens nodig zijn. De ontbrekende gegevens zijn hieronder weergegeven met daarbij een reactie:

Agrarische sector Omgevingsregeling artikel 7.124 & artikel 7.125

Zie artikel 7.27 en 7.22a van de module sectie in deze checklist.

Beantwoording:

Zie verderop in dit document.

Geef aan welke kolom van tabel 4.820 van het Bal (Emissiegrenswaarden ammoniak varkens, kippen en kalkoenen) uit artikel 4.820 van het Bal (lucht: emissie ammoniak bij varkens, kippen of kalkoenen), van toepassing is individueel voor de 3 stallen.

Beantwoording:

Er is een paragraaf toegevoegd aan hoofdstuk 2 van de toelichting waarin dit uitgewerkt is.

Links boven op de plattegrondtekening is een ondergeschikte horecagelegenheid, hiernaast ligt een keuken. Geef aan wat hierin bereid wordt en welke apparatuur hierbij gebruikt wordt. Indien er sprake is van een installatie zoals benoemd in paragraaf 22.3.15 van het omgevingsplan, moeten de bijbehorende gegevens en bescheiden via een apart DSO-verzoek aangeleverd worden.

Beantwoording:

Op de locatie worden geen voedingsmiddelen bereid, hierdoor is er geen sprake van een installatie zoals benoemd in paragraaf 22.3.15 van het omgevingsplan.

Geef aan wat voor werktuigen worden gereinigd op de spoelplaats die is toegevoegd bij de laatste aanvullingen. Geef aan of gewasbeschermingsmiddelen bij de werktuigen aanwezig zijn die worden afgespoten.

Beantwoording:

Op de spoelplaats worden vrachtwagens van leveranciers gereinigd, er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen aanwezig bij deze vrachtwagens.

Module: milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico's Omgevingsregeling artikel 7.22a

Uit voorgaande aanvullende gegevens zijn de aanpassingen nog niet voldoende met betrekking tot externe veiligheid. Er moet worden voldaan aan artikel 7.22a van de Omgevingsregeling (module milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico's) met betrekking tot ongewone voorvallen. Een beschrijving van de ongewone voorvallen die zich kunnen voordoen, de nadelige gevolgen daarvan en de passende maatregelen die worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en

de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1 van de wet, waarbij in het specifiek propaan uitgewerkt moet worden naast de al bestaande mogelijke ongewone voorvallen.

Beantwoording:

Hoofdstuk 11 van de toelichting is hierop uitgebreid, ook is propaan uitgewerkt naast de al beschreven ongewone voorvallen.

Module: exploiteren van een ippc-installatie, andere milieubelastende installatie, enz. Omgevingsregeling artikel 7.27

Zie opmerkingen in module: milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico's Omgevingsregeling artikel 7.22a.

Beantwoording:

Zie hoofdstuk 11 van de toelichting.

Algemene beoordelingsregels Besluit kwaliteit leefomgeving Artikel 8.9

Pas de geurnorm aan naar 6 voor de adressen in het Sonniuspark.

Beantwoording:

De geurnorm in de berekening is aangepast naar 6 voor de adressen in het Sonniuspark.

Bepalen best beschikbare technieken Besluit kwaliteit leefomgeving

Voor endotoxine is informatie benodigd wegens de verplaatsing van emissiepunten. Lever de informatie en afstanden volgens het endotoxine toetsingskader 1.0 aan. Geef aan en onderbouw of aan de afstanden wordt voldaan.

Beantwoording:

Als hoofdstuk 12 is een toelichting voor de endotoxinen toegevoegd, hiermee wordt aangetoond dat aan de afstanden wordt voldaan.

Geef aan welke maatregelen ter preventie en vermindering van de risico's voor de volksgezondheid worden genomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een hygiënesluis.

Beantwoording:

Er zijn warmtewisselaars geplaatst bij de stallen, hiermee wordt een groot deel van de fijnstofemissie vermindert. Daarnaast is er een hygiënesluis aanwezig op het bedrijf en is er een spoelplaats om de transportwagens schoon te spoelen bij een bezoek aan het bedrijf.

Luchtkwaliteit Besluit kwaliteit leefomgeving Artikel 8.17

Zorg dat de lengte van stal 3 makkelijk terug te vinden is op de plattegrondtekening.

Beantwoording:

De afstand van stal 3 is toegevoegd aan de tekening.