Voorgevel



Linkerzijgevel



Rechterzijgevel



Achtergevel


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17
A
B
C
D-01
D-02
gasen-sproeikoor 80% dicht gaas klauw ontvangst
eindkuppen Bv. motor bescherming voorzien van pickbladwerk
11 120kg/dier
32 120kg/dier
7 120kg/dier
28 120kg/dier
27 120kg/dier
Drogekoeien 18 stuks
Groep 1 60 melkkoeien
Groep 1 59 melkkoeien
Separatieruimte 7 stuks
gehele voergoed pickbladwerk voor melkkoeien uitladen uitladen zolvrij
close-up/ afkalven 63,5m² strohok op zand
verse koeien 63,5m² strohok op zand
pickbladwerk tpv schuifdeur rechtuit aanliggend voer voor bereikbaarheid (volgens voergoed)
beton/asfalt
overheaddoor of gasen-sproeikoor 80% dicht gaas klauw ontvangst
IHW gestorte vloer met rubber
betonpaneel in staalconstructie balen hangen op 300+
overdekt - ras afvallen snacks afwerking in overhelling met opstuitgoot
voergang, vaktaal 15 Tan
vast afdalhek snacks maatvoering in overleg met opstuitgoot
RMO
Machinekamer en opslag
Regelruimte
Silomelkbank
Silomelkbank
betonnen sikdakpad Bv. maltrank
afm. dicht en meldplank volgens leverancier maltrank
kunststofdoor
schuifdeur
beeldcameramonitor 10 ins touchscreen
beeldcameraset 10 ins beeldscherm
bedrijfsnoodtelefoon
brandslang
brandkraan
hydrofoor
rad toilet
Toilet
Douche
bedrijfsnoodtelefoon
wandcontactdoos
schuifdeur
schuifdeur
schuifdeur