

Omschrijving scenario			
Installatienaam		Recyclinghal	
Directe oorzaken		Brand of broei	
Beschrijving		Brand/ broei in een lithium-ion batter	
Schade-effect: zonder repressieve LOD's		Vrijkomen rook, letsel mogelijk.	
Inzet noodorganisatie			
Tijd [min]	Omschrijving actie	Uitvoering	Uitvoerder
0-1	Detecteren	Het incident wordt zo snel als mogelijk gemeld aan de ploegleider BHV door  Detectie heeft plaatsgevonden door warmtebeeldcamera's en meldt automatisch door naar PAC.	 / eerste waarnemer
0-1	Ontruimen	Ontruimen hal	Eerste waarnemer/ BHV
0-3	Isoleren	Ploegleider haalt shovelmachinist ter plaatse	Ploegleider BHV
0-3	Melden	Ploegleider maakt afweging om aan 112 te melden of niet	Ploegleider BHV
0-1	Koelen	BHV koelt de locatie terwijl shovelmachinist bij de bron komt	BHV
1-3	Blussen	De bron wordt opgeschept en buiten in een waterbak gedeponeerd	Operator/ ploegleider BHV
0-1	Melding	Maak direct melding van incident bij gebiedseigenaar (terreinbeheer)	ploegleider BHV
0-10	Metingen	Verricht metingen om einde calamiteit te kunnen geven	BHV
	Beëindigen noodsituatie	Als er geen hotspots meer gemeten worden	Ploegleider BHV of indien gealarmeerd: brandweer
	Melding Extern	Melding maken bij de FUMO	Locatie en omgevingsmanager
nodigde middelen Noodorganisatie			
Bezetting			
BNO		5	
Gebiedsverantwoordelijke		Terreinbeheer	
Middelen bepaal de minimale middelen om een juiste inzet te kunnen realiseren voor dit scenario			
Communicatiemiddelen		5 x portofoons	
Afzetmateriaal		Pionnen en afzetlint	
Vereiste uitrusting		Warmtebeeldcamera Brandslanghaspel Waterbak	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen