Bijlage bij brief 4-8-2026
Bijlage 1: De teen van de waterkering



De border naast de trap moet verwijderd worden en vervolgens worden opgevuld met grond (de blauwe vlakken zoals aangeduid op onderstaande afbeelding).



Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.

PIP bericht Zaak 753978

Van: [redacted]

Aan: Behandelaar

Datum: 06-09-2026 om 09:56:14

Onderwerp: Aanpassing taludtrap op 06-09-2026 om 09:56:14

De taludtrap is aangepast zoals jullie hebben aangegeven. De planten zijn weg en er is klei, grond en graszaad aangebracht waardoor de trap nu aansluit op de waterkering.

Bijlagen:
image.jpg