OUDE IJSSEL

CARROUSSEL

NABEZINKTANK 1

NABEZINKTANK 2

NABEZINKTANK 3

NABEZINKTANK 4

NABEZINKTANK 5

RETOURSLIBGEMAAL NB4+5

RETOURSLIBGEMAAL 3

RETOURSLIB GEMAAL AT

ANAEROBE TANK

RETOURSLIB GEMAAL AT

BEDRIJFS- EN TERREINWATER POMPENKELDER

RECIRCULATIE GEMAAL

TRAFO 1

MP04

VOORBEZINKTANK

MP05

MP03

05

ZANDVANG

VERDEEL INRICHTING

VOORBEZINKTANK

DEBIET METERPUT

MP02

02

03

04

MACHINE GEBOUW

BEDRIJFS GEBOUW TRAFO 2

ROOSTERGOED VERWIJDERING VOORBELUCHTING

MP11

SLIBBUFFER

MP10

MAINDIKKER UITGEGIST SLIB

GAS HOUDER

MP09

SLIB GISTINGS TANK

TERREIN RIOLERINGS PUT

MP07

VOOR INDIKKER

INGEDIKT SLIB GEMAAL

MP08

VOOR INDIKKER

01

IJZERCHLORIDE OPSLAG

MP06

COMPOSTHALTERS

06

CENTRAATPUT

SLIB VERWERKINGS GEBOUW

07

MP01

rp01

rp00

rp02

Monitoringspeilbuis

Peilbuis voorgaand onderzoek

rp Referentiepeilbuis

Diepe boring voorgaand onderzoek

Boring risicobeperkend onderzoek

Boring nulsituatie onderzoek

MATEN IN METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD; PEILMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P., TENZIJ ANDERS VERMELD; DIAMETERS IN MM, TENZIJ ANDERS VERMELD

Code	Datum	Getekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving
A	26-03-2018	HLIE	PLIE	-	2 Referentiepeilbuizen ingetekend
0	19-10-2017	JDEU	JTIJ	-	-

Adviseur/aannemer:

[redacted]

Omschrijving: TERREINOVERZICHT
PEILBUIZEN EN BORINGEN
-

Status: VOORLOPIG

Fase: AS BUILT

Besteknummer: -

Schaal: 1:500

Formaat: A1

Wijz.: 0

Tekeningnummer: RETN-0100_05 Peilbuizen

Blad: 02

Aantal: 2

RETN-0100.dwg