
# Randvoorwaarden




**legenda**

- bestaande boom (hoge kwaliteit)
- bestaande boom (slechte kwaliteit)
- ontsluiting parkeerkoffer
- langzaam verkeer verbinding (o.a. een calamiteitenroute voor de kerk)
- fietsroute
- bouwvlak (hierbinnen moeten ook de tuinen komen)
- voorkanten creëren
- bestaand parkeren
  *eventueel verwijderen en compenseren*
- trafostation
- openbaar groen / parkeren / paden
- dichte begroeiing (liguster, haagbeuk, beuk of struweel)
- schouwsloot

0 10 20 m

N

# Referentiebeelden Kerkstraat



zorg voor goede interactie tussen woning en straat



combinatie metselwerk en hout



ontworpen voorzijde zorgt voor meer interactie tussen straat en woning



houten dakkapel en gevel in dezelfde kleur, raam in kopgevel



prive ruimte aan voorzijde zorgt voor meer interactie met de buurt, bijzondere gevel met twee richtingen

De referentiebeelden geven een bepaalde sfeer en architectonische verzorgdheid weer, in alle gevallen gaat de tekst boven de referentie afbeeldingen, vaak geven referenties namelijk slechts een aspect van de beeldkwaliteit weer.