Randvoorwaarden



legenda

- bestaande boom (mag niet verwijderd worden)
- bestaande boom (hoge kwaliteit)
- bestaande boom
- bestaande boom (slechte kwaliteit)
- openbaar groen / publieke functie
- wandelroute
- bouwvlak (hier kunnen ook tuinen in komen)
- rooilijn
- ontsluiting (in dit vlak)
- ruimte voor publieke functie en het bestaande fietsknooppunt
- sloot (vanaf insteek talud)

0 10 20 m

N

Referentiebeelden Oudeweg



hofje creëren door zorgvuldige plaatsing volumes


gemeenschappelijke plek om samen te komen


houten gevel


deels een gemeenschappelijk erf


ruimte voor containers binnen bebouwingsschil


kozijnen in middentonen, zorgvuldig ontworpen balkons

De referentiebeelden geven een bepaalde sfeer en architectonische verzorgdheid weer, in alle gevallen gaat de tekst boven de referentie afbeeldingen, vaak geven referenties namelijk slechts een aspect van de beeldkwaliteit weer.