BIJLAGE 5: NIET REPRESENTATIEVE RAPPORTEN/ANALYSES

In aanvulling op onderstaande lijst zijn de volgende analysegegevens niet meegenomen bij de statistische berekeningen:
- alle analyses uit rapporten met onderzoekstypes SO (saneringsonderzoek), SP (saneringsplan), SE (saneringsevaluatie)
- monsters waarbij geen dieptes zijn ingevoerd
- alle individuele olie-analyses (monsters die alleen zijn geanalyseerd op minerale olie)

Zone	Rapportcode (NZ1695 + ...)	naam / adres rapport	Plaats	Toelichting (+ niet representatieve boringen / monsters) Tenzij anders vermeld is het hele rapport niet meegerekend
Buitengebied en naoorlogse wijken	37	Dorpsdijk	Wissenkerke	Lokale verontreiniging PAK en asbest door puin, gesaneerd (met restverontreiniging)
	39	Dorpsdijk	Wissenkerke	Lokale verontreiniging PAK en asbest door puin, gesaneerd (met restverontreiniging)
	112	Mariapolderseweg 2	Kamperland	monster 18+19: vermoedelijk diverse metalen verkeerd ingevoerd en dus niet meegerekend (As ‹0,1 / Pb ‹0,1)
	118	West Zeedijk 2	Colijnsplaat	Lokale PAK-verontreiniging op erf
	161	Mariapolderseweg 2	Kamperland	Dubbele invoer, analyse staat al bij rapnr 112
	162	Mariapolderseweg 2	Kamperland	Dubbel ingevoerd (analyse staat ook al bij rapnr 112)
	167	Mariapolderseweg 2	Kamperland	Dubbele invoer, analyse staat al bij rapnr 112
	183	Havelaarstraat	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	185	West-Havenstraat	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	188	Hovenierstraat	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	189	Ribesstraat	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	190	Tulpstraat 5	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	191	Rozenstraat	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	207	Veerdam	Kortgene	monster mm20 niet meegerekend: klaarblijkelijk niet correct ingevoerd (Hg invoerwaarde 55 mg/kgds, Pb+Ni+Zn+Pak+olie niet ingevoerd, Cr en Cu identieke waarde)
	305	Oost Zeedijk 4	Colijnsplaat	Nader onderzoek lokale verontreiniging met lood, zink en PAK
	331	Oost-Zeedijk	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	339	Veerdam 40	Kamperland	Dubbel ingevoerd, analyses staan al bij rapnr 316
	356	Dorpsdijk	Wissenkerke	Lokale verontreiniging PAK en asbest door puin, gesaneerd (met restverontreiniging)
	373	Oost-Zeedijk 6	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	379	Ostrea 5	Kamperland	Rapnr 379 en 408 zijn dubbel ingevoerd, echter dieptes verschillend. Daarom beide niet meegerekend. Verder puinbijmenging.
	408	Ostrea 5	Kamperland	Rapnr 379 en 408 zijn dubbel ingevoerd, echter dieptes verschillend. Daarom beide niet meegerekend. Verder puinbijmenging.
	467	Oost Zeedijk 6b	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	468	Oost Zeedijk 6b	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd

Zone	Rapportcode (NZ1695 + …)	naam / adres rapport	Plaats	Toelichting (+ niet representatieve boringen / monsters) Tenzij anders vermeld is het hele rapport niet meegerekend
Buitengebied en naoorlogse wijken	470	Oost-Zeedijk	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	475	Oost-Zeedijk	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	481	Dorpsweg 1	Wissenkerke	asfaltmonster (monster M2 met voorheen omschrijving in Squit "asfalt" niet meegerekend)
	486	Sportlaan	WISSENKERKE	monster M2 niet meegerekend vanwege verhoogde detectiegrens PCB (‹ 0,18 mg/kgds)
	489	Havelaarstraat 1	Colijnsplaat	Lokale olieverontreiniging voormalig tankstation
	491	Oost-Zeedijk	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	501	West Zeedijk	Colijnsplaat	dubbel ingevoerd, analyses staan al bij rapnr 721
	685	Havenweg	Kortgene	Bermgrond met verhoogd PAK-gehalte
	693	Het Rip	Kamperland	dubbele invoer, analyses staan ook bij rapnr 110
	710	Oost Zeedijk 6b	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	729	Oost Zeedijk 6b	Colijnsplaat	Lokale asbest en PAK-verontreiniging door puin, gesaneerd
	750	Stekeldijk	Kamperland	MM1 invoerwaarde voor kwik en lood allebei 15 mg/kgds. Vmdl invoerfout. Rapport uit 2011, geen pdf in Nazca. MM1 niet meegerekend.
	1103	Strandhoekweg ong.	Kamperland	PAK-verontreiniging in wegberm, bijmenging van stukjes asfalt
	1104	Strandhoekweg ong.	Kamperland	PAK-verontreiniging in wegberm, bijmenging van stukjes asfalt
	1114	Ringweg 16 en 18	Colijnsplaat	MM02 niet meegerekend: sterk verhoogd gehalte PCB uit dit monster niet teruggevonden bij uitsplitsing
	1124	Stroodorp 11A	Kamperland	Lokale koperverontreiniging in zintuiglijk verontreinigde laag ("groene korreltjes"), aan rand van vooroorlogse bebouwing Stroodorp
	1132	Oosthavendijk (Haventerrein)	Kamperland	Aanvullend onderzoek lokale olieverontreiniging
	2199	De Ontdekking	Kamperland	MMA niet meegerekend: puinlaag onder asfalt, geen bodemmateriaal
	2236	Beurtschippersstraat	Kortgene	Voormalige stortplaats
	2266	Oudedijk	Kortgene	PAK-verontreiniging wegbermen
	2289	Schaapskooiweg en Kruisweg	Kamperland	PAK-verontreiniging wegbermen
	2294	Torendijk / Westdijk	Kortgene	PAK-verontreiniging wegberm
	2312	Beurtschippersstraat	Kortgene	Voormalige stortplaats (stortperiode 1953-1963); PFAS-analyses (5 mengmonsters) wel meegerekend
	2328	Jachthavenweg	Colijnsplaat	Voormalige stortplaats
	2342	West-Zeedijk	Colijnsplaat	PAK-verontreiniging gerelateerd aan asfaltweg
	2343	West-Zeedijk	Colijnsplaat	PAK-verontreiniging gerelateerd aan asfaltweg
	NZ068706376	Emelissedijk	Colijnsplaat	Lokale olieverontreiniging door calamiteit (afbranden 3 auto's)
	NZ070306350	Spuidijk 12	Kamperland	Dubbele invoer (= rapportnr 366)
	NZ070306366	Campensnieuwland	Kamperland	PAK-verontreiniging wegberm
	NZ070306489	Beurtschippersstraat 44	Kortgene	Nader onderzoek voormalige stortplaats

Zone	Rapportcode (NZ1695 + …)	naam / adres rapport	Plaats	Toelichting (+ niet representatieve boringen / monsters) Tenzij anders vermeld is het hele rapport niet meegerekend
Vooroorlogse bebouwing	4	Kaaioprit 1	Kortgene	Lokale verontreiniging locatie Kaaioprit 1, puin en koolas
	11	Kaaioprit 1	Kortgene	Lokale verontreiniging locatie Kaaioprit 1, puin en koolas
	102	Molenweg 26	Kamperland	dubbele invoer, analyses staan ook bij rapnr 282
	151	Dorpsweg 4	Wissenkerke	Lokale olieverontreiniging (monster 202 niet meegerekend)
	180	Dwarsstraat 2	Kamperland	Nader onderzoek lokale olie-verontreiniging
	182	Zuid Kerkstraat 17	Colijnsplaat	Onderzoek meerdere deellocaties kern Colijnsplaat, in meerdere zones. Niet duidelijk welke analyses bij welke deellocatie horen. Verder invoer PAK ‹ 20 mg/kgds niet correct (moet vmdl. minerale olie zijn)
	184	Voorstraat 1	Colinsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	186	Ringweg	Colinsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	187	Westkerkstraat 1	Colijnsplaat	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook al bij rapnr 182)
	229	Veerweg 40	Kamperland	Lokale olieverontreiniging (de 2 bovengrondmonsters niet meegerekend)
	288	Irenestraat 10	Colijnsplaat	2 monsters niet meegerekend (1 en 2), zijn analyses uit verkennend onderzoek rapnr 283
	385	Veerweg 143	Kamperland	dubbel ingevoerd (=rapnr 380)
	396	Julianastraat 11	Wissenkerke	dubbel ingevoerd (=rapnr 348)
	405	Veerweg 143	Kamperland	Onderzoek uitgevoerd door voormalig adviesbureau Bodemstaete BV
	457	Torendijk	KORTGENE	lokale olieverontreiniging, 2 monsters op vervallen (MM1.1+3+2+4 en M2.3)
	473	Dorpsweg 4	Wissenkerke	monster van aanvulzand (monster M10 met voorheen omschrijving in Squit "aanvulz" niet meegerekend)
	487	Kruisstraat 26	Colijnsplaat	Lokale verontreiniging olie en PAK (monster 2.3 niet meegerekend)
	505	Kaaioprit 1	Kortgene	Lokale verontreiniging locatie Kaaioprit 1, puin en koolas
	709	Kaaioprit 1	Kortgene	Lokale verontreiniging locatie Kaaioprit 1, puin en koolas
	724	Voorstraat	Wissenkerke	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook bij rapnr 826)
	725	Voorstraat	Wissenkerke	Analyses dubbel ingevoerd (staan ook bij rapnr 826)
	739	Middenstraat	Wissenkerke	Dubbel ingevoerd, analyses staan ook bij rapnr 422
	1036	Noordlangeweg 17	Kats	Nader onderzoek PAK-verontreiniging
	2228	Dijkstraat 63	Kats	Nader onderzoek uit 1995, PAK-verontreiniging. Sterk puinhoudend en sintels. Sanering uitgevoerd in 1996
	NZ068706497	Spuidijk 7	Kamperland	Aanvullend onderzoek lokale olieverontreiniging

Zone	Rapportcode (NZ1695 + …)	naam / adres rapport	Plaats	Toelichting (+ niet representatieve boringen / monsters) Tenzij anders vermeld is het hele rapport niet meegerekend
Niet gezoneerd	40	Jachthavenweg 1	Colijnsplaat	verhoogde PAK-gehaltes door teerbrokjes (onderzoek met alleen PAK-analyses)
	106	Zandkreekdam	Kats	Onderzoek ingetekend tpv brug Zandkreekdam, volgens conclusieveld (deels) mijnsteen, niet representatief voor landbodem
	134	Veerhaven	Kats	Vermoedelijke invoerfout zink (‹0,2 mg/kgds) (enige monster bij dit rapport)
	275	Jachthavenweg	Colijnsplaat	Zelfde analyseresultaten zijn al bij rapnr 244 ingevoerd
	342	1e Deltaweg	Kats	NO met alleen zinkanalyses, bouwput zandkreekdam