

Openbare Verlichting Technisch

	<p>Kwaliteitsbeschrijving: Licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten. Staat dicht scheef. Volledig door coating bedekt, op enkele plaatsen is de coating dunner. Geen roestvorming. Vertoont geen slijtage. Nauwelijks verkleurd.</p> <p>Kwaliteitsnorm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deuken, gaten $\leq 0,1\%$ per stuk/eerste 2,5 meter van de mast. • Scheefstand ≤ 1 graden per stuk. • Dekkingsgraad $> 98\%$ per stuk. • Verkleuring $\leq 10\%$ per stuk. • Geen gevaarlijke situaties door schade. • Functionaliteit is intact, er ontbreken geen delen. • 1% van de verlichting werkt niet per straat. 	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">HOOG</p>
	<p>Kwaliteitsbeschrijving: In enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten. Staat duidelijk waarneembaar scheef. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Zeer lichte roestvorming komt voor. Vertoont enige slijtage. Enige mate verkleurd.</p> <p>Kwaliteitsnorm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deuken, gaten $\leq 1\%$ per stuk/eerste 2,5 meter van de mast. • Scheefstand ≤ 3 graden per stuk. • Dekkingsgraad $> 95\%$ per stuk. • Verkleuring $\leq 20\%$ per stuk. • Geen gevaarlijke situaties door schade. • Geen sprake van functionaliteitsverlies. • $< 5\%$ van de verlichting werkt niet per straat. 	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">BASIS</p>
	<p>Kwaliteitsbeschrijving: Aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten. Staat fors scheef. Op grote delen is de coating afwezig of in matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor. Vertoont slijtage. Aanzienlijk verkleurd.</p> <p>Kwaliteitsnorm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deuken, gaten $\leq 5\%$ per stuk/eerste 2,5 meter van de mast. • Scheefstand ≤ 6 graden per stuk. • Dekkingsgraad $> 80\%$ per stuk. • Verkleuring $\leq 50\%$ per stuk. • Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door de aanwezige schade. • Er is sprake van functionaliteitsverlies. • Verlichting vertoont slijtage. • $< 10\%$ van de verlichting werkt niet per straat. 	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">LAAG</p>

Openbare Verlichting Verzorging



Kwaliteitsbeschrijving:
Nauwelijks bevuild door aanslag.
Bepakt met enkele kleine stickers en niet beklad

Kwaliteitsnorm:

- mate van aanslag $\leq 5\%$ per stuk
- Mate van beplakking en graffiti $\leq 2\%$ per stuk/ eerste 2,5 meter van de mast.
- Niet racistisch of aanstootgevend

HOOG



Kwaliteitsbeschrijving:
In enige mate bevuild door aanslag.
Bepakt door grote stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.

Kwaliteitsnorm:

- Mate van aanslag $\leq 10\%$ per stuk
- Mate van beplakking en graffiti $\leq 5\%$ per stuk/ eerste 2,5 meter van de mast.
- Niet racistisch of aanstootgevend

BASIS



Kwaliteitsbeschrijving:
Fors bevuild door aanslag.
Bepakt door een affiche/ affiches of is beklad met een tekening.

Kwaliteitsnorm:

- Aanslag $\leq 20\%$ per stuk
- Mate van beplakking en graffiti $\leq 10\%$ per stuk/ eerste 2,5 meter van de mast.
- Niet racistisch of aanstootgevend

LAAG