

Bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2016-2020

Status: definitief

Rapportnummer

2015.001.R1

Opdrachtgever

Gemeente Sittard-Geleen
Cluster Beleid
Team Ruimte en Economie
Postbus 18
6130 AA Sittard

Contactpersoon:

De heer R. Laumen

Artifex Terra

Raamstraat 11
5626 CH Eindhoven
tel. 040 - 262 22 20
fax: 040 - 262 39 20

Contactpersoon:

De heer M. Kantelberg

Datum

7 september 2015

Inhoudsopgave

	blz.
1 Inleiding	1
1.1 Aanleiding	1
1.2 Doel	1
1.3 Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de kaart	2
1.4 Leeswijzer	2
2 Totstandkoming bodemkwaliteitskaart	3
2.1 Uitgangspunten en werkwijze	3
2.2 Stap 1: Evaluatie oude kaart	6
2.3 Stap 2: Verzamelen gegevens	6
2.4 Stap 3: Indeling in deelgebieden	7
2.4.1 Beheergebied	7
2.4.2 De bodemopbouw	8
2.4.3 Gebruikshistorie	8
2.4.4 Ontwikkeling van wijken en gebieden	9
2.4.5 Geomorfologie	10
2.4.6 Huidig bodemgebruik	11
2.4.7 Voorlopige indeling homogene deelgebieden	11
2.5 Stap 4: Opstellen bodemfunctieklassenkaart	12
2.5.1 Toekennen bodemfuncties	12
2.5.2 Wegen en wegbermen	12
2.5.3 Waterlopen en oppervlaktewater	13
2.5.4 Overige bijzondere gebieden	14
2.5.5 Tussentijdse functiewijzigingen	14
2.6 Stap 5: Bewerken dataset	14
2.6.1 Algemeen	14
2.6.2 Bodemlagen	15
2.6.3 Verdachte locaties	15
2.6.4 Gebruikte onderzoeken – type	16
2.6.5 Gebruikte onderzoeken - jaartal	17
2.6.6 Gebruikte onderzoeken – stoffen	17
2.6.7 Niet ingetekende locaties, contouren en boringen	18
2.6.8 Boven- en ondergrond	18
2.6.9 Onderzoek door erkende instantie	19
2.6.10 Waarden beneden de detectielimiet	19
2.6.11 Somparameters	20
2.6.12 Mengmonsters	20
2.6.13 Organische stof en lutum	20
2.6.14 Extremenanalyse (uitbijters)	20
2.7 Stap 6: Verzamelen aanvullende waarnemingen	21
2.7.1 Controle aantal waarnemingen	21
2.8 Vervolg stap 5: Verdere analyse en berekeningen met de dataset	21
2.8.1 Samenvoegen van deelgebieden	21
2.8.2 Heterogeniteit, ruimtelijke verdeling en variabiliteit	22
2.8.3 Controle gebiedsindeling	24
2.8.4 Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones	24
2.8.5 Emissietoetswaarden	25
2.8.6 Controle saneringscriterium	26
3 De bodemkwaliteitskaart	27
3.1 Achtergronden en betrouwbaarheid	27
3.2 Inhoud van de kaart	27
3.3 Uitgesloten gebieden	28
3.4 Bodemfunctieklassenkaart	28

3.5	Ontgravingskaart.....	28
3.6	Toepassingskaart.....	28
3.7	Grondstromenmatrix	30
3.8	Bijzondere omstandigheden	31
4	Procedurele aspecten	32
4.1	Vaststelling.....	32
4.2	Houdbaarheid	32

Bijlagen:

Bijlage 1a:	Kaart beheergebied
Bijlage 1b:	Kaart topografie
Bijlage 1c:	Kaart bodemopbouw
Bijlage 2a:	Kaart indeling in bodemkwaliteitszones
Bijlage 2b:	Tabel zones met deelgebieden
Bijlage 3a:	Kaart met gebruikte en afgevallen rapporten (bovengrond)
Bijlage 3b:	Kaart met gebruikte en afgevallen rapporten (ondergrond)
Bijlage 4:	Bodemfunctieklassenkaart
Bijlage 5a:	Statistiek per zone en uitleg statistiek
Bijlage 5b:	Bodemkwaliteit per zone
Bijlage 5c:	Grondstromenmatrix
Bijlage 6a:	Ontgravingskaart bovengrond
Bijlage 6b:	Ontgravingskaart ondergrond
Bijlage 7a:	Toepassingskaart bovengrond
Bijlage 7b:	Toepassingskaart ondergrond
Bijlage 8:	Begrenzing bevoegd gezag oppervlaktewateren
Bijlage 9:	Begrippenlijst en afkortingen
Bijlage 10a:	Meegenomen rapporten
Bijlage 10b:	Afgevallen rapporten (op type onderzoek / verdachte locaties)
Bijlage 10c:	Afgevallen rapporten (na uitbijteranalyse)

1 Inleiding

De gemeente Sittard-Geleen heeft in kader van haar bodembeleid de onderhavige bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart opgesteld. Deze rapportage vervangt de eerdere bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart (Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen, d.d. 6 juli 2010).

De onderhavige rapportage beschrijft de werkwijze bij de technisch-inhoudelijke totstandkoming van de kaarten en de resultaten met betrekking tot de bodemkwaliteit in de gemeente Sittard-Geleen. De bodemkwaliteitskaart is geldig voor een periode van 5 jaar en betreft de periode van het jaar 2016 t/m 2020.

1.1 Aanleiding

In 2010 heeft de gemeente Sittard-Geleen een bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart opgesteld en vastgesteld. Met het op- en vaststellen hiervan geeft de gemeente uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit (art. 47 en 55) en legt daarmee de basis voor het grondstromenbeleid dat is vormgegeven in het bodembeheerplan van de gemeente Sittard-Geleen. In 2013 is de bodemkwaliteitskaart nog aangevuld met parameters PCB's omdat de tot 1 januari 2014 geldende overgangsregeling voor PCB's kwam te vervallen.

De bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart expireert in 2016. De gemeente Sittard wil haar beleid ten aanzien van hergebruik en toepassing van grondstromen voortzetten en heeft derhalve nieuwe onderhavige kaarten laten opstellen die geldig zijn voor de periode van het jaar 2016 t/m 2020.

1.2 Doel

Het doel van de werkzaamheden, uitgevoerd en beschreven in de onderhavige rapportage, is om een nieuwe actuele bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart op te stellen. De onderhavige bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de geldende regelgeving zoals opgenomen in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten d.d. 3 september 2007 met bijbehorend Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2013 en 1 januari 2014 (al deze stukken in totaal verder te noemen als de richtlijn).

De bodemkwaliteitskaart wordt gebruikt voor het opstellen van het bodembeheerplan. Het bodembeheerplan geeft de uitwerking aan het bodembeheer en het grondstromenbeleid van de gemeente Sittard-Geleen. Dit betreft het bodembeheer in het kader van bestemmingsplannen, planontwikkeling, bouwplannen, het grondstromenbeleid voor toepassen van grond en het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond in het kader van de Regeling en Besluit bodemkwaliteit.

In het kader van het onderhavige project worden o.a. de volgende producten opgesteld:

- bodemfunctieklassenkaart. Deze kaart geeft de indeling van de gemeente naar het bodemgebruik, onderverdeeld in de bodemfunctieklassen wonen en Industrie. Het overige gebruik, zoals landbouw en natuur wordt niet ingedeeld in een bodemfunctieklassen en wordt op de kaart aangegeven als 'overig';
- ontgravings-/bodemkwaliteitskaart. Deze kaart geeft de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de te ontgraven grond op basis van de gemiddelde kwaliteit van een zone.
- toepassingskaart. Deze kaart geeft aan de hand van de toepassingseis (combinatie van de kwaliteit in een zone en de functieklassen) aan, aan welke eisen de toe te passen grond moet voldoen;
- grondstromenmatrix. Deze matrix geeft op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende grond aan in welke gebieden de vrijkomende grond kan worden toegepast en waar niet.

Als in deze rapportage wordt gesproken over 'de kaart' dan wordt de bodemkwaliteitskaart in combinatie met de hiervoor genoemde kaarten bedoeld.

1.3 Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de kaart

De bodemkwaliteitskaart is met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld maar biedt echter nooit uitsluitel over onvoorziene omstandigheden op een locatie (bijv. de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen in de bodem/onbekende dempingen/een niet geregistreerde tank e.d.). Het is nadrukkelijk de keuze van een initiatiefnemer of de initiatiefnemer gebruik maakt van de kaart. Voordat de gebruiker deze keuze maakt zal hij zich moeten vergewissen van de voor- en nadelen en de eventuele risico's. De eindverantwoordelijkheid voor het toepassen van een partij grond ligt bij de eigenaar van de locatie waar de grond baggerspecie wordt toegepast. De gemeente en/of Artifex Terra is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die voortkomt uit onzekerheden in de bodemkwaliteitsdata. Indien een gebruiker er voor kiest om gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart kan het zijn dat tijdens de realisatie van werkzaamheden zaken worden aangetroffen op basis waarvan verder onderzoek alsnog noodzakelijk is.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn uitgangspunten bij de totstandkoming van de kaart uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten. In hoofdstuk 4 zijn de procedurele aspecten aangeven.

In bijlage 9 is een begrippenlijst en een overzicht met meest gebruikte afkortingen opgenomen.

2 Totstandkoming bodemkwaliteitskaart

In dit hoofdstuk is de totstandkoming van de kaart uiteengezet. De kaart is opgesteld conform de richtlijn.

2.1 Uitgangspunten en werkwijze

De richtlijn voor het opstellen van de kaart kent acht stappen die doorlopen worden. Naast deze verplichte stappen zijn ook andere werkzaamheden nodig. Onderstaand zijn alle werkzaamheden, gecombineerd met de stappen uit de richtlijn, weergegeven. In schema 1 (volgende pagina) zijn daarbij ook de gerealiseerde producten opgenomen.

STAP 1: evaluatie oude bodemkwaliteitskaart. Hierbij wordt teruggekeken naar de totstandkoming van de oude kaart en ervaringen bij het gebruik in de afgelopen periode. Van belang is na te gaan of herziening van de kaart nodig door verandering in gemaakte keuzes, ambities, zone-indeling e.d. Tevens wordt nagegaan of veranderingen in het beheergebied zijn (bijvoorbeeld in bodemtype en –opbouw, belasting door historische ontwikkelingen, ligging waterwegen, actuele bestemmingen en grenzen, ruimtelijke ontwikkelingen e.d.).

STAP 2: het verkrijgen van actuele gegevens van chemische analyses vanuit milieuhygiënische bodemonderzoeken en deze geschikt maken voor verwerking in de kaart. Hiertoe is een actuele dump vanuit het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente aangereikt.

STAP 3: het bepalen van de voorlopige homogene deelgebieden. Dit vindt plaats aan de hand van de afspraken uit stap 1 en de resultaten van de milieuhygiënische actuele bodemkwaliteit. Deze voorlopige indeling in deelgebieden wordt besproken met de gemeente en vormt de basis voor de volgende stappen.

STAP 4: opstellen bodemfunctieklassenkaart. Aan de hand van de oude bodemfunctieklassenkaart wordt met de door de gemeente aangegeven plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen een nieuwe kaart vervaardigd.

STAP 5: controle en bewerking van de data om te komen tot een opgeschoonde representatieve dataset. Uit de verkregen actuele dump van de dataset wordt de data verwijderd zoals onderzoeken van verdachte locaties, data door verkeerde invoer e.d. Indien mogelijk worden fouten in data hersteld. Aan de hand van de opgeschoonde en representatieve dataset worden de statische parameters van stoffen en de statistiek gecontroleerd. Tevens blijkt of er voldoende waarnemingen conform de richtlijn beschikbaar zijn. Bij onvoldoende waarnemingen is het bepalen of aanvullende waarnemingen middels het uitvoeren van bodemonderzoek worden verzameld (stap 6). Ook zal worden nagegaan of de in stap 3 bepaalde indeling in deelgebieden juist is. De resultaten van stap 5 worden besproken met de gemeente.

STAP 6: bij een tekort aan waarnemingen in deelgebieden en/of subdeelgebieden ten opzichte van de eisen uit de richtlijn, middels aanvullend bodemonderzoek extra chemische analyses verzamelen.


STAP 7: alle resultaten van voorgenoemde stappen in samenhang interpreteren en op basis daarvan de deelgebieden vaststellen tot definitieve bodemkwaliteitszones. De resultaten worden besproken met de gemeente.

STAP 8: rapportage van de bodemkwaliteitskaart met daarin de verantwoording van de totstandkoming van de kaart met alle uitgevoerde werkzaamheden, tabellen met zones, aantallen waarnemingen, berekende parameters, grondstromenmatrix, kaarten zoals de bodemfunctieklassenkaart, de bodemkwaliteits-/ontgravings- en toepassingskaart en andere kaarten.

Na het definitief worden van de kaart kan overgegaan worden tot het beleidsmatig en bestuurlijk vaststellen.

In onderstaande hoofdstukken en paragrafen worden de werkzaamheden en de daarbij gebruikte uitgangspunten en conclusies verantwoord en uitgewerkt. Opgemerkt wordt dat de resultaten zijn verkregen in een iteratief proces met overlegmomenten, het maken van keuzes en 'go/no-go' momenten en het zetten van vervolgstappen waarbij werkzaamheden vaak meerdere malen worden herhaald en verder verfijnd om te komen tot de eindproducten. Ondoenlijk is het, en ook niet van toegevoegde waarde naar onze mening, om alle werkzaamheden volledig in detail te beschrijven. Gekozen is voor een beschrijving van de werkzaamheden die echt van belang zijn en daarmee voldoende informatie te verstrekken dat daarmee de uitgevoerde werkwijze van de kaart verifieerbaar is.

Schema 1. Stappenplan



2.2 Stap 1: Evaluatie oude kaart

In 2010 heeft de gemeente Sittard-Geleen een bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart opgesteld en vastgesteld. Met het op- en vaststellen hiervan geeft de gemeente uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit en legt daarmee de basis voor het grondstromenbeleid dat is vormgegeven in het bodembeheerplan van de gemeente Sittard-Geleen. In 2013 is de bodemkwaliteitskaart nog aangevuld met parameters PCB's omdat de tot 1 januari 2014 geldende overgangsregeling voor PCB's kwam te vervallen.

Tijdens een startoverleg met de gemeente is nagegaan hoe de uitvoering van het huidige bodembeheer met behulp van bovenstaande instrumenten, met name de bodemkwaliteitskaart, de afgelopen jaren is verlopen, waar knelpunten zijn ontstaan en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Over het algemeen kan worden gesteld dat er geen grote knelpunten zijn bij de gemeente over het gebruik van de oude bodemkwaliteitskaart. Wel is aangegeven dat in de oude kaart een relatief groot aantal gebieden zijn uitgezonderd van de kaart. Afgesproken is dat opnieuw wordt bekeken en kritisch worden beoordeeld of uitzonderingen (nog wel) terecht zijn. Hierbij zullen we, in overleg met de gemeente, de oorzaak van het uitsluiten in het verleden opnieuw tegen het licht houden en bekijken of deze redenen nog steeds gelden. Zo zullen locaties die in het verleden uitgesloten waren o.b.v. een verhoogde waarneming, thans niet meer als verdacht aangemerkt worden. De verkregen waarnemingen kunnen, m.u.v. van een uitbijter, worden meegenomen in de dataset ter bepaling van de bodemkwaliteit. Tevens zal aan de hand van de resultaten bepaald worden of samenvoeging van gebieden mogelijk is. Samenvoegingen kunnen leiden tot een vereenvoudiging en een meer efficiënte indeling van de kaart. Daarnaast wordt de begrenzing van deelgebieden bekeken en bepaald of deze nog actueel zijn (bijvoorbeeld door nieuwe woon- of industriegebieden). Ook zal worden nagegaan of de indeling uit de oude kaart werkbaar en nodig is.

2.3 Stap 2: Verzamelen gegevens

De tweede stap is het verzamelen en ontsluiten van (digitale) gegevens. Deze zijn aangeleverd door de gemeente Sittard-Geleen. De beschikbare data is gecontroleerd op relevantie, volledigheid en geschiktheid voor gebruik in GIS (Geografisch Informatie Systeem). De volgende digitale bestanden zijn geschikt bevonden en gebruikt voor de bepaling van de bodemkwaliteitskaart:

- bodemonderzoeksrapporten (Squit bodem - dump d.d. 20-05-2015);
- dataset van Rijkswaterstaat van bodemonderzoeken die vallen binnen het beheergebied van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart (m.n. in het gebied Koeweide-Trierveld);
- indeling in deelgebieden uit de oude bodemkwaliteitskaart;
- contouren van bodemonderzoeklocaties (rapport- en locatiecontouren, boorpunten);
- grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN);
- gemeentegrens;
- (spoor)wegen binnen de gemeente Sittard-Geleen;
- watergangen (bevoegd gezag Rijkswaterstaat en Waterschap Roer en Overmaas);
- begrenzing van het gebied waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is.

2.4 Stap 3: Indeling in deelgebieden

Homogene deelgebieden zijn gebieden binnen de gemeente waartussen op basis van een aantal kenmerken van dat gebied een andere diffuse bodemkwaliteit wordt verwacht, zoals:


- de bodemopbouw;
- de gebruikshistorie;
- de ontwikkeling van wijken of gebieden;
- de (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen);
- het huidige bodemgebruik.

De indeling van het beheergebied in homogene deelgebieden is reeds uitgevoerd bij het opstellen van de vorige versie van de bodemkwaliteitskaarten. Deze dateert deels van voor de gemeentelijke herindeling en omvat de individuele bodemkwaliteitskaarten van de voormalige gemeente Sittard (CSO, mei 2000), voormalige gemeente Geleen (CSO, november 2000) en voormalige gemeente Born (de Straat, maart 2004). Vervolgens is (in 2010) een nieuwe indeling conform de richtlijn samengesteld door Royal Haskoning in samenwerking met de gemeente. De indeling in homogene deelgebieden van de oude bodemkwaliteitskaarten is voor onderhavige kaart als uitgangspunt gehanteerd. Door de bovengenoemde kenmerken mee te nemen in de indeling in homogene deelgebieden voldoet deze aan de richtlijn bodemkwaliteitskaarten. De resultaten uit de evaluatie van stap 1 zijn hierin meegenomen.

2.4.1 Beheergebied

Voor het vaststellen van de grenzen van het beheergebied zijn de gemeentegrenzen als basis gebruikt zoals aangereikt door de gemeente Sittard-Geleen. Het beheergebied is weergegeven in onderstaande figuur 1, alsmede weergegeven in bijlage 1a.

Figuur 1: Beheergebied



2.4.2 De bodemopbouw

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw zijn digitale gegevens opgevraagd bij Alterra te Wageningen. Dit heeft geresulteerd in een bodemopbouwkaart. Deze kaart is opgenomen in bijlage 1c. Ter plaatse van de bebouwde kom is de bodemopbouw niet aangegeven, omdat de oorspronkelijke bodemopbouw door bebouwing en bewoning grotendeels is vergraven.

De bodemkwaliteit in het beheergebied wordt als volgt beschreven: in het zuiden van de voormalige gemeente Born overheerst het bodemtype leem. Ten noordoosten van de kern Born overheerst het bodemtype klei op (grof) zand. Ten westen van het Julianakanaal is er een grotere variatie in bodemtypen. Het overheersende bodemtype is klei op (grof) zand. Daarnaast komen voor: zavel met homogeen profiel (direct langs de Maas), lichte klei met homogeen profiel (verder landinwaarts), paar plekken met grof zand, zwak lemig fijn zand op grof zand, stuifzand (direct langs de Maas) en klei op zand (paar plekken).

De bodem binnen voormalige gemeente Sittard bestaat hoofdzakelijk uit radebrikgronden opgebouwd uit zandige of siltige leem. Daarnaast worden plaatselijk andere bodemtypen aangetroffen. Ter plaatse van het dorp Guttecoven wordt een kuilbrikgrond en een ooivaaggrond opgebouwd uit zandige leem aangetroffen. Ter hoogte van Limbricht is de bodem plaatselijk opgebouwd uit leek-/woudeerddgronden ontwikkeld in siltige leem en uit ooivaaggronden ontwikkeld in siltige leem. In het zuiden, ter hoogte van de Geleenbeek, is de bodem opgebouwd uit een kalkloze poldervaaggrond ontwikkeld in lichte zavel. In het oosten worden meerdere bodemtypen aangetroffen. Zoals onder meer ooivaaggronden ontwikkeld in siltige leem, bergbrikgronden ontwikkeld in siltige leem en lössleemhellinggronden.

Binnen de voormalige gemeente Geleen komen voornamelijk radebrikgronden voor, in het noordwesten opgebouwd uit siltige leem en in het overige gebied uit zandige leem. In het zuidoosten van de gemeente, rond het stroomgebied van de Geleenbeek, bestaat de bodem uit kalkloze poldervaaggrond, opgebouwd uit lichte zavel. Zeer plaatselijk, in het noordelijk deel van de Graetheide, komen vorstvaaggronden en ooivaaggronden voor, opgebouwd uit respectievelijk lemig fijn zand en zandige leem.

De bodemopbouw is conform de richtlijn bodemkwaliteitskaarten meegenomen in de uiteindelijke indeling van de homogene deelgebieden.

2.4.3 Gebruikshistorie

In de richtlijn wordt een aantal belangrijke aandachtspunten bij de gebruikshistorie benoemd. Voor de gemeente Sittard-Geleen komen deze tot volgt tot uitdrukking:

- (potentiële) bronnen van diffuse en lokale bodembelasting;
De bodemkwaliteit van de gemeente Sittard-Geleen wordt net als in vele andere Limburgse gemeenten gekenmerkt door het verspreid voorkomen van diffuse verontreinigingen. Deze heeft verschillende oorzaken, waaronder langdurige opeenstapeling van bedrijfsactiviteiten (met name de mijnbouwactiviteiten en grootschalige industrie), plaatselijke ophogingen met onder andere sintels, afzetting van verontreinigd slib bij overstroming van rivieren en atmosferische depositie door industriële activiteiten.
- historisch bodemgebruik;
Het buitengebied in de gemeente is vanaf het ontstaan van de eerste nederzettingen voornamelijk als agrarisch gebied in gebruik geweest. De oorsprong van de oude steden Sittard en Geleen stamt uit de Middeleeuwen. Binnen de oude stadskern werden ambachten uitgeoefend en in Sittard zijn ook vestingwerken aangelegd.
Het bebouwd gebied is tot circa 1910 niet intensief gebruikt. Het gebied werd gekenmerkt door enkele kleinschalige bedrijfsactiviteiten en een lage bevolkingsomvang. Door de opkomst van grote industrieën en de havens aan het Julianakanaal is het bebouwd gebied sinds circa 1910 sterk uitgebreid door woningbouw en aanleg van grootschalige industrie. Woningbouw vond in eerste instantie plaats door uitbreiding

op voormalige agrarische gebieden en aansluitend door opvulling en inbreiding in de gebieden tussen de oude dorpskernen.

- dempingen, stortingen en ophogingen;

De gebieden grenzend aan de Maas, de Roode beek en de Geleenbeek zijn in de loop van de tijd regelmatig overstroomd, waarbij verontreinigd slib is afgezet op de landbodem. In de kerkdorpen rondom Born is het slib uit de Maas ook gebruikt om gebieden op te hogen. Binnen de gemeente komen geen ophooglagen voor die zijn opgehoogd met grote hoeveelheden mijnsteen. Het komt wel plaatselijk voor.

- (industriële) ontwikkelingen;

Tot de 20e eeuw was de nijverheid in de regio beperkt: in Sittard en Geleen waren vooral graanmolens, bierbrouwerijen, koper- en blikslagers en leerlooierijen actief. Born was vooral gericht op de landbouw en had een belangrijke marktfunctie voor de omgeving. Het merendeel van de beroepsbevolking was actief in de landbouw.

De komst van de kolenmijnen betekende het begin van de grootschalige industrie in de regio. Hoewel niet in elke plaats een kolenmijn werd gevestigd, werden de aanverwante industrieën zoals cokes-fabrieken en stikstofbindingsbedrijven wel in meerdere plaatsen opgericht.

In 1915 werd in Geleen begonnen met werkzaamheden aan de Staatsmijn Maurits, die in 1926 officieel geopend werd. De mijn zou uitgroeien tot de grootste van Europa. Dit leidde tot een explosieve bevolkingsgroei tussen 1920 en 1950. De groei in omvang van de beroepsbevolking én de aanleg van het Julianakanaal in 1935 maakte de regio ook interessant voor vestiging van andere industrieën. De aanleg van het Julianakanaal leidde ertoe dat Born zich heeft ontwikkeld tot een belangrijk handels- en transportknooppunt.

De nieuwe industrieën waren deels gekoppeld aan activiteiten rond de kolenmijnen zoals het voormalig DSM (huidige Chemelot), maar ook andere industrieën hebben zich gevestigd, zoals de tricotage-industrie, de Philips fabriek in Sittard en de DAF fabriek in Born. Een deel van deze grote industrieën bevindt zich nog steeds binnen de gemeente. Daarnaast zijn een aantal bedrijventerreinen ontwikkeld waar gevarieerde bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

- uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen;

De gegevens uit het bodeminformatiesysteem geven aan waar bodemonderzoek en –saneringen zijn uitgevoerd. Er zijn binnen de gemeenten een groot aantal kleine bodemsaneringen uitgevoerd. Daarnaast is een aantal grote (voormalige) industrieterreinen gesaneerd, waaronder: Geerweg in Sittard, Middengebied tussen Sittard en Geleen, Themaatweg en Doorneweg in Born en het voormalig DSM terrein langs de A2.

- verschillen in teelt en daarbij toegepaste bestrijdingsmiddelen;

Er zijn geen grote verschillen in type landbouw en gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de gemeente Sittard-Geleen aanwezig.

De gebruikshistorie is conform de richtlijn meegenomen in de uiteindelijke indeling van de homogene deelgebieden.

2.4.4 Ontwikkeling van wijken en gebieden

De industriële ontwikkeling heeft een sterkste invloed gehad op de ontwikkeling van wijken en gebieden in Sittard-Geleen. Tot het begin van de 20e eeuw was de bebouwing geconcentreerd in een aantal kernen (Born, Sittard en Geleen) en kerkdorpen. Met de opkomst van de kolenmijnen en de overige industrie zijn aangrenzend aan de kernen van Born, Sittard en Geleen nieuwe woonwijken gerealiseerd in meerdere fasen. De oude kerkdorpen in het midden van de gemeente zijn min of meer intact gebleven en hebben slechts zeer beperkte uitbreiding van de bebouwde kom gerealiseerd. De uitbreiding van woonwijken in

Sittard en Geleen heeft geleid tot het aan elkaar groeien van het bebouwd gebied tussen deze twee kernen. Dit deel van de gemeente is het meest verstedelijkt.

De ontwikkeling van wijken en gebieden is conform de richtlijn meegenomen in de indeling van de homogene deelgebieden.

2.4.5 Geomorfologie

In de ondergrond van gemeente Sittard-Geleen bevinden zich een aantal geologische breuken: ondermeer de Heerlerheidebreuk, de Benzenraderbreuk, de Neerbeekbreuk, de Feldbiss en de Geleenbreuk. Deze breuken bepalen mede de geohydrologische opbouw van het gebied.

De Feldbiss loopt van noordwest (ter hoogte van Limbricht) door de oude binnenstad van Sittard tot zuidoost (tussen de wijken Kollenberg en Vrangendaal). De geohydrologische opbouw ten zuiden van de Feldbiss begint ter plaatse van Sittard met een 3 tot 10 meter dikke deklaag bestaande uit leem. Hieronder bevindt zich het eerste watervoerende pakket. Dit bestaat uit Pleistocene grove zandhoudende grinden die zijn afgezet door de Maas en de Geleenbeek. Dit pakket wordt aan de onderkant begrensd door een scheidende laag van uiterst fijne, deels slibhoudende zanden die behoren tot de Formaties van Heksenberg en Breda.

Ten noorden van de Feldbiss varieert de uit löss bestaande deklaag uit de Formatie van Twente in dikte. Onder deze deklaag start het eerste watervoerend pakket bestaande uit grove zanden en grinden uit de Formatie van Veghel. Bij Born ligt deze Formatie aan de oppervlakte. Het pakket wordt aan de onderkant afgesloten door de Kiezeloölietformatie.

De Heerlerheidebreuk loopt van noordwest (ter hoogte van de wijk Lindenheuvel) naar zuidoost (nabij Daniken). Ten zuiden van de Heerlerheidebreuk wordt het watervoerend pakket gevormd door de kalksteenformaties van Gulpen, Maastricht en Houthem die bestaan uit harde en zachte, fijn- tot grofkorrelige kalksteenlagen. Aan de onderzijde wordt dit pakket begrensd door een slecht doorlatende basis van een complex pakket van doorgaans fijne glauconiethoudende zand, siltige zandsteen en kleien. Aan de bovenzijde wordt het pakket afgesloten door kleilagen en fijne zanden van de Oligocene Formaties van Rupel en Tongeren.

Ten noorden van de Heerlerheidebreuk komt het Miocene watervoerende pakket voor, dat bestaat uit fijne tot matig grove zanden en enkele bruinkoollagen, behorende tot de Formatie van Heksenberg. De ondoorlatende basis van het pakket wordt gevormd door kleilagen en fijne zanden van de Oligocene Formatie van Rupel. Aan de bovenzijde wordt het watervoerend pakket afgesloten met plaatselijke löss afzettingen die deel uitmaken van de Formatie van Twente.

De geomorfologie in de omgeving van Born wordt vooral beïnvloed door de aanwezigheid van de Maas. In het noordoosten ligt de Formatie van Singraven en dekzand behorend tot de Formatie van Twente aan het oppervlak. Deze Holocene formatie omvat beekafzettingen op de hogere, pleistocene zandgronden. De beekdalen zijn al in het Saalien ontstaan toen veel meer erosie optrad.

Ten westen van het Julianakanaal liggen rivierafzettingen uit het Holoceen (Betuwe Formatie) aan de oppervlakte. Deze bestaan uit stroomgordelafzettingen met lokaal grind. In het zuiden van Born ligt de Formatie van Veghel aan de oppervlakte. Het dekzand in de omgeving van Born ligt op Pleistocene rivierterrassen en is afgezet gedurende de stadialen in het Weichselien.

De (geo)morfologie is conform de richtlijn meegenomen in de uiteindelijke indeling van de homogene deelgebieden.

2.4.6 Huidig bodemgebruik

De gemeente is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk verstedelijkt. Het merendeel van het oppervlak van Sittard-Geleen is bebouwd. De oorspronkelijke woonkernen worden omringd door nieuwere woongebieden. De meeste industrieterreinen liggen aan de randen van de bebouwde kom. Het buitengebied wordt nog steeds gebruikt voor agrarische doeleinden, maar heeft tevens een recreatieve- en natuurfunctie.

Het huidige bodemgebruik is conform de richtlijn meegenomen in de uiteindelijke indeling van de homogene deelgebieden

2.4.7 Voorlopige indeling homogene deelgebieden

Voor de indeling in deelgebieden zijn de onderscheidende eigenschappen zoals gebruikshistorie, huidig gebruik, ontwikkeling van gebieden, bodemopbouw, geomorfologie e.d. van de oude kaart geïnventariseerd en vertaald in (deels) nieuwe gebieden met homogene deelgebieden. Voor de onderhavige kaart is de indeling van de homogene gebieden van de oude kaart als uitgangsmateriaal gebruikt.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe deelgebieden aangegeven in vergelijking met de gebieden uit de oude kaart

Tabel 1 Deelgebieden nieuw en oud.

Deelgebieden nieuw		Deelgebieden oud
1.	Wonen "oud"	Wonen 2
2.	Wonen "nieuw"	Wonen 1
3.	Industrie	Industrie
4.	Buitengebied	Buitengebied en Koeweide Trierveld (ontwikkelingsgebied Rijkswaterstaat)

De verticale begrenzing voor de bodemkwaliteitskaart is op basis van de oude kaarten vastgesteld op:

- bovengrond 0 – 0,5 m-mv;
- ondergrond 0,5 – 3,5 m-mv.

Bij het opstellen van de oude bodemkwaliteitskaart is uitvoerig onderzocht of er verschil in bodemkwaliteit op verschillende diepten is vast te stellen. Hieruit is aangetoond dat de diffuse bodemverontreiniging in de gemeente grotendeels is beperkt tot de bovengrond (de laag van 0 – 0,5 m-mv).

De lagen in de ondergrond zijn niet te onderscheiden op grond van kwaliteit. De bodemopbouw is over het algemeen vergelijkbaar binnen de vastgestelde zones. De gemeente heeft daarom gekozen om één traject voor de ondergrond te benoemen (de laag van 0,5 – 3,5 m-mv). Er zijn voldoende waarnemingen binnen dit traject om een goede beoordeling van bodemopbouw en bodemkwaliteit te kunnen maken.

Een aantal gebieden is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Voorbeelden zijn de gebieden waar Rijkswaterstaat of waterschap Roer en Overmaas het bevoegd gezag is, gebieden met bodemverontreiniging als gevolg van puntbronnen e.d. In navolgende paragrafen komen de uitgesloten gebieden nader aan de orde.

2.5 Stap 4: Opstellen bodemfunctieklassenkaart

De bodemfunctieklassenkaart speelt een rol bij het, volgens het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit, op landbodem toepassen van partijen grond. Eén van de uitgangspunten van dit generieke kader is namelijk dat de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen partij grond geschikt moet zijn voor het gebruik van de ontvangende bodem (bodemfunctieklasse).

Iedere gemeente is verplicht om voor haar beheergebied een bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. Dit is als zodanig beschreven in artikel 55 van het Besluit bodemkwaliteit. In artikel 4.7.1 en 4.9.2 van de Regeling bodemkwaliteit, en de bij het laatstgenoemde artikel behorende bijlage J, zijn de eisen opgenomen waar de bodemfunctieklassen kaart aan moet voldoen.

De bodemfunctieklassenkaart is een weergave van het huidige en eventueel toekomstige gebruik van de landbodem. Bij het toekennen van een bodemfunctieklasse wordt onderscheid gemaakt in:

- gebieden met de bodemfunctieklasse Wonen;
- gebieden met de bodemfunctieklasse Industrie;
- overige gebieden (deze gebieden zijn niet ingedeeld in een functieklasse en vallen daarvoor automatisch in de toepassingseis AW2000).

2.5.1 Toekennen bodemfuncties

De basis voor het toekennen van bodemfunctieklassen is de bestemming dan wel het gebruik van een gebied. Er zijn echter gebieden waarvoor meerdere bodemfunctieklassen kunnen opgaan. Voorbeelden hiervan zijn industrieterreinen met (bedrijfs)woningen, woonwijken waarbinnen enkele bedrijven zijn gelegen e.d. Voor dit soort gebieden zijn de volgende bodemfunctieklassen gekozen waarbij de mate van blootstelling aan de mens en ecologie de basis is:

- industrieterreinen met (bedrijfs)woningen: bodemfunctieklasse Industrie;
- binnen woonwijken gelegen bedrijfsterreinen: bodemfunctieklasse Wonen;
- sportvelden in een woonwijk: bodemfunctieklasse Wonen;
- sportvelden gelegen aan de rand van de gemeente: bodemfunctieklasse landbouw/natuur (overig).

De bodemfunctieklassen Wonen, Industrie en de overige gebieden zijn globaal op de bodemfunctiekaart aangegeven en dus niet op perceelsniveau zoals vaak het geval is bij een bestemmingsplan. Dit betekent voor bijvoorbeeld de kleinere dorpskernen dat de woonpercelen zijn opgegaan in het buitengebied (overig). Voor percelen die deel uitmaken van lintbebouwing is op de kaart zoveel mogelijk wel de bodemfunctieklasse Wonen aangegeven.

Door het op deze wijze invulling geven aan de bodemfunctiekaart wordt voorkomen dat de kaart versnipperd en onoverzichtelijk wordt. Het gevolg is echter wel dat het daadwerkelijke bodemgebruik op een bepaald perceel kan afwijken van de bodemfunctieklasse die op de kaart is aangegeven.


In bijlage 4 is de bodemfunctieklassenkaart opgenomen.

2.5.2 Wegen en wegbermen

Op 30 juni 2009 (kenmerk RWS/DVS-2009/1569) heeft de gemeente een brief van Rijkswaterstaat, SBNS en Prorail ontvangen met het verzoek om op de gemeentelijke bodemfunctiekaarten aan de wegconstructie van rijkswegen (inclusief bermen) en aan de bodem onder spoorwegen en in de spoorbermen (in zijn geheel genoemd de spoorzone) de functie Industrie toe te kennen. Op 30 juli 2009 heeft de gemeente bovengenoemde partijen schriftelijk laten weten het verzoek redelijk te achten en rekening te zullen houden bij het opstellen van de bodemfunctieklassenkaart. Een vergelijkbaar verzoek heeft de gemeente van de provincie Limburg op 12 oktober 2009 ontvangen voor de provinciale wegen (inclusief wegbermen).

Mede op basis van bovenstaande heeft de gemeente wederom besloten om aan de autosnelwegen, regionale wegen, (gemeentelijke) hoofdwegen en spoorwegen inclusief de bermen, de functieklasse Industrie toe te kennen. De wegen zijn weergegeven op de bodemfunctieklassenkaart, zie bijlage 4. De overige wegen (inclusief de wegbermen) zijn, vanwege het overzichtelijk houden van de kaart, opgegaan in de bodemfunctieklasse van het omliggende gebied.

Voor de begrenzing van de bermen die onderdeel uitmaken van autosnelwegen, regionale wegen, (gemeentelijke) hoofdwegen en spoorwegen die de functie Industrie zijn toegekend wordt verwezen naar figuur 2. Deze figuren zijn afkomstig uit een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, (kenmerk RWS/DVS-2009/2932, d.d. 19 november 2009).



Figuur 2: begrenzing hoofdwegen (bron: brief Ministerie van VenW, kenmerk RWS/DVS-2009/2932, d.d. 19 november 2009)

2.5.3 Waterlopen en oppervlaktewater

De bestaande waterlopen en oppervlaktewater betreffende de Maas (het Wvo beheergebied zoals gedefinieerd door RWS) en de (relatief grotere) watergangen en waterpartijen zijn uitgesloten van de bodemfunctieklassenkaart. Deze uitgezonderde gebieden betreffen tevens de naast de watergangen en waterpartijen gelegen schouwpaden (indien aanwezig). De begrenzing is weergegeven in de principetekeningen van het waterschap Roer en Overmaas.

Het is, gezien de schaalgrootte van de kaart, niet mogelijk om alle delen van het beheergebied van Rijkswaterstaat en het waterschap (legger) volledig in detail op een kaart weer te geven. Bij de uitvoering van projecten (toepassen in en nabij water) verdient het bij twijfel aanbeveling in overleg met betreffende bevoegde gezag de precieze grenzen na te gaan.

Aan een oppervlaktewaterlichaam kan geen functieklasse worden toegekend. Voorgenoemde gebieden hebben geen betekenis bij het in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van partijen grond of baggerspecie, zoals omschreven in artikel 1.1 van de Waterwet. Bovendien is voor dergelijke toepassingen niet de gemeente maar in veel gevallen de waterbeheerder het bevoegd gezag.

Voor de actuele grenzen van het beheergebied van de Maas zijn in juni 2015 bij Rijkswaterstaat de ondergronden opgevraagd en in de kaart verwerkt

2.5.4 Overige bijzondere gebieden

Naast uitgezonderde wegen en waterlichamen noodzaakt nog een aantal specifieke gebieden tot het nemen van beleidsmatige keuzes. Deze gebieden zijn:

- Chemelot-locatie. Het terrein van Chemelot heeft in de bodemfunctieklassenkaart de functieklasse Industrie toegekend gekregen vanwege het industriële karakter. Deze locatie maakt onderdeel uit van één groot geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor een raamsaneringsplan is beschikt. In het verder bepalen van de bodemkwaliteit (zie paragraaf 2.6.3) is deze locatie (alsook andere op bodemverontreiniging verdachte locaties) buiten beschouwing gelaten.
- Voormalige stortplaatsen. In het buitengebied van de gemeente is een aantal voormalige stortplaatsen aanwezig. Mogelijk is sprake van een beperkte mate van blootstelling maar vanwege de ligging in het buitengebied is aan deze stortplaatsen de functie landbouw/natuur (overig) toegekend. Uitgaande van het generieke kader betekent dit dat ter plaatse alleen schone grond mag worden toegepast. In het verder bepalen van de bodemkwaliteit (zie paragraaf 2.6.3) zijn deze locaties (alsook andere op bodemverontreiniging verdachte locaties) buiten beschouwing gelaten.

2.5.5 Tussentijdse functiewijzigingen

Bij het opstellen van de bodemfunctieklassenkaart is, voor zover als mogelijk, rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen die de komende periode plaatsvinden. Desondanks is het mogelijk dat de functie van een locatie wijzigt als gevolg van een bestemmingsplanwijziging in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bij iedere wijziging van een bestemmingsplan moeten aanpassen van de functieklassenkaart, en zo nodig andere beleidsdocumenten, vergt een onevenredige grote/zwarte inspanning. Daarom wordt door de gemeente uiterlijk om de vijf jaar de functieklassenkaart aangepast en opnieuw vastgesteld.

2.6 Stap 5: Bewerken dataset

2.6.1 Algemeen

Na de fase van vaststelling van de indeling in homogene deelgebieden wordt met behulp van bodemdata (chemische analyses) de bodemkwaliteitskaart opgesteld. Dit vindt plaats conform de richtlijn.

Voor de benodigde gegevens is gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens (verder te noemen als de dataset) uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem (BIS). Daartoe is de dataset van de gemeente verkregen op 20 mei 2015.

Met de bodemgegevens uit de dataset zijn de stappen van de richtlijn doorlopen. Daartoe worden de gegevens uit de dataset geverifieerd en ontdaan van data die om verschillende redenen niet gebruikt kunnen of mogen worden. Deze acties resulteren in een opgeschoonde, gecontroleerde en betrouwbare dataset. De lijst van onderzoeken (rapporten) die gebruikt zijn, is weergegeven in bijlage 10a. De afgevalen rapporten zijn weergegeven in bijlage 10b en 10c. De onderbouwing hiervan wordt in navolgende paragrafen gegeven.

Met de opgeschoonde dataset zijn de verdere berekeningen, om te komen tot de bodemkwaliteit per zone, uitgevoerd. Uit de statistiek van de bodemkwaliteit (heterogeniteit, ruimtelijke verdeling en variabiliteit) wordt nagegaan of de bepaalde bodemkwaliteit per zone betrouwbaar is. In een iteratief proces wordt nagegaan of verdere samenvoeging van zones verantwoord is om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de gemeente om te komen tot minder verschillende zones. Na vaststelling van de zones en de resultaten per zone worden de gegevens getoetst aan de toetsingswaarden van de Wet bodembescherming (Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013) en van grondverzet (Besluit en Regeling bodemkwaliteit).

Bovenstaande werkzaamheden zijn toegelicht in onderstaande subparagrafen.

2.6.2 Bodemlagen

De bodemkwaliteitskaart heeft uitsluitend betrekking op grond, niet op grondwater of waterbodem. De bodemkwaliteitskaart is voor twee trajecten opgesteld:

- 0,0-0,5 meter beneden het maaiveld (bovengrond);
- 0,5-3,5 meter beneden het maaiveld (ondergrond).

De richtlijn schrijft voor dat er een kaart wordt opgesteld van de laag van 0,0 – 0,5 m-mv. De bodemkwaliteit van diepere bodem kan aanvullend in kaart worden gebracht. Hierbij geldt als onderscheidende eis dat de verdeling in dieptetraject wordt gebaseerd op de bodemopbouw. Bij het opstellen van de oude bodemkwaliteitskaarten is uitvoerig onderzocht of er een verschil in bodemkwaliteit op verschillende diepte is vast te stellen. De lagen in de ondergrond zijn niet te onderscheiden op grond van kwaliteit. De bodemopbouw is over het algemeen vergelijkbaar binnen de vastgestelde zones. De gemeente heeft daarom gekozen om één traject voor de ondergrond te benoemen (de laag van 0,5 – 3,5 m-mv). Er zijn voldoende waarnemingen (minimaal 20 waarnemingen per deelgebied en 3 per subdeelgebied) binnen dit traject om een goede beoordeling van bodemopbouw en bodemkwaliteit conform de richtlijn te kunnen maken.

2.6.3 Verdachte locaties

Gegevens van locaties/plaatsen die verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging als gevolg van puntbronnen alsmede voor locaties waarin reeds bodemverontreiniging door puntbronnen is aangetoond zijn uit de dataset verwijderd. De bodemkwaliteitskaart geldt immers niet voor locaties/plaatsen met bodemverontreiniging door puntbronnen. Het betreffen locaties met puntbronnen, zoals bijvoorbeeld (voormalige) bedrijfslocaties met bodembedreigende activiteiten (bijvoorbeeld door morsingen, lekkages, brandplaatsen), locaties met transportleidingen, dempingen, dumpingen, sloopwerkzaamheden of plaatsen waardoor de bodem verontreinigd raakt door uit-/afspoeling van materialen en/of slijtage. Voor meer informatie over en een volledig overzicht van verdachte activiteiten die kunnen leiden tot bodemverontreiniging is bijlage A van de NEN 5725 een goed hulpmiddel.

Naast vele kleine locaties met bodemverontreiniging door puntbronnen zijn in het beheergebied de volgende grotere locaties onderscheiden:

- Chemelot. Het betreft gebieden waar bodemverontreinigingen aanwezig zijn als gevolg van puntbronnen en kunnen niet worden beschouwd als diffuse bodemverontreiniging. Op voornoemde locaties is een beschikking op basis van de Wet bodembescherming van kracht. De locaties zijn aangegeven op de kaarten van bijlagen 2a, 6 en 7;

- (Spoor)wegen. De bodemkwaliteit onder en naast grotere wegen, spoorwegen en in de bermen zal naar verwachting afwijken van de diffuse bodemkwaliteit in het beheergebied. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan hierbij op verschillende manieren hebben plaatsgevonden: calamiteiten, depositie van kleine asfaltdelen en puinresten, afspoeling van de vangrails e.d. Bekend is dat alleen bij relatief grote/drukke wegen de bodem relevant negatief beïnvloed kan zijn. Kleinere, niet specifiek aangegeven wegen en de bermen daarvan, maken wel onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart;
- Voormalige stortplaatsen. Locaties van stortplaatsen worden beschouwd als verdachte locaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. Op deze locaties heeft het storten van afval plaatsgevonden dat kan leiden tot bodemverontreiniging. De locaties van de stortplaatsen zijn niet specifiek aangegeven op één van de kaarten.

Zoals aangegeven in paragraaf 2.5.3 geldt de kaart tevens niet voor waterlichamen.

De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op gebieden met diffuse bodembelasting. Dit betreft een gelijkmatige belasting van de bodem over een groter gebied en waar geen duidelijk verontreinigingskern (puntbron) is aan te wijzen. Voorbeelden zijn atmosferische depositie en (stedelijke) ophogingen.

Voor de uitgesloten gebieden geldt ten aanzien van bodembeheer en grondverzet algemene landelijke regelgeving (Wet bodembescherming, Waterwet en Besluit en Regeling bodemkwaliteit).

2.6.4 Gebruikte onderzoeken – type

De milieuhygiënische bodemonderzoeken die geschikt zijn voor de bodemkwaliteitskaart betreffen verkennende, oriënterende en nulsituatie-onderzoeken op onverdachte locaties. Dit zijn locaties waaruit informatie over de historie, het gebruik, de ligging en/of eerdere bodemkwaliteitsgegevens geen directe bodemverontreiniging als gevolg van een puntbron valt te verwachten. De bodemkwaliteitskaart moet een betrouwbare en representatieve weergave zijn van de actuele (diffuse) bodemkwaliteit. Derhalve zijn onderzoeken op verdachte locaties, nader onderzoeken, sanerings- en VOS (voormalige stortplaatsen)-onderzoeken, evaluatierapporten en monitoringrapportages niet gebruikt en zijn deze uit de dataset verwijderd. Tevens zijn partijkeuringen uit de dataset verwijderd. Partijkeuringen hebben betrekking op partijen grond (en bouwstoffen) die over het algemeen niet meer in de originele hoedanigheid van de bodem aanwezig zijn, dan wel inmiddels al uit het beheergebied verwijderd kunnen zijn. Ook zijn de onderzoeken waarbij in het BIS in het veld 'verdacht' een 'ja' is ingevuld alsmede de bodemonderzoeken met onderstaande 'aanleiding' niet betrokken in de dataset voor berekening van de bodemkwaliteit:

- actie tankslag;
- BOOT;
- BSB-actie;
- Calamiteit;
- SUBAT;
- Vermoeden of melding verontreiniging;
- Voorgaand onderzoek.

Bodemonderzoeken naar aanleiding van werkzaamheden ter plaatse van kabels en leidingen zijn specifiek bekeken. Voorgenoemde bodemonderzoeken maken sinds enkele jaren inmiddels een groot deel uit van de totale hoeveelheid bodemonderzoeken die in de gemeente plaatsvinden. Mogelijk kunnen vanwege grote mate aan bodemvreemde bijmengingen in tracés waar deze onderzoeken vaak plaatsvinden (denk aan stedelijk gebied, naast wegen) niet worden gebruikt voor bepaling van de diffuse bodemkwaliteit. Maar gezien het grote aandeel en de hoeveelheid data, is specifiek gekeken welke (delen) van de onderzoeken wel bruikbaar zijn (onverdacht zijn). Door uitvoering van voorgenoemde actie is het mogelijk geworden om veel van de bodemonderzoeken bij kabels en leidingen daadwerkelijk te kunnen opnemen in de dataset.

In principe zouden meer bruikbare gegevens in de dataset kunnen worden opgenomen, maar vanwege praktische overwegingen zijn deze niet uit de dataset vrijgemaakt. Zo zijn er bodemonderzoeken op verdachte locaties die ook onverdachte gegevens kunnen bevatten. Een verdenking kan bijvoorbeeld maar voor een deel van een onderzochte locatie gelden en zijn de gegevens van het overige deel van de locatie niet verdacht. De dataset is wel gescreend op voorgenoemde situaties. Vanuit de screening zijn echter geen aanvullende gegevens verkregen die alsnog konden worden toegevoegd aan de dataset.

2.6.5 Gebruikte onderzoeken - jaartal

Waarnemingen uit bodemonderzoeken met een start- of einddatum na 1 januari 1991 zijn gebruikt om de bodemkwaliteit te berekenen en om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van beschikbare gegevens. Daarmee wordt in de berekening van de bodemkwaliteit een zo groot mogelijke hoeveelheid data betrokken wat de betrouwbaarheid bevordert. In de richtlijn is aangegeven dat gegevens ouder dan vijf jaar alleen gebruikt mogen worden nadat door een toetsing blijkt dat de gegevens nog van toepassing zijn (bijvoorbeeld via de vergelijking met recentere meetwaarden). Derhalve heeft er in de oude kaart een toetsing uitgevoerd waarbij gemiddelde data uit onderzoeken ouder dan 5 jaar zijn vergeleken met gemiddelde gehalten van onderzoeken jonger dan 5 jaar. De gemiddelde gehalten in de zones zijn hiertoe ingedeeld in kwaliteitsklassen AW2000, Wonen en Industrie. Over de wijze van vergelijken is overstemming bereikt met Bodem+. Uit de toetsing blijkt dat de gegevens jonger dan 5 jaar resulteren in dezelfde kwaliteitsklasse als de oudere gegevens. Derhalve is ervoor gekozen om in de dataset voor het berekenen van de bodemkwaliteit alle geschikte bodemonderzoeken op te nemen vanaf 1991.

2.6.6 Gebruikte onderzoeken – stoffen

De stoffen die gebruikt zijn voor de bodemkwaliteitskaart bestaan uit de parameters van het standaard NEN-5740-pakket (grond) zoals dat geldt vanaf 1 juli 2008 alsmede het oude NEN-5740-pakket (van voor 1 juli 2008). Deze pakketten bevatten de volgende chemische analyses:

- NEN-5740-pakket vanaf 1 juli 2008 : metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), polychloorbifenylen (PCB som 7) en minerale olie (GC);
- NEN-5740-pakket voor 1 juli 2008 : metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), EOX en minerale olie (GC).

Arseen en chroom

Arseen en chroom komen sinds 1 juli 2008 niet meer voor in het standaard analysepakket. In dataset zijn echter (nog) voldoende waarnemingen aanwezig. Arseen en chroom zijn in de onderhavige bodemkwaliteitskaart opgenomen, maar deze stoffen zullen in het bodembeleid en bij hergebruik maar van beperkte waarde zijn.

Ten aanzien van arseen wordt nog opgemerkt dat arseen in Limburg en andere delen van Nederland, in van nature verhoogde gehalten in de bodem voorkomt. Ook in de gemeente Sittard-Geleen kan dit het geval zijn. Deze verhoogde gehalten zijn het gevolg van (natuurlijke) geochemische reacties waardoor aanrijking is ontstaan in het bodemprofiel. Voor de beoordeling en aanpak van van nature verhoogde gehalten aan arseen wordt in de gemeente Sittard-Geleen het Beleidskader bodem 2010 (provincie Limburg) gevolgd. Vanuit dit beleid zijn aan de hand van de Handreiking arseen (SKB, 2003) toetsingswaarden vastgesteld voor de functies Wonen met (moes)tuin, natuur en openbaar groen en landbouw. Na toetsing van de gemeten gehalten aan de toetswaarden blijkt dat er vrijwel geen overschrijdingen zijn van voorgenoemde toetswaarden. Ook is de spreiding van de gemeten waarden (zie ook par. 2.8.2) niet dusdanig dat er sprake is van een ruimtelijke clustering. De van nature voorkomende verhoogde arseengehalten hebben dan ook niet geleid tot een aanpassing van de gebiedsindeling. Op basis van deze voorgenoemde redenen is er geen aanleiding specifiek beleid op te stellen voor arseen in de bodemkwaliteitskaart

EOX

EOX, een parameter die niet meer in het standaard analysepakket voorkomt, is niet meegenomen bij het opstellen van de kaart. Ten eerste heeft deze parameter een triggerfunctie en moet bij een verhoogd gehalte in principe aanvullend onderzoek zijn uitgevoerd. Ten tweede maakt de somparameter PCB(7), die voorheen via de parameter EOX moest worden ontdekt, wel deel uit van het (nieuwe) standaardpakket en is in de kaart opgenomen. Voor de parameter EOX is de onderhavige bodemkwaliteitskaart derhalve niet van toepassing.

Barium, kobalt en molybdeen

In Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2016 (nog niet formeel vastgesteld) op de richtlijn is voor de stoffen barium, kobalt en molybdeen de mogelijkheid van een afwijkend regiem ten aanzien van het minimaal aantal waarnemingen opgenomen. Er hoeft niet voldaan te worden aan het minimale aantal van 20 waarnemingen per deelgebied (zone) en 3 waarnemingen per subdeelgebied (snipper). Voor barium geldt dat geen eisen worden gesteld aan het aantal waarnemingen, voor kobalt en molybdeen geldt dat er een minimaal aantal van 30 waarnemingen per bodemlaag voor het gehele beheergebied nodig is.

In de onderhavige kaart zijn barium, kobalt en molybdeen meegenomen in de dataset en zijn de waarnemingen getoetst aan de achtergrondwaarden om na te gaan of hiermee een representatief en acceptabel resultaat kan worden verkregen. Uit de resultaten van de berekeningen, zie paragraaf 2.8.2, blijkt dat de stoffen barium, kobalt en molybdeen, aan de hand van het Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2016, verantwoord kunnen worden gebruikt in de kaart. Voor de stoffen barium, kobalt en molybdeen is de onderhavige bodemkwaliteitskaart derhalve wel van toepassing.

Er zijn geen aanwijzingen dat het standaard analysepakket (standaard NEN-5740-pakket grond) in het beheergebied van de gemeente Sittard-Geleen moet worden aangevuld met andere (kritische) parameters.

2.6.7 Niet ingetekende locaties, contouren en boringen

Voor het opstellen van de kaart zijn alleen waarnemingen bruikbaar die zijn ingetekend in het BIS. Met andere woorden de ruimtelijke coördinaten van een onderzoek en boringen moeten bekend zijn. Alleen in dat geval is het namelijk mogelijk om de data te koppelen aan bodemkwaliteitszones. Vanuit de controle van dataset is een aantal onderzoeken aangetroffen waarbij de locatie, contour en/of boringen niet zijn ingetekend. Veel van deze onderzoeken zijn bruikbaar gemaakt door deze alsnog te koppelen op basis van het hetgeen van de locatie nog was te achterhalen. Voor de geografische plaatsbepaling (X,Y-coördinaten) is gebruik gemaakt van de bij het (meng)monster behorende gemiddelde coördinaat van de betreffende boorpunten of (bij het ontbreken van ingetekende boorpunten) van de centroïde van de locatie- of rapportcontour.

Een aantal onderzoeken, waarbij op geen enkele wijze de ligging van de locatie of boorpunten was te achterhalen, is afgevalen en uit de dataset verwijderd.

2.6.8 Boven- en ondergrond

Uit analyse van de dataset is duidelijk geworden dat in een aantal onderzoeken de dieptetrajecten abusievelijk (duidelijk) onjuist zijn ingevoerd (bijvoorbeeld kommafouten). Voor zover mogelijk is het juiste dieptetraject achterhaald en zijn door handmatige aanpassingen de betreffende waarnemingen alsnog gekoppeld aan de betreffende bodemlaag.

Voor de boven- en ondergrond zijn naar analogie van de oude bodemkwaliteitskaart de volgende lagen onderscheiden:

- bovengrond: laag van 0 – 0,5 m –mv;
- ondergrond: laag van 0,5 tot 3,5 m –mv.

Waarnemingen van bodemtrajecten gemiddeld dieper dan 3,5 m zijn uit de dataset verwijderd omdat verwacht wordt dat deze waarnemingen geen representatief gehalte van de (diffuse) bodemkwaliteit van de ondergrond opleveren.

Aan de hand van de gemiddelde diepte is bepaald aan welk dieptetraject de waarneming kan worden toegekend. In de dataset komen meetwaarden voor met een traject van bijvoorbeeld 0,1-0,6 m –mv. Met de gemiddelde diepte van (in dit voorbeeld) 0,35 m –mv is deze waarneming ingedeeld in de bovengrond.

2.6.9 Onderzoek door erkende instantie

Vanaf de invoering van de KWALIBO-regeling (uitvoeringsregeling in de Regeling bodemkwaliteit) op 1 juli 2007, is in veel gevallen een erkenning van personen en bureaus bij de uitvoering van bodemonderzoek noodzakelijk. Daarbij worden de chemische analyses conform AS3000 gedaan. In de richtlijn is gesteld dat alleen de bodemonderzoeken voor de bodemkwaliteitskaart mogen worden gebruikt die zijn uitgevoerd door erkende instanties. De onderzoeken in de dataset vanaf juli 2007 zijn allen volgens de KWALIBO-regeling uitgevoerd. De gebruikte dataset bevat ook onderzoeken die niet volgens KWALIBO zijn uitgevoerd, van voor juli 2007. Deze waarnemingen worden wel als representatief beschouwd, gezien de analyse die is gedaan door de dataset van voor 2008 te vergelijken met die daarna (zie paragraaf 2.6.5). Daarin zijn geen significante verschillen op te merken. Wij achten een zo groot mogelijk te gebruiken dataset (data vanaf 1991) van groter belang dan te kiezen voor een dataset met alleen de data van na juli 2007.

2.6.10 Waarden beneden de detectielimiet

In de dataset komen analyseresultaten voor die een dermate lage waarde hebben dat deze door laboratoria niet aantoonbaar bepaald kunnen worden. Deze resultaten hebben een waarde kleiner dan de rapportagegrens/detectielimiet. Voor het omgaan met deze resultaten voor de kaart, is aangesloten bij regels die gesteld worden in Wijziging Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Vanuit voorgenoemde regelgeving wordt ervan uitgegaan dat wanneer het gehalte van een parameter beneden de detectiegrens ligt, er voor de betreffende parameter van kan worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de achtergrondwaarde (AW2000). Om aan de betreffende parameter een waarde toe te kennen, zodat de parameter bruikbaar is voor de verdere berekeningen van de gemiddelden en diverse percentielwaarden, wordt de waarde vastgesteld door de detectiegrens te vermenigvuldigen met 0,7. Deze rekenmethode heeft op de gehele dataset plaatsgevonden.

PCB's

Bij toepassing van bovenstaande rekenmethode voor gehalten aan PCB's kleiner dan de detectielimiet, voldoen de resultaten daarmee (nog) niet altijd aan de achtergrondwaarden. Zelfs niet aan de maximale waarde Wonen zoals die in de Aanpassing Richtlijn bodemkwaliteitskaarten voor PCB's per 1 januari 2014 is vastgesteld. Bij de introductie van het nieuwe stoffenpakket van de NEN 5740 op 1 juli 2008 hadden PCB's nog een relatief hoge detectiegrens die bovendien nog varieerde per laboratorium. In de ontwikkelingen van de jaren daarna is het door de laboratoria mogelijk gebleken de detectiegrenzen geleidelijk te verlagen. Met de huidige detectiegrenzen is toetsing met de factor 0,7 aan de achtergrondwaarde wel zinnig. Met 'oude' detectiegrenzen leidt de toetsing, ten onrechte, vaak tot overschrijdingen van de achtergrondwaarden. Dit geeft dan niet een reëel beeld van de gemiddelden en diverse percentielwaarden en is daarmee onwenselijk. Om dit te kunnen wegnemen zijn de resultaten van PCB's met hoge 'oude' detectiegrenzen uit de dataset verwijderd. Globaal gesteld houdt dit in dat voor PCB's, de onderzoeken vanaf 2010 zijn meegenomen in de dataset.

2.6.11 Somparameters

De wijze waarop individuele waarden van de somparameters PAK's en PCB's moeten worden opgeteld is in de richtlijn niet vastgelegd. Voor somparameters PAK's en PCB's is uitgegaan van het gehalte van de somparameters zoals die in het BIS zijn ingevuld. Individuele componenten van PAK's en PCB's zijn niet bekend.

2.6.12 Mengmonsters

De dataset bevat zowel individuele monsters als mengmonsters. Bij de statistische berekeningen zijn de mengmonsters en individuele monsters gelijk behandeld. Hierdoor wegen de mengmonsters in de dataset net zo zwaar als de individuele monsters, ongeacht de hoeveelheid deelmonsters van waaruit het mengmonster is samengesteld. De landelijke Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht en vastgesteld dat er geen bezwaren zijn tegen het gebruik van zowel punt- als mengmonsters in de dataset.

2.6.13 Organische stof en lutum

Voor toetsing van de waarnemingen aan de waarden van de Regeling bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering is het lutum- en/of organische stofgehalte bepalend. De dataset is gecontroleerd of de waarden van organische stof en lutum zijn ingevoerd en of deze juist zijn weergegeven in het BIS. Hiertoe zijn in de dataset bij verschillende waarnemingen handmatig correcties uitgevoerd bij ogenschijnlijke onjuiste waarden. Dit betreft met regelmaat 'komma-fouten' en extreme hoge gehalten. Daar waar geen organische stof en/of lutumgehalten van een monster bekend zijn in het BIS, wordt het bepaalde gemiddelde van betreffende deelzone gehanteerd.

2.6.14 Extremenanalyse (uitbijters)

Uit de dataset zijn de waarnemingen verwijderd die gekwalificeerd zijn als extremen, ook wel uitbijters genoemd. Dit zijn waarnemingen die niet behoren tot de diffuse bodemkwaliteit van het beheergebied en gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld een lokale puntbron of het gevolg zijn van een fout in het bodemonderzoek, een fout bij de invoer van gegevens of fouten door calibratieproblemen of elektrische storingen in het laboratorium. Voorkomen moet worden dat extremen in de dataset worden meegenomen, aangezien hun aanwezigheid de hoogte van met name de hogere percentielwaarden (zoals P90 en P95) sterk kan beïnvloeden.

De beoordeling van extremen heeft plaatsgevonden op basis van lokale kennis en expert judgement. Hiermee is bepaald of een bepaalde waarneming of locatie een mogelijke puntbron (door bijvoorbeeld de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen of verdachte activiteiten) betreft of dat een extreme waarneming een meetfout is. De verwijdering van uitbijters mag conform de richtlijn, in tegenstelling tot voorheen, niet meer enkel met een statistische berekende uitbijtergrens. Op basis van statistiek is wel een uitbijtergrens bepaald, maar deze is enkel gebruikt ter indicatie.

De lijst met mogelijke uitbijters is ter beoordeling aan de gemeente Sittard-Geleen overlegd en besproken. Na overeenstemming zijn de betreffende waarnemingen die als uitbijter zijn aangemerkt, uit de dataset verwijderd.

2.7 Stap 6: Verzamelen aanvullende waarnemingen

Voor de stoffen van het standaardpakket geldt op basis van de richtlijn dat binnen homogene deelgebieden er minimaal 20 representatieve waarnemingen beschikbaar moeten zijn. Daarnaast geldt dat per subdeelgebied (snipper) er minimaal 3 representatieve waarnemingen beschikbaar moeten zijn.

Voor PCB's was middels de aanpassing Richtlijn bodemkwaliteitskaarten voor PCB's per 1 januari 2014 een overgangsregeling een afwijkende systematiek voor het minimale aantal waarnemingen per deelgebied opgesteld. Deze overgangsregeling is inmiddels, per 1 januari 2014, vervallen. PCB's (zie ook paragraaf 2.6.10) zijn ten aanzien van het minimale aantal waarnemingen per deelgebied en subdeelgebied (20 resp. 3 waarnemingen) conform de richtlijn beoordeeld. Tevens heeft dat plaatsgevonden voor de stoffen voor barium, kobalt en molybdeen omdat de gemeente Sittard-Geleen ook voor deze stoffen, ondanks dat de overgangstermijn hiervoor nog geldt tot in ieder geval 1 januari 2016 (zie ook paragraaf 2.6.6), voornemens is de bodemkwaliteitskaart te laten gelden.

2.7.1 Controle aantal waarnemingen

Het aantal bruikbare waarnemingen voor de deelgebieden 1. Wonen oud, 2. Wonen nieuw, 3. Industrie en 4. Buitengebied, bedraagt voor boven- en ondergrond meer dan 20. Alle subdeelgebieden voldoen voor de boven- en ondergrond aan het minimale aantal van 3 waarnemingen. Voor de stoffen barium, kobalt en molybdeen is gebruik gemaakt van een afwijkend regime, zie paragraaf 2.6.6.

Het verzamelen, middels het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek, is hiermee niet noodzakelijk en heeft derhalve niet plaatsgevonden.

2.8 Vervolg stap 5: Verdere analyse en berekeningen met de dataset

Na controle van het aantal minimaal benodigde waarnemingen (van stap 6, zie paragraaf 2.7) is verder gegaan met analyse van de dataset. Per deelgebied zijn de (statistische) kentallen bepaald (zie ook bijlage 5a) zoals in de richtlijn voorgeschreven. Dit betreffen:

- het gemiddelde gehalte;
- de percentielwaarden (P5, P25, P50, P75, P80, P85, P90, P95);
- de minimale en maximale waarde;
- de emissietoetswaarde
- de standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt, mate van heterogeniteit en uitbijtergrens.

2.8.1 Samenvoegen van deelgebieden

In het proces om te komen tot het vaststellen van de definitieve indeling in deelgebieden is, vanuit de wens van de gemeente om niet meer zones te hebben dan noodzakelijk, nagegaan of het verantwoord is om deelgebieden samen te voegen. Hierbij is de kennis van landgebruik, ontstaanshistorie en andere lokale gegevens ingezet en is een samengevoegd deelgebied getoetst aan de criteria van heterogeniteit, ruimtelijke verdeling en variabiliteit (zie paragraaf 2.8.2). Het betreft een iteratief proces van samenvoegen en weer opdelen.

In tabel 2 (zie volgende pagina) zijn de deelgebieden van de 'oude' kaart opgenomen en tot welke deze, globaal bekeken, zijn samengevoegd in de onderhavige kaart.

Tabel 2 Samenvoeging deelgebieden

Subdeelgebieden oude kaart	Subdeelgebieden nieuwe kaart	Deelgebieden nieuwe kaart
Oude kern Sittard	1.1 Centrum Sittard	1. Wonen "oud"
Centrumgebied Geleen	1.2 Centrum Geleen - Lindenheuvel	
Grevenbicht/Schipperskerk	1.3 Grevenbicht / Schipperskerk	
Obbicht	1.4 Obbicht	
Buitenring Sittard	2.1 Sittard / Munstergeleen	2. Wonen "nieuw"
Born/Holtum/Graetheide	2.2 Born / Holtum / Buchten	
Buchten Nieuw	2.3 Geleen-Zuid / De Kluis	
Buitenring Geleen		
Industriegebied (Krawinkel)	3.1 Bedrijventerrein Krawinkel	3. Industrie
Industriegebied (Bergerweg)	3.2 Bedrijventerrein Bergerweg / Bedrijvenstad (Sittard)	
Industriegebied (Sittard Noord)	3.3 Bedrijventerrein Noord (Sittard)	
Industriegebied (Nedcar)	3.4 Nedcar Born	
Buitengebied (ten zuiden van Nedcar)	3.5 Haven (Buchten / Holtum)	
Industrie Julianakanaal/Swentibold	3.6 Bedrijventerrein Borrekuil (Geleen)	
Industriegebied (Borrekuil)		
Windraak	4.1 Buitengebied (ten Oosten van Juliakanaal)	4. Buitengebied
Buitenring Sittard (deels)/ Buitenring Geleen (deels)/Limbricht-Guttecoven-Enighausen		
Industriegebied (Noordelijk deel Sittard Noord)		
Industriegebied (Nedcar ten zuiden provinciale weg)		
Buitengebied (ten noorden van Chemelot)		
Koeweide-Trierveld		
Buitenring Geleen		
Buitengebied overig	4.2 Buitengebied (ten westen van Julianakanaal)	
Chemelot	5.1 Chemelot Zuid - Niet gezoneerd	Niet gezoneerd
Chemelot	5.2 Chemelot Noord - Niet gezoneerd	
Bevoegd Gezag Rijkswaterstaat	6.1 Bevoegd Gezag Rijkswaterstaat	Niet gezoneerd

2.8.2 Heterogeniteit, ruimtelijke verdeling en variabiliteit

Voor de controle op de indeling in de deelgebieden (zoals bepaald in voorgaande paragraaf) is getoetst of de deelgebieden op basis van heterogeniteit, variabiliteit en ruimtelijke verdeling correct zijn. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de bodemkwaliteitskaart aangetoond. De berekende kentallen zijn opgenomen in bijlage 5.

Heterogeniteit

Is binnen een deelgebied sprake van heterogeniteit (= mate van spreiding in de gemeten gehalten ten opzichte van de normwaarden) zonder dat daar een aanleiding en verklaring voor is, dan kunnen de berekende kentallen een vertekend beeld geven van de bodemkwaliteit. In dat geval zou ten onrechte gebruik van de bodemkwaliteitskaart worden gemaakt als bewijsmiddel. Om na te kunnen gaan hoe de heterogeniteit moet worden gewaardeerd, is gebruik gemaakt van een berekening die is beschreven in het document Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten van TNO/Deltares (opgesteld in opdracht van Bodem+). Hierdoor is de heterogeniteit bepaald door het verschil tussen de twee percentielwaarden, P5 en P95, te delen door de referentiewaarde (maximale waarde Industrie minus de achtergrondwaarde). De uitkomst van deze vergelijking levert een factor op die per stof per deelgebied per dieptetraject de mate van heterogeniteit weergeeft:

- bij waarden kleiner dan 0,2 is sprake van weinig heterogeniteit;
- bij waarden tussen 0,2 en 0,5 is er sprake van beperkte heterogeniteit;
- bij waarden tussen 0,5 en 0,7 is er sprake van heterogeniteit;
- bij waarden groter dan 0,7 is er sprake van sterke heterogeniteit.

Uit de resultaten van de deze toetsing (zie het overzicht in bijlage 5) blijkt dat er sprake is van over het algemeen weinig heterogeniteit en maar beperkt sprake is van heterogeniteit. Voor de parameter minerale olie, en plaatselijk zink en nikkel is sprake van sterke heterogeniteit (zie tabel 3).

Tabel 3: Heterogeniteit (groter dan 0,7)

Deelgebied	Stoffen met sterke heterogeniteit
Wonen oud bovengrond	Zink (0,99) en Minerale olie (2,11)
Wonen nieuw bovengrond	Minerale olie (1,06)
Wonen nieuw ondergrond	Minerale olie (0,9)
Industrie bovengrond	Nikkel (0,77) en Minerale olie (0,77)
Industrie ondergrond	Nikkel (0,81)

Bovenstaande heterogeniteit is nader bekeken. Daaruit is opgemaakt dat gezien de mate en verspreiding in de deelgebieden in combinatie met mate en verspreiding van de overige stoffen, er geen bijzondere resultaten naar voren zijn gekomen. Daarmee is voor ons vast komen te staan dat de bepaling van de deelgebieden niet aangepast moet worden en daarmee correct is

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie wordt gebruikt om de spreiding - de mate waarin de waarden onderling verschillen - van een groep meetwaarden aan te geven. Deze waarde is daarom beoordeeld om een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de kengetallen van een specifieke stof per deelgebied.

De standaarddeviatie per stof varieert weinig tussen de deelgebieden. In het algemeen is de standaarddeviatie van de stoffen in de bovengrond hoger in de deelgebieden met een langere gebruiksgeschiedenis (met name Wonen oud en Wonen nieuw) dan in het buitengebied. De standaarddeviaties in de ondergrond zijn voor alle stoffen lager dan in de bovengrond.

Variabiliteit/Variatiecoëfficiënt

Bij voldoende waarnemingen in een deelgebied is per deelgebied getoetst of er sprake is van een ruimtelijke structuur in de gehalten of variabiliteit. Is een ruimtelijke structuur in gehalte of variabiliteit aanwezig, dan moet het betreffende deel van het deelgebied als een zelfstandig deelgebied worden afgescheiden. Dit leidt dan tot een lagere variabiliteit voor het totale onderzochte deelgebied.

Een hoge ruimtelijke variabiliteit wordt bijvoorbeeld gevonden als alle waarnemingen met relatief hoge gehalten in één hoek van een deelgebied worden aangetoond. Horizontaal gezien wordt op basis van de van heterogeniteit echter geen grote mate van variabiliteit verwacht. Wel kan sprake zijn van verticale variabiliteit in de ondergrond. De ondergrond is ingedeeld in de bodemlaag vanaf 0,5 m-mv tot 3,5 m -mv.

Wij hanteren, op basis van onze ervaringen met ruimtelijk analyses, de grenzen tot nader onderzoek van ruimtelijke clustering wanneer voor zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 en PAK een variatiecoëfficiënt hoger dan 2 is aangetroffen. In tabel 4 zijn per deelgebied de variatiecoëfficiënten gegeven en daar waar nodig zijn de resultaten gegeven van de analyse op ruimtelijke clustering.

Tabel 4: Variatiecoëfficiënt (groter dan 1,5/2)

Deelgebied	Variatiecoëfficiënt	Opmerking
Wonen oud bovengrond	Kwik 2,64, PAK 2,0 en Minerale olie 2,0	Na analyse blijkt dat de genoemde zware metalen, PAK en minerale olie worden veroorzaakt door enkele hoge waarden. Er is geen ruimtelijke clustering.
Wonen nieuw ondergrond	Arseen 1,81, Lood 1,70, Zink 2,16, PAK 2,22	
Industrie bovengrond	Kwik 5,92, Lood 3,12, PAK 2,48	
Industrie ondergrond	PAK 4,32	
Buitengebied bovengrond	PAK 2,23	
Buitengebied ondergrond	Kwik 1,8, Lood 4,03	

Uit tabel 4 blijkt dat voor een aantal deelgebieden relatief hoge variatiecoëfficiënten zijn aangetoond voor een aantal zware metalen, PAK en minerale olie. Het blijkt dat de hoge variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door enkele hoge waarden. Er is geen sprake van een ruimtelijke clustering van hoge waarden. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarom geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden.

Ruimtelijke verdeling

Een deelgebied dient een evenwichtige verdeling van waarnemingen te hebben. Vanuit de richtlijn wordt uitgegaan van een gestratificeerd aselechte verdeling van waarnemingen. Daarbij wordt het deelgebied systematisch ingedeeld in 30 (globaal) even grote vakken (strata). In principe zou nu in elk vak een waarneming moeten liggen. Vanuit de praktijk is bekend dat voorgaande vaak niet het geval is waardoor in de richtlijn is opgenomen dat een minder streng criterium kan worden gehanteerd: ten minste in de helft van de vakken moet een waarneming beschikbaar zijn. Daarnaast geldt voor de subdeelgebieden (een ruimtelijk onafhankelijk deel) dat daarin ten minste 3 waarnemingen beschikbaar moeten zijn.

Het beheergebied en de gebruikte data is getoetst aan het criterium van de ruimtelijke verdeling van de richtlijn. Hieruit blijkt dat voor het beheergebied geldt dat aan de regels van de richtlijn is voldaan. Gezien dit resultaat is de bepaling van het beheergebied op basis van de ruimtelijk verdeling correct en is het verzamelen van aanvullende waarnemingen door aanvullend onderzoek niet nodig.

2.8.3 Controle gebiedsindeling

De resultaten van de berekening van de bodemkwaliteit en de ruimtelijke verdeling van de waarnemingen geven geen aanleiding tot herziening van de begrenzing van de homogene deelgebieden en daarmee zijn de definitieve bodemkwaliteitszones vastgesteld.

2.8.4 Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones

Aan de hand van de controle op de indeling van het beheergebied (zie bovenstaande paragrafen) blijkt dat de indeling correct is. Op basis daarvan heeft vaststelling in bodemkwaliteitszones door toetsing aan de normen van de Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit plaatsgevonden. De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones zijn hierbij gebruikt.

In het generieke kader geldt dat bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklassen Achtergrondwaarden (AW 2000), Wonen of Industrie. Hiervoor is een toetsingsmethodiek van toepassing. Deze methodiek is onder meer afhankelijk van het aantal gemeten stoffen waar een aantal overschrijdingen zijn toegestaan. Bij meting van de stoffen van standaardpakket NEN 5740 (zowel het 'oude' als 'nieuwe pakket') geldt dat er maximaal 2 overschrijdingen zijn toegestaan.

Toetsingsmethodiek

De kwaliteit van de grond (toepassingskaart én ontgravingskaart) voldoet aan de klasse Achtergrondwaarden (AW2000) indien alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden. Bij overschrijding van de achtergrondwaarden geldt in de onderhavige situatie dat alsnog de klasse achtergrondwaarden wordt toegekend indien:

- het aantal overschrijdingen is beperkt tot 2;
- dat de overschrijding niet hoger is dan maximaal 2x de achtergrondwaarde;
- dat de overschrijding lager is dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen;

De kwaliteit van de grond (ontgravingskaart) voldoet aan de klasse Wonen indien alle verontreinigingen voldoen aan de maximale waarden voor kwaliteitsklasse Wonen. Bij overschrijding van de maximale waarden geldt dat alsnog de klasse Wonen wordt toegekend indien:

- het aantal overschrijdingen is beperkt tot 2;
- dat de overschrijding niet hoger is dan maximaal de som van de achtergrondwaarde en de maximale waarde voor klasse Wonen;
- dat de overschrijding lager is dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse Industrie.

Bovenstaande toegestane overschrijdingen gelden niet voor de ontvangende bodem (toepassingskaart). Alle gemiddelde gehalten van alle stoffen van de ontvangende bodem moeten voldoen aan de klasse Wonen.

De kwaliteit van de grond (toepassingskaart én ontgravingskaart) voldoet aan de klasse Industrie indien de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of achtergrondwaarden.

Mogelijk ten overvloede merken wij op dat de bodemkwaliteitsklasse een uitspraak doet over de uitkomende bodem (ontgravingskaart). Bij de toetsing van toe te passen grond leidt elke overschrijding van de maximale waarde Wonen reeds tot indeling in de hogere klasse (toepassingskaart). Daarmee is tevens het verschil verklaard tussen de toepassingskaart (waarbij overschrijdingen niet zijn toegestaan) en de ontgravingskaart (waar dat wel mag).

In tabel 5 (zie ook bijlage 5) is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse de homogene deelgebieden van gemeente Sittard-Geleen zijn ingedeeld.

Tabel 5 Indeling deelgebieden in bodemkwaliteitsklassen

Deelgebieden/Zones	Kwaliteitsklasse bovengrond	Kwaliteitsklasse ondergrond
Wonen oud	Wonen	AW2000
Wonen nieuw	AW2000	AW2000
Industrie	AW2000	AW2000
Buitengebied	AW2000	AW2000

2.8.5 Emissietoetswaarden

Voor toepassing van grond (en baggerspecie) in grootschalige bodemtoepassingen conform het Besluit bodemkwaliteit, waarbij de bodemkwaliteitsklasse Industrie niet mag worden overschreden, geldt geen toetsing aan de ontvangende bodem maar toetsing aan de emissietoetswaarden. De emissietoetswaarden zijn opgesteld ter voorkoming dat ontoelaatbare uitloging naar de bodem en het grondwater vanuit de grootschalige bodemtoepassing plaatsvindt. Als de toe te passen grond, beoogd voor toepassing in een grootschalige toepassing, voldoet aan de emissietoetswaarden wordt aangenomen dat daarmee de Maximale Emissietoetswaarden niet worden overschreden.

Ter indicatie of de berekende gemiddelde bodemkwaliteit van de stoffen per deelgebied voldoet aan de emissietoetswaarden is toetsing daaraan opgenomen in bijlage 5. Hieruit blijkt dat geen van de gemiddelde gehalten in geen van de deelgebieden de emissietoetswaarden overschrijden.

2.8.6 Controle saneringscriterium

In de richtlijn is aangegeven dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 boven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is, als de kaart als bewijsmiddel gebruikt gaat worden. In Sittard-Geleen wordt in geen van de bodemkwaliteitszones een overschrijding van de P95 boven de interventiewaarde aangetroffen, hetgeen inhoudt dat geen controle op het saneringscriterium behoeft plaats te vinden. Derhalve is ook het uitvoeren van de risicoolbox (RTB) niet aan de orde.

3 De bodemkwaliteitskaart

3.1 Achtergronden en betrouwbaarheid

Vanuit de werkwijze voor bepaling van de actuele representatieve milieuhygiënische bodemkwaliteit in boven- en ondergrond van gemeente Sittard-Geleen (zie hoofdstuk 2) blijkt dat bodem in grote delen niet verontreinigd is (voldoet aan de AW2000) en plaatselijk licht verontreinigd is (voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen). De bepaling van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden aan de hand van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte locaties. Met de bepaalde bodemkwaliteit in de vorm van de bodemkwaliteitskaart en combinatie met de bodemfunctieklassenkaart, beoogt de gemeente Sittard-Geleen, waar mogelijk en verantwoord, gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij locatieontwikkelingen en hergebruik van grond. Bij gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel hoeft in een groot aantal gevallen geen afzonderlijk verkennend bodemonderzoek of partijkeuring meer plaats te vinden en kan de kwaliteit van de toe te passen grond worden bepaald met de bodemkwaliteitskaart (wel altijd voorafgegaan door de 'toets (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging', zie bodembeheerplan). Bijkomende gunstige effecten van deze aanpak zijn, dat de kosten voor het uitvoeren van verkennende bodemonderzoeken en partijkeuringen zoveel mogelijk worden beperkt, de voorbereiding en uitvoering van projecten en werken, voor wat betreft behandeling van het aspect bodem, eenvoudiger wordt en sneller kunnen verlopen.

Vanzelfsprekend is het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel alleen toegestaan in die gebieden en parameters waarvoor de kaart geldt. In het bodembeheerplan is een volledig overzicht opgenomen voor welke terreindelen en situaties de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel wel of niet toeziet.

3.2 Inhoud van de kaart

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit de volgende hoofdkaarten:

- kaarten met uitgesloten locaties en gebieden;
- de bodemfunctieklassenkaart;
- de ontgravingskaart;
- de toepassingskaart.

Op de ontgravingskaart wordt de kwaliteit weergegeven van de vrijkomende grond (bodemkwaliteitsklasse). Op een toepassingskaart wordt weergegeven aan welke toepassingseis de toe te passen grond moet voldoen. Voor deze toepassingseis wordt gekeken naar zowel de bodemfunctieklassenkaart als de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem (dubbele toetsing). Bij deze dubbele toets geldt dat de toepassingseis wordt bepaald door de strengste norm van de twee. In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de hoofdkaarten. Voor de onderhavige bodemkwaliteitskaart (ontgravings- en toepassingskaart) is uitgegaan van het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

3.3 Uitgesloten gebieden

In de bodemkwaliteitskaart zijn locaties en gebieden uitgesloten. In algemeenheid geldt dat de volgende locaties zijn uitgesloten:

- locaties die verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging. Dit zijn locaties die op basis van een historisch onderzoek, 'toets (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging' (zie bodembeheerplan), als verdacht worden aangemerkt;
- Chemelot-locatie;
- voormalige stortplaatsen;
- de rijks-, provinciale, grote gemeentelijk en spoorwegen met bijbehorende bermen;
- gebieden waar de gemeente Sittard-Geleen geen bevoegd gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit: beheergebied van Rijkswaterstaat en beheergebied van Waterschap Roer en Overmaas.

3.4 Bodemfunctieklassenkaart

De bodemfunctieklassenkaart is een weergave van het huidige en eventueel toekomstige gebruik van de landbodem in de gemeente Sittard-Geleen. Bij het toekennen van een functieklassering wordt onderscheid gemaakt in:

- gebieden met de bodemfunctieklassering Wonen;
- gebieden met de bodemfunctieklassering Industrie;
- overige gebieden (deze gebieden zijn niet ingedeeld in een functieklassering en vallen daardoor automatisch in de toepassingseis AW2000).

De totstandkoming van de functieklassenkaart voor gemeente Sittard-Geleen is beschreven in paragraaf 2.5. De kaart is bijgevoegd in bijlage 4.

3.5 Ontgravingskaart

De ontgravingskaart geeft de bodemkwaliteitsklasse weer (zie tabellen 5, 6 en 7) van de grond die vrijkomt uit een zone (te ontgraven grond). Hiermee wordt getoetst aan de normen die gelden indien vrijkomende grond, binnen het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart, wordt hergebruikt.

De ontgravingskaarten zijn opgenomen in bijlagen 6a en 6b.

3.6 Toepassingskaart

De toepassingskaart geeft de bodemkwaliteitsklasse van de toepassing weer (zie tabellen 5, 6 en 7). Naast de toepassingskwaliteit wordt met de bodemfunctieklassenkaart een toepassingskaart gemaakt door deze beide kaarten als het ware 'over elkaar heen te leggen'. Samengevat zijn de toepassingseisen bepaald op basis van de combinatie van:

- indeling op grond van de bodemkwaliteitsklasse;
- indeling op grond van de bodemfunctieklassering.

De strengste van deze twee bepaalt de uiteindelijke eis/toepassingsmogelijkheid (de zogenaamde dubbele toets). In tabellen 6 en 7 is het gemiddelde gehalte per stof weergegeven voor respectievelijk de bovengrond en de ondergrond. Tevens is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse de zone wordt ingedeeld op basis van deze gehalten én welke functieklassering is toegekend. De resulterende toepassingseis is in de onderste regel van de tabellen weergegeven.

De toepassingskaarten zijn opgenomen in bijlagen 7a en 7b.

Tabel 6 Gemiddelde gehalten bovengrond (0-0,5 m-mv) en bepaling toepassingseis per deelgebied

Stof	Gemiddelde waarde deelgebieden*			
	Wonen oud	Wonen nieuw	Industrie	Buitengebied
Arseen (As)	11,40	11,42	10,72	10,45
Barium (Ba)	134,51	101,97	99,46	91,05
Cadmium (Cd)	0,63	0,57	0,56	0,55
Chroom (Cr)	28,34	29,36	28,86	27,23
Kobalt (Co)	12,81	11,89	15,65	10,64
Koper (Cu)	27,50	24,89	19,80	20,29
Kwik (Hg)	0,15	0,11	0,12	0,10
Lood (Pb)	45,97	42,51	35,96	33,28
Molybdeen (Mo)	1,00	0,99	1,00	1,01
Nikkel (Ni)	26,62	25,41	27,13	20,89
Zink (Zn)	173,64	138,02	103,05	111,86
PCB	0,037	0,019	0,023	0,016
PAK	3,86	2,68	1,17	0,97
Minerale olie	155,56	99,93	88,15	77,47
Bodemkwaliteitsklasse ontgraving	Wonen	AW2000	AW2000	AW2000
Bodemkwaliteitsklasse toepassing	Wonen	AW2000	AW2000	AW2000
Bodemfunctieklasse**	Wonen en Industrie	Wonen en Industrie	Industrie	Overig, Wonen en Industrie
Toepassingseis	Wonen	AW2000	AW2000	AW2000

Tabel 7 Gemiddelde gehalten ondergrond (0,5 – 3,5 m-mv) en bepaling toepassingseis per deelgebied

Stof	Gemiddelde waarde deelgebieden*			
	Wonen oud	Wonen nieuw	Industrie	Buitengebied
Arseen (As)	11,37	11,57	10,22	9,97
Barium (Ba)	106,32	100,35	95,83	80,98
Cadmium (Cd)	0,50	0,46	0,51	0,43
Chroom (Cr)	29,96	30,06	30,32	29,22
Kobalt (Co)	11,15	11,38	15,58	10,77
Koper (Cu)	21,39	19,52	16,24	15,60
Kwik (Hg)	0,11	0,10	0,09	0,10
Lood (Pb)	31,06	29,09	22,51	23,01
Molybdeen (Mo)	0,99	0,97	1,09	1,04
Nikkel (Ni)	24,83	25,46	27,05	25,43
Zink (Zn)	107,82	103,20	82,72	73,12
PCB	0,0175	0,018	0,0198	0,0199
PAK	1,57	1,23	1,06	0,24
Minerale olie	96,94	98,50	82,03	80,32
Bodemkwaliteitsklasse ontgraving	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000
Bodemkwaliteitsklasse toepassing	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000
Bodemfunctieklasse**	Wonen en Industrie	Wonen en Industrie	Industrie	Overig, Wonen en Industrie
Toepassingseis	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000

* gehalte in mg/kg d.s.

** verschillende functieklassen aanwezig binnen deelgebied

	gehalte lager dan de achtergrondwaarde 2000 (AW2000)
	gehalte hoger dan de AW2000 maar lager dan de maximale waarde Wonen

3.7 Grondstromenmatrix

Met behulp van de resultaten uit tabellen 6 en 7 zijn in navolgende tabel 8 (de grondstromenmatrix) de grondverzetmogelijkheden binnen en tussen de deelgebieden weergegeven.

Tabel 8: grondstromenmatrix

			Herkomst grond (van...)									
Bodemkwaliteit			Wonen	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Onbekend	Onbekend
Ontvan- gende bodem (naar...)	Deelgebied		1. Wonen oud		2. Wonen nieuw		3. Industrie		4. Buitengebied		Uitgezonderd	
	Eis		BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG
Wonen	1. Wonen oud	BG										
AW2000		OG										
AW2000	2. Wonen nieuw	BG										
AW2000		OG										
AW2000	3. Industrie	BG										
AW2000		OG										
AW2000	4. Buitengebied	BG										
AW2000		OG										
Onbekend	Uitgezonderd	BG										
Onbekend		OG										

 Toepassing is toegestaan zonder aanvullend bodemonderzoek

 Toepassing is niet (zonder meer) toegestaan zonder aanvullend bodemonderzoek of partijkering op de toe te passen grond

BG : bovengrond AW2000: Klasse achtergrondwaarde (AW2000)
OG : ondergrond Wonen : Klasse Wonen

De procedures en werkwijze met betrekking tot de uitvoering, melding, bewijsmiddelen en handhaving in deze gebieden zijn niet in onderhavige rapportage opgenomen. Deze zijn opgenomen in het bodembeheerplan van de gemeente Sittard-Geleen.

3.8 Bijzondere omstandigheden

De bodemkwaliteitskaart doet alleen een uitspraak over de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de gezonde gebieden in gemeente Sittard-Geleen. De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties (bijvoorbeeld locaties met veel bodemvreemde bijmengingen, bedrijfslocaties met bodembedreigende activiteiten, stortplaatsen e.d.), verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit ten opzichte van de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of op gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en op terreinen met dempingen, stortplaatsen en ophooglagen. Voor de verdachte locaties en uitgezonderde gebieden is de bodemkwaliteitskaart dan ook niet bruikbaar als bewijsmiddel maar dient er verkennend (en evt. nader) bodemonderzoek en/of partijkeuringen te worden uitgevoerd om de kwaliteit op de verdachte locaties (of een deel van de locatie) of uitgezonderd gebied te bepalen. Deze beperking voor verdachte locaties en uitgezonderde gebieden geldt zowel voor wat betreft de kwaliteit van de vrijkomende grond als voor wat betreft de kwaliteit van de ontvangende bodem. Het bodembeheerplan gaat in op de manier hoe nagegaan moet worden of er sprake is van een verdachte dan wel onverdachte locatie.

Voor specifieke gebieden kan aanvullend beleid gelden waarin strengere regels zijn opgenomen voor grondverzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebieden uit de Provinciale Milieu Verordening. In het bodembeheerplan van de gemeente Sittard-Geleen is toegelicht hoe in deze gebieden moet worden getoetst bij grondverzet en welke bewijsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Indien de gemeente nieuwe onderzoeksgegevens verkrijgt worden deze verwerkt in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem. Bij de volgende actualisatie van de bodemkwaliteitskaart worden deze gegevens gebruikt voor het berekenen van kentallen en het vervaardigen van nieuwe kaarten.

4 Procedurele aspecten

Met de resultaten van hoofdstuk 3 is de bodemkwaliteit voor de boven- en ondergrond bepaald. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de tabellen 6 en 7 en in bijlage 5 en visueel op de kaarten van bijlagen 6 en 7.

4.1 Vaststelling

De bodemkwaliteitskaart, inclusief de beschrijving van het tot stand komen daarvan, moet bij besluit van het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld zodat van de richtlijn en Regeling en Besluit bodemkwaliteit gebruik kan worden gemaakt.


De vaststelling vindt plaats bij besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Vanuit de richtlijn is bepaald dat in het generieke kader, waar in onderhavige kaart sprake van is, de bodemkwaliteitskaart wordt vastgesteld middels een besluit van de gemeente waarop een Awb-procedure van toepassing is. Het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart is een besluit van algemene strekking en een algemeen verbindend voorschrift (AW). Een AW staat niet open voor bezwaar en beroep (artikel 8:2 Awb).

4.2 Houdbaarheid

Nieuwe onderzoeksgegevens kunnen van invloed zijn op de bodemkwaliteit. Daartoe dient de actualiteit van de bodemkwaliteitskaart, en de eventuele noodzaak tot herziening hiervan, met enige regelmaat te worden getoetst. De bodemkwaliteitskaart moet in ieder geval elke 5 jaar opnieuw worden vastgesteld. Voor het opstellen van een nieuwe kaart moeten alle stappen voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart opnieuw worden doorlopen.


. ----- 0 -----

Bijlage 1a: Kaart beheergebied




Legenda:

- Gemeentegrens
- Beheersgebied Sittard-Geleen
- Waterlopen
- Snelwegen en hoofdwegen
- Spoorbaan

Titel: Beheergebied Sittard-Geleen		Bijlage: 1a
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen		 efondo
Projectnummer: 2015.001		
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	
		

Bijlage 1b: Kaart topografie




Legenda:

Gemeentegrens




Titel: Topografische kaart Gemeente Sittard-Geleen		Bijlage: 1b
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen		 efondo
Projectnummer: 2015.001		
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	
00.51234 Kilometers		

Bijlage 1c: Kaart Bodemopbouw



Bijlage 2a: Kaart indeling in bodemkwaliteitszones




Legenda:

- Gemeentegrens
- Topografie

ZONENAAM

- 1. Wonen Oud
- 2. Wonen Nieuw
- 3. Industrie / Bedrijventerrein
- 4. Buitengebied / Kleine Kernen / Wonen na 1987
- 5. Chemelot
- 6. Bevoegd Gezag Rijkswaterstaat


Titel: Indeling in bodemkwaliteitszones			Bijlage: 2a	
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen			 ArtifexTerra milieuprojecten 	
Projectnummer: 2015.001				
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	Opgesteld door: E.J. Heskes		
				

Bijlage 2b: Lijst met zones en deelzones

BIJLAGE 2B: ZONES MET DEELGEBIEDEN


ZONENR	ZONENAAM	DEELZONE NR	NAAM DEELZONE
1	1. Wonen "Oud"	1.1	1.1 Centrum Sittard
		1.2	1.2 Centrum Geleen - Lindenheuvel
		1.3	1.3 Grevenbricht / Schipperskerk
		1.4	1.4 Obbicht
2	2. Wonen "Nieuw"	2.1	2.1 Sittard / Munstergeleen
		2.2	2.2 Born / Holtum / Buchten
		2.3	2.3 Geleen-Zuid - De Kluis
3	3. Industrie / Bedrijventerrein	3.1	3.1 Bedrijventerrein Krawinkel
		3.2	3.2 Bedrijventerrein Bergerweg / Bedrijvenstad Fortuna (Sittard)
		3.3	3.3 Bedrijventerrein Noord (Sittard)
		3.4	3.4 Nedcar (Born)
		3.5	3.5 Haven (Buchten / Holtum)
		3.6	3.6 Bedrijventerrein Borrekuil (Geleen)
4	4. Buitengebied / Kleine Kernen / Wonen na 1987	4.1	4.1 Buitengebied (ten westen van Julianakanaal)
		4.2	4.2 Buitengebied (ten oosten van Julianakanaal)
5	5. Chemelot	5.1	5.1 Chemelot (zuiden van A76)
		5.2	5.2 Chemelot (noorden van A76)
6	6. Bevoegd Gezag Rijkswaterstaat	6.1	6.1 BG Rijkswaterstaat uiterwaarden Grevenbicht
		6.2	6.2 BG Rijkswaterstaat Julianakanaal

Bijlage 3a: Kaart met gebruikte en afgevalen rapporten (bovengrond)




Legenda:

- Gemeentegrens
 - Topografie
 - Afgefallen rapporten Bovengrond (0-0,5m -mv)
 - Meegenomen rapporten Bovengrond (0-0,5m -mv)
- ZONENAAM**
- 1. Wonen Oud
 - 2. Wonen Nieuw
 - 3. Industrie / Bedrijventerrein
 - 4. Buitengebied / Kleine Kernen / Wonen na 1987
 - 5. Chemelot
 - 6. Bevoegd Gezag Rijkswaterstaat

Titel: Meegenomen en afgefallen rapporten Bovengrond			Bijlage: 3a
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen			 ArtifexTerra milieuprojecten 
Projectnummer: 2015.001			
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	Opgesteld door: E.J. Heskes	
 0 0,5 1 2 3 4 Kilometers			

Bijlage 3b: Kaart met gebruikte en afgevalen rapporten (ondergrond)




Legenda:

- Gemeentegrens
 - Topografie
 - Afgevallen rapporten Ondergrond (0,5-3,5m -mv)
 - Meegenomen rapporten Ondergrond (0,5-3,5m -mv)
- ZONENAAM**
- 1. Wonen Oud
 - 2. Wonen Nieuw
 - 3. Industrie / Bedrijventerrein
 - 4. Buitengebied / Kleine Kernen / Wonen na 1987
 - 5. Chemelot
 - 6. Bevoegd Gezag Rijkswaterstaat

Titel: Meegenomen en afgevallen rapporten Ondergrond		Bijlage: 3b
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen		
Projectnummer: 2015.001		
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	

Bijlage 4: Bodemfunctieklassenkaart



Bijlage 5a: Statistiek per zone en uitleg statistiek

BIJLAGE 5A: STATISTIEK PER ZONE

ZONE 1 (BG)1. Wonen "Oud"

Org. Stof	3,53
Lutum	11,81

Metalen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Arseen (As)	895	4,80	8,16	10,29	13,52	13,86	15,09	17,84	19,62	0,19	166,04	11,40	8,15	0,71	0,30	30,29	20,00	27,00	76,00	40,00	47,00	76,00	42,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Barium (Ba)	79	50,32	92,27	113,17	148,86	162,26	174,10	210,32	302,59	18,28	417,85	134,51	76,61	0,57	0,68	692,80	190,00	550,00	920,00	380,00	740,00	920,00	413,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Cadmium (Cd)	973	0,20	0,35	0,39	0,71	0,85	0,94	1,11	1,55	0,01	6,49	0,63	0,57	0,90	0,44	2,35	0,60	1,20	4,30	1,20	1,80	13,00	4,30	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW
Chroom (Cr)	880	14,26	21,74	27,17	32,60	33,96	36,68	40,75	48,91	0,10	316,53	28,34	15,12	0,53	0,29	65,62	55,00	62,00	180,00	110,00	117,00	180,00	180,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kobalt (Co)	79	5,11	9,75	11,20	13,06	14,76	17,71	20,36	27,31	3,56	42,41	12,81	6,56	0,51	0,14	32,29	15,00	35,00	190,00	30,00	50,00	190,00	130,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Koper (Cu)	993	7,88	12,50	20,08	31,24	35,70	41,95	54,74	69,92	0,10	641,15	27,50	30,91	1,12	0,46	108,61	40,00	54,00	190,00	80,00	94,00	190,00	113,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kwik (Hg)	954	0,04	0,09	0,09	0,12	0,15	0,17	0,25	0,39	0,00	11,04	0,15	0,39	2,64	0,09	0,26	0,15	0,83	4,80	0,30	0,98	36,00	4,80	AW2000	-	AW2000	<ETW
Lood (Pb)	989	11,84	16,91	31,22	55,94	67,65	80,40	104,08	143,11	0,27	299,23	45,97	45,12	0,98	0,41	237,40	50,00	210,00	530,00	100,00	260,00	530,00	308,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Molybdeen (Mo)	79	0,60	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,35	1,10	1,00	0,16	0,16	0,01	1,05	1,50	88,00	150,00	3,00	89,50	190,00	105,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Nikkel (Ni)	938	11,68	17,66	23,27	28,89	30,50	32,10	35,31	41,97	0,22	561,78	26,62	28,76	1,08	0,51	62,66	35,00	39,00	100,00	70,00	74,00	100,00	100,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Zink (Zn)	1045	38,59	67,91	117,30	208,36	246,94	293,25	385,85	552,54	0,76	1219,29	173,64	166,70	0,96	0,99	904,27	140,00	200,00	720,00	280,00	340,00	720,00	430,00	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW

Organische stoffen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Som PCB's	56	0,014	0,014	0,015	0,027	0,031	0,045	0,103	0,139	0,011	0,312	0,037	0,056	1,492	0,27	0,39	0,0200	0,0400	0,5000	0,04	0,06	1,0000	n.v.t.	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW
Som PAK's	931	0,07	0,22	1,18	3,80	4,90	6,75	9,90	17,25	0,01	65,00	3,86	7,75	2,01	0,52	16,73	1,50	6,80	40,00	3,00	8,30	40,00	n.v.t.	Wonen	<AW+Wonen	Wonen	<ETW
Minerale Olie	1040	25,51	39,68	53,86	116,22	141,73	198,42	340,14	680,28	0,99	3684,87	155,56	311,23	2,00	2,11	429,09	190,00	190,00	500,00	380,00	380,00	5000,00	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW

ZONE 1 (OG)1. Wonen "Oud"

Org. Stof	3,02
Lutum	13,10

Metalen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Arseen (As)	494	5,17	9,06	10,68	13,38	14,20	14,87	16,22	18,93	1,35	44,62	11,37	4,61	0,41	0,28	26,53	20,00	27,00	76,00	40,00	47,00	76,00	42,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Barium (Ba)	65	59,06	87,62	102,23	121,70	129,81	133,06	144,74	154,15	22,72	259,62	106,32	36,11	0,34	0,26	242,29	190,00	550,00	920,00	380,00	740,00	920,00	413,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Cadmium (Cd)	542	0,14	0,35	0,40	0,57	0,57	0,71	0,85	0,99	0,10	10,18	0,50	0,60	1,19	0,27	1,22	0,60	1,20	4,30	1,20	1,80	13,00	4,30	AW2000	-	AW2000	<ETW
Chroom (Cr)	480	15,68	23,62	28,87	34,12	36,74	38,05	41,99	48,55	2,62	99,73	29,96	10,65	0,36	0,28	65,84	55,00	62,00	180,00	110,00	117,00	180,00	180,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kobalt (Co)	65	6,89	9,52	10,95	12,54	12,70	13,02	13,62	14,64	3,33	22,22	11,15	3,01	0,27	0,05	21,62	15,00	35,00	190,00	30,00	50,00	190,00	130,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Koper (Cu)	553	10,21	13,71	16,78	23,34	27,43	30,64	36,18	48,15	0,01	129,85	21,39	14,14	0,66	0,28	63,56	40,00	54,00	190,00	80,00	94,00	190,00	113,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kwik (Hg)	528	0,04	0,04	0,08	0,12	0,12	0,13	0,17	0,29	0,01	2,42	0,11	0,16	1,45	0,06	0,36	0,15	0,83	4,80	0,30	0,98	36,00	4,80	AW2000	-	AW2000	<ETW
Lood (Pb)	555	11,57	14,14	20,57	35,99	41,39	48,85	65,56	89,08	5,04	218,53	31,06	28,78	0,93	0,24	114,52	50,00	210,00	530,00	100,00	260,00	530,00	308,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Molybdeen (Mo)	65	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,35	1,50	0,99	0,21	0,21	0,01	1,05	1,50	88,00	150,00	3,00	89,50	190,00	105,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Nikkel (Ni)	482	13,63	19,69	23,10	28,78	30,30	31,81	33,87	40,90	3,18	63,62	24,83	8,40	0,34	0,45	56,38	35,00	39,00	100,00	70,00	74,00	100,00	100,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Zink (Zn)	576	41,40	59,67	82,05	128,30	144,71	164,10	193,94	272,26	0,90	581,82	107,82	81,16	0,75	0,44	384,63	140,00	200,00	720,00	280,00	340,00	720,00	430,00	AW2000	-	AW2000	<ETW

Organische stoffen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Som PCB's	47	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,020	0,029	0,013	0,032	0,017	0,004	0,24	0,03	0,02	0,0200	0,0400	0,5000	0,04	0,06	1,0000	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW
Som PAK's	331	0,02	0,14	0,35	1,30	2,10	3,10	4,50	7,45	0,00	19,00	1,57	2,98	1,90	0,22	9,18	1,50	6,80	40,00	3,00	8,30	40,00	n.v.t.	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW
Minerale Olie	533	23,18	46,36	62,92	115,91	115,91	138,43	162,27	231,82	0,23	1192,20	96,94	118,53	1,22	0,67	316,83	190,00	190,00	500,00	380,00	380,00	5000,00	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW

ZONE 2 (BG)2. Wonen "Nieuw"

Org. Stof	3,44
Lutum	10,03

Metalen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Arseen (As)	856	4,80	8,54	9,96	13,55	14,23	15,47	18,49	21,34	1,42	46,94	11,42	5,36	0,47	0,34	31,37	20,00	27,00	76,00	40,00	47,00	76,00	42,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Barium (Ba)	160	39,94	73,02	94,78	119,93	128,05	139,85	153,00	174,90	27,08	444,89	101,97	50,02	0,49	0,36	296,44	190,00	550,00	920,00	380,00	740,00	920,00	413,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Cadmium (Cd)	1014	0,10	0,25	0,41	0,71	0,72	0,81	0,87	1,16	0,04	13,03	0,57	0,70	1,22	0,34	1,83	0,60	1,20	4,30	1,20	1,80	13,00	4,30	AW2000	-	AW2000	<ETW
Chroom (Cr)	854	14,27	19,98	27,12	32,83	34,26	37,11	39,97	47,11	5,00	970,70	29,36	36,83	1,25	0,28	67,49	55,00	62,00	180,00	110,00	117,00	180,00	180,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kobalt (Co)	164	3,93	10,48	11,42	13,29	13,74	14,33	15,35	17,08	1,97	50,55	11,89	4,49	0,38	0,08	22,93	15,00	35,00	190,00	30,00	50,00	190,00	130,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Koper (Cu)	1028	8,42	14,82	20,28	29,64	31,20	35,88	42,12	57,71	0,31	187,18	24,89	19,04	0,77	0,36	84,50	40,00	54,00	190,00	80,00	94,00	190,00	113,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kwik (Hg)	1006	0,04	0,08	0,09	0,13	0,14	0,16	0,18	0,25	0,01	0,69	0,11	0,08	0,70	0,05	0,30	0,15	0,83	4,80	0,30	0,98	36,00	4,80	AW2000	-	AW2000	<ETW
Lood (Pb)	1028	12,19	20,09	32,14	49,55	56,25	65,63	78,08	108,48	0,05	308,04	42,51	38,13	0,90	0,30	171,76	50,00	210,00	530,00	100,00	260,00	530,00	308,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Molybdeen (Mo)	160	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,35	1,30	0,99	0,19	0,20	0,01	1,05	1,50	88,00	150,00	3,00	89,50	190,00	105,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Nikkel (Ni)	993	11,99	17,48	22,72	26,22	27,96	29,71	33,21	38,45	3,50	734,03	25,41	30,07	1,18	0,43	54,75	35,00	39,00	100,00	70,00	74,00	100,00	100,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Zink (Zn)	1087	32,19	72,27	103,47	164,25	180,67	213,52	262,79	361,34	5,75	722,68	138,02	111,13	0,81	0,63	565,00	140,00	200,00	720,00	280,00	340,00	720,00	430,00	AW2000	-	AW2000	<ETW

ZONE 3 (BG) **3. Industrie / Bedrijventerrein**

Org. Stof	3,47
Lutum	11,76

Metalen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Arseen (As)	647	4,81	8,25	9,90	13,13	13,75	14,44	15,12	17,87	1,24	89,37	10,72	5,17	0,48	0,27	28,36	20,00	27,00	76,00	40,00	47,00	76,00	42,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Barium (Ba)	89	41,54	68,07	90,76	125,67	134,40	142,78	148,01	170,70	24,44	261,82	99,46	41,34	0,42	0,35	304,25	190,00	550,00	920,00	380,00	740,00	920,00	413,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Cadmium (Cd)	729	0,20	0,40	0,42	0,71	0,74	0,85	0,99	1,19	0,04	4,38	0,56	0,33	0,60	0,32	1,60	0,60	1,20	4,30	1,20	1,80	13,00	4,30	AW2000	-	AW2000	<ETW
Chroom (Cr)	635	11,83	20,40	27,20	34,00	36,72	39,44	42,16	48,97	0,54	217,62	28,86	16,45	0,57	0,31	75,87	55,00	62,00	180,00	110,00	117,00	180,00	180,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kobalt (Co)	98	5,27	9,18	13,09	17,00	20,40	22,87	29,42	39,36	3,57	56,11	15,65	10,13	0,65	0,22	45,10	15,00	35,00	190,00	30,00	50,00	190,00	130,00	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW
Koper (Cu)	733	5,22	13,42	19,39	24,61	25,35	28,34	29,83	35,79	1,04	116,33	19,80	10,30	0,52	0,22	61,71	40,00	54,00	190,00	80,00	94,00	190,00	113,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kwik (Hg)	728	0,04	0,04	0,09	0,11	0,12	0,12	0,13	0,17	0,01	19,65	0,12	0,73	5,92	0,03	0,32	0,15	0,83	4,80	0,30	0,98	36,00	4,80	AW2000	-	AW2000	<ETW
Lood (Pb)	731	9,12	18,24	28,67	36,49	39,09	43,00	48,21	54,73	4,56	2866,72	35,96	112,37	3,12	0,14	93,35	50,00	210,00	530,00	100,00	260,00	530,00	308,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Molybdeen (Mo)	88	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,35	2,10	1,00	0,26	0,26	0,01	1,05	1,50	88,00	150,00	3,00	89,50	190,00	105,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Nikkel (Ni)	708	9,06	16,04	20,91	30,56	36,99	40,21	48,25	56,29	3,38	611,20	27,13	30,25	1,12	0,77	75,78	35,00	39,00	100,00	70,00	74,00	100,00	100,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Zink (Zn)	740	27,77	63,90	89,74	123,77	148,84	170,19	185,66	216,60	10,83	386,79	103,05	60,16	0,58	0,36	367,34	140,00	200,00	720,00	280,00	340,00	720,00	430,00	AW2000	-	AW2000	<ETW

Organische stoffen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Som PCB's	77	0,014	0,014	0,014	0,018	0,028	0,028	0,028	0,047	0,014	0,277	0,023	0,031	1,38	0,07	0,06	0,0200	0,0400	0,5000	0,04	0,06	1,0000	n.v.t.	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW
Som PAK's	685	0,05	0,14	0,30	0,79	1,00	1,30	2,10	6,20	0,01	25,00	1,17	2,90	2,48	0,19	3,98	1,50	6,80	40,00	3,00	8,30	40,00	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW
Minerale Olie	753	20,17	40,34	40,34	100,84	141,18	141,18	146,36	257,58	0,10	921,98	88,15	85,80	0,97	0,77	452,56	190,00	190,00	500,00	380,00	380,00	5000,00	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW

ZONE 3 (OG) **3. Industrie / Bedrijventerrein**

Org. Stof	2,78
Lutum	14,18

Metalen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Arseen (As)	586	3,73	7,49	9,32	11,98	13,31	13,98	15,97	18,64	0,75	42,60	10,22	4,84	0,47	0,30	24,95	20,00	27,00	76,00	40,00	47,00	76,00	42,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Barium (Ba)	71	51,46	66,82	87,56	109,07	115,21	120,59	142,86	161,30	39,94	506,93	95,83	58,30	0,61	0,30	236,41	190,00	550,00	920,00	380,00	740,00	920,00	413,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Cadmium (Cd)	665	0,14	0,39	0,39	0,56	0,56	0,70	0,79	1,13	0,01	8,44	0,51	0,47	0,93	0,32	1,07	0,60	1,20	4,30	1,20	1,80	13,00	4,30	AW2000	-	AW2000	<ETW
Chroom (Cr)	578	13,44	21,69	28,08	35,73	38,28	40,84	44,67	49,77	4,47	191,42	30,32	14,74	0,49	0,31	78,21	55,00	62,00	180,00	110,00	117,00	180,00	180,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kobalt (Co)	80	7,98	10,21	12,96	16,58	21,10	22,84	28,79	34,75	5,58	42,21	15,58	8,25	0,53	0,17	42,42	15,00	35,00	190,00	30,00	50,00	190,00	130,00	Wonen	<2*AW	AW2000	<ETW
Koper (Cu)	659	5,00	11,44	14,30	19,02	20,02	21,45	25,74	28,60	1,43	200,17	16,24	10,62	0,65	0,17	41,95	40,00	54,00	190,00	80,00	94,00	190,00	113,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kwik (Hg)	658	0,03	0,04	0,08	0,11	0,12	0,12	0,13	0,17	0,01	1,43	0,09	0,08	0,89	0,03	0,31	0,15	0,83	4,80	0,30	0,98	36,00	4,80	AW2000	-	AW2000	<ETW
Lood (Pb)	655	8,89	11,55	17,77	25,39	26,66	28,43	31,73	39,73	0,09	571,19	22,51	33,27	1,48	0,10	67,09	50,00	210,00	530,00	100,00	260,00	530,00	308,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Molybdeen (Mo)	71	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,35	5,20	1,09	0,64	0,59	0,03	1,05	1,50	88,00	150,00	3,00	89,50	190,00	105,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Nikkel (Ni)	610	9,91	17,37	21,71	30,40	36,19	43,42	50,66	59,35	2,89	202,64	27,05	18,31	0,68	0,81	70,01	35,00	39,00	100,00	70,00	74,00	100,00	100,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Zink (Zn)	695	26,63	50,66	62,24	86,85	108,56	133,03	159,23	188,18	7,53	1881,75	82,72	92,32	1,12	0,31	202,41	140,00	200,00	720,00	280,00	340,00	720,00	430,00	AW2000	-	AW2000	<ETW

Organische stoffen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Som PCB's	63	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,033	0,035	0,018	0,035	0,020	0,006	0,28	0,04	0,02	0,0200	0,0400	0,5000	0,04	0,06	1,0000	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW
Som PAK's	375	0,05	0,09	0,14	0,39	0,50	0,74	1,36	2,80	0,00	64,00	1,06	4,58	4,32	0,08	1,33	1,50	6,80	40,00	3,00	8,30	40,00	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW
Minerale Olie	567	25,14	50,27	50,27	125,68	125,68	125,68	175,95	175,95	0,00	574,53	82,03	71,56	0,87	0,49	354,18	190,00	190,00	500,00	380,00	380,00	5000,00	n.v.t.	AW2000	-	AW2000	<ETW

ZONE 4 (BG) **4. Buitengebied / Kleine Kernen / Wonen na 1987**

Org. Stof	3,15
Lutum	12,82

Metalen	Aantal	P5	P25	P50	P75	P80	P85	P90	P95	Min	Max	Gem	ST.DEV	VC	Hetero geniteit	Uitbijter grens	AW2000	Wonen	Industrie	2*AW2000	AW2000+ Wonen	I-Waarde	Emissie Toets Waarde	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Mogelijkheden Correctie Toetsing Gem	Toetsing Gem Bodemfunctiekl asse	Toetsing Gem EmissieToets Waarde
Arseen (As)	625	5,42	8,27	9,90	12,20	12,48	13,56	14,24	16,27	1,36	36,61	10,45	3,41	0,33	0,22	21,68	20,00	27,00	76,00	40,00	47,00	76,00	42,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Barium (Ba)	49	42,51	69,19	80,73	105,44	107,09	119,61	135,42	158,16	23,06	263,60	91,05	40,34	0,44	0,31	248,16	190,00	550,00	920,00	380,00	740,00	920,00	413,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Cadmium (Cd)	644	0,21	0,40	0,49	0,71	0,71	0,74	0,85	0,99	0,10	2,12	0,55	0,24	0,44	0,25	2,01	0,60	1,20	4,30	1,20	1,80	13,00	4,30	AW2000	-	AW2000	<ETW
Chroom (Cr)	625	13,88	21,15	26,44	31,73	33,05	34,38	37,02	42,31	4,63	97,84	27,23	9,49	0,35	0,24	65,77	55,00	62,00	180,00	110,00	117,00	180,00	180,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kobalt (Co)	49	6,99	9,18	10,15	10,79	11,02	11,92	15,20	16,88	3,38	25,77	10,64	3,61	0,34	0,06	21,39	15,00	35,00	190,00	30,00	50,00	190,00	130,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Koper (Cu)	679	10,25	14,65	18,31	22,70	24,17	26,36	29,59	35,15	5,13	120,10	20,29	10,30	0,51	0,18	75,61	40,00	54,00	190,00	80,00	94,00	190,00	113,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Kwik (Hg)	653	0,04	0,07	0,08	0,12	0,12	0,13	0,17	0,18	0,00	1,33	0,10	0,07	0,70	0,04	0,23	0,15	0,83	4,80	0,30	0,98	36,00	4,80	AW2000	-	AW2000	<ETW
Lood (Pb)	678	11,73	21,91	28,35	37,37	39,43	42,52	51,54	67,58	5,15	425,21	33,28	26,55	0,80	0,17	139,31	50,00	210,00	530,00	100,00	260,00	530,00	308,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Molybdeen (Mo)	49	0,84	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,35	1,05	1,01	0,15	0,14	0,00	1,05	1,50	88,00	150,00	3,00	89,50	190,00	105,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Nikkel (Ni)	628	10,74	15,19	18,41	23,01	24,54	26,08	31,14	39,88	2,76	88,97	20,89	10,46	0,50	0,48	55,38	35,00	39,00	100,00	70,00	74,00	100,00	100,00	AW2000	-	AW2000	<ETW
Zink (Zn)	680	46,50	73,63	91,66	122,08	137,03	151,38	180,31	225,38	15,03	1141,94	111,86	85,79	0,77	0,34	454,90	140,00	200,00	720,00	280,00	340,00	720,00	430,00	AW2000	-	AW2000	<ETW

UITLEG STATISTIEK (1)

NORMEN WBB VOOR STANDAARDBODEM (25% LUTUM, 10% ORG. STOF)

METALEN	TOETSINGSNORMEN STANDAARDBODEM				
	AW2000	Wonen	Industrie	I-Waarde	Emissie Toets Waarde
Arseen (As)	20	27	76	76	42
Barium (Ba)	190	550	920	920	413
Cadmium (Cd)	0,6	1,2	4,3	13	4,3
Chroom (Cr)	55	62	180	180	180
Kobalt (Co)	15	35	190	190	130
Koper (Cu)	40	54	190	190	113
Kwik (Hg)	0,15	0,83	4,8	36	4,8
Lood (Pb)	50	210	530	530	308
Molybdeen (Mb)	1,5	88	150	190	105
Nikkel (Ni)	35	39	100	100	100
Zink (Zn)	140	200	720	720	430

ORGANISCHE STOFFEN	TOETSINGSNORMEN STANDAARDBODEM				
	AW2000	Wonen	Industrie	I-Waarde	Emissie Toets Waarde
Som PCB's	0,02	0,04	0,5	1	n.v.t.
Som PAK's	1,5	6,8	40	40	n.v.t.
Minerale Olie	190	190	500	5000	n.v.t.

VARIABELEN		
A	B	C
15	0,4	0,4
30	5	0
0,4	0,007	0,021
50	2	0
2	0,28	0
15	0,6	0,6
0,2	0,0034	0,0017
50	1	1
1	0	0
10	1	0
50	3	1,5

VARIABELEN		
A	B	C
-	-	-
-	-	-
-	-	-

UITLEG STATISTISCHE PARAMETERS

Naam Parameter	Uitleg
Aantal	Aantal waarnemingen per zone
P5	5-Percentielwaarde
P25	25-Percentielwaarde
P50	50-Percentielwaarde
P75	75-Percentielwaarde
P80	80-Percentielwaarde
P85	85-Percentielwaarde
P90	90-Percentielwaarde
P95	95-Percentielwaarde
Min	Laagst gemeten gehalte
Max	Hoogste gemeten gehalte
Gem	Gemiddeld gemeten gehalte
Standaard Deviatie	Maat voor de spreiding van een variabele in een reeks
Variatiecoëfficiënt	Maat voor ruimtelijke clustering
Heterogeniteit	Maat voor de betrouwbaarheid van de berekende diffuse bodemkwaliteit
Uitbijtergrens	Grens waarboven waarnemingen als uitbijter worden beschouwd.
Tekort	Geeft aan of er voor één of meerdere stoffen in een zone te weinig waarnemingen zijn.
AW2000	Omgerekende toetsingsnorm voor "AW2000"
2* AW2000	2x de omgerekende toetsingsnorm voor "AW2000"
Wonen	Omgerekende toetsingsnorm voor "Wonen"
Wonen + AW2000	De omgerekende toetsingsnormen voor "Wonen" en "AW2000" bij elkaar opgeteld
Industrie	Omgerekende toetsingsnorm voor "Industrie"
Emissie Toetswaarde	De omgerekende toetsingsnorm voor de "Emissie Toetswaarde"
Gemiddelde Kwaliteit na correctie	Gemiddelde bodemkwaliteit per stof na toepassing van een eventuele correctie
Opmerking Correctie Toetsing	Opmerking over de soort correctiemethode is toegepast (indien van toepassing)
Toetsing Emissiewaarde	Toetsing gemiddelde bodemkwaliteit aan de "Emissie Toetswaarde" t.b.v. het toestaan van grootschalige bodemtoepassingen

OMREKENING NORMEN

OMREKENING VOOR METALEN:

$$X = Y * \frac{A + (B * L) + (C * H)}{(A + B * 25) + (C * 10)}$$

- Waarin:
- X Omgerekende toetsingsnorm, gecorrigeerd voor de gemiddelde gehalten "Organische Stof" en "Lutum" per zone
 - Y Toetsingsnorm standaardbodem (zie bovenstaande tabel voor de waarde per stof én per toetsing)
 - A Variabele A (zie bovenstaande tabel voor de waarde per stof)
 - B Variabele B (zie bovenstaande tabel voor de waarde per stof)
 - C Variabele C (zie bovenstaande tabel voor de waarde per stof)
 - L Gemiddeld Lutum-gehalte per zone
 - H Gemiddeld Organische Stof-gehalte per zone

OMREKENING VOOR ORGANISCHE STOFFEN:

$$X = Y * \frac{H}{10}$$

UITLEG STATISTIEK (2)

PERCENTIELWAARDE

Het *X* e percentiel is een waarde, waarvoor geldt dat *X* % van de meetwaarden een waarde heeft die kleiner dan of gelijk is aan deze waarde.

STANDAARDDEVIATIE

Met de standaarddeviatie kan worden bepaald of getallen in een reeks dicht bij het gemiddelde liggen of juist verspreid zijn over een range. De standaarddeviatie wordt als volgt berekend:

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum \sqrt{(x_i - \bar{x})^2}}{n_x}}$$

- Waarin:
- s_x* *Standaarddeviatie van de getallenreeks x*
 - x_i* *De waarde van een getal in de reeks*
 - $\bar{x}$* *Het gemiddelde van alle getallen in de reeks*
 - n_x* *Het aantal getallen in de reeks*

HETEROGENITEIT

Hiermee kan per stof worden bepaald hoe heterogeen de diffuse bodemverontreiniging over een bodemkwaliteitszone is verdeeld. Hoe hoger het getal voor de heterogeniteit, hoe lager de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone. De heterogeniteit wordt als volgt berekend:

$$Heterogeniteit = \frac{(P95 - P5)}{Industrie - AW2000}$$

- Waarin:
- P5* *5-Percentielwaarde*
 - P95* *95-Percentielwaarde*
 - Industrie* *Omgerkende toetsingsnorm voor "Industrie"*
 - AW2000* *Omgerkende toetsingsnorm voor "AW2000"*

Index	Heterogeniteit
<0,2	Weinig heterogeniteit
0,2 - 0,5	Beperkte heterogeniteit
0,5-0,7	Er is sprake van heterogeniteit
>0,7	Sterke heterogeniteit

VARIATIECOEFFICIENT

De variatiecoëfficient wordt berekend om te kijken of er sprake is van een ruimtelijke clustering. Een hoge variatiecoëfficient is een indicatie voor een eventuele ruimtelijke clustering en een reden om een deelgebied te splitsen. Doorgaans wordt bij een variatiecoëfficient hoger dan 1,5 onderzocht of er sprake is van ruimtelijke clustering of van uitbijters. De variatiecoëfficient wordt berekend door de standaarddeviatie te delen door het gemiddelde.

UITBIJTERGRENS

Grens waarboven waarnemingen als een uitbijter worden beschouwd, gebaseerd op de totale (onverdachte) dataset per zone. Voor de berekening van een indicatieve uitbijtergrens is gebruik gemaakt van de volgende formule:

$$P75= 3(P75 - P25)$$

- Waarin:
- P25* *25-Percentielwaarde*
 - P75* *75-Percentielwaarde*

TEKORT

Het tekort geeft aan of er voor één of meerdere stoffen in een zone te weinig waarnemingen zijn om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de gemiddele bodemkwaliteit van deze zone. Per stof geldt dat er minimaal 20 waarnemingen moeten zijn, die liggen binnen een zone. Daarnaast geldt wanneer een zone meerdere deelzones heeft, dat er per deelzone minimaal 3 waarnemingen moeten zijn.

VASTSTELLING GEMIDDELDE BODEMKWALITEIT

GEM. WAARDE	BODEMKWALITEITS KLASSE	OPMERKING
x ≤ AW2000	AW2000	-
x > AW2000 én x ≤ 2*AW2000	AW2000	Bij overschrijding van de norm voor AW2000 geldt een vrijstelling. Wanneer maximaal 2 stoffen uit het standaardpakket beneden de norm voor 2* AW2000 blijven, wordt de zone ingedeeld in de klasse "AW2000".
	Wonen	Wanneer meer dan 2 stoffen de norm voor "AW2000" overschrijden, maar de norm voor Wonen niet overschrijden, wordt de zone ingedeeld in de klasse "Wonen".
x > 2*AW2000 en x ≤ Wonen	Wonen	-
x > Wonen én x ≤ Wonen+AW2000	Wonen	Bij overschrijding van de norm voor Wonen geldt een vrijstelling. Wanneer maximaal 2 stoffen uit het standaardpakket beneden de norm voor "Wonen+AW2000" blijven, wordt de zone ingedeeld in de klasse "Wonen".
	Industrie	Wanneer meer dan 2 stoffen de norm voor "Wonen+AW2000" overschrijden, maar de norm voor Industrie niet overschrijden, wordt de zone ingedeeld in de klasse "Industrie".
x > Wonen+AW2000 én x ≤ Industrie	Industrie	-
x> Industrie	Industrie	-

Bijlage 5b: Bodemkwaliteit per zone

BIJLAGE 5B: BODEMKWALITEIT PER ZONE

Zone nummer	Zonenaam	Dieptetraject	Lutum en Organische Stof		Zware Metalen									Organische Stoffen			Gemiddelde kwaliteit zone	Functieklasse			Kwaliteit Toepassen grond in zone	Toetsing Emissie Waarde
			LU	OS	Ba	Cd	Co	Cu	Hg	Pb	Mb	Ni	Zn	PCB	PAK	Olie						
1	1. Wonen "oud"	Bovengrond (0-0,5m -mv)	3,53	11,81	AW2000	Wonen	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Wonen	Wonen	Wonen	AW2000	Wonen	Wonen	Industrie	Wonen	< ETW	
		Ondergrond (0,5-3,5m -mv)	3,02	13,10	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Wonen*	AW2000	AW2000	Wonen	Industrie	AW2000	< ETW	
2	1. Wonen "nieuw"	Bovengrond (0-0,5m -mv)	3,44	10,03	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Wonen*	AW2000	AW2000	Wonen	Industrie	AW2000	< ETW	
		Ondergrond (0,5-3,5m -mv)	2,95	12,06	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Wonen	Industrie	AW2000	< ETW	
3	3. Industrie	Bovengrond (0-0,5m -mv)	3,47	11,76	AW2000	AW2000	Wonen*	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Wonen*	AW2000	AW2000	AW2000	Industrie			Wonen	< ETW
		Ondergrond (0,5-3,5m -mv)	2,78	14,18	AW2000	AW2000	Wonen*	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Industrie			AW2000	< ETW
4	4. Buitengebied	Bovengrond (0-0,5m -mv)	3,15	12,82	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Overig (Landbouw / Natuur)	Wonen	Industrie	AW2000	< ETW
		Ondergrond (0,5-3,5m -mv)	2,55	14,06	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Overig (Landbouw / Natuur)	Wonen	Industrie	AW2000	< ETW

VERKLARING KLEURCODES TOETSING

AW2000	Grond voldoet aan klasse AW2000
Wonen	Grond voldoet aan klasse Wonen
Industrie	Grond voldoet aan klasse Industrie
< ETW	Grond voldoet aan de Emissie Toetswaarde

Wonen*	Grond voldoet aan klasse AW2000 (waarde kleiner dan 2*AW2000)
--------	---

VERKLARING KLEURCODES FUNCTIEKLASSE

Wonen	Zone heeft de klasse Wonen
Landbouw / Natuur	Zone heeft de klasse Overig (Landbouw / Natuur)
Industrie	Zone heeft de klasse Industrie

Bijlage 5c: Grondstromenmatrix

BIJLAGE 5C : GRONDSTROMENMATRIX

			Herkomst grond (van...)											
			Bodemkwaliteit		Wonen	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	AW2000	Onbekend	Onbekend
Ontvangende bodem (naar...)	Deelgebied		1. Wonen "oud"		2. Wonen "nieuw"		3. Industrie		4. Buitengebied		Uitgezonderd			
			BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG		
Eis			BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG
Wonen	1. Wonen "oud"	BG												
AW2000		OG												
AW2000	2. Wonen "nieuw"	BG												
AW2000		OG												
AW2000	3. Industrie	BG												
AW2000		OG												
AW2000	4. Buitengebied	BG												
AW2000		OG												
Onbekend	Uitgezonderd	BG												
Onbekend		OG												



Toepassing is toegestaan zonder aanvullend bodemonderzoek



Toepassing is niet (zonder meer) toegestaan zonder aanvullend bodemonderzoek of partijkeuring op de toe te passen grond

AW2000

Klasse achtergrondwaarde (AW2000)

Wonen

Klasse Wonen


BG

Bovengrond (0-0,5m -mv)

OG


Bovengrond (0,5-3,5m -mv)

Bijlage 6a: Ontgravingskaart bovengrond




Legenda:

- Gemeentegrens
- Topografie
- AW2000
- WONEN
- N.v.t. (niet gezoneerd)
- Hoofdafwatering (niet gezoneerd)
- Snelwegen en hoofdwegen (niet gezoneerd)
- Spoorbaan (niet gezoneerd)


Titel: Ontgravingskaart Bovengrond (0-0,5m -mv)		Bijlage: 6a
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen		
Projectnummer: 2015.001		
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	
		

Bijlage 6b: Ontgravingskaart ondergrond




Legenda:

- Gemeentegrens
- Topografie
- AW2000
- N.v.t. (niet gezoneerd)
- Hoofdafwatering (niet gezoneerd)
- Snelwegen en hoofdwegen (niet gezoneerd)
- Spoorbaan (niet gezoneerd)


Titel: Ontgravingskaart Ondergrond (0,5-3,5m -mv)		Bijlage: 6b
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen		
Projectnummer: 2015.001		
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	
		

Bijlage 7a: Toepassingskaart bovengrond




Legenda:

- Gemeentegrens
- Topografie
- AW2000
- WONEN
- N.v.t. (niet gezoneerd)
- Hoofdafwatering (niet gezoneerd)
- Snelwegen en hoofdwegen (niet gezoneerd)
- Spoorbaan (niet gezoneerd)


Titel: Toepassingskaart Bovengrond (0-0,5m -mv)			Bijlage: 7a
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen			 ArtifexTerra milieuprojecten 
Projectnummer: 2015.001			
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	Opgesteld door: E.J. Heskes	
 0 0,5 1 2 3 4 Kilometers			

Bijlage 7b: Toepassingskaart ondergrond




Legenda:

- Gemeentegrens
- Topografie
- AW2000
- N.v.t. (niet gezoneerd)
- Hoofdafwatering (niet gezoneerd)
- Snelwegen en hoofdwegen (niet gezoneerd)
- Spoorbaan (niet gezoneerd)


Titel: Toepassingskaart Ondergrond (0,5-3,5m -mv)		Bijlage: 7b
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen		
Projectnummer: 2015.001		
Datum: 07-09-2015	Schaal: 1:40.000	
		

Bijlage 8: Begrenzing bevoegd gezag oppervlaktewateren

Principetekening begrenzing oppervlaktewaterlichamen



Watergang met kademuur




Insteek: is gelijk aan de voorzijde van de kademuur.

Grens: deze ligt 1 meter buiten de insteek. Indien een onderhoudsstrook aanwezig is de begrenzing gelijk aan insteek + breedte onderhoudspad.

Beschermingszone: Een denkbeeldige lijn van 45°(druklijn) grenzend aan de constructie bepaald de grens van de toekomstige beschermingszone

Heringerichte watergang




Insteek: gelijk aan het profiel dat voldoende is voor de (normaal) afvoer.

Grens: deze is gelijk aan de eigendomsgrens of aan de begrenzing waarvoor privaatrechtelijke overeenkomsten zijn afgesloten

Beschermingszone: n.v.t.

Genormaliseerde watergang




Insteek: gelijk aan het snijpunt (theoretisch) van maaiveld en talud.

Grens: deze ligt 1 meter buiten de insteek. Indien er een onderhoudsstrook aanwezig is de begrenzing gelijk aan insteek + breedte onderhoudspad.

Beschermingszone: n.v.t.

Overkluisde watergang



Insteek: gelijk de aan buitenzijde van de overkluizing

Grens: gelijk de aan buitenzijde van de overkluizing.

Beschermingszone: afstand tussen de insteek en een denkbeeldige druklijn die bepaald wordt door de binnen onderkant buis van de duiker en de buitenzijde van de overkluizing.

Holleweg



Insteek: gelijk de aan buitenzijde van de weg

Grens: gelijk de aan buitenzijde van de weg


Beschermingszone: n.v.t.

Weg-watergang




Insteek: gelijk de aan buitenzijde van de weg, inclusief eventuele verkanting of profiel
Grens: gelijk de aan buitenzijde van de weg, inclusief eventuele verkanting of profiel
Beschermingszone: n.v.t.

Bedijkte watergang



Insteek: is gelijk aan het snijpunt (theoretisch) van talud naar kruin dijklichaam.
Grens: is gelijk de aan de teen van het dijklichaam
Beschermingszone: afstand tussen grens en de druklijn die wordt bepaald door snijpunt van het talud en de bodem van de watergang

Meanderende watergang



Insteek: is afhankelijk van de begrenzing waterlijn.

Grens: bij een rechte oever ligt deze 1 meter buiten de insteek. Bij een variabele oever is deze gelijk aan de eigendomsgrens of aan de begrenzing waarvoor privaatrechtelijke overeenkomsten zijn afgesloten

Beschermingszone: n.v.t.

Bijlage 9: Begrippenlijst en afkortingen

Achtergrondwaarden: in de regeling bodemkwaliteit vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

Baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Beheergebied: gebied waarbinnen de opgestelde bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart geldend is.

Bijzondere omstandigheden: Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, als er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan verdachte locaties, locaties waar sanering heeft plaatsgevonden, e.d. Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden.

Bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Bodemfuncties: gebruik van de bodem, niet zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, zoals dat is vastgesteld in rapportage van de bodemkwaliteitskaart.

Bodemfunctieklassenkaart: een kaart met één of meer kaarteenheden, ook wel gebieden of zones genoemd die elk gekenmerkt worden door een uniforme bodemopbouw en een specifieke gebruikshistorie. De kaart geeft inzicht in deze kenmerken en in de daarmee samenhangende fysische en chemische kwaliteit van de bodem.

Bodemfunctieklassen: in de regeling bodemkwaliteit vastgestelde indeling van bodemfuncties in de categorieën zoals bedoeld in artikel 55, eerste lid Bbk.

Bovengrond: de grond op een diepte van 0-0,5 m-mv.

Bodemkwaliteitskaart: een kaart waarop de verschillende bodemfuncties zijn aangegeven, waarbij het bodemgebruik is ingedeeld in de klassen Wonen, Industrie en overig bodemgebruik. Onder het laatstgenoemde gebruik vallen landbouw en natuur.

Bodemkwaliteit: de milieuhygiënische bodemkwaliteit in een bepaald gebied. Deze wordt gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden).

Bodemkwaliteitsklasse: In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen:

- Achtergrondwaarde
- Wonen
- Industrie

Bodemkwaliteitszone: deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd (dus ook diepte).

Bodemverontreiniging: de nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van de bodem als gevolg van menselijke activiteiten, waarbij op directe of indirecte wijze stoffen op of in de bodem zijn gebracht of geraakt.

Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door het college van deskundigen bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

Certificaat: verklaring waarmee een door Onze Minister erkende certificeringsinstelling kenbaar maakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde persoon voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument.

Concentratie: de hoeveelheid stof per gewichts- of volume eenheid van het medium waarin de stof aanwezig is. Ook wel aangeduid met 'gehalte'.

Deelgebied: deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is.

Detectiegrens: de ondergrens van het meetbereik bij een chemische analyse.

Diffuse verontreinigingen: historische gegroeide achtergrondgehalten. Deze zijn door diverse oorzaken ontstaan. Ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde concentratie binnen een gebied waarvoor geldt dat er geen sprake is van een of meerdere puntbronnen.

Emissietoetswaarden: toetswaarden van de Regeling bodemkwaliteit bij grootschalige bodemtoepassing (GBT) op de landbodem waaronder geldt dat de uitloging verwaarloosbaar geacht.

Erkende kwaliteitsverklaring: schriftelijke verklaring die is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning, waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij die afkomstig is van een persoon of instelling die is erkend voor het produceren op basis van een nationale BRL, voldoet aan de bij of krachtens Bbk gestelde eisen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit, mits toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

Erkenning: beschikking van Onze Ministers waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of een instelling voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens dit besluit geldende voorwaarden.

Ernstige bodemverontreiniging: grond waarvan gehalten voor een of meer stoffen de interventiewaarden voor bodemkwaliteit overschrijden.

Ernstig geval van bodemverontreiniging: geval van bodemverontreiniging waarbij 25 m³ van de bodem of 100 m³ grondwater is verontreinigd met stoffen in een gemiddelde concentratie die hoger is dan de interventiewaarde.

Fabrikant-eigenverklaring: schriftelijke verklaring, afgegeven door de producent van een bouwstof, grond of baggerspecie, waarin deze verklaart dat de bijbehorende partij voldoet aan de bij of krachtens het Bbk gestelde eisen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit. Uit de verklaring blijkt op welke wijze is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Bbk gestelde eisen.

Gebiedseigen bodemkwaliteit: de voor een deelgebied kenmerkende bodemkwaliteit, die is ontstaan als gevolg van achtergrondverontreiniging.

Gezoneerd gebied: gebied dat is weergegeven als een bodemkwaliteitszone op een bodemkwaliteitskaart en waarvan de bodemkwaliteit is vastgesteld.

Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Ook verontreinigde grond die is gereinigd wordt als grond beschouwd. Grond die is vermengd met een beperkte hoeveel bodemvreemd materiaal (<20 %) wordt als grond gedefinieerd.

Grondstroom: de fysieke hoeveelheid grond die verplaatst wordt tussen het moment dat deze vrijkomt en zijn eindbestemming.

Grondstromenmatrix: matrix waarin de mogelijkheden voor grondverzet tussen verschillende zones zijn uitgewerkt en waarin is aangegeven welke voorwaarden gelden bij grondverzet van de ene zone naar de andere zone of bij grondverzet binnen een zone.

Grondverzet: het verzetten of verplaatsen van grond door graven.

Grondwerk: een grondwerk is een werk waarbij als bouwstof uitsluitend grond wordt gebruikt. Indien de grond in het grondwerk geschikt is voor het beoogde bodemgebruik en een vergelijkbare kwaliteit heeft als de ontvangende bodem kan het grondwerk bodem worden en vervalt de verwijderingsplicht. Voorbeelden van werken die bodem worden, zijn: aanvullingen, ophogingen, slootdempingen alsmede egaliseringswerken in het kader van bijvoorbeeld landinrichting en natuurontwikkeling.

Grootschalige bodemtoepassingen: binnen het Besluit en Regeling bodemkwaliteit is het toetsingskader voor het toepassen van grond in grootschalige toepassingen opgenomen. Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem. Wel moet de toe te passen grond voldoen aan de emissietoetswaarden om te voorkomen dat ontoelaatbare uitloging naar de onderliggende bodem en het grondwater plaatsvindt. Grootschalige toepassingen hebben een minimaal volume van 5.000 m³ en een minimale toepassingshoogte van 2 meter. Voor (spoor)wegen geldt een minimale toepassingshoogte van 0,5 meter. Een grootschalige toepassing moet worden afgedekt met een leeflaag van tenminste 0,5 meter dikte. Hiervan zijn grootschalige toepassingen in bermen van (spoor)wegen uitgezonderd. De leeflaag moet geschikt zijn voor de functie en passen bij de daadwerkelijke bodemkwaliteit van de omliggende bodem.

Hergebruik: (hernieuwde) toepassing van grond; als bodem of als bouwstof in werken zodanig dat deze weer onderdeel gaat uitmaken van de bodem.

Heterogeniteit: de mate waarin gehalten binnen de diffuse bodemverontreiniging over een bodemkwaliteitszone zijn verdeeld. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index:

- Index < 0,2 : weinig heterogeniteit
- 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit
- 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit
- Index > 0,7 : sterke heterogeniteit

Homogeen gebied: gebied dat qua historie, bodemopbouw en bodemgebruik overeenkomstig is. In de praktijk wordt een homogeen gebied zodanig begrensd dat de variatie binnen het gebied kleiner is dan de variatie tussen de gebieden.

IBC-bouwstof: bouwstof die vanwege de mate van emissie alleen met isolatie-, beheer-, en controlemaatregelen mag worden toegepast.

Interventiewaarden: in Circulaire bodemsanering vastgestelde generieke waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, als bedoeld in artikel 36 Wbb.

Isolatie, beheer- en controlemaatregelen: maatregelen waardoor bij toepassing van een bouwstof nagenoeg geen contact optreedt van die bouwstof met hemelwater en grondwater.

Kwaliteitsklasse: in het Besluit en Regeling bodemkwaliteit vastgestelde indeling in categorieën van de kwaliteit van de bodem, grond of baggerspecie.

Kritische parameter: Een parameter waarvoor geldt dat de gehalten binnen (een deel van) het beheergebied zodanig hoog en/of variabel zijn in vergelijking tot de andere stoffen, dat de betreffende stof bepalend kan zijn voor de bodemkwaliteit in (het betreffende deel van) het beheergebied. Elke parameter waarvoor geldt of wordt verwacht dat de 95-percentielwaarde de voor die parameter geldende tussenwaarde overschrijdt moet in ieder geval als kritische parameter worden aangemerkt.

Landbouwbedrijf: bedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Meststoffenwet.

Lutum: gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm, betrokken op het totale drooggewicht van grond.

Milieuhygiënische verklaring:

- a. voor bouwstoffen, grond of baggerspecie: partijkeuring, fabrikant-eigenverklaring of erkende kwaliteitsverklaring, en
- b. voor grond, baggerspecie of de bodem, waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast: verklaring omtrent de milieuhygiënische kwaliteit van een specifieke partij of de bodem, die is afgegeven op basis van een kaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of 57, tweede lid Bbk of een bij regeling van Onze Ministers aangewezen normdocument of onderzoeksprotocollen.

NEN: Nederlandse Norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut.

Normdocument: een voor een werkzaamheid op grond van artikel 25 Bbk aangewezen beoordelingsrichtlijn, protocol of andere richtlijn, code, aanbeveling of norm die of dat eisen bevat ter bevordering van de kwaliteit van werkzaamheden of de uitvoering daarvan.

Niet gezoneerd deelgebied: een deelgebied waarvoor voldoende waarnemingen zijn om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten of wanneer bewust wordt gekozen om een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart. (zie ook: Uitgesloten gebied).

Ondergrond: de grond op een laagdiepte van 0,5-2,0 m-mv.

Onverdachte locatie: locatie waar geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Opslaan: het tijdelijk opslaan van grond in of buiten een inrichting, vooruitlopend op verwerking of gebruik.

Ontgravingskaart: de ontgravingskaart geeft de milieuhygiënische chemische kwaliteit van (eventueel) te ontgraven grond. Als ontgravingskaart is opgesteld volgens de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten is de kaart de gebruiken als erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit en Regeling bodemkwaliteit. De beoordeling van de bodemkwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone getoetst aan de toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

Parameter: chemische stof of een fysische eigenschap.

Partij: identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit, die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast.

Partijkeuring: schriftelijke verklaring op basis van een eenmalig onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning, en waarin wordt vermeld of een partij onder het regime van het besluit kan worden toegepast en hoe dit is vastgesteld.

Percentiel/percentielwaarde: waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde.

Samenstellings- en immissiewaarden: samenstellingswaarden: de concentraties organische- en anorganische parameters die zich in een materiaal bevinden. Immissiewaarden: in het Besluit bodemkwaliteit min of meer synoniem voor uitloging: de uittredende hoeveelheid verontreinigende stoffen uit een materiaal.

Schone grond: grond waarvan de gehalten van verontreinigende stoffen de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (AW2000) niet overschrijden met in achtneming van aanvullende de toetsregels uit de Regeling bodemkwaliteit.

Standaardbodem: bodem met 25% lutum en 10% organische stof.

Stand-still beginsel: milieubeleid gericht op het niet laten verslechteren van de milieukwaliteit.

Sterk verontreinigde grond: Grond die bij toetsing aan de Circulaire bodemsanering de interventiewaarde overschrijdt.

Toepassen van grond: het aanbrengen, verspreiden of tijdelijk opslaan van grond als bedoeld in artikel 35 Bbk, het houden van de aangebrachte of tijdelijk opgeslagen grond in die toepassing, alsmede het laten verrichten daarvan.

Toepassingskaart: de toepassingskaart geeft toepassingseis per zone waaraan de toe te passen grond aan moet voldoen. Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem

Uitbijters: waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is gevestigd. De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typfouten tijdens invoer, fouten in het laboratorium e.d.

Uitgesloten/Uitgezonderd gebied: uitgesloten gebieden op beleidsmatige gronden niet kunnen worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (puntverontreiniging, te weinig waarnemingen e.d.). Voorbeelden van beleidsmatig uitgesloten gebieden zijn o.a. gebieden waar de gemeente niet het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is, zoals gebieden die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat of waterschap.

Variabiliteit: mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert.

Variatiecoëfficiënt: maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde).

Verdachte locatie: Locatie waar bodembedreigende activiteit(en) plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

Vormgegeven bouwstof: bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm³, die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft.

Vooronderzoek: onderzoek volgens NEN 5725 waarin de verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit op historische en actuele gegevens wordt gemaakt o.a. door raadpleging van het bodeminformatiesysteem (BIS), historisch kaartmateriaal, terreininspectie.

Werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof, uitgezonderd het verondiepen of het dempen van een oppervlaktewaterlichaam en het ophogen van de bodem ten behoeve van woonwijken en industrieterreinen. Kenmerk van een werk is dat een werk geen deel uitmaakt van de bodem en dat, zodra het werk zijn functie verliest, de bouwstoffen waaruit het werk bestaat, worden verwijderd.

AFKORTINGEN

AP04 Accreditatie programma 04, monsternamen (AP04; van Raad voor accreditatie)

Awb Algemene wet bestuursrecht

BIS Bodem Informatie Systeem

BKK bodemkwaliteitskaart

Bbk Besluit bodemkwaliteit

BW Burgemeester en Wethouders

NEN Nederlandse eindnorm

OO oriënterend onderzoek

SO saneringsonderzoek

SP saneringsplan

Wbb Wet bodembescherming

**Bijlage 10a: Alle gebruikte rapporten (boven- en onder-
grond)**

BIJLAGE 10A ALLE MEEGENOMEN RAPPORTEN

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305501	AA188310446	.Nedcar-vestiging locatie 2	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	21-1-2008
AA188300009	AA188300320	3 Woningen Hoek Steenstraat/Dalstraat	Steenstraat					LIMBRICHT	Oriënterend bodemonderzoek	Fugro Ecolyse	3-2-1987
AA188300015	AA188300324	5 Woningen Platz W.V.Limbricht	Platz			25		LIMBRICHT	Oriënterend bodemonderzoek	Fugro Ecolyse	11-11-1987
AA188300560	AA188300754	A.G.J. Peters	Bergstraat			35	6131AV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business Support	11-6-1997
AA188304074	AA188303766	Aan de Greune Paol 13	Aan de Greune Paol					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	28-2-2002
AA188304424	AA188303766	Aan de Greune Paol 13	Aan de Greune Paol					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	2-7-2002
AA188315480	AA188311415	Aan het Broek 3	Aan het Broek					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	11-1-2013
AA188304453	AA188303762	Aan het Broek 87-89	Aan het Broek				6137TK	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	10-11-1999
AA188302435	AA188302759	Aannemersbedrijf Gooevaers En Zn	Hofkamp	26			6161DC	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		11-2-1999
AA188304720	AA188303674	abshovenrade	Bronkboomstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	11-9-2002
AA188304067	AA188305905	Achter de Hoven	Achter de Hoven					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	1-8-1993
AA188304068	AA188303574	Achter de Hoven	Achter de Hoven					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	6-6-1994
AA188305423	AA188310399	Achter de Hoven	Achter de Hoven					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	10-7-2006
AA188300641	AA188305892	Achter De Hoven (Broeksittard)	Achter De Hoven					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	17-2-1998
AA188304573	AA188303393	Achter de Kerk tussen 19 en 23	Achter de Kerk					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	25-10-2000
AA188304280	AA188303254	Afleverterrein Nedcar	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	1-9-1998
AA188300752	AA188300713	Agnetenberg St.	Rosmolenstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	15-9-1995
AA188300665	AA188300829	Agro Swentibold/ Midden Limburg	Veeweg				6142AW	EINIGHAUSEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Blgg / Bedrijfslab	29-7-1999
AA188315570	AA188300829	Agro Swentibold/ Midden Limburg Ba	Veeweg				6142AW	EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	P en J MilieuBIS9	19-6-2013
AA188302148	AA188302646	Akropolis	Rijksweg Centrum				6161EH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-4-1995
AA188303138	AA188303122	Albert Heijn, Mauritslaan 2-4	Mauritslaan	2		4	6161HV	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188304091	AA188303581	Aldenhofweg	Aldenhofweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-1-1997
AA188306261	AA188303359	Aldenhofweg ong.	Aldenhofweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	8-8-2005
AA188302080	AA188302434	Aldi	Jos Klijnenlaan			42	6164AR	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		3-3-1994
AA188306598	AA188310654	Andersonstraat ong.	Andersonstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	30-10-2012
AA188306664	AA188310670	Anemonenstraat 2-8	Anemonenstraat	8		8	6163JW	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Arcadis	19-9-2011
AA188304096	AA188303584	Ankersweg 56	Ankersweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	27-5-2002
AA188304102	AA188305909	Ankersweg 59 B	Ankersweg		B			BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	1-1-1993
AA188305129	AA188303532	Annadaelstraat 2	Annadaelstraat				6136CD	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	14-11-2003
AA188315394	AA188311384	Annastraat 3-5	Annastraat			5		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	24-3-2006
AA188305184	AA188303438	AO Baandert II	Janekers Vaart					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	7-4-2004
AA188305076	AA188303542	AO Obbichterweg/Sluisweg(Locatie B)	Obbichterweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Witteveen en Bos	23-3-2003
AA188300056	AA188300365	Arbeidsbureau	Rijksweg Zuid						Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	20-1-1995
AA188304909	AA188305967	Arendstraat	Arendstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	3-1-2000
AA188300394	AA188300627	Avp	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-6-1990
AA188300658	AA188305896	B. Gardier	Sittarderweg				6151AA	MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	10-10-1997
AA188300058	AA188300370	Baanderthof Fase 2	Baanderthof					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	15-3-1995
AA188300409	AA188300633	Bachstraat/Debussystraat	Bachstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188302391	AA188302728	Bachus	Valderenstraat	85			6163GD	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		22-6-1998
AA188302128	AA188302499	Baggen	Parallelweg			58	6161SM	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		15-8-1995
AA188304095	AA188303227	Bandstraat	Bandstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Het Milieuburo	23-8-2000
AA188304094	AA188303583	Bandstraat	Bandstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Het Milieuburo	1-1-1996
AA188302077	AA188303165	Barbara Kerk	Irisstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-9-1994
AA188305432	AA188310404	Barge Terminal Born	Holtum-Noordweg					BORN	Indicatief onderzoek	DHV	29-7-2004
AA188304753	AA188303712	Basisschool	Leyenbroekerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	28-9-2000
AA188304824	AA188303661	basisschool "Aan de Meule"	Molenweg				6133WZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	11-9-2002
AA188300604	AA188300774	Basisschool "Sjadssjool"	Vastradastraat				6137AM	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business Support	9-12-1997
AA188305377	AA188307240	Basisschool De Kluis	Meeuwenlaan					Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	12-9-2006
AA188302380	AA188302722	Basisschool Driesprong	Haesselderstraat	9			6166EG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		16-4-1998
AA188300041	AA188300350	Basisschool Limbrichterveld	Huntstraat				6135CP	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	10-4-1995
AA188300105	AA188300350	Basisschool Limbrichterveld	Huntstraat				6135CP	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	26-7-1996
AA188302209	AA188302614	Beckers	Lindenlaan				6163AW	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		18-12-1995
AA188304286	AA188303296	Bedrijfsterrein aan HaasKoul	Haaskoul			7	6121JN	BORN	Indicatief onderzoek	Intron	23-7-1993
AA188304170	AA188302554	Bedrijfsterrein Slachthuis	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	5-1-1995
AA188304946	AA188303670	Bedrijvenstad Fortuna deellocatie	Parijsboulevard					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	18-6-2002
AA188306674	AA188303670	Bedrijvenstad Fortuna deellocatie	Parijsboulevard					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	3-3-2011
AA188300158	AA188300430	Beekdal	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	17-10-1995
AA188300201	AA188300443	Beekstraat	Beekstraat					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	10-2-1994
AA188304569	AA188303716	Beekstraat	Beekstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	7-2-2000
AA188304092	AA188303582	Beekstraat 23	Beekstraat	23				BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon BV	28-8-1995
AA188306297	AA188303579	Beelaertsstraat	Beelaertsstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	18-6-2008
AA188304084	AA188303579	Beelaertsstraat	Beelaertsstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans	1-2-2000
AA188302293	AA188302670	Begraafplaats Vouersveld	Vouershof	1			6161DB	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		28-7-1997
AA188302348	AA188302701	Bejaardenhuis	Bloemenmarkt					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		3-10-1997
AA188302192	AA188302601	Belgiestraat	Belgi+straat					GELEEN	Oriënterend bodemonderzoek		1-7-1995
AA188303196	AA188303167	Beneluxflat	Beneluxlaan	1		127	6164EM	GELEEN	Oriënterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	23-10-1998
AA188300696	AA188300561	Bergerweg	Bergerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	15-4-1998
AA188304886	AA188303657	Bergerweg ong	Bergerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	12-3-2003
AA188306677	AA188310677	Bergerweg 2	Bergerweg					EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	11-3-2011
AA188315385	AA188311381	Bergerweg 37	Bergerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	1-5-2006

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300629	AA188300794	Bergerweg 7-11	Bergerweg	7		11	6142AA	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	28-6-1998
AA188304826	AA188303443	bergingsbassin	Resedastraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Grontmij	7-12-2000
AA188300208	AA188300451	Bergmans	Everstraat				6142BD	EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans Eco	2-12-1994
AA188300245	AA188300494	Bestemmingsplan Aan Het Broek	Aan Het Broek					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	26-8-1993
AA188300194	AA188300440	Bestemmingsplan Abshoven	Abshoven					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecologyse	23-9-1994
AA188300195	AA188300440	Bestemmingsplan Abshoven	Abshoven					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Grontmij	1-12-1994
AA188300196	AA188300440	Bestemmingsplan Abshoven	Abshoven					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecologyse	8-5-1996
AA188300322	AA188300561	Bestemmingsplan Bergerweg	Bergerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	28-7-1992
AA188300311	AA188300548	Bestemmingsplan Bergerweg Noord	Bergerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	28-1-1992
AA188300312	AA188300549	Bestemmingsplan Bergerweg Zuid Fase 1	Bergerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-4-1992
AA188315411	AA188300549	Bestemmingsplan Bergerweg Zuid Fase 1	Bergerweg					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Aelmans	14-3-2006
AA188304892	AA188300399	Bestemmingsplan Bergerweg Zuid Fase 2	Bergerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Lyons Business	1-4-2001
AA188300068	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Brugstraat				6131AC	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	22-4-1993
AA188300066	AA188303368	Bestemmingsplan Brugstraat	Mgr. Claessensstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-8-1995
AA188300069	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Stadswegske				6131AG	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	22-4-1993
AA188300067	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat.Ramalux	Brugstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	26-4-1993
AA188300248	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat	2			6151CZ	MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	9-3-1993
AA188300250	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	11-12-1991
AA188300252	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	11-12-1991
AA188300254	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	11-12-1991
AA188300428	AA188300650	Bestemmingsplan Craaveld						SITTARD	Indicatief onderzoek	Geoconsult	14-9-1989
AA188302059	AA188302400	Bestemmingsplan Geleenbeeklaan Noord	Geleenbeeklaan					GELEEN	Indicatief onderzoek		8-9-1989
AA188304193	AA188303612	Bestemmingsplan 'Hondsbroek'						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-5-1987
AA188304196	AA188303614	Bestemmingsplan 'Hondsbroek'						BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	26-6-1993
AA188300075	AA188300380	Bestemmingsplan Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	28-10-1994
AA188300092	AA188300392	Bestemmingsplan Kemperkoul Deelplan 3						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-2-1992
AA188300223	AA188300464	Bestemmingsplan Kemperkoul Europapark				5		SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	2-2-1994
AA188300264	AA188300506	Bestemmingsplan Kemperkoul Europapark						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-3-1993
AA188300265	AA188300507	Bestemmingsplan Kemperkoul Europapark						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	5-5-1993
AA188300495	AA188300685	Bestemmingsplan Kemperkoul Haagsittardpa						SITTARD	Indicatief onderzoek		11-7-1988
AA188300396	AA188300628	Bestemmingsplan Ophoven li	Ophoven					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188300459	AA188300669	Bestemmingsplan Steengrub/Vloedgraaf	Gildenstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1987
AA188300039	AA188300348	Bestemmingspln Kemperkoul Haagsittard5+6						SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	26-7-1995
AA188304038	AA188303568	Betemmingsplan Schipperskerk						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-5-1991
AA188304036	AA188303566	Bettinumstraat						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-5-1991
AA188300203	AA188300445	Beukeboomweg	Beukeboomweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	24-11-1994
AA188304884	AA188303655	Beukenboomsweg ong	Beukenboomsweg					GUTTECOVEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	14-2-2000
AA188300051	AA188300358	Beurgens	Hasseltsebaan				6135GZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	7-4-1995
AA188305518	AA188310460	Beurgens	Hasseltsebaan				6135GZ	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	EMN BV	7-1-2008
AA188305291	AA188310349	Biesweg Ong (bedrijventerrein Holtum N I	Biesenweg					Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	20-6-2005
AA188303189	AA188303161	Bioscooplokatie/Bestemmingsplan Westelij	Eggelstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CSO	20-3-2000
AA188300547	AA188300742	Bloemenhandel Schmeitz	Aan Het Broek			33	6137TJ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	8-10-1996
AA188305525	AA188310436	Bloemenhof 2	Bloemenhof					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	23-11-2007
AA188300316	AA188300554	Boels	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-11-1992
AA188300695	AA188300850	Boels Verhuur Bv	Dr. Nolenslaan	123			6136GM	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	4-5-1998
AA188300541	AA188300554	Boels Verhuur Bv	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	12-5-1997
AA188302221	AA188302621	Bogman	Spoorstraat				6161AC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		12-6-1995
AA188300029	AA188300339	Boogers	Oude Heiweg				6136XK	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	3-11-1995
AA188302281	AA188302663	Boomgaard	Urmonderbaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		3-4-1997
AA188304046	AA188303571	Bornermarkt 2	Borner Markt				6121LT	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	7-12-1999
AA188304078	AA188303576	Bornerweg 12	Bornerweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Miko	1-11-2001
AA188306688	AA188308263	Bornerweg 12	Bornerweg				6125BH	Obbicht	Verkennend onderzoek NEN 5740	NovafLOW Milieuvdies	15-12-2009
AA188304085	AA188303580	Bornerweg 42 - 42A	Bornerweg	42		42A		BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	4-11-1999
AA188315413	AA188311391	Bornerweg 44	Bornerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	23-12-2004
AA188304262	AA188303770	bornerweg 5-7	Bornerweg					BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-5-1991
AA188304512	AA188303374	Bornerweg 8	Bornerweg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	24-2-1999
AA188304514	AA188303376	Borneweg/Beekstraat	Beethovenstraat				6137PS	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	25-2-1999
AA188306476	AA188310631	Borrekuilstraat toekomstig milieupark (vml Langen terrein)	Borrekuilstraat					GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Aelmans	22-9-2009
AA188302446	AA188302768	Bosch ljsventer	Spoorstraat			A	6161AA	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		22-4-1999
AA188300159	AA188300431	Bosman	Industriestraat				6135KG	Sittard	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	21-6-1996
AA188305135	AA188303831	Bosweg (ong.)	Bosweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	13-2-2004
AA188304422	AA188303425	Boulevard 4	Boulevard					Grevenbicht	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	19-7-2002
AA188302418	AA188302748	Bouwmarkt Karwei	Kampstraat		B		6163HG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		10-12-1998
AA188305140	AA188303833	Bovenstraat 49	Bovenstraat					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Lyons Business	11-5-2004
AA188300314	AA188300552	Bradleystraat	Bradleystraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-6-1992
AA188306277	AA188310521	Brandstraat 27	Brandstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	15-5-2008
AA188305109	AA188303813	Brandstraat 7	Brandstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	16-12-2003
AA188303149	AA188302476	Brandweerkazerne Molenstraat (Rioolrenov	Molenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	27-3-2000
AA188305449	AA188310411	Brede School Burg. Smeetsstraat	Burg. Smeetsstraat					Munstergeleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	17-7-2007
AA188300204	AA188300447	Bremstraat/Veestraat/Anjelierstraat/Kami	Bremstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740		1-6-1994
AA188300692	AA188300848	Brizzi	Provincialeweg					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	4-9-1997
AA188304669	AA188303688	Broekstraat 13	Broekstraat				6133BM	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Ascor Analyse	1-7-2001
AA188304079	AA188303577	Bronstraat	Bronstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	G en O-Consult	14-12-1995
AA188315376	AA188311373	Bronstraat 2a	Bronstraat		A			BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	3-5-2006

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304075	AA188303219	Bronstraat 7 b	Bronstraat		B		6121LG	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Het Milieuburo	25-2-2000
AA188305263	AA188306035	Brouwerstraat 2	Brouwerstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	14-6-2004
AA188315588	AA188311486	Brugstraat (deelgebied 3) te Sittard	Brugstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Inpijn en Blokpoel	16-5-2014
AA188304947	AA188300376	Brugstraat 21/Stadwegske 29	Brugstraat				6131AC	SITTARD	Oriënterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	24-2-1999
AA188304076	AA188303575	Brugstraat 22	Brugstraat				6121RR	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiters	9-10-1996
AA188302461	AA188302777	Buidsmodezaak Desiree	Rijksweg Centrum			82	6161EH	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	24-6-1999
AA188304077	AA188305907	Buchterweg	Buchterweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	28-7-1993
AA188305429	AA188310403	Buffer, laan van Algarve	Elsenburglaan					GELEEN	Indicatief onderzoek	Heel BV	6-3-2007
AA188302056	AA188302395	Bunderhof	Europalaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		23-3-1994
AA188302417	AA188302395	Bunderhof Beneluxlaan /Europalaan	Beneluxlaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	26-10-1998
AA188303009	AA188303008	Burg. Lemmensstraat 125	Burg. Lemmensstraat	125				GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	
AA188303121	AA188303107	Burg. Lemmensstraat 228	Burg. Lemmensstraat	228				GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon	25-2-2000
AA188300115	AA188300406	Burg. Van Bostelstraat 4	Burg. van Bostelstraat					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	E.J.J. Limbourg	22-3-1996
AA188304183	AA188303608	Burgemeester Houbenstr 11	Burg. Houbenstraat					PAPENHOVEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	26-5-1998
AA188315410	AA188311390	Burgemeester Lemmensstraat 271/271A	Burg. Lemmensstraat			271a		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	20-12-2005
AA188306655	AA188310668	Burgemeester Lemmensstraat 271-309	Burg. Lemmensstraat			309		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Arcadis	19-9-2011
AA188315538	AA188310517	Burgemeester Lemmensstraat 88/88a	Burg. Lemmensstraat			132		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	17-1-2003
AA188306658	AA188310665	Burgemeester Lemmenstraat 175-221	Burg. Lemmensstraat			221		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Arcadis	19-9-2011
AA188302074	AA188302425	Burgers Cv/Airco	Hofkamp					GELEEN	Indicatief onderzoek		26-3-1991
AA188304870	AA188302450	Burgers Cv/Airco	Hofkamp				6161DC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	13-3-2003
AA188302389	AA188302478	Burlet	Napoleonbaan Noord	6			6163HH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		22-6-1998
AA188302378	AA188302720	Busio Vastgoed B.V. Kanariestraat Perc C	Kanariestraat	3979				GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		9-4-1998
AA188302437	AA188302761	Buurthuizen De Linde En De Eik	Hyacinthenlaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		22-2-1999
AA188300004	AA188305885	C.P.M.J.J. Wehrens	Bovenstraat					LIMBRICHT	Monitoringsrapportage	De Ruiters	30-8-1994
AA188300427	AA188300649	Caeciliastraat	Caeciliastraat					GUTTECOVEN	Indicatief onderzoek	IGF	16-1-1990
AA188305539	AA188310452	Caeciliastraat ong. te Guttecoven	Caeciliastraat					Guttecoven	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	31-3-2008
AA188305245	AA188306022	Cafe t Vlaegelke, Markt 8/9	Markt			9		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	18-10-2005
AA188300388	AA188300623	Cai-Station Duistergats	Gats					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	4-11-1996
AA188302040	AA188302378	Centrum/Mauritslaan Prins De Lignestraat						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		15-8-1994
AA188302044	AA188302382	Centrum/Op De Vey Parklaan'	Op de Vey					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		15-8-1994
AA188302043	AA188302381	Centrum/Rijksweg Centrum	Rijksweg Centrum					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		15-8-1994
AA188302180	AA188302588	Centrumplan						GELEEN	Indicatief onderzoek		8-10-1992
AA188300452	AA188300665	Claassen	Houbeneindstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	9-4-1987
AA188300446	AA188300660	Claessen	Kerkstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	9-10-1996
AA188305406	AA188310392	Clematisstraat 20-22	Clematisstraat			22		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	13-12-2006
AA188305186	AA188303843	Cloyhildestraat	Clotildestraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	25-6-2004
AA188300325	AA188300571	Collaris	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-5-1992
AA188300052	AA188300360	Colle	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Laboran	10-3-1995
AA188300426	AA188300648	Concordiastraat	Concordiastraat					EINIGHAUSEN	Indicatief onderzoek	IGF	11-12-1989
AA188300568	AA188300404	Concordiastraat Einighau	Concordiastraat					EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans Eco	13-2-1997
AA188300037	AA188300346	Cornelissen	Oude Heiweg				6136XK	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	18-4-1995
AA188300687	AA188300844	Corten	Provincialeweg				6141AA	LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	2-6-1998
AA188302159	AA188302563	Coumans	Rijksweg Zuid					Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740		4-11-1994
AA188302113	AA188302473	Coumans Poedercoating	Mercuriusstraat				6161XK	GELEEN	Indicatief onderzoek		15-3-1991
AA188300556	AA188300750	Coumans/Linssen	Bovenstraat					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	12-4-1996
AA188300055	AA188300364	Cremers	Dr. Nolenslaan		A		6136GV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Laboran	22-3-1995
AA188304009	AA188303560	Croonenbergstraat/Weidestraat						BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon BV	13-12-1993
AA188302087	AA188302441	Cuijpers	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Indicatief onderzoek		6-11-1990
AA188304145	AA188303246	Dabenkausen zwaar transport	Leonard Langweg					BORN	Indicatief onderzoek	Terron	1-8-1993
AA188304754	AA188303868	Dagverblijf	Leyenbroekerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	28-9-2000
AA188300392	AA188300626	Dalderhaag	Dalderhaag	13		17	6136KM	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188300206	AA188300449	Dalderhaag	Dalderhaag					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	15-7-1994
AA188300571	AA188300763	Dalderhaag	Dalderhaag					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	28-3-1997
AA188306477	AA188300436	Dalstraat 14 t/m 28	Dalstraat			28		LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	18-4-2011
AA188300128	AA188300414	Dansschool Lamar	Rijksweg Zuid				6134AA	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	1-9-1995
AA188304655	AA188303697	Dassenkuil-Noord (nr 169-213/162-182)	Rijksweg Noord			213	6162AG	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	6-10-1995
AA188306269	AA188310513	De Asselen Kuil 22	De Asselen Kuil				6161RD	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	7-4-2005
AA188303130	AA188303114	De Duizendpoot, Frans Halsstraat 1	Frans Halsstraat	1				GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-3-2000
AA188306342	AA188308418	De Gronckelstraat 2	De Gronckelstraat				6141AG	Limbricht	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	2-8-2010
AA188306610	AA188310656	De Limpensstraat 2	de Limpensstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	1-11-2011
AA188303132	AA188303116	De Meulehook, Hegstraat 33	Hegstraat	33			6161BC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-3-2000
AA188300652	AA188300809	De Millenerpoort	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	17-3-1998
AA188315421	AA188300809	De Millenerpoort	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Heel BV	21-10-2005
AA188315422	AA188300809	De Millenerpoort	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	21-11-2005
AA188305209	AA188303852	De Ontmoetingskerk Emmaplein	Emmaplein					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	1-2-2005
AA188300119	AA188300410	De Rooy	Nusterweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	21-6-1996
AA188302151	AA188302535	De Ruyterweg	De Ruyterweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-8-1994
AA188303131	AA188303115	De Springplank, Galenstraat 32	van Galenstraat	32			6163XW	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-3-2000
AA188306306	AA188310538	De Tramweg 12	De Tramweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	20-8-2008
AA188304442	AA188303758	Debussystraat 14	Debussystraat				6137RN	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	1-3-1999
AA188300064	AA188300375	Deckers Staalbouw	Holleweg				6131AA		Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	20-12-1995
AA188300415	AA188300513	Deco Tricot	Holleweg				6131AA	SITTARD	Indicatief onderzoek	DHV	1-4-1993
AA188300063	AA188300374	Decorstuc	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	8-5-1995
AA188305105	AA188303810	Deel Handelsstraat 33	Handelsstraat					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	UDM	23-7-2004

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305106	AA188303810	Deel Handelsstraat 33	Handelsstraat					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	UDM	23-7-2004
AA188304467	AA188303869	Deel sportcentrum (gedempte greppel)	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	19-1-2001
AA188304462	AA188303869	deel Sportcentrum (Oefenveld, groen. vz.)	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	19-1-2000
AA188304464	AA188305924	Deel Sportcentrum (parkeerplaats)	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	19-1-2000
AA188304465	AA188305925	Deel Sportcentrum (weg)	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	19-1-2000
AA188304856	AA188303448	deellocatie 1 molenbeek(ophovenermolen)	Engelenkampstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Grontmij	28-8-2002
AA188304815	AA188303442	deellocatie 1 perceel 2199 en 2317	Ophoven				6133XZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	29-11-1999
AA188304818	AA188303442	deellocatie 2; perceel 2198	Ophoven				6133XZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	29-11-1999
AA188304757	AA188300423	Deellocatie A werkplaats	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	10-12-1999
AA188304761	AA188300423	deellocatie D opslagruimte olie en verf	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	10-12-1999
AA188304762	AA188303869	deellocatie E	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	10-12-1999
AA188300683	AA188300840	Deken Tijssenstraat	Deken Tijssenstraat				6131GC	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	5-10-1998
AA188300218	AA188300460	Demandt	Heerlenerweg				6132CM	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	3-8-1994
AA188304734	AA188303705	Dempseystraat	Dempseystraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Onbekend	15-2-2002
AA188300083	AA188300383	Den Tempel	Molenbeekstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	11-5-1995
AA188302345	AA188302372	Deusing	Kampstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		5-2-1997
AA188302443	AA188302765	Dhr Van Der Werf	Norbertijnenstraat				6166AH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		17-3-1999
AA188300543	AA188300738	Dhr. B. Limpens	Vrangendael				6136JN	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Blgg / Bedrijfslab	3-3-1997
AA188300546	AA188300741	Dhr. Dammer	Leonard Meullenersstraat				6136JV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	19-2-1997
AA188300545	AA188300740	Dhr. F. Wagemans	Everstraat				6142BB	EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Van De Weijer	7-5-1997
AA188302261	AA188302647	Dhr. Neilen	Daniken					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		29-11-1996
AA188300526	AA188300730	Dhr. Peters	Kerkstraat	24				SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	14-8-1997
AA188300676	AA188300833	Dhr. Schoutrop	Everstraat				6142BC	EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans Eco	27-4-1999
AA188300553	AA188300748	Dhr.& Mevr.Webers	Heistraat				6136BD	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	20-5-1996
AA188300533	AA188300734	Dhr.Beurgens	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	22-10-1997
AA188300532	AA188300733	Dhr.Dohmen	Bergerweg			50	6135KD	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans Eco	3-2-1997
AA188302053	AA188302391	Diepenbrockstraat						GELEEN	Indicatief onderzoek		25-4-1989
AA188302299	AA188302659	Dierenasiel De Reddingsboei	Sint Jorisstraat				6166CE	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		30-1-1997
AA188304299	AA188303769	Dijk 16 a	Dijk		A			GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	DVL	5-7-2002
AA188315609	AA188311505	diverse (bodem)onderzoeken, Irisstraat 7a e.o. te Sittard	Irisstraat					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Verhoeve	6-5-2014
AA188300231	AA188300477	Dormans	Overstraat				6151CN	MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	1-5-1992
AA188304275	AA188303773	Dorpsstraat	Dorpsstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut.	27-10-1993
AA188306349	AA188310564	Dorpsstraat 14	Dorpsstraat					GUTTECOVEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Geonius	28-9-2011
AA188315478	AA188311413	Dorpsstraat 16	Dorpsstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	11-1-2013
AA188304278	AA188303774	Dorpsstraat 34	Dorpsstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	1-3-1993
AA188305302	AA188310354	Dorpsstraat 52	Dorpsstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	17-10-2005
AA188306294	AA188310532	Dorpsstraat 8	Dorpsstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aquatest	17-6-2008
AA188306359	AA188310573	Dorpsstraat/Buchtermarkt (vml Dorpsstraat 80)	Dorpsstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSO	2-2-2010
AA188300315	AA188300553	Dorpstraat	Dorpstraat				6137SR	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1992
AA188305450	AA188310412	Dorpstraat 2	Dorpstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	14-12-2006
AA188304268	AA188303772	Dorpstraat 28	Dorpstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans	21-6-1999
AA188315479	AA188308453	Dorpstraat 35	Dorpstraat				6137SR	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	11-1-2013
AA188300455	AA188300667	Dorpstraat Guttecoven	Dorpstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-7-1987
AA188304441	AA188305959	Dr Nolenslaan 107 b	Dr. Nolenslaan		B		6136GL	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut.	6-9-2000
AA188306384	AA188308490	Dr Nolenslaan 126	Dr. Nolenslaan				6136GV	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Intron	31-12-2009
AA188304768	AA188303880	Dr Nolenslaan 136 -138	Dr. Nolenslaan			138	6136GV	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-12-2001
AA188304814	AA188303698	Dr Nolenslaan 143	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Envicon BV	22-10-2001
AA188304696	AA188303685	Dr Poelslaan 18	Dr. Poelslaan				6133XH	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	28-3-2001
AA188300804	AA188300882	Dr. Nolenslaan/ Op De Baan	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	31-1-1999
AA188305389	AA188310385	Dr. Philipsstraat 101	Dr. Philipsstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	10-11-2003
AA188300519	AA188300720	Drogisterij De Salamander Hoek Brandstra	Walstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	4-4-1997
AA188300700	AA188300853	Drukkerij Claessens	Handelsweg					GELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	12-6-1992
AA188304267	AA188303771	Ds Dr Deelemanstraat	Ds. Dr. Deelemanstraat					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Overig	21-2-2000
AA188302051	AA188302389	Dunantstraat	Dunantstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		18-12-1990
AA188302052	AA188302390	Dunantstraat/Boerhavestraat	Dunantstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		18-12-1990
AA188305134	AA188303830	Ecrevissestraat 15-17	Ecrevissestraat			17		OBBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	23-12-1999
AA188300299	AA188300539	Edah Limbrichterveld	Tunnelstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	16-4-1993
AA188303008	AA188303007	Eindstraat 8	Eindstraat	8			6166EK	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geotron	27-4-1999
AA188300445	AA188305888	Einighauserweg	Einighauserweg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Fugro Ecolyse	4-2-1987
AA188304733	AA188303433	Elisabeth van Barstraat 1t/m 200	Elisabeth van Barstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	24-9-2001
AA188304619	AA188303421	Eloystraat 1a	Eloystraat		A		6166XM	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Onbekend	9-9-2002
AA188300047	AA188300356	Emly	Havikstraat		A		6135ED	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	26-7-1995
AA188305331	AA188310367	Engelenbewaarderkerk	Valderenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	3-5-2005
AA188305339	AA188310370	Enighauserweg 25 (school)						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Lankelma Geotechniek	10-2-2006
AA188302249	AA188302640	Erven Berger	Groenstraat	170				GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		30-8-1996
AA188315623	AA188310670	evaluatieverslag grondverbetering deelgebied 6 Anemonenstraat 2-8	Anemonenstraat	2		8		Geleen	Sanerings evaluatie	Arcadis	29-1-2014
AA188304988	AA188303638	Everstraat 47	Everstraat					EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	8-12-2003
AA188305121	AA188303821	Evertsenstraat/Tunnelstraat	Tunnelstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Witteveen en Bos	23-4-2004
AA188302062	AA188302403	Ex Bakkerij	Geraniumstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		8-3-1988
AA188302112	AA188302472	Ex Blo-School	Mauritspark	1	A		6163HM	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-10-1994
AA188302153	AA188302550	Ex Demi/Staalbouw	Rijksweg Noord					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-3-1987
AA188302286	AA188302486	Ex Fina Tankstation	Op De Vey			49	6165CB	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		14-5-1997
AA188302098	AA188302454	Ex Huishoudschool	Borrekuilstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		11-10-1990
AA188302218	AA188302619	Ex Kerk Van Galenstraat/Houtmans	Van Galenstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-8-1995

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188302125	AA188302494	Ex Kleinjans/Stevens	Parallelweg					GELEEN	Indicatief onderzoek		1-8-1989
AA188302046	AA188302605	Ex Kolenopslag	Daalstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-11-1994
AA188302121	AA188302485	Ex Kruiskerk Op De Vey/Parklaan	Op de Vey					GELEEN	Indicatief onderzoek		2-10-1990
AA188302133	AA188302511	Ex School	Jasmijnstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		1-4-1988
AA188302093	AA188302448	Ex School	Kluis					GELEEN	Indicatief onderzoek		28-3-1989
AA188302106	AA188302464	Ex School	Mauritslaan					GELEEN	Indicatief onderzoek		15-3-1989
AA188302200	AA188302608	Ex Tip-Top	Stationsstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek		28-1-1985
AA188302167	AA188302574	Ex Zwembad	Tunnelstraat			5	6163HS	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-12-1994
AA188300347	AA188300588	Ex Zwembad	Vijverweg				6133AR	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1992
AA188300633	AA188300586	Eysenhegge	Valkstraat			4	6135GC	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	16-7-1998
AA188300345	AA188300586	Eysenhegge	Valkstraat				6135GC	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1992
AA188302431	AA188302757	F.H. Van Buren	Margrietlaan				6165CS	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Ad+P	5-1-1999
AA188302361	AA188302660	F.Hendrix	Valderenstraat				6163GC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		18-12-1997
AA188304272	AA188303254	fabrieksterrein	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Inpijn en Blokpoel	1-11-1993
AA188302400	AA188302734	Fam. Puts	Kanariestraat				6165SH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	24-3-1998
AA188300531	AA188300732	Fam.Coenen	Fazantstraat			9	6135EE	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Wiha Grondmechanica	13-2-1997
AA188315493	AA188311429	Felix Timmermansstraat/Janekers Vaart (hoek)	Felix Timmermansstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	6-2-2012
AA188300238	AA188300486	Fijen	Rijksweg Noord					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	12-7-1994
AA188300759	AA188300561	Fischerpad	Fischerpad					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	8-6-1999
AA188305312	AA188310360	Fischerpad 106	Fischerpad					SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Oranjewoud	3-1-2006
AA188300351	AA188300592	Fischerpad/Hasseltsebaan	Fischerpad					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1991
AA188305113	AA188303815	Florianstraat 8	Florianstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	25-8-2003
AA188300366	AA188300598	Fnv-Gebouw	Valkstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-11-1991
AA188302362	AA188302710	Garage Kallen	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		18-12-1997
AA188302413	AA188302744	Garage Middenweg	Rijksweg Noord					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Van Limborgh	18-5-1998
AA188315486	AA188311424	Garageboxen Tudderenderweg	Tudderenderweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	18-3-2008
AA188300309	AA188308505	Gasthuisgraaf	Gasthuisgraaf	15			6136KS	Sittard	Verkennend onderzoek NVN 5740	Sgs Ecocare	24-3-1995
AA188302307	AA188302678	Gasunie	Raadskuilderweg					GELEEN	Bijzonder inventariserend onderzoek		1-7-1991
AA188300073	AA188300378	Gats	Gats					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Haskoning	1-7-1995
AA188304519	AA188300381	gebouw AE , Philips Components	Rijksweg Noord				6136XB	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSO	15-12-1997
AA188315502	AA188311438	Gebroek (tracÚ)	Gebroek					HOLTUM	Verkennend onderzoek NEN 5740	DHVBIS9	27-11-2011
AA188304261	AA188303288	Gebroek 5, Holtum-Noord	Gebroek					BORN	Indicatief onderzoek	Haskoning	22-10-1999
AA188315503	AA188311439	Gebroek 6	Gebroek					HOLTUM	Verkennend onderzoek NEN 5740	DHVBIS9	1-11-2011
AA188304463	AA188303870	Ged. Sportcentrum (west van oefenvelden)	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	19-1-2000
AA188305240	AA188306018	Geenstraat 43 Geleen	Geenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans	3-5-2005
AA188302188	AA188302597	Geenstraat Sectie A	Geenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		24-11-1995
AA188300806	AA188300884	Geleenbeek/ Ophovenermolen	Geleenbeeklaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Kragten	25-6-1999
AA188302060	AA188302401	Geleenbeeklaan Nrd. Sektie B No:7108	Geleenbeeklaan					GELEEN	Indicatief onderzoek		23-3-1989
AA188302061	AA188302402	Geleenbeeklaan Perceel 6385	Geleenbeeklaan					GELEEN	Indicatief onderzoek		23-8-1989
AA188300678	AA188300835	Geleenstraat	Geleenstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	30-9-1995
AA188304386	AA188303739	gem. Born: S.M nr.619	Raadhuistraat			38		BORN	Indicatief onderzoek	LMI	15-7-1999
AA188302257	AA188302644	Gemeente Geleen	Spaubeeklaan					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		19-11-1996
AA188300762	AA188300871	Gemeente Sittard	Ophoven				6133XX	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Iwaco	9-4-1998
AA188300401	AA188300630	Gemeentebedrijven	Industriestraat				6135KH	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	1-1-1993
AA188300350	AA188300591	Gemeentehuis Uitbreiding	Hub Dassenplein					SITTARD	Indicatief onderzoek	IGF	22-11-1991
AA188302243	AA188302433	Gemeentewerf	Jubileumplein				6161SR	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-6-1996
AA188300783	AA188300729	Gemmaklooster	Leyenbroekerweg				6132CG	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heel	3-6-1997
AA188304288	AA188303791	Geneer 6	Geneer					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	BLGG / Bedrijfslab	1-9-1994
AA188304303	AA188303779	Getelberg 6	Getelberg				6121XR	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiters	28-3-1996
AA188304622	AA188303734	Getronics	Vouersweg				6161AG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	14-10-2002
AA188302238	AA188302632	Giellis	Eisenderstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		14-6-1996
AA188300460	AA188300670	Gildenstraat/Vloedgraaf	Gildenstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1987
AA188304949	AA188303496	Gladiolensingel 6	Gladiolensingel				6163AT	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	CBB	1-12-1998
AA188304629	AA188303725	Graaf Huyn-College	Jos Klijnenlaan				6164AZ	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Inpijn en Blokpoel	20-1-2000
AA188305241	AA188306019	Graaf Huynlaan 2	Graaf Huynlaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	11-5-2005
AA188304307	AA188303781	Graetheide 16 18	Graetheide			18	6121RN	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	1-1-1997
AA188304305	AA188303305	Graetheide 27	Graetheide				6121RM	BORN	Bijzonder inventariserend onderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304314	AA188303785	Graetheide 37	Graetheide				6121RM	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	13-1-1994
AA188305290	AA188306039	Graetheide 4	Graetheide					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	20-1-2006
AA188304309	AA188303782	Graetheide 46 a	Graetheide		A		6121RP	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Sgs Ecocare	29-8-1995
AA188304317	AA188303786	Graetheide 48 a	Graetheide		A		6121RP	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiters	21-3-1994
AA188304320	AA188303787	Graetheide 53 a	Graetheide		A		6121RM	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon BV	21-9-1994
AA188302170	AA188302577	Grasland	Vouersweg					GELEEN	Indicatief onderzoek		2-5-1991
AA188304585	AA188303397	Groenseyckerstraat Guus Baggen	Groenseykerstraat				6161SG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	13-6-2002
AA188304644	AA188303865	Groenstraat	Groenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	26-11-2002
AA188304829	AA188303879	gronddepot	Raadskuilderweg					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	CSO	19-1-2000
AA188302076	AA188302429	Grondopslag	Industrieweg						Verkennend onderzoek NEN 5740		28-4-1995
AA188304322	AA188303747	Grote Dries 2 e	Grote Dries		E			HOLTUM	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business	1-6-1994
AA188304321	AA188303777	Grote Dries 46-48 (woonwagenlocatie)	Grote Dries					HOLTUM	Verkennend onderzoek NVN 5740	LMI	28-7-1993
AA188300074	AA188300379	Gruizenstraat	Gruizenstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Haskoning	1-7-1995
AA188302055	AA188302394	Gsm Station	Eppekoutsweg					GUTTECOVEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		2-5-1994
AA188302354	AA188302704	Gsm-Opstelpunt Rijksweg A2							Verkennend onderzoek NEN 5740		1-10-1993
AA188302284	AA188302410	Guus Baggen Bv	Groenseykerstraat			10	6161SG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		24-12-1996
AA188300650	AA188300807	Gymlokaal Debussysstraat	Debussysstraat				6137RN	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	1-3-1999

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304331	AA188303315	Gymz. Past. Franckschool						BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-12-1999
AA188300552	AA188300747	H.J.J. Laumen	Molenweg				6133XM	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Hans Pasmans	18-6-1997
AA188300214	AA188300457	Haagstraat	Haagstraat				6151EC	MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	16-3-1994
AA188300043	AA188300352	Haagstraat 19-21	Haagstraat			21	6151EC	MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	9-11-1995
AA188300136	AA188300419	Haagstraat 22	Haagstraat				6151ED	MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	16-2-1996
AA188300215	AA188300458	Haagstraat 41-Mil. Begraafpl.	Haagstraat				6133VR	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	26-1-1994
AA188304287	AA188303790	Haaskoul 12	Haaskoul				6121JN	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro	4-7-1994
AA188304291	AA188303793	Haaskoul 4	Haaskoul				6121JN	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Lyons Business	15-10-1996
AA188304289	AA188303792	Haaskoul 6	Haaskoul				6121JN	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Overig	21-12-1999
AA188304444	AA188303759	Haaskoul 8	Haaskoul				6121JN	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Overig	23-6-1999
AA188302130	AA188302507	Haex	Pieterstraat				6166AS	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		19-9-1995
AA188306667	AA188310673	Halve Maanweg ong.	Halve Maanweg					Born	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	2-4-2012
AA188300387	AA188300544	Hamers	Nusterweg	69			6136KT	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-3-1991
AA188305272	AA188300834	Hanckman	Kapellerweg	50			6132AW	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	UDM	16-2-2004
AA188303117	AA188303104	Handbalveld Bosweg/Rozenlaan	Bosweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-10-2000
AA188304668	AA188303687	Handelsstraat 18	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Bouwstoffen besluit	Sibeco Consulting	1-3-1997
AA188305149	AA188300876	Handelsstraat 26	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Enviroplan	10-6-2004
AA188306698	AA188302450	Handelsterrein Krawinkel	Vouersweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	DHV	1-2-2012
AA188302095	AA188302450	Handelsterrein Krawinkel						GELEEN	Indicatief onderzoek		29-5-1991
AA188302256	AA188302643	Hanenhof	Groenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		6-11-1996
AA188303142	AA188303126	Hanenhof (Trottoir Voorzijde), Groenstra	Groenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188303139	AA188303123	Hanenhof (Trottoir), Groenstraat	Groenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188304964	AA188303498	Hanenhof Groenstraat	Groenstraat					Geleen	Orienterend bodemonderzoek	Haskoning	1-7-1995
AA188302395	AA188302731	Har Cremers Banden B.V. (Jur Koerts)	Henri Hermanslaan				6162GX	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		2-7-1998
AA188304277	AA188303293	Harrecoven 10b	Harrecoven		B			OBBICT	Verkennd onderzoek NVN 5740	Het Milieuburo	1-4-1996
AA188304285	AA188303789	Harrecoven 9	Harrecoven					OBBICT	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro	11-4-1996
AA188300354	AA188300594	Haspelsestraat	Haspelsestraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-3-1993
AA188306341	AA188310560	Haspelsestraat (fietsenstalling)	Haspelsestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	27-10-2010
AA188300038	AA188300347	Hasseltsebaan	Hasseltsebaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	31-7-1995
AA188300803	AA188300881	Hasseltsebaan	Hasseltsebaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	15-1-1999
AA188304732	AA188303671	Hasseltsebaan						SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-10-2001
AA188304205	AA188303618	Havengebied Holtum	Holtum-Noordweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut	13-3-1996
AA188300407	AA188300356	Havikstraat	Havikstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	IGF	16-5-1990
AA188305098	AA188303554	Havikstraat	Havikstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	4-2-2004
AA188300101	AA188300398	Hawiflon	Broekstraat				6133BM	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Miko	1-7-1996
AA188300414	AA188300638	Hcg	Mgr. Buckxstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tebodin	1-11-1990
AA188304310	AA188303783	Heilig Kruisstraat 59	Heilig Kruisstraat					GREVENBICT	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	4-1-2001
AA188305078	AA188303307	Heirweg 4	Heirweg				6121JP	BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	8-4-2003
AA188304229	AA188303282	Heirweg 5	Heirweg				6121JP	Born	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Lyons Business	26-7-1999
AA188304227	AA188303627	Heirweg 7	Heirweg				6121JP	BORN	Indicatief onderzoek	Overig	20-7-1999
AA188300107	AA188300402	Helgers	Verlengde Heinseweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	6-6-1994
AA188302402	AA188302736	Helmer	Gewandeweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		10-7-1998
AA188304494	AA188303721	Helstraat 28-30	Helstraat			30	6131CZ	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	4-2-2000
AA188305541	AA188310112	Helwig Timmerfabriek B.V.	Tomeikerweg				6161RB	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aeres	24-1-2008
AA188302301	AA188310112	Helwig Tomeikerstraat	Tomeikerweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		27-2-1997
AA188305206	AA188303849	Hemelsley 14	Hemelsley					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	23-2-2005
AA188304831	AA188303665	Hendrik Luijtenstraat 38	Hendrik Luijtenstraat				6137CS	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Fugro	5-7-2000
AA188302246	AA188302637	Hennekens	Lienaertsstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		30-5-1996
AA188305526	AA188302731	Henri Hermanslaan 576	Henri Hermanslaan				6162GX	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Bemin geodata bv	20-1-1996
AA188300666	AA188300830	Henri Jonasstraat	Henri Jonasstraat				6137CM	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	25-8-1999
AA188300398	AA188300629	Henri Weltersstraat	Henri Weltersstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188304834	AA188303667	Henri Weltersstraat 68	Henri Weltersstraat				6136KE	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geotron	28-1-2002
AA188304150	AA188303861	Heras Holding bv.	Nieuwe Weideweg				6121PD	BORN	Bijzonder inventariserend onderzoek	Het Milieuburo	9-11-2000
AA188304149	AA188303861	Heras Holding bv.	Nieuwe Weideweg				6121PD	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Heidemij	25-2-1994
AA188302058	AA188302399	Hilkens	Geenstraat				6162XX	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		24-8-1994
AA188304237	AA188303631	Hitsberg	Hitsberg					BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-3-1985
AA188306256	AA188310510	Hitsberg ong.	Hitsberg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	26-6-2008
AA188315425	AA188311392	Hoek Bachstraat-Wehrerweg	Bachstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	18-5-2006
AA188304041	AA188303210	Hoek brugstraat/Hitsbergerweg	Brugstraat				6121RR	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Envicon BV	5-2-1998
AA188300731	AA188300787	Hoek Limbrichterweg/ Havikstraat	Limbrichterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	27-4-1999
AA188300763	AA188300473	Hoek Peterstraat/ Raadhuisplein	Peterstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	21-4-1999
AA188304771	AA188303704	hoek st. Servaasstraat/	Sint Petrusstraat				6136XM	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	7-12-2000
AA188302068	AA188302416	Hoenen	Handelsweg					GELEEN	Indicatief onderzoek		31-1-1991
AA188306276	AA188310520	Hofdwarsweg 20	Hofdwarsweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Hopman en Peters Holding	1-12-2003
AA188302459	AA188302342	Hofkamp Terrein Mega	Gewandeweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		24-6-1999
AA188315505	AA188311442	Holtum-Noord III deelterrein B						HOLTUM	Verkennd onderzoek NEN 5740	DHVBIS9	23-3-2009
AA188304201	AA188303616	Holtum-Noordweg	Holtum-Noordweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruiters	16-8-1994
AA188304202	AA188303617	Holtum-Noordweg 8	Holtum-Noordweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	13-12-2001
AA188304181	AA188303606	Hondsbroek 50	Hondsbroek				6121XC	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro	12-2-1997
AA188304198	AA188303615	Hooghaven terrein Holtum noord						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-3-1989
AA188306377	AA188308887	Hoogstraat 18	Hoogstraat				6127AN	Grevenbicht	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	9-2-2010
AA188300802	AA188300880	Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	15-1-1999
AA188300805	AA188300883	Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	15-1-1999
AA188306453	AA188310621	Hoppenhofjeslaan	Hoppenhofjeslaan					Papenhoven	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	15-7-1999

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305338	AA188306023	Hortensiastraat	Hortensiastraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	26-7-2005
AA188305115	AA188303816	Hotel Molenbron	Molenstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	12-12-2003
AA188302191	AA188302600	Hotel Riche	Geleenbeeklaan					GELEEN	Indicatief onderzoek		11-9-1989
AA188304719	AA188303673	Houbeneindstraat 5	Houbeneindstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	22-10-2001
AA188300220	AA188300462	Houbeneindstraat/Steegstraat	Houbeneindstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	18-3-1994
AA188304244	AA188303635	Houtstraat	Houtstraat					GREVENBICHT	Indicatief onderzoek	Het Milieuburo	1-9-1992
AA188315555	AA188303635	Houtstraat	Houtstraat					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	DvL Milieu en Techniek	5-3-2008
AA188315377	AA188310374	Houtstraat 20	Houtstraat					Grevenbicht	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	4-5-2006
AA188304679	AA188305937	Hub Dassenplein	Hub Dassenplein					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut.	13-11-2001
AA188303134	AA188303118	Hubertushuis, Jan Willenstraat 1	Jan Willenstraat	1			6166AX	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Fugro	17-7-2000
AA188306264	AA188310512	In Den Helmstock 9	in den Helmstock					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	3-7-2008
AA188306699	AA188310512	In Den Helmstock 9, tankinstallatie	in den Helmstock					GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Oranjewoud	5-1-2012
AA188304241	AA188303634	Inalfa Metal						BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	13-2-1998
AA188304245	AA188303636	Inalfa Metal						BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	28-1-1998
AA188300008	AA188300319	Indicatief Bodemond. B.P. Limbricht ZO						SITTARD	Indicatief onderzoek	Fugro Ecolyse	18-4-1988
AA188300622	AA188300787	Indicatief Bodemonderzoek Limbrichterweg	Limbrichterweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	20-2-1991
AA188300018	AA188300327	Indicatief Bodemonderzoek Pagestraat	Pagestraat				6141AL	LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	Tauw	3-5-1996
AA188300017	AA188300326	Indicatief Onderzoek Allee Limbricht	Allee					LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	Tauw	1-3-1993
AA188300016	AA188300325	Indicatief Onderzoek Ringweg Limbricht	Ringweg					LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	Geoconsult	17-12-1990
AA188304000	AA188303192	Industriepark Swentibold						BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Grontmij	27-3-2000
AA188304483	AA188303751	Industriestraat 11	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-10-2000
AA188304688	AA188305996	Industriestraat 15	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut.	16-2-2001
AA188306282	AA188310523	Industriestraat 16	Industriestraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	25-7-2000
AA188305264	AA188300836	Industriestraat 23	Industriestraat	23				SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	29-6-2005
AA188304011	AA188303561	Industrieterrein Haven fase I/II	Verloren van Themaatweg					BORN	Indicatief onderzoek	Tauw	1-10-1989
AA188304012	AA188305903	industrieterrein Holtum	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	LMI	28-1-1994
AA188305108	AA188303812	Industrieweg 1	Industrieweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	12-10-2004
AA188304222	AA188303625	Industrieweg 2	Industrieweg				6121EZ	BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Fugro	24-4-2002
AA188305110	AA188303814	Industrieweg 25	Industrieweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	12-10-2004
AA188305422	AA188310398	Industrieweg Parkeerplaats	Industrieweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	10-5-2006
AA188302248	AA188302639	Intratuin B.V.	Einighauserweg	101				GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		27-8-1996
AA188304126	AA188303590	J. Leonard Langweg 8	Leonard Langweg				6121PA	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut	27-6-1995
AA188300551	AA188300746	J.A. Prevoo	Vrangendael				6136JN	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Blgg / Bedrijfslab	11-12-1997
AA188302364	AA188302711	J.Roukens	Salmstraat	2	A		6161EM	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		6-1-1998
AA188300562	AA188300757	J.W.Aalmans	Hemelsley					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	8-9-1997
AA188305316	AA188308955	Jan Steenstraat Ong.	Jan Steenstraat				6137VA	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	29-8-2005
AA188304385	AA188303738	Jan van Salmstraat 3	Jan van Salmstraat				6121NE	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-11-1998
AA188306267	AA188310515	Jans Kamperweg 40	Jans Kamperweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aquatest	17-6-2008
AA188303019	AA188303014	Janskamperstraat (Perceel Sectie A. 7233	Janskamperstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	20-1-2000
AA188300558	AA188300752	Janssen	Fischerpad				6135KS	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	3-10-1997
AA188300425	AA188300647	Janssen	Nusterweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Intron	1-10-1989
AA188302172	AA188302579	Jetten	Waterstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		1-11-1992
AA188304615	AA188303418	Jodenstraat	Jodenstraat				6166CG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	28-1-2002
AA188305088	AA188303546	Jodenstraat 9	Jodenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	12-5-2004
AA188302394	AA188302405	John Packbier Glas	Giesekoel				6161SN	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-7-1998
AA188300563	AA188300758	Jongen Caravans	Dr. Nolenslaan				6136GL	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	14-7-1997
AA188306425	AA188308971	Jos Klijnenlaan 711 (Shell tankstation)	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	11-3-2002
AA188315396	AA188311385	Jubileumplein 3	Jubileumplein					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	26-5-2006
AA188304221	AA188303279	Julianalaan 60	Julianalaan					BORN	Orienterend bodemonderzoek	Heidemij	1-3-1988
AA188306376	AA188303271	Julianalaan 72-76	Julianalaan			76	6124AJ	Papenhoven	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	9-2-2010
AA188304182	AA188303607	Julianastraat	Julianastraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	21-3-1995
AA188303133	AA188303117	Jupiterstraat	Jupiterstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult	13-9-2000
AA188302096	AA188302451	Jupiterstraat/Uranusstraat	Jupiterstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		20-2-1989
AA188304238	AA188306004	Kadaster: s. F nr.1706	Burg. Hoenstraat				6121HW	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188304256	AA188303286	Kadaster: s.M nr 262	Houtstraat					Grevenbicht	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188304218	AA188303276	kadastraal s.M nr. 997	Julianalaan					BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188304214	AA188303624	Kadastraal: sB1 nr. 1475	Koestraat		A			Obbicht	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon BV	3-2-1999
AA188304230	AA188303628	Kade Franciscushaven						BORN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Overig	12-6-1997
AA188302189	AA188302598	Kampstraat	Kampstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-10-1995
AA188304649	AA188305933	Kampstraat	Kampstraat					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Aelmans	9-11-2001
AA188302440	AA188302763	Kampstraat + Hoek Ringovenstraat	Kampstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	6-6-1998
AA188305444	AA188308991	Kampstraat 30	Kampstraat				6163HG	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	27-9-2006
AA188303173	AA188303149	Kampstraat 38	Kampstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	6-8-1998
AA188302092	AA188302447	Kampstraat/Javastraat	Kampstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	IGF-Milieutechniek	23-2-1990
AA188305261	AA188306034	Kapellerweg 48	Kapellerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	22-2-2005
AA188306337	AA188310557	Kapelweg 15	Kapelweg					BORN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Lyons Business	28-1-1999
AA188304207	AA188303619	Kapelweg 6 - 8	Kapelweg			8	6121JB	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	1-11-1993
AA188304208	AA188303620	Kapelweg 6 - 8	Kapelweg			8	6121JB	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	12-1-1999
AA188306293	AA188309012	Kapittelstraat 6	Kapittelstraat				6131ER	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	18-12-2008
AA188306452	AA188310620	Kappellerweg 24	Kapellerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	8-3-2010
AA188305260	AA188306033	Kappellerweg 30	Kapellerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	29-9-2005
AA188305294	AA188310352	Karel v Bronckhorstlaan en Broekstraat O	Karel van Bronckhorstlaan					Obbicht	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	15-2-2001
AA188306385	AA188310582	Karel van Bronckhorstlaan 11	Karel van Bronckhorstlaan					Obbicht	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	18-2-2010
AA188304210	AA188303621	Karensstraat	Karensstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	10-8-2000

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304212	AA188303623	Karensstraat 39 41	Karensstraat			41	6121ZB	BORN	Indicatief onderzoek	Cauberg-Huygen	18-9-1992
AA188304213	AA188303274	Keerweg	Keerweg			4		BUCHTEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	14-4-1994
AA188304194	AA188303613	Kempenweg 60	Kempenweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Econsultancy bv	20-9-1996
AA188306416	AA188310602	Kempenweg 71	Kempenweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Novaflow Milieudadvies	6-5-2010
AA188306305	AA188310536	Kempstraat	Kempstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Arcadis	11-12-2008
AA188304188	AA188303610	Kempstraat 23	Kempstraat				6121LN	BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	10-12-1999
AA188305117	AA188303817	Kempstraat naast nr 54	Kempstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	18-9-2003
AA188305081	AA188305982	Kerenhofsweg, Deelpartij B	Kerenhofsweg					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	6-2-2001
AA188304652	AA188305936	Kerenhofsweg, Deelpartij A	Kerenhofsweg					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	6-2-2001
AA188303151	AA188303136	Kerkhoflaan (Rioolrenovatie)	Kerkhoflaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	1-4-2000
AA188305310	AA188300858	Kerkstraat 33	Kerkstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heel BV	16-4-1998
AA188304187	AA188303609	Kerkstraat 43 - 43a	Kerkstraat			43a	6121LB	BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	1-2-2000
AA188302289	AA188302667	Keulen	Groenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		25-2-1997
AA188302132	AA188302509	Keulen	Prins De Lignestraat				6161CX	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-4-1993
AA188300199	AA188300442	Keulers	Abshoven					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	11-3-1994
AA188302075	AA188302426	Keulers Drukkerij	Hofkamp				6161DC	GELEEN	Indicatief onderzoek		27-3-1990
AA188302104	AA188302461	Keulers Drukkerij	Markt	4				Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-9-1994
AA188300680	AA188300837	Kirbis	Everstraat				6142BA	EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	M en A Milieudadviesbureau	29-5-1998
AA188304191	AA188303611	Kleine Dries 12	Kleine Dries					HOLTUM	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business	13-8-1998
AA188305378	AA188310376	Kleine Dries 19	Kleine Dries					Holtum	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	25-10-2006
AA188300472	AA188300676	Kleine Kommel/Geleenstraat	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Fugro Ecolyse	18-8-1988
AA188300473	AA188300676	Kleine Kommel/Geleenstraat	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	11-4-1989
AA188305392	AA188307788	Kleine Steeg 7	Kleine Steeg					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSO	14-9-2006
AA188300423	AA188300645	Kleine Steeg/Wilhelminastraat	Kleine Steeg					SITTARD	Indicatief onderzoek	IGF	25-4-1989
AA188305254	AA188306028	Klinkekoulsweg 13	Klinkekoulsweg					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	4-5-2005
AA188306730	AA188310693	Kloosterstraat 40	Kloosterstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	25-1-2002
AA188306716	AA188310688	Kloosterstraat 42-42a	Kloosterstraat			42a		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	8-3-2002
AA188302107	AA188302468	Kloppenburg	Mauritslaan	97			6161HS	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-12-1990
AA188304488	AA188303755	Kollenberg	Kapellerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	31-8-2000
AA188306365	AA188310574	Kollenberg 19	Kollenberg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	9-2-2010
AA188300338	AA188300582	Kollenberg Afbouw	Kollenberg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-4-1992
AA188304211	AA188303622	Koningstraat omgeving	Koningstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	29-6-1993
AA188302072	AA188302423	Krautoxin	Hofdwarsweg				6161DE	GELEEN	Indicatief onderzoek		6-2-1990
AA188303197	AA188303168	Krawinkel Terrein Rijksweg A76	Tomeikerweg					GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Cauberg-Huygen	1-3-2000
AA188300691	AA188300847	Krekels	Kollenberg		G		6132AA	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	1-4-1999
AA188304426	AA188303767	Kruisstraat	Kruisstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMA Milieu	20-4-2003
AA188304549	AA188303722	kruisstraat	Kruisstraat				6137SX	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	19-6-2000
AA188305405	AA188310391	Kummenaedestraat 70	Kummenaedestraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	8-1-2007
AA188302467	AA188302782	Lacroix	Margrietlaan				6165CS	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Miko	5-7-1999
AA188306394	AA188310589	Lahrstraat 3	Lahrstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Mos	23-6-2010
AA188305091	AA188303548	lahrweg	Lahrstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	16-6-2004
AA188304484	AA188303752	Lahrweg 93/95	Lahrstraat				6137LG	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	14-6-2000
AA188300450	AA188300663	Lamers	Karel van Egmondstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	4-3-1987
AA188303182	AA188303155	Landschapspark Middengebied	Hazenpad					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-10-1999
AA188303183	AA188303156	Landschapspark Middengebied	Hazenpad					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-10-1999
AA188303185	AA188303157	Landschapspark Middengebied	Hazenpad					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-10-1999
AA188303186	AA188303158	Landschapspark Middengebied	Hazenpad					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-10-1999
AA188303188	AA188303160	Landschapspark Middengebied	Lintjesweg					MUNSTERGELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-10-1999
AA188300243	AA188300491	Lang	Steenweg						Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	14-10-1994
AA188306418	AA188310603	Langgats (Zijstraat van Paardestraat)						SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-3-2010
AA188304122	AA188303588	Langs de Groene Weg	Langs de Groene Weg					OBBICHT	Indicatief onderzoek	Intron	1-8-1991
AA188304118	AA188303587	Langs de Groene Weg	Langs de Groene Weg					OBBICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Aelmans	31-5-1999
AA188304485	AA188303362	Langs de Heij 9	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	17-1-2000
AA188315560	AA188311469	Lanxess te Chemelot	Oude Postbaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSOBIS9	23-9-2011
AA188300143	AA188300423	Laudy	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	5-2-1996
AA188300544	AA188300739	Laudy Planontwikkeling	Walstraat				6131CV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	12-3-1997
AA188300494	AA188300684	Lehaen	Graetheide	1	A		6135KP	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	DHV	29-11-1996
AA188305420	AA188310396	Leienbergstraat 2	Leienbergstraat					Buchten	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	26-7-2001
AA188306665	AA188310671	Lemmenstraat ong.	Lemmensstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	24-5-2012
AA188304151	AA188303599	Leonard Langweg	Leonard Langweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	G en O-Consult	18-4-1996
AA188304125	AA188303589	Leonard Langweg 10	Leonard Langweg				6121PA	BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-4-1993
AA188304113	AA188303585	Leonard Langweg 2	Leonard Langweg				6121PA	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-4-1994
AA188304144	AA188303598	Leonard Langweg 6	Leonard Langweg				6121PA	BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-9-1992
AA188305124	AA188303590	Leonard Langweg 8	Leonard Langweg				6121PA	BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	7-4-2004
AA188304684	AA188303692	Leyenbroekerweg 108	Leyenbroekerweg				6132CH	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon BV	16-8-2001
AA188304751	AA188303710	Leyenbroekerweg/Vijverweg	Leyenbroekerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	29-9-2000
AA188300129	AA188300415	Liass	Wilhelminastraat				6131KM	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	11-8-1993
AA188305112	AA188303819	Lienaersstraat ong.	Lienaertsstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	31-8-2001
AA188305340	AA188310371	Lieve Vrouwestraat 1-39	Lieve Vrouwestraat			39		GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	16-9-2005
AA188302116	AA188302479	Limburgs Isoleerbedrijf	Napoleonbaan Noord				6163HH	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek		9-2-1995
AA188302360	AA188302709	Limburgs Steigerbouw Bedrijf	Hofdwarsweg				6161DE	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		10-12-1997
AA188305148	AA188300876	Limburgse chemische produktenhandel	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Chemrec B.V	17-12-1991
AA188300492	AA188300682	Limpens	Berkenlaan	37			6133WZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	23-7-1996
AA188303017	AA188303012	Lintjesweg	Lintjesweg					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305177	AA188300381	Locatie a/d Rijksweg Noord	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Oriënterend bodemonderzoek	Inpijn en Blokpoel	12-11-2003
AA188300655	AA188300811	Locatie Broeksittarderweg 145	Broeksittarderweg				6137BJ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business Support	12-2-1998
AA188300630	AA188300795	Locatie Dalderhaag 12	Dalderhaag				6136KM	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	7-5-1998
AA188300640	AA188300801	Locatie Havikstraat 7B	Havikstraat		B		6135ED	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	29-1-1999
AA188300639	AA188300800	Locatie Leyenbroekerweg/Jubileumstraat	Leyenbroekerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	10-2-1999
AA188300323	AA188300568	Locatie Millenerweg	Millenerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-4-1992
AA188300634	AA188300797	Locatie Molenweg 18	Molenweg				6133XN	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	26-6-1998
AA188300032	AA188300342	Locatie Ponsing	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	7-11-1995
AA188300648	AA188300805	Locatie Rijksweg-Noord 232-234	Rijksweg Noord			234	6136AE	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	11-9-1998
AA188300647	AA188300804	Locatie Sittarderweg 18C	Sittarderweg		C			SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	25-11-1998
AA188300631	AA188300796	Locatie Steegstraat (Naast 47)	Steegstraat						Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	28-10-1998
AA188304752	AA188303711	Locatie tussen de vijverweg/	Leyenbroekerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	28-9-2000
AA188304756	AA188303702	Locatie tussen de vijverweg/	Leyenbroekerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	28-9-2000
AA188300628	AA188300793	Locatie Tussen Overhoven 75 En 81	Overhoven			81	6136EB	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	3-9-1998
AA188300649	AA188300806	Locatie Veersestraat 24	Veersestraat				6143AN	GUTTECOVEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	6-1-1999
AA188305145	AA188302735	Locatie Ziekenhuis Geleen	Middenweg					Sittard	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	CSO	8-12-2003
AA188302265	AA188302651	Lokatie 30 Terrein Tussen Rijksweg A 76							Verkennend onderzoek NEN 5740		16-1-1997
AA188302266	AA188302652	Lokatie 31 Terrein Tussen Rijksweg A 76							Verkennend onderzoek NEN 5740		16-1-1997
AA188302264	AA188302650	Lokatie 40 Terrein Tussen Rijksweg A 76						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		16-1-1997
AA188300615	AA188300777	Lokatie Eisenhouwerstraat	Eisenhowerstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heel	2-10-1997
AA188300617	AA188300785	Lokatie Hemelsley	Hemelsley					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	10-4-1997
AA188315415	AA188300388	Lokatie Snel	Wilhelminastraat			8	6131KN	SITTARD	Sanerings evaluatie	Aelmans	15-6-2006
AA188300621	AA188300786	Lokatie Willem Alaxanderlaan	Willem Alexanderlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	17-7-1997
AA188315568	AA188311476	Londonboulevard	Londenboulevard					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	11-10-2013
AA188315492	AA188311428	Looimolenstraat/Janekers Vaart (hoek)	Looimolenstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	6-2-2013
AA188302025	AA188302353	Lupinehof	Anemonenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		22-8-1995
AA188304579	AA188303394	Lutterade 7/Fase 3 deel A, B en C	Groenstraat					GELEEN	Sanerings evaluatie	Cauberg-Huygen	6-4-2001
AA188302223	AA188302623	Lutterade Deellokatie						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-12-1994
AA188302224	AA188302624	Lutterade Deellokatie						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-12-1994
AA188300559	AA188300753	M. Geers Bv	Overhoven				6136EG	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	15-10-1997
AA188304142	AA188303596	Maaseikerweg	Maaseikerweg					HOLTUM	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	11-9-2002
AA188306542	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	3-12-2007
AA188300662	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	23-4-1999
AA188300565	AA188300744	Maaslandziekenhuis Sittard	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	23-7-1997
AA188304116	AA188306011	Maasstraat (Rioolrenovatie)	Maasstraat					OBBICHT	Bijzonder inventariserend onderzoek	Haskoning	18-7-2000
AA188302101	AA188302457	Maastrichterbaan 1	Maastrichterbaan				6163MA	GELEEN	Indicatief onderzoek		1-6-1988
AA188302288	AA188302666	Maastrichterbaan 2 Fase 3	Maastrichterbaan			3	6163MA	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		20-3-1997
AA188302103	AA188302459	Maastrichterbaan 2 Oost	Maastrichterbaan			Oost	6163MA	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		26-5-1993
AA188302102	AA188302458	Maastrichterbaan 2 West	Maastrichterbaan	2		West	6163MA	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		8-12-1993
AA188302396	AA188302458	Maastrichterbaan Fase 3	Einigahuserweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		3-7-1998
AA188300755	AA188300866	Maessen Bouw Bv	Nusterweg		A		6136KT	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heel	25-8-1998
AA188302258	AA188302645	Manege Ten Eysden	Ten Eysden					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Intron	20-11-1996
AA188302463	AA188302779	Manusama	Heidestraat				6163VR	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-7-1999
AA188300023	AA188300333	Mariaheem	President Kennedysingel				6137AC	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Witteveen en Bos	7-11-1995
AA188300413	AA188300637	Markt	Markt					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1990
AA188306340	AA188310559	Markt (fietsenstalling)	Markt					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	18-6-2010
AA188303144	AA188303128	Markt (Voor De V&D)	Markt					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188303143	AA188303127	Markt/Groenstraat (Weg)	Markt					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188303155	AA188303138	Marsstraat/Mercuriusstraat (Rioolrenovat	Marsstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-10-1998
AA188302254	AA188302524	Matchpoint	Rijksweg Centrum				6161EC	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		20-9-1996
AA188303135	AA188303119	Mauritslaan 143	Mauritslaan	143			6161HT	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	18-2-2000
AA188303146	AA188303130	Mauritslaan 145	Mauritslaan	145			6161HT	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-5-2000
AA188305376	AA188310373	Mauritslaan 77	Mauritslaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	19-10-2006
AA188304598	AA188303404	Mauritslaan 91/93	Mauritslaan			93	6161HS	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	9-1-2001
AA188306274	AA188310518	Mauritsweg 12	Mauritsweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aquatest	22-9-2008
AA188302359	AA188302482	Medisport	Norbertijnenstraat		A		6166AH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		30-6-1997
AA188302119	AA188302482	Medisport	Norbertijnenstraat				6166AH	GELEEN	Indicatief onderzoek		31-10-1990
AA188302436	AA188302760	Meershoeke	Rijksweg Zuid			207	6161BM	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		12-2-1999
AA188304139	AA188303595	Meerveldweg 61 A	Meerveldweg		A			PAPENHOVEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	30-9-1997
AA188304037	AA188303567	Meester Speestraat						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-5-1991
AA188302166	AA188302573	Mega	Tunnelstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	Fugro	22-12-1992
AA188302171	AA188302578	Mega	Wagenaarstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-12-1993
AA188302064	AA188302406	Mega Limburg	Graetheide					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		23-9-1993
AA188300239	AA188300487	Mega/Wml	Nusterweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	26-4-1994
AA188302216	AA188302573	Mega-Gebouw	Tunnelstraat					GELEEN	Oriënterend bodemonderzoek		1-8-1995
AA188303219	AA188302573	Mega-Terrein, Tunnelstraat	Tunnelstraat					GELEEN	Oriënterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	16-12-1998
AA188300222	AA188300463	Mens	Kerkstraat			69		SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	17-3-1994
AA188306403	AA188310593	Mercator	Mercator					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	18-5-2011
AA188304722	AA188305945	mercatorplein	Mercator					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	26-6-2002
AA188304138	AA188303594	Merker-Eyckstraat 30	Merker-Eyckstraat					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Overig	1-3-1994
AA188304137	AA188303593	Merovingenstraat	Merovingenstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Fugro	24-7-2000
AA188302120	AA188302484	Meyers	Op De Vey				6165CC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		22-3-1994
AA188304564	AA188303368	Mgr Claessensstraat 4	Mgr. Claessensstraat				6131AJ	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tritium	25-1-2001
AA188302057	AA188302397	Michaelschool	Van Galenstraat	1			6163XX	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		5-4-1995

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188306407	AA188310596	Middenweg	Middenweg					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	3-12-2010
AA188304532	AA188303718	Middenweg/	Leyenbroekerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	27-2-2001
AA188304136	AA188303592	Mik	Mik					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	Sgs Ecocare	18-7-1995
AA188304135	AA188305910	Mik 20	Mik					GREVENBICHT	Indicatief onderzoek	Aelmans	27-10-1992
AA188302073	AA188302342	Millieupark	Hofkamp				6161DC	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek		19-6-1995
AA188305285	AA188306038	Millenerweg	Millenderweg					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	16-2-2005
AA188305286	AA188306038	Millenerweg	Millenderweg					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	22-2-2005
AA188300281	AA188300519	Millenerweg	Millenerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-4-1993
AA188305452	AA188309283	Millenerweg 24	Millenerweg				6136KW	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	26-4-2007
AA188306399	AA188309280	Millenerweg 26	Millenerweg				6136KW	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geo Survey	27-5-2011
AA188304907	AA188303463	Millenerweg 8	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSO	29-3-2000
AA188315420	AA188303463	Millenerweg 8	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	18-11-2005
AA188315423	AA188303463	Millenerweg 8	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	21-11-2005
AA188300438	AA188300657	Misbroekstraat		6		8		SITTARD	Indicatief onderzoek	IGF	15-3-1988
AA188302213	AA188302618	Mixed-Terrein	Debijestraat					GELEEN	Oriënterend bodemonderzoek		1-7-1995
AA188303140	AA188303124	Mlk, Dr. Nolenslaan	Dr. Nolenslaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188302108	AA188302469	Mobil Oil	Mauritslaan	98			6161HX	Geleen	Oriënterend bodemonderzoek		8-4-1992
AA188302206	AA188302611	Moerkerk	Groenstraat				6162ET	GELEEN	Oriënterend bodemonderzoek		1-12-1995
AA188300160	AA188308606	Moermans	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	30-1-1996
AA188302272	AA188302656	Moermans	Hofdwardsweg	53			6161DE	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		30-1-1997
AA188302393	AA188302724	Moermans Sectie	Urmonderbaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		30-6-1998
AA188304134	AA188303591	Molenstraat	Molenstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	16-6-1994
AA188302114	AA188302477	Molenstraat 74	Molenstraat				6161CW	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		18-1-1994
AA188304597	AA188303133	Molenstraat Brandweerkazerne	Molenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	13-9-1999
AA188300154	AA188300428	Molenstraat/Lintjesweg	Molenstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	1-2-1992
AA188305132	AA188303828	Molenveldweg (ong.)	Molenveldweg					HOLTUM	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	12-2-2004
AA188315383	AA188311379	Molenweg 50	Molenweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	12-5-2006
AA188304718	AA188305994	Molenweg 56	Molenweg				6133XN	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	12-4-2000
AA188300349	AA188300590	Mononcha	Bergerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-11-1991
AA188304080	AA188303578	Monseigneur Buckxstraat	Mgr. Buckxstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-6-1997
AA188306382	AA188310581	Monsigneur Claessensstraat 9	Mgr. Claessensstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Novaflo Milieuvdies	2-3-2010
AA188304167	AA188303603	Mortel 4	Mortel				6121JT	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Het Milieuburo	29-2-1996
AA188304175	AA188303257	Mortel 5	Mortel				6121JT	BORN	Bijzonder inventariserend onderzoek	De Klinker	5-8-1999
AA188305093	AA188303549	mortel 8-10	Mortel			10		BORN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Laboran int	11-5-2004
AA188300360	AA188300598	Mts-Meao	Valkstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	15-7-1994
AA188300361	AA188300599	Mts-Meao Sportvelden	Hasseltsebaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	15-7-1994
AA188300564	AA188300759	Mulder	Heistraat				6136BD	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon	23-6-1997
AA188300269	AA188300511	Mulder	Langs De Heij				6136KR	SITTARD	Indicatief onderzoek	Geoconsult	30-3-1993
AA188304032	AA188303565	naast Brugstraat 18	Brugstraat					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	20-11-1997
AA188304143	AA188303597	naast nr. 10	Maasstraat					OBBICHT	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	14-3-1995
AA188304454	AA188303763	naast nr. 22	Kruisstraat				6137SZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	24-5-2000
AA188305017	AA188303516	Nacontrole Aldenhof	Aldenhofweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Lyons Business	15-10-2003
AA188300242	AA188300490	Nationaal Sportcentrum	Sportcentrumlaan				6136KX	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Bloem	1-6-1994
AA188304276	AA188303254	Nedcar	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heidemij	6-7-1995
AA188304273	AA188303254	Nedcar engineering	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Inpijn en Blokpoel	17-2-1994
AA188304160	AA188303254	Nedcar Opslaghal 1	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Overig	22-2-2002
AA188304163	AA188303254	Nedcar Romneyloods	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	14-10-2002
AA188305502	AA188310439	Nedcar-vestiging locatie 3	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	21-1-2008
AA188305500	AA188310445	Nedcar-vestiging nieuwbouw locatie 1	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	21-1-2008
AA188302390	AA188302727	Nelissen	Debijestraat	20			6164BG	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		22-6-1998
AA188300070	AA188303366	Nettorama	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Oriënterend bodemonderzoek	Haskoning	1-8-1995
AA188305104	AA188303808	Nieuwstadterweg	Nieuwstadterweg					SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	BMC bodemconsult	30-7-2004
AA188306275	AA188310519	Nijverheidsstraat ong. naast 5	Nijverheidsstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSO	18-7-2007
AA188300469	AA188300675	Nizet	Rijksweg Noord				6136AE	SITTARD	Indicatief onderzoek		22-6-1988
AA188300470	AA188300675	Nizet	Rijksweg Noord				6136AE	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-2-1990
AA188300224	AA188300467	Notermans	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	16-9-1994
AA188300605	AA188300775	Ns Emplacement						SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	2-6-1997
AA188300606	AA188300775	Ns Emplacement						SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	2-6-1997
AA188304234	AA188303328	NS-emplacement	Postweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	1-6-1989
AA188300295	AA188300535	Ns-Emplacement	Stationsplein						Verkennend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	1-2-1994
AA188306562	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel A3873						BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	DHV	10-11-2006
AA188306563	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel C2421						BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	DHV	10-11-2006
AA188306564	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel F3694						BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	DHV	10-11-2006
AA188306568	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel F3700						BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	DHV	10-11-2006
AA188306496	AA188310642	NS-emplacement Geleen Lutterade	Tunnelstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	14-12-2009
AA188302141	AA188302521	Ns-Terrein Lutterade						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-9-1994
AA188302142	AA188302522	Ns-Terrein Lutterade						GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		20-12-1994
AA188315621	AA188310513	Nulsituatie bodemonderzoek de Asselen Kuil 22 te Geleen.	De Asselen Kuil	22			6161RD	Geleen	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	UDM	20-1-2009
AA188300748	AA188300865	Nusterweg	Nusterweg	133			6136KT	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	11-5-1999
AA188300161	AA188300433	Nusterweg	Nusterweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	19-1-1996
AA188304972	AA188303878	Nusterweg / Kleibergweg	Nusterweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	17-11-2003
AA188300391	AA188300625	Nusterweg 121	Nusterweg	121			6136KT	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188305089	AA188303547	Nusterweg 135	Nusterweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	EMN BV	4-2-1997
AA188305493	AA188310431	Nusterweg 74	Nusterweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	P en J Milieu	31-5-2007

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300045	AA188300354	Nusterweg Bedrijfsterrein	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	22-6-1995
AA188300044	AA188300353	Nusterweg Bedrijventerrein	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	9-10-1995
AA188303004	AA188303003	Offermans Assurantien, Rijksweg Zuid 170	Rijksweg Zuid				6161BV	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon	7-10-1999
AA188305126	AA188303823	Onderste Sittarderweg (ong.)	Onderste Sittarderweg					LIMBRICHT	Verkennd onderzoek NEN 5740	Lyons Business	15-6-2004
AA188306599	AA188303823	Onderste Sittardweg (nieuwbouw parkschool)	Onderste Sittarderweg					LIMBRICHT	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	30-6-2008
AA188305498	AA188310434	Ongelijkvloerse kruising Urmonderbaan/Middenweg	Bergerweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	7-12-2007
AA188305320	AA188310362	Op de Baan 11	Op de Baan					Born	avr (aanvullend rapport)	Inventerra	9-2-2006
AA188305319	AA188310362	Op de Baan 11 (A)	Op de Baan					Born	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Inventerra	5-12-2005
AA188305318	AA188310362	Op de Baan 11 (B)	Op de Baan					Born	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Inventerra	5-12-2005
AA188315563	AA188310689	Op de Breamert ong. (perceel A1725)	Op den Braemert					GREVENBICHT	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	2-7-2012
AA188300418	AA188300641	Openbare School	Molenweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	12-4-1989
AA188300106	AA188300401	Ophelders	Verlengde Heinseweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	3-8-1994
AA188304726	AA188303676	Ophoven 133	Ophoven				6133XT	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMA Milieu	17-4-2001
AA188300397	AA188300628	Ophoven 144	Ophoven				6133XZ	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-10-1990
AA188300007	AA188300821	Orienterend Bodemonderzoek Klinkekoulswe	Klinkekoulsweg					LIMBRICHT	Orienterend bodemonderzoek	Geoconsult	19-2-1991
AA188306397	AA188303741	Oude Baan/Jacobusstraat	Oude Baan					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	6-1-2011
AA188300451	AA188300664	Oude Broeksittarderweg	Oude Broeksittarderweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-6-1987
AA188304711	AA188303679	Oude Heerlenerweg 12	Oude Heerlenerweg				6133BS	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	27-3-2001
AA188305511	AA188309596	Oude markt locatie C	Oude markt			7	6131EN	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tritium	11-2-1999
AA188305512	AA188309596	Oude markt locatie D	Oude markt			7	6131EN	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tritium	11-2-1999
AA188306720	AA188310690	Oude Rijksweg Noord ong.	Oude Rijksweg Noord					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	21-7-2004
AA188315379	AA188311376	Oude Veerstraat 9	Oude Veerstraat					Grevenbicht	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	23-6-2006
AA188304357	AA188303740	Oudsectie F1,nr 3065	Oude Baan					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Intron	28-3-1995
AA188304772	AA188300527	Overhoven 127 +129	Overhoven			129	6136EC	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-1-2002
AA188305458	AA188309626	Overhoven 16	Overhoven				6136EE	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	18-5-2004
AA188304693	AA188303682	Overhoven 22	Overhoven				6136EE	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	6-8-2002
AA188304976	AA188303640	Overstraat naast 42	Overstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Envicon BV	10-6-2003
AA188306401	AA188310592	Paardestraat 28	Paardestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-6-2010
AA188305421	AA188310397	Paardestraat 31	Paardestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	12-2-2007
AA188305107	AA188303811	Panneshofstraat 1	Panneshofstraat					HOLTUM	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	25-3-2004
AA188315398	AA188311386	Panneshofstraat 3	Panneshofstraat					Holtum	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	31-3-2005
AA188303122	AA188303108	Parallelweg 1	Parallelweg	1			6161SK	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel	18-2-2000
AA188303136	AA188303120	Parallelweg 3	Parallelweg	3			6161SK	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-5-2000
AA188315573	AA188311480	Parallelweg 48	Parallelweg				6161SM	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	9-4-2013
AA188303123	AA188303109	Parallelweg 7	Parallelweg	7			6161SK	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-9-2000
AA188302381	AA188302498	Parallelweg Groenvoorziening (Nabij Clad	Parallelweg					Geleen	Verkennd onderzoek NEN 5740		16-4-1998
AA188304621	AA188303733	Parklaan	Parklaan				6165CK	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-5-2001
AA188304469	AA188303748	Parklaan 15	Parklaan				6131KE	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	6-4-2000
AA188304828	AA188303663	partijkeuring	Hovenweide					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	3-9-2001
AA188305171	AA188303881	Partijkeuring Bremstraat	Bremstraat					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Econsultancy bv	2-12-2003
AA188305035	AA188303529	Partijkeuring Plan de Baandert	Baandert					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	24-9-2002
AA188303115	AA188303103	Pastoor Schoenmaekersstraat 8	Pastoor Schoenmaekersstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-10-2000
AA188304695	AA188303684	Pastoor Verbeekstraat	Pastoor Verbeekstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	19-3-2001
AA188300331	AA188300575	Pater Geratsstraat/Vouerweg	Pater Geratsstraat				6136AZ	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1992
AA188306335	AA188310556	Pater Karelweg 1 (Pater Karel Kapel)	Pater Karelweg					Munstergeleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	8-7-0211
AA188304616	AA188303420	Paterskerk	Rijksweg Noord				6162AB	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	7-11-2002
AA188304044	AA188303570	Perceel 1	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Overig	28-1-1994
AA188302416	AA188302746	Perceel Borrekuilstraat	Borrekuilstraat				6163AA	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	7-9-1998
AA188302067	AA188302415	Perceel Handelsweg	Handelsweg					GELEEN	Indicatief onderzoek		10-4-1992
AA188315402	AA188302501	Peschstraat 27	Peschstraat					Geleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Verhoeve	26-10-2005
AA188302045	AA188302383	Peters Ex Tuincentrum	Danikerstraat			17	6166BG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		30-5-1991
AA188304526	AA188303413	Peterstraat	Peterstraat					MUNSTERGELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-1999
AA188302187	AA188309864	Philippen	Rijksweg Noord				6162AD	Geleen	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-7-1995
AA188306279	AA188310522	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	28-7-2008
AA188306538	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Orienterend bodemonderzoek	Geonius	3-12-2009
AA188300798	AA188300381	Philips Components	Nusterweg				6136XB	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	21-7-1995
AA188300799	AA188300381	Philips Components	Nusterweg				6136XB	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	26-2-1999
AA188300800	AA188300381	Philips Components	Nusterweg				6136XB	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	26-2-1999
AA188300721	AA188300381	Philips Components	Rijksweg Noord					Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	1-2-1999
AA188304518	AA188303378	Philips components Sittard	Rijksweg Centrum					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	4-12-1998
AA188304455	AA188303862	Philipsterrein	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	DHV	23-12-1999
AA188300030	AA188300340	Piech Wehrerveldweg						SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Haskoning	4-7-1995
AA188303150	AA188303135	Pieterstraat (Rioolrenovatie)	Pieterstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel	20-4-2000
AA188302460	AA188302776	Pieterstraat 9 Apotheek	Pieterstraat				6166AN	GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		24-6-1999
AA188302355	AA188302705	Pisters	Seringenlaan				6163EX	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		11-12-1995
AA188305056	AA188303727	PK partij grond Sportpark Geleen-zuid	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Oranjewoud	1-1-2001
AA188305257	AA188306031	Plakstraat 35 t/m 45	Plakstraat			45		SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	UDM	3-5-2005
AA188300669	AA188300713	Plakstraat En Rosmolenstraat	Plakstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Van Limborg	18-5-1998
AA188304070	AA188303217	plan Aldenhof	Aldenhofweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Aelmans	1-7-1998
AA188306334	AA188310555	Plangebied Vrangendaal	Chopinstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	25-3-2011
AA188304493	AA188303720	Poelstraat 59	Dr. Poelstraat					EINIGHAUSEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Fugro	9-2-2000
AA188300162	AA188300434	Poeth	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	24-5-1996
AA188305347	AA188300434	Poeth / Lips	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	Indicatief onderzoek	Intron	1-12-1991
AA188304313	AA188303784	Politie-basiseenheid	Havenweg					BUCHTEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	7-2-1994

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188302131	AA188302508	Portonnekuilstraat	Portonnekuilstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		6-4-1994
AA188304379	AA188303735	Postweg	Postweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Aelmans	15-9-1994
AA188304380	AA188303736	Postweg	Postweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruitr	2-1-1995
AA188305538	AA188310451	Pothastlaan 9	Pothastlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	13-4-2007
AA188304053	AA188303573	Prins Bisdomstraat 10						BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Haskoning	1-1-2001
AA188305293	AA188310351	Prins Bisdomstraat 5 en 7	Prinsbisdomstraat			7		BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Inpijn en Blokpoel	1-9-2005
AA188304040	AA188303569	Prins Bisdomstraat; Bibliotheek						BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruitr	1-7-1994
AA188306289	AA188310528	Prins de Lignestraat 28	Prins de Lignestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	6-3-2009
AA188305174	AA188300381	PU-FSM Sittard	Nusterweg					Sittard	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	ERM Nederland	1-4-1998
AA188304902	AA188303652	Pullestraat 5 a	Pullestraat		A		6131HP	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	8-11-2000
AA188306437	AA188310613	Putstraat (naast nr 72	Putstraat					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Novaflow Milieuvadvis	1-10-2009
AA188304384	AA188303737	Putstraat 56 - 58	Putstraat			58	6121LK	BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Haskoning	1-4-2001
AA188300449	AA188300662	Putters	Kruisstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	4-3-1987
AA188300651	AA188300808	Qs Graphics	Steegstraat				6133AL	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	24-3-1998
AA188300362	AA188300600	Rabo-Bank	Rosmolenstraat			19	6131HW	SITTARD	Indicatief onderzoek	Geoconsult	15-7-1991
AA188302365	AA188302713	Raven Clematisstraat Naast Nr.	Clematisstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		6-1-1998
AA188303180	AA188303153	Reconstructie, Waterstraat	Waterstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CSO	4-5-1998
AA188304609	AA188303731	regenwateroverstort	Urmonderbaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	8-5-2000
AA188300034	AA188300344	Regional Jaguar Centrum	Rijksweg Zuid						Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	2-10-1995
AA188303168	AA188302685	Renovatie Henri Hermanslaan	Henri Hermanslaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel	1-9-2000
AA188305474	AA188310422	Reubsatlaan 11	Reubsatlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	29-2-2008
AA188302173	AA188302581	Reuniegebouw	Wilhelminastraat	1					Verkennd onderzoek NEN 5740		1-7-1995
AA188300403	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1990
AA188305297	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	KW BedrijfsAdviseurs	13-4-2004
AA188305295	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	avr (aanvullend rapport)	KW BedrijfsAdviseurs	7-3-2006
AA188305208	AA188303851	Rijksweg Noord (naast nr 213)	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	24-1-2005
AA188306446	AA188303436	Rijksweg Noord (tijdelijke parkeer ruimte)	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Geonius	21-12-2010
AA188305311	AA188310359	Rijksweg Noord / Bloemenweg	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	13-3-2006
AA188315580	AA188303521	Rijksweg Noord / BP De Haese	Rijksweg Noord					GELEEN	Sanerings evaluatie	CSOBIS9	10-6-2008
AA188306472	AA188309880	Rijksweg Noord 16 16A	Rijksweg Noord			16A	6131CL	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	8-9-2010
AA188305455	AA188309889	Rijksweg Noord 170	Rijksweg noord				6136AD	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	11-2-2005
AA188302358	AA188302708	Rijksweg Noord 203-213	Rijksweg Noord			213		GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		4-11-1997
AA188306396	AA188303851	Rijksweg Noord 203-213	Rijksweg Noord			213		GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	24-10-2005
AA188302292	AA188302669	Rijksweg Noord 239	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		18-6-1997
AA188303001	AA188303000	Rijksweg Noord 252	Rijksweg Noord				6162AR	GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	28-9-1999
AA188302357	AA188302707	Rijksweg Noord 256	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		4-11-1997
AA188302298	AA188302675	Rijksweg Noord 258	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		11-6-1997
AA188302454	AA188302773	Rijksweg Noord 260	Rijksweg Noord						Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	15-4-1999
AA188303018	AA188303013	Rijksweg Noord 262	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		
AA188304632	AA188303863	Rijksweg Noord 287	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	29-11-2002
AA188304864	AA188305989	Rijksweg Noord 29	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-12-2002
AA188304729	AA188303678	Rijksweg Noord 296 t/m 304	Rijksweg Noord					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-12-2001
AA188303129	AA188303112	Rijksweg Noord 299	Rijksweg Noord	299			6162AG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-5-2000
AA188304871	AA188303660	Rijksweg Noord 59	Rijksweg Noord				6162AC	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	19-12-2002
AA188305519	AA188303521	Rijksweg Noord BP De Haese fase 2	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heijmans	17-10-2007
AA188302458	AA188302775	Rijksweg Noord Nabijheid Nr. 239	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-5-1999
AA188304737	AA188303435	Rijksweg Zuid 204	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Fugro	4-12-2001
AA188300157	AA188300429	Rijksweg Zuid 27	Rijksweg Zuid				6131AL	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Envicon	25-6-1996
AA188306280	AA188309909	Rijksweg Zuid 99	Rijksweg Zuid			99	6161BG	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Lankelma Geotechniek	9-11-2007
AA188306438	AA188310614	Rijksweg Zuid 99	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	21-1-2011
AA188302294	AA188302671	Ringovenstraat	Ringovenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		21-8-1997
AA188302439	AA188302762	Ringovenstraat	Ringovenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	6-6-1998
AA188305497	AA188302762	Ringovenstraat ong.	Ringovenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	8-1-2008
AA188302444	AA188302766	Rinkma (Onderzocht Door Ter Veen B.V.)	Industrieweg				6163AH	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Intron	17-3-1999
AA188303162	AA188303141	Riool/Wegreconstructie Hegstraat/Molenst	Molenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel	1-4-1999
AA188300263	AA188310343	Roadstyling	Havikstraat				6135ED	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-3-1993
AA188300135	AA188300418	Robert Graaflandstraat	Robert Graaflandstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	DVL	1-12-1995
AA188300424	AA188300646	Rode Kruis	Hemelsley					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-10-1989
AA188306673	AA188300336	Roex	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	29-6-2011
AA188304895	AA188303651	Romeinenstraat 2	Romeinenstraat				6132GN	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Inpijn en Blokpoel	15-1-2001
AA188300393	AA188300520	Rooskens	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188306679	AA188300756	Rosbak	Huntstraat				6135CP	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	13-4-2012
AA188300561	AA188300756	Rosbak	Huntstraat				6135CP	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruitr	29-9-1997
AA188300148	AA188300424	Rosmolenflat	Engelenkampstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	1-6-1991
AA188304775	AA188303700	Ross van Lenneplaan 23	Ross van Lenneplaan				6132AM	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-7-2002
AA188304774	AA188303701	Ross van Lenneplaan 26	Ross van Lenneplaan				6132AP	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-1-2003
AA188300116	AA188300407	Ross Van Lenneplaan 34	Ross Van Lenneplaan				6132AP	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	20-3-1996
AA188305130	AA188303826	Rossinistraat (ong.)						GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	28-11-2003
AA188302163	AA188302566	Roukens	Salmstraat			15	6161EL	GELEEN	Indicatief onderzoek		29-9-1992
AA188304651	AA188305935	Rozenlaan	Rozenlaan					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	14-5-2001
AA188306378	AA188309995	Rozenlaan 32	Rozenlaan				6127EG	Grevenbicht	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	9-2-2010
AA188304452	AA188303761	S. C, nr 2266	Pastoor Mullendersstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Sibeco Consulting	23-11-1999
AA188300317	AA188300555	Saborn	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1992
AA188300339	AA188300583	Salden	Eppekoutsweg				6143AT	GUTTECOVEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	29-9-1996

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300461	AA188300671	Salden	Rijstraat	12			6143AR	GUTTECOVEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Blgg / Bedrijfslab	18-11-1996
AA188305125	AA188303822	Salmstraat ong.	Salmstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Heel BV	26-4-2004
AA188300684	AA188300841	Salvino Hoek Nusterweg/ Dr. Nolenslaan	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	25-4-1998
AA188304580	AA188305986	Sauna	Rijksweg Noord				6162AM	GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Envicon BV	5-4-2001
AA188300785	AA188300643	Schoolgebouw	Romeinenstraat				6132GN	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	10-9-1999
AA188300569	AA188300761	Schoutrop	Brandstraat				6131CT	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Aelmans Eco	6-1-1998
AA188300198	AA188300441	Schreurs Containers	Abshoven				6151GD	MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecologyse	13-10-1994
AA188304281	AA188303776	Schuttersdreef ong.	Schuttersdreef					Buchten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	7-2-2000
AA188304279	AA188303775	Schuttersdreef ong.	Schuttersdreef					Buchten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Het Milieuburo	22-11-1996
AA188304283	AA188303788	Schutterskampweg						BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	12-5-2000
AA188304770	AA188303703	Schuttestraat	Schuttestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	16-1-2003
AA188305194	AA188303438	SE de BAandert fase II	Baandert					SITTARD	Sanerings evaluatie	Oranjewoud	1-10-2003
AA188304368	AA188303333	sectie F, nr 2508 en 1567	Oude Raadhuisstraat		A	13g		OBBICHT	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	25-5-1998
AA188304439	AA188305959	Sectie K Nr 2159	Dr. Nolenslaan		B		6136GL	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut.	12-10-1993
AA188304363	AA188303743	sectie M, nr 953	Oude Kerkstraat					PAPENHOVEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-1-1997
AA188304650	AA188305934	Seipgensstraat	Seipgensstraat					GELEEN	Beperkt onderzoek	Heel BV	14-5-2001
AA188300411	AA188300635	Seniorenhof	Kerkstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	IGF	29-3-1990
AA188300117	AA188300408	Sicar	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	20-3-1996
AA188300663	AA188300408	Sicar Bv	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	2-7-1999
AA188315378	AA188311375	Sint Willibrorduslaan 44	Sint Willibrorduslaan					Obbicht	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	15-8-2006
AA188302169	AA188302576	Ski School	Vouersweg				6161AG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-8-1994
AA188302157	AA188302554	Slachthuis	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		24-3-1995
AA188302235	AA188302554	Slachthuis Deellokatie 1	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		5-1-1995
AA188302236	AA188302554	Slachthuis Deellokatie 2	Rijksweg Noord	319				GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		5-1-1995
AA188302237	AA188302554	Slachthuis Deellokatie 3	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		5-1-1995
AA188302276	AA188302658	Slagerij Baggen	Augustinusstraat	106			6161AN	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		6-2-1997
AA188304366	AA188303745	Sluisweg 10	Sluisweg				6121JR	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruiter	27-2-1997
AA188306252	AA188310507	Sluisweg 17	Sluisweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	8-7-2008
AA188305133	AA188303829	Sluisweg 19	Sluisweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	8-12-2003
AA188304427	AA188303768	Sluisweg 21	Sluisweg				6121JR	BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	1-1-2003
AA188304364	AA188303744	Sluisweg 4	Sluisweg				6121JR	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruiter	26-2-1996
AA188300256	AA188300498	Smeets	Brandstraat				6142AP	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	28-7-1993
AA188300682	AA188300839	Smelt	Geleenstraat				6133XL	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	16-7-1998
AA188304312	AA188303307	Snijders vleeswaren	Heirweg				6121JP	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Overig	14-3-1994
AA188302420	AA188302750	Sns Bank Geleen\	Annastraat			27	6161GW	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		14-12-1998
AA188300429	AA188300651	Sns-Bank	Engelenkampstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1989
AA188300326	AA188300572	Sons	Oude Heiweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-11-1992
AA188304362	AA188303742	Spoorstraat	Spoorstraat					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	29-3-2001
AA188302447	AA188302769	Spoorstraat 120	Spoorstraat				6161AE	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	2-4-1999
AA188303126	AA188303110	Spoorstraat 120A	Spoorstraat	120	A		6161AE	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-9-2000
AA188303007	AA188303006	Spoorstraat 122	Spoorstraat	122			6161AE	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	7-10-1999
AA188305553	AA188310458	Sportcentrumlaan	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aveco de Bondt	16-4-2007
AA188305546	AA188310455	Sportcentrumlaan ong.	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	21-8-2007
AA188304235	AA188303630	Sportpark "Op den Toren"	Hennekuilstraat				6121KW	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro	3-4-1997
AA188305189	AA188303845	Sportpark het anker	Ankersweg					BORN	Indicatief onderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-2005
AA188306663	AA188303845	Sportpark het anker	Ankersweg					BORN	Indicatief onderzoek	Bioclear	14-2-2012
AA188305437	AA188303845	Sportpark het anker Ic toek school	Ankersweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geofox	29-3-2006
AA188302136	AA188302514	Sportpark Lindenheuvel	Rozenlaan						Verkennd onderzoek NEN 5740		1-8-1994
AA188302137	AA188302514	Sportpark Lindenheuvel	Rozenlaan						Verkennd onderzoek NEN 5740		1-10-1994
AA188302138	AA188302514	Sportpark Lindenheuvel	Rozenlaan						Verkennd onderzoek NEN 5740		21-3-1995
AA188302139	AA188302514	Sportpark Lindenheuvel	Rozenlaan						Verkennd onderzoek NEN 5740		25-8-1995
AA188302140	AA188302514	Sportpark Lindenheuvel	Rozenlaan						Verkennd onderzoek NEN 5740		12-9-1995
AA188304627	AA188303727	Sportpark zuid	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	6-10-1999
AA188300674	AA188300831	Sportstichting Sittard	Dr. Poelslaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	22-4-1999
AA188304625	AA188303727	Sportvelden Zuid	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	1-6-1999
AA188304694	AA188303683	St Paulusstraat	St Paulusstraat					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	9-4-2002
AA188302099	AA188302455	St. Odilia-Kliniek	Lienaertsstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		23-3-1994
AA188302448	AA188303172	St. Odylia	Lienaertsstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Fugro	26-4-1999
AA188304022	AA188303563	Staaï	Staaï					GREVENBICHT	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	4-4-2000
AA188304025	AA188303564	Staaï 43	Staaï					GREVENBICHT	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	25-1-2000
AA188300138	AA188300421	Stadbroekermolen	Oudeweg				6136VX	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	17-2-1994
AA188306392	AA188310587	Stadgen 1	Stadgen					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Novaflo Milieudadvies	7-7-2010
AA188300031	AA188300341	Stadion De Baandert	Leo Hornplein					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	14-11-1995
AA188304174	AA188305911	stadsschouwburg	Wilhelminastraat				6131KP	SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	20-2-2001
AA188306732	AA188310695	Stationsdwaarsstraat 1	Stationsdwaarsstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	12-10-2010
AA188304451	AA188303760	Stationsdwaarsstraat 3	Stationsdwaarsstraat				6131BA	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	28-11-2000
AA188304450	AA188303357	Stationsplein 1a, s. K nr. 2056	Stationsplein		A		6131AS	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	28-11-2000
AA188300308	AA188300545	Stationsplein/Bergstraat	Stationsplein	16			6131AT	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	8-12-1993
AA188303118	AA188303105	Stationstraat 19	Stationstraat				6166CB	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans Eco	15-9-1999
AA188306285	AA188310525	Steeegstraat t.o. nr28	Steeegstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aquatest	5-5-2008
AA188304987	AA188303645	Steenakkerweg 5	Steenakkerweg				6121XA	BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	29-11-2002
AA188305483	AA188310425	Steenbergstraat ong.	Steenbergstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	20-12-2007
AA188300465	AA188300673	Steenhouwerij Laudy	Stationsstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek		1-9-1987
AA188300464	AA188300673	Steenhouwerij Laudy	Stationsstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek		11-12-1986

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300690	AA188300846	Steenweg	Steenweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Laboran	1-6-1999
AA188305258	AA188303754	Steenweg 12	Steenweg				6131BE	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	16-8-2004
AA188304487	AA188303754	Steenweg 12	Steenweg				6131BE	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Envicon BV	13-8-1999
AA188306393	AA188310588	Steenweg 27-29	Steenweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieu Adviesbureau BV	12-4-2010
AA188305256	AA188306030	Steenweg 30-32	Steenweg			32		SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	12-4-2005
AA188304026	AA188303205	Steenweg 5	Steenweg					GUTTECOVEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	G en O-Consult	16-10-1995
AA188300192	AA188300439	Stevens	Brandstraat						Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	30-8-1996
AA188300539	AA188300522	Stevens	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	14-5-1997
AA188300211	AA188300455	Stevens Grote Vaartweg	Grote Vaartweg					EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business Support	1-10-1994
AA188302375	AA188302718	Stienstra Bedrijfsmakelaardij	Asterstraat				6163TS	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		31-3-1998
AA188300681	AA188300838	Streukens	Rijksweg Noord	86				SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	11-3-1998
AA188300297	AA188300537	Swentiboldstraat	Swentiboldstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1993
AA188302280	AA188302662	Swinckels	Daalstraat				6165TH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		25-2-1997
AA188315384	AA188311380	Tank: Broeksittarderweg 119	Broeksittarderweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	2-5-2006
AA188304574	AA188300683	tankstation	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Indicatief onderzoek	IGN	20-1-1998
AA188303003	AA188303002	Tankstation Total Rijksweg Zuid Nr. 340	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		5-10-1999
AA188300091	AA188300390	Tankstation Vollenhoven	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heidemij	10-2-1995
AA188304959	AA188300865	Techno Service Nederland B.v	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Tebodin	12-10-1999
AA188300542	AA188300737	Telecomgebouw	Voetstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Holland Railconsult	17-3-1997
AA188300127	AA188300413	Tennisaccomodatie	Molenbeekstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	21-5-1996
AA188302211	AA188302616	Ter Veen	Industrieweg				6163AH	GELEEN	Indicatief onderzoek		1-5-1991
AA188302377	AA188302616	Ter Veen Bv	Industrieweg				6163AH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		9-4-1998
AA188306253	AA188310508	Terrein hoek Eikenstraat/Kastanjestraat	Houtstraat					Grevenbicht	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	6-8-2007
AA188304763	AA188305950	terrein tussen de vijverweg en de	Leyenbroekerweg					SITTARD	Beperkt onderzoek	Tauw	11-1-2002
AA188305094	AA188310116	Terveen BV	Tomeikerweg					Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	17-12-2003
AA188300370	AA188300605	Textielmarkt	Oude Heiweg				6136XK	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business Support	23-10-1995
AA188304458	AA188303764	Themaatweg/Trierveldweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	LMI	28-1-1994
AA188305438	AA188310406	thv Graetheide 10	Graetheide					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	15-6-2006
AA188300241	AA188300489	Tielens	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	5-4-1994
AA188302026	AA188302354	Tiems	Beekstraat	58			6166CC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		3-11-1994
AA188305087	AA188303545	toek. begraaftplaats	Parallelweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	15-6-2004
AA188303137	AA188303121	Tomeikerweg 101	Tomeikerweg	101			6161RB	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Fugro	20-3-2000
AA188305249	AA188303121	Tomeikerweg 101	Tomeikerweg				6161RB	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	19-5-2005
AA188306391	AA188310586	Tomeikerweg 31	Tomeikerweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	21-12-2006
AA188302183	AA188302591	Total Tankstation Elzenburglaan						GELEEN	Indicatief onderzoek		1-11-1990
AA188306615	AA188310658	Tramweg 6-6a	De Tramweg			6a		Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	31-1-2007
AA188304459	AA188303358	Transportbedrijf Salari b.v.	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Laboran int.	3-10-1995
AA188315416	AA188300530	Transportriool Schinveld-Nieuwstad	Sportcentrumlaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	3-5-2006
AA188300537	AA188300735	Tricotop	Bergerweg	61			6135KD	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	11-4-1997
AA188304833	AA188303444	Tudderenderweg 107 113	Tudderenderweg			113	6137CB	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	18-1-2002
AA188315484	AA188311420	Tudderenderweg 141B	Tudderenderweg		B			SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	28-3-2008
AA188304613	AA188303866	Tudderenderweg 279	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	13-4-2001
AA188300364	AA188300602	Tudderenderweg/St. Josephstraat	Tudderenderweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-8-1990
AA188302161	AA188302564	Tuincentrum	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		1-7-1995
AA188300234	AA188300482	Tummers	Dr. Nolenslaan			115	6136GM	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Witteveen en Bos	1-5-1994
AA188304715	AA188302573	Tunnelstraat	Tunnelstraat					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	11-7-2001
AA188302441	AA188302764	Tunnelstraat (Grasveld + Bedrijfsterrein	Tunnelstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	CSO	6-6-1998
AA188302268	AA188302654	Tunnelstraat (Locatie 24)	Tunnelstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	1-11-1996
AA188306646	AA188310662	Tunnelstraat (vml 25+27)	Tunnelstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	23-12-2011
AA188305443	AA188310155	Tunnelstraat 4	Tunnelstraat				6163HT	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	25-4-2007
AA188305309	AA188310358	Tunnelstraat/Limbrichterweg Ong.	Tunnelstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	14-2-2006
AA188304765	AA188305951	Tussen de vijverweg en de	Leyenbroekerweg					SITTARD	Beperkt onderzoek	Tauw	11-1-2002
AA188300518	AA188300719	Uitbreiding Basisschool Lahrhof	Romeinenstraat				6132GN	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	4-4-1997
AA188304114	AA188303586	Uitbreiding Campina	Leonard Langweg				6121PA	BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	19-9-2002
AA188300359	AA188300597	Uitbreiding Rabo	Raadhuisplein				6151CV	MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	8-1-1991
AA188302385	AA188302717	Urmonderbaan Sectie I Nr. 582	Urmonderbaan	582				GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		23-4-1998
AA188303128	AA188303106	Urmonderbaan/Einighauserweg	Urmonderbaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult	17-10-1995
AA188305156	AA188303855	Urmonoderbaan I 580 , 581	Urmonderbaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	13-2-2004
AA188302346	AA188302700	Vaassen	Rijksweg Zuid		A				Verkennend onderzoek NEN 5740		15-9-1997
AA188305278	AA188300688	Vadah	Rijksweg Zuid			100		SITTARD	Bouwstoffen besluit	Tauw	24-9-1999
AA188303148	AA188303132	Valderenstraat (Rioolrenovatie)	Valderenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	1-7-2000
AA188305428	AA188310402	Valderenstraat 5	Valderenstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	7-2-2007
AA188306737	AA188300598	Valkstraat 4 (Techno College Da Capo)	Valkstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	16-9-2011
AA188300367	AA188300603	Valkstraat/Postweg	Valkstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1991
AA188304641	AA188303151	Van de Wall	Marcellienstraat		A			GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	4-11-2002
AA188303177	AA188303151	Van De Wall	Marcellienstraat		A		6166CP	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Het Milieuburo	12-1-1995
AA188302207	AA188302612	Van Der Linden	Pastoor Vonckenstraat		A		6166CX	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		8-2-1996
AA188300255	AA188300497	Van Doorne	Brandstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1993
AA188300298	AA188300538	Van Doornik	Stroetlingsweg	1			6142AT	EINIGHAUSEN	Indicatief onderzoek	Tauw	25-5-1993
AA188300389	AA188300483	Van Kan	Nusterweg	100			6136KV	SITTARD	Indicatief onderzoek	Grontmij	13-9-1991
AA188300235	AA188300483	Van Kan	Nusterweg				6136KV	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	10-11-1994
AA188304643	AA188305932	van Lennepstraat	van Lennepstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	7-2-2001
AA188302452	AA188302771	Van Lennepstraat Naast Huisnr. 29	Van Lennepstraat				6166VX	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		20-5-1999
AA188300033	AA188300343	Van Neer	Burg. Kampsstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	20-6-1995

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188302247	AA188302638	Van Pelt	Endepolsstraat	5			6164JD	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740		26-8-1996
AA188302168	AA188302575	Van Sleen	Valderenstraat				6163GC	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		19-10-1994
AA188300057	AA188300366	Van Sloun	Industriestraat		A		6135KH	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	16-2-1995
AA188300679	AA188300836	Van Sloun Meubelen	Industriestraat			23	6135KG	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	11-5-1998
AA188305305	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	14-2-2006
AA188315490	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Royal Haskoning	23-1-2013
AA188300433	AA188300654	Veersestraat	Veersestraat					GUTTECOVEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	24-7-1990
AA188300434	AA188300654	Veersestraat	Veersestraat					GUTTECOVEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult	19-11-1990
AA188306263	AA188310511	Veersestraat 64	Veersestraat					Guttecoven	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	18-2-2008
AA188305394	AA188310387	Veersestraat 9	Veersestraat					Guttecoven	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	21-9-2006
AA188306413	AA188310599	Veestraat 72	Veestraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aeres	7-10-2010
AA188304471	AA188303749	Veestraat ong.	Veestraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	24-2-2000
AA188300386	AA188300621	Veestraat/Anemoonstraat	Veestraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Geoconsult	11-9-1991
AA188315607	AA188311503	Verkennend bodemonderzoek Industriestraat 19 te Sittard	Industriestraat	19			6135KE	Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	5-6-2014
AA188315610	AA188311506	Verkennend bodemonderzoek Landbouwperceel N117 Op de Baan (ong.)	Op de Baan					Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans Eco	16-5-2014
AA188315611	AA188311507	Verkennend bodemonderzoek Landbouwpercelen N120, N121, N122	Op de Baan					Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans Eco	1-5-2014
AA188315602	AA188311498	Verkennend bodemonderzoek Westelijk Randweg te Geleen	Westelijke Randweg					Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	22-5-2014
AA188300219	AA188300461	Verlengde Heinseweg	Verlengde Heinseweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	6-6-1994
AA188304015	AA188303201	Verloren v Themaatweg	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	V en S	1-5-2001
AA188304052	AA188303211	Verloren van Themaatweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	DVL	25-4-2002
AA188304051	AA188303858	Verloren van Themaatweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro	8-4-1998
AA188304457	AA188303201	Verloren van Themaatweg 2	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	V en S	2-11-1999
AA188306326	AA188310549	Verloren van Themaatweg ong.	Verloren van Themaatweg					Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	22-8-2009
AA188304164	AA188303602	Vinexlocatie Peterstraat	Peterstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	21-12-2000
AA188304557	AA188300715	VINEX-locatie Steenweg	Steenweg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-1999
AA188300538	AA188300736	Vmbo Past.Jacobs	Rijksweg Zuid	70				SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	24-4-1997
AA188302423	AA188302553	vml.Printing International	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Van Limborgh	18-5-1998
AA188305011	AA188303512	VO Koningstraat 2	Koningstraat				6121HT	BORN	Orienterend bodemonderzoek	Geoconsult Milieut	19-6-2003
AA188305027	AA188303522	VO Bergstraat 21	Bergstraat				6166CD	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	11-7-2003
AA188305157	AA188303838	VO borrekuilstr 102	Borrekuilstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	12-10-2004
AA188305021	AA188303519	VO Boschweg						SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	27-4-2001
AA188305026	AA188303521	VO BP De Haese	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Kragten	7-5-2003
AA188305187	AA188300530	VO Clootsweg	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	28-2-2005
AA188305029	AA188303524	VO Everstraat 48	Everstraat					EINIGHAUSEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	6-1-2003
AA188305055	AA188303796	VO Gehrweg						GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Econsultancy bv	23-6-2003
AA188305046	AA188303647	VO Gemeentewerf Florianstraat 5	Florianstraat				6121MA	BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	25-8-2003
AA188305040	AA188303532	VO Gika-Home Annadaelstraat 2	Annadaelstraat				6136CD	SITTARD	Beperkt onderzoek	Haskoning	3-6-2002
AA188305063	AA188303540	VO Heistraat 8	Heistraat				6136BD	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	12-6-2003
AA188305036	AA188303530	VO Hemelsley 98	Hemelsley				6136HM	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	19-6-2003
AA188305190	AA188303846	VO Hitsberg ong.	Hitsberg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	4-8-2004
AA188305248	AA188306025	VO Hofdwarsweg 11	Hofdwarsweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	10-5-2005
AA188305246	AA188306023	VO Hortensiastraat	Hortensiastraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Heel BV	21-6-2005
AA188305049	AA188303648	VO Jan van Salmstraat 5	Jan van Salmstraat				6121NE	BORN	Bouwstoffenbesluit	UDM	13-3-2003
AA188305195	AA188303262	VO Kasteelgracht	Kerkstraat					BORN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	13-12-2004
AA188305045	AA188303646	VO Kempstraat (Ong.)	Kempstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	26-9-2002
AA188305015	AA188303514	VO Kruisstraat	Kruisstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geotron	12-2-2003
AA188305020	AA188303518	VO Margrietlaan 21	Margrietlaan				6165CR	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	12-12-2003
AA188305191	AA188303244	VO martinusstraat 21	Martinusstraat					Holtum	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	9-12-2004
AA188305032	AA188303527	VO Minister Ruysstraat	Minister Ruysstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	UDM	8-12-2003
AA188305068	AA188303802	VO Pannehofstraat	Panneshofstraat					HOLTUM	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	5-2-2003
AA188305051	AA188303649	VO perceel 3090 De Burg. Lemmenstraat	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Intron	1-8-1990
AA188305009	AA188303510	VO perceel gelegen a/d Kruisstraat	Kruisstraat					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	14-3-2003
AA188305058	AA188303797	VO Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Arcadis	26-3-2003
AA188304985	AA188303643	VO Sittarderweg 18b	Sittarderweg		B			SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	2-9-2003
AA188305100	AA188303556	VO Vouersweg ong.	Vouersweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	3-9-2004
AA188305001	AA188303504	VO Zitterd Revisited	Dominicanenwal					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	11-12-2003
AA188302259	AA188302646	Vof Akropolis (Grieks Restaurant)	Rijksweg Centrum				6161EH	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		21-11-1996
AA188302270	AA188302655	Volker Stevin Offshore B.V.	Heiweg				6161DA	GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		29-1-1997
AA188303147	AA188303131	Vondellaan (Rioolrenovatie)	Vondellaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel	1-4-2000
AA188304760	AA188305949	Voormalig kantoor Tauw deelloc A	Vijverweg				6133AR	SITTARD	Beperkt onderzoek	Tauw	11-1-2002
AA188306594	AA188303577	voormalig Putstraat 21,23,25	Bronstraat					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	23-1-2012
AA188315587	AA188302767	Voormalig Shell Tankstation (Stelten)	Burg. Lemmensstraat	158			6163JS	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	FugroBIS9	3-7-2002
AA188304501	AA188303366	Voormalig Tankstation Rijksweg Noord	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	12-3-1999
AA188302433	AA188302669	Voormalige Kippenfarm	Rijksweg Noord	239			6162AG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Van Limborg	25-1-1999
AA188304666	AA188303427	Voormalige parkeerhaven achter gemeenteh	Markt					GELEEN	Sanerings evaluatie	Oranjewoud	1-10-1996
AA188304910	AA188303465	Voorstad 5	Voorstad				6131CP	SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Tauw	7-1-2000
AA188300570	AA188300762	Vorstermans	Nusterweg				6136XA	SITTARD	Verkennend onderzoek NVN 5740	Tauw	8-12-1997
AA188305441	AA188310408	Vouersweg 105 Glashandel A de Jong	Vouersweg					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	CSO	13-6-2007
AA188306388	AA188310115	Vouersweg 111	Vouersweg				6151AG	Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	3-8-2010
AA188305308	AA188310357	Vouerweg 3 (3 garageboxen)	Vouerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Envicon BV	14-9-2005
AA188304982	AA188305985	Vredeslaan 18	Vredeslaan					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Bodemstaete	10-5-2002
AA188304005	AA188303558	Vreebosweg						BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-3-1998
AA188304013	AA188303200	vrn gemeenschapshuis	Sint Willibrorduslaan					OBBICHT	Indicatief onderzoek	De Ruitser	1-12-1992
AA188305435	AA188310405	Wagenaarstraat 157 VO	Wagenaarstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	7-3-2007

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300572	AA188300764	Walram College Sittard	Sportcentrumlaan				6136KX	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	19-9-1997
AA188300301	AA188300542	Watersley	Watersley					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	29-7-1993
AA188300229	AA188300470	Webers	Molenweg				6133XN	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Witteveen en Bos	1-3-1994
AA188302078	AA188302431	Weiland	Janskamperstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek		15-4-1993
AA188305275	AA188308925	Wesma	Industriestraat					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	2-6-2005
AA188300053	AA188300361	Wesma	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Witteveen en Bos	7-3-1995
AA188300247	AA188300495	Wessels	Baandert	14			6136ER	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	De Ruiter	13-12-1993
AA188315545	AA188311464	Westelijke Randweg ong. (KFC)	Westelijke Randweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	8-6-2013
AA188305154	AA188303836	whitestraat 2	Whitestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	29-3-2004
AA188302017	AA188302332	Wierds	Mauritslaan			32	6161HW	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		27-10-1993
AA188302397	AA188302732	Wijnen	Portonnekuilstraat				6163BN	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		6-7-1998
AA188302398	AA188302732	Wijnen	Portonnekuilstraat					GELEEN	Sanerings evaluatie		7-7-1998
AA188302228	AA188302626	Wijnen	Rijksweg Zuid				6161BM	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		13-5-1996
AA188302164	AA188302569	Wijnen	Spoorstraat				6161AD	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		15-11-1993
AA188304888	AA188303658	Willem Alexanderlaan ong	Willem Alexanderlaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	5-2-2002
AA188300209	AA188300453	Willems	Groenstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	De Ruiter	11-2-1994
AA188300213	AA188300456	Wilwy	Nusterweg				6136KV	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	25-6-1996
AA188304671	AA188303689	Windraak 160	Windraak					WINDRAAK	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	21-6-2001
AA188304816	AA188303699	Windraak 31	Windraak					WINDRAAK	Verkennd onderzoek NEN 5740	Ascor Analyse	13-6-2001
AA188304735	AA188303706	Windraak 37	Windraak					WINDRAAK	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	14-12-2001
AA188304008	AA188303559	Winkelcentrumproject fase 1,2,3						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-5-1991
AA188300285	AA188300524	Winter-Bouts	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Intron	21-9-1993
AA188300496	AA188310448	Winter-Bouts	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	30-10-1996
AA188302306	AA188302677	Wml	Hofkamp				6161DC	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		7-3-1997
AA188300431	AA188300652	Wolters	Industriestraat				6135KH	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	12-11-1996
AA188302186	AA188302595	Woningvereniging	Geenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		30-11-1995
AA188300268	AA188300510	Woningvereniging	Lahrstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult	25-5-1993
AA188302175	AA188302583	Zaanstraat	Zaanstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-12-1994
AA188300228	AA188300469	Zelissen	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	2-9-1994
AA188304630	AA188303726	Zuidhof 15	Zuidhof				6164BA	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Eco Reest	29-8-2002
AA188300024	AA188300334	Zuidlimburgse Laboratoriumschool	Montgomerystraat				6135BW	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Witteveen en Bos	19-10-1995

Bijlage 10b: Alle afgevalen rapporten na screening type onderzoek en verdachte locaties (boven- en ondergrond)

BIJLAGE 10B
AFGEVALLEN RAPPORTEN (I.V.M. TYPE ONDERZOEK / VERDACHTE LOCATIE)

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304042	AA188303209	.	Bergstraat				6121XT	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1999
AA188305515	AA188309596	.Oude markt 1-7 locatie E	Oude markt			7	6131EN	Sittard	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	26-4-2007
AA188304832	AA188303666	Obouwproject	Tudderenderweg					SITTARD	Historisch onderzoek	Aelmans	15-11-2001
AA188300013	AA188300321	2 Woningen Beekstraat W.V.Limbricht	Beekstraat				6136EK	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-9-1987
AA188300011	AA188300321	2 Woningen Beekstraat W.V.Limbricht	Beekstraat				6136EK	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	9-5-1987
AA188300012	AA188300321	2 Woningen Beekstraat W.V.Limbricht	Beekstraat				6136EK	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-7-1987
AA188306547	AA188310650	A2/A76 Maasbracht Geleen						SITTARD	Historisch onderzoek	DHV	1-9-2009
AA188306638	AA188310650	A2/A76 Maasbracht Geleen						SITTARD	Saneringsevaluatie	Heijmans	22-11-2011
AA188306554	AA188310650	A2/A76 Maasbracht Geleen						SITTARD	Saneringsevaluatie	Heijmans	27-6-2011
AA188306642	AA188310650	A76 Zuidzijde km3,3-3.4 en km3.9-4.4						SITTARD	Saneringsplan	Heijmans	14-4-2011
AA188304073	AA188305906	Aan de Greune Paol	Aan de Greune Paol					GREVENBICHT	Indicatief onderzoek	Haskoning	1-8-1997
AA188305652	AA188308104	Aan De Greune Paol 15	Aan De Greune Paol				6127BH	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305651	AA188308103	Aan De Greune Paol 24	Aan De Greune Paol				6127BJ	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305653	AA188308107	Aan De Heijgraef 16	Aan De Heijgraef				6161DK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305654	AA188308108	Aan De Heijgraef 4	Aan De Heijgraef				6161DK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305656	AA188308110	Aan De Laadhaven	Aan De Laadhaven				-	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306395	AA188310590	Aan de Laadhaven (Spaans Vonderen)	Aan de Laadhaven					Buchten	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	BKK Bodemadvies bv	18-11-2009
AA188305657	AA188308111	Aan Het Broek 36 42	Aan Het Broek			42	6137TL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304640	AA188303728	Aansluiting Beekerveld A76						GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	27-6-2001
AA188304716	AA188303672	Aansluiting Beekerveld A76						GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	25-7-2001
AA188304960	AA188303432	Aansluiting Bekerveld A76	Rijksweg Zuid					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut.	23-5-2001
AA188305221	AA188303840	Aanv. Bodemonderzoek Millenerweg 2	Millenerweg	2				SITTARD	Saneringsplan	Heel BV	12-5-2004
AA188306742	AA188310696	Aardgasleiding A665 (trace Hommelhof-Schinnen)						SITTARD	Saneringsplan	Arcadis	31-8-2010
AA188315500	AA188310696	Aardgasleiding A665 (trace Hommelhof-Schinnen)						SITTARD	Saneringsevaluatie	ArcadisBIS9	22-10-2012
AA188306743	AA188310696	Aardgasleiding A665, kruising K176-1						SITTARD	avr (aanvullend rapport)	Arcadis	27-10-2011
AA188305658	AA188308112	Abshoven 12 14A	Abshoven			14A	6151GD	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305425	AA188310399	Achter de Hoven, sectie N nr 624	Achter de Hoven					SITTARD	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut.	29-5-2006
AA188306406	AA188310595	Achter het Hout	Achter het Hout					BORN	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-6-2011
AA188306559	AA188310595	Achter het Hout	Achter het Hout					BORN	Saneringsevaluatie	Heel BV	24-8-2012
AA188300344	AA188300585	Achterpad	St Josephstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	26-11-1992
AA188305219	AA188303840	Actualisatie Hatema Contract BV	Millenerweg	2				SITTARD	Sanerings onderzoek	Grontmij	22-5-2001
AA188305033	AA188303528	Actualisatie ond. Geerweg 2a	Geerweg		A		6135KC	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Oranjewoud	26-5-2003
AA188304069	AA188306007	Adelaarstraat 7	Adelaarstraat					Holtum	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999
AA188304336	AA188303317	Afrit born/A2	Aldenhofweg					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	13-1-1997
AA188300753	AA188300713	Agnetenberg St.	Rosmolenstraat					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	26-2-1999
AA188300597	AA188300438	Agricolastraat	Agricolastraat					SITTARD		CSO	30-9-1997
AA188305660	AA188308119	Agricolastraat 47 53	Agricolastraat			53	6131JW	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300190	AA188300438	Agricolastraat/Parklaan	Agricolastraat					SITTARD	Indicatief onderzoek		8-2-1995
AA188300189	AA188300438	Agricolastraat/Parklaan	Agricolastraat					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	17-6-1995
AA188306478	AA188303122	Albert Heijn, Mauritslaan 2-4	Mauritslaan			4	6161HV	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	26-5-2000
AA188306354	AA188310568	Aldenhofweg	Aldenhofweg					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	2-6-2010
AA188304049	AA188306008	Aldenhofweg 1	Aldenhofweg				6121SE	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1999
AA188304470	AA188303359	Aldenhofweg ong.	Aldenhofweg					BORN	Saneringsevaluatie	Overig	1-12-2002
AA188300577	AA188300766	Allee	Allee				6141AV	LIMBRICHT	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CSO	29-10-1997
AA188300467	AA188300674	Amro-Bank	Engelenkampstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-10-1986
AA188300468	AA188300674	Amro-Bank	Engelenkampstraat					SITTARD		Tauw	1-4-1987
AA188305332	AA188310368	Andi Druk	Hofdswarsweg					GELEEN	Saneringsevaluatie	Geoconsult Milieut.	23-6-2005
AA188315589	AA188311487	Anemoonstraat ong. te Sittard	Anemoonstraat					Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	1-8-2014
AA188306022	AA188309469	Anjelierstraat 5	Anjelierstraat				6163CJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305661	AA188308124	Anjelierstraat 9	Anjelierstraat				6163CJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304099	AA188303228	Ankersweg 77	Ankersweg					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999
AA188306316	AA188303228	Ankersweg 77	Ankersweg					BORN	Nader onderzoek	CSO	29-1-2008
AA188305662	AA188308127	Ankersweg 77	Ankersweg				6122EW	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305664	AA188308129	Annastraat 25	Annastraat				6161GW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305666	AA188308140	Annastraat 29	Annastraat				6161GW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188315395	AA188311384	Annastraat 3-5	Annastraat			5		GELEEN	Briefrapport	UDM	21-6-2006
AA188305663	AA188308128	Annastraat 37	Annastraat				6161GW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305615	AA188302344	Annastraat 39	Annastraat				6161GW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305665	AA188308137	Annastraat 44 46	Annastraat			46	6161GZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305060	AA188303537	AO Schuttestraat	Schuttestraat					SITTARD	Nader onderzoek	Econsultancy bv	3-11-2003
AA188305198	AA188303328	AO Spoorpark	Postweg					BORN	Indicatief onderzoek	Haskoning	9-4-2002
AA188305235	AA188302622	AO trace westelijke randweg	Romaniestraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Grontmij	29-4-2003
AA188305667	AA188308146	Arendstraat 3	Arendstraat				6135KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188302304	AA188309861	Asa-School	Rijksweg Noord					Geleen	Orienterend bodemonderzoek		1-9-1994
AA188315592	AA188311490	Asfalt-, funderings-, bodem- en asbestonderzoek 'De Wissel' te Sittard	Rijksweg Noord					Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Royal Haskoning	23-5-2014
AA188304014	AA188303223	asfaltwegen en fietspaden; deel 1	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	12-1-1995
AA188304087	AA188303223	asfaltwegen en fietspaden; deel 2	Holtummerweg					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	12-1-1995
AA188305668	AA188308153	Augustinusstraat 96	Augustinusstraat				6161AN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300463	AA188300672	Auto Konings	Mgr. Vranckenstraat	20			6131AD	SITTARD	Nader onderzoek	Laboran	14-10-1996
AA188300503	AA188300672	Auto Konings	Mgr. Vranckenstraat				6131AD	SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	18-10-1991
AA188300226	AA188300468	Auto Vencken	Leyenbroekerweg	27			6132CA	SITTARD		Oranjewoud	26-4-1994
AA188300225	AA188300468	Auto Vencken	Leyenbroekerweg				6132CA	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-7-1991
AA188302152	AA188302545	Auto Zuid	Rijksweg Noord				6162AE	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-6-1992
AA188302227	AA188302545	Auto Zuid	Rijksweg Noord				6162AE	GELEEN	Nader onderzoek		3-5-1995
AA188302367	AA188302545	Auto Zuid	Rijksweg Zuid				6161BJ	GELEEN	Saneringsevaluatie		7-1-1998
AA188303005	AA188303004	Autobanden Thijssen Bv, Tunnelstraat 30	Tunnelstraat				6163HT	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	2-9-1999
AA188306417	AA188300768	Autobedrijf Nizet	Industriestraat				6135KH	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geo Survey	27-7-2010
AA188300591	AA188300768	Autobedrijf Nizet	Industriestraat				6135KH	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	16-12-1997
AA188304308	AA188303300	Autoservicebedrijf Savelkoul	Heirweg		C	D	6121JP	BORN	Nader onderzoek	Tauw	26-10-2001
AA188304253	AA188305913	Autoverdeelcentrum	Leonard Langweg					BORN	Organisatiespecifiek onderzoek	TNO	1-11-1992
AA188304105	AA188303230	Autowrakken terrein	Tudderenderweg					Sittard	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-2-1996
AA188300536	AA188300627	Avp	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD	Nader onderzoek	Geoconsult	17-7-1997
AA188300534	AA188300627	Avp	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD	Sanerings onderzoek	Geoconsult	16-8-1996
AA188300535	AA188300627	Avp	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD		Geoconsult	25-3-1997
AA188305669	AA188308159	Baandert 14 16	Baandert			16	6136ER	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188304801	AA188303438	Baandert, Fase II	Baandert					SITTARD	Saneringsplan	Oranjewoud	16-3-2001
AA188300200	AA188300370	Baanderthof Fase 2	Baanderthof					SITTARD	Historisch onderzoek		1-11-1994
AA188305152	AA188303765	Bandag B.V.	Nieuwe Weideweg				6121PD	BORN	Monitoringsrapportage	BMC bodemconsult	23-1-2004
AA188305490	AA188303765	Bandag B.V.	Nieuwe Weideweg				6121PD	BORN	Monitoringsrapportage	BMC bodemconsult	9-1-2008
AA188303194	AA188303165	Barbara Kerk	Irisstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-11-1996
AA188305670	AA188308166	Barbarastraat 1	Barbarastraat				6164HK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188315460	AA188310601	Barbarastraat, vm. ziekenhuis.	Barbarastraat				6164HK	GELEEN	Historisch onderzoek	Geonius	17-1-2008
AA188315462	AA188311402	Barbarastraat/Spaubeeklaan (tracÚ)	Barbarastraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	27-10-2011
AA188315524	AA188311409	Barcelonastr/Milaanstr (tracÚ)	Milaanstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	4-8-2011
AA188305434	AA188310404	Barge Terminal Born	Holtum-Noordweg					BORN	Orienterend bodemonderzoek	DHV	29-7-2004
AA188305433	AA188310404	Barge Terminal Born	Holtum-Noordweg					BORN	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	DHV	29-7-2004
AA188305529	AA188303712	Basisschool	Leyenbroekerweg					SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Tauw	20-12-2007
AA188305159	AA188303839	Basisschool Pastoor Franck	Sint Catharinaplantsoen					GREVENBICHT	Sanerings onderzoek	Gemeentelijke afd	14-12-2000
AA188304311	AA188303306	Basisschool Pastoor Franck, catharinapl						GREVENBICHT	Saneringsplan	Overig	22-6-2000
AA188315436	AA188309897	Bataafse Import Maatschappij	Rijksweg noord				6162AA	Geleen	Historisch onderzoek	CSO	22-10-1991
AA188304337	AA188303318	Batstraat						BORN	Historisch onderzoek	Tauw	28-4-1997
AA188305463	AA188300692	Beaujean	Everstraat					EINIGHAUSEN	Historisch onderzoek	CSO	16-10-1991
AA188302376	AA188302719	Beaumont	Seringenlaan				6163EZ	GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		31-3-1998
AA188304358	AA188303331	Bedrijfsterrein Broekman	Heirweg					BORN	Nader onderzoek	De Ruiter	21-2-1994
AA188304203	AA188306005	Bedrijfsterrein Cheswick B.V.	Holtum-Noordweg					BORN	Indicatief onderzoek	De Ruiter	8-9-1992
AA188304411	AA188303201	Bedrijfsterrein Public Warehouse Europe	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Saneringsplan	V en S	6-6-1995
AA188304410	AA188303201	Bedrijfsterrein Public Warehouse Europe	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Saneringsevaluatie	V en S	20-6-1996
AA188304356	AA188303331	Bedrijfsterrein van Broekman Born B.V.	Heirweg					BORN	Nader onderzoek	De Ruiter	1-6-1993
AA188315475	AA188311423	Bedrijvenstad Fortuna deellocatie	Parijsboulevard					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	29-1-2013
AA188304433	AA188303354	Bedrijventerrein Holtum Noord II						BORN	Saneringsplan	DHV	25-4-2001
AA188305671	AA188308169	Beegter Markt 13	Beegter Markt				6127AW	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188303073	AA188303061	Beekhoverstraat 13	Beekhoverstraat				6166AA	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188303036	AA188303024	Beekhoverstraat 40	Beekhoverstraat				6166AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188305630	AA188303100	Beekhoverstraat 56	Beekhoverstraat				6166AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305672	AA188308184	Beekstraat 1	Beekstraat				6151CT	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305675	AA188308187	Beekstraat 108 112	Beekstraat			112	6166CC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305542	AA188308187	Beekstraat 112	Beekstraat				6166CC	Geleen	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188305674	AA188308186	Beekstraat 13	Beekstraat				6141BD	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304511	AA188300329	Beekstraat 13	Beekstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	25-2-1999
AA188304513	AA188303375	Beekstraat 19	Beekstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	25-2-1999
AA188305673	AA188308185	Beekstraat 23	Beekstraat				6141BD	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306449	AA188310619	Beekstraat, Overstraat e.o.	Overstraat					Munstergeleen	Partijkeuring grond	Oranjewoud	1-3-2011
AA188305119	AA188303818	Beekstraat, Steenstraat en Allee	Beekstraat					Sittard	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	16-12-2003
AA188306448	AA188310619	Beekstraat/Absbroekstraat	Beekstraat					Munstergeleen	Partijkeuring grond	Oranjewoud	1-3-2011
AA188304338	AA188305914	Beelaertsstraat	Beelaertsstraat					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	23-1-1997
AA188306015	AA188309412	Beelaertsstraat	Beelaertsstraat				-	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304098	AA188306014	Beelaertsstraat 1	Beelaertsstraat					BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188300113	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	8-5-1995
AA188300112	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen	Verkennd onderzoek NVN 5740	Envicon	5-7-1993
AA188300111	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen	Orienterend bodemonderzoek	Envicon	21-5-1993
AA188300114	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen	Saneringsplan	Fugro Ecolyse	8-5-1995
AA188300110	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen		Fugro Ecolyse	17-1-1996
AA188300395	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen		Tauw	7-5-1990
AA188305677	AA188308199	Begijnenhofstraat 4	Begijnenhofstraat				6131EX	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306649	AA188310529	Begijnenhofwal	Begijnenhofwal					SITTARD	Indicatief onderzoek	Geonius	28-6-2012
AA188306290	AA188310529	Begijnenhofwal & Dominicanenwal	Begijnenhofwal					SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	10-3-2009
AA188304343	AA188303322	Begraafplaats	Hitsbergerweg					OBBICT	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	16-1-1997
AA188302215	AA188302601	Belgiestraat	Belgi+straat					GELEEN	Nader onderzoek		15-3-1996
AA188304406	AA188303348	Bergbezinkbasin Den Dreesj							Saneringsplan	Haskoning	1-6-2001
AA188304407	AA188303348	Bergbezinkbassin Den Dreesj							Bouwstoffen besluit	Haskoning	1-7-2001

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305681	AA188308216	Bergerweg	Bergerweg				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305679	AA188308208	Bergerweg 11	Bergerweg				6142AA	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304670	AA188303543	Bergerweg 44	Bergerweg				6135KD	SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	1-7-1999
AA188305685	AA188308222	Bergerweg 49	Bergerweg				6135KD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305680	AA188308210	Bergerweg 59	Bergerweg				6135KD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304567	AA188305997	Bergerweg 6	Bergerweg				6135KD	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188305678	AA188308207	Bergerweg 63	Bergerweg				6135KD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305682	AA188308217	Bergerweg 71B	Bergerweg		B		6135KD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305683	AA188308219	Bergerweg 75	Bergerweg				6135KD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305684	AA188308220	Bergerweg 77	Bergerweg				6135KD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305686	AA188308227	Berghaven	Berghaven				-	Papenhoven	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306347	AA188310563	Berghaven 25	Berghaven					Papenhoven	Nader onderzoek	Geonius	3-10-2011
AA188306348	AA188310563	Berghaven 25	Berghaven					Papenhoven	Saneringsplan	Geonius	3-10-2011
AA188315481	AA188310563	Berghaven 25	Berghaven					Papenhoven	Saneringsevaluatie	Geonius	6-3-2012
AA188304093	AA188303225	Berghaven 27	Berghaven	27				PAPENHOVEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Lyons Business	22-1-1999
AA188305114	AA188303225	Berghaven 27	Berghaven					PAPENHOVEN	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	26-11-2001
AA188306020	AA188309465	Berghaven 29	Berghaven				6124AP	Papenhoven	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306012	AA188309401	Berghaven -515	Berghaven				-	Papenhoven	Historisch onderzoek	MWH	5-7-2007
AA188304827	AA188303443	bergingsbassin Lindenheuvel	Asterstraat					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Grontmij	7-3-2001
AA188300530	AA188300731	Bergmans	Fischerpad					SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Fugro Ecolyse	22-2-1996
AA188304097	AA188303226	Bergstraat 1	Bergstraat				6121XT	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188305687	AA188308232	Bergstraat 16	Bergstraat				6131AW	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305689	AA188308234	Bergstraat 17	Bergstraat				6166CD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305690	AA188308235	Bergstraat 19	Bergstraat				6166CD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306250	AA188310505	Bergstraat 20	Bergstraat				6131AW	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305688	AA188308233	Bergstraat 23 25	Bergstraat			25	6131AV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306198	AA188310094	Bergstraat 8 14	Bergstraat			14	6131AW	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315628	AA188311479	Bergstraat Sittard, Evaluatiegegevens sanering bariumslakkenhoudende zandfunderingslaag	Stationsstraat					Sittard	Saneringsevaluatie	Gemeentelijke afd.	20-5-2014
AA188306579	AA188300656	Berkenlaan 21-25	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Sanerings onderzoek	Bioclear	6-11-2002
AA188306580	AA188300656	Berkenlaan 21-25	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Sanerings onderzoek	Bioclear	29-8-2003
AA188306581	AA188300656	Berkenlaan 21-25	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Sanerings onderzoek	Bioclear	25-10-2004
AA188306582	AA188300656	Berkenlaan 21-25	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Saneringsevaluatie	Grontmij	8-6-2005
AA188306583	AA188300656	Berkenlaan 21-25	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Nazorgplan	Grontmij	8-6-2005
AA188302297	AA188302674	Berm Flinckstraat	Flinckstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		2-4-1997
AA188300137	AA188305886	Bermenonderzoek Rijstraat/Rothweg	Rijstraat					GUTTECOVEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CSO	29-2-1996
AA188305692	AA188308244	Bernhardstraat	Bernhardstraat				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305693	AA188308245	Bernhardstraat 10	Bernhardstraat				6161GR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305691	AA188308242	Bernhardstraat 5 GED	Bernhardstraat			GED	6161GR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305532	AA188308907	Bestel- en Ophaaldienst De Stormvogel B.V.	Industriestraat		A		6135KH	Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	UDM	21-12-2007
AA188305534	AA188308907	Bestel- en Ophaaldienst De Stormvogel B.V.	Industriestraat		A		6135KH	Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	MBS	12-3-2008
AA188300246	AA188305887	Bestemmingsplan Aan Het Broek	Aan Het Broek					SITTARD			25-9-1995
AA188305517	AA188300549	Bestemmingsplan Bergerweg (bedrijvenstad Fortuna)	Bergerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Geonius	23-1-2008
AA188304724	AA188305946	Bestemmingsplan Broeksittard	Dorpsstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	
AA188300205	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Brugstraat					SITTARD	Historisch onderzoek		1-5-1994
AA188300174	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Stadswegske				6131AG	SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Tauw	29-4-1993
AA188300175	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Stadswegske				6131AG	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	26-4-1994
AA188300176	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Stadswegske				6131AG	SITTARD	Saneringsplan	Tauw	25-8-1995
AA188300249	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek		19-11-1991
AA188300251	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek		19-11-1991
AA188300253	AA188300496	Bestemmingsplan Craaveld	Beekdalstraat					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek		19-11-1991
AA188300076	AA188300380	Bestemmingsplan Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Geoconsult	16-3-1995
AA188300077	AA188300380	Bestemmingsplan Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	24-10-1995
AA188300302	AA188300464	Bestemmingsplan Kemperkoul Oost						SITTARD	Historisch onderzoek		1-11-1993
AA188300267	AA188300509	Bestemmingsplan Kolleberg Fase 2	Kollenberg					SITTARD	Nader onderzoek		27-10-1993
AA188300442	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD	Nader onderzoek	Heidemij	9-4-1987
AA188300443	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD	Sanerings onderzoek	Heidemij	9-7-1987
AA188306578	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD	Saneringsevaluatie	CSO	11-9-2006
AA188300440	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD		IGF	8-5-1989
AA188300444	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD		Tauw	19-8-1987
AA188304841	AA188303446	Beukeboomweg	Beukeboomweg				6132AC	SITTARD	Nader onderzoek	Lyons Business	30-8-2002
AA188315497	AA188311434	Beukenboomsweg (trace vanaf nr. 64)	Beukenboomsweg					Guttecoven	Nader onderzoek	Geonius	21-11-2012
AA188305694	AA188308248	Beukenboomsweg 26	Beukenboomsweg				6143AC	Guttecoven	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300726	AA188300358	Beurgens	Hasseltsebaan					SITTARD	Saneringsevaluatie	CSO	5-3-1998
AA188300588	AA188300358	Beurgens	Hasseltsebaan				6135GZ	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	10-12-1996
AA188300589	AA188300358	Beurgens	Hasseltsebaan				6135GZ	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	19-2-1997
AA188300590	AA188300358	Beurgens	Hasseltsebaan				6135GZ	SITTARD	Saneringsplan	CSO	16-6-1997
AA188300493	AA188300683	Beurgens	Rijksweg Noord	99			6131CK	Sittard	Verkenndend onderzoek NVN 5740	IGN	13-3-1992
AA188305268	AA188300683	Beurgens	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Saneringsplan	Haskoning	5-10-2004
AA188305267	AA188300683	Beurgens	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Saneringsevaluatie	Haskoning	23-1-2004
AA188300743	AA188300556	Beurgens Shell-Verkooppunt	Dr. Nolenslaan				6136GJ	SITTARD	Saneringsevaluatie	Heidemij	16-4-1999
AA188306464	AA188310626	Biesenweg ong achter nr 1(Sweikhuizen)	Biesenweg					GELEEN	Nader onderzoek	Aelmans	2-7-2010
AA188306480	AA188310634	Binnenstadvisie	Markt					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	26-5-2000

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305956	AA188309146	Blijdestein 1	Blijdestein				6132CS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306729	AA188303416	Bloemenmarkt	Bloemenmarkt					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	9-5-2012
AA188306733	AA188303416	Bloemenmarkt	Bloemenmarkt					GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Oranjewoud	25-6-2012
AA188306734	AA188303416	Bloemenmarkt	Bloemenmarkt					GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Oranjewoud	25-6-2012
AA188304942	AA188305992	Bloemenmarkt 37	Bloemenmarkt				6163CG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305695	AA188308253	Bloemenmarkt 38	Bloemenmarkt				6163CG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306371	AA188310577	Bloemenweg	Bloemenweg					SITTARD	Saneringsplan	Geonius	12-11-2010
AA188306372	AA188310577	Bloemenweg	Bloemenweg					SITTARD	Saneringsevaluatie	Geonius	20-12-2010
AA188315590	AA188311489	Bodemonderzoek (asbest en AP04) Maasstraat bergbezinkbassin	Maasstraat					Obbicht	Bouwstoffen besluit	Royal Haskoning	17-1-2014
AA188304689	AA188303694	Boels Verhuur B.V.	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	30-11-2000
AA188304676	AA188303872	Boerderij Bemelmans	Molskuilkensweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	19-6-1998
AA188305003	AA188302592	BOOT Borrekuilstraat 70	Borrekuilstraat				6163AE	GELEEN	Besluit opslag ondergrondse tanks	DHV	19-11-2003
AA188300698	AA188300852	Borger	Sittarderweg	24			6151AB	MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	10-5-1999
AA188304306	AA188303780	Born Car Centre	Heirweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Haskoning	19-9-2001
AA188305123	AA188303780	Born Car Centre, tegenover heirweg 2	Heirweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	1-9-2003
AA188305697	AA188308263	Bornerweg 12	Bornerweg				6125BH	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304083	AA188303221	Bornerweg 33	Bornerweg	33				BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188306310	AA188303221	Bornerweg 33	Bornerweg					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	25-8-1992
AA188305676	AA188308193	Bornerweg 33	Bornerweg				6125BG	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305698	AA188308266	Bornerweg 5	Bornerweg				6141BJ	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305696	AA188308258	Bornerweg 8	Bornerweg				6141BK	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306366	AA188310575	Borrekuil (Industrieweg)	Industrieweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	29-5-2008
AA188305700	AA188308280	Borrekuilstraat	Borrekuilstraat				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306248	AA188310503	Borrekuilstraat 102	Borrekuilstraat				6163AG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305624	AA188302589	Borrekuilstraat 2	Borrekuilstraat				6163AE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305699	AA188308278	Borrekuilstraat 50A	Borrekuilstraat		A		6163AE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305900	AA188308949	Borrekuilstraat 70	Borrekuilstraat				6163AE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305783	AA188308592	Bosweg 2	Bosweg				6165AB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304064	AA188303215	Boulevard 16	Boulevard					GREVENBICHT	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-3-1999
AA188304065	AA188303216	Boulevard 18	Boulevard					Grevenbicht	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-3-1999
AA188305650	AA188306006	Boulevard 23	Boulevard				6127AX	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304066	AA188306006	Boulevard 23	Boulevard					Grevenbicht	Indicatief onderzoek	Intron	1-4-1991
AA188306255	AA188310509	Boulevard 3A	Boulevard		A			Grevenbicht	Historisch onderzoek	Geonius	30-5-2008
AA188306336	AA188310509	Boulevard 3A	Boulevard		A			Grevenbicht	Nader onderzoek	Geonius	27-6-2011
AA188306591	AA188310509	Boulevard 3A	Boulevard		A			Grevenbicht	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Geonius	14-12-2011
AA188305646	AA188303425	Boulevard 4	Boulevard				6127AZ	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304061	AA188303214	Boulevard 4	Boulevard					Grevenbicht	Sanerings onderzoek	CSO	2-4-1997
AA188304062	AA188303214	Boulevard 4	Boulevard					Grevenbicht	Sanerings onderzoek	CSO	14-4-1997
AA188304063	AA188303214	Boulevard 4	Boulevard					Grevenbicht	Saneringsevaluatie	CSO	10-11-1998
AA188300661	AA188300827	Bouwlokatie Gelderhof Gelderhofstraat						SITTARD	Nader onderzoek	Heel	9-10-1998
AA188304300	AA188303303	Brandstoffenhandel Michiels						BORN	Bijzonder inventariserend onderzoek	CSO	9-7-1992
AA188304031	AA188303206	brandstoffenhandel Ruber	Staa					GREVENBICHT	Indicatief onderzoek	CSO	9-7-1992
AA188303174	AA188303150	Brandstofverkooppunt, Jos Klijnenlaan 50	Jos Klijnenlaan				6164AR	GELEEN	Saneringsevaluatie	Geofox	13-3-2000
AA188305703	AA188308298	Brandstraat 2	Brandstraat				6142AR	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305704	AA188308299	Brandstraat 26	Brandstraat				6142AR	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306278	AA188310521	Brandstraat 27	Brandstraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	9-6-2008
AA188305702	AA188308294	Brandstraat 40	Brandstraat				6142AR	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188302263	AA188302649	Brandts En Zn. B.V.	Heiweg				6161DA	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		15-1-1997
AA188304497	AA188300861	Breitnerstraat	Breitnerstraat					Geleen	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	19-12-2000
AA188304502	AA188300861	Breitnerstraat	Breitnerstraat					Geleen	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	15-12-2000
AA188300728	AA188300861	Breitnerstraat/ Van Goghstraat	Breitnerstraat					Geleen	Nader onderzoek	Heel	5-9-1997
AA188305705	AA188308304	Bremstraat	Bremstraat				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305706	AA188308305	Broeksittarderweg 21 65	Broeksittarderweg			65	6137BH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305707	AA188308311	Broekstraat 34	Broekstraat				6133BP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305648	AA188303523	Broekstraat 42	Broekstraat				6133BP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304565	AA188303417	Broekstraat 42	Broekstraat				6133BP	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188304086	AA188303222	Broekstraat 8	Broekstraat	8				OBBICT	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188315389	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut.	19-11-2004
AA188315405	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	22-3-2006
AA188315390	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN	Nader onderzoek	Geoconsult Milieut.	16-1-2005
AA188315391	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN	Nader onderzoek	Geoconsult Milieut.	30-6-2005
AA188315392	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN	Nader onderzoek	Geoconsult Milieut.	29-12-2006
AA188315393	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN	Saneringsplan	Geoconsult Milieut.	16-3-2006
AA188300257	AA188300499	Broekstraat/Oude Heerlenerweg/Leeuwerik	Broekstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	12-3-1993
AA188306728	AA188310692	Bronkboomstraat ong	Bronkboomstraat					Munstergeleen	Nader onderzoek	Aelmans	13-10-2011
AA188304081	AA188303220	Bronstraat 4	Bronstraat				6121LG	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188306595	AA188303577	Bronstraat, Putstraat ong.	Bronstraat					BORN	Nader onderzoek	Geonius	2-4-2012
AA188304048	AA188303210	Brugstraat	Brugstraat					BORN	Nader onderzoek	Envicon BV	1-3-1998
AA188304047	AA188303210	Brugstraat	Brugstraat					BORN	Nader onderzoek	Envicon BV	3-4-1998
AA188304045	AA188303210	Brugstraat	Brugstraat					BORN	Saneringsevaluatie	Envicon BV	11-5-1998
AA188305710	AA188308318	Brugstraat	Brugstraat				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305709	AA188308317	Brugstraat 10 12	Brugstraat			12	6131AC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305643	AA188303370	Brugstraat 151 211	Brugstraat			211	6131AC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304929	AA188300376	Brugstraat 17-19/Stadswegske 21	Brugstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	Cauberg-Huygen	24-2-1999
AA188306026	AA188309484	Brugstraat 3 3A	Brugstraat			3A	6131AE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306314	AA188310543	Brugstraat 49	Brugstraat					BORN	Besluit opslag ondergrondse tanks	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	6-4-1999
AA188304088	AA188303224	Brugstraat 5	Brugstraat	5			6121RR	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188305708	AA188308315	Brugstraat 73 149	Brugstraat			149	6131AC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300371	AA188300606	Brugstraat/Mgr. Vranckenstraat	Brugstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	2-7-1991
AA188304505	AA188303369	Brugstraat/Stadswegske	Stadswegske			15	6131AG	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	26-2-1999
AA188304503	AA188300376	Brugstraat/Stadswegske	Stadswegske				6131AG	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	24-2-1999
AA188304506	AA188303370	Brugstraat/Stadswegske	Stadswegske				6131AG	Sittard	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	24-2-1999
AA188304926	AA188303480	Brugstraat/Stadswegske nr 1-3-3a-3b	Brugstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	19-12-2000
AA188306420	AA188310605	Buchterweg	Buchterweg						Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	23-7-2010
AA188305476	AA188310424	Buffer Hasseltsebaan	Hasseltsebaan					SITTARD	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	6-8-2007
AA188305430	AA188310403	Buffer, laan van Algarve	Elsenburglaan					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	14-11-2006
AA188304900	AA188305966	bufferlocatie	Windraak					WINDRAAK	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	29-5-2000
AA188304703	AA188303424	buitenberm	Rijksweg Noord					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Fugro	11-6-2001
AA188303198	AA188303169	Bunderhof	Beneluxlaan						Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	25-10-1998
AA188303167	AA188303146	Burg. Lemmemstraat/Kampstraat/Napoleonst	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2000
AA188303010	AA188303009	Burg. Lemmensstraat 125 (Stork Tanksaner	Burg. Lemmensstraat	125				GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Intron	
AA188303090	AA188303078	Burg. Lemmensstraat 160	Burg. Lemmensstraat					Geleen	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188303107	AA188303095	Burg. Lemmensstraat 226	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188303089	AA188303077	Burg. Lemmensstraat 263	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188303086	AA188303074	Burg. Lemmensstraat 85	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188315540	AA188310675	Burg. Lemmensstraat 88A, 88, 94-132	Burg. Lemmensstraat			132		GELEEN	avr (aanvullend rapport)	ArcadisBIS9	6-3-2012
AA188303113	AA188303101	Burg. Lemmensstraat 98	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188304979	AA188303500	Burg. Lemmenstraat / Weg 104	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	BMC bodemconsult	22-5-2003
AA188302232	AA188302629	Burg. Lemmensstraat	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		5-6-1996
AA188305924	AA188309019	Burgemeester Heffelsstr 1 23	Burg. Heffelsstraat			23	6122CN	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305718	AA188308375	Burgemeester Lemmensstr 109	Burg. Lemmensstraat				6163JD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305712	AA188308345	Burgemeester Lemmensstr 11	Burg. Lemmensstraat				6163JA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305715	AA188308360	Burgemeester Lemmensstr 123 125	Burg. Lemmensstraat			125	6163JD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304865	AA188303668	Burgemeester Lemmensstr 127 t/m 161	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188315541	AA188303451	Burgemeester Lemmensstr 129	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	avr (aanvullend rapport)	ArcadisBIS9	6-3-2013
AA188305713	AA188308351	Burgemeester Lemmensstr 15	Burg. Lemmensstraat				6163JA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305626	AA188302767	Burgemeester Lemmensstr 158	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305629	AA188303078	Burgemeester Lemmensstr 160	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305717	AA188308368	Burgemeester Lemmensstr 2 6	Burg. Lemmensstraat			6	6163JL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304938	AA188303490	Burgemeester Lemmensstr 215	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188304932	AA188303487	Burgemeester Lemmensstr 227	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305719	AA188308378	Burgemeester Lemmensstr 228	Burg. Lemmensstraat				6163JT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304950	AA188303495	Burgemeester Lemmensstr 240	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188305716	AA188308367	Burgemeester Lemmensstr 244	Burg. Lemmensstraat				6163JT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305714	AA188308356	Burgemeester Lemmensstr 279A	Burg. Lemmensstraat		A		6163JJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188315537	AA188308350	Burgemeester Lemmensstraat 148	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Nader onderzoek	Heel BV	18-2-2013
AA188315536	AA188308350	Burgemeester Lemmensstraat 148	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Heel BV	22-2-2013
AA188315535	AA188308350	Burgemeester Lemmensstraat 148	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Heel BV	6-6-2013
AA188306273	AA188310517	Burgemeester Lemmensstraat 88/88a	Burg. Lemmensstraat			88a		GELEEN	Nader onderzoek	Geonius	7-10-2008
AA188315543	AA188310675	Burgemeester Lemmensstraat 88/88a	Burg. Lemmensstraat			88a		GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Geonius	11-7-2013
AA188303059	AA188303047	Burgemeester Lemmenstraat 50	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188304723	AA188303675	Burgemeester Luytenstr 48	Burg. Luytenstraat					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-3-2003
AA188304773	AA188305952	Burgemeester Smeetsstr 1	Burg. Smeetsstraat					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-1-2002
AA188302195	AA188302478	Burlet	Napoleonbaan Noord	6			6163HH	GELEEN	Saneringsevaluatie		19-10-1994
AA188302115	AA188302478	Burlet	Napoleonbaan Noord				6163HH	GELEEN	Sanerings onderzoek		7-2-1994
AA188306536	AA188310646	BUS sanering spoorlijn km 15.76						GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	ProRail	14-4-2011
AA188302150	AA188302534	Busstation	Rijksweg Centrum					GELEEN	Indicatief onderzoek		19-4-1991
AA188302085	AA188302369	C&S En Geva	Burg. Lemmensstraat		T	16		GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		9-1-1994
AA188304566	AA188303391	CafÚ de Beierpol	Wilhelminastraat			12	6131KN	SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-10-2000
AA188300183	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Historisch onderzoek		1-6-1993
AA188300180	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Miko	6-5-1992
AA188300182	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Miko	21-8-1992
AA188300179	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Nader onderzoek	Heidemij	1-4-1989
AA188300181	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Nader onderzoek	Miko	6-5-1992
AA188300184	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	8-11-1993
AA188300185	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	10-5-1994
AA188300186	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	Saneringsplan	CSO	8-7-1994
AA188300188	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD		CSO	8-2-1995
AA188300187	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD		CSO	8-2-1995
AA188300191	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD		CSO	27-3-1996
AA188306612	AA188310657	Carmelietenstraat	Carmelietenstraat					GELEEN	Partijkeuring grond	UDM	21-9-2010
AA188304894	AA188303457	Carmelietenstraat 38	Carmelietenstraat				6166XX	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188304889	AA188303457	Carmelietenstraat 38/38a	Carmelietenstraat				6166XX	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188300071	AA188303366	Cartigny	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Indicatief onderzoek		1-11-1993

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300072	AA188303366	Cartigny	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	3-4-1995
AA188305427	AA188310442	Centrumplan	Markt					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	CSO	20-10-2006
AA188305196	AA188303262	Centrumplan born	Borner Markt					BORN	Bouwstoffenbesluit	Haskoning	14-7-2003
AA188315514	AA188311448	Charles Beltjenslaan noord (tracÚ)	Charles Beltjenslaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188315513	AA188311447	Charles Beltjenslaan zuid (tracÚ)	Charles Beltjenslaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188305090	AA188303203	Charles Feyts bedrijfswagens	De Tramweg					BORN	Monitoringsrapportage	BMC bodemconsult	12-11-2003
AA188305720	AA188308384	Charles Vosstraat 1	Charles Vosstraat				6137AT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300614	AA188300656	Chemische Wasserij Jongen	Ophoven		A			SITTARD	Nader onderzoek	Iwaco	7-10-1997
AA188302404	AA188302738	Chrysantenstraat	Chrysantenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		15-7-1998
AA188303065	AA188303054	Chrysantenstraat 42	Chrysantenstraat				6163VC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188300791	AA188300877	Claessen	Limbrichterstraat				6131ED	SITTARD	Nader onderzoek	Geoconsult	8-1-1998
AA188300792	AA188300877	Claessen	Limbrichterstraat				6131ED	SITTARD	Saneringsplan	Geoconsult	8-3-1998
AA188300793	AA188300877	Claessen	Limbrichterstraat				6131ED	SITTARD	Saneringsevaluatie	Geoconsult	15-4-1998
AA188302208	AA188302613	Clbvp	Gewandeweg				6161DJ	GELEEN			1-11-1995
AA188305721	AA188308387	Clematisstraat	Clematisstraat				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303067	AA188303056	Clematisstraat 30	Clematisstraat				6163VA	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188300142	AA188303389	Colle	Nusterweg				6136KV	SITTARD		Oranjewoud	31-10-1995
AA188302038	AA188302375	Cornelisstr./Gerardusstr.	Cornelisstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		28-2-1995
AA188306161	AA188309950	Cornelisstraat 1	Cornelisstraat				6161BA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305722	AA188308390	Cornelisstraat 7A	Cornelisstraat		A		6161BA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305461	AA188308390	Cornelisstraat 7a	Cornelisstraat		A			Geleen	Saneringsplan	Heel BV	16-1-2002
AA188305462	AA188308390	Cornelisstraat 7a	Cornelisstraat		A			Geleen	Saneringsevaluatie	Heel BV	4-2-2002
AA188300293	AA188300532	Cotelbeek Stadspark									22-9-1993
AA188300702	AA188300750	Coumans	Bovenstraat					LIMBRICHT	Nader onderzoek	Tauw	11-2-1998
AA188305724	AA188308397	Daalhof 1 57	Daalhof			57	6165BZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304925	AA188303479	Daalstraat 12	Daalstraat				6165TM	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188303038	AA188303026	Daalstraat 16	Daalstraat				6165TM	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1996
AA188305725	AA188308402	Daalstraat 23	Daalstraat				6165TH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305723	AA188308396	Daalstraat 28 28B	Daalstraat			28B	6165TM	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188303080	AA188303068	Daalstraat 9	Daalstraat		9		6165TH	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188305726	AA188308407	Dalderhaag 12	Dalderhaag				6136KM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305727	AA188308409	Dalderhaag 15	Dalderhaag				6136KM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304777	AA188300326	Dalstraat	Dalstraat					LIMBRICHT	Nader onderzoek	Kragten	20-9-2001
AA188305728	AA188308411	Daniken	Daniken				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304849	AA188305975	Daniken	Danikerstraat					GELEEN	Historisch onderzoek	Tauw	26-6-1996
AA188304948	AA188303494	Danikerstraat 2	Danikerstraat				6166BG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188305729	AA188308415	De Asselen Kuil 15	De Asselen Kuil				6161RD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305730	AA188308416	De Asselen Kuil 18 20	De Asselen Kuil			20	6161RD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304970	AA188303499	De Baandert	Leo Hornplein					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Oranjewoud	1-3-2003
AA188304971	AA188303499	De Baandert (fase 2)	Leo Hornplein					SITTARD	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-10-2003
AA188300509	AA188300702	De Geerhorst	Op De Geer				6135KN	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1989
AA188300644	AA188300702	De Geerhorst	Op De Geer				6135KN	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Laboran	22-4-1996
AA188300642	AA188305893	De Geerhorst	Op De Geer				6135KN	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740		15-3-1999
AA188300643	AA188305894	De Geerhorst	Op De Geer				6135KN	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Laboran	21-3-1996
AA188306311	AA188300702	De Geerhorst	Op de Geer					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	IGF-Milieutechniek	13-11-1986
AA188306312	AA188300702	De Geerhorst	Op De Geer				6135KN	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Bijvelds	17-12-2008
AA188306358	AA188310572	De Geerhorst (Brandweerbaan Pl)	Op de Geer					SITTARD	Saneringsevaluatie	BKK Bodemadvies bv	5-8-2010
AA188315438	AA188310324	De Graaf	Seringenlaan				6163EX	GELEEN	Historisch onderzoek	Intron	19-11-1993
AA188305731	AA188308417	De Gronckelstraat 1	De Gronckelstraat				6141AG	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305732	AA188308418	De Gronckelstraat 2	De Gronckelstraat				6141AG	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306540	AA188310648	De Haspengouw						GELEEN	Bouwstoffen besluit	Geonius	13-1-2010
AA188306690	AA188310681	De Landgraaf (fietspad)	Veeweg					Einighausen	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	28-6-2012
AA188304121	AA188306013	de Lerodestraat 7	de Lerodestraat				6121HX	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188306607	AA188307878	De Limpensstraat 2	Parallelweg					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	16-5-2012
AA188305733	AA188308424	De Tramweg 2	De Tramweg				6121RX	Born	Historisch onderzoek	MWH	15-10-2008
AA188302372	AA188302618	Debijestraat Mixed Terrein	Debijestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		13-2-1998
AA188304682	AA188305938	Debussystraat	Debussystraat				6137RN	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	29-5-2000
AA188300501	AA188300375	Deckers Staalbouw	Holleweg				6131AA		Indicatief onderzoek	CSO	16-10-1991
AA188315443	AA188308875	Decotricot International B.V.	Holleweg				6131AA	Sittard	Historisch onderzoek	Intron	26-7-1993
AA188305404	AA188302702	Deelgebied Centrum	Parallelweg					GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	18-3-2005
AA188305403	AA188302702	Deelgebied LLK	Parallelweg					GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	18-2-2005
AA188304797	AA188303438	deellootatie 1 z. van romneyloodsen	Baandert					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	22-12-2000
AA188304799	AA188303438	deellootatie 2; Unitasgebouw noordelijk	Baandert					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	22-12-2000
AA188304860	AA188303448	deellootatie 3 molenbeek	Hemelsley					SITTARD	Indicatief onderzoek	Grontmij	28-8-2002
AA188304800	AA188303438	deellootatie 3;rondom Unitasgebouw	Baandert					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	22-12-2000
AA188304591	AA188302609	Deellootatie A t.h.v. nr. 16	Rijksweg Noord			18		GELEEN	Nader onderzoek	Grontmij	18-2-2002
AA188305398	AA188302544	Deellootatie B t.h.v. nr 12	Rijksweg Noord			18	6162AH	GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	31-3-2006
AA188304620	AA188302544	Deellootatie B t.h.v. nr.12	Rijksweg Noord			18	6162AH	GELEEN	Nader onderzoek	Grontmij	18-2-2002
AA188315624	AA188310682	Deelsaneringsplan Dr. Nolenslaan te Sittard (proj OGK N276)	Hasseltsebaan					Sittard	Saneringsplan	Arcadis	17-1-2014
AA188305734	AA188308428	Deken Tijssenstraat 15	Deken Tijssenstraat				6131GC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315525	AA188311462	Deken Tijssenstraat/Haspelsestraat tracÚ	Deken Tijssenstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	19-9-2012
AA188300094	AA188300394	Deltech	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	23-7-1993

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300096	AA188300394	Deltech	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Nader onderzoek	Terron	1-3-1996
AA188300095	AA188300394	Deltech	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Nader onderzoek	Laboran	20-9-1995
AA188300118	AA188300394	Deltech	Langs De Heij				6136KR	SITTARD	Saneringsplan	Terron	1-3-1996
AA188306681	AA188310678	Dempseystraat (fase 2)	Dempseystraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	13-6-2012
AA188305735	AA188308429	Dempseystraat 6 8	Dempseystraat			8	6135CH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305116	AA188302372	Deusings	Kampstraat	60			6163HG	GELEEN	Nader onderzoek	Envicon BV	23-6-2004
AA188302088	AA188302372	Deusings	Kampstraat		T			GELEEN			23-5-1990
AA188302037	AA188302372	Deusings Ex Sinfina	Kampstraat		T	177	6163HG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		23-5-1990
AA188302244	AA188302635	Dhr Gielles Sectie F Nr.	Eisenderstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		14-6-1996
AA188315431	AA188310313	Diagonal Design bv	Heiweg				6161DA	GELEEN	Historisch onderzoek	Intron	5-8-1993
AA188302241	AA188302633	Diedereren	Pieterstraat				6166AS	GELEEN	Nader onderzoek		21-11-1994
AA188305341	AA188310372	Diepenbrockstraat/Victoriastraat Ong.						GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	UDM	16-2-2006
AA188305342	AA188310372	Diepenbrockstraat/Victoriastraat Ong.						GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	UDM	22-2-2006
AA188300638	AA188308508	Dis	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	Kuiper en Burger	23-12-1998
AA188300520	AA188308505	Dis	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard		Laboran	1-2-1995
AA188306434	AA188310611	Dorpsstraat	Dorpsstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	19-8-2011
AA188306548	AA188310564	Dorpsstraat 14	Dorpsstraat					GUTTECOVEN	Indicatief onderzoek	Intron	26-7-1993
AA188306549	AA188310564	Dorpsstraat 14	Dorpsstraat					GUTTECOVEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188304304	AA188303304	Dorpsstraat 65	Dorpsstraat					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-3-1999
AA188304301	AA188303778	Dorpsstraat 98	Dorpsstraat					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Geoconsult Milieut.	27-10-1993
AA188306361	AA188310573	Dorpsstraat/Buchtermarkt (vml Dorpsstraat 80)	Dorpsstraat					BORN	Nader onderzoek	Geonius	20-5-2011
AA188306363	AA188310573	Dorpsstraat/Buchtermarkt (vml Dorpsstraat 80)	Dorpsstraat					BORN	Saneringsplan	Geonius	8-6-2011
AA188306364	AA188310573	Dorpsstraat/Buchtermarkt (vml Dorpsstraat 80)	Dorpsstraat					BORN	Saneringsevaluatie	Geonius	5-7-2011
AA188306362	AA188310573	Dorpsstraat/Buchtermarkt (vml Dorpsstraat 80)	Dorpsstraat					BORN	Asbest onderzoek NEN 5707	Geonius	20-5-2011
AA188304681	AA188303691	Dorpsstraat/Veersestraat/Wijnrankenstraa	Wijnrankenstraat					GUTTECOVEN	Bouwstoffenbesluit	Oranjewoud	19-2-2001
AA188305737	AA188308447	Dorpstraat 25	Dorpstraat				6137SR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305739	AA188308453	Dorpstraat 35	Dorpstraat				6137SR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306021	AA188309467	Dorpstraat 45	Dorpstraat				6122CE	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188304547	AA188305998	Dorpstraat 46	Dorpsstraat				6137SW	BORN	Indicatief onderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305740	AA188308455	Dorpstraat 60 60A	Dorpstraat			60A	6122CC	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305738	AA188308452	Dorpstraat 65 67	Dorpstraat			67	6122CE	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305736	AA188308446	Dorpstraat 9	Dorpstraat				6137SR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315381	AA188311378	Dorpstraat en omgeving	Dorpstraat					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	11-5-2006
AA188302450	AA188302770	Dr Ariensstraat Braakliggend Terrein	Dr. Ari+nsstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		27-4-1999
AA188305743	AA188308466	Dr Hub van Doorneweg 1	Dr. Hub van Doorneweg				6121RD	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304838	AA188305959	Dr Nolenslaan 107 B	Dr. Nolenslaan		B		6136GL	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut.	2-8-2000
AA188305754	AA188308500	Dr Nolenslaan 108	Dr. Nolenslaan				6136GT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305755	AA188308501	Dr Nolenslaan 109	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305745	AA188308481	Dr Nolenslaan 111A 111I	Dr. Nolenslaan		A	111I	6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305752	AA188308497	Dr Nolenslaan 112	Dr. Nolenslaan				6136GV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305750	AA188308492	Dr Nolenslaan 113	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305744	AA188308480	Dr Nolenslaan 116 125	Dr. Nolenslaan			125	6136GV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305747	AA188308489	Dr Nolenslaan 117	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305758	AA188308510	Dr Nolenslaan 119A 119C	Dr. Nolenslaan		A	119C	6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305748	AA188308490	Dr Nolenslaan 126	Dr. Nolenslaan				6136GV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305751	AA188308495	Dr Nolenslaan 136 138	Dr. Nolenslaan			138	6136GV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305749	AA188308491	Dr Nolenslaan 149	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305602	AA188300396	Dr Nolenslaan 151	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305753	AA188308498	Dr Nolenslaan 155	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305746	AA188308483	Dr Nolenslaan 157F	Dr. Nolenslaan		F		6136GM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305759	AA188308511	Dr Nolenslaan 9	Dr. Nolenslaan				6164EV	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304861	AA188300386	Dr Nolensstraat 120	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Laboran int.	6-11-2002
AA188304795	AA188303439	Dr Philipsstraat 12	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Monitoringsrapportage	Comon	4-9-2000
AA188305757	AA188308506	Dr Philipsstraat 4	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305756	AA188308503	Dr Philipsstraat 6	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304806	AA188305954	Dr Poelslaan	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Tauw	20-7-2000
AA188306400	AA188310591	Dr. Hub van Doorneweg (fietspad)	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	20-1-2011
AA188315468	AA188311406	Dr. Nolenslaan tracÚ (voor nr 130 en 134)	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	26-11-2012
AA188315454	AA188311396	Dr. Nolenslaan/Langs de Heij (tracÚ)	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	21-5-2012
AA188300284	AA188300523	Dr. Nolenslaan/Nusterweg	Dr. Nolenslaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	28-5-1993
AA188300761	AA188300870	Dr. Nolensstraat	Dr. Nolensstraat				6141AD	LIMBRICHT	Historisch onderzoek		26-10-1999
AA188305137	AA188300556	Dr. Nolenstraat 67	Dr. Nolenslaan				6136GJ	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	UDM	8-6-2004
AA188304974	AA188308503	Dr. Philipsstraat 6	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Nader onderzoek	BMC bodemconsult	26-3-2002
AA188304654	AA188303696	Dr. Philipsstraat/Oude Heiweg						SITTARD	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-2-2001
AA188305002	AA188302554	drie depots Dumeco Rijksweg Noord 319	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Cauberg-Huygen	23-7-2003
AA188300758	AA188300868	Durlinger'S Schoenenbedrijf Bv	Limbrichterstraat				6131ED	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Heel	17-2-1998
AA188305761	AA188308531	Economiestraat 18	Economiestraat				6135KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305760	AA188308530	Economiestraat 20	Economiestraat				6135KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305765	AA188308536	Economiestraat 22	Economiestraat				6135KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305762	AA188308532	Economiestraat 3	Economiestraat				6135KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305764	AA188308534	Economiestraat 5	Economiestraat				6135KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305763	AA188308533	Economiestraat 6	Economiestraat				6135KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188315464	AA188311404	Economiestraat/(tracÚ)	Economiestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	4-8-2011
AA188304326	AA188303313	Ecrevissestraat 18	Ecrevissestraat					OBBICHT	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999
AA188304324	AA188303312	Ecrevissestraat 26	Ecrevissestraat					Obbicht	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188305766	AA188308539	Ecrevissestraat 3 5	Ecrevissestraat			5	6125AW	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304295	AA188303298	Ecrevissestraat 5	Ecrevissestraat					Obbicht	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-3-1999
AA188306386	AA188310583	Ecrevissestraat 9	Ecrevissestraat					Obbicht	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	9-2-2010
AA188304296	AA188303299	Ecrevissestraat 9	Ecrevissestraat					Obbicht	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-3-1999
AA188305084	AA188305983	Eekerstraat	Eekerstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	1-2-2000
AA188306571	AA188303711	Eendenvijver	Leyenbroekerweg					SITTARD	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Geonius	24-10-2012
AA188315472	AA188311418	Egelantier (tracÚ)	Urmonderbaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	31-1-2013
AA188304472	AA188303750	Eggerweg Veestraat Middenweg	Veestraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Envicon BV	29-11-2000
AA188304887	AA188303456	Eindstraat 12	Eindstraat				6166EK	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188304893	AA188303456	Eindstraat 12	Eindstraat				6166EK	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188304633	AA188306001	Eindstraat 18 A	Eindstraat		A		6166EK	Geleen	Saneringsplan	Heel BV	19-12-2002
AA188305251	AA188306001	Eindstraat 18 A	Eindstraat		A		6166EK	Geleen	Saneringsevaluatie	Grontmij	22-6-2004
AA188305649	AA188306001	Eindstraat 18A	Eindstraat		A		6166EK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304588	AA188306001	Eindstraat 18A Timmerfabriek Luyten	Eindstraat		A		6166EK	Geleen	Nader onderzoek	Heel BV	17-9-1999
AA188305767	AA188308543	Eindstraat 22A	Eindstraat		A		6166EL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304626	AA188306002	Eindstraat 24	Eindstraat				6166EL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188304595	AA188303714	Eindstraat Schuttestraat Banninglaan	Eindstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	6-3-2001
AA188305401	AA188310389	Eindstraat/Rijksweg Noord	Eindstraat					GELEEN	Saneringsplan	Geoconsult Milieut.	3-3-2005
AA188305416	AA188310389	Eindstraat/Rijksweg Noord	Eindstraat					GELEEN	Saneringsevaluatie	Geoconsult Milieut.	19-3-2005
AA188305400	AA188310389	Eindstraat/Rijksweg Noord	Eindstraat					GELEEN	avr (aanvullend rapport)	Geoconsult Milieut.	14-7-2006
AA188305771	AA188308552	Einighauserweg	Einighauserweg			-		Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304551	AA188303411	Einighauserweg	Einighauserweg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188305127	AA188303519	Einighauserweg (ong.)	Einighauserweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	5-3-2004
AA188305769	AA188308550	Einighauserweg 15 17	Einighauserweg			17	6163AK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305111	AA188303411	Einighauserweg 4	Einighauserweg					SITTARD	Nader onderzoek	Heel BV	18-12-2003
AA188305770	AA188308551	Einighauserweg 4A 8A	Einighauserweg		A	8A	6143BP	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315482	AA188311416	Eisenhouwerstraat tracÚ (tussen 395-552)	Eisenhowerstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	24-7-2012
AA188305772	AA188308554	Eisenhowerstraat	Eisenhowerstraat			-		Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306421	AA188310606	Elisabeth van Barstraat	Elisabeth van Barstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	29-10-2010
AA188306345	AA188310562	Elisabethstraat (parkeerplaats)	Elisabethstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Geonius	25-11-2011
AA188306344	AA188310562	Elisabethstraat (parkeerplaats)	Elisabethstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek stortplaatsen	BKK Bodemadvies bv	18-11-2011
AA188304869	AA188303669	Elisabethstraat 14	Elisabethstraat				6161GT	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188306368	AA188310576	Elsterweg	Elsterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	21-5-2010
AA188306369	AA188310576	Elsterweg	Elsterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	27-10-2010
AA188306475	AA188310430	Enerco	Industrieweg					BORN	Nader onderzoek	UDM	14-12-2007
AA188305774	AA188308569	Engelenkampstraat	Engelenkampstraat			-		Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305776	AA188308571	Engelenkampstraat	Engelenkampstraat			-		Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305773	AA188308567	Engelenkampstraat 19	Engelenkampstraat				6131JD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188304917	AA188303468	Engelenkampstraat 23 -25	Engelenkampstraat			25	6131JD	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-1999
AA188305778	AA188308575	Engelenkampstraat 23 25	Engelenkampstraat			25	6131JD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188304920	AA188303468	Engelenkampstraat 27	Engelenkampstraat				6131JD	SITTARD	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	15-12-2000
AA188305644	AA188303379	Engelenkampstraat 33 352	Engelenkampstraat			352	6131JD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305777	AA188308573	Engelenkampstraat 60 62	Engelenkampstraat			62	6131JJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304883	AA188305968	Engelenkampstraat 76	Engelenkampstraat				6131JJ	SITTARD	Historisch onderzoek	Envicon BV	30-3-2003
AA188300321	AA188303468	Engelenkampstraat/Agnetenwal	Engelenkampstraat				6131JD	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1992
AA188305041	AA188303533	Enighauserweg/Brandstraat	Einighauserweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Heel BV	18-8-2003
AA188315459	AA188311401	Ereprijs ong. (tracÚ)	St Josephstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	19-9-2011
AA188300780	AA188300875	Erren	Heistraat				6142AM	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188300779	AA188305901	Erren	Heistraat				6142AM	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188302386	AA188302572	Esso	Tunnelstraat	27				GELEEN	Nader onderzoek		8-5-1998
AA188304820	AA188302572	Esso benzinestation 'Lindenheuvel'	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	Nader onderzoek	De Ruiter	31-3-1998
AA188304821	AA188302572	Esso benzinestation 'Lindenheuvel'	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	Saneringsplan	De Ruiter	9-4-1999
AA188302082	AA188302437	Esso Tankstation	Jos Klijnenlaan		A		6164AV	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-10-1993
AA188302083	AA188302437	Esso Tankstation	Jos Klijnenlaan		A		6164AV	GELEEN	Nader onderzoek		1-5-1995
AA188302081	AA188302437	Esso Tankstation	Jos Klijnenlaan		A		6164AV	GELEEN	Saneringsplan		1-5-1995
AA188304117	AA188303235	esso tankstation	Langereweg				6121SB	BORN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-5-1995
AA188305470	AA188309784	Esso tankstation	Rijksweg A2						Saneringsplan	Oranjewoud	1-4-1993
AA188304822	AA188302572	Esso tankstation	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	15-12-2000
AA188304592	AA188303400	Esso-benzinestation (achterterrein)	Windraak		A			WINDRAAK	Saneringsevaluatie	De Ruiter	8-1-2001
AA188304586	AA188303400	Esso-benzinestation (voorterrein)	Windraak		A			WINDRAAK	Saneringsevaluatie	De Ruiter	4-1-2001
AA188305143	AA188302572	Esso-benzinestation 'Lindeheuvel'	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	Saneringsevaluatie	Grontmij	17-12-2001
AA188302196	AA188302437	Esso-Tankstation	Jos Klijnenlaan		A		6164AV	GELEEN	Saneringsevaluatie		13-9-1995
AA188302331	AA188302572	Esso-Tankstation	Tunnelstraat	27			6163HS	GELEEN	Nader onderzoek		1-10-1996
AA188302165	AA188302572	Esso-Tankstation Franssen	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-10-1992
AA188315627	AA188311436	Evaluatie immobiel BUS sanering Sluisweg te Born	Sluisweg					Born	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	11-9-2013
AA188315612	AA188311508	Evaluatie Immobiel BUS sanering van Goghstraat 22-32 Sittard	Van Goghstraat	22			6137XD	Sittard	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Aelmans Eco	2-5-2014
AA188304550	AA188303390	Everstraat 11	Everstraat					Einighausen	Indicatief onderzoek	CBB	1-1-1999
AA188305779	AA188308584	Everstraat 35	Everstraat				6142BB	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304804	AA188305953	everstraat en de	Stroetlingsweg					EINIGHAUSEN	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut.	6-11-2000

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188302369	AA188302715	Evertsenstraat Rioolreno	Evertsenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		15-1-1998
AA188302135	AA188302512	Ex Accuhandel	Ringovenstraat					GELEEN	Sanerings onderzoek		7-3-1989
AA188302063	AA188302403	Ex Bakkerij	Geraniumstraat					GELEEN	Nader onderzoek		15-11-1988
AA188302111	AA188302470	Ex Busstation	Mauritslaan					GELEEN	Indicatief onderzoek		1-4-1989
AA188302109	AA188302470	Ex Busstation	Mauritslaan					GELEEN	Nader onderzoek		15-1-1991
AA188302203	AA188302470	Ex Busstation	Mauritslaan					GELEEN	Saneringsevaluatie		1-6-1991
AA188303191	AA188302550	Ex Demi/Staalbouw	Rijksweg Noord	250				GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	10-5-1999
AA188302035	AA188302365	Ex Gezellenhuis	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-10-1993
AA188302305	AA188302351	Ex Gulf-Tankstation	Beekhoverstraat				6166AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-9-1994
AA188302349	AA188302480	Ex Janssen Transport	Napoleonbaan Noord				6163VL	GELEEN	Nader onderzoek		22-9-1997
AA188302048	AA188302605	Ex Kolenopslag	Daalstraat					GELEEN	Nader onderzoek		1-3-1995
AA188302047	AA188302605	Ex Kolenopslag	Daalstraat					GELEEN	Nader onderzoek		1-3-1995
AA188302303	AA188302609	Ex Tankstation	Rijksweg Noord				6162AJ	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-9-1997
AA188302204	AA188302608	Ex Tip-Top	Stationsstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek		1-3-1987
AA188302201	AA188302608	Ex Tip-Top	Stationsstraat					SITTARD	Nader onderzoek		22-4-1985
AA188302329	AA188302574	Ex Zwembad	Tunnelstraat	1		5	6163HS	GELEEN	Saneringsevaluatie		1-10-1996
AA188302217	AA188302574	Ex Zwembad	Tunnelstraat			5	6163HS	GELEEN	Nader onderzoek		1-3-1996
AA188300486	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Haskoning	1-3-1983
AA188300487	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD	Nader onderzoek		1-8-1983
AA188300488	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	1-12-1985
AA188300491	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	1-6-1988
AA188300489	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD	Sanerings onderzoek	Grontmij	1-11-1986
AA188304624	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD	Monitoringsrapportage		1-1-1999
AA188300490	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD		Grontmij	11-3-1987
AA188300567	AA188300681	Ex-Ververij Palmen	Kollenberg					SITTARD		Witteveen en Bos	1-7-1996
AA188300757	AA188300867	Eykeler	Overhovenerstraat				6131BZ	SITTARD	Historisch onderzoek		1-3-1998
AA188306577	AA188310652	Fatimaplein e.o. (riooltrace)	Fatimaplein					Munstergeleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	30-5-2012
AA188305781	AA188308589	Fischerpad 101	Fischerpad				6135KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305782	AA188308590	Fischerpad 102	Fischerpad				6135KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305780	AA188308587	Fischerpad 120	Fischerpad				6135KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305784	AA188308596	Florianstraat 3 5	Florianstraat			5	6121MA	Born	Historisch onderzoek	MWH	10-10-2008
AA188305307	AA188310356	Fonielsweg 21 en 23	Foni+lsweg			23			Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	24-12-2005
AA188315561	AA188311470	Frankenlaan voor 43-53	Frankenlaan					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	7-10-2013
AA188305786	AA188308601	Frans Erenslaen 103	Frans Erenslaen				6164JK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305785	AA188308600	Frans Erenslaen 103	Frans Erenslaen				6164JG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305787	AA188308604	Gadestraat	Gad+straat				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303076	AA188302619	Galenstraat/Houtmanstraat	van Galenstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188300713	AA188300376	Garage Brugstraat	Brugstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	19-5-1999
AA188302328	AA188302531	Garage Central	Rijksweg Centrum	97			6161ED	GELEEN	Saneringsevaluatie		2-7-1997
AA188302149	AA188302531	Garage Central	Rijksweg Centrum				6161ED	GELEEN	Nader onderzoek		21-6-1995
AA188304673	AA188302548	garage Leyendekkers	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN	Indicatief onderzoek	CSO	19-6-1998
AA188305440	AA188309894	Garage Meyer	Rijksweg Noord				6162AG	Geleen	Sanerings onderzoek	Envicon BV	6-11-2000
AA188302370	AA188302545	Garagebedrijf Auto Zuid	Rijksweg Noord				6162AE	GELEEN	Saneringsplan		3-2-1998
AA188315432	AA188308962	Garagebedrijf Burlet	Jasmijnstraat				6163GN	Geleen	Historisch onderzoek	CSO	24-10-1991
AA188304850	AA188303436	Garagebedrijf Gottgens (Haspelstraat20)	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD	Saneringsevaluatie	Fugro	8-5-2000
AA188304417	AA188303350	Garagebedrijf KNOPS bv.	Sittarderweg				6121XH	BORN	Nader onderzoek	Intron	3-6-1996
AA188304419	AA188303350	Garagebedrijf KNOPS bv.	Sittarderweg				6121XH	BORN	Saneringsplan	Overig	1-2-1999
AA188304420	AA188303350	Garagebedrijf KNOPS bv.	Sittarderweg				6121XH	BORN	Saneringsevaluatie	Overig	24-10-2000
AA188304665	AA188309894	garagebedrijf Meyer	Rijksweg Noord				6162AG	Geleen	Indicatief onderzoek	CSO	19-6-1998
AA188304418	AA188303350	Garagebedrijf NOPS bv.	Sittarderweg				6121XH	BORN	Nader onderzoek	Overig	1-11-1998
AA188305790	AA188308608	Gasthuisgraaf 11	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305791	AA188308610	Gasthuisgraaf 12	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305789	AA188308607	Gasthuisgraaf 13	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305788	AA188308606	Gasthuisgraaf 16	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305607	AA188300584	Gasthuisgraaf 8A	Gasthuisgraaf		A		6136KS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188302308	AA188302678	Gasunie	Raadskuilderweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		7-8-1996
AA188305792	AA188308611	Gats 1	Gats				6131EM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305793	AA188308614	Gats 14	Gats				6131EM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306014	AA188309408	Gats 20	Gats				6131EM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304341	AA188305915	Gebroek 2	Gebroek					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	14-1-1997
AA188303084	AA188303072	Geenstraat 10	Geenstraat				6162XX	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188305288	AA188303072	Geenstraat 10	Geenstraat				6162XX	GELEEN	Saneringsevaluatie	Envicon BV	3-5-2005
AA188303108	AA188303096	Geenstraat 12	Geenstraat				6162XX	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188305794	AA188308617	Geenstraat 16	Geenstraat				6162XX	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305795	AA188308618	Geenstraat 23 35	Geenstraat			35	6162XW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304916	AA188303473	Geenstraat 57	Geenstraat				6162XW	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188306313	AA188310542	Geenstraat ong.	Geenstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	DHV	7-4-1987
AA188305799	AA188308629	Geerweg	Geerweg				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306011	AA188309395	Geerweg	Geerweg				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305797	AA188308626	Geerweg 14	Geerweg				6135KC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305796	AA188308623	Geerweg 2A	Geerweg		A		6135KC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305545	AA188303528	Geerweg 2a	Geerweg		A		6135KC	SITTARD	Saneringsplan	Oranjewoud	14-10-2003

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305798	AA188308627	Geerweg 5	Geerweg				6135KB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305325	AA188303321	Geiboomseweg Ong.						BORN	Bijzonder inventariserend onderzoek	Grontmij	11-5-2001
AA188302300	AA188302617	Gelca	Daalstraat				6165TM	GELEEN	Nader onderzoek	Lyons Business	1-9-1996
AA188304590	AA188302617	Gelca	Daalstraat				6165TM	GELEEN	Saneringsevaluatie	Aelmans	28-3-2001
AA188304811	AA188305956	Geldersestraat	Geldersestraat					SITTARD	Saneringsplan	Heel BV	22-8-2002
AA188304743	AA188303707	Geldersestraat 14 -14g	Geldersestraat			14g	6136AT	SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-6-2001
AA188315504	AA188311440	Geleenbeek						HOLTUM	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	DHVBIS9	1-11-2011
AA188306419	AA188310604	Geleenbeek (tracÚ Lintjensweg-Middenweg)	Middenweg					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Grontmij	15-11-2007
AA188305800	AA188308636	Geleenstraat 14	Geleenstraat				6151EX	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188300730	AA188300380	Geluidswal Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Holland Railconsult	16-3-1998
AA188304383	AA188303340	gem. Born s.M nr. 751	Raadhuisstraat					BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188304397	AA188303346	Gem. Born, s. D nr 356	Rondstaai					Grevenbicht	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188302039	AA188302377	Gemeenschapshuis	Carmelietenstraat				6166XW	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		4-7-1995
AA188302366	AA188302584	Gemeente Geleen	Markt				6161GE	GELEEN	Nader onderzoek		6-1-1998
AA188302273	AA188302657	Gemeente Geleen (Oranjewoud)	Mauritspark					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		30-1-1997
AA188300399	AA188300630	Gemeentebedrijven	Industriestraat				6135KH	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	1-8-1990
AA188300400	AA188300630	Gemeentebedrijven	Industriestraat				6135KH	SITTARD		Tauw	1-12-1992
AA188302251	AA188302584	Gemeentehuis	Markt		1			GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740		9-9-1996
AA188302177	AA188302584	Gemeentehuis	Markt		1		6161GE	GELEEN	Nader onderzoek		18-5-1992
AA188302079	AA188302433	Gemeentewerf Geleen	Jubileumplein					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-6-1995
AA188300784	AA188300729	Gemmaklooster	Leyenbroekerweg				6132CG	SITTARD	Nader onderzoek	Heel	16-1-1998
AA188305948	AA188309117	Geneer 2	Geneer				6127AJ	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304284	AA188303295	Geneer 4	Geneer					GREVENBICHT	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188305802	AA188308639	Geraniumstraat	Geraniumstraat				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305801	AA188308638	Geraniumstraat 14	Geraniumstraat				6163GB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304708	AA188305942	Gerardusstraat	Gerardusstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	1-2-2000
AA188315554	AA188302375	Gerardusstraat voor nrs. 1-7	Cornelisstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	17-10-2013
AA188305803	AA188308642	Getelberg 40	Getelberg				6121XR	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306351	AA188308642	Getelberg 40	Getelberg				6121XR	Born	Nader onderzoek	Tritium	31-5-2011
AA188300600	AA188300772	Geuweg	Geuweg					SITTARD		CSO	30-9-1997
AA188305804	AA188308643	Geuweg 8	Geuweg				6133AD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305805	AA188308644	Gewandeweg 1 3	Gewandeweg			3	6161DJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305806	AA188308646	Gewandeweg 13 15	Gewandeweg			15	6161DJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305616	AA188302405	Giesekoel 4	Giesekoel				6161SN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304935	AA188303489	Gladiolensingel 1	Gladiolensingel				6163AR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188304944	AA188303488	Gladiolensingel 8	Gladiolensingel				6163AT	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188303222	AA188303189	Glanerbrook, Kummenadaedestraat 45	Kummenadaedestraat		45		6165BT	Geleen	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Cauberg-Huygen	20-7-2000
AA188300625	AA188300791	Goederen Born/Sittard Overgang Limbr	Dalstraat					LIMBRICHT		Oranjewoud	13-11-1998
AA188300782	AA188300435	Gottgens	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD	Saneringsplan	Fugro Ecolyse	30-10-1998
AA188300781	AA188300435	Gottgens Garagebedrijf	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD	Nader onderzoek	Fugro Ecolyse	23-10-1998
AA188300701	AA188300854	Gouverneur Van Hovellstraat	Gouverneur van H+vellstraat					SITTARD	Sanerings onderzoek	Laboran	13-1-1999
AA188305271	AA188306019	Graaf Huynlaan 2	Graaf Huynlaan					GELEEN	Saneringsplan	Aelmans	4-10-2005
AA188305807	AA188308660	Graetheide 10	Graetheide				6121RN	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305808	AA188308661	Graetheide 1A	Graetheide		A		6135KP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305810	AA188308663	Graetheide 4	Graetheide				6121RN	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305809	AA188308662	Graetheide 7	Graetheide				6121RL	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305814	AA188308674	Groenseykerstraat 15 17	Groenseykerstraat			17	6161SC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305811	AA188308671	Groenseykerstraat 19A	Groenseykerstraat		A		6161SC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304867	AA188303452	Groenseykerstraat 26	Groenseykerstraat				6161SG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188304868	AA188303452	Groenseykerstraat 26	Groenseykerstraat				6161SG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188315442	AA188310318	Groenseykerstraat 41	Groenseykerstraat				6161SE	GELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188305812	AA188308672	Groenseykerstraat 6	Groenseykerstraat				6161SG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305813	AA188308673	Groenseykerstraat 8 10	Groenseykerstraat			10	6161SG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305816	AA188308693	Groenstraat	Groenstraat			-	-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305815	AA188308689	Groenstraat	Groenstraat			-	-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306450	AA188310619	Groenstraat	Groenstraat					Munstergeleen	Partijkeuring grond	Oranjewoud	1-3-2011
AA188304940	AA188303486	Groenstraat 110	Groenstraat				6162ES	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188303082	AA188303070	Groenstraat 114	Groenstraat				6162ES	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	15-5-1996
AA188303043	AA188303031	Groenstraat 120	Groenstraat		120		6162ES	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1996
AA188305818	AA188308697	Groenstraat 15	Groenstraat				6121KJ	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304924	AA188303477	Groenstraat 176	Groenstraat				6162ET	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305817	AA188308696	Groenstraat 35	Groenstraat				6162EM	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305819	AA188308698	Groenstraat 49 53	Groenstraat			53	6162EN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305647	AA188303498	Groenstraat 50	Groenstraat				6162ER	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304965	AA188303498	Groenstraat/Dr. Nolenslaan	Groenstraat					Geleen	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut	30-6-2003
AA188306284	AA188310524	Groenstraat/Elisabethstraat Wegcon.	Groenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	27-5-2008
AA188306319	AA188310524	Groenstraat/Elisabethstraat Wegcon.	Groenstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Geonius	27-5-2008
AA188306320	AA188310524	Groenstraat/Elisabethstraat Wegcon.	Groenstraat					GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Geonius	27-11-2008
AA188302456	AA188302774	Groenstraat/Henri Hermanslaan Wegreconst	Groenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	10-2-1999
AA188302282	AA188302664	Groenstrook Rw76	Spaans Neerbeek					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-3-1996
AA188304837	AA188305959	gronddepot op bedrijfsterrein van Hymec	Dr. Nolenslaan		B		6136GL	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut.	12-10-1993
AA188304874	AA188303874	grondwal tussen de sporen nabij station						GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	17-4-2003

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188306738	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Historisch onderzoek	Geonius	5-8-2010
AA188306739	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Historisch onderzoek	Geonius	5-8-2010
AA188306745	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Nader onderzoek	Geonius	15-11-2010
AA188306741	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Asbest onderzoek NEN 5707	Geonius	10-9-2010
AA188306744	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Asbest onderzoek NEN 5707	Geonius	17-1-2011
AA188306731	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Geonius	8-6-2012
AA188315488	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Geonius	1-11-2012
AA188300262	AA188300379	Gruizenstraat	Gruizenstraat					SITTARD	Historisch onderzoek		14-12-1993
AA188305820	AA188308704	Gruizenstraat 2	Gruizenstraat				6131EH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305821	AA188308706	Gruizenstraat 34	Gruizenstraat				6131EH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306469	AA188310629	Gulick - Gelrehaven	Maanstraat					BORN	Verkendend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	DHV	1-6-2011
AA188305031	AA188303203	Gw-onderzoek Tramweg 1(vm Spuitcabines)	De Tramweg					BORN	Indicatief onderzoek	BMC bodemconsult	30-10-2003
AA188305175	AA188300381	GW-verontreiniging met Ni	Nusterweg					Sittard	Nader onderzoek	CSO	24-5-2004
AA188304332	AA188303315	Gymz. Past. Frankschool						BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-5-2000
AA188305262	AA188306032	H. Luytenstraat 40	Hendrik Luijtenstraat					SITTARD	Saneringsplan	Aelmans	14-7-2005
AA188305488	AA188306032	H. Luytenstraat 40	Hendrik Luijtenstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	Aelmans	19-7-2007
AA188306300	AA188306032	H. Luytenstraat 40	Hendrik Luijtenstraat					SITTARD	Nazorgplan	Aelmans	11-3-2008
AA188300602	AA188300348	Haagsittard						SITTARD	Nader onderzoek	De Ruiter	2-10-1997
AA188300603	AA188300348	Haagsittard						SITTARD	Nader onderzoek	De Ruiter	2-10-1997
AA188300232	AA188300457	Haagstraat	Haagstraat			21	6151EC	MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek		1-11-1994
AA188305822	AA188308719	Haagstraat 10	Haagstraat				6133VS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304563	AA188303419	Haagstraat 12	Haagstraat				6133VS	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188305823	AA188308722	Haagstraat 6	Haagstraat				6151ED	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305824	AA188308730	Haaskoul 1	Haaskoul				6121JN	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300778	AA188305900	Haerkens	Ophoven				6133XV	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188305825	AA188308733	Halve Maanweg 10	Halve Maanweg				6121PB	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305826	AA188308734	Halve Maanweg 4	Halve Maanweg				6121PB	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300677	AA188300834	Hanckmann	Kapellerweg				6132AW	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Heel	6-4-1998
AA188305835	AA188308753	Handelsstraat 11	Handelsstraat				6135KK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305828	AA188308744	Handelsstraat 12	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305833	AA188308751	Handelsstraat 18	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305834	AA188308752	Handelsstraat 2	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305832	AA188308750	Handelsstraat 20	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306247	AA188310502	Handelsstraat 21	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305614	AA188300876	Handelsstraat 26	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305829	AA188308745	Handelsstraat 28	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305830	AA188308746	Handelsstraat 30 32	Handelsstraat			32	6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305831	AA188308749	Handelsstraat 34B	Handelsstraat		B		6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305827	AA188308735	Handelsstraat 4	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306171	AA188309971	Handelsstraat 6 8	Handelsstraat			8	6134AD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305840	AA188308762	Handelsweg	Handelsweg				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	7-11-2008
AA188305837	AA188308756	Handelsweg 10 29-3	Handelsweg			293	6163AJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305836	AA188308755	Handelsweg 21 23	Handelsweg			23	6163AJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305838	AA188308757	Handelsweg 25 27	Handelsweg			27	6163AJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305839	AA188308758	Handelsweg 5	Handelsweg				6163AJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306695	AA188302413	Handelsweg ong (vm milieupark)	Handelsweg					GELEEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Aelmans	26-1-2011
AA188306455	AA188310622	Hapselsestraat	Hapselsestraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	14-11-2008
AA188305841	AA188308764	Harrecoven 21 23	Harrecoven			23	6125AP	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304741	AA188303437	Hapselsestraat	Hapselsestraat					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Fugro	9-11-2001
AA188315465	AA188310526	Hapselsestraat - Paardestraat (tracÚ)	Odasingel					SITTARD	Verkendend onderzoek NEN 5740	Aelmans	12-12-2011
AA188305842	AA188308765	Hapselsestraat 20	Hapselsestraat				6131GD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304945	AA188303436	Hapselsestraat 20	Hapselsestraat				6131GD	SITTARD	Saneringsevaluatie	CSO	18-12-2001
AA188300737	AA188300862	Hasseltsebaan	Hasseltsebaan					SITTARD	Verkendend onderzoek NVN 5740	Grontmij	21-9-1999
AA188304239	AA188303632	Haveninsteek Gulijck Gelderhaven	Halve Maanweg					BORN	Verkendend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-1-1998
AA188304319	AA188303309	Havenweg 98	Havenweg					Buchten	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304271	AA188303292	Havenweg/Keerweg/Spaans vonderen	Havenweg					BUCHTEN	Verkendend onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-7-1997
AA188304290	AA188303292	Havenweg/Keerweg/Spaans vonderen	Havenweg					BUCHTEN	Nader onderzoek	Haskoning	1-1-2001
AA188304282	AA188303292	Havenweg/Keerweg/Spaans vonderen	Havenweg					BUCHTEN	Nader onderzoek	Haskoning	1-10-1999
AA188305844	AA188308769	Havikstraat 7B	Havikstraat		B		6135ED	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305843	AA188308767	Havikstraat 9	Havikstraat				6135ED	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303190	AA188303162	Hazenpadsweg	Hazenpad					GELEEN	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	9-7-1999
AA188306726	AA188303172	HBO tank, Lienaertsstraat 159	Lienaertsstraat					GELEEN	Verkendend onderzoek NEN 5740	Aelmans	5-7-2011
AA188300500	AA188300638	Hcg	Mgr. Bucksstraat		8			SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	25-10-1991
AA188300233	AA188300352	Hedera	Haagstraat			21	6151EC	MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek		24-8-1995
AA188305846	AA188308775	Heerlenerweg 29	Heerlenerweg				6132CK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305243	AA188306021	Hegstraat 13 te Geleen	Hegstraat					GELEEN	Verkendend onderzoek NEN 5740	Sibeco Consulting	3-11-2005
AA188305426	AA188310401	Heidestraat	Heidestraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	Heel BV	23-5-2007
AA188304922	AA188303478	Heidestraat	Heidestraat				6163VN	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304898	AA188303470	Heidestraat 10	Heidestraat				6163VN	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188303032	AA188303021	Heidestraat 37	Heidestraat				6163VR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188304901	AA188303469	Heidestraat 4	Heidestraat				6163VN	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188303033	AA188303022	Heidestraat 46	Heidestraat				6163VP	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188303034	AA188303023	Heidestraat 49	Heidestraat				6163VR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188304906	AA188303478	Heidestraat 6	Heidestraat				6163VN	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188303164	AA188303143	Heidestraat Riool	Heidestraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	CSO	7-5-1998
AA188315569	AA188311477	Heijersteeg	Heijersteeg					SITTARD	Nader onderzoek	Outline Consultancy	10-1-2013
AA188305847	AA188308787	Heilig Kruisstraat	Heilig Kruisstraat				-	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304353	AA188303329	Heilig Kruisstraat 11	Heilig Kruisstraat					GREVENBICHT	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188304315	AA188303308	Heilig Kruisstraat 4	Heilig Kruisstraat					GREVENBICHT	Sanerings onderzoek	CSO	10-4-1997
AA188305848	AA188308789	Heilig Kruisstraat 71	Heilig Kruisstraat				6127CB	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304325	AA188303311	Heilig Kruisstraat 73	Heilig Kruisstraat					GREVENBICHT	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-4-1999
AA188300310	AA188300547	Heiligers	Aan Het Broek				6137TK	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CSO	13-8-1992
AA188300497	AA188300547	Heiligers	Aan Het Broek				6137TK	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	21-11-1996
AA188305850	AA188308791	Heinseweg 25 27	Heinseweg			27	6131BR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315457	AA188311399	Heinseweg en Stationsstraat (tracÚ)	Heinseweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	3-1-2012
AA188305851	AA188308798	Heirweg 10	Heirweg				6121JP	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305852	AA188308800	Heirweg 2 2B	Heirweg			2B	6121JP	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306339	AA188310558	Heirweg 9	Heirweg					BORN	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-10-2009
AA188306027	AA188309485	Heistraat	Heistraat				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305854	AA188308815	Heistraat 20	Heistraat				6136BD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305855	AA188308818	Heistraat 28	Heistraat				6136BD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305853	AA188308814	Heistraat 32	Heistraat				6142AL	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305085	AA188303540	Heistraat 8	Heistraat				6136BD	SITTARD	Saneringsevaluatie	Heel BV	10-6-2004
AA188304746	AA188303709	Heistraat/	Vliekstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-6-2001
AA188305858	AA188308825	Heiweg 12	Heiweg				6161DA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305857	AA188308823	Heiweg 16	Heiweg				6161DA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304713	AA188305993	Heiweg 16	Heiweg				6161DA	GELEEN	Historisch onderzoek	Tauw	1-5-1999
AA188305860	AA188308827	Heiweg 2	Heiweg				6161DA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305856	AA188308820	Heiweg 4	Heiweg				6161DA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305859	AA188308826	Heiweg 8 en 14	Heiweg			& 14	6161DA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306484	AA188310636	Hemelrijk	Groenseykerstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	1-7-2009
AA188306485	AA188310637	Hemelrijk	Op de Kraonkel					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	1-7-2009
AA188305604	AA188300411	Hemelsley 22	Hemelsley				6136HM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315477	AA188311412	Hemelsley/Tudderenderweg (tracÚ)	Tudderenderweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	3-9-2012
AA188302027	AA188302357	Hendrix	Bergstraat						Verkenndend onderzoek NEN 5740		8-3-1995
AA188302245	AA188302637	Hennekens	Lienaertsstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740		23-8-1996
AA188302379	AA188302721	Henri Hermanslaan (Tussen Geenstraat En	Henri Hermanslaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		10-4-1998
AA188304939	AA188305991	Henri Hermanslaan 52	Henri Hermanslaan				6162GH	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188305862	AA188308836	Henri Hermanslaan 552 576	Henri Hermanslaan			576	6162GX	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305861	AA188308835	Henri Hermanslaan 74	Henri Hermanslaan				6162GH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305863	AA188308841	Henric van Veldekestraat 44	Henric van Veldekestraat				6136JC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188315520	AA188311454	Henssenlaan (tracÚ)	Henssenlaan					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188300296	AA188300536	Herinrichting Stationsgebied						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	18-5-1993
AA188300750	AA188300865	Hermes	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Ecobrain	1-5-1998
AA188300749	AA188300865	Hermes	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	IGN	16-6-1995
AA188302430	AA188302756	Heunen-Vroemen	Annastraat			5	6161GV	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek		21-1-1999
AA188305864	AA188308843	Hitsberg 15	Hitsberg				6121RS	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305866	AA188308847	Hitsbergerweg	Hitsbergerweg				-	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305865	AA188308846	Hitsbergerweg 43 49	Hitsbergerweg			49	6125RB	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305014	AA188303650	HO Rijksweg Noord 126	Rijksweg Noord				6162AN	GELEEN	Historisch onderzoek	Envicon BV	11-9-2003
AA188305065	AA188303800	HO Achter de Hoven 25	Achter de Hoven					BORN	Historisch onderzoek	Lyons Business	12-6-2003
AA188305064	AA188303799	HO Esdoornstraat 21	Esdoornstraat				6163TG	GELEEN	Historisch onderzoek	EMN BV	11-6-2003
AA188305215	AA188300788	HO Geldersestraat 24 - 26	Geldersestraat	24				SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd	1-2-1999
AA188305059	AA188303798	HO Haagstraat 48	Haagstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-7-2003
AA188305216	AA188300434	HO lips	Dr. Nolenslaan	130			6136GV	SITTARD	Historisch onderzoek	Grontmij	29-11-2004
AA188305013	AA188303513	HO MichaÛlstraat 11	Micha+Istraat				6163HV	GELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	19-6-2003
AA188304986	AA188303644	HO Rijksweg Zuid 33	Rijksweg Zuid				6131AL	SITTARD	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut	26-6-2003
AA188305030	AA188303525	HO Thorbeckestraat 20	Thorbeckestraat				6162XT	BORN	Historisch onderzoek	UDM	30-6-2003
AA188315512	AA188311446	Hoeflerlaan (tracÚ)	Hoeflerlaan					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188306671	AA188310533	Hoek Hemelsley/St. Josephstraat	St Josephstraat					SITTARD	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	16-4-2012
AA188306457	AA188310623	hoek Tunnelstraat/Montgomerystraat	Tunnelstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Geoconsult Milieut.	29-6-2007
AA188306458	AA188310623	hoek Tunnelstraat/Montgomerystraat	Tunnelstraat					SITTARD	Saneringsplan	Geoconsult Milieut.	26-6-2007
AA188306459	AA188310623	hoek Tunnelstraat/Montgomerystraat	Tunnelstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	Geonius	7-7-2010
AA188305869	AA188308860	Hofdwarsweg 17 21	Hofdwarsweg			21	6161DE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305868	AA188308856	Hofdwarsweg 20	Hofdwarsweg				6161DD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305870	AA188308862	Hofdwarsweg 45	Hofdwarsweg				6161DE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305867	AA188308854	Hofdwarsweg 5B	Hofdwarsweg	B			6161DE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305927	AA188309026	Hofdwarsweg 61	Hofdwarsweg				6161DE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305871	AA188308865	Hofkamp 20 en 26	Hofkamp			26	6161DC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188303041	AA188303029	Hofstraat 11	Hofstraat				6161AP	Geleen	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188304943	AA188303492	Hofstraat 17	Hofstraat				6161AP	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188303060	AA188303048	Hofstraat 2	Hofstraat				6161AR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188303058	AA188303046	Hofstraat 21	Hofstraat				6161AP	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188305873	AA188308872	Hofstraat 2A 4	Hofstraat	A		4	6161AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305872	AA188308871	Hofstraat 30	Hofstraat				6161AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305627	AA188303029	Hofstraat 9 11	Hofstraat			11	6161AP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188300085	AA188300385	Holleweg	Holleweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Grontmij	13-8-1994
AA188305874	AA188308875	Holleweg 29 31	Holleweg			31	6131AA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305877	AA188308878	Holleweg 34	Holleweg				6131AB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305876	AA188308877	Holleweg 34	Holleweg				6131AB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315426	AA188308877	Holleweg 34	Holleweg				6131AB	Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Laboran int.	31-1-2006
AA188305875	AA188308876	Holleweg 4	Holleweg				6131AB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305878	AA188308883	Holtummerweg 1	Holtummerweg				6121RC	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304240	AA188303633	Holtummerweg 1	Holtummerweg					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	LMI	6-9-1993
AA188305879	AA188308884	Holtummerweg 2	Holtummerweg				6121RC	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315506	AA188311442	Holtum-Noord III deelterrein B						HOLTUM	Historisch onderzoek	DHVBIS9	29-8-2008
AA188306356	AA188310570	Holtum-Noordweg	Holtum-Noordweg					BORN	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-9-2010
AA188315483	AA188311417	Holtum-Noordweg (tracÚ)	Holtum-Noordweg					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	19-12-2011
AA188315510	AA188310691	Holtum-Noordweg ong.	Holtum-Noordweg					BORN	Nader onderzoek	HMB BV	16-8-2011
AA188306723	AA188310691	Holtum-Noordweg ong.	Holtum-Noordweg					BORN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Oranjewoud	26-1-2012
AA188306724	AA188310691	Holtum-Noordweg ong.	Holtum-Noordweg					BORN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Oranjewoud	23-5-2012
AA188305451	AA188310413	Hondentrainingsveld Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	8-8-2007
AA188300807	AA188300380	Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Bijzonder inventariserend onderzoek	Iwaco	5-7-1999
AA188300808	AA188300380	Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Bijzonder inventariserend onderzoek	Iwaco	15-6-1999
AA188315556	AA188303635	Houtstraat	Houtstraat					GREVENBICHT	Bouwstoffen besluit	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	4-7-2008
AA188315557	AA188303635	Houtstraat	Houtstraat					GREVENBICHT	Bouwstoffen besluit	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	21-10-2008
AA188305880	AA188308896	Houtstraat 33 35B	Houtstraat			35B	6127EB	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304246	AA188303285	Houtstraat 57	Houtstraat					GREVENBICHT	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188304242	AA188303284	Houtstraat 8	Houtstraat					GREVENBICHT	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188300767	AA188300714	Hub Dassenplein	Hub Dassenplein					SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	25-11-1998
AA188304561	AA188300591	Hub Dassenplein	Hub Dassenplein					SITTARD	Sanerings onderzoek	Geoconsult Milieut.	22-5-2000
AA188300768	AA188300714	Hub Dassenplein	Hub Dassenplein					SITTARD	Saneringsplan	Heel	17-12-1998
AA188304562	AA188300591	Hub Dassenplein	Hub Dassenplein					SITTARD	Saneringsevaluatie	Geoconsult Milieut.	19-3-2001
AA188300766	AA188300714	Hub Dassenplein Eo	Hub Dassenplein					SITTARD	Nader onderzoek	Heel	13-3-1998
AA188306367	AA188309558	Hub Vinken	Op De Vey				6165CD	Geleen	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	CSO	16-10-1991
AA188302089	AA188302444	Hudales	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		8-6-1988
AA188302090	AA188302444	Hudales	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Nader onderzoek		1-2-1991
AA188302091	AA188302444	Hudales	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Nader onderzoek		4-7-1994
AA188305612	AA188300756	Huntstraat 2	Huntstraat				6135CP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306740	AA188310447	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Historisch onderzoek	Tebodin	12-3-2003
AA188305505	AA188310447	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Indicatief onderzoek	Tebodin	12-3-2003
AA188302210	AA188302615	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		2-2-1996
AA188305506	AA188310447	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Nader onderzoek	BMC bodemconsult	17-12-2003
AA188305507	AA188310447	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Nader onderzoek	BMC bodemconsult	28-3-2006
AA188306711	AA188310447	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	30-6-1997
AA188306710	AA188310447	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Saneringsevaluatie	Cauberg-Huygen	25-6-1997
AA188302310	AA188302615	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Sanerings onderzoek		2-10-1996
AA188302311	AA188302615	Hyacintenlaan	Hyacintenlaan					GELEEN	Saneringsevaluatie		25-6-1997
AA188303081	AA188303069	Hyacintenlaan 84	Hyacintenlaan				6163BL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188304918	AA188303476	Hyacintenlaan 88	Hyacintenlaan				6163BL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188303044	AA188303032	Hyacintenlaan 90	Hyacintenlaan	90			6163BL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188303109	AA188303097	Hyacintenlaan 92	Hyacintenlaan				6163BL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188302262	AA188302648	I.O.Van Verol	Elisabethstraat				6161GS	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		15-1-1997
AA188305881	AA188308905	in den Helmstock 6	in den Helmstock				6161DL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304260	AA188303289	Industriepark Swentibold	Op de Baan				6121SG	BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Grontmij	2-11-2000
AA188305891	AA188308923	Industriestraat 10	Industriestraat				6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305883	AA188308908	Industriestraat 12	Industriestraat				6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306576	AA188308908	Industriestraat 12	Industriestraat					Sittard	Saneringsevaluatie	CSO	23-12-2011
AA188305886	AA188308913	Industriestraat 13A 15	Industriestraat		A	15	6135KE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305613	AA188300768	Industriestraat 14	Industriestraat				6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305892	AA188308925	Industriestraat 17	Industriestraat				6135KE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305889	AA188308918	Industriestraat 18A	Industriestraat		A		6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305890	AA188308919	Industriestraat 18C	Industriestraat		C		6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305884	AA188308910	Industriestraat 20	Industriestraat				6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305887	AA188308914	Industriestraat 21 23	Industriestraat			23	6135KG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305885	AA188308911	Industriestraat 22	Industriestraat				6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305894	AA188308929	Industriestraat 25	Industriestraat				6135KG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305893	AA188308926	Industriestraat 27	Industriestraat				6135KG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305888	AA188308917	Industriestraat 2B 2	Industriestraat		B	2	6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315474	AA188311411	Industriestraat 2c/2d (tracÚ)	Industriestraat		D			SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	14-3-2013
AA188305895	AA188308930	Industriestraat 3	Industriestraat				6135KE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305605	AA188300431	Industriestraat 33	Industriestraat				6135KG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305882	AA188308907	Industriestraat 6A	Industriestraat		A		6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305608	AA188300652	Industriestraat 8 8B	Industriestraat			8B	6135KH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304219	AA188303275	Industrieweg	Industrieweg				6121EZ	BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	G en O-Consult	22-9-1993
AA188305896	AA188308931	Industrieweg 1	Industrieweg				6121EZ	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305655	AA188308109	Industrieweg 1	Industrieweg				6122EX	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305898	AA188308944	Industrieweg 10 12	Industrieweg			12	6163AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305897	AA188308940	Industrieweg 15	Industrieweg				6163AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306373	AA188303275	Industrieweg 2	Industrieweg				6121EZ	BORN	Indicatief onderzoek	BMC bodemconsult	29-7-2004
AA188305701	AA188308283	Industrieweg 4	Industrieweg				6163AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304873	AA188303453	Internationale Machine fabriek	Rijksweg Noord				6162AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CSO	27-3-1992
AA188303042	AA188303030	Irenelaan 36	Irenelaan	36			6165CP	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1996
AA188300593	AA188300769	Irisstraat/Leliestraat	Irisstraat					SITTARD		Tauw	10-11-1997
AA188304568	AA188303392	Jakob Ruers b.v.	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	Bouwstoffen besluit	Tauw	27-7-1999
AA188304570	AA188303392	Jakob Ruers B.V.	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	Bouwstoffen besluit	Tauw	13-12-1999
AA188305317	AA188308955	Jan Steenstraat Ong.	Jan Steenstraat				6137VA	SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	29-8-2005
AA188306435	AA188310612	Jan Steenstraat ong.	Jan Steenstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	6-10-2010
AA188305388	AA188306029	Jan van Eijckstraat 32	Jan van Eyckstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Heel BV	5-1-2005
AA188305255	AA188306029	Jan van Eijckstraat 32	Jan van Eyckstraat					SITTARD	Saneringsplan	Heel BV	20-5-2005
AA188306060	AA188309606	Janekers Vaart 66 68	Janekers Vaart			68	6136VM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305144	AA188300647	Janssen	Nusterweg		A			SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Schoenmakers	3-2-1998
AA188300484	AA188300680	Janssen Munstergeleen	Lintjesweg					MUNSTERGELEEN	Orienterend bodemonderzoek	DHV	1-8-1986
AA188300485	AA188300680	Janssen Munstergeleen	Lintjesweg					MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Witteveen en Bos	1-6-1992
AA188305901	AA188308962	Jasmijnstraat 14	Jasmijnstraat				6163GN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303012	AA188302716	Javastraat	Javastraat					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	29-9-1999
AA188300420	AA188300642	Jenaplanschool	Kleine Steeg					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	28-11-1989
AA188300421	AA188300642	Jenaplanschool	Kleine Steeg					SITTARD		Tauw	9-4-1990
AA188304638	AA188303727	Jos Klijnenlaan	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	1-5-2000
AA188305904	AA188308974	Jos Klijnenlaan 158A	Jos Klijnenlaan		A		6164AV	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305905	AA188308975	Jos Klijnenlaan 48	Jos Klijnenlaan				6164AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305903	AA188308972	Jos Klijnenlaan 50 50A	Jos Klijnenlaan			50A	6164AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305906	AA188308976	Jos Klijnenlaan 711	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305902	AA188308971	Jos Klijnenlaan 711	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306426	AA188308971	Jos Klijnenlaan 711 (Shell tankstation)	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Historisch onderzoek	Econsultancy bv	3-11-2010
AA188306428	AA188308971	Jos Klijnenlaan 711 (Shell tankstation)	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Kosterman Milieutechniek bv	17-3-2011
AA188306427	AA188308971	Jos Klijnenlaan 711 (Shell tankstation)	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Kosterman Milieutechniek bv	14-10-2009
AA188302457	AA188303727	Jos Klijnenlaan/Van Akenstraat Wegrecons	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		8-6-1999
AA188305908	AA188308981	Jubileumplein 11	Jubileumplein				6161SR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305907	AA188308980	Jubileumplein 13	Jubileumplein				6161SR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188302234	AA188302631	Jubileumplein 4	Jubileumplein				6161ST	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		13-6-1996
AA188305909	AA188308983	Julianalaan 26	Julianalaan				6124AH	Papenhoven	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304200	AA188303271	Julianalaan 70	Julianalaan					Papenhoven	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-3-1999
AA188305639	AA188303271	Julianalaan 72 76	Julianalaan			76	6124AJ	Papenhoven	Historisch onderzoek	Syncera B.V.	8-11-2007
AA188302405	AA188302739	Julianastraat	Julianastraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		22-7-1998
AA188302250	AA188302641	Julianatunnel							Verkenndend onderzoek NVN 5740		6-9-1996
AA188303166	AA188303145	Julianatunnel Riool						GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	CSO	15-5-1998
AA188306443	AA188310616	Jupiterstraat	Jupiterstraat					GELEEN	Briefrapport	Geonius	23-4-2011
AA188315521	AA188311455	Kallenlaan (tracú)	Kallenlaan					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188305913	AA188308994	Kampstraat 2	Kampstraat				6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305103	AA188302444	Kampstraat 22	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Bouwstoffen besluit	Tauw	9-11-1999
AA188305911	AA188308987	Kampstraat 2B 6	Kampstraat		B	6	6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	30-10-2008
AA188305912	AA188308991	Kampstraat 30	Kampstraat				6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305914	AA188308995	Kampstraat 36 40	Kampstraat			40	6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305917	AA188309002	Kampstraat 4	Kampstraat				6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305711	AA188308327	Kampstraat 58 60	Kampstraat			60	6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305915	AA188308997	Kampstraat 62 68	Kampstraat			68	6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305520	AA188302620	Kampstraat 62-68	Kampstraat			68	6163HG	GELEEN	Saneringsevaluatie	CSO	18-2-1997
AA188305918	AA188309003	Kampstraat 8 10	Kampstraat			10	6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305916	AA188308999	Kampstraat 80	Kampstraat				6163HG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	15-10-2008
AA188305491	AA188308992	Kampstraat 32	Kampstraat				6163HG	GELEEN	avr (aanvullend rapport)	Intron	2-5-1996
AA188305919	AA188309005	Kapellerweg	Kapellerweg				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315518	AA188311452	Kapellerweg (tracú)	Kapellerweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188304891	AA188303659	Kapellerweg 13	Kapellerweg				6132AT	SITTARD	Historisch onderzoek	Envicon BV	29-4-2003
AA188305921	AA188309008	Kapelweg 19A	Kapelweg		A		6121JD	Born	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305922	AA188309009	Kapelweg 23	Kapelweg				6121JA	Born	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305920	AA188309006	Kapelweg 4	Kapelweg				6121JB	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188304206	AA188303273	Kapelweg 4	Kapelweg				6121JB	BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Overig	1-11-1993
AA188306296	AA188309012	Kapittelstraat 6	Kapittelstraat				6131ER	Sittard	Historisch onderzoek	Geonius	18-12-2008
AA188304859	AA188305978	Kappellerweg 46	Kapellerweg				6132AW	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Hak Milieu	29-10-2002
AA188305996	AA188309297	Karensstraat	Karensstraat				-	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188305333	AA188302751	Karreman	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut.	10-7-1996
AA188305330	AA188302751	Karreman	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Cauberg-Huygen	20-10-2003
AA188302428	AA188302751	Karreman	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	Nader onderzoek		23-12-1998
AA188305336	AA188302751	Karreman	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	Saneringsevaluatie	Geoconsult Milieut.	21-2-2000
AA188305328	AA188302751	Karreman	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	Saneringsevaluatie	Geoconsult Milieut.	20-9-2001
AA188305335	AA188302751	Karreman	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	avr (aanvullend rapport)	Geoconsult Milieut.	17-11-1998
AA188302094	AA188302449	Kastanjelaan	Kastanjelaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		15-3-1995

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188306644	AA188310661	Kastanjelaan (riooltrace)	Kastanjelaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	3-5-2012
AA188306645	AA188310661	Kastanjelaan (t.h.v. nr 33-35)	Kastanjelaan					SITTARD	Saneringsplan	Geonius	25-7-2012
AA188315469	AA188311407	Kastanjelaan (tracÚ tussen nr 3-23)	Kastanjelaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	9-7-2012
AA188303037	AA188303025	Kastanjelaan 1	Kastanjelaan				6163GR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1996
AA188303075	AA188303063	Kastanjelaan 31	Kastanjelaan				6163GR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188305923	AA188309013	Kastanjelaan 7	Kastanjelaan				6163GR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304548	AA188305999	Kasteel Limbricht	Allee					LIMBRICHT	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Consulmij	1-1-2001
AA188304020	AA188303202	kasteel Wolfrath	Allee	1		3		LIMBRICHT	Nader onderzoek	G en O-Consult	22-7-1997
AA188306460	AA188310624	Kasteelpark	Kasteelpark					BORN	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	22-7-2009
AA188302069	AA188302417	Kcp International	Handelsweg				6163AJ	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		18-1-1994
AA188304217	AA188303274	Keerweg	Keerweg			4		BUCHTEN	Nader onderzoek	G en O-Consult	11-11-1996
AA188304215	AA188303274	Keerweg	Keerweg			4		BUCHTEN	Nader onderzoek	G en O-Consult	26-8-1996
AA188304185	AA188303264	Keerweg 10	Keerweg					Buchten	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305925	AA188309021	Keerweg 29	Keerweg				6122CN	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304197	AA188303270	Keerweg 29	Keerweg					Buchten	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304344	AA188303314	Keerweg/Burg. Heffelsstraat	Keerweg					BUCHTEN	Historisch onderzoek	Tauw	10-1-1997
AA188306643	AA188310660	Kempenweg	Kempenweg					OBBICHT	Indicatief onderzoek	Geonius	22-4-2011
AA188304192	AA188303267	Kempenweg 19	Kempenweg					BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188306486	AA188310638	Kempstraat	Kempstraat					BORN	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	21-9-2010
AA188306487	AA188310639	Kempstraat (t.h.v. nr 47)	Kempstraat					BORN	Asbest onderzoek NEN 5707	Geonius	22-7-2011
AA188305494	AA188310432	Kempstraat 15	Kempstraat				6121LN	BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	18-2-2004
AA188304190	AA188303266	Kempstraat 15	Kempstraat				6121LN	BORN	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran int.	26-2-1997
AA188305495	AA188310433	kempstraat ong. (l 345)	Kempstraat					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	18-2-2004
AA188302429	AA188310367	Kerk Parochie H. Engelenbewaarders	Rafaëlstraat				6163HZ	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Heel	21-1-1999
AA188315496	AA188311433	Kerkepad (reconstructie tracÚ)	Kerkepad					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Kragten	2-11-2012
AA188304705	AA188305941	Kerkhoflaan	Kerkhoflaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	31-7-2000
AA188315473	AA188311410	Kerkhoflaan (tracÚ)	Kerkhoflaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	25-1-2013
AA188305928	AA188309028	Kerkhoflaan 2	Kerkhoflaan				6163TH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305930	AA188309043	Kerkstraat 24	Kerkstraat				6121LD	Born	Historisch onderzoek	MWH	14-10-2008
AA188304178	AA188303259	Kerkstraat 27	Kerkstraat				6121LA	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-11-1998
AA188304186	AA188303263	Kerkstraat 29	Kerkstraat				6121LA	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-11-1998
AA188305524	AA188300858	Kerkstraat 33	Kerkstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-3-1998
AA188304180	AA188303260	Kerkstraat 6	Kerkstraat				6121LC	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999
AA188305933	AA188309049	Kerkstraat Broeksittard 24	Kerkstraat				6137SN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305931	AA188309047	Kerkstraat Broeksittard 33	Kerkstraat				6137SL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305932	AA188309048	Kerkstraat Broeksittard 80	Kerkstraat				6137SP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304184	AA188303262	kerkstraat/parkweg/markt	Kerkstraat					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-8-1997
AA188305934	AA188309052	Kerkvonderen	Kerkvonderen				-	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300479	AA188300677	Kessel	Windraak	28	C		6153AB	Windraak	Orienterend bodemonderzoek	Grontmij	1-1-1989
AA188305935	AA188309053	Kievitstraat 34	Kievitstraat				6165SK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305936	AA188309057	Klaverstraat 1	Klaverstraat				6135GR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305937	AA188309058	Kleibergweg 5	Kleibergweg				6136KL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305938	AA188309060	Klein Holtum 3	Klein Holtum				6122EG	Buchten	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304179	AA188303261	Kleine Dries 22	Kleine Dries					Holtum	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188300476	AA188300676	Kleine Kommel	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	IGF	20-4-1990
AA188300474	AA188300676	Kleine Kommel/Geleenstraat	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Geoconsult	4-7-1989
AA188300477	AA188300676	Kleine Kommel/Geleenstraat	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Geoconsult	5-7-1990
AA188300478	AA188300676	Kleine Kommel/Geleenstraat	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Geoconsult	16-5-1990
AA188300475	AA188300676	Kleine Kommel/Geleenstraat	Kleine Kommel					MUNSTERGELEEN		Geoconsult	18-10-1989
AA188305939	AA188309072	Kloosterplein 6	Kloosterplein				6131EP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188303039	AA188303027	Kloosterstraat 21	Kloosterstraat				6162XC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188303071	AA188303059	Kluis 18	Kluis				6165EM	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188303057	AA188303045	Kluis 20	Kluis				6165EM	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188305941	AA188309081	Kluis 42	Kluis				6165EN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305471	AA188310418	Knooppunt Kerensheide						GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Tritium	20-7-2007
AA188306332	AA188310418	Knooppunt Kerensheide						GELEEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Tritium	18-1-2008
AA188300152	AA188300426	Knubben	Berkenlaan				6133WZ	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	23-5-1996
AA188305942	AA188309086	Koestraat 19	Koestraat				6125BD	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305083	AA188303805	Kollenberg	Dunckellaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	31-8-2000
AA188305082	AA188303804	Kollenberg	Ross van Lennepaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Tauw	31-8-2000
AA188305943	AA188309091	Kollenberg 1	Kollenberg				6132CX	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305944	AA188309092	Kollenberg 9	Kollenberg				6132AL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188302181	AA188302589	Kolma	Borrekuilstraat				6163AE	Geleen	Orienterend bodemonderzoek		1-8-1992
AA188305242	AA188306020	Koolenstraat 17	Koolenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Voets installaties	21-4-2005
AA188300025	AA188300335	Koolzuurcentrale	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	28-11-1995
AA188305945	AA188309100	Koperslagerstraat 13	Koperslagerstraat				6151DK	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188300042	AA188300351	Korenbloemstraat Renovatie	Korenbloemstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Intron	25-8-1995
AA188305101	AA188303557	KPN-tanklocatie Pr. de Lignietstraat	Prins de Lignestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geofox	16-3-2004
AA188302097	AA188302452	Krawinkel Zuid						GELEEN	Indicatief onderzoek		13-9-1990
AA188315519	AA188311453	Kribslaam (tracÚ)	Kribslaam					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188302036	AA188302370	Kringloopcentrum	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		24-12-1993
AA188305185	AA188303842	Kromstraat 64	Kromstraat					SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran int	20-10-2004

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305741	AA188308457	Kruisstraat 35	Kruisstraat				6137SX	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305632	AA188303189	Kummenaedestraat 45	Kummenaedestraat				6165BT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305487	AA188310428	Kuppelkovenderstraat	Kuppelkovenderstraat					Grevenbicht	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-9-1994
AA188300624	AA188300790	Kwekerij Blauwe Bessen	Sittarderweg						Sanerings onderzoek	Oranjewoud	6-3-1998
AA188302462	AA188302778	Kwekerij Hoofs	Daniken				6166BE	GELEEN			24-6-1999
AA188305946	AA188309108	Lahrstraat 5	Lahrstraat				6137AD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305092	AA188303548	Lahrweg 17	Lahrstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	UDM	27-8-2004
AA188304921	AA188303402	Landbouwwegen Middengebied (deelplan A)	Janskamperstraat					GELEEN	Saneringsplan	CSO	22-6-1998
AA188306423	AA188310608	Landsteinerstraat	Landsteinerstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	28-2-2011
AA188302198	AA188302592	Langen	Borrekuilstraat				6163AE	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-11-1990
AA188302312	AA188302592	Langen	Borrekuilstraat				6163AE	GELEEN	Saneringsevaluatie		1-11-1995
AA188302271	AA188302592	Langen Transport Bv	Borrekuilstraat				6163AE	GELEEN	Sanerings onderzoek		1-10-1994
AA188304120	AA188303860	Langereweg 1 a	Langereweg		A			BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Grontmij	2-11-2000
AA188305910	AA188308985	Langereweg 17	Langereweg				6121RD	Born	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305947	AA188309114	Langereweg 2	Langereweg				6121SB	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188304124	AA188303236	Langereweg 2	Langereweg				6121SB	BORN	Saneringsevaluatie	Intron	12-7-1994
AA188304119	AA188306012	Langereweg 21	Langereweg				6121SB	BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Lyons Business	11-3-1997
AA188315453	AA188311395	Langereweg en Rollenweg (tracÚ)	Langereweg					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	4-6-2013
AA188315456	AA188311398	Langs de Heij (tracÚ)	Langs de Heij					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	20-7-2012
AA188305950	AA188309126	Langs De Heij 13	Langs De Heij				6136KR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305464	AA188300394	Langs de Heij 20	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Nader onderzoek	Laboran int.	12-12-1995
AA188305465	AA188300394	Langs de Heij 20	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Saneringsplan	Terron	1-6-1997
AA188305949	AA188309119	Langs De Heij 3	Langs De Heij				6136KR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305951	AA188309130	Langs De Heij 4 6	Langs De Heij			6	6136KR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304766	AA188300423	Laudy	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Nader onderzoek	Heel BV	12-7-2002
AA188304769	AA188300423	Laudy	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	Saneringsplan	Heel BV	8-1-2003
AA188304610	AA188300857	Lebens	Beekstraat					SITTARD	Monitoringsrapportage	ABISS Milieu	1-5-2000
AA188304611	AA188300857	Lebens	Beekstraat					SITTARD	Monitoringsrapportage	ABISS Milieu	11-12-2002
AA188300711	AA188300857	Lebens Beekweg	Beekstraat					SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	CSO	31-3-1998
AA188300777	AA188300873	Lenzen	Aan Het Broek				6137TK	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1999
AA188305954	AA188309138	Leonard Langweg 2	Leonard Langweg				6121PA	Born	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305952	AA188309135	Leonard Langweg 2A	Leonard Langweg		A		6121PA	Born	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305953	AA188309137	Leonard Langweg 4	Leonard Langweg				6121PA	Born	Historisch onderzoek	MWH	5-7-2007
AA188305929	AA188309036	Leursstraat 8A 8M	Leursstraat		A	8M	6166CL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306024	AA188309473	Leyenbroekerweg	Leyenbroekerweg				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315511	AA188311445	Leyenbroekerweg (tracÚ)	Leyenbroekerweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	2-2-2012
AA188306468	AA188310628	Leyenbroekerweg (wegtracÚ)	Leyenbroekerweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	9-7-2010
AA188304522	AA188300517	Leyenbroekerweg 102	Leyenbroekerweg				6132CH	SITTARD	Indicatief onderzoek	BMC bodemconsult	8-3-2001
AA188315424	AA188309142	Leyenbroekerweg 138	Leyenbroekerweg				6132CJ	SITTARD	Nader onderzoek	Aelmans	24-4-2006
AA188305957	AA188309149	Leyenbroekerweg 2 10	Leyenbroekerweg			10	6132CE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305659	AA188308118	Leyenbroekerweg 3	Leyenbroekerweg				6131JX	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305958	AA188309151	Leyenbroekerweg 34	Leyenbroekerweg				6132CE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305845	AA188308774	Leyenbroekerweg 59	Leyenbroekerweg				6132CB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305955	AA188309145	Leyenbroekerweg 60	Leyenbroekerweg				6132CG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	25-8-2008
AA188304553	AA188300694	Leymborgh	Bornerweg					LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	DHV	1-8-1989
AA188304556	AA188300694	Leymborgh	Bornerweg					LIMBRICHT	Saneringsevaluatie	Tauw	21-2-2000
AA188306659	AA188310646	lijncode 062, 063, 064, 433, 553						GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Oranjewoud	5-4-2011
AA188302100	AA188302456	Lijsterstraat	Lijsterstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-1995
AA188304721	AA188305944	limbricht	Bornerweg					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	
AA188305080	AA188303803	Limbricht	Bovenstraat					LIMBRICHT	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd	
AA188305079	AA188306015	Limbricht	Molenstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd	
AA188305959	AA188309155	Limbrichterstraat 4	Limbrichterstraat				6131EC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305960	AA188309156	Limbrichterstraat 52	Limbrichterstraat				6131ED	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305961	AA188309157	Limbrichterstraat 9	Limbrichterstraat				6131EA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306696	AA188310683	Limbrichterstraat ong.	Limbrichterstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	29-6-2012
AA188304127	AA188303237	Limbrichterweg 2	Limbrichterweg				6135GG	SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Grontmij	2-11-2000
AA188305963	AA188309166	Limbrichterweg 49	Limbrichterweg				6135GD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305962	AA188309162	Limbrichterweg 54	Limbrichterweg				6135GH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315522	AA188303441	Limburg Kozijnen B.V.	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Nader onderzoek	Royal Haskoning	2-7-2012
AA188315523	AA188303441	Limburg Kozijnen B.V.	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Saneringsplan	Royal Haskoning	30-8-2012
AA188304812	AA188303441	Limburg Kozijnen Deellocatie A (HBO tank	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Nader onderzoek	MBS	1-8-2001
AA188304813	AA188303441	Limburg Kozijnen, Deelloc. B (TBTP-tank)	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Nader onderzoek	MBS	1-8-2001
AA188302225	AA188302625	Limburgia Lin	Mijnweg				6167AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	1-10-1989
AA188304966	AA188302625	Limburgs textiel	Mijnweg				6167AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Onbekend	1-8-1986
AA188300786	AA188300876	Limburgse Chemische Produktenhandel	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Chemrec	1-12-1989
AA188300787	AA188300876	Limburgse Chemische Produktenhandel	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Nader onderzoek	Chemrec	10-7-1991
AA188300788	AA188300876	Limburgse Chemische Produktenhandel Bv	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Nader onderzoek	Chemrec	16-9-1991
AA188300789	AA188300876	Limburgse Chemische Produktenhandel Bv	Handelsstraat				6135KL	Sittard	Sanerings onderzoek	Chemrec	27-5-1992
AA188302034	AA188302364	Limburgse Metaalspuitery	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		23-5-1990
AA188306422	AA188310607	Limburgstraat	Limburgstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	28-2-2011
AA188305287	AA188300329	limonadefabriek 'molenbron "	Beekstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Laboran int.	3-5-2005
AA188305265	AA188300329	limonadefabriek 'molenbron "	Beekstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	UDM	24-5-2005

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304334	AA188303316	Lindbeek						BORN	Saneringsplan	Cauberg-Huygen	2-7-1999
AA188304618	AA188303422	Lintjensweg en Zand	Janskamperstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Tauw	31-5-2002
AA188304845	AA188303212	Lintjesweg	Lintjesweg					Munstergeleen	Nader onderzoek	Lyons Business	17-8-2001
AA188305633	AA188303212	Lintjesweg 2	Lintjesweg				6151LA	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304004	AA188303212	Lintjesweg Munstergeleen 2	Lintjesweg					Munstergeleen	Saneringsplan	Lyons Business	7-6-2002
AA188304796	AA188303439	Lintzen BV	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	19-8-1999
AA188304782	AA188303439	Lintzen BV	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Nader onderzoek	NIBAG	27-3-2000
AA188304803	AA188303439	Lintzen BV	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Monitoringsrapportage	Inventerra	23-10-2001
AA188304783	AA188303439	Lintzen BV, Deelloc. A (dieseltanks)	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	11-11-1999
AA188304785	AA188303439	Lintzen BV, Deelloc. B (benzinetank)	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	11-11-1999
AA188304794	AA188303439	Lintzen Holding	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Saneringsplan	NIBAG	1-9-2000
AA188300659	AA188303439	Lintzen Holding Bv	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Heel	17-7-1999
AA188304691	AA188303681	Lisopack B.V.	Nijverheidsstraat				6135KJ	SITTARD	Bouwstoffen besluit	Tauw	17-8-1999
AA188305964	AA188309173	Lissabonlaan 2 4	Lissabonlaan			4	6135LE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305176	AA188300381	Locatie a/d Rijksweg Noord	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Nader onderzoek	Inpijn en Blokpoel	27-11-2003
AA188304298	AA188303301	Locatie Getelberg 38	Getelberg				6121XR	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304545	AA188303388	Locatie Munstergeleen	Geleenstraat				6133XL	SITTARD	Indicatief onderzoek	CBB	1-1-1999
AA188304059	AA188306010	Locatie Plan Aldenhof	Postweg					BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-4-1998
AA188300654	AA188300810	Locatie Poststraat	Poststraat					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	19-10-1998
AA188300635	AA188300798	Locatie Rijksweg Zuid 8	Rijksweg Zuid				6131AN	SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Tauw	23-3-1998
AA188305146	AA188302735	Locatie ziekenhuis SE	Middenweg					Sittard	Saneringsevaluatie	CSO	9-1-2004
AA188305142	AA188302735	Locatie ziekenhuis SP	Middenweg					Sittard	Saneringsplan	CSO	10-10-2003
AA188300616	AA188300777	Lokatie Eisenhowerstraat	Eisenhowerstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Heel	25-11-1997
AA188300618	AA188308628	Lokatie Geerweg	Geerweg		A		6135KC	Sittard	Verkenndend onderzoek NVN 5740	De Ruiter	11-12-1997
AA188300090	AA188300388	Lokatie Snel	Wilhelminastraat			8	6131KN	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	26-10-1995
AA188304220	AA188303275	Lommaert Walserijprodukten bv.	Industrieweg				6121EZ	BORN	Indicatief onderzoek	G en O-Consult	2-2-1994
AA188305486	AA188310430	Ioskade Enerco	Industrieweg					BORN	Orienterend bodemonderzoek	Provincie Limburg	1-6-1991
AA188305485	AA188310427	Ioskade Enerco	Industrieweg					BORN	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	UDM	8-9-2003
AA188302019	AA188302343	Lucas Apotheek	Annastraat				6161GX	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		28-7-1995
AA188315445	AA188302604	Lutterade Zuid Oo sten	Minister Ruysstraat					GELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188302194	AA188302604	Lutterade Zuid Oosten	Minister Ruysstraat					GELEEN	Nader onderzoek		13-2-1995
AA188315467	AA188311405	Luxemburgstraat (tracÚ)	Luxemburgstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	2-3-2012
AA188302350	AA188306001	Luyten Timmerfabriek	Eindstraat		A		6166EK	Geleen	Orienterend bodemonderzoek		1-9-1994
AA188306592	AA188310653	Maaskoul ong.	Maaskoul					GREVENBICHT	Asbest onderzoek NEN 5707	CSO	30-8-2010
AA188302419	AA188302749	Maaslandziekenhuis	Barbarastraat						Verkenndend onderzoek NEN 5740		12-10-1998
AA188305207	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Heinseweg		A			SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Environ BV	25-10-2004
AA188315549	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Nader onderzoek	Geonius	19-7-2011
AA188315552	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Saneringsevaluatie	Geonius	5-9-2011
AA188315551	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	avr (aanvullend rapport)	Koenders en Partners	2-9-2011
AA188300549	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Tauw	27-6-1997
AA188306543	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Asbest onderzoek NEN 5707	Koenders en Partners	25-3-2011
AA188315550	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Koenders en Partners	30-8-2011
AA188304115	AA188303234	Maasstraat	Maasstraat					Obbicht	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305965	AA188309183	Maasstraat 16	Maasstraat				6125AT	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305635	AA188303234	Maasstraat 6	Maasstraat				6125AT	Obbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188302233	AA188302630	Maastrichterbaan	Maastrichterbaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		22-5-1996
AA188302252	AA188302458	Maastrichterbaan	Maastrichterbaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740		2-9-1996
AA188302332	AA188302459	Maastrichterbaan 2 Oost	Maastrichterbaan	2		Oost	6163MA	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		17-7-1997
AA188305460	AA188310416	Maasweg ong, Einighausen	Maasweg						Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	17-1-2007
AA188300756	AA188300866	Maessen Bouw Bv	Nusterweg		A		6136KT	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Heel	23-6-1999
AA188304853	AA188305977	Manege Ten Eysden						GELEEN	Historisch onderzoek	Tauw	19-12-1996
AA188300287	AA188300525	Marcel Muyres	Nusterweg				6136KT	SITTARD		Geoconsult	10-5-1993
AA188303066	AA188303055	Marcellienstraat 12	Marcellienstraat				6166CR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188303087	AA188303075	Marcellienstraat 14	Marcellienstraat				6166CR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188303178	AA188303152	Marcellienstraat 19	Marcellienstraat				6166CP	GELEEN	Historisch onderzoek	Gemeente Geleen	3-3-1998
AA188305967	AA188309189	Marcellienstraat 3 7	Marcellienstraat			7	6166CD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305966	AA188309187	Marcellienstraat 9 9A	Marcellienstraat			9A	6166CP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304593	AA188305930	Marisstraat	Marisstraat					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Oranjewoud	9-2-2000
AA188304899	AA188303472	Marisstraat 29	Marisstraat				6165AR	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188304912	AA188303472	Marisstraat 29	Marisstraat				6165AR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188305968	AA188309193	Marisstraat 61	Marisstraat				6165AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305969	AA188309195	Marisstraat 63	Marisstraat				6165AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188300719	AA188305899	Markt	Markt					SITTARD	Nader onderzoek	Lyons Business Support	12-2-1998
AA188300720	AA188305899	Markt	Markt				6131EL	SITTARD	Saneringsplan	Laboran	25-5-1999
AA188305972	AA188309204	Markt 112	Markt				6161GN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305976	AA188309219	Markt 26	Markt				6131EL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305617	AA188302461	Markt 4	Markt				6161GE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305975	AA188309218	Markt 4	Markt				6131EK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305970	AA188309198	Markt 49	Markt				6161GK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305973	AA188309206	Markt 54	Markt				6161GK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305974	AA188309217	Markt 61	Markt				6161GK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305971	AA188309202	Markt 88	Markt				6161GM	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188315437	AA188309979	Martens Butagas bv	Rijksweg zuid				6161BP	Geleen	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188304141	AA188303245	Martensweg 30	Martensweg					Holtum	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188305977	AA188309222	Martensweg 7	Martensweg				6123AX	Holtum	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305979	AA188309227	Martinusstraat 20	Martinusstraat				6123BS	Holtum	Historisch onderzoek	MWH	21-10-2008
AA188305638	AA188303244	Martinusstraat 21	Martinusstraat				6123BT	Holtum	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188304140	AA188303244	Martinusstraat 21	Martinusstraat					Holtum	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305978	AA188309225	Martinusstraat 25	Martinusstraat				6123BT	Holtum	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188302253	AA188302524	Matchpoint	Rijksweg Centrum				6161EC	GELEEN	Nader onderzoek		17-9-1996
AA188302016	AA188302332	Mauritslaan	Mauritslaan			32	6161HW	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		17-7-1995
AA188303195	AA188303166	Mauritslaan	Mauritslaan					GELEEN	Bijzonder inventariserend onderzoek	Cauberg-Huygen	30-11-2000
AA188306069	AA188309657	Mauritslaan 101	Mauritslaan				6161HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305980	AA188309233	Mauritslaan 111	Mauritslaan				6161HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305981	AA188309235	Mauritslaan 112 114	Mauritslaan			114	6161HZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188303088	AA188303076	Mauritslaan 118A	Mauritslaan		A		6161HZ	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188305982	AA188309236	Mauritslaan 132	Mauritslaan				6161HZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304927	AA188303130	Mauritslaan 145	Mauritslaan				6161HT	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188305984	AA188309241	Mauritslaan 35 37	Mauritslaan			37	6161HP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305985	AA188309243	Mauritslaan 51 53	Mauritslaan			53	6161HR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304584	AA188303395	Mauritslaan 51-53	Mauritslaan				6161HR	GELEEN	Sanerings onderzoek	Fugro	6-4-2001
AA188305983	AA188309238	Mauritslaan 95	Mauritslaan				6161HS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305618	AA188302469	Mauritslaan 98	Mauritslaan				6161HX	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188303218	AA188302466	Mauritslaan- Hoek Molenstraat Voormalig	Mauritslaan	35		37	6161HP	GELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	22-4-1992
AA188302371	AA188302466	Mauritslaan- Hoek Molenstraat Voormalig	Mauritslaan			37	6161HP	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		4-2-1998
AA188303217	AA188302466	Mauritslaan- Hoek Molenstraat Voormalig	Mauritslaan			37	6161HP	GELEEN	Saneringsevaluatie	Fugro	25-1-1999
AA188305986	AA188309246	Mauritspark 9 9A	Mauritspark			9A	6163HM	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188300342	AA188300584	Mazon	Gasthuisgraaf	8			6136KS	Sittard	Nader onderzoek	Geoconsult	15-7-1994
AA188300341	AA188300584	Mazon	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Indicatief onderzoek	DHV	1-9-1989
AA188300584	AA188300584	Mazon	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Nader onderzoek	Oranjewoud	5-2-1997
AA188300343	AA188300584	Mazon	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Nader onderzoek	Geoconsult	20-9-1995
AA188300585	AA188300584	Mazon Gasthuisstraat	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Nader onderzoek	Oranjewoud	18-9-1996
AA188300586	AA188300584	Mazon Gasthuisstraat	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	Saneringsplan	Oranjewoud	31-12-1997
AA188306321	AA188310545	Medical Park Geleen (Demystraat ong.)	Rijksweg Noord					GELEEN	Partijkeuring grond	Geonius	23-3-2009
AA188304345	AA188305916	Meerveldweg/Julianalaan	Julianalaan					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	23-1-1997
AA188300327	AA188300573	Meetpoint	Paardestraat				6131HA	SITTARD	Indicatief onderzoek	IGF	26-6-1992
AA188300328	AA188300573	Meetpoint	Paardestraat				6131HA	SITTARD	Nader onderzoek	IGF	26-6-1992
AA188302018	AA188302342	Mega Limburg	Hofkamp				6161DC	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		
AA188303179	AA188302490	Mega/Plem	Napoleonbaan Noord					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	9-2-1999
AA188302309	AA188302490	Mega/Plem	Napoleonbaan Noord					GELEEN	Nader onderzoek		1-11-1996
AA188305095	AA188303551	Meijstraat 9	Meijsstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	Laboran int	21-1-2004
AA188315617	AA188303687	Melding Immobiel BUS sanering	Handelsstraat	18			6135KL	Sittard	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Aelmans Eco	23-5-2014
AA188315595	AA188311492	Melding tijdelijke uitplaatsen BUS sanering Groenstraat te Born	Groenstraat					Born	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Aelmans Eco	13-6-2014
AA188300619	AA188300371	Menten	Tudderenderweg			281	6137LA	SITTARD	Nader onderzoek	Intron	4-2-1998
AA188300620	AA188300371	Menten	Tudderenderweg			281	6137LA	SITTARD	Sanerings onderzoek	Intron	4-2-1998
AA188300740	AA188300371	Menten Metaal Vof	Tudderenderweg			281	6137LA	SITTARD	Saneringsplan	Intron	24-4-1998
AA188315447	AA188310593	Mercator	Mercator					SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	4-6-2013
AA188304897	AA188303459	Mercuriusstraat 32	Mercuriusstraat				6161XL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-9-1998
AA188304913	AA188303466	Mercuriusstraat 37	Mercuriusstraat				6161XK	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-9-1998
AA188304293	AA188303297	Merker-Eyckstraat 14	Merker-Eyckstraat					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-11-1998
AA188304292	AA188303302	Merker-Eyckstraat 8	Merker-Eyckstraat					GREVENBICHT	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-11-1998
AA188304656	AA188309894	Meyer Autohandel	Rijksweg Noord				6162AG	Geleen	Orienterend bodemonderzoek	CSO	22-10-1991
AA188304657	AA188309894	Meyer Autohandel	Rijksweg Noord				6162AG	Geleen	Sanerings onderzoek	CSO	23-11-1998
AA188304504	AA188303368	Mgr Claessensstraat 4	Mgr. Claessensstraat				6131AJ	SITTARD	Historisch onderzoek	Cauberg-Huygen	24-2-1999
AA188302347	AA188302397	Michaelschool	Van Galenstraat					GELEEN	Saneringsevaluatie		1-9-1997
AA188302407	AA188302735	Middengebied	Middenweg					Sittard	Nader onderzoek	CSO	31-7-1998
AA188315574	AA188302735	Middengebied	Middenweg					Sittard	Asbest onderzoek NEN 5707	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	20-9-2013
AA188303014	AA188302388	Middengebied (Hazepadsweg-Landbouwwegen)						GELEEN	Nader onderzoek		
AA188302334	AA188302388	Middengebied Deellokatie Landbouwwege	Raadskuilderweg					GELEEN	Nader onderzoek	CSO	19-9-1996
AA188302338	AA188302388	Middengebied Deellokatie Raadskuilder						GELEEN	Nader onderzoek		9-12-1996
AA188304606	AA188303410	Middengebied Perceel Lemmens	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-3-2000
AA188305987	AA188309265	Middenweg 100	Middenweg				6162CA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188315461	AA188309265	Middenweg 100	Middenweg				6162CA	Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	19-9-2011
AA188303006	AA188303005	Middenweg 2 Geluidswallen	Middenweg					Sittard	Indicatief onderzoek		1-7-1999
AA188305424	AA188310400	middenweg berm thv spoorviaduct	Middenweg					SITTARD	Saneringsevaluatie	Haskoning	16-10-2006
AA188304969	AA188302625	Mijnweg 20	Mijnweg				6167AC	GELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	11-5-1998
AA188304967	AA188302625	Mijnweg 20	Mijnweg				6167AC	GELEEN	Nader onderzoek	Tauw	1-2-1991
AA188302464	AA188302780	Mijnweg/Mauritspark	Mijnweg					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		1-7-1999
AA188305988	AA188309273	Mik 19	Mik				6127PA	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304266	AA188303290	Milieukundig bodemonderzoek	Harrecoven					OBBICHT	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CSO	21-5-1997
AA188305431	AA188302413	Milieupark	Handelsweg					GELEEN	Nader onderzoek	Aelmans	20-3-2007
AA188306697	AA188302413	Milieupark	Handelsweg					GELEEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Aelmans	24-3-2011
AA188305990	AA188309276	Milieuparkweg 10	Milieuparkweg				6136KP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306246	AA188310501	Milieuparkweg 5 9	Milieuparkweg			9	6136KP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305989	AA188309275	Milieuparkweg 9	Milieuparkweg				6136KP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305162	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Grontmij	1-4-1991
AA188306727	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Saneringsplan	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	8-4-2011
AA188306555	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Saneringsevaluatie	Heel BV	5-12-2008
AA188306442	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Monitoringsrapportage	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	11-2-2011
AA188306556	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Monitoringsrapportage	Heel BV	30-11-2010
AA188306558	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Monitoringsrapportage	Heel BV	7-5-2010
AA188306557	AA188303840	Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Partijkeuring grond	Heel BV	23-11-2004
AA188305991	AA188309280	Millenerweg 26	Millenerweg				6136KW	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305992	AA188309288	Minister Ruysstraat	Minister Ruysstraat				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306047	AA188309554	Minister Ruysstraat 2	Minister Ruysstraat				6162XK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305993	AA188309289	Minister Ruysstraat 8	Minister Ruysstraat				6162XK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188302214	AA188302618	Mixed-Terrein	Debijestraat					GELEEN	Nader onderzoek		15-3-1996
AA188302302	AA188302469	Mobil Oil	Mauritslaan	98			6161HX	Geleen	Nader onderzoek		1-10-1995
AA188303171	AA188302469	Mobil Oil	Mauritslaan				6161HX	Geleen	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	20-5-1996
AA188303172	AA188302469	Mobil Oil	Mauritslaan				6161HX	Geleen	Saneringsevaluatie	Chemielinco	1-12-1998
AA188302274	AA188302469	Mobil-Tankstation	Mauritslaan	98			6161HX	Geleen	Saneringsevaluatie		31-1-1997
AA188304933	AA188302611	Moerkerk	Groenstraat				6162ET	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188302421	AA188302656	Moermans	Groenseykerstraat				6161SG	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		14-12-1998
AA188304647	AA188302407	Moermans BV	Groenseykerstraat				6161SG	GELEEN	Indicatief onderzoek	DHV	1-9-1989
AA188315495	AA188311432	Molenbeekstraat (reconstructie trac�)	Molenbeekstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Kragten	2-11-2012
AA188300022	AA188300329	Molenbron	Beekstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Geoconsult	29-11-1995
AA188304431	AA188300331	Molenstr./Vredeslaan	Molenstraat					SITTARD	Nader onderzoek	De Straat	27-6-2002
AA188305997	AA188309298	Molenstraat 22	Molenstraat				6161CV	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305994	AA188309294	Molenstraat 23	Molenstraat				6121XD	Born	Historisch onderzoek	MWH	16-10-2007
AA188305637	AA188303242	Molenstraat 3	Molenstraat				6121XD	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188304132	AA188303242	Molenstraat 3	Molenstraat				6121XD	Born	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305995	AA188309295	Molenstraat 33	Molenstraat				6121XD	Born	Historisch onderzoek	MWH	5-7-2007
AA188306000	AA188309307	Molenstraat 33	Molenstraat				6161CT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304129	AA188303239	Molenstraat 35	Molenstraat				6121XD	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1999
AA188305636	AA188303238	Molenstraat 55	Molenstraat				6121XE	Born	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188304128	AA188303238	Molenstraat 55	Molenstraat				6121XE	Born	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188305999	AA188309305	Molenstraat 66	Molenstraat				6161CW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304596	AA188303403	Molenstraat Groene Kruis Gebouw	Molenstraat					GELEEN	Saneringsevaluatie	CSO	15-9-2000
AA188305269	AA188306037	Molenstraat te Born	Molenstraat					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	8-8-2005
AA188300155	AA188300428	Molenstraat/Lintjesweg	Molenstraat					MUNSTERGELEEN		Fugro Ecolyse	1-3-1995
AA188300156	AA188300428	Molenstraat/Lintjesweg	Molenstraat					MUNSTERGELEEN		CSO	16-4-1996
AA188304133	AA188303243	molenstraat/parkstraat	Molenstraat					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Haskoning	5-1-1999
AA188315531	AA188300331	Molenstraat/Vredeslaan/Kennedylaan	Molenstraat					SITTARD	Saneringsplan	Royal Haskoning	13-2-2004
AA188315533	AA188300331	Molenstraat/Vredeslaan/Kennedylaan	Molenstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	Heel BV	25-3-2013
AA188305610	AA188300678	Molenweg 24	Molenweg				6133XN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304706	AA188303429	Molskuilkenweg/Hazenpad/	Raadskuilderweg					GELEEN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-3-2000
AA188315498	AA188311435	Monseigneur Buckxstraat (trac�)	Mgr. Buckxstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	15-11-2012
AA188305475	AA188310423	Montgomerystraat-Eisenhowerstraat K 3160	Montgomerystraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Geoconsult Milieut.	31-10-2007
AA188300716	AA188300859	Moonen	Oude Heerlenerweg				6133BS	SITTARD	Saneringsplan	ITS	11-11-1997
AA188300717	AA188300859	Moonen	Oude Heerlenerweg				6133BS	SITTARD	Saneringsevaluatie	ITS	20-1-1998
AA188304953	AA188302548	MORO/Leyendeckers	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-3-2000
AA188306003	AA188309318	Mortel 1	Mortel				6121JT	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188306001	AA188309314	Mortel 3	Mortel				6121JT	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188306002	AA188309316	Mortel 4A	Mortel		A		6121JT	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188304169	AA188303256	Mortel 7	Mortel				6121JT	BORN	Saneringsevaluatie	De Ruiters	19-4-2001
AA188305456	AA188300511	Mulder	Langs De Heij				6136KR	SITTARD	Historisch onderzoek	Intron	10-8-1993
AA188300270	AA188300511	Mulder	Langs De Heij				6136KR	SITTARD	Nader onderzoek	Geoconsult	30-3-1993
AA188305151	AA188303504	NA gracht Sittard	Begijnenhofstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	19-8-2004
AA188306636	AA188300534	nabij busstation/fietsenstalling	Stationsplein					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	6-7-2010
AA188304930	AA188303481	Nachtegaalstraat 23	Nachtegaalstraat				6165BH	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188303078	AA188303066	Nachtegaalstraat 61	Nachtegaalstraat				6165BK	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188315616	AA188303687	Nader bodemonderzoek asbest Handelsstraat 18	Handelsstraat	18			6135KL	Sittard	Asbest onderzoek NEN 5707	Aelmans	8-5-2014
AA188306005	AA188309347	Napoleonbaan Noord 10	Napoleonbaan Noord				6163HH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188303077	AA188303065	Napoleonbaan Noord 107	Napoleonbaan Noord				6163VM	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188306006	AA188309348	Napoleonbaan Noord 6	Napoleonbaan Noord				6163HH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306004	AA188309346	Napoleonbaan Noord 6A en 8	Napoleonbaan Noord		A	8	6163HH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304931	AA188303483	Napoleonbaan Noord 93	Napoleonbaan Noord				6163VL	GELEEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-9-1998
AA188304843	AA188305961	Napoleonbaan, DSM	Napoleonbaan Noord					GELEEN	Historisch onderzoek	Tauw	26-6-1996
AA188303040	AA188303028	Narcissensingel 11	Narcissensingel				6163EA	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1996
AA188305323	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	21-7-2005
AA188304159	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	4-5-1995
AA188305324	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Saneringsevaluatie	Cauberg-Huygen	25-7-2005
AA188306528	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Saneringsevaluatie	Cauberg-Huygen	24-7-2009
AA188306529	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	avr (aanvullend rapport)	Cauberg-Huygen	9-1-2002
AA188306530	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	avr (aanvullend rapport)	Cauberg-Huygen	12-11-2003
AA188306531	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Cauberg-Huygen	31-1-1995

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300237	AA188303366	Nettorama	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Historisch onderzoek		1-2-1994
AA188304728	AA188303677	Nieuwbouw Kwantum	Dr. Nolenslaan			151	6136GM	SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	24-11-2000
AA188305167	AA188302735	Nieuwbouw Ziekenhuis	Middenweg					Sittard	Nader onderzoek	CSO	28-8-2003
AA188304423	AA188303765	Nieuwe Weideweg 1	Nieuwe Weideweg				6121PD	BORN	Indicatief onderzoek	Overig	9-1-2003
AA188306029	AA188309496	Nieuwstadterweg 17	Nieuwstadterweg				6136KN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306028	AA188309495	Nieuwstadterweg 1A	Nieuwstadterweg		A		6136KN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305413	AA188310394	Nieuwstadterweg ong	Nieuwstadterweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Intron	1-4-1992
AA188305528	AA188310437	Nieuwstadterweg/Daalderhaag	Nieuwstadterweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	29-1-2008
AA188304587	AA188305929	Nijssenstraat	Nijssenstraat				6166EP	GELEEN	Nader onderzoek	Heel BV	8-4-1999
AA188306032	AA188309506	Nijverheidsstraat 1	Nijverheidsstraat				6135KJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306031	AA188309505	Nijverheidsstraat 12	Nijverheidsstraat				6135KJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306034	AA188309508	Nijverheidsstraat 14	Nijverheidsstraat				6135KJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306033	AA188309507	Nijverheidsstraat 16	Nijverheidsstraat				6135KJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306030	AA188309503	Nijverheidsstraat 22	Nijverheidsstraat				6135KJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300471	AA188300675	Nizet	Rijksweg Noord				6136AE	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-4-1990
AA188305034	AA188303528	NO Geerweg 2a	Geerweg		A		6135KC	SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	15-7-2003
AA188305028	AA188303523	NO broekstraat 42 en 44	Broekstraat			44	6133BP	Sittard	Nader onderzoek	CSO	22-4-2003
AA188305218	AA188300434	NO Dr Nolenslaan 130	Dr. Nolenslaan	130			6136GV	SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	23-7-2003
AA188304990	AA188303501	NO fase 2 Stationsstraat Geleen	Stationstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Grontmij	6-6-1994
AA188304993	AA188303501	NO fase 3 Stationstraat Geleen	Stationstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Iwaco	12-10-1995
AA188305163	AA188303840	NO Millenerweg 2	Millenerweg					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	1-7-1992
AA188305164	AA188303840	NO Millenerweg 2 fase 2	Millenerweg					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	1-2-1993
AA188305224	AA188302702	NO SBNS deelllocatie A						GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305225	AA188302702	NO SBNS deelllocatie B	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305226	AA188302702	NO SBNS deelllocatie C	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305228	AA188302702	NO SBNS deelllocatie E	Minister Ruysstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305229	AA188302702	NO SBNS deelllocatie F	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305230	AA188302702	NO SBNS deelllocatie G	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305231	AA188302702	NO SBNS deelllocatie H	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305232	AA188302702	NO SBNS deelllocatie I	Raadskuilderweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305233	AA188302702	NO SBNS deelllocatie J	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305234	AA188302702	NO SBNS deelllocatie K	Parallelweg					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	7-12-2004
AA188305062	AA188303537	NO Schuttestraat	Schuttestraat					SITTARD	Nader onderzoek	Econsultancy bv	2-9-2003
AA188305200	AA188303207	NO Steenweg 3	Steenweg					BORN	Nader onderzoek	BMC bodemconsult	28-8-2002
AA188305166	AA188302735	NO tpv olieverontreiniging	Hazenpad					Sittard	Nader onderzoek	CSO	19-6-1998
AA188305220	AA188303840	NO/SP Hatema Contract BV	Millenerweg	2				SITTARD	Saneringsplan	Grontmij	1-11-2002
AA188304155	AA188303254	Noordergracht en Zuid/noord-gracht	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Nader onderzoek	Overig	20-10-1994
AA188306035	AA188309516	Norbertijnenstraat	Norbertijnenstraat			-		Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303061	AA188303050	Norbertijnenstraat 62	Norbertijnenstraat				6166AL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188304879	AA188303455	Norbertijnenstraat 75	Norbertijnenstraat				6166AH	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-7-2000
AA188303112	AA188303100	Norbertijnenstraat 89	Norbertijnenstraat				6166AH	Geleen	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188300260	AA188300503	Ns	Geerweg					SITTARD	Nader onderzoek	De Ruiter	1-2-1993
AA188300261	AA188300503	Ns	Geerweg					SITTARD		De Ruiter	22-12-1993
AA188302351	AA188302702	Ns Emplacement	Parallelweg					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		2-6-1997
AA188300417	AA188300639	Ns Emplacement								De Ruiter	29-10-1996
AA188300760	AA188300869	Ns Schakelstation						SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	27-5-1998
AA188306619	AA188303449	NS, perceel A11163 (wbb geval 1)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306620	AA188303449	NS, perceel A11167 (wbb-geval 2)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306621	AA188303449	NS, perceel A11170 (wbb-geval 3)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306622	AA188303449	NS, perceel A11178						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306623	AA188303449	NS, perceel A11191						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306624	AA188303449	NS, perceel B7445						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306630	AA188303449	NS, perceel D7422						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306632	AA188303449	NS, perceel D7489						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306631	AA188303449	NS, perceel D7496						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306625	AA188303449	NS, perceel G3752 (wbb-geval 4)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306628	AA188303449	NS, perceel H745 (wbb-geval 6)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306629	AA188303449	NS, perceel H746 (wbb-geval 7)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306633	AA188303449	NS, perceel K3108						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306634	AA188303449	NS, perceel K3134 (wbb-geval 8)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188306635	AA188303449	NS, perceel T1331 (wbb-geval 9)						SITTARD	Nader onderzoek	Movares Nederland b.v.	9-11-2007
AA188305436	AA188302702	Ns-Emplacement	Parallelweg					GELEEN	Saneringsevaluatie	Haskoning	16-10-2006
AA188306708	AA188300534	Ns-Emplacement	Stationsplein					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-7-2012
AA188306678	AA188300534	Ns-Emplacement	Stationsplein					SITTARD	Partijkeuring grond	Econsultancy bv	28-8-2012
AA188306497	AA188310643	NS-emplacement Born						BORN	Historisch onderzoek	De Ruiter	22-2-1994
AA188306499	AA188310643	NS-emplacement Born						BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	2-5-2000
AA188306570	AA188310643	NS-emplacement Born						BORN	Nader onderzoek	Holland Railconsult	17-6-2006
AA188306500	AA188310643	NS-emplacement Born						BORN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	11-3-2001
AA188304637	AA188302702	NS-emplacement Geleen-Lutterade	Parallelweg					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-11-1999
AA188304962	AA188303449	NS-emplacement Sittard						SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-12-1999
AA188306694	AA188303449	NS-emplacement Sittard						SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-8-2007
AA188306715	AA188303449	NS-emplacement Sittard, sein 202						SITTARD	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Oranjewoud	9-7-2012

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305213	AA188303168	Nul onderz. geluidswal Krawinkel	Tomeikerweg					GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Cauberg-Huygen	20-3-2000
AA188306433	AA188310610	Nusterweg	Nusterweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	14-6-2010
AA188300596	AA188300770	Nusterweg	Nusterweg				6136KV	SITTARD	Nader onderzoek	Intron	21-7-1995
AA188306304	AA188310395	Nusterweg (wegvak)	Nusterweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	26-3-2007
AA188306045	AA188309547	Nusterweg 100	Nusterweg				6136KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306251	AA188310506	Nusterweg 108	Nusterweg				6136KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306044	AA188309545	Nusterweg 123	Nusterweg				6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306043	AA188309544	Nusterweg 127	Nusterweg				6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304482	AA188303360	Nusterweg 131	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Saneringsevaluatie	HMVT	15-3-2000
AA188304480	AA188303360	Nusterweg 131	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	HMVT	24-11-1999
AA188304958	AA188300865	Nusterweg 133	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Onbekend	12-11-2001
AA188306041	AA188309541	Nusterweg 137	Nusterweg				6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306042	AA188309542	Nusterweg 139	Nusterweg				6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304957	AA188300631	Nusterweg 139	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	24-1-2000
AA188304956	AA188300631	Nusterweg 139	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	15-3-2001
AA188304955	AA188300631	Nusterweg 139	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	KW2	6-12-2002
AA188305412	AA188310393	Nusterweg 141	Nusterweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Intron	1-4-1992
AA188306046	AA188309550	Nusterweg 61	Nusterweg				6136XA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306040	AA188309538	Nusterweg 67	Nusterweg				6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304435	AA188305921	Nusterweg 67 a	Nusterweg		A		6136KT	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Overig	23-6-1999
AA188304438	AA188309538	Nusterweg 67 a	Nusterweg		A		6136KT	Sittard	Besluit opslag ondergrondse tanks	Overig	6-10-1999
AA188306038	AA188309529	Nusterweg 67B	Nusterweg		B		6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306039	AA188309537	Nusterweg 69	Nusterweg				6136KT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306036	AA188309523	Nusterweg 70	Nusterweg				6136KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306037	AA188309525	Nusterweg 94	Nusterweg				6136KV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315455	AA188311397	Obbichter Markt (tracÚ)	Obbichter Markt					OBBICHT	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	3-7-2012
AA188304346	AA188303324	Obbichterweg	Obbichterweg					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	20-1-1997
AA188304686	AA188303871	Oberthur Card Systems B.V	Fischerpad				6135KS	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Lyons Business	1-3-2001
AA188306404	AA188310594	Odasingel	Odasingel					Sittard	Nader onderzoek	Geonius	6-5-2011
AA188304973	AA188303639	Odasingel 40	Odasingel				6131GW	SITTARD	Historisch onderzoek	Heel BV	18-8-2003
AA188306355	AA188310569	Odasingel 86-90 (Fenix)	Odasingel			90		SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	14-7-2011
AA188306287	AA188310526	Odasingel Wegconstructie	Odasingel					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	21-1-2008
AA188302340	AA188302695	Olietank	Beekhoverstraat				6166AA	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		21-5-1997
AA188302343	AA188302698	Olietank	Endepolsstraat				6164JD	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek		19-6-1997
AA188302342	AA188302697	Olietank	Jodenstraat				6166CG	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		21-4-1997
AA188302341	AA188302696	Olietank	Norbertiesenstraat				6166AL	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		14-4-1997
AA188302339	AA188302694	Olietank	Rijksweg Zuid		B				Verkennd onderzoek NEN 5740		22-4-1997
AA188306436	AA188303823	Onderste Sittardweg (ong.)	Onderste Sittarderweg					LIMBRICHT	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	5-10-2010
AA188305012	AA188303512	OO koningstraat 2	Koningstraat					BORN	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut	2-3-2000
AA188305010	AA188303654	OO locatie Ryksweg Zuid 234	Rijksweg Zuid				6161BZ	GELEEN	Indicatief onderzoek	CBB	1-2-1999
AA188306718	AA188310689	Op de Breamert ong. (perceel A1725)	Op den Braemert					GREVENBICHT	Historisch onderzoek	Geonius	16-4-2012
AA188302403	AA188302737	Op De Kraonkel	Op De Kraonkel					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		14-7-1998
AA188306050	AA188309559	Op De Vey 18	Op De Vey				6165CC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306052	AA188309561	Op de Vey 29	Op de Vey				6161EC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306051	AA188309560	Op de Vey 47 49	Op de Vey			49	6165CB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306048	AA188309557	Op De Vey 58	Op De Vey				6165CD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306049	AA188309558	Op De Vey 60	Op De Vey				6165CD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304559	AA188303415	Ophoven	Ophoven				6133XX	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-1-1998
AA188304819	AA188303442	ophoven	Ophoven				6133XZ	SITTARD	Nader onderzoek	Fugro	8-6-2000
AA188304823	AA188303442	ophoven	Ophoven				6133XZ	SITTARD	Saneringsplan	Fugro	31-7-2000
AA188300601	AA188300773	Ophoven	Ophoven					SITTARD		CSO	30-9-1997
AA188306053	AA188309575	Ophoven 132	Ophoven				6133XZ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306010	AA188309391	Ophoven 15 21	Ophoven			21	6133XP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306054	AA188309578	Ophoven 183	Ophoven				6133XV	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305742	AA188308465	Ophoven 90A	Ophoven		A		6137ST	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306077	AA188309688	Oranjelaan	Oranjelaan				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188315566	AA188311474	Oranjelaan thv Nassaustraat	Oranjelaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	31-7-2013
AA188300714	AA188300656	Orienterend Onderzoek Ophoven 90A	Ophoven		A			SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CSO	6-5-1997
AA188300005	AA188300821	Orienterend Onderzoek Voormalige Stortpl	Klinkekoulsweg					LIMBRICHT	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	8-5-1985
AA188304846	AA188305972	Oud Mijsnspoor 1						GELEEN	Bouwstoffen besluit	Tauw	26-6-1996
AA188315571	AA188311478	Oude baan t.o. nr. 100	Oude Baan					BORN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	11-12-2012
AA188300733	AA188300703	Oude Heerlenerweg	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Saneringsplan	Tauw	30-7-1999
AA188306055	AA188309585	Oude Heerlenerweg 41	Oude Heerlenerweg				6133BR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306016	AA188309431	Oude Kerkstraat 15 15A	Oude Kerkstraat			15A	6124BD	Papenhoven	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305640	AA188303332	Oude Kerkstraat 8	Oude Kerkstraat				6124BD	Papenhoven	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315567	AA188311475	Oude Maastrichterweg	Oude Maastrichterweg					GELEEN	Bouwstoffen besluit	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	3-4-2014
AA188306056	AA188309594	Oude Maastrichterweg 27 29	Oude Maastrichterweg			29	6162BD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306454	AA188309594	Oude Maastrichterweg 27 29	Oude Maastrichterweg			29	6162BD	Geleen	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188305516	AA188309596	Oude markt 1-7	Oude markt			7	6131EN	Sittard	Saneringsplan	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	4-12-2007
AA188306057	AA188309597	Oude Markt 5 7	Oude Markt			7	6131EN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305514	AA188309596	Oude markt Boring 101	Oude markt			7	6131EN	Sittard	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	26-4-2007
AA188305513	AA188309596	Oude markt/Kerkepad locatie A	Oude markt			7	6131EN	Sittard	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	26-4-2007

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188306309	AA188310541	Oude Postbaan (Bermen)	Oude Postbaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	20-11-2008
AA188306317	AA188310541	Oude Postbaan (Bermen)	Oude Postbaan					SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	6-2-2009
AA188315534	AA188311463	Oude Postbaan (calamiteit oliedrukleiding)	Oude Postbaan					GELEEN	Saneringsevaluatie	GrontmijBIS9	23-12-2011
AA188306058	AA188309602	Oude Postbaan 20	Oude Postbaan				6167RG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304544	AA188303387	oudeweg	Oudeweg				6136VZ	SITTARD	Indicatief onderzoek	CBB	1-1-1999
AA188304543	AA188303386	oudeweg	Oudeweg				6136VZ	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-11-1998
AA188306059	AA188309603	Oudeweg 46	Oudeweg				6136VZ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300290	AA188300527	Overhoven	Overhoven			129	6136EC	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	29-10-1993
AA188304730	AA188303680	Overhoven , tussen 21 en 27	Overhoven				6136EA	SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-6-2001
AA188304744	AA188303708	Overhoven 100 /102	Overhoven			102	6136EH	SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-6-2001
AA188306062	AA188309625	Overhoven 127	Overhoven				6136EC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188300506	AA188300527	Overhoven 127-129	Overhoven			129	6136EC	SITTARD	Indicatief onderzoek	DHV	1-9-1989
AA188306009	AA188309390	Overhoven 16	Overhoven				6136EE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306063	AA188309629	Overhoven 26	Overhoven				6136EE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306061	AA188309619	Overhoven 71	Overhoven				6136EB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305155	AA188303837	Overhoven 94	Overhoven					SITTARD	Historisch onderzoek	UDM	14-11-2003
AA188300236	AA188300484	Overhovenerstraat	Overhovenerstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	18-10-1994
AA188300598	AA188300484	Overhovenerstraat	Overhovenerstraat					SITTARD		CSO	30-9-1997
AA188306064	AA188309631	Overstraat 11 19	Overstraat			19	6151CM	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306447	AA188310619	Overstraat, Beekstraat e.o.	Overstraat					Munstergeleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-3-2011
AA188302269	AA188302626	P. Wijnen	Rijksweg Zuid				6161BM	GELEEN	Nader onderzoek		29-1-1997
AA188300040	AA188300349	P.C. Houbenstraat Renovatie	Pater Carel Houbenstraat					MUNSTERGELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	27-10-1995
AA188300587	AA188300380	P.S.Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Nader onderzoek	Waterleidingmaatschappij Limburg	28-2-1997
AA188306299	AA188310534	Paardestraat	Paardestraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-1-2009
AA188306065	AA188309636	Paardestraat 11	Paardestraat				6131HA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306066	AA188309637	Paardestraat 17	Paardestraat				6131HA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306402	AA188310592	Paardestraat 28	Paardestraat					SITTARD	Asbest onderzoek NEN 5707	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-6-2010
AA188300329	AA188300574	Paardestraat/Pres. Kennedysingel	Paardestraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	9-9-1992
AA188300330	AA188300574	Paardestraat/Pres. Kennedysingel	Paardestraat					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	25-8-1995
AA188300772	AA188300872	Paes	Voorstad				6131CP	SITTARD	Nader onderzoek	Envicon	11-2-1997
AA188300773	AA188300872	Paes	Voorstad				6131CP	SITTARD	Saneringsevaluatie	Envicon	12-3-1998
AA188300277	AA188300517	Palmen	Leyenbroekerweg	102			6132CH	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	29-7-1993
AA188300279	AA188300517	Palmen	Leyenbroekerweg	102			6132CH	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	7-4-1995
AA188300278	AA188300517	Palmen	Leyenbroekerweg	102			6132CH	SITTARD		Tauw	3-2-1995
AA188300592	AA188300517	Palmen	Leyenbroekerweg				6132CH	SITTARD		Tauw	16-10-1997
AA188304520	AA188300517	Palmen (Shell)	Leyenbroekerweg				6132CH	SITTARD	Sanerings onderzoek	BMC bodemconsult	11-6-2001
AA188300797	AA188300517	Palmen De	Leyenbroekerweg				6132CH	SITTARD	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	22-6-1998
AA188306067	AA188309644	Panneshoeuvel 12	Panneshoeuvel				6127AM	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306684	AA188310680	Panneshofstraat e.o. (riooltrace)	Panneshofstraat					HOLTUM	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	16-1-2012
AA188306687	AA188310680	Panneshofstraat e.o. (riooltrace)	Panneshofstraat					HOLTUM	Saneringsplan	Geonius	6-6-2012
AA188306686	AA188310680	Panneshofstraat e.o. (riooltrace)	Panneshofstraat					HOLTUM	Saneringsevaluatie	Geonius	24-8-2012
AA188306177	AA188309991	Paradijsstraat	Paradijsstraat				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305775	AA188308570	Paradijsstraat	Paradijsstraat				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306068	AA188309648	Paradijsstraat 4	Paradijsstraat				6131JB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306070	AA188309658	Parallelweg 17	Parallelweg				6161SK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306071	AA188309659	Parallelweg 29	Parallelweg				6161SN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305619	AA188302498	Parallelweg 35A 35B	Parallelweg		A	35B	6161SK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306073	AA188309662	Parijsboulevard 205	Parijsboulevard				6135LJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306072	AA188309661	Parijsboulevard 215	Parijsboulevard				6135LJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300516	AA188300331	Parkeerplaats Molenstraat te Limbricht	Molenstraat					SITTARD	Nader onderzoek	De Ruiter	4-4-1997
AA188306445	AA188310618	Parkeerplaats Paardestraat	Paardestraat					SITTARD	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	10-12-2010
AA188306533	AA188310618	Parkeerplaats Paardestraat	Paardestraat					SITTARD	Asbest onderzoek NEN 5707	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	15-12-2010
AA188300712	AA188300376	Parkgarage Brugstraat	Brugstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Cauberg-Huygen	12-4-1999
AA188305549	AA188300427	Parklaan 27	Parklaan				6131KE	SITTARD	Nader onderzoek	HMB BV	21-4-2005
AA188305548	AA188300427	Parklaan 27	Parklaan				6131KE	SITTARD	Nader onderzoek	Iwaco	17-7-1997
AA188305550	AA188300427	Parklaan 27	Parklaan				6131KE	SITTARD	Nader onderzoek	HMAO	22-2-2008
AA188305543	AA188310454	Partijkeuring Hobbemastraat	Hobbemastraat					GELEEN	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	7-5-2008
AA188305172	AA188303856	Partijkeuring Jupiterstraat	Jupiterstraat					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Cauberg-Huygen	13-4-2004
AA188305402	AA188310390	Partijkeuring Jupiterstraat	Jupiterstraat					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	6-11-2006
AA188304323	AA188303310	Pastoor Grijslaan 9	Pastoor Grijslaan					OBBICHT	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-11-1998
AA188306074	AA188309670	Pastoor Jacobsstraat 16 16A	Pastoor Jacobsstraat			16A	6133AM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306076	AA188309678	Pastoor Vonckenstraat 13	Pastoor Vonckenstraat				6166AE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306075	AA188309677	Pastoor Vonckenstraat 5 7	Pastoor Vonckenstraat			7	6166CV	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305099	AA188303555	Pater Chevalierstraat	Pater Chevalierstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Laboran int	28-6-2004
AA188304614	AA188303420	Paterskerk	Rijksweg Noord			35	6162AB	GELEEN	Nader onderzoek	Aelmans	13-12-1999
AA188305469	AA188310441	Patersveld	Carmelietenstraat				6162AB	GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Lyons Milieu-Advies	20-6-2005
AA188302020	AA188302345	Paumen	Annastraat				6161GZ	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		8-3-1994
AA188302392	AA188302730	Penders	Gewandeweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		30-6-1998
AA188305641	AA188303345	Peperstraat 4	Peperstraat				6127AS	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304393	AA188303345	Peperstraat 4	Peperstraat					Grevenbicht	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-11-1998
AA188304394	AA188303345	Peperstraat 4	Peperstraat					Grevenbicht	Orienterend bodemonderzoek	Geofox	20-7-2000
AA188304387	AA188303342	Peperstraat 5	Peperstraat					GREVENBICHT	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188302032	AA188302362	Perceel Bernhardstraat	Bernhardstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		17-1-1995
AA188305620	AA188302501	Peschstraat 27	Peschstraat				6166CS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306078	AA188309692	Peschstraat 2A 32	Peschstraat		A	32	6166CT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303079	AA188303067	Peschstraat 44	Peschstraat	44			6166CT	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188315434	AA188310314	Peters J.E.M.	Jos Klijnenlaan		A		6164AR	GELEEN	Historisch onderzoek	Intron	5-8-1993
AA188306712	AA188310619	Peterstraat	Peterstraat					Munstergeleen	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-3-2011
AA188306451	AA188310619	Peterstraat	Peterstraat					Munstergeleen	Partijkuring grond	Oranjewoud	1-3-2011
AA188304608	AA188303413	Peterstraat 11	Peterstraat					MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek		14-12-2000
AA188306079	AA188309696	Peterstraat 2	Peterstraat				6151EB	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306080	AA188309699	Peterstraat 27	Peterstraat				6151EA	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306081	AA188309700	Peterstraat 6	Peterstraat				6151EB	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315433	AA188310319	Peul W. bv	Industrieweg				6163AH	GELEEN	Historisch onderzoek	Intron	4-8-1993
AA188300480	AA188300678	Pfeiffer	Molenweg	24			6133XN	Sittard	Nader onderzoek	Tauw	1-2-1990
AA188300481	AA188300678	Pfeiffer	Molenweg	24			6133XN	Sittard	Nader onderzoek	Tauw	1-9-1994
AA188300482	AA188300678	Pfeiffer	Molenweg	24			6133XN	Sittard	Saneringsplan	Tauw	25-8-1995
AA188305284	AA188300678	Pfeiffer	Molenweg				6133XN	Sittard	Saneringsevaluatie	Intron	1-7-1997
AA188300153	AA188300427	Pfennings	Parklaan				6131KE	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	2-7-1996
AA188300369	AA188300604	Pfennings	Wilhelminastraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-3-1992
AA188305522	AA188309864	Philippen	Rijksweg noord				6162AD	Geleen	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188300078	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	1-6-1988
AA188300079	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	1-12-1990
AA188300080	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Nader onderzoek	Tauw	1-7-1993
AA188300097	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Saneringsplan	DHV	22-12-1995
AA188306539	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Monitoringsrapportage		1-11-2003
AA188300081	AA188300381	Philips	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard		DHV	13-9-1995
AA188305503	AA188300381	Philips; Galvano afd.	Rijksweg Noord				6162AJ	Sittard	Historisch onderzoek	Adviesgroep bodemsanering	
AA188303070	AA188303058	Pietersstraat 31	Pieterstraat				6166AN	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188306084	AA188309711	Pieterstraat 15	Pieterstraat				6166AN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306089	AA188309719	Pieterstraat 36	Pieterstraat				6166AS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306087	AA188309717	Pieterstraat 39	Pieterstraat				6166AP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306086	AA188309714	Pieterstraat 41 43	Pieterstraat			43	6166AP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306085	AA188309713	Pieterstraat 5	Pieterstraat				6166AN	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306088	AA188309718	Pieterstraat 50 52	Pieterstraat			52+5	6166AS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306224	AA188310171	Pieterstraat 56	Pieterstraat				6166AS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306083	AA188309709	Pieterstraat 6	Pieterstraat				6166AR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306082	AA188309703	Pieterstraat 62	Pieterstraat				6166AS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303074	AA188303062	Pieterstraat 82	Pieterstraat				6166AS	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188305004	AA188302554	PK 'gezeefd zand 0/12" Rijksweg-Noord	Rijksweg Noord					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Cauberg-Huygen	14-5-2003
AA188302029	AA188302359	Plaatsing Woonwagens	Bosweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		1-3-1988
AA188304542	AA188300403	plakstraat	Plakstraat		B		6131HS	Sittard	Saneringsevaluatie	Heel BV	30-10-1998
AA188306090	AA188309726	Plakstraat 24	Plakstraat				6131HT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188305603	AA188300403	Plakstraat 3B	Plakstraat		B		6131HS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188300109	AA188300403	Plakstraat 3B	Plakstraat		B		6131HS	Sittard	Nader onderzoek	Fugro Ecolyse	22-4-1996
AA188304071	AA188303217	Plan Aldenhof	Aldenhofweg					BORN	Nader onderzoek	Aelmans	17-7-1998
AA188304072	AA188303217	Plan Aldenhof	Aldenhofweg					BORN	Saneringsplan	Aelmans	31-8-1998
AA188304264	AA188303290	Plan van Aanpak	Harrecoven					OBBICHT	Saneringsplan	CSO	21-5-1997
AA188305998	AA188309300	Platz 3	Platz				6141AT	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305345	AA188300434	Poeth	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	avr (aanvullend rapport)	Intron	1-2-1992
AA188300036	AA188300345	Politiebureau	Brugstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	23-6-1995
AA188300134	AA188300345	Politiebureau	Brugstraat				6131AE	SITTARD		Cauberg-Huygen	7-2-1996
AA188304951	AA188303497	Portonnekuilstraat 22	Portonnekuilstraat				6163BP	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-9-1998
AA188304896	AA188303471	Portonnekuilstraat 5	Portonnekuilstraat				6163BN	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-9-1998
AA188304381	AA188303338	Postweg	Postweg					BORN	Indicatief onderzoek	Haskoning	28-3-2002
AA188304389	AA188303343	Postweg 40	Postweg				6121HN	BORN	Indicatief onderzoek	Overig	1-6-1991
AA188305153	AA188303835	PRB leiding Sabic pipelines	Holtummerweg					BORN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-3-2004
AA188306091	AA188309731	President Kennedysingel 6	President Kennedysingel				6137AB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306092	AA188309733	President Kennedysingel 8 12	President Kennedysingel			12	6137AB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188302399	AA188302733	Prins De Lignestraat	Prins De Lignestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		7-7-1998
AA188306093	AA188309736	Prins de Lignestraat 2	Prins de Lignestraat				6161CZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305252	AA188302733	Prins de Lignestraat II	Prins de Lignestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	11-7-2005
AA188305484	AA188310426	Project kampstraat Zuid	Kampstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Arcadis	17-1-2006
AA188306639	AA188310650	Project Subliem P17						SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heijmans	7-7-2011
AA188306641	AA188310650	Project Subliem P17						SITTARD	Nader onderzoek	Heijmans	7-7-2011
AA188306701	AA188310650	Project Subliem, A76, km 4.340 tm km 4.930 NZ, spot III en V						SITTARD	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Heijmans	16-7-2012
AA188306095	AA188309739	Provincialeweg 21	Provincialeweg				6141AA	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306094	AA188309738	Provincialeweg 9	Provincialeweg				6141AA	Limbricht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300352	AA188308628	Ptt Ekp-Station	Geerweg	2			6135KC	Sittard	Indicatief onderzoek	DHV	22-3-1991
AA188305492	AA188308628	Ptt Ekp-Station	Geerweg				6135KC	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Laboran int.	8-10-2007
AA188300353	AA188308628	Ptt Ekp-Station	Geerweg					Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	1-7-1995
AA188305544	AA188309719	Purfina pieterstraat 36	Pieterstraat				6166AS	Geleen	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188300688	AA188300845	Putstraat	Putstraat			18	6131HL	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Heel	29-9-1998
AA188300801	AA188300576	Putstraat	Putstraat					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	27-1-1999

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188315494	AA188311431	Putstraat (reconstructie tracÚ)	Putstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Kragten	2-11-2012
AA188306101	AA188309759	Putstraat 16 20A	Putstraat			20A	6131HL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306105	AA188309764	Putstraat 19	Putstraat				6131HH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306380	AA188309764	Putstraat 19	Putstraat				6131HH	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	2-11-2010
AA188306660	AA188309764	Putstraat 19	Putstraat				6131HH	Sittard	Nader onderzoek	Oranjewoud	5-4-2012
AA188306672	AA188309764	Putstraat 19	Putstraat				6131HH	Sittard	Nader onderzoek	Econsultancy bv	10-6-2011
AA188306102	AA188309760	Putstraat 22 24	Putstraat			24	6131HP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306097	AA188309751	Putstraat 24	Putstraat				6131HL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306106	AA188309765	Putstraat 26	Putstraat				6131HL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306098	AA188309753	Putstraat 3	Putstraat				6131HH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306096	AA188309747	Putstraat 32	Putstraat				6131HL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188304382	AA188303339	Putstraat 4	Putstraat				6121LJ	BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999
AA188306099	AA188309754	Putstraat 49	Putstraat				6131HJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306103	AA188309761	Putstraat 55	Putstraat				6131HK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2008
AA188306025	AA188309475	Putstraat 6	Putstraat				6131HL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306104	AA188309762	Putstraat 85 85A	Putstraat			85A	6131HK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306100	AA188309757	Putstraat 92	Putstraat				6131HN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300332	AA188300576	Putstraat/Pres. Kennedysingel	Putstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	CSO	16-3-1994
AA188305203	AA188303848	PvA Esso Het Anker						BORN	Saneringsplan	Grontmij	19-4-2004
AA188306108	AA188309770	Raadhuisstraat 18	Raadhuisstraat				6161GD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306109	AA188309772	Raadhuisstraat 19	Raadhuisstraat				6161GB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306008	AA188309380	Raadhuisstraat 2A	Raadhuisstraat		A		6127BL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306110	AA188309774	Raadhuisstraat 34	Raadhuisstraat				6127BL	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306107	AA188309769	Raadhuisstraat 36	Raadhuisstraat				6127BL	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315605	AA188311501	Rapport bodemonderzoek masterplan te Sittard	Gats					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	8-1-2014
AA188315603	AA188311499	Rapport verkennd bodem- en asbestonderzoek Borrekuilstraat	Borrekuilstraat					Geleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Antea Group	16-1-2014
AA188315593	AA188311491	Rapport verkennd bodem- en asbestonderzoek Dr. Nolenslaan 109-110 te Sittard	Dr. Nolenslaan					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Antea Group	7-1-2014
AA188302353	AA188302703	Reconstructie	Ridder Vosstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		14-4-1997
AA188302295	AA188302672	Reconstructie Borrekuilstraat	Borrekuilstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		9-7-1997
AA188302290	AA188302668	Reconstructie Hofstraat	Hofstraat						Verkennd onderzoek NEN 5740		10-3-1997
AA188300498	AA188300686	Reconstructie Kern Broeksittard						SITTARD	Indicatief onderzoek	Cauberg-Huygen	21-6-1996
AA188302287	AA188302665	Reconstructie Mauritslaan	Mauritslaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		28-4-1997
AA188300686	AA188300843	Reconstructie Ophoven	Ophoven					SITTARD		Tauw	3-11-1998
AA188300515	AA188300711	Reconstructie Oude Broeksittarderweg	Oude Broeksittarderweg					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	20-12-1996
AA188300685	AA188300842	Reconstructie Sanderbout	Ericastraat					SITTARD		Tauw	3-11-1998
AA188300313	AA188300551	Reconstructie Wegen Binnenstad						SITTARD	Indicatief onderzoek	IGF	21-2-1992
AA188300291	AA188300529	Reconstructie Wegen Munstergeleen	Raadhuisplein					Munstergeleen	Indicatief onderzoek	Tauw	13-9-1993
AA188300693	AA188300849	Reconstructie Winston Churchillaan	Winston Churchillaan					SITTARD		Tauw	24-9-1999
AA188300694	AA188300849	Reconstructie Winston Churchillaan	Winston Churchillaan					SITTARD		Tauw	24-9-1999
AA188300346	AA188300587	Regenwaterbuffer Kemperkoul verl.broekwg						SITTARD	Indicatief onderzoek	Fugro Ecolyse	11-12-1992
AA188306303	AA188300587	Regenwaterbuffer Kemperkoul verl.broekwg						SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	4-12-2008
AA188315435	AA188309244	Reparatiebedrijf Nieman	Mauritslaan				6161HR	Geleen	Historisch onderzoek	CSO	17-10-1991
AA188315515	AA188311449	Reubsaelaan (tracÚ)	Reubsaelaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188304975	AA188305962	Reubsaelaan 10	Reubsaelaan				6132AK	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Aelmans	1-7-2003
AA188300699	AA188300631	Reym	Nusterweg	139			6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	1-6-1999
AA188305296	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Intron	6-2-1992
AA188300404	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	6-2-1992
AA188300405	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	11-11-1993
AA188305300	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Saneringsevaluatie	KW BedrijfsAdviseurs	26-8-2005
AA188305298	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	KW BedrijfsAdviseurs	13-4-2004
AA188300406	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	16-8-1994
AA188300514	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	17-12-1996
AA188300623	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	7-8-1998
AA188300632	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	1-1-1999
AA188300540	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	1-4-1997
AA188305299	AA188300631	Reym	Nusterweg				6136KT	SITTARD	avr (aanvullend rapport)	KW BedrijfsAdviseurs	12-11-2004
AA188300611	AA188300631	Reym Bv	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Monitoringsrapportage	Tauw	16-1-1998
AA188306424	AA188310609	Rietbeek (rioolconstructie)	Rietbeek					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	4-4-2011
AA188304809	AA188303440	rijksweg	Rijksweg Zuid				6134AD	SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Heel BV	10-8-2000
AA188305273	AA188303440	rijksweg	Rijksweg Zuid				6134AD	SITTARD	Saneringsevaluatie	Aelmans	28-12-2004
AA188306471	AA188310250	Rijksweg A2 E25 ongenummerd	Rijksweg A2				6160ZZ	GELEEN	Monitoringsrapportage	URS Netherlands BV	21-5-2010
AA188304600	AA188303406	Rijksweg A2 km 231-238						BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Tauw	9-12-1997
AA188306114	AA188309790	Rijksweg A2 Oost 236	Rijksweg A2 Oost				6167RE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306617	AA188309785	Rijksweg A2 thv Urmond / Kerensheide, bermen	Rijksweg A2					GELEEN	Saneringsplan	Heel BV	28-8-2000
AA188306616	AA188309785	Rijksweg A2 thv Urmond / Kerensheide, bermen	Rijksweg A2					GELEEN	Saneringsevaluatie	Heel BV	20-12-2000
AA188306112	AA188309787	Rijksweg A2 West 72	Rijksweg A2 West				6167RE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304872	AA188305970	rijksweg A76 te Neerbeek							Saneringsevaluatie	CSO	7-11-2002
AA188305181	AA188310553	Rijksweg boulevard (Busstation)	Rijksweg Centrum					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Haskoning	30-3-2004
AA188305183	AA188303841	Rijksweg boulevard (Diverse zijwegen)	Rijksweg Centrum					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Haskoning	30-3-2004
AA188305180	AA188310552	Rijksweg boulevard (Kerenshofweg)	Rijksweg Zuid					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Haskoning	30-3-2004
AA188305182	AA188310554	Rijksweg boulevard (Pleintje Geuweg)	Rijksweg Zuid					SITTARD	Indicatief onderzoek	Haskoning	30-3-2004
AA188306432	AA188309800	Rijksweg Centr m 73 (vml Palte Stomerij)	Rijksweg Centrum				6161ED	Geleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	10-12-2010

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188315559	AA188311468	Rijksweg Centrum 34	Rijksweg Centrum				6161EG	GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	10-12-2013
AA188306115	AA188309793	Rijksweg Centrum 54	Rijksweg Centrum				6161EG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306116	AA188309794	Rijksweg Centrum 56	Rijksweg Centrum				6161EG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306119	AA188309805	Rijksweg Centrum 62	Rijksweg Centrum				6161EH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306117	AA188309800	Rijksweg Centrum 73	Rijksweg Centrum				6161ED	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306597	AA188309800	Rijksweg Centrum 73 (vml Palte Stomerij)	Rijksweg Centrum				6161ED	Geleen	Nader onderzoek	Grontmij	12-5-2011
AA188306596	AA188309800	Rijksweg Centrum 73 (vml Palte Stomerij)	Rijksweg Centrum				6161ED	Geleen	avr (aanvullend rapport)	Grontmij	8-3-2012
AA188306120	AA188309806	Rijksweg Centrum 82	Rijksweg Centrum				6161EH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305622	AA188302528	Rijksweg Centrum 85 87	Rijksweg Centrum			87	6161ED	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306118	AA188309804	Rijksweg Centrum 95 99	Rijksweg Centrum			99	6161ED	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306692	AA188310682	Rijksweg N276 (Hasseltsebaan), Dr. Nolenslaan	Hasseltsebaan					Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	DHV	7-8-2009
AA188306383	AA188302714	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord			49	6162AB	Geleen	Orienterend bodemonderzoek	Geonius	9-2-2010
AA188300675	AA188300832	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord			320	6136AH		Verkenndend onderzoek NVN 5740	Laboran	16-4-1999
AA188306133	AA188309863	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord			-		Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304628	AA188303724	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	CSO	25-9-1998
AA188304702	AA188303424	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	3-7-2000
AA188304653	AA188303424	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	27-2-2001
AA188304700	AA188303424	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord					GELEEN	Saneringsplan	Heel BV	14-5-2001
AA188304699	AA188303424	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord					GELEEN	Saneringsplan	Oranjewoud	1-3-2001
AA188306352	AA188310566	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	29-8-2011
AA188306286	AA188310359	Rijksweg Noord / Bloemenweg	Rijksweg Noord					GELEEN	Saneringsevaluatie	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	29-9-2008
AA188306123	AA188309823	Rijksweg Noord 10	Rijksweg Noord				6162AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306143	AA188309892	Rijksweg Noord 10 10A	Rijksweg Noord			10A	6131CL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306121	AA188309813	Rijksweg Noord 11	Rijksweg Noord				6131CH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306283	AA188309813	Rijksweg Noord 11	Rijksweg Noord				6131CH	Sittard	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Laboran int.	16-10-2008
AA188304934	AA188303484	Rijksweg Noord 110	Rijksweg Noord				6162AN	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-9-1998
AA188303110	AA188303098	Rijksweg Noord 115	Rijksweg Noord				6162AE	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188306113	AA188309789	Rijksweg Noord 123 127	Rijksweg Noord			127	6162AE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306140	AA188309877	Rijksweg Noord 14	Rijksweg Noord				6162AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306130	AA188309856	Rijksweg Noord 155A	Rijksweg Noord		A		6136AA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305086	AA188303544	rijksweg noord 156	Rijksweg Noord					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd	1-10-2004
AA188304646	AA188302609	Rijksweg Noord 16	Rijksweg Noord				6162AJ	GELEEN	Indicatief onderzoek	CSO	23-10-1991
AA188306135	AA188309865	Rijksweg Noord 16 16A	Rijksweg Noord			16A	6162AJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306141	AA188309880	Rijksweg Noord 16 16A	Rijksweg Noord			16A	6131CL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306128	AA188309840	Rijksweg Noord 161	Rijksweg Noord				6136AA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188304952	AA188305965	Rijksweg Noord 166 -170	Rijksweg Noord			170	6162AP	GELEEN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	1-3-2000
AA188302426	AA188302754	Rijksweg Noord 168	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		9-10-1998
AA188302427	AA188302754	Rijksweg Noord 168	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN	Nader onderzoek		9-10-1998
AA188306145	AA188309894	Rijksweg Noord 171	Rijksweg Noord				6162AG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305606	AA188300488	Rijksweg Noord 175	Rijksweg Noord				6136AB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306007	AA188309372	Rijksweg Noord 200	Rijksweg Noord				6136AE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306122	AA188309818	Rijksweg Noord 21	Rijksweg Noord				6162AA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306142	AA188309890	Rijksweg Noord 230 234	Rijksweg Noord			234	6136AE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188302442	AA188302669	Rijksweg Noord 239 (Voormalige Kippenfar	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Nader onderzoek		3-3-1999
AA188303072	AA188302707	Rijksweg Noord 256	Rijksweg Noord					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188305645	AA188310539	Rijksweg Noord 28	Rijksweg Noord				6162AJ	GELEEN	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304605	AA188303409	Rijksweg Noord 28	Rijksweg Noord				6162AJ	Geleen	Saneringsplan	Aelmans	30-3-2001
AA188306307	AA188303409	Rijksweg Noord 28	Rijksweg Noord				6162AJ	Geleen	Saneringsevaluatie	Aelmans	5-3-2003
AA188305600	AA188300381	Rijksweg Noord 281	Rijksweg Noord				6136AC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315448	AA188311394	Rijksweg Noord 305	Rijksweg Noord					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	CSOBIS9	8-10-2012
AA188305473	AA188310440	Rijksweg Noord 33	Rijksweg Noord					GELEEN	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran int.	25-8-2005
AA188303011	AA188303010	Rijksweg Noord 36	Rijksweg Noord				6162AK	GELEEN	Saneringsevaluatie	Laboran	15-9-1999
AA188306144	AA188309893	Rijksweg Noord 36	Rijksweg Noord				6131CL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306124	AA188309826	Rijksweg Noord 37	Rijksweg Noord				6162AB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306132	AA188309862	Rijksweg Noord 43	Rijksweg Noord				6162AB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305625	AA188302714	Rijksweg Noord 45 49	Rijksweg Noord			49	6162AB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304540	AA188305927	Rijksweg noord 5	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-11-2000
AA188304903	AA188303475	Rijksweg Noord 51	Rijksweg Noord				6162AC	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-2000
AA188304919	AA188303475	Rijksweg Noord 51	Rijksweg Noord				6162AC	GELEEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CBB	1-2-1999
AA188306137	AA188309870	Rijksweg Noord 52	Rijksweg Noord				6162AK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306146	AA188309896	Rijksweg Noord 53	Rijksweg Noord				6162AC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306125	AA188309836	Rijksweg Noord 53	Rijksweg Noord				6131CJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306127	AA188309839	Rijksweg Noord 54 58	Rijksweg Noord			58	6131CM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306131	AA188309857	Rijksweg Noord 59	Rijksweg Noord				6162AC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306162	AA188309954	Rijksweg Noord 63	Rijksweg Noord				6131CJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306126	AA188309837	Rijksweg Noord 63	Rijksweg Noord				6131CJ	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306019	AA188309439	Rijksweg Noord 65 67 E	Rijksweg Noord			67 E	6162AD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	13-10-2008
AA188306139	AA188309873	Rijksweg Noord 7	Rijksweg Noord				6131CH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305631	AA188303164	Rijksweg Noord 71	Rijksweg Noord				6162AD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306129	AA188309854	Rijksweg Noord 74	Rijksweg Noord				6131CM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304697	AA188303424	Rijksweg Noord 76	Rijksweg Noord				6162AL	GELEEN	Saneringsplan	Heel BV	11-4-2001
AA188306136	AA188309866	Rijksweg Noord 79	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188303114	AA188303102	Rijksweg Noord 81	Rijksweg Noord				6162AD	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188306138	AA188309871	Rijksweg Noord 84	Rijksweg Noord				6162AM	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	1-7-2008
AA188306379	AA188309871	Rijksweg Noord 84	Rijksweg Noord				6162AM	Geleen	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	4-8-2010
AA188306134	AA188309864	Rijksweg Noord 87	Rijksweg Noord				6162AD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305768	AA188308546	Rijksweg Noord 87	Rijksweg Noord				6162AD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188315451	AA188300683	Rijksweg Noord 99	Rijksweg Noord	99			6131CK	Sittard	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	27-3-2012
AA188305611	AA188300683	Rijksweg Noord 99	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306550	AA188300683	Rijksweg Noord 99	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	22-1-2009
AA188306551	AA188300683	Rijksweg Noord 99	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	19-4-2010
AA188306552	AA188300683	Rijksweg Noord 99	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	28-4-2011
AA188306553	AA188300683	Rijksweg Noord 99	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	27-7-2011
AA188306545	AA188310522	Rijksweg Noord ong.	Rijksweg Noord					SITTARD	Saneringsplan	Geonius	27-4-2011
AA188306546	AA188310522	Rijksweg Noord ong.	Rijksweg Noord					SITTARD	Saneringsevaluatie	Geonius	28-10-2011
AA188306318	AA188310544	Rijksweg Noord ong. (Vm. Slachthuis)	Rijksweg Noord					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Haskoning	28-11-2008
AA188305467	AA188303420	Rijksweg Noord/Carmelietenstraat/Eloyst	Carmelietenstraat				6162AB	GELEEN	Saneringsplan	Aelmans	10-5-2004
AA188305468	AA188303420	Rijksweg Noord/Carmelietenstraat/Eloyst	Carmelietenstraat				6162AB	GELEEN	Saneringsevaluatie	Aelmans	17-1-2007
AA188300170	AA188300435	Rijksweg Noord/Haspelsestraat	Haspelsestraat				6131GD	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-1-1990
AA188300171	AA188300435	Rijksweg Noord/Haspelsestraat	Haspelsestraat				6131GD	SITTARD	Nader onderzoek	IGN	24-8-1993
AA188300172	AA188300435	Rijksweg Noord/Haspelsestraat	Haspelsestraat				6131GD	SITTARD	Sanerings onderzoek	IGN	18-5-1994
AA188300173	AA188300435	Rijksweg Noord/Haspelsestraat	Haspelsestraat				6131GD	SITTARD	Saneringsplan	IGN	13-4-1995
AA188300163	AA188300435	Rijksweg Noord/Haspelsestraat	Rijksweg Noord					SITTARD	Nader onderzoek	Witteveen en Bos	1-12-1994
AA188300169	AA188300435	Rijksweg Noord/Haspelsestraat	Rijksweg Noord					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-1-1990
AA188302374	AA188309864	Rijksweg Noord/Hoek Eindstraat	Rijksweg Noord					Geleen	Verkenndend onderzoek NEN 5740		17-3-1998
AA188305397	AA188302609	Rijksweg Noord16/16a	Rijksweg Noord				6162AJ	GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	31-3-2006
AA188304555	AA188303414	Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid	B			6134AC	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188306018	AA188309438	Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300457	AA188300668	Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid					SITTARD	Nader onderzoek	Fugro Ecolyse	2-11-1987
AA188300458	AA188300668	Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid					SITTARD		Fugro Ecolyse	8-2-1988
AA188306163	AA188309955	Rijksweg Zuid 1 133	Rijksweg Zuid			133	6165RA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306151	AA188309928	Rijksweg Zuid 101 101A	Rijksweg Zuid			101A	6134AA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306149	AA188309913	Rijksweg Zuid 110 112	Rijksweg Zuid			112	6161BR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306170	AA188309970	Rijksweg Zuid 111	Rijksweg Zuid				6161BH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306173	AA188309980	Rijksweg Zuid 114 118	Rijksweg Zuid			118	6161BR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306152	AA188309929	Rijksweg Zuid 122	Rijksweg Zuid				6134AD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188315406	AA188300387	Rijksweg Zuid 125-135	Rijksweg Zuid			135	6134AA	SITTARD	Saneringsevaluatie	Heel BV	24-7-1997
AA188315407	AA188300387	Rijksweg Zuid 125-135	Rijksweg Zuid			135	6134AA	SITTARD	Saneringsevaluatie	BSG Begeleiding	5-7-2006
AA188304541	AA188303426	Rijksweg Zuid 125-135 (Mgr. Vranckenstr)	Rijksweg Zuid					SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-11-2000
AA188300088	AA188300387	Rijksweg Zuid 127-131	Rijksweg Zuid			131	6134AA	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	8-12-1995
AA188303111	AA188303099	Rijksweg Zuid 130	Rijksweg Zuid				6161BS	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188306156	AA188309934	Rijksweg Zuid 134A	Rijksweg Zuid	A			6161BS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306017	AA188309437	Rijksweg Zuid 146 146A	Rijksweg Zuid			146A	6161BT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	13-10-2008
AA188304941	AA188303491	Rijksweg Zuid 185	Rijksweg Zuid				6161BL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188306159	AA188309946	Rijksweg Zuid 195A	Rijksweg Zuid	A			6134AC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306111	AA188309786	Rijksweg Zuid 1A 1G	Rijksweg Zuid	A		1G	6165BV	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306168	AA188309964	Rijksweg Zuid 2	Rijksweg Zuid				6161BP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306150	AA188309925	Rijksweg Zuid 2 6	Rijksweg Zuid			6	6131AN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306172	AA188309978	Rijksweg Zuid 2 6	Rijksweg Zuid			6	6131AN	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304738	AA188303435	Rijksweg Zuid 204	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Nader onderzoek	Fugro	20-3-2002
AA188304572	AA188303717	Rijksweg Zuid 206	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Bijzonder inventariserend onderzoek	Fugro	28-5-1999
AA188304571	AA188305928	Rijksweg Zuid 206	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-9-2000
AA188306147	AA188309901	Rijksweg Zuid 208	Rijksweg Zuid				6161BX	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304432	AA188300760	Rijksweg Zuid 208	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Saneringsevaluatie	Laboran int.	7-2-2001
AA188306155	AA188309933	Rijksweg Zuid 208 208A	Rijksweg Zuid			208A	6134AG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306153	AA188309931	Rijksweg Zuid 212	Rijksweg Zuid				6134AG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306154	AA188309932	Rijksweg Zuid 216	Rijksweg Zuid				6134AG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306240	AA188310231	Rijksweg Zuid 23	Rijksweg Zuid				6131AK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304876	AA188303654	Rijksweg Zuid 234	Rijksweg Zuid				6161BZ	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-7-2000
AA188306158	AA188309938	Rijksweg Zuid 236 240	Rijksweg Zuid			240	6161BZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306165	AA188309958	Rijksweg Zuid 25	Rijksweg Zuid				6131AL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305623	AA188302563	Rijksweg Zuid 310	Rijksweg Zuid				6161BZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306166	AA188309961	Rijksweg Zuid 340	Rijksweg Zuid				6161BZ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306157	AA188309935	Rijksweg Zuid 36B	Rijksweg Zuid	B			6161BP	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306160	AA188309947	Rijksweg Zuid 55	Rijksweg Zuid				6131AM	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306164	AA188309957	Rijksweg Zuid 78 82	Rijksweg Zuid			82	6134AD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306169	AA188309968	Rijksweg Zuid 86	Rijksweg Zuid				6161BR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306167	AA188309963	Rijksweg Zuid 90	Rijksweg Zuid				6161BR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306174	AA188309981	Rijksweg Zuid 90 92	Rijksweg Zuid			92	6134AD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306148	AA188309908	Rijksweg Zuid 92	Rijksweg Zuid				6161BR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306350	AA188310565	Rijksweg Zuid 97a	Rijksweg Zuid		A			GELEEN	Saneringsevaluatie	Aelmans	3-2-2011
AA188305236	AA188303432	Rijksweg/deeltraject 1	Rijksweg Zuid					GELEEN	Bouwstoffenbesluit	Tauw	1-6-2001
AA188304534	AA188303430	Rijksweg/Deeltraject 2	Boulevard					GREVENBICHT	Bouwstoffenbesluit	Tauw	1-6-2001
AA188304701	AA188303431	Rijksweg/Deeltraject 4	Boulevard					GREVENBICHT	Bouwstoffenbesluit	Tauw	1-6-2001

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304963	AA188300318	Rijksweg/Sittard/Deeltraject 3	Boulevard					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Tauw	1-6-2001
AA188304997	AA188302552	Rijksweg-Noord 173	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Indicatief onderzoek	Fugro	22-1-1993
AA188306618	AA188310659	Rijstraat 10, 10A	Rijstraat			10A	6143AR	GUTTECOVEN	Partijkeuring grond	Geonius	2-5-2012
AA188302230	AA188302610	Ringovenstraat	Ringovenstraat					GELEEN	Nader onderzoek		1-2-1996
AA188303083	AA188303071	Ringovenstraat 14	Ringovenstraat				6163HK	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188306176	AA188309983	Ringovenstraat 2A	Ringovenstraat		A		6163HK	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306175	AA188309982	Ringovenstraat 3	Ringovenstraat				6163HJ	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188315529	AA188309982	Ringovenstraat 3	Ringovenstraat				6163HJ	Geleen	Nader onderzoek	Geonius	27-11-2012
AA188303163	AA188303142	Ringovenstraat Riool	Ringovenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	CSO	15-5-1998
AA188302154	AA188302551	Rioolconstr. Rijksweg Noord/Past. Von	Rijksweg Noord						Verkennd onderzoek NEN 5740		11-5-1995
AA188306322	AA188310546	Rioolproject Hemelichamenbuurt (Jupiterstraat)	Jupiterstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	26-5-2008
AA188305551	AA188310456	Rioolproject Hemelichamenbuurt (Krawinkel)	Astronautstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	26-5-2008
AA188305552	AA188310457	Rioolproject Hemelichamenbuurt (Krawinkel)	Zonstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	26-5-2008
AA188305533	AA188310449	Rioolproject Hemelichamenbuurt (Spoorstraat e.a.)	Spoorstraat					Geleen	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	26-5-2008
AA188302321	AA188302687	Rioolput	Bachstraat						Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302316	AA188302682	Rioolput	Beekhoverstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302324	AA188302690	Rioolput	Bergstraat						Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302327	AA188302693	Rioolput	Biesenweg					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302326	AA188302692	Rioolput	Danikerstraat						Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302323	AA188302689	Rioolput	Driepoelpad					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302319	AA188302685	Rioolput	Geenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302317	AA188302683	Rioolput	Kanariestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302318	AA188302684	Rioolput	Kummenaedestraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302313	AA188302679	Rioolput	Molenstraat						Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302325	AA188302691	Rioolput	Nachtegaalstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302315	AA188302681	Rioolput	Pastoor Vonckenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302314	AA188302680	Rioolput	Pieterstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302320	AA188302686	Rioolput	Ruysdaellaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302322	AA188302688	Rioolput	Wolfstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		29-8-1997
AA188302344	AA188302699	Rioolrecon. Van Galenstraat/De Withs	Van Galenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-6-1997
AA188302356	AA188302706	Rioolreconstructie	Eloystraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		14-10-1997
AA188305382	AA188310379	rioolreconstructie	Geraniumstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188305383	AA188310380	rioolreconstructie	Geraniumstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188300738	AA188300863	Rioolreconstructie	Gouverneur van H+vellstraat					SITTARD		Tauw	2-11-1998
AA188300280	AA188300518	Rioolreconstructie	Linde					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	3-5-1993
AA188305384	AA188310381	rioolreconstructie	Lobeliastraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188300258	AA188300502	Rioolreconstructie	Mauritsweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	DHV	1-3-1993
AA188305380	AA188310377	rioolreconstructie	Pastoor Schoenmaeckersstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188305381	AA188310378	rioolreconstructie	Seringenlaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188302412	AA188302741	Rioolreconstructie	Valderenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		7-10-1998
AA188300739	AA188300863	Rioolreconstructie G.V.Hovellstraat	Gouverneur van H+vellstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	8-1-1999
AA188305442	AA188310409	Rioolreconstructie Joannastraat	Joannesstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	30-5-2007
AA188305386	AA188310383	Rioolreconstructie Lindeheuvel	Valderenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188305385	AA188310382	rioolreconstructie Lindeheuvel Salviatr						GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geoconsult Milieut.	31-5-2006
AA188304367	AA188303746	Rioolrenovatie	Raadhuisstraat					BORN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Haskoning	1-3-1998
AA188302434	AA188303138	Rioolrenovatie Marsstraat/Mercuriusstr	Marsstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		26-1-1999
AA188300333	AA188300580	Roberts En Esso Tankstation	Windraak		A		6153AB	MUNSTERGELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	1-3-1990
AA188300334	AA188300580	Roberts En Esso Tankstation						MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-3-1991
AA188300335	AA188300580	Roberts En Esso Tankstation						MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-3-1991
AA188300735	AA188300580	Roberts Petroleumhandel Windrakerdorpstr						MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	De Ruiter	23-9-1998
AA188300736	AA188300580	Roberts Petroleumhandel Windrakerdorpstr						MUNSTERGELEEN	Saneringsplan	De Ruiter	23-9-1998
AA188300734	AA188300580	Roberts Petroleumhandel Windrakerdorpstr						MUNSTERGELEEN	Besluit opslag ondergrondse tanks	Oranjewoud	8-10-1997
AA188302388	AA188302726	Roer En Overmaas Bezinkbas	Van Akenstraat					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		11-5-1998
AA188305097	AA188303553	Romeinenstraat / De Wimmeren	Romeinenstraat					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Heel BV	17-9-2004
AA188305642	AA188303346	Rondstaai 24	Rondstaai				6127AD	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300282	AA188300520	Rooskens	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	14-9-1993
AA188300402	AA188300520	Rooskens	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD		CSO	22-4-1994
AA188306680	AA188300756	Rosbak	Huntstraat				6135CP	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	3-5-2012
AA188305504	AA188308503	Rositta	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Bijzonder inventariserend onderzoek	Intron	1-10-1989
AA188300613	AA188308503	Rositta	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Monitoringsrapportage	Tauw	19-12-1997
AA188300288	AA188308503	Rositta	Nusterweg					Sittard	Bijzonder inventariserend onderzoek	DHV	1-11-1993
AA188300289	AA188308503	Rositta	Nusterweg					Sittard	Nader onderzoek	DHV	14-3-1994
AA188300422	AA188308503	Rositta	Nusterweg					Sittard		Fugro Ecolyse	25-5-1989
AA188304536	AA188308503	Rositta B.V.	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	BMC bodemconsult	6-4-2001
AA188304538	AA188308503	Rositta BV	Dr. Philipsstraat					Sittard	Saneringsevaluatie	BMC bodemconsult	15-8-2001
AA188300607	AA188308503	Rositta Holding Bv	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	Saneringsevaluatie	Laboran	25-6-1997
AA188300149	AA188300424	Rosmolenflat	Engelenkampstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	28-6-1991
AA188315470	AA188311408	Rosmolenstraat (tracÚ) Dobbelseijjn Porte	Rosmolenstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	26-3-2013
AA188315516	AA188311450	Ross van Lenneplaan/Maria Slaetsstraat (tracÚ)	Ross van Lenneplaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188315517	AA188311451	Ross van Lenneplaan/Russellaan (tracÚ)	Ross van Lenneplaan					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	20-6-2012
AA188315547	AA188311465	Rotonde De Kluis	Kluis					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	22-11-2012
AA188315548	AA188311465	Rotonde De Kluis	Kluis					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	OranjewoudBIS9	6-6-2013

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188305621	AA188302519	Rozenlaan 10	Rozenlaan				6163CS	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303069	AA188303057	Rozenlaan 48	Rozenlaan				6163CT	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188304226	AA188303280	RTB	Holtum-Noordweg					BORN	Nader onderzoek	Geoconsult Milieut.	22-11-1995
AA188300217	AA188300459	Ruers	Handelsstraat				6135KL	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	28-11-1994
AA188300502	AA188300412	Ruers	Tudderenderweg				6137CG	SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	17-10-1991
AA188300125	AA188300412	Ruers	Tudderenderweg				6137CG	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	6-7-1994
AA188300126	AA188300412	Ruers	Tudderenderweg				6137CG	SITTARD	Sanerings onderzoek	Geoconsult	6-10-1995
AA188300432	AA188300371	Ruers	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD		Tauw	22-11-1989
AA188305523	AA188310435	Ruijtersweg 2	Ruijtersweg					Papenhoven	Historisch onderzoek	Envicon BV	20-6-2007
AA188302033	AA188302363	Ruland	Beekhoverstraat	11			6166AA	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		13-6-1994
AA188305120	AA188303820	Russellaan 3	Russellaan	3				SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Aelmans	14-3-2003
AA188300100	AA188300396	Saborn	Dr. Nolenslaan				6136GM	Sittard	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Lyons Business Support	14-8-1996
AA188304727	AA188305948	Saborn International B.V.	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Bouwstoffen besluit	Tauw	11-10-1999
AA188300271	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Indicatief onderzoek	De Ruiter	10-5-1994
AA188305530	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Indicatief onderzoek	Intron	3-8-1993
AA188300579	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Laboran	20-11-1997
AA188300581	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Nader onderzoek	Lyons Business Support	5-6-1996
AA188300582	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Nader onderzoek	Lyons Business Support	24-9-1996
AA188300580	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Nader onderzoek	Laboran	16-10-1997
AA188300583	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Saneringsplan	Lyons Business Support	15-9-1997
AA188300769	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Saneringsevaluatie	Lyons Business Support	19-3-1998
AA188300770	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Saneringsevaluatie	Lyons Business Support	25-5-1999
AA188300272	AA188300393	Salden	Provincialeweg				6141AA	LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	Tauw	22-7-1993
AA188300093	AA188300393	Salden	Provincialeweg				6141AA	LIMBRICHT	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Laboran	15-5-1995
AA188305453	AA188308741	Sanders Ramen en Deuren bv	Handelsstraat				6135KK	SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-5-2002
AA188300715	AA188300656	Saneringsplan Ophoven 90A Grondverontrei	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Saneringsplan	Iwaco	10-6-1998
AA188315564	AA188311471	Schinkelkuildeweg /heden Beemdweg	Beemdweg					OBBICT	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Econsultancy bv	18-2-2014
AA188315565	AA188311471	Schinkelkuildeweg /heden Beemdweg	Beemdweg					OBBICT	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	10-4-2014
AA188304698	AA188303727	Scholencomplex	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	20-2-2002
AA188304415	AA188303349	Schoolstraat 39	Schoolstraat					GREVENBICHT	Nader onderzoek	G en O-Consult	23-5-1996
AA188304416	AA188303349	Schoolstraat 39	Schoolstraat					GREVENBICHT	Saneringsevaluatie	Haskoning	1-4-1998
AA188306265	AA188310537	Schraven Transport	Vouerweg				6136AK	SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	17-8-1999
AA188305531	AA188300691	Schraven Transport	Vouerweg				6136AK	SITTARD	Indicatief onderzoek	CSO	21-10-1991
AA188306266	AA188310537	Schraven Transport	Vouerweg				6136AK	SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	10-4-2006
AA188306272	AA188310537	Schraven Transport	Vouerweg				6136AK	SITTARD	Nader onderzoek	Aelmans	21-12-2006
AA188306333	AA188310537	Schraven Transport	Vouerweg					SITTARD	Saneringsplan	Aelmans	25-4-2007
AA188300705	AA188300691	Schraven Transport	Vouerweg				6136AK	SITTARD	Saneringsevaluatie	Laboran	19-4-1999
AA188300636	AA188300691	Schraven Transport	Vouerweg				6136AK	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran	19-1-1999
AA188300273	AA188300443	Schreurs	Beekstraat	23	A			LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	Tauw	10-8-1993
AA188303064	AA188303052	Schubertstraat 3	Schubertstraat				6164CL	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-4-1996
AA188306709	AA188310687	Schuttersdreef/Eerdweg	Schuttersdreef					BUCHTEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	13-3-2012
AA188305282	AA188303537	Schuttestraat	Schuttestraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	Econsultancy bv	20-7-2004
AA188305193	AA188302767	SE Burg. Lemmensstraat 158	Burg. Lemmensstraat					Geleen	Saneringsevaluatie	CSO	14-11-2003
AA188305204	AA188303439	SE Dr Philipsstr 12	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD	Saneringsevaluatie	De Ruiter	24-8-2004
AA188305150	AA188303539	SE Op de Vey (vml nr. 27)	Op de Vey					GELEEN	Saneringsevaluatie	UDM	5-3-2004
AA188305205	AA188302554	SE Rijksweg Noord 319	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Saneringsevaluatie	Cauberg-Huygen	18-9-2003
AA188305201	AA188303207	SE steenweg 3	Steenweg					BORN	Saneringsevaluatie	CSO	6-5-2004
AA188305024	AA188303211	SE Verloren van Themaatweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Saneringsevaluatie	Lyons Business	11-11-2003
AA188304890	AA188305969	sectie B,nr.2109	Beekstraat				6136EK	SITTARD	Historisch onderzoek	Envicon BV	7-4-2003
AA188302024	AA188302350	Sectie E Nr.2308(Bachstraat)	Bachstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		22-8-1995
AA188306179	AA188310013	Seringenlaan 18	Seringenlaan				6163EX	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188300318	AA188300556	Shell Tankstation	Dr. Nolenslaan				6136GJ	SITTARD	Nader onderzoek	Heidemij	1-8-1992
AA188300320	AA188300556	Shell Tankstation	Dr. Nolenslaan				6136GJ	SITTARD	Nader onderzoek	Heidemij	17-5-1995
AA188300319	AA188300556	Shell Tankstation	Dr. Nolenslaan				6136GJ	SITTARD	Saneringsplan	Heidemij	1-10-1994
AA188302084	AA188308971	Shell Tankstation	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Sanerings onderzoek		6-8-1990
AA188300794	AA188300879	Shell Tankstation	Windraak	29			6153AC	WINDRAAK	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	1-6-1997
AA188300795	AA188300879	Shell Tankstation	Windraak	29			6153AC	WINDRAAK	Saneringsplan	Oranjewoud	1-2-1998
AA188300796	AA188300879	Shell Tankstation	Windraak				6153AC	WINDRAAK	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	27-4-1999
AA188302197	AA188308971	Shelltankstation	Jos Klijnenlaan				6164AP	Geleen	Saneringsevaluatie		8-4-1991
AA188300505	AA188300556	Shell-Tankstation	Dr. Nolenslaan				6136GJ	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-6-1992
AA188302184	AA188302607	Shell-Tankstation Rijksweg A2							Nader onderzoek		1-1-1992
AA188302185	AA188302607	Shell-Tankstation Rijksweg A2							Nader onderzoek		1-4-1995
AA188300754	AA188300408	Sicar	Millenerweg				6136KW	SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Tauw	11-6-1999
AA188315444	AA188302374	Sinclair Petr. Co V / M	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188306181	AA188310023	Sittarderweg	Sittarderweg				-	Munstergeleen	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306180	AA188310019	Sittarderweg 10A	Sittarderweg		A		6121XH	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188315458	AA188311400	Sittarderweg tov 10A	Sittarderweg					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	14-12-2010
AA188300266	AA188300508	Sittycar	President Kennedysingel			12	6137AB	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CSO	10-2-1994
AA188302156	AA188302554	Slachthuis	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		2-5-1994
AA188300447	AA188300661	Slib Cotelbeek Stadbroek						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	20-5-1987
AA188300448	AA188300661	Slib Cotelbeek Stadbroek						SITTARD		Tauw	24-7-1991
AA188300303	AA188300544	Sligro	Nusterweg	71			6136KT	SITTARD	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Tauw	10-6-1996

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300304	AA188300544	Sligro	Nusterweg	71			6136KT	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	19-6-1996
AA188300305	AA188300544	Sligro	Nusterweg	71			6136KT	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	20-6-1996
AA188300306	AA188300544	Sligro	Nusterweg	71			6136KT	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	15-8-1996
AA188300307	AA188300544	Sligro	Nusterweg	71			6136KT	SITTARD		Tauw	15-8-1996
AA188300704	AA188300544	Sligro	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Saneringsevaluatie	Intron	13-3-1997
AA188300703	AA188300544	Sligro	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Intron	27-8-1996
AA188304342	AA188303321	Slikvijver Geiboomsweg						BORN	Historisch onderzoek	Tauw	16-1-1997
AA188304403	AA188303319	slikvijvers Elba						BORN	Orienterend bodemonderzoek	Iwaco	6-5-1988
AA188304399	AA188303319	slikvijvers Elba						BORN	Nader onderzoek	Intron	
AA188304400	AA188303319	slikvijvers Elba						BORN	Nader onderzoek	Intron	1-1-1985
AA188304401	AA188303319	slikvijvers Elba						BORN	Nader onderzoek	Intron	1-9-1985
AA188304402	AA188303319	slikvijvers Elba						BORN	Nader onderzoek	Intron	1-4-1986
AA188304339	AA188303319	Slikvijvers elba,gelegen aan de Maas						BORN	Historisch onderzoek	Tauw	14-1-1997
AA188304725	AA188305947	Slondpad						SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	CSO	13-4-2001
AA188304395	AA188303344	Sluiscomplex Born en Maasdracht	Julianastraat					BORN	Nader onderzoek	MH Nederland B.V.	1-6-1996
AA188304391	AA188303344	Sluiscomplex Born/Maasbracht	Julianastraat					BORN	Saneringsplan	Overig	1-12-1996
AA188304392	AA188303344	Sluiscomplex, so waterbodem	Julianastraat					BORN	Sanerings onderzoek	Overig	1-11-1996
AA188315499	AA188311436	Sluisweg (tracÚ)	Sluisweg					Born	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	6-11-2012
AA188306257	AA188310507	Sluisweg 17	Sluisweg					BORN	Partijkeuring grond	Aelmans	8-7-2008
AA188305292	AA188310350	Sluisweg Ong. (Noodbedieningsgebouw)	Sluisweg					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Inpijn en Blokpoel	2-6-2005
AA188304378	AA188303335	Sluisweg/Florianstraat	Florianstraat					BORN	Bijzonder inventariserend onderzoek	CSO	16-6-1999
AA188304372	AA188303335	Sluisweg/Florianstraat	Florianstraat					BORN	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Haskoning	24-1-1999
AA188304374	AA188303335	Sluisweg/Florianstraat	Florianstraat					BORN	Saneringsplan	Overig	9-2-1999
AA188304376	AA188303335	Sluisweg/Florianstraat	Florianstraat					BORN	Saneringsevaluatie	Overig	8-10-1999
AA188302382	AA188302348	Sluyter Rijwielhandelaar	Anjelierstraat	9				GELEEN	Verkenndend onderzoek NVN 5740		17-4-1998
AA188302383	AA188302348	Sluyter Rijwoelhandelaar	Anjelierstraat	9				GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		17-4-1998
AA188300430	AA188300651	Sns-Bank	Engelenkampstraat					SITTARD		Tauw	7-8-1989
AA188304995	AA188303501	SO +NO4 Stationsstraat te Geleen	Stationstraat					GELEEN	Sanerings onderzoek	Iwaco	12-12-1996
AA188304978	AA188303500	SO Burg. Lemmenstraat/Weg 104	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Saneringsplan	BMC bodemconsult	16-6-2003
AA188304994	AA188303501	SO Stationsstraat	Stationstraat					GELEEN	Sanerings onderzoek	Iwaco	12-10-1995
AA188305244	AA188303847	SP Biesenweg 1	Biesenweg					GELEEN	Saneringsplan	Aelmans	2-5-2005
AA188305071	AA188303540	SP Heistraat 8	Heistraat				6136BD	SITTARD	Saneringsplan	Heel BV	23-6-2003
AA188305053	AA188308992	SP Kampstraat 32	Kampstraat				6163HG	GELEEN	Saneringsplan	Intron	15-7-1996
AA188305223	AA188303840	SP millenenerweg 2	Millenerweg	2				SITTARD	Saneringsplan	Heel BV	27-9-2004
AA188305070	AA188303539	SP op de Veij(vml.nr. 27)	Op de Vey					GELEEN	Sanerings onderzoek	UDM	1-12-2003
AA188305061	AA188303537	SP Schuttestraat	Schuttestraat					SITTARD	Saneringsplan	Econsultancy bv	4-12-2003
AA188305199	AA188303207	SP Steenweg 3	Steenweg					BORN	Saneringsplan	Oranjewoud	25-11-2003
AA188305023	AA188303211	SP Verloren van Themaatweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Saneringsplan	Haskoning	14-7-2003
AA188305170	AA188302622	SP westelijke randweg	Romaniestraat					GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	3-6-2004
AA188315399	AA188311387	Spaans Vonderen	Aan de Laadhaven					Buchten	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	21-10-2005
AA188302414	AA188302745	Speeltuin Miranabrug	Micha+Istraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		21-10-1998
AA188303192	AA188303163	Speelveld In Sportpark Geleen-Zuid							Bijzonder inventariserend onderzoek	Oranjewoud	9-1-2001
AA188304977	AA188303500	Splitsing weg 104/Burg. Lemmenstraat	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Saneringsevaluatie	BMC bodemconsult	26-11-2002
AA188306683	AA188310679	Spoorkolonie (Tunnelstraat/Korenstraat/Akkerstraat	Tunnelstraat					SITTARD	Nader onderzoek	BKK Bodemadvies bv	11-4-2012
AA188306685	AA188310679	Spoorkolonie (Tunnelstraat/Korenstraat/Akkerstraat	Tunnelstraat					SITTARD	Saneringsplan	BKK Bodemadvies bv	20-4-2012
AA188315530	AA188310679	Spoorkolonie (Tunnelstraat/Korenstraat/Akkerstraat	Tunnelstraat					SITTARD	Saneringsevaluatie	BKK Bodemadvies bv	19-2-2013
AA188306640	AA188310646	Spoorkruising A76						GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Oranjewoud	4-7-2012
AA188306637	AA188310646	Spoorkruising A76, km 15,76						GELEEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Oranjewoud	16-6-2011
AA188304634	AA188303423	Spoorstraat	Spoorstraat				6161AE	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188306184	AA188310038	Spoorstraat 109	Spoorstraat				6161AB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188304361	AA188306003	Spoorstraat 13 - 17	Spoorstraat			17		BORN	Bouwstoffen besluit	Tauw	28-7-1999
AA188304936	AA188305990	Spoorstraat 34	Spoorstraat				6161AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188303085	AA188303073	Spoorstraat 38	Spoorstraat				6161AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188303035	AA188302621	Spoorstraat 44	Spoorstraat				6161AC	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-6-1996
AA188306185	AA188310039	Spoorstraat 48	Spoorstraat				6161AC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306182	AA188310035	Spoorstraat 66 68	Spoorstraat			68	6161AD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306183	AA188310037	Spoorstraat 74	Spoorstraat				6161AD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305313	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Haskoning	20-8-2004
AA188305314	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Holland Railconsult	15-12-2004
AA188305344	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Nader onderzoek	Haskoning	20-3-2006
AA188315408	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Sanerings onderzoek	Holland Railconsult	3-5-2005
AA188305343	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	avr (aanvullend rapport)	Haskoning	5-12-2005
AA188305407	AA188310444	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Haskoning	17-11-2005
AA188305408	AA188310444	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Haskoning	17-11-2005
AA188305409	AA188310444	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Haskoning	17-11-2005
AA188305410	AA188310444	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Haskoning	17-11-2005
AA188305411	AA188310444	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Haskoning	17-11-2005
AA188315417	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Bouwstoffen besluit	Haskoning	30-3-2006
AA188305477	AA188310444	Spoorweg Sittard-Geleen	Dr. Poelslaan					SITTARD	Partijkeuring grond	Haskoning	30-3-2006
AA188305478	AA188310361	Spoorweg Sittard-Geleen Code 064, km. 01.750-01.850	Dr. Poelslaan					SITTARD	Saneringsevaluatie	Movares Nederland b.v.	27-11-2007
AA188304456	AA188303869	Sportcentrum Sittard - Hoofdrapport	Sportcentrumlaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	19-1-2000
AA188305554	AA188310459	Sportcentrumlaan	Sportcentrumlaan					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aveco de Bondt	16-4-2007

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304984	AA188303642	Sportcentrumlaan 34a	Sportcentrumlaan		A		6136KX	SITTARD	Historisch onderzoek	CSO	14-8-2003
AA188306490	AA188310455	Sportcentrumlaan ong.	Sportcentrumlaan					SITTARD	Nader onderzoek	Geonius	21-12-2010
AA188304054	AA188306009	sportpark "De Baandj"						BORN	Indicatief onderzoek	Intron	1-6-1987
AA188304623	AA188303727	Sportpark Arola-Zuid	Jos Klijnenlaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	23-3-1999
AA188300610	AA188300341	Sportpark De Baandert	Leo Hornplein					SITTARD	Nader onderzoek	Heel	27-1-1998
AA188300764	AA188300341	Sportpark De Baandert	Leo Hornplein					SITTARD	Nader onderzoek	Heel	15-10-1998
AA188300765	AA188300341	Sportpark De Baandert	Leo Hornplein					SITTARD	Saneringsplan	Heel	10-11-1998
AA188304373	AA188303336	Sportpark d'n Dreesj	Steenweg					BORN	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd	8-7-1997
AA188306662	AA188303336	Sportpark D'n Dreesj	Steenweg					BORN	Indicatief onderzoek	Bioclear	14-2-2012
AA188304375	AA188303336	Sportpark D'n Dreesj	Steenweg					BORN	Indicatief onderzoek	Overig	1-1-1997
AA188306328	AA188303336	Sportpark D'n Dreesj	Steenweg					BORN	Nader onderzoek	CSO	16-4-2002
AA188306329	AA188303336	Sportpark D'n Dreesj	Steenweg					BORN	Sanerings onderzoek	Tebodin	10-9-2002
AA188306330	AA188303336	Sportpark D'n Dreesj	Steenweg					BORN	Saneringsplan	Tebodin	24-10-2002
AA188304377	AA188303348	Sportpark D'n Dreesj							Nader onderzoek	Haskoning	1-8-2000
AA188306331	AA188303336	Sportpark D'n Dreesj (Deelloc.woningen)	Steenweg					BORN	Saneringsevaluatie	CSO	28-6-2004
AA188302352	AA188302514	Sportpark Lindenuweel	Rozenlaan						Verkennd onderzoek NEN 5740		7-12-1995
AA188304398	AA188303336	Sportterrein D'n Dreesj	Steenweg					BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-3-2001
AA188315430	AA188310042	Spreeuwenstraat 15	Spreeuwenstraat				6165BA	Geleen	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-7-1992
AA188315601	AA188311497	Sreeuwenstraat ong. evaluatie sanering verontreinigd puin	Spreeuwenstraat					Geleen	Saneringsevaluatie	Geonius	24-4-2014
AA188300230	AA188300471	St. Paulusschool	Molenweg				6133XM	SITTARD	Historisch onderzoek		1-9-1994
AA188300363	AA188300595	St. Rosa	Kollenberg					SITTARD	Historisch onderzoek		1-11-1991
AA188300355	AA188300595	St. Rosa	Kollenberg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-9-1991
AA188300356	AA188300595	St. Rosa	Kollenberg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	1-11-1991
AA188300357	AA188300595	St. Rosa	Kollenberg					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	1-10-1992
AA188300732	AA188300595	St.Rosa	Lahrstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Oranjewoud	7-5-1999
AA188306414	AA188310600	Staai	Staai					GREVENBICHT	Nader onderzoek	Econsultancy bv	3-8-2011
AA188306722	AA188310600	Staai	Staai					GREVENBICHT	Saneringsplan	Econsultancy bv	1-5-2012
AA188306186	AA188310048	Staai 9	Staai				6127AB	Grevenbicht	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188300139	AA188300421	Stadbroekermolen	Oudeweg				6136VX	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	16-6-1995
AA188300140	AA188300421	Stadbroekermolen	Oudeweg				6136VX	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	8-2-1996
AA188306387	AA188310584	Stadbroekermolen						SITTARD	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	29-10-2010
AA188315452	AA188310584	Stadbroekermolen						SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	22-3-2013
AA188306291	AA188310530	Stadsgrachten (Achter Fort Picard)	Paardestraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	10-3-2009
AA188315466	AA188311422	Stadsgrachten (Begijnenhofwal & Dominicanenwal)	Begijnenhofwal					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	20-1-2012
AA188304810	AA188305955	start notitie NS-emplacement Sittard						SITTARD	Indicatief onderzoek	Haskoning	17-5-2002
AA188302070	AA188302418	Stassen Antiek	Heidestraat			21	6163VR	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		3-2-1994
AA188306201	AA188310100	Stationsdwarstraat 12 14	Stationsdwarstraat			14	6131BA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188315572	AA188311479	Stationskwartier	Stationsstraat					Sittard	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	6-7-2012
AA188306188	AA188310058	Stationsplein 2	Stationsplein				6131AS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-5-2008
AA188306187	AA188310053	Stationsplein 8	Stationsplein				6166CA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188315558	AA188311467	Stationsplein naast Stationssdwarstraat 14	Stationsplein					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Geonius	22-5-2013
AA188304989	AA188310068	Stationsstraat	Stationstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Iwaco	1-4-1992
AA188304992	AA188303501	Stationsstraat	Stationstraat					GELEEN	Saneringsplan	Iwaco	20-3-1997
AA188315463	AA188311403	Stationsstraat (ong.) (tracÚ)	Stationsstraat					SITTARD	Verkennd onderzoek NEN 5740	Aelmans	15-11-2011
AA188304908	AA188303467	Stationsstraat 22	Stationsstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304996	AA188303501	Stationsstraat Geleen	Stationstraat					GELEEN	Sanerings onderzoek	Iwaco	20-3-1997
AA188304991	AA188303501	Stationsstraat te Geleen	Stationstraat					GELEEN	Saneringsevaluatie	Iwaco	3-8-1999
AA188306189	AA188310070	Stationstraat 25 83	Stationstraat			83	6166CB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188300599	AA188300771	Steegstraat	Steegstraat					SITTARD		CSO	1-10-1997
AA188306190	AA188310072	Steegstraat 50	Steegstraat				6133AL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188300751	AA188300813	Steengrubbe	Middenweg					Sittard	Verkennd onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	12-5-1999
AA188306191	AA188310077	Steenweg 16	Steenweg				6131BE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306192	AA188310078	Steenweg 19 19A	Steenweg			19A	6131BB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188305940	AA188309073	Steenweg 22	Steenweg				6131BE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305303	AA188303207	Steenweg 3	Steenweg					BORN	Saneringsevaluatie	CSO	6-5-2004
AA188306013	AA188309406	Steenweg 3 7	Steenweg			7	6131BB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306194	AA188310085	Steenweg 33	Steenweg				6131BC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306196	AA188310089	Steenweg 35 35A	Steenweg			35A	6131BC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	15-10-2008
AA188306195	AA188310087	Steenweg 42	Steenweg				6131BG	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306199	AA188310095	Steenweg 51	Steenweg				6131BC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306193	AA188310084	Steenweg 65 67	Steenweg			67	6131BD	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304983	AA188303641	Steenweg 71	Steenweg				6131BD	SITTARD	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut	20-5-2003
AA188306197	AA188310092	Steenweg 82	Steenweg				6131BH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306200	AA188310096	Steenweg 84 90	Steenweg			90	6131BH	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188302387	AA188302725	Stelten	Hofdwarsweg	5			6161DE	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek		11-5-1998
AA188304024	AA188303204	Sterre der zeeplen	Sterre der Zeeplein					PAPENHOVEN	Besluit opslag ondergrondse tanks	Overig	19-1-2000
AA188300212	AA188300455	Stevens Grote Vaartweg	Grote Vaartweg					EINIGHAUSEN	Nader onderzoek	Lyons Business Support	1-1-1995
AA188300525	AA188300522	Stevens Holding	Dr. Nolenslaan	122			6136GV	SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Laboran	14-5-1997
AA188300555	AA188300447	Stichting Wvs	Bremstraat	8		24	6134TZ	SITTARD	Nader onderzoek	Heel	21-8-1997
AA188305353	AA188300819	Stortplaats Broeksittard	Aan het Broek					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	12-3-1997
AA188304842	AA188305960	Stortplaats Daniken	Danikerstraat					GELEEN	Historisch onderzoek	Tauw	30-8-1996
AA188305365	AA188300823	Stortplaats Voetbalveld Vv Stadbroek	Tudderenderweg					SITTARD	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188302179	AA188302586	Supermarkt Bestemmingsplan Centrum							Nader onderzoek		23-9-1992
AA188302199	AA188302586	Supermarkt Bestemmingsplan Centrum							Saneringsevaluatie		23-7-1993
AA188306441	AA188307851	Tank: Mgr Claessensstraat 28	Mgr. Claessensstraat					Sittard	Besluit opslag ondergrondse tanks	Geonius	28-1-2011
AA188315397	AA188307263	Tank: Op de Vey 21	Op de Vey					Geleen	Verkendend onderzoek NEN 5740	Laboran int.	21-3-2006
AA188305306	AA188307876	Tank: Paardestraat 6	Paardestraat					Sittard	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran int.	4-8-2005
AA188315562	AA188307981	Tank: Schuttestraat 4	Schuttestraat					Sittard	Verkendend onderzoek NEN 5740	HMB BV	20-11-2013
AA188304446	AA188303356	Tankinstallatie Fa. Salden	Provincialeweg					LIMBRICHT	Indicatief onderzoek	Intron	22-6-1993
AA188300027	AA188300337	Tankstation	Bornerweg					SITTARD	Verkendend onderzoek NVN 5740	Laboran	19-4-1995
AA188302330	AA188302526	Tankstation	Frans Erenslaan	103			6164JG	GELEEN	Saneringsevaluatie	CSO	20-1-1997
AA188304204	AA188303272	tankstation	Kapelweg		A			BORN	Orienterend bodemonderzoek	DHV	1-7-1993
AA188304576	AA188300683	Tankstation	Rijksweg Noord				6131CK	Sittard	Saneringsplan	Verlaat Milieu	8-9-1999
AA188300507	AA188300395	Tankstation	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard	Indicatief onderzoek	DHV	1-9-1989
AA188300197	AA188300395	Tankstation	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard	Verkendend onderzoek NVN 5740	Tauw	1-10-1989
AA188300098	AA188300395	Tankstation	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard	Verkendend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	22-12-1994
AA188300099	AA188300395	Tankstation	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard	Saneringsplan	Fugro Ecolyse	22-12-1994
AA188300729	AA188300395	Tankstation	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard	Saneringsevaluatie	Fugro Ecolyse	10-3-1998
AA188300130	AA188300416	Tankstation Fredrix	Heistraat					SITTARD	Verkendend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	20-12-1993
AA188300131	AA188300416	Tankstation Fredrix	Heistraat					SITTARD		Fugro Ecolyse	18-10-1995
AA188300504	AA188300411	Tankstation Hemelsley	Hemelsley				6136HM	Sittard	Indicatief onderzoek	Tauw	1-7-1992
AA188300121	AA188300411	Tankstation Hemelsley	Hemelsley				6136HM	Sittard	Verkendend onderzoek NVN 5740	Envicon	25-6-1993
AA188300122	AA188300411	Tankstation Hemelsley	Hemelsley				6136HM	Sittard	Verkendend onderzoek NVN 5740	CSO	8-12-1995
AA188300120	AA188300411	Tankstation Hemelsley	Hemelsley				6136HM	Sittard	Orienterend bodemonderzoek	Envicon	7-3-1992
AA188300123	AA188300411	Tankstation Hemelsley	Hemelsley				6136HM	Sittard	Saneringsplan	CSO	11-12-1995
AA188300132	AA188300417	Tankstation Lomme	Kerkstraat					SITTARD	Verkendend onderzoek NVN 5740	Fugro Ecolyse	12-1-1994
AA188300133	AA188300417	Tankstation Lomme	Kerkstraat					SITTARD		Fugro Ecolyse	15-8-1995
AA188304434	AA188300541	Tankstation Vroomen	Tudderenderweg				6137CA	SITTARD	Saneringsevaluatie	Econsultancy bv	28-5-2001
AA188306202	AA188310106	Tempelplein	Tempelplein				-	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306473	AA188310630	Tempelplein	Tempelplein					SITTARD	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	6-9-2010
AA188306474	AA188310630	Tempelplein	Tempelplein					SITTARD	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	22-10-2010
AA188306203	AA188310107	Tempelplein 5 A	Tempelplein			A	6131JC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188302147	AA188302529	Ten Eysden	Ten Eysden					GELEEN	Verkendend onderzoek NVN 5740	Fugro	30-3-1994
AA188306204	AA188310108	Ten Eysden 1	Ten Eysden				6164JL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306288	AA188310527	Ten Eysden 1	Ten Eysden					GELEEN	Verkendend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	19-2-2001
AA188304388	AA188303341	terrein van Rijkswaterstaat	Julianastraat					BORN	Verkendend onderzoek NVN 5740	Laboran int.	10-3-1997
AA188305096	AA188303552	test	Achter de Hoven					SITTARD	Verkendend onderzoek NEN 5740	De Straat	
AA188305128	AA188303825	Tijdelijke omleiding Middenweg	Middenweg					Sittard	Verkendend onderzoek NEN 5740	Haskoning	15-4-2004
AA188306650	AA188310664	Tijdelijke verzamellocatie invoer						SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	5-7-2012
AA188306606	AA188305918	Toekomstig dierenbeschermingscentrum	Langereweg					BORN	Historisch onderzoek	Grontmij	2-3-2012
AA188302193	AA188302603	Toekomstig Politiebureau	Groenstraat					GELEEN	Nader onderzoek		13-2-1995
AA188306245	AA188310500	Tomeikerweg	Tomeikerweg				-	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188306205	AA188310113	Tomeikerweg 1	Tomeikerweg				6161RB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306206	AA188310114	Tomeikerweg 10	Tomeikerweg				6161RB	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188302145	AA188302527	Top-Lokatie Krawinkel							Verkendend onderzoek NEN 5740		6-10-1995
AA188302054	AA188302591	Total Tankstation Elzenburglaan						GELEEN	Nader onderzoek		4-12-1991
AA188305169	AA188302622	trace westelijke randweg	Romaniestraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	Haskoning	29-4-2003
AA188306292	AA188310531	TracÚ Oude Markt/Kloosterplein/D.Tijssenstr.	Oude Markt					SITTARD	Partijkeuring grond	Geonius	9-1-2009
AA188304027	AA188303203	Tramweg	De Tramweg					BORN	Monitoringsrapportage		30-7-2002
AA188304468	AA188303358	Transport Salari b.v.	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Saneringsevaluatie	Laboran int.	28-6-1996
AA188305415	AA188310393	Transportbedrijf Hochstenbach	Nusterweg					SITTARD	Nader onderzoek	Het Milieuburo	10-10-2006
AA188305417	AA188310393	Transportbedrijf Hochstenbach fase II	Nusterweg					SITTARD	Nader onderzoek	HMB BV	16-3-2007
AA188304687	AA188303693	Transportbedrijf Peter Gabriel	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Bouwstoffenbesluit	Envicon BV	15-3-2001
AA188304461	AA188303358	Transportbedrijf Salari b.v.	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Nader onderzoek	Laboran int.	28-6-1996
AA188304055	AA188303213	Transportbedrijf Salari bv.						BORN	Nader onderzoek	Laboran int.	18-3-1998
AA188304056	AA188303213	Transportbedrijf Salari bv.						BORN	Saneringsplan	Laboran int.	23-3-2000
AA188300522	AA188308908	Transportbedrijf Zelissen	Industriestraat	12			6135KH	Sittard	Nader onderzoek	Tauw	9-4-1997
AA188300292	AA188300530	Transportriool Schinveld-Nieuwstad	Sportcentrumlaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Fugro Ecolyse	11-8-1993
AA188306208	AA188310118	Trierveldweg 1A	Trierveldweg		A		6121PC	Born	Historisch onderzoek	MWH	19-8-2008
AA188300706	AA188300856	Tudderenderweg	Tudderenderweg			123	6137CC	SITTARD	Verkendend onderzoek NVN 5740	Geoconsult	2-11-1998
AA188306216	AA188310139	Tudderenderweg 105	Tudderenderweg				6137CB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306214	AA188310131	Tudderenderweg 21	Tudderenderweg				6137CA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305634	AA188303230	Tudderenderweg 250	Tudderenderweg				6137LB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306210	AA188310124	Tudderenderweg 279	Tudderenderweg				6137LA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306613	AA188300371	Tudderenderweg 281	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	8-3-2012
AA188306614	AA188300371	Tudderenderweg 281	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	31-10-2008
AA188306215	AA188310132	Tudderenderweg 30	Tudderenderweg				6137CE	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306211	AA188310126	Tudderenderweg 305	Tudderenderweg				6137LA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306213	AA188310130	Tudderenderweg 53	Tudderenderweg				6137CA	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306440	AA188300541	Tudderenderweg 53	Tudderenderweg				6137CA	SITTARD	Monitoringsrapportage	E.C.O Inspections	29-11-2010
AA188315429	AA188300541	Tudderenderweg 53	Tudderenderweg				6137CA	SITTARD	Monitoringsrapportage	Arenborgh Venlo B.V.	15-8-2006
AA188306209	AA188310123	Tudderenderweg 89	Tudderenderweg				6137CB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306212	AA188310128	Tudderenderweg 99	Tudderenderweg				6137CB	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306481	AA188310635	Tudderenderweg Oost ong. (Woonwagencentrum)	Tudderenderweg					SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	12-8-2011

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300365	AA188300602	Tudderenderweg/St. Josephstraat	Tudderenderweg					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	3-6-1991
AA188300416	AA188300602	Tudderenderweg/St.Josephstraat	Tudderenderweg					SITTARD	Historisch onderzoek		26-1-1989
AA188315476	AA188311419	Tudderendeweg/van Goghstr. (tracÚ)	Breitnerstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	19-12-2011
AA188300274	AA188300482	Tukon	Dr. Nolenslaan	111			6136GM	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	21-7-1993
AA188315414	AA188302764	Tunnelstraat (Grasveld + Bedrijfsterrein	Tunnelstraat					GELEEN	Sanerings onderzoek	Oranjewoud	1-5-1996
AA188306218	AA188310152	Tunnelstraat 10	Tunnelstraat				6163HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306220	AA188310156	Tunnelstraat 16	Tunnelstraat				6163HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306217	AA188310149	Tunnelstraat 20	Tunnelstraat				6163HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306219	AA188310154	Tunnelstraat 2A	Tunnelstraat		A		6163HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188305601	AA188300395	Tunnelstraat 2A	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306221	AA188310157	Tunnelstraat 8	Tunnelstraat				6163HT	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306647	AA188310662	Tunnelstraat ong (vm 25+27)	Tunnelstraat					GELEEN	Asbest onderzoek NEN 5707	Geonius	20-1-2012
AA188303165	AA188303144	Tunnelstraat Riool	Tunnelstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	CSO	15-5-1998
AA188306670	AA188303144	Tunnelstraat Riool	Tunnelstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	24-11-2011
AA188306704	AA188310686	Tunnelstraat/Parallelweg	Tunnelstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	31-3-2011
AA188304448	AA188300393	Tweewielerspecialist Salden	Provincialeweg					LIMBRICHT	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Tauw	26-1-2000
AA188304449	AA188303356	Tweewielerspecialist Salden	Provincialeweg					LIMBRICHT	Saneringsevaluatie	Tauw	29-3-2003
AA188304257	AA188303287	Uitbreiding Holtum Noord						BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Haskoning	21-12-1998
AA188306735	AA188303730	Urmonderbaan 4, vm bg olietank	Urmonderbaan					GELEEN	Saneringsevaluatie	Geonius	13-6-2012
AA188306178	AA188309999	Urmonderbaan 90	Urmonderbaan				6167RD	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188304852	AA188305979	Urmonderbaan, DSM	Urmonderbaan					GELEEN	Historisch onderzoek	Tauw	5-5-1997
AA188305279	AA188300688	Vadah	Rijksweg Zuid			100		SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	16-12-1999
AA188305281	AA188300688	Vadah	Rijksweg Zuid			100		SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	30-1-2004
AA188305280	AA188300688	Vadah	Rijksweg Zuid					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Tauw	14-6-2002
AA188306706	AA188309981	Vadah Autocenter Sittard BV	Rijksweg Zuid			92	6134AD	Sittard	Bijzonder inventariserend onderzoek	Oranjewoud	1-7-2008
AA188306707	AA188309981	Vadah Autocenter Sittard BV	Rijksweg Zuid			92	6134AD	Sittard	Saneringsplan	Oranjewoud	22-9-2008
AA188306705	AA188309981	Vadah Autocenter Sittard BV	Rijksweg Zuid			92	6134AD	Sittard	avr (aanvullend rapport)	Oranjewoud	4-8-2008
AA188305276	AA188310548	VADAH-terrein	Frans Erenslaan				6164JG	GELEEN	Saneringsplan	Oranjewoud	10-3-2004
AA188306325	AA188310548	VADAH-terrein	Frans Erenslaan					GELEEN	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	23-9-2008
AA188306223	AA188310165	Valderenstraat 23	Valderenstraat				6163GG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188315544	AA188310165	Valderenstraat 23	Valderenstraat				6163GG	Geleen	Saneringsplan	ArcadisBIS9	14-5-2013
AA188315542	AA188310165	Valderenstraat 23	Valderenstraat				6163GG	Geleen	avr (aanvullend rapport)	ArcadisBIS9	6-3-2013
AA188306222	AA188310163	Valderenstraat 65	Valderenstraat				6163GC	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188303063	AA188303051	Valderenstraat 8	Valderenstraat				6163GE	Geleen	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-5-1996
AA188305628	AA188303051	Valderenstraat 8 8A	Valderenstraat			8A	6163GE	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188300368	AA188300603	Valkstraat/Postweg	Valkstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	13-2-1991
AA188302021	AA188302346	Van Akenstraat/Europalaan	Van Akenstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		15-8-1995
AA188303175	AA188302460	Van De Wall	Marcellienstraat	7		9	6166CP	GELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-3-1992
AA188303176	AA188303151	Van De Wall	Marcellienstraat		A		6166CP	GELEEN	Historisch onderzoek	Gemeente Geleen	22-11-1994
AA188300164	AA188300435	Van Erp	Rijksweg Noord					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	1-1-1990
AA188300166	AA188300435	Van Erp	Rijksweg Noord					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	25-1-1991
AA188300167	AA188300435	Van Erp	Rijksweg Noord					SITTARD	Nader onderzoek	CSO	18-1-1996
AA188300165	AA188300435	Van Erp	Rijksweg Noord					SITTARD	Saneringsplan	Tauw	1-5-1990
AA188300168	AA188300435	Van Erp	Rijksweg Noord					SITTARD	Saneringsplan	CSO	20-8-1996
AA188300412	AA188300636	Van Gend En Loos	Brugstraat						Indicatief onderzoek	Oranjewoud	10-8-1990
AA188305508	AA188300677	Van Kessel	Windraak		C		6153AB	Windraak	Saneringsevaluatie	Laboran int.	1-4-2004
AA188302127	AA188302495	Van Stralen	Parallelweg				6161SK	GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		31-8-1993
AA188302126	AA188302495	Van Stralen	Parallelweg				6161SK	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		1-3-1990
AA188302202	AA188302495	Van Stralen	Parallelweg				6161SK	GELEEN	Saneringsevaluatie		1-9-1995
AA188304021	AA188303562	Vauwerstraat	Vauwerstraat				6121XS	BORN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-12-1998
AA188300151	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Nader onderzoek	Geofox	1-4-1995
AA188300742	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Sanerings onderzoek	Bureau Schoenmakers	22-5-1996
AA188300574	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD	Saneringsevaluatie	Bureau Schoenmakers	22-5-1996
AA188300575	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD		Lyons Business Support	22-5-1997
AA188300645	AA188305895	Veders Hoek Industriestraat/Han	Industriestraat					SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Lyons Business Support	4-11-1998
AA188304601	AA188303407	Veermanstraat 2	Veermanstraat				6163BS	GELEEN	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Aelmans	15-2-2002
AA188306225	AA188310175	Veermanstraat 9	Veermanstraat				6163BR	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188306353	AA188310567	Veersestraat	Veersestraat					Guttecoven	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	25-8-2011
AA188306226	AA188310178	Veersestraat 68A	Veersestraat		A		6143AP	Guttecoven	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188306375	AA188310579	Veersestraat/Rijstraat	Veersestraat					Guttecoven	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Geonius	13-10-2011
AA188315471	AA188311409	Veestr/Milaanstr/Madridstr (tracÚ)	Veestraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	14-3-2013
AA188304639	AA188303428	VeeStraat	Veestraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	17-12-2002
AA188306227	AA188310182	Veeweg 13 15	Veeweg			15	6142AW	Einighausen	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305250	AA188306026	Ventweg oost, Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Haskoning	26-7-2005
AA188304880	AA188300326	verbindingsweg dalstraat-allee	Dalstraat					LIMBRICHT	Saneringsevaluatie	Kragten	28-3-2003
AA188305247	AA188306024	Verdistraat 11	Verdistraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Bodemstaete	7-7-2005
AA188303193	AA188303164	Verfindustrie Jac Eyck	Rijksweg Noord	71			6162AD	Geleen	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	29-5-1997
AA188300086	AA188300386	Verfservice	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	Laboran	25-4-1995
AA188305459	AA188300386	Verfservice	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran int.	6-3-1996
AA188305238	AA188306016	Verkeersplein Elzenburglaan/Borrekuil	Borrekuilstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	9-5-2005
AA188305239	AA188306017	Verkeersplein Hease	Dassenkuillaan					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Heel BV	20-5-2005
AA188315625	AA188311434	Verkenndend bodem- en asbestonderzoek Beukenboomseweg e.o. te Guttecoven	Beukenboomseweg					Guttecoven	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans Eco	19-8-2013

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188315606	AA188311502	Verkennend bodem- en asbestonderzoek Graetheide en Oude Baan	Graetheide					Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans Eco	14-1-2014
AA188315597	AA188311494	Verkennend bodem- en asbestonderzoek Holtummerweg Holtum - Born	Holtummerweg					Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Antea Group	27-2-2014
AA188315600	AA188311496	Verkennend bodem- en asbestonderzoek Maaseikerweg e.o.	Maaseikerweg					Holtum	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	5-3-2014
AA188315619	AA188303818	verkennend bodem- en asbestonderzoek trac+ Steenstraat Michiels van Kessenichstraat	Beekstraat					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	15-7-2014
AA188315615	AA188311511	Verkennend bodem- en asbestonderzoek trace	Watersleyerweg					Munstergeleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans Eco	4-3-2014
AA188315596	AA188311493	verkennend bodem- en asbestonderzoek trace Helstraat ong. te Sittard	Helstraat					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	18-6-2014
AA188315594	AA188311492	Verkennend bodem- en asbestonderzoek trace Mgr. Buckxstraat Groenstraat te Born	Groenstraat					Born	Verkennend onderzoek NEN 5740	Aelmans	26-9-2013
AA188315599	AA188311495	Verkennend bodemonderzoek Lintjesweg	Lintjesweg					Geleen	Verkennend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	23-5-2014
AA188315622	AA188310594	Verkennend bodemonderzoek Odasingel te Sittard	Odasingel					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	3-12-2010
AA188306228	AA188310183	Verlengde Heinseweg 15	Verlengde Heinseweg				6136AP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305849	AA188308790	Verlengde Heinseweg 22	Verlengde Heinseweg				6131BS	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304409	AA188305919	Verloren van Themaatweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennend onderzoek NVN 5740	LMI	1-1-1994
AA188304010	AA188303199	Verloren van Themaatweg 11	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Saneringsevaluatie	Lyons Business	28-11-1997
AA188304016	AA188303201	Verloren van Themaatweg 2	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Nader onderzoek	V en S	1-2-1995
AA188305160	AA188303201	Verloren van Themaatweg 2	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Monitoringsrapportage	V en S	4-6-2003
AA188304408	AA188303201	Verloren van Themaatweg 2	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN	Besluit opslag ondergrondse tanks	V en S	1-5-1993
AA188306229	AA188310186	Verloren van Themaatweg 2 2A	Verloren van Themaatweg			2A	6121RG	Born	Historisch onderzoek	MWH	15-10-2008
AA188306488	AA188310640	Verloren van Themaatweg/Aldenhofweg	Verloren van Themaatweg					BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	16-6-2009
AA188300775	AA188300760	Verol Rcycling Limburg Bv	Rijksweg Zuid	208			6134AG	SITTARD	Sanerings onderzoek	Laboran	20-11-1998
AA188300774	AA188300760	Verol Recycling Limburg Bv	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Nader onderzoek	Laboran	5-1-1998
AA188300566	AA188300760	Verol Recycling, Rijksweg Zuid 208	Rijksweg Zuid				6134AG	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Laboran	7-8-1997
AA188302260	AA188302476	Verstappen B.V.(In Opdracht Van)	Molenstraat				6161CV	GELEEN	Verkennend onderzoek NVN 5740	Lyons Business	22-11-1996
AA188304404	AA188303319	vijver 5 van de vijvers Elba						BORN	Nader onderzoek	CSO	12-5-1992
AA188306572	AA188310651	Vijverweg e.o. (kabeltrace)	Vijverweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	24-4-2012
AA188306608	AA188310655	Vijverweg e.o. (riooltrace)	Vijverweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geonius	5-7-2012
AA188302023	AA188302349	Vinamul Asselenkuil							Verkennend onderzoek NEN 5740		21-8-1995
AA188306271	AA188310551	Vinamul B.V.	De Asselen Kuil			22		GELEEN	Indicatief onderzoek	IGF-Milieutechniek	5-2-1992
AA188303153	AA188303137	Vinex-Locatie Dohmen Mauritslaan	Mauritslaan					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-1999
AA188303152	AA188302643	Vinex-Locatie Politiebureau Groenstraat	Groenstraat					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-1999
AA188304405	AA188303319	viswater van de vijvers Elba						BORN	Orienterend bodemonderzoek	CSO	23-3-1992
AA188300499	AA188300372	Vlt	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-3-1989
AA188303154	AA188302600	Vm. Hotel Riche, Geleenbeeklaan	Geleenbeeklaan					GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	Cauberg-Huygen	14-1-1999
AA188306398	AA188303730	Vml boedrij Frenken Rodengarten	Urmonderbaan					GELEEN	Saneringsplan	DHV	1-1-2011
AA188302438	AA188302379	Vml Groene Kruisgebouw Molenstraat/Prin	Molenstraat					GELEEN	Nader onderzoek		30-10-1999
AA188305379	AA188303320	vml stortplaats	Paalweg					Holtum	Saneringsevaluatie	Fugro	15-11-2001
AA188305008	AA188303509	VO a/d Greune Paol 21	Aan de Greune Paol					GREVENBICHT	Verkennend onderzoek NEN 5740	Lyons Business	29-8-2001
AA188305202	AA188303848	VO Esso "Het Anker"						BORN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Grontmij	19-4-2004
AA188305158	AA188302592	VO Langen Transporten	Borrekuilstraat					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	1-4-2003
AA188305016	AA188303515	VO locatie BP Aldenhofweg	Aldenhofweg					BORN	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	26-8-2002
AA188305222	AA188303840	VO millenerweg 2	Millenerweg	2				SITTARD	Verkennend onderzoek NEN 5740	Heel BV	4-5-2004
AA188305066	AA188303801	VO Nieuwe Weideweg	Nieuwe Weideweg					BORN	Indicatief onderzoek	Heel BV	14-7-2003
AA188305168	AA188302735	VO reconstructie middenweg	Middenweg					Sittard	Verkennend onderzoek NEN 5740	Haskoning	8-1-2004
AA188305067	AA188303876	VO uitbr. woonhuis a/d Mijnbouwstraat 42	Mijnbouwstraat				6163LW	GELEEN	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut	20-5-2003
AA188300550	AA188300745	Voetpad	Sartonlaan					SITTARD		CSO	6-6-1997
AA188302279	AA188302661	Voetpad Beneluxlaan	Beneluxlaan						Verkennend onderzoek NEN 5740		14-2-1997
AA188304396	AA188303254	Volvo Car BV	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	Orienterend bodemonderzoek	Intron	
AA188302231	AA188302628	Vondellaan	Vondellaan					GELEEN	Verkennend onderzoek NEN 5740		5-6-1996
AA188304535	AA188300703	Voormalig bedrijfsterrein Garage Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Saneringsevaluatie	Oranjewoud	7-3-2001
AA188306713	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Engelenkampstraat			352	6131JD	Sittard	avr (aanvullend rapport)	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-11-2010
AA188315449	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Engelenkampstraat			352	6131JD	Sittard	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Aquatest	22-10-2012
AA188315450	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Engelenkampstraat			352	6131JD	Sittard	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Aquatest	25-4-2013
AA188315501	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Engelenkampstraat			352	6131JD	Sittard	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	HeijmansBIS9	27-12-2011
AA188306717	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Rosmolenstraat			352	6131JD	Sittard	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Heijmans	12-8-2011
AA188304523	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Rosmolenstraat					Sittard	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-12-2000
AA188304529	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Rosmolenstraat					Sittard	Sanerings onderzoek	DHV	11-1-2002
AA188304528	AA188303379	voormalig gasfabrieksterrein	Rosmolenstraat					Sittard	Saneringsplan	DHV	16-2-2002
AA188315586	AA188302767	Voormalig Shell Tankstation (Stelten)	Burg. Lemmensstraat	158			6163JS	Geleen	Saneringsplan	SUBAT	18-3-2004
AA188306465	AA188302767	Voormalig Shell Tankstation (Stelten)	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Nader onderzoek	Aelmans	12-11-2009
AA188306466	AA188302767	Voormalig Shell Tankstation (Stelten)	Burg. Lemmensstraat				6163JS	Geleen	Saneringsevaluatie	Aelmans	21-12-2009
AA188305540	AA188310453	Voormalig stadsgracht Dominicanerwal	Dominicanenwal					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Geonius	16-5-2008
AA188304274	AA188303290	Voormalig Tankstation	Harrecoven					OBBICT	Saneringsevaluatie	CSO	10-11-1998
AA188304318	AA188303308	voormalig tankstation	Heilig Kruisstraat					GREVENBICHT	Saneringsevaluatie	CSO	10-11-1998
AA188304490	AA188300411	Voormalig Tankstation Hemelsley	Hemelsley				6136HM	Sittard	Saneringsevaluatie	CSO	4-8-1998
AA188304495	AA188303365	Voormalig Tankstation Industriestraat	Industriestraat				6135KG	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	16-2-2000
AA188300517	AA188300718	Voormalig Tankstation Knops	Rijksweg Zuid				6134AC	SITTARD	Monitoringsrapportage	Lyons Business Support	4-4-1997
AA188304500	AA188303366	Voormalig Tankstation Rijksweg Noord	Rijksweg Noord				6131CJ	SITTARD	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	12-3-2001
AA188304491	AA188300394	Voormalig vatenschoonmaakplaats	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Saneringsevaluatie	DHV	14-4-1999
AA188315441	AA188310320	Voormalige autosloperij Verspaget	Heidestraat				6163VR	GELEEN	Historisch onderzoek	CSO	16-10-1991
AA188315440	AA188310328	Voormalige autowrakken	Handelsweg				6163AJ	GELEEN	Historisch onderzoek	Intron	10-8-1993
AA188305547	AA188309711	Voormalige autowrakken Pieterstraat	Pieterstraat				6166AN	Geleen	Indicatief onderzoek	Oranjewoud	1-3-1989
AA188304674	AA188303410	Voormalige garage Lemmens	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN	Indicatief onderzoek	CSO	19-6-1998
AA188300150	AA188300424	Voormalige Gasfabriek	Engelenkampstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-1-1996

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188300145	AA188300424	Voormalige Gasfabriek	Engelenkampstraat					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Heidemij	1-6-1983
AA188300146	AA188300424	Voormalige Gasfabriek	Engelenkampstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	1-12-1985
AA188300147	AA188300424	Voormalige Gasfabriek	Engelenkampstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Grontmij	1-8-1986
AA188304371	AA188303334	Voormalige huishoudschool	Florianstraat					BORN	Saneringsevaluatie	De Ruiter	1-12-1992
AA188304664	AA188303427	Voormalige parkeerhaven achter gemeenteh	Markt					GELEEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-5-1996
AA188302022	AA188302347	Voormalige Sporthal	Van Akenstraat					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		16-8-1995
AA188304817	AA188305957	Voormalige stortplaats	Daniken					GELEEN	Indicatief onderzoek	Iwaco	10-3-2000
AA188305527	AA188305957	Voormalige stortplaats	Daniken					GELEEN	avr (aanvullend rapport)	Grontmij	10-12-2007
AA188305274	AA188305957	Voormalige stortplaats	Danikerstraat					GELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw	30-8-1996
AA188304340	AA188303320	voormalige stortplaats	Gebroek					Holtum	Historisch onderzoek	Tauw	10-1-1997
AA188304348	AA188309649	voormalige stortplaats	Parallelweg					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	14-1-1997
AA188304349	AA188303327	Voormalige stortplaats	Ruitersdijk					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	23-1-1997
AA188304347	AA188303325	Voormalige stortplaats Oude Sloot	Oude Veerstraat					GREVENBICHT	Historisch onderzoek	Tauw	14-1-1997
AA188306494	AA188309649	Voormalige Stortplaats Parallelweg	Parallelweg					BORN	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	8-9-2009
AA188306470	AA188309649	Voormalige Stortplaats Parallelweg	Parallelweg					BORN	(na)zorgrapportage	Witteveen en Bos	12-11-2009
AA188304350	AA188305917	Voormalige stortplaats Smeets	Julianalaan					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	28-4-1997
AA188304351	AA188305918	Voormalige stortplaats Tulip Hotel	Langereweg					BORN	Historisch onderzoek	Tauw	26-2-1997
AA188302451	AA188305929	Voormalige Timmerfabriek Eindstraat	Nijssenstraat				6166EP	GELEEN	Nader onderzoek		27-4-1999
AA188304492	AA188300394	Voormalige vatenschoonmaakplaats	Langs de Heij				6136KR	SITTARD	Saneringsevaluatie	DHV	19-11-1999
AA188306231	AA188310202	Voorstad 10	Voorstad				6131CR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	27-8-2008
AA188304836	AA188303445	Voorstad 11	Voorstad				6131CP	SITTARD	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	18-12-2002
AA188306230	AA188310198	Voorstad 16	Voorstad				6131CR	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	14-10-2008
AA188305368	AA188303322	VOS Begraafplaats/Hitsbergerweg	Hitsbergerweg					OBBICT	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305366	AA188303317	VOS stortplaats afrit Born/A2	Aldenhofweg					BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305367	AA188303318	VOS Stortplaats Batstraat						BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305352	AA188300819	VOS Stortplaats Broeksittard	Aan het Broek					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	10-3-1997
AA188305356	AA188300822	VOS Stortplaats Groeve St. Rosa	Lahrstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	3-6-1997
AA188305354	AA188300821	VOS Stortplaats Klinkekoulseweg	Klinkekoulseweg					LIMBRICHT	Historisch onderzoek	Tauw	19-3-1997
AA188305358	AA188300821	VOS Stortplaats Klinkekoulseweg	Klinkekoulseweg					LIMBRICHT	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305362	AA188300813	VOS Stortplaats Middenweg-Geleenbeek	Middenweg					Sittard	Historisch onderzoek	Tauw	21-3-1997
AA188305363	AA188300813	VOS Stortplaats Middenweg-Geleenbeek	Middenweg					Sittard	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305357	AA188300817	VOS Stortplaats Molenweg	Molenweg					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	22-5-1997
AA188305369	AA188303324	VOS Stortplaats Obbichterweg	Obbichterweg					BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305351	AA188300816	VOS Stortplaats Sanderbout	Eggelstraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	17-2-1997
AA188305355	AA188300820	VOS Stortplaats Steenfabriek	Geerweg					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	24-2-1997
AA188305359	AA188300820	VOS Stortplaats Steenfabriek	Geerweg					SITTARD	Nader onderzoek	Haskoning	
AA188305360	AA188300818	VOS Stortplaats Van Dael	Kollenberg					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	12-3-1997
AA188305361	AA188300818	VOS Stortplaats Van Dael	Kollenberg					SITTARD	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305364	AA188300823	VOS Stortplaats Voetbalveld Vv Stadbroek	Tudderenderweg					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	13-2-1997
AA188305350	AA188300815	VOS Verlengde Heinseweg Ong. /Spoordijk	Verlengde Heinseweg					SITTARD	Historisch onderzoek	Tauw	1-5-1997
AA188305372	AA188303327	VOS Voormalige stortplaats	Ruitersdijk					BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188305370	AA188303325	VOS Voormalige stortplaats Oude Sloot	Oude Veerstraat					GREVENBICHT	Nader onderzoek	Hak Milieu	1-9-2005
AA188305371	AA188309649	VOS Voormalige Stortplaats Parallelweg	Parallelweg					BORN	Nader onderzoek	Haskoning	1-9-2005
AA188306207	AA188310115	Vouersweg 111	Vouersweg				6151AG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305926	AA188309025	Vouersweg 90	Vouersweg				6161AG	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188304731	AA188305995	Vouerweg 17	Vouerweg			17a,	6136AK	GELEEN	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-6-2001
AA188306233	AA188310207	Vouerweg 17 19	Vouerweg			19	6136AK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188306232	AA188310205	Vouerweg 24	Vouerweg				6136AL	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	7-8-2007
AA188305390	AA188310386	Vouerweg 39	Vouerweg					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Arcadis	2-6-2006
AA188306234	AA188310208	Vouerweg 49 53	Vouerweg			53	6136AK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305472	AA188310419	Vriendenkringstraat Bodem- asfaltond.	Vriendenkringstraat					Limbricht	Indicatief onderzoek	Heel BV	31-7-2007
AA188315485	AA188311421	Vrijheidslaan/Vredeslaan (tracÚ)	Vrijheidslaan					LIMBRICHT	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Aelmans	10-12-2012
AA188304082	AA188303200	vrn gemeenschapshuis	Sint Willibrorduslaan					OBBICT	Nader onderzoek	Haskoning	1-5-1991
AA188300300	AA188300541	Vroomen	Tudderenderweg	53			6137CA	SITTARD	Nader onderzoek	IGN	1-1-1993
AA188300708	AA188300541	Vroomen	Tudderenderweg				6137CA	SITTARD	Nader onderzoek	Geofox	21-11-1994
AA188300709	AA188300541	Vroomen	Tudderenderweg				6137CA	SITTARD	Nader onderzoek	Comon Services	10-6-1998
AA188300710	AA188300541	Vroomen	Tudderenderweg				6137CA	SITTARD	Saneringsplan	Comon Services	28-6-1999
AA188315626	AA188311436	VWGM-plan Sanering Sluisweg te Born	Sluisweg					Born	Saneringsplan		16-5-2013
AA188302409	AA188302740	W.Baggen	Daniken				6166BE	GELEEN	Nader onderzoek		17-9-1998
AA188300528	AA188300403	W.V.S.	Plakstraat	3	B		6131HS	Sittard	Sanerings onderzoek	Heel	15-8-1997
AA188300529	AA188300403	W.V.S.	Plakstraat	3	B		6131HS	Sittard	Saneringsplan	Heel	15-8-1997
AA188300527	AA188300403	W.V.S.	Plakstraat	3	B		6131HS	Sittard	Saneringsplan	Fugro Ecolyse	15-8-1997
AA188306430	AA188300403	W.V.S.	Plakstraat		B		6131HS	Sittard	Monitoringsrapportage	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	16-12-2010
AA188306235	AA188310214	Walramstraat 126	Walramstraat				6131BP	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306023	AA188309472	Walramstraat 23	Walramstraat				6131BK	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	20-8-2008
AA188305266	AA188306036	Walramstraat 9-19A	Walramstraat			19A		SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Search	20-2-2003
AA188300454	AA188300666	Walstraat	Walstraat					SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	3-7-1987
AA188306324	AA188310547	Walstraat (WegtracÚ)	Walstraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	30-3-2009
AA188306323	AA188310547	Walstraat e.o. (WegtracÚ)	Walstraat					SITTARD	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	27-1-2009
AA188300670	AA188300717	Wasserij Leyenbroekerweg	Leyenbroekerweg			3	6132CA	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Van Limborg	29-5-1998
AA188304968	AA188302625	Wasserij Limburgia	Mijnweg				6167AC	GELEEN	Monitoringsrapportage	Tauw	12-12-1994
AA188304335	AA188303316	waterbodem Lindbeek						BORN	Saneringsevaluatie	Cauberg-Huygen	3-12-1999

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188304007	AA188303198	Watermolenstraat	Watermolenstraat					GREVENBICHT	Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	1-12-1998
AA188300626	AA188300542	Watersley	Watersley					SITTARD	Verkennd onderzoek NVN 5740	Laboran	16-11-1998
AA188300627	AA188300542	Watersley	Watersley					SITTARD	Nader onderzoek	Laboran	16-11-1998
AA188300776	AA188300542	Watersley	Watersley				6132KA	SITTARD	Saneringsevaluatie	Laboran	6-5-1999
AA188315491	AA188311426	Watersley 7	Watersley					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Aelmans	25-2-2013
AA188306411	AA188310598	Watersleyersweg 13	Watersleyerweg					Munstergeleen	Nader onderzoek	Geonius	2-4-2010
AA188306410	AA188310598	Watersleyersweg 13	Watersleyerweg					Munstergeleen	Asbest onderzoek NEN 5707	Geonius	28-10-2010
AA188306237	AA188310222	Waterstraat 10	Waterstraat				6163HL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188306236	AA188310221	Waterstraat 7	Waterstraat				6163HL	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008
AA188300103	AA188300397	Waterwinplaats Guttecoven Lokatie 1						SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Iwaco	22-7-1986
AA188300104	AA188300400	Waterwinplaats Guttecoven Lokatie 2							Orienterend bodemonderzoek	Iwaco	22-7-1986
AA188306573	AA188308876	Webers Auto's	Holleweg				6131AB	Sittard	Bodemsanering bedrijven (BSB)	Heel BV	21-12-2010
AA188304980	AA188303500	Weg 104/Burg. Lemmensstraat	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	Saneringsevaluatie	BMC bodemconsult	24-10-2003
AA188305445	AA188310410	Weg- en rioolreconstructie Sluisweg dl 1	Sluisweg					BORN	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	30-1-2007
AA188305446	AA188310410	Weg- en rioolreconstructie Sluisweg dl 2	Sluisweg					BORN	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	30-1-2007
AA188305447	AA188310410	Weg- en rioolreconstructie Sluisweg dl 3	Sluisweg					BORN	Indicatief onderzoek	Geoconsult Milieut.	30-1-2007
AA188305448	AA188310443	Weg- en rioolreconstructie Sluisweg part	Heirweg					BORN	Bouwstoffenbesluit	Geoconsult Milieut.	31-5-2007
AA188302031	AA188302361	Wegom	Borrekuilstraat		A		6163AE	GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		17-6-1994
AA188302030	AA188302360	Wegom	Borrekuilstraat		A		6163AE	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek		14-5-1990
AA188302468	AA188302783	Wegrenovatie Irene-Marijke-Margrietlaan	Irenelaan					GELEEN	Verkennd onderzoek NEN 5740		7-9-1999
AA188306238	AA188310223	Wehrerweg 231 233	Wehrerweg			233	6137LC	Sittard	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304147	AA188303211	weiland naast Textron	Verloren van Themaatweg					BORN	Nader onderzoek	DVL	4-6-2002
AA188304327	AA188303314	Welters Sloopbedrijf	Keerweg					BUCHTEN	Historisch onderzoek	DHV	1-10-1988
AA188304328	AA188303314	Welters Sloopbedrijf	Keerweg					BUCHTEN	Orienterend bodemonderzoek	DHV	1-7-1989
AA188304412	AA188303314	Welters Sloopbedrijf	Keerweg					BUCHTEN	Nader onderzoek	Oranjewoud	10-4-1998
AA188304333	AA188303314	Welters Sloopbedrijf	Keerweg					BUCHTEN	Nader onderzoek	De Ruiter	15-12-1995
AA188304330	AA188303314	Welters Sloopbedrijf	Keerweg					BUCHTEN	Nader onderzoek	De Ruiter	1-9-1992
AA188305489	AA188308925	Wesma	Industriestraat					Sittard	Bouwstoffen besluit	DHV	1-9-1989
AA188300722	AA188300361	Wesma Systems Bv	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Nader onderzoek	Witteveen en Bos	1-3-1996
AA188300723	AA188300361	Wesma Systems Bv	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	30-5-1997
AA188300724	AA188300361	Wesma Systems Bv	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Saneringsplan	Hannover	11-12-1997
AA188300725	AA188300361	Wesma Systems Bv	Nusterweg				6136KT	SITTARD	Saneringsevaluatie	Hannover	1-8-1999
AA188300275	AA188300495	Wessels	Baandert	14			6136ER	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	5-8-1993
AA188304999	AA188303503	Westelijke Randweg	Romaniestraat					GELEEN	Saneringsplan	CSO	13-6-2001
AA188306482	AA188302622	Westelijke Randweg	Romaniestraat					GELEEN	Saneringsevaluatie	Haskoning	31-1-2008
AA188305179	AA188302622	Westelijke Randweg (Elsenburglaan)	Elsenburglaan					GELEEN	Indicatief onderzoek	Haskoning	30-3-2004
AA188306700	AA188310627	Westelijke Randweg (onderdoorgang station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Meldingsformulier BUS saneringsplan		17-4-2009
AA188306702	AA188310627	Westelijke Randweg (onderdoorgang station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Royal Haskoning	30-8-2011
AA188306703	AA188310627	Westelijke Randweg (onderdoorgang station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Royal Haskoning	30-8-2011
AA188306721	AA188310627	Westelijke Randweg (onderdoorgang)	Westelijke Randweg					GELEEN	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	18-4-2012
AA188306483	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Nader onderzoek	Haskoning	22-8-2011
AA188306654	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Nader onderzoek	Royal Haskoning	29-9-2011
AA188306574	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Nader onderzoek	Royal Haskoning	30-12-2011
AA188306489	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	30-8-2011
AA188306575	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Saneringsplan	Royal Haskoning	30-12-2011
AA188306719	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Monitoringsrapportage	Royal Haskoning	15-6-2012
AA188306467	AA188310627	Westelijke Randweg (t.h.v. Station)	Westelijke Randweg					GELEEN	Asbest onderzoek NEN 5707	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	20-7-2010
AA188315546	AA188311464	Westelijke Randweg ong. (KFC)	Westelijke Randweg					GELEEN	Partijkeuring grond	Heel BV	10-6-2013
AA188315409	AA188302622	Westelijke Randweg West	Westelijke Randweg West					GELEEN	Saneringsplan	Haskoning	18-3-2005
AA188304981	AA188303877	Weverstraat 25	Weverstraat					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek	Oranjewoud	1-5-2003
AA188306462	AA188310625	Wilhelminastraat	Wilhelminastraat					GELEEN	Nader onderzoek	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	3-2-2011
AA188306463	AA188310625	Wilhelminastraat	Wilhelminastraat					GELEEN	Saneringsplan	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	2-3-2011
AA188306461	AA188310625	Wilhelminastraat	Wilhelminastraat					GELEEN	Partijkeuring grond	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	12-7-2010
AA188305131	AA188303827	Wilhelminastraat 23	Wilhelminastraat					SITTARD	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut.	14-11-2003
AA188306239	AA188310229	Wilhelminastraat 9A	Wilhelminastraat		A		6161SX	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188300276	AA188300456	Wilwy	Nusterweg	70			6136KV	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	13-8-1993
AA188306242	AA188310240	Windraak 11	Windraak				6153AA	Windraak	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306241	AA188310234	Windraak 22 24A	Windraak			24A	6153AB	Windraak	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188306249	AA188310504	Windraak 24 A	Windraak			A	6153AB	Windraak	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188305609	AA188300677	Windraak 28C 28F	Windraak		C	28F	6153AB	Windraak	Historisch onderzoek	MWH	21-8-2008
AA188304683	AA188305939	Windraecker Leyen	Steengrub					MUNSTERGELEEN	Historisch onderzoek	Gemeentelijke afd.	1-3-2001
AA188315576	AA188311481	Winkelcentrum Zuidhof	Zuidhof					GELEEN	Bouwstoffen besluit	Antea Group	16-4-2014
AA188300286	AA188300524	Winter-Bouts	Nusterweg					SITTARD	avr (aanvullend rapport)	Intron	21-9-1993
AA188300437	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven	90	A		6133XX	SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw	31-8-1988
AA188300436	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven	90	A		6133XX	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	20-6-1995
AA188300435	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven	90	A		6133XX	SITTARD	Nader onderzoek	CSO	28-11-1994
AA188306656	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Indicatief onderzoek	Geonius	28-6-2007
AA188304162	AA188303252	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	CSO	6-5-1997
AA188304157	AA188303252	witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Nader onderzoek	Iwaco	29-4-1998
AA188306605	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	29-9-2003
AA188306602	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Sanerings onderzoek	Bioclear	4-3-2008
AA188306604	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Sanerings onderzoek	Oranjewoud	17-9-2007

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	ONDERZTYPE	AUTEUR	DATUM_RAP
AA188306603	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Saneringsplan	Oranjewoud	4-3-2008
AA188306653	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Oranjewoud	16-11-2012
AA188306651	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Nazorg Limburg BV	22-8-2006
AA188306652	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Nazorg Limburg BV	10-2-2009
AA188306648	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Bodemzorg Limburg BV	12-5-2011
AA188306584	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	21-4-2011
AA188306585	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	5-10-2010
AA188306586	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	19-1-2010
AA188306587	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	19-1-2010
AA188306588	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	29-9-2009
AA188306589	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	28-9-2009
AA188306590	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Heijmans	25-5-2009
AA188306601	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Bioclear	19-7-2010
AA188306600	AA188300656	Witwasserij Jongen	Ophoven		A		6133XX	SITTARD	Monitoringsrapportage	Bioclear	21-9-2011
AA188304905	AA188303462	Wolfstraat 25	Wolfstraat				6162BB	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-2-1999
AA188304937	AA188303485	Wolfstraat 9	Wolfstraat				6162BB	GELEEN	Orienterend bodemonderzoek	CBB	1-8-1998
AA188304914	AA188303468	Wolter & Dros	Engelenkampstraat				6131JD	SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Laboran int.	22-9-1999
AA188300513	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Historisch onderzoek		13-6-1996
AA188300511	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Nader onderzoek	Tauw	11-12-1996
AA188306609	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Saneringsevaluatie	Heijmans	14-11-2008
AA188305480	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Monitoringsrapportage	Oranjewoud	7-7-2003
AA188305482	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Monitiringsrapportage	Heijmans	3-4-2007
AA188305481	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Monitoringsrapportage	Oranjewoud	20-7-2006
AA188305479	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	(na)zorgrapportage	Heijmans	1-11-2002
AA188306676	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	Partijkeuring grond	Heijmans	19-11-2007
AA188304104	AA188303230	woonwagencentrum	Tudderenderweg			west	6137LB	Sittard	Saneringsplan	Oranjewoud	1-1-1999
AA188304101	AA188303230	Woonwagencentrum	Tudderenderweg				6137LB	Sittard	Sanerings onderzoek	Oranjewoud	1-12-1997
AA188304112	AA188303233	woonwagencentrum, Tudderenderweg west	Tudderenderweg					SITTARD	Nader onderzoek	Oranjewoud	1-2-1998
AA188304103	AA188303229	woonwagencentrum-oost	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	Sanerings onderzoek	Oranjewoud	1-4-1999
AA188306693	AA188305957	Woonwagenkamp Daniken	Daniken			68		GELEEN	Nader onderzoek	UDM	16-2-2012
AA188306492	AA188303631	Woonwagenlocatie aan de Hitsberg te Obbicht	Hitsberg			49		BORN	Nader onderzoek	Geonius	21-4-2010
AA188306493	AA188303631	Woonwagenlocatie aan de Hitsberg te Obbicht	Hitsberg			49		BORN	Nader onderzoek	Geonius	15-1-2011
AA188306491	AA188303631	Woonwagenlocatie aan de Hitsberg te Obbicht	Hitsberg					BORN	Historisch onderzoek	Geoconsult Milieut.	13-3-2007
AA188305536	AA188303631	Woonwagenlocatie aan de Hitsberg te Obbicht	Hitsberg					BORN	Nader onderzoek	Geoconsult Milieut.	16-5-2007
AA188300383	AA188300616	Woonwagenlokatie Schoutenstraat Munsterg	Schoutenstraat					MUNSTERGELEEN	Nader onderzoek	Tauw	1-4-1992
AA188300483	AA188300679	Woonwagenlokatie Tudderenderweg	Tudderenderweg					SITTARD	Orienterend bodemonderzoek	Tauw	1-12-1986
AA188302028	AA188302358	Woonwagenstandplaats	Biesenweg					GELEEN	Verkenndend onderzoek NEN 5740		1-3-1988
AA188300745	AA188300864	Worms Techniek	Bergerweg	49			6135KD	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Fugro Ecolyse	21-1-1999
AA188306691	AA188300864	Worms Techniek	Bergerweg				6135KD	SITTARD	Nader onderzoek	Inpijn en Blokpoel	10-7-2012
AA188300746	AA188300864	Worms Techniek	Bergerweg				6135KD	SITTARD	Sanerings onderzoek	Envicon	17-11-1998
AA188300744	AA188300864	Worms Techniek	Bergerweg				6135KD	SITTARD	Besluit opslag ondergrondse tanks	Envicon	10-4-1998
AA188300747	AA188300864	Worms Techniek Gergerweg	Bergerweg	49			6135KD	SITTARD		Envicon	1-3-1999
AA188306243	AA188310242	Zaanstraat 16 20	Zaanstraat			20	6163KW	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188305899	AA188308946	Zaanstraat 22	Zaanstraat				6163AH	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	12-11-2008
AA188300221	AA188308908	Zetra	Industriestraat				6135KH	Sittard	Verkenndend onderzoek NVN 5740	CSO	8-9-1994
AA188300050	AA188308908	Zetra	Industriestraat				6135KH	Sittard	Nader onderzoek	Tauw	23-11-1995
AA188315446	AA188302604	Zo perceel van minister Ruysstraat	Minister Ruysstraat					GELEEN	Nader onderzoek	Cauberg-Huygen	13-2-1995
AA188306389	AA188310585	Zonnebloemstraat	Zonnebloemstraat					SITTARD	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	4-11-2010
AA188304631	AA188306000	Zonstraat 21	Zonstraat				6161VE	GELEEN	Besluit opslag ondergrondse tanks	Aelmans	12-11-2002
AA188306244	AA188310246	Zuidhof 18	Zuidhof				6164BA	Geleen	Historisch onderzoek	MWH	28-8-2008

**Bijlage 10c: Alle afgevalen rapporten na uitbijteranalyse
(boven- en ondergrond)**

BIJLAGE 10C VOLLEDIG (OF TEN DELE) AFGEVALLEN RAPPORTEN - NA UITBIJTERANALYSE

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	OPDRACHTNR	REF_NR	ONDERZTYPE	ONDERZTYPE	DATA	DATUM_RAP	AUTEUR
AA188300003	AA188305885	\C.P.M.J.J. Wehrens	Bovenstraat					LIMBRICHT	94001.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	18-3-1994	Tauw
AA188300010	AA188300321	2 Woningen Beekstraat W.V.Limbricht	Beekstraat				6136EK	SITTARD	87002.01		3	IO	Indicatief onderzoek	3-4-1987	Tauw
AA188300014	AA188300321	2 Woningen Beekstraat W.V.Limbricht	Beekstraat				6136EK	SITTARD	87002.88-01		10	SP	Saneringsplan	6-7-1988	Tauw
AA188304172	AA188303605	Abshoven	Abshoven					MUNSTERGELEEN		MM-4642	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-5-2001	Geoconsult Milieut.
AA188306405	AA188310595	Achter het Hout	Achter het Hout					BORN		033GSG/11/R	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-6-2011	Milieu technisch Adviesbureau Heel
AA188306675	AA188310676	Allee (ong.)	Allee					LIMBRICHT	286690.rm.231.R001		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	12-4-2010	Grontmij
AA188300466	AA188300674	Amro-Bank	Engelenkampstraat					SITTARD	86005.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-8-1986	Tauw
AA188303160	AA188303139	Annastraat 46	Annastraat				6161GZ	GELEEN	2000.34.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-3-2000	Fugro
AA188305217	AA188300434	AO Dr Nolenslaan 130	Dr. Nolenslaan	130			6136GV	SITTARD		130-141-R046-02	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	13-1-2003	Grontmij
AA188305050	AA188303535	AO Obbichterweg/Sluisweg	Obbichterweg					BORN		RW1253-1/zekn/006	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-3-2003	Witteveen en Bos
AA188304747	AA188300395	Auto Bex B.V.	Tunnelstraat		A		6135BT	Sittard		3774740	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	25-8-1999	Tauw
AA188300462	AA188300672	Auto Konings	Mgr. Vranckenstraat	20			6131AD	SITTARD	96034.01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	14-10-1996	Laboran
AA188300227	AA188300468	Auto Vencken	Leyenbroekerweg				6132CA	SITTARD	91003.94-02		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-7-1994	Oranjewoud
AA188302226	AA188302545	Auto Zuid	Rijksweg Noord				6162AE	GELEEN	95007.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	3-5-1995	
AA188304189	AA188303265	Autobedrijf Auto Moos	Kleine Dries					HOLTUM		RZ940414.103940	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	27-4-1994	De Ruiter
AA188304661	AA188309894	autohandel Meyer	Rijksweg Noord				6162AG	Geleen		950912-1	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-10-1995	Cauberg-Huygen
AA188315382	AA188303300	Autoservice Savelkoul	Heirweg		A		6121JP	BORN		06-0142-13	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	3-5-2006	HMB
AA188304302	AA188303300	Autoservice Savelkoul	Heirweg		C	3D	6121JP	BORN	R001-3961990MWD-D01-E	3961990	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	21-9-2001	Tauw
AA188304297	AA188303300	Autoservice Savelkoul	Heirweg		C		6121JP	BORN		4786.bwt/DL	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-3-1993	Grontmij
AA188302406	AA188302740	aW. Baggen	Daniken				6166BE	GELEEN	98025.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	27-7-1998	
AA188304784	AA188303438	Baandert, Fase II	Baandert					SITTARD		3862275	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-10-2000	Tauw
AA188302162	AA188302565	Bastion-Hotel Rijksweg Zuid/Jos Klijne	Rijksweg Zuid					GELEEN	91029.90		3	IO	Indicatief onderzoek	25-10-1991	
AA188304355	AA188303331	bedrijfsterrein Broekman born B.V.	Heirweg					BORN		PW/TH/R930610.6237	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	1-6-1993	De Ruiter
AA188304354	AA188303330	bedrijfsterrein van Broekman Born B.V.	Heirweg					BORN		PW/TH/R930203.6182	3	IO	Indicatief onderzoek	1-2-1993	De Ruiter
AA188306429	AA188308184	Beekstraat 1	Beekstraat				6151CT	Munstergeleen		MA-100126 R3	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	3-8-2010	Geonius
AA188300046	AA188300355	Beerens	Peterstraat		A		6151EB	Munstergeleen	95024.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	10-8-1995	Fugro Ecolyse
AA188305391	AA188308207	Bergerweg 63	Bergerweg				6135KD	Sittard		167299	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-10-2006	Oranjewoud
AA188306346	AA188310563	Berghaven 25	Berghaven				6124AP	Papenhoven		MA-100166	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	3-10-2011	Geonius
AA188306357	AA188310571	Berghaven 27	Berghaven					Papenhoven		MA-100166	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	4-7-2011	Geonius
AA188300193	AA188300440	Bestemmingsplan Abshoven	Abshoven					MUNSTERGELEEN	94013.01	109/629/s/47452	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	5-7-1994	Grontmij
AA188300102	AA188300399	Bestemmingsplan Bergerweg Zuid Fase 2	Bergerweg					SITTARD	93006.96-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-8-1996	CSO
AA188300065	AA188300376	Bestemmingsplan Brugstraat	Brugstraat					SITTARD	95045.01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-8-1995	Haskoning
AA188302049	AA188302387	Bestemmingsplan Dassenkuil	Dassenkuillaan					GELEEN	87001.90		3	IO	Indicatief onderzoek	28-4-1987	
AA188300441	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD	89013.87-01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-4-1987	Heidemij
AA188300439	AA188300658	Bestemmingsplan Ophoven	Ophoven					SITTARD	89013.01		3	IO	Indicatief onderzoek	16-3-1989	IGF
AA188302118	AA188302481	Bethelkerk	Dr. Nolenslaan					SITTARD	90017.90		3	IO	Indicatief onderzoek	2-10-1990	
AA188304840	AA188303446	Beukeboomweg 24	Beukeboomweg				6132AC	SITTARD		9.805.526	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	23-6-1998	Onbekend
AA188303161	AA188303140	Bloemenmarkt	Bloemenmarkt					GELEEN	2000.035.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-9-2000	Oranjewoud
AA188304604	AA188303416	Bloemenmarkt	Bloemenmarkt					GELEEN		1557-55221	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-11-2000	Oranjewoud
AA188306370	AA188310577	Bloemenweg	Bloemenweg					SITTARD		MA-100334 R1	3	IO	Indicatief onderzoek	9-11-2010	Geonius
AA188306479	AA188310633	Blokker, Maxwell (Markt)	Markt					GELEEN		1557-67940	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	26-5-2000	Oranjewoud
AA188300673	AA188300329	Bornerweg/ Beekstraat	Bornerweg					SITTARD	94002.98-01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	12-6-1998	Van Limborg
AA188306254	AA188310509	Boulevard 3A	Boulevard		A			Grevenbicht		MA-80164-r1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-5-2008	Geonius
AA188300660	AA188300827	Bouwlokatie Gelderhof Gelderhofstraat						SITTARD	98018.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	9-10-1998	Heel
AA188304498	AA188300861	Breitnerstraat	Breitnerstraat					Geleen		405/162-2	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	25-2-1999	Cauberg-Huygen
AA188300727	AA188300861	Breitnerstraat/ Van Goghstraat	Breitnerstraat					Geleen	97068.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	5-9-1997	Heel
AA188315388	AA188311383	Broekstraat Ong.	Broekstraat					BORN		MA-40297	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	21-12-2004	Geoconsult Milieut.
AA188306315	AA188310543	Brugstraat 49	Brugstraat					BORN		20081571/MKLI	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	9-1-2009	Geofox
AA188304928	AA188303480	Brugstraat/Stadswegske. nr 1-3-3a-3b	Brugstraat					SITTARD		rbr/981120/405/024-1	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	24-2-1999	Cauberg-Huygen
AA188302267	AA188302653	Burg. Damenpark	Kummenaedestraat					GELEEN	97006.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	23-1-1997	
AA188306661	AA188303668	Burgemeester Lemmensstr 127 t/m 161	Burg. Lemmensstraat			161		GELEEN		0757404780.3	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-9-2011	Arcadis
AA188304866	AA188303451	Burgemeester Lemmensstr 129	Burg. Lemmensstraat					GELEEN		LI-110-0137-10	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-11-1998	CBB
AA188306268	AA188308350	Burgemeester Lemmensstraat 148	Burg. Lemmensstraat					Geleen		M418-GEL/01	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-3-2001	Milieu technisch Adviesbureau Heel
AA188306657	AA188310666	Burgemeester Lemmenstraat 232-244	Burg. Lemmensstraat			244		GELEEN		0757404780.3	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-9-2011	Arcadis
AA188306668	AA188310675	Burgemeester Lemmenstraat 88A, 88, 94-132	Burg. Lemmensstraat			132		GELEEN		0757404780.3	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-9-2011	Arcadis
AA188300178	AA188300437	Campina	Agricolastraat					SITTARD	88004.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-9-1988	Heidemij
AA188300637	AA188300799	Caravan Centrum Beckers B.V.	Handelsstraat				6135KK	SITTARD	98010.10		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	26-6-1998	Fugro Ecolyse
AA188306611	AA188310657	Carmelietenstraat	Carmelietenstraat					GELEEN		P-20095520/R01	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-8-2009	Enviroplan
AA188305466	AA188303420	Carmelietenstraat/Eloystraat	Carmelietenstraat			63	6162AB	GELEEN		03/02417/V/E/HW	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	13-6-2003	Aelmans
AA188302042	AA188302380	Centrum/Mauritslaan Rijksweg Zuid	Mauritslaan					GELEEN	94010.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	15-8-1994	
AA188302041	AA188302379	Centrum/Molenstraat Prins De Lignestraat	Molenstraat					GELEEN	94009.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	15-8-1994	
AA188305289	AA188303127	Centrumplan	Gravenstraat					GELEEN		04.03.0119	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	9-9-2004	UDM
AA188302291	AA188302498	Cladding Team	Parallelweg		B		6161SK	Geleen	97027.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	27-6-1997	
AA188300790	AA188300877	Claessen	Limbrichterstraat				6131ED	SITTARD	97069.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	21-10-1997	Geoconsult
AA188300337	AA188300581	Colaris	Strikswegske				6132BX	SITTARD	92038.01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-5-1992	Tauw
AA188300141	AA188303389	Colle	Nusterweg				6136KV	SITTARD	95057.01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	1-7-1995	Oranjewoud
AA188304552	AA188303389	Colle Sittard Machinehandel BV	Nusterweg				6136KV	SITTARD		3379-103148	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-2-2001	Oranjewoud
AA188304663	AA188303867	Dassenkuil-Noord (nr 169-213/162-182)	Rijksweg Noord					GELEEN		950912-1	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-10-1995	Cauberg-Huygen
AA188305136	AA188303115	De Springplank, Van Galenstraat 32	van Galenstraat				6163XW	GELEEN		03.03.0093.A	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	9-2-2004	UDM
AA188304466	AA188303869	Deel Sportcentrum (woonunit en honkbal)	Sportcentrumlaan					SITTARD		3814912	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-1-2000	Tauw
AA188304858	AA188303448	deellocatie 2 molenbeek	Henri Weltersstraat					SITTARD		129140/32_38ra01	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	28-8-2002	Grontmij
AA188304802	AA188303440	deellocatie A+D werkplaats/ opslag	Rijksweg Zuid				6134AD	SITTARD		3291521/31/R011	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-9-1999	Grontmij
AA188304758	AA188300423	deellocatie B, bovengrondse olietanks	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD		3793885	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	10-12-1999	Tauw
AA188304759	AA188300423	deellocatie C; opslag olievaten	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD		3793885	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	10-12-1999	Tauw
AA188300084	AA188300384	Den Tempel	Gruizenstraat					SITTARD	95050.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	11-5-1995	Geoconsult
AA188302220	AA188302620	Deusings	Kampstraat			68	6163HG	GELEEN	96006.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	12-4-1996	
AA188300656	AA188300812	Dhr. Jetten	Achter De Hoven					SITTARD	99007.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	2-9-1999	Tauw
AA188300548	AA188300743	Dhr. Lucassen	Industriestraat				6135KH	SITTARD	96042.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	10-9-1996	Fugro Ecolyse
AA188302239	AA188302633	Diedereren	Pieterstraat				6166AS	GELEEN	94023.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	29-7-1994	
AA188300521	AA188308505	Dis	Dr. Philipsstraat				6136XZ	Sittard	95061.97-01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	9-4-1997	Tauw

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	OPDRACHTNR	REF_NR	ONDERZTYPE	ONDERZTYPE	DATA	DATUM_RAP	AUTEUR
AA188315614	AA188311510	divers (bodem)onderzoeken Irisstraat 7a e.o. te Sittard	Veestraat					Sittard		B14.5635/R5635/CS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	6-5-2014	Verhoeve
AA188315604	AA188311500	Diverse (bodem)onderzoeken, Irisstraat 7a e.o. te Sittard	Ericastraat					Sittard		B14.5635/R5635/CS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	6-5-2014	Verhoeve
AA188315608	AA188311504	diverse (bodem)onderzoeken, Irisstraat 7a e.o. te Sittard	Irisstraat	7	A		6134XJ	Sittard		B14.5635/R5635/CS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	6-5-2014	Verhoeve
AA188315613	AA188311509	Diverse (bodem)onderzoeken, Irisstraat 7a e.o. te Sittard	Veestraat					Sittard		B14.5635/R5635/CS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	6-5-2014	Verhoeve
AA188306360	AA188310573	Dorpsstraat/Buchtermarkt (vml Dorpsstraat 80)	Dorpsstraat					BORN		MA110155	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-5-2011	Geonius
AA188304486	AA188303753	Dr Nolenslaan 128	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD		00153.LBS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-8-2000	Lyons Business
AA188302174	AA188302582	Driepoel Visvijver	Driepoelpad					GELEEN	95032.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	2-8-1995	
AA188302384	AA188302723	Dsm Limburg B.V.	Mauritspark	9			6163HM	GELEEN	97086.09		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	20-4-1998	
AA188305399	AA188310389	Eindstraat/Rijksweg Noord	Eindstraat					GELEEN		MA-40086	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	4-5-2004	Geoconsult Milieut.
AA188302065	AA188302606	Elf Bv	Groenseykerstraat				6161SC	GELEEN	91003.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	15-8-1989	
AA188304915	AA188303468	Engelenkampstraat 27	Engelenkampstraat				6131JD	SITTARD		405/138-1	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	14-1-1999	Cauberg-Huygen
AA188300668	AA188303468	Engelenkampstraat En Agnetenwal	Engelenkampstraat			27	6131JD	SITTARD	92015.98-01	3-39-408-2	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	29-5-1998	Van Limborg
AA188302283	AA188302572	Esso-Tankstation	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	97020.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-6-1997	
AA188302219	AA188302572	Esso-Tankstation	Tunnelstraat				6163HS	GELEEN	95020.10		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-8-1995	
AA188303220	AA188302572	Esso-Tankstation, Tunnelstraat	Tunnelstraat					GELEEN	99095.01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	28-12-1998	Cauberg-Huygen
AA188300028	AA188300338	Eurocarbon/Kupron	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	95007.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-10-1995	DVL
AA188300390	AA188300624	Evenementenhal Fortunella	Sportcentrumlaan					SITTARD	96029.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	4-11-1996	CSO
AA188302134	AA188302512	Ex Accuhandel	Ringovenstraat					GELEEN	88010.90		3	IO	Indicatief onderzoek	1-4-1988	
AA188302071	AA188302422	Ex Aral Tankstation	Henri Hermanslaan					GELEEN	89008.90		3	IO	Indicatief onderzoek	7-3-1989	
AA188302110	AA188302470	Ex Busstation	Mauritslaan					GELEEN	87002.10		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	10-6-1986	
AA188302425	AA188302550	Ex Demi/Staalbouw	Rijksweg Noord					GELEEN	98039.10		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	18-5-1998	Van Limborg
AA188302117	AA188302480	Ex Janssen Transport	Napoleonbaan Noord				6163VL	GELEEN	90016.90		3	IO	Indicatief onderzoek	11-10-1990	
AA188302129	AA188302500	Ex Kallen/Garage	Pastoor Vonckenstraat				6166CV	GELEEN	88008.90		3	IO	Indicatief onderzoek	23-9-1988	
AA188300082	AA188300382	Ex Tremo Tricot Stadbroek li						SITTARD	86001.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-9-1986	
AA188304808	AA188300826	F.J.Beaumont	Geldersestraat				6136AS	SITTARD		M942-BAE/99	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	27-10-1999	Heel BV
AA188300657	AA188300675	Firma Prinsenhoeke	Rijksweg Noord				6136AE	SITTARD	88012.99-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	3-8-1999	Tauw
AA188300697	AA188309596	Fontys Hogescholen	Oude Markt	1		7	6131EN	Sittard	98031.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	22-12-1998	Tritium
AA188305396	AA188309596	Fontys Hogescholen	Oude Markt			7	6131EN	Sittard		MA-50314	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	14-3-2006	Geoconsult Milieut.
AA188306301	AA188310535	Frankenlaan 7 en 9	Frankenlaan			9		SITTARD		MA-80419	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	5-11-2008	Geonius
AA188300048	AA188300359	Gamma	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	95028.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	13-1-1995	Tauw
AA188304636	AA188303864	Garage Middenweg	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN		S020080	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-6-2002	BMC bodemconsult
AA188302212	AA188302617	Gelca	Daalstraat				6165TM	GELEEN	96003.90	L023.96	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	26-1-1996	CSO
AA188302242	AA188302634	Gemeente Geleen	Eindstraat					GELEEN	96017.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-5-1995	
AA188302176	AA188302584	Gemeentehuis	Markt	1			6161GE	GELEEN	92058.90		3	IO	Indicatief onderzoek	16-4-1992	
AA188305315	AA188307771	Gouv. v. Hovellstraat2 / Kastanjelaan 3	Kastanjelaan					SITTARD		05/05427/v/e/lr	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	15-2-2006	Aelmans
AA188304642	AA188303729	Groenstrook	Romaniestraat					GELEEN		278GEL/02	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-8-2002	Heel BV
AA188302190	AA188302599	Gronddepot	Raadskuilderweg					GELEEN	95038.90	950317-1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-7-1995	Cauberg-Huygen
AA188306736	AA188310694	Grote Vaartweg 20-22	Grote Vaartweg			22		EINIGHAUSEN		MA-50269-VOS11922	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	5-8-2010	Geonius
AA188302285	AA188302410	Guus Baggen Bv	Groenseykerstraat			10	6161SG	GELEEN	97021.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	14-5-1997	
AA188305259	AA188306032	H. Luytenstraat 40	Hendrik Luijtenstraat					SITTARD		05/03727/v/e/lr	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	7-7-2005	Aelmans
AA188304294	AA188303794	Haaskoul 1	Haaskoul				6121JN	BORN		950011	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-8-1995	Overig
AA188300508	AA188300700	Handelsstraat/Kantorenpark	Handelsstraat					SITTARD	96039.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	13-11-1996	CSO
AA188305337	AA188310369	Handelsweg Ong.	Handelsweg					GELEEN		06.RB030	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	14-2-2006	CSO
AA188304740	AA188303437	Haspelsestraat	Haspelsestraat					SITTARD		86010103	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	21-8-2001	Fugro
AA188304265	AA188303291	Havenstraat						BORN		MM-2742	3	BO	Indicatief onderzoek	21-11-1996	Geoconsult Milieut.
AA188304862	AA188303450	Heijdenpad 12	Heijdenpad					MUNSTERGELEEN		472LEU/02	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	9-12-2002	Heel BV
AA188304429	AA188303352	Heirweg 1	Heirweg				6121JP	BORN		MB-4700	3	IO	Indicatief onderzoek	1-11-2002	Inpijn en Blokpoel
AA188306270	AA188310514	Heirweg 1 / Haaskoul 2 t/m 8	Heirweg				6121JP	BORN		MB-7064	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-1-2008	Inpijn en Blokpoel
AA188304225	AA188303626	Heirweg 6	Heirweg				6121JP	BORN		M059-SAN/00	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	29-2-2000	Overig
AA188304228	AA188303281	Heirweg 7A	Heirweg		A		6121JP	BORN		M 40.509U	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	7-3-1994	IGN
AA188306338	AA188310558	Heirweg 9	Heirweg					BORN		492LEE/08/R	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	10-11-2008	Milieutechnisch Adviesbureau Heel
AA188306415	AA188310601	hoek Barabarastraat/Lienaertsstraat	Barabarastraat					GELEEN		MA-70117-r1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-1-2007	Geonius
AA188306295	AA188310533	Hoek Hemelsley/Tudderenderweg	Tudderenderweg					SITTARD		058MOL/09/R	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	5-3-2009	Milieutechnisch Adviesbureau Heel
AA188306444	AA188310618	Hoek Paardestraat/Odasingel (bouwblok 3)	Paardestraat					SITTARD		609GSG/10/R	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-12-2010	Milieutechnisch Adviesbureau Heel
AA188300019	AA188300330	Hoek Pagestraat/Prov.Weg	Pagestraat					LIMBRICHT	93003.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	19-8-1993	Tauw
AA188306456	AA188310623	hoek Tunnelstraat/Montgomerystraat	Tunnelstraat					SITTARD		05.03.0039	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	4-5-2005	UDM
AA188300210	AA188300454	Hoeve Haagsittard	Haagsittarderweg				6132SV	SITTARD	94027.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	20-6-1994	CSO
AA188304602	AA188303408	Hofkamp	Hofkamp					GELEEN		M776-MOE/01	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-12-2001	Heel BV
AA188315507	AA188311442	Holtum-Noord III deelterrein B						HOLTUM		A6111-03-02	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	2-11-2011	DHVBIS9
AA188315508	AA188311443	Holtum-Noord III GEKA terrein						HOLTUM		A6111-03-002	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	12-8-2008	DHVBIS9
AA188306343	AA188310561	Holtum-Noordweg	Holtum-Noordweg					BORN		10111846	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	14-12-2010	Econsultancy bv
AA188300612	AA188300714	Hub Dassenplein	Hub Dassenplein					SITTARD	97003.02		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	7-8-1997	Tauw
AA188304369	AA188303334	Huishoudschool	Florianstraat					BORN		R911203	3	IO	Indicatief onderzoek	23-12-1991	De Ruiter
AA188304050	AA188303572	Industrieterrein Holtum-Noord	Verloren van Themaatweg					BORN		9863.LBS	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	3-9-1996	Lyons Business
AA188315526	AA188302639	Intratuin B.V.	Einighauserweg					GELEEN		12/02026/v/E/RE	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-5-2012	Aelmans
AA188300594	AA188300647	Janssen	Nusterweg		A		6136KT	SITTARD	89009.97-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	5-12-1997	Bureau Schoenmakers
AA188302373	AA188302716	Javastraat	Javastraat					GELEEN	98003.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	16-2-1998	
AA188300419	AA188300642	Jenaplanschool	Kleine Steeg					SITTARD	89004.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-4-1989	Tauw
AA188300207	AA188300450	Jessen	Dorpstraat						94023.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	23-7-1994	Envicon
AA188304224	AA188303279	Julianalaan 60	Julianalaan					BORN		LI-065-0110-10	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-4-1999	CBB
AA188304223	AA188303278	Julianalaan wegtrace	Julianalaan					BORN		aug 172	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	13-9-1993	Overig
AA188305270	AA188302447	Kampstraat 80	Kampstraat					GELEEN		615231/mmp/05	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	5-7-2005	Duravermeer
AA188302422	AA188302751	Karremen	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN	98039.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	14-12-1998	
AA188305334	AA188302751	Karremen	Peschstraat			32	6166CT	GELEEN		mm2725	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-12-1996	Geoconsult Milieut.
AA188304904	AA188303653	Kastanjelaan 4	Kastanjelaan				6131KB	SITTARD		m349-lau/00	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	11-1-2001	Heel BV
AA188304195	AA188303269	Kempenstraat tegenover nr 19	Kempenstraat					SITTARD		TH/RZ941206.108430	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	9-12-1994	De Ruiter
AA188302255	AA188302528	Kwik-Fit	Rijksweg Centrum			87	6161ED	Geleen	96031.20		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-10-1996	
AA188302146	AA188302528	Kwik-Fit Garage	Rijksweg Centrum			87	6161ED	Geleen	90022.90		3	IO	Indicatief onderzoek	19-9-1990	
AA188304923	AA188303402	Landbouwwegen Middengebied	Janskamperstraat					GELEEN		110/270-10	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	12-3-1998	Cauberg-Huygen
AA188303187	AA188303159	Landschapspark Middengebied	Sittard						99088.10		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-10-1999	Oranjewoud
AA188302296	AA188302673	Lcb	Burg. Lemmensstraat					GELEEN	97032.90		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	11-6-1997	
AA188300576	AA188300694	Leymbourgh	Bornerweg				6141BK	LIMBRICHT	89015.97-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	27-2-1996	Intron
AA188306298	AA188307834	Limbrichterstraat 30 - 34	Limbrichterstraat			34		Sittard		AM08341	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	26-2-2009	Aeres

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	OPDRACHTNR	REF_NR	ONDERZTYPE	ONDERZTYPE	DATA	DATUM_RAP	AUTEUR
AA188305147	AA188300876	Limburgse Chemische produktenhandel	Handelsstraat				6135KL	Sittard		3-feb	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	28-3-1991	Chemrec B.V.
AA188302415	AA188302364	Limburgse Metaalspuiterij	Kampstraat				6163HG	GELEEN	96045.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-3-1996	
AA188304003	AA188303193	Lintjesweg ong.	Lintjesweg					MUNSTERGELEEN		01100.LBS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-5-2001	Lyons Business
AA188304798	AA188303439	Lintzen Holding B.V.	Dr. Philipsstraat				6136XZ	SITTARD		3717909	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	3-11-1999	Tauw
AA188305346	AA188300434	Lips	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD		0001s127	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	28-4-1998	Kanters
AA188305349	AA188300434	Lips	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD		139248	11	SE	Sanerings evaluatie	14-12-2005	Ekoma Milieu
AA188304360	AA188303741	Locatie Oude Baan	Oude Baan					BORN		H1516.A0/R001	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-10-2000	Haskoning
AA188304058	AA188306010	Locatie Plan Aldenhof	Postweg			44	6121HN	BORN		E0964.O0/R001/TVDH/C	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-1-1998	Haskoning
AA188300653	AA188300810	Locatie Poststraat	Poststraat					SITTARD	98016.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	19-10-1998	Tauw
AA188300089	AA188300388	Lokatie Snel	Wilhelminastraat					SITTARD	92001.95-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	12-6-1995	CSO
AA188306593	AA188310653	Maaskoul ong.	Maaskoul					GREVENBICHT		S0600190-1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	22-3-2006	BMC bodemconsult
AA188315553	AA188300744	Maaslandziekenhuis	Walramstraat				6131BK	SITTARD		MA-110289-R1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-11-2012	Geonius
AA188315427	AA188300525	Marcel Muyres	Nusterweg				6136KT	SITTARD		05.03.0148	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	3-2-2006	UDM
AA188306666	AA188310165	Maretakhof (ong.)	Valderenstraat					Geleen		0757404780.3	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-9-2011	Arcadis
AA188300718	AA188305899	Markt	Markt					SITTARD	98036.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	29-1-1998	Lyons Business Support
AA188300646	AA188300803	Markt 26	Markt				6131EL	SITTARD	98012.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	18-7-1998	CSO
AA188303145	AA188303129	Markt, (Trottoir Bij Blokker, Maxwell)	Markt						2000.27.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-4-2000	Oranjewoud
AA188302143	AA188302524	Matchpoint	Rijksweg Centrum				6161EC	GELEEN	95023.90	MM-2089	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	23-5-1995	Geoconsult Milieut
AA188300340	AA188300584	Mazon	Gasthuisgraaf				6136KS	Sittard	94065.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-2-1994	Geoconsult
AA188302122	AA188302490	Mega/Plem	Napoleonbaan Noord					GELEEN	89014.90		3	IO	Indicatief onderzoek	26-10-1989	
AA188302123	AA188302490	Mega/Plem	Napoleonbaan Noord					GELEEN	90020.90		3	IO	Indicatief onderzoek	27-11-1990	
AA188302124	AA188302490	Mega/Plem	Napoleonbaan Noord					GELEEN	95017.90		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	22-5-1995	
AA188300059	AA188300371	Menten	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	95040.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	13-1-1995	Tauw
AA188300060	AA188300371	Menten	Tudderenderweg				6137LA	SITTARD	95040.02		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	17-1-1995	Tauw
AA188302401	AA188302735	Middengebied	Middenweg					Sittard	98020.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	9-7-1998	
AA188302050	AA188302388	Middengebied Dassenkuil Noord	Dassenkuillaan					GELEEN	92015.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-11-1992	Fugro
AA188302158	AA188302388	Middengebied Dassenkuil Noord/Lintbeb	Dassenkuillaan					GELEEN	95029.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	6-10-1995	
AA188304594	AA188303402	Middengebied Janskamperstr Landbouwwegen	Janskamperstraat					GELEEN		3-39-405-2	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	29-5-1998	Van Limborgh
AA188302449	AA188302735	Middengebied Retentiebasin I En Iii	Middenweg					Sittard	99009.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	8-3-1999	CSO
AA188304599	AA188303405	Middenweg 100 BP-tankstation	Middenweg				6162CA	GELEEN		8245-18665	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-8-1999	Oranjewoud
AA188302066	AA188302413	Milieupark	Handelsweg					GELEEN	95009.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-2-1995	
AA188300021	AA188300329	Molenbron	Beekstraat					SITTARD	94002.95-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	26-9-1995	Geoconsult
AA188304131	AA188303241	Molenstraat 33	Molenstraat				6121XD	BORN		R930910.6292	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	28-9-1993	De Ruiter
AA188304130	AA188303239	Molenstraat 35	Molenstraat				6121XD	BORN		3760448	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	16-6-1999	Tauw
AA188315532	AA188300331	Molenstraat/Vredeslaan/Kennedylaan	Molenstraat					SITTARD		008GSG/12/R	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-4-2012	Heel BV
AA188300672	AA188300331	Molenvijver Limbricht	Molenstraat					SITTARD	94003.98-01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	29-5-1998	Van Limborg
AA188304662	AA188302548	MORO	Rijksweg Noord				6162AP	GELEEN		950912-1	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-10-1995	Cauberg-Huygen
AA188304168	AA188303256	Mortel 7	Mortel				6121JT	BORN		A000407.542102	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-4-2000	Overig
AA188302368	AA188302714	Muris En Zn B.V.	Rijksweg Noord				6162AC	Geleen	97082.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	8-1-1998	
AA188304161	AA188303254	Nedcar DCP	Dr. Hub van Doorneweg					BORN		2002.0072-1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	25-2-2002	Overig
AA188304158	AA188303254	Nedcar-vestiging	Dr. Hub van Doorneweg					BORN	K-1838/110	K-1838/110	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	16-1-1995	Fugro Ecolyse
AA188300259	AA188300503	Ns	Geerweg					SITTARD	92004.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-11-1992	De Ruiter
AA188304352	AA188303328	ns emplacement	Postweg					BORN		1557-44565	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	1-10-2000	Oranjewoud
AA188300294	AA188300534	Ns-Emplacement	Stationsplein					SITTARD	93047.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	3-12-1993	De Ruiter
AA188306498	AA188310643	NS-emplacement Born						BORN		8245-50684	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-3-2000	Oranjewoud
AA188306560	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel A3869						BORN		RB-SE20063259	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-11-2006	DHV
AA188306561	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel A3871						BORN		RB-SE20063259	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-11-2006	DHV
AA188306565	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel F3695						BORN		RB-SE20063259	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-11-2006	DHV
AA188306566	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel F3696						BORN		RB-SE20063259	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-11-2006	DHV
AA188306567	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel F3698						BORN		RB-SE20063259	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-11-2006	DHV
AA188306569	AA188310643	NS-emplacement Born, perceel F3888						BORN		RB-SE20063259	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	10-11-2006	DHV
AA188306495	AA188310641	NS-emplacement Geleen-Oost	Stationsplein					GELEEN		217207-16	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	15-11-2010	Oranjewoud
AA188300595	AA188300770	Nusterweg	Nusterweg				6136KV	SITTARD	97049.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	21-6-1995	Intron
AA188304617	AA188300483	Nusterweg 108	Nusterweg				6136KV	SITTARD		8245-88150	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	16-2-1999	Oranjewoud
AA188304672	AA188303690	Nusterweg 61 b	Nusterweg		B		6136XA	SITTARD		GM-4647	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	11-5-2001	Geoconsult Milieut.
AA188304690	AA188303686	Nusterweg 65	Nusterweg				6136KT	SITTARD		3849074	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-11-2000	Tauw
AA188300358	AA188300596	Nusterweg/Nieuwstadterweg	Nusterweg					SITTARD	91010.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-9-1991	Tauw
AA188305138	AA188303832	Obbichterweg 2	Obbichterweg					BORN		3042401	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-4-2003	Envicon BV
AA188306302	AA188303832	Obbichterweg 2	Obbichterweg					BORN		5101211	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	12-10-2005	Envicon BV
AA188304667	AA188303695	Ophoven 141	Ophoven				6133XT	SITTARD		99120601	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-12-1999	Envicon BV
AA188302155	AA188302552	Opslag Strooizout	Rijksweg Noord				6162AG	GELEEN	92046.90	K-1122	3	IO	Indicatief onderzoek	18-12-1992	Fugro
AA188300062	AA188300373	Optochthal	Fischerpad					SITTARD	95042.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	15-5-1995	Tauw
AA188305509	AA188309596	Oude markt locatie A	Oude markt			7	6131EN	Sittard		9812.518/9901.553	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	11-2-1999	Tritium
AA188305510	AA188309596	Oude markt locatie B	Oude markt			7	6131EN	Sittard		9812.518/9901.553	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	11-2-1999	Tritium
AA188306439	AA188310615	Overhoven 57-59	Overhoven			59		Sittard		618SME/10/R1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	25-2-2011	Milieutechnisch Adviesbureau Heel
AA188304863	AA188305988	Paardestraat 28 30	Paardestraat			30	6131HC	SITTARD		3379-131598	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	19-11-2002	Oranjewoud
AA188300771	AA188300872	Paes	Voorstad				6131CP	SITTARD	96043.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	19-12-1996	Envicon
AA188306281	AA188300765	Parkeerplaats Dsm	Op de Geer					SITTARD		494GSG/08/R	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	30-9-2008	Milieutechnisch Adviesbureau Heel
AA188300573	AA188300765	Parkeerplaats Dsm	Poststraat					SITTARD	97045.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	24-3-1997	CSO
AA188300020	AA188300331	Parkeerplaats Molenstraat te Limbricht	Molenstraat					SITTARD	94003.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	19-10-1994	CSO
AA188300671	AA188300715	Parkeerplaats Steenweg	Steenweg					SITTARD	97004.98-01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	18-5-1998	Van Limborg
AA188300667	AA188300473	Peterstraat	Peterstraat			17	6151EA	MUNSTERGELEEN	94043.98-01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	4-6-1998	Van Limborg
AA188305253	AA188309722	Plakstraat 18-22	Plakstraat			22		SITTARD		218ruy/04/r3	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	2-6-2004	Heel BV
AA188300108	AA188300403	Plakstraat 3B	Plakstraat		B		6131HS	Sittard	94010.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	16-12-1994	CSO
AA188300240	AA188300488	Ploemen	Rijksweg Noord					Sittard	94058.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	15-11-1994	CSO
AA188305348	AA188300434	Poeth / Lips	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD		130-141-r046-02	15	AVR	avr (aanvullend rapport)	13-1-2003	Grontmij
AA188300035	AA188300345	Politiebureau	Brugstraat				6131AE	SITTARD	95014.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	23-6-1995	Cauberg-Huygen
AA188304060	AA188303859	Postweg	Postweg					BORN		ECO98.531	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-7-1998	Aelmans
AA188304692	AA188303873	Putstraat 80	Putstraat				6131HN	SITTARD		01.B271.10	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	12-9-2001	CSO
AA188300054	AA188300362	Remco	Nusterweg				6136KT	SITTARD	95031.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	21-2-1995	Inpin en Blokpoel
AA188304739	AA188303436	Rijksweg Noord 27	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD		86000218	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	15-4-2002	Fugro
AA188304603	AA188303409	Rijksweg Noord 28	Rijksweg Noord				6162AJ	Geleen		BOD00.114	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	27-3-2001	Aelmans
AA188304539	AA188305927	Rijksweg Noord 5	Rijksweg Noord				6131CH	SITTARD		3869369	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-8	

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	OPDRACHTNR	REF_NR	ONDERZTYPE	ONDERZTYPE	DATA	DATUM_RAP	AUTEUR
AA188306544	AA188310522	Rijksweg Noord ong.	Rijksweg Noord					SITTARD		MA-100369-R1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	2-3-2011	Geonius
AA188300456	AA188300668	Rijksweg Zuid	Rijksweg Zuid					SITTARD	87012.01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	17-5-1987	Fugro Ecolyse
AA188304855	AA188303440	Rijksweg Zuid 120	Rijksweg Zuid				6134AD	SITTARD		m199-mei/00	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	24-8-2000	Heel BV
AA188300087	AA188300387	Rijksweg Zuid 125-135	Rijksweg Zuid			135	6134AA	SITTARD	94006.95-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	8-6-1995	CSO
AA188304825	AA188303662	Rijksweg Zuid 22	Rijksweg Zuid				6131AP	SITTARD		1557-103482	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	20-3-2001	Oranjewoud
AA188302205	AA188302610	Ringovenstraat	Ringovenstraat					GELEEN	95033.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-12-1995	
AA188305496	AA188309982	Ringovenstraat 3	Ringovenstraat				6163HJ	Geleen		MA-70478-r1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	8-1-2008	Geonius
AA188300664	AA188300828	Rioolconstructie Steegstraat	Steegstraat						99021.01		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	15-7-1999	Tauw
AA188300336	AA188300580	Roberts En Esso Tankstation						MUNSTERGELEEN	90003.92-01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-8-1992	Oranjewoud
AA188300026	AA188300336	Roex	Gasthuisgraaf				6136KS	SITTARD	95005.01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	16-11-1995	De Ruiter
AA188304885	AA188303656	Romeinenstraat ong.	Romeinenstraat					SITTARD		3054.LBS	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-4-2003	Lyons Business
AA188306308	AA188310540	Ross van Lennepleaan 31	Ross van Lennepleaan					SITTARD		MA-08483-r1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	5-2-2009	Geonius
AA188300216	AA188300459	Ruers	Handelsstraat				6135KL	SITTARD	94031.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	28-11-1994	Tauw
AA188300124	AA188300412	Ruers	Tudderenderweg				6137CG	SITTARD	91001.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-8-1991	Tauw
AA188300578	AA188300512	Salari	Millenerweg				6136KW	SITTARD	93026.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	30-5-1997	Lyons Business Support
AA188300408	AA188300632	Salden	Heiweg					GELEEN	90011.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-10-1990	Tauw
AA188304736	AA188303434	Schinnerderweg	Schinnerderweg					WINDRAAK		20020077	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	18-2-2002	Geofox
AA188304414	AA188303349	Schoolstraat 39	Schoolstraat					GREVENBICHT		MM-2194	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	13-11-1995	G en O-Consult
AA188305212	AA188300408	Sicar	Millenerweg					SITTARD		MA-40313	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	23-2-2005	Geoconsult Milieut.
AA188304370	AA188303335	Sluisweg/Florianstraat	Florianstraat					BORN		E0964.V0/R001/KC/RL	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	20-1-1999	Haskoning
AA188306682	AA188310679	Spoorkolonie	Tunnelstraat					SITTARD		11439.BKK	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	26-3-2012	BKK Bodemadvies bv
AA188306532	AA188310455	Sportcentrumlaan ong.	Sportcentrumlaan					SITTARD		MA-100128	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	15-6-2012	Geonius
AA188300609	AA188300341	Sportpark De Baandert	Leo Hornplein					SITTARD	95010.97-02		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	17-10-1997	Heel
AA188300809	AA188300885	St.Josephstraat/ Loomolenstraat	St.Josephstraat					SITTARD	97071.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	3-12-1997	Heel
AA188306725	AA188310600	Staai	Staai					GREVENBICHT		10121902	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	27-4-2011	Econsultancy bv
AA188315585	AA188311484	Stadspark Sittard	Vijverweg					SITTARD		MA-130404.R01	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	16-5-2013	Geonius
AA188306381	AA188310580	Stationsstraat 18 t/m 24	Stationsstraat					SITTARD	projectcode E14548.76	07/05863/V/E/HW	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	12-11-2007	Aelmans
AA188305387	AA188310384	Steenweg 24	Steenweg					SITTARD		647WPM/06/R1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	18-12-2006	Heel BV
AA188304039	AA188303207	Steenweg 3	Steenweg					BORN		k-1612	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-8-1994	Fugro
AA188300283	AA188300522	Stevens	Dr. Nolenslaan				6136GV	SITTARD	93036.01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	28-5-1993	Tauw
AA188300554	AA188300447	Stichting Wvs	Bremstraat	8		24	6134TZ	SITTARD	94020.97-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	29-5-1997	Heel
AA188302178	AA188302586	Supermarkt Bestemmingsplan Centrum							92060.90		3	IO	Indicatief onderzoek	21-8-1992	
AA188302144	AA188302526	Tankstation	Frans Erenslaan				6164JG	GELEEN	94035.90	L186.93	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	12-9-1994	CSO
AA188304006	AA188303199	Themaatweg 11	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN		3.338.200	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	23-11-1994	Iwaco
AA188305537	AA188309316	Timmerwerkplaats VanderLinden mortel 4a	Mortel		A		6121JT	Born		env-07081511	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	29-11-2007	Aquatest
AA188304019	AA188303203	Tramweg	De Tramweg					BORN		K3300-01-001	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	24-8-1995	DHV
AA188305414	AA188310393	Transportbedrijf Hochstenbach	Nusterweg					SITTARD		3379-155308	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	1-9-2005	Oranjewoud
AA188304365	AA188303332	Transportbedrijf Th. Veeders	Oude Kerkstraat					Papenhoven		RZ950906.112330	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	25-9-1995	De Ruiter
AA188300707	AA188300856	Tudderenderweg	Tudderenderweg			123	6137CC	SITTARD	98033.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	2-11-1998	Geoconsult
AA188304148	AA188303249	Tudderenderweg	Tudderenderweg					SITTARD		1557-77811	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-5-1997	Oranjewoud
AA188315489	AA188311425	Tudderenderweg 177 - 179	Tudderenderweg			179		SITTARD		05.B303.10	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-10-2005	CSOBIS9
AA188304607	AA188303730	Tuinboulevard	Urmonderbaan					GELEEN		1557-06147	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-4-2000	Oranjewoud
AA188304243	AA188303287	Uitbreiding Holtum Noord						BORN		M5515-01-001	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	9-3-1998	DHV
AA188305237	AA188310548	VADAH-terrein	Frans Erenslaan			105	6164JG	GELEEN		3379-140443	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-2-2004	Oranjewoud
AA188305521	AA188310161	Valderenstraat schakelstation MEGA	Valderenstraat				6163GC	GELEEN		MB-6935/RBH	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	1-10-2007	Inpijn en Blokpoel
AA188302086	AA188302440	Van Stralen	Jubileumplein				6161SR	GELEEN	94022.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	28-9-1994	
AA188300741	AA188300425	Veders	Industriestraat				6135KE	SITTARD	95058.96-01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	14-10-1999	Bureau Schoenmakers
AA188300244	AA188300493	Veersestraat	Veersestraat				6143AN	GUTTECOVEN	94063.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	11-11-1994	Geoconsult
AA188315618	AA188303687	Verkennd en aanvullend bodemonderzoek incl asbest Handelsstraat 18 in Sittard	Handelsstraat	18			6135KL	Sittard		203373-10/R01	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-1-2014	
AA188306390	AA188303248	Verloren van Themaatweg 7	Verloren van Themaatweg				6121RG	BORN		3312001	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	11-3-2010	Tebodin
AA188304558	AA188300331	Vinex Molenstraat/Vredeslaan	Molenstraat					SITTARD		405/101-1	7	OO	Orienterend bodemonderzoek	24-1-1999	Cauberg-Huygen
AA188303013	AA188303170	Vinex-Lokatie Plan Middengebiet (Landbou							99037.10		7	OO	Orienterend bodemonderzoek	12-3-1999	Cauberg-Huygen
AA188300061	AA188300372	Vlt	Dr. Nolenslaan				6136GM	SITTARD	95041.01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	8-2-1995	Tukkers
AA188305192	AA188303847	VO biesenweg 1	Biesenweg					GELEEN		04/03628/V/E/HW	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-7-2004	Aelmans
AA188305025	AA188300329	VO Bornerweg 8 en Beekstraat 13	Bornerweg					SITTARD		110501	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	11-6-2002	Arcadis
AA188305048	AA188303534	VO crematorium Vouersveld	Vouershof					GELEEN		3315100	3	BO	Indicatief onderzoek	12-9-2003	Tebodin
AA188305044	AA188303254	VO diverse losdokken NedCar	Dr. Hub van Doorneweg					BORN		2002.2194-1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-12-2002	Cauberg-Huygen
AA188305019	AA188303517	VO Dr. Nolenslaan	Dr. Nolenslaan					SITTARD		03.B229.10	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	3-12-2003	CSO
AA188305052	AA188308992	VO fabrieksloods Kampstraat 32	Kampstraat				6163HG	GELEEN		96053	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	1-3-1996	Intron
AA188305188	AA188303844	VO handelsstraat 11	Handelsstraat					SITTARD		04.03.0283	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	26-1-2005	UDM
AA188305054	AA188303795	VO Heirweg	Heirweg					BORN		037LEE/03	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	14-2-2003	Heel BV
AA188305043	AA188303254	VO Logistiek Centrum NedCar	Dr. Hub van Doorneweg					BORN		2002.2195-1	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	17-12-2002	Cauberg-Huygen
AA188305214	AA188300788	VO Mariahof	Geldersestraat	24				SITTARD		05.B034.10	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	22-3-2005	CSO
AA188304877	AA188303539	VO Op de Vey (vml nr 27)	Op de Vey					GELEEN		86.02.0061	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	26-3-2003	UDM
AA188305197	AA188303328	VO postweg/parkweg	Postweg					BORN		K2035.a0/R001/GJAN	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-5-2001	Haskoning
AA188305069	AA188303538	VO-AO Oude Maastrichterweg 1-3	Oude Maastrichterweg			3	6162BD	GELEEN		9M915.01	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	23-5-2003	Haskoning
AA188304755	AA188300465	Voormalig klooster Leyenbroek	Leyenbroekerweg					SITTARD		R001-3857670RRD-D01	3	IO	Indicatief onderzoek	28-9-2000	Tauw
AA188304764	AA188300465	Voormalig klooster Leyenbroek	Leyenbroekerweg					SITTARD		3922901	3	BO	Indicatief onderzoek	11-1-2002	Tauw
AA188304530	AA188303381	voormalig sportpark 'de Baandert'	Hemelsley					SITTARD		M115-SIT/00	11	SE	Sanerings evaluatie	28-11-2000	Heel BV
AA188304496	AA188303365	Voormalig Tankstation Industriestraat	Industriestraat				6135KG	SITTARD		3799352	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	16-12-1999	Tauw
AA188304835	AA188303445	Voorstad 11	Voorstad				6131CP	SITTARD		GM-5136	6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	8-11-2002	Geoconsult Milieut.
AA188305122	AA188303589	Vos Logistics	Leonard Langweg				6121PA	BORN		2003.2594-1	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	18-6-2003	Cauberg-Huygen
AA188305210	AA188303853	Vouwersweg 114	Vouwersweg					GELEEN		5032212	3	IO	Indicatief onderzoek	1-4-2005	Envicon BV
AA188302229	AA188302627	Wagemans	Napoleonbaan Noord				6163HH	GELEEN	96010.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	7-6-1996	
AA188300410	AA188300634	Walstraat	Walstraat					SITTARD	90013.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-11-1990	Tauw
AA188300453	AA188300666	Walstraat	Walstraat					SITTARD	87010.01		3	IO	Indicatief onderzoek	1-6-1987	Tauw
AA188300557	AA188300751	Waterschap Roer En Overmaas	Nieuwstadterweg				6136KN	SITTARD	97031.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	6-11-1997	Tauw
AA188306412	AA188310598	Watersleyersweg 13	Watersleyerweg					Munstergeleen		MA-90527 R1	3	IO	Indicatief onderzoek	2-4-2010	Geonius
AA188302222	AA188302622	Westelijke Randweg	Romaniestraat					GELEEN	96008.90		5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-3-1996	
AA188304961	AA188303447	wijk Stadbroek (o.a St. Josephstraat en	van Goghstraat					SITTARD		R292.2001	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	11-12-2001	CSO
AA188304830	AA188303664	Wilhelminastraat 22	Wilhelminastraat					SITTARD		3379-132756	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	1-1-2003	Oranjewoud
AA188300348	AA188300589	Wilhelminastraat/Rijksweg Zuid	Wilhelminastraat					SITTARD	92044.01		6	NVN	Verkennd onderzoek NVN 5740	13-11-1992	CSO
AA188315575	AA188311481	Winkelcentrum Zuidhof	Zuidhof					GELEEN		267875	5	NEN	Verkennd onderzoek NEN 5740	24-4-2014	Antea Group

</

RAP_CODE	LOC_CODE	RAPNAAM	STRAAT	HUISNR	HUISLT	TOEV	POSTCODE	PLAATSNAAM	OPDRACHTNR	REF_NR	ONDERZTYPE	ONDERZTYPE	DATA	DATUM_RAP	AUTEUR
AA188300510	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	96040.01		6	NVN	Verkennend onderzoek NVN 5740	16-10-1996	Tauw
AA188300512	AA188300703	Wolters	Oude Heerlenerweg				6133BR	SITTARD	96040.94-01		6	NVN	Verkennend onderzoek NVN 5740	15-4-1994	CSO
AA188304171	AA188303229	woonwagencentrum oost	Tudderenderweg					SITTARD		1557-47533	6	NVN	Verkennend onderzoek NVN 5740	1-9-1997	Oranjewoud
AA188304258	AA188303637	Woonwagen locatie	Obbichterweg				6121RT	BORN	Verkennend onderzoek NVN	Haskoning		1-1-1999			
AA188300202	AA188300444	Woonwagenlocatie	Bergerweg					SITTARD	Verkennend onderzoek NVN	CSO		5-6-1994			
AA188300177	AA188300436	Woonwagenlocatie	Dalstraat					LIMBRICHT	Verkennend onderzoek NVN	CSO		8-8-1996			
AA188305535	AA188303631	Woonwagenlocatie aan de Hitsberg te Obbicht	Hitsberg					BORN		MA-70034-r1	5	NEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	14-3-2007	Geoconsult Milieut.
AA188300377	AA188300612	Woonwagenlokatie Boterbloemstraat	Boterbloemstraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188300372	AA188300607	Woonwagenlokatie Craaveld						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188300380	AA188300615	Woonwagenlokatie Heerlenerweg	Heerlenerweg					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-9-1991			
AA188300384	AA188300617	Woonwagenlokatie Heistraat Einighausen	Heistraat					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-9-1991			
AA188300385	AA188300618	Woonwagenlokatie Heistraat Guttecoven	Heistraat					GUTTECOVEN	Indicatief onderzoek	Tauw		1-9-1991			
AA188300378	AA188300613	Woonwagenlokatie Hoogveld	Hoogveldlaan					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188300373	AA188300608	Woonwagenlokatie Kemperkoul							Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188300375	AA188300610	Woonwagenlokatie Munstergeleen	Bronkboomstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188300374	AA188300609	Woonwagenlokatie Overhoven	Overhoven					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188300381	AA188300609	Woonwagenlokatie Overhoven	Overhoven					SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-9-1991			
AA188300382	AA188300616	Woonwagenlokatie Schoutenstraat Munsterg	Schoutenstraat					MUNSTERGELEEN	Indicatief onderzoek	Tauw		1-9-1991			
AA188300379	AA188300614	Woonwagenlokatie Schubertstraat	Schubertstraat						Indicatief onderzoek	Tauw		1-9-1991			
AA188300376	AA188300611	Woonwagenlokatie Verlengde Broekweg						SITTARD	Indicatief onderzoek	Tauw		1-3-1988			
AA188302105	AA188302463	Woonwagenstandplaats	Marsstraat						Indicatief onderzoek			1-4-1988			
AA188305277	AA188300864	Worms Techniek	Bergerweg				6135KD	SITTARD		so301195	5	NEN			
AA188306689	AA188300864	Worms Techniek	Bergerweg				6135KD	SITTARD		12P000282-02	5	NEN	Verkennend onderzoek NEN 5740	22-3-2012	Inpijn en Blokpoel
AA188300049	AA188308908	Zetra	Industriestraat				6135KH	Sittard	95026.01		6	NVN	Verkennend onderzoek NVN 5740	1-8-1995	Tauw
AA188300144	AA188308908	Zetra	Industriestraat				6135KH	Sittard	95026.96-01		17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	5-3-1996	Tauw
AA188305499	AA188310438	Zetra	Industriestraat				6135KH	SITTARD		SO301151	17	NUL	Nul- of Eindsituatie-onderzoek	1-4-2004	BMC bodemconsult