



Bijlage II

Punt 4+5



binnenzijde dakvlak

- Wanden van de slaapkamers en de badkamer
- alle wanden zitten onder dezelfde leeg (aan de achterkant)

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bronckhorst d.d. 6-2-2015

nr. 2014-2924

De daartoe aangewezen ambtenaar.

[Handwritten signature]

15-1-2015